

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

Regionais Metropolitana, Norte e Sul

01.2023 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das Interrupções em Situação de Emergência para todas as Regionais da Área de Concessão da Equatorial Energia Piauí, que foram impactadas por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, e referentes aos eventos climáticos que atingiram o Piauí, entre 00h do dia 12 de janeiro de 2023 e 23h do dia 20 de janeiro de 2023.

2 RESUMO DO EVENTO

Conforme Relatório do Climatedo (Anexo III), de 13 a 20/01/2023, toda a Área de Concessão da Equatorial Piauí foi afetada por Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) associado a convergência de umidade na baixa atmosfera favorecendo a formação de uma zona de convergência sobre todo o estado com ocorrência de chuvas intensas, grande quantidade de raios e fortes rajadas de vento causando impactos

No dia 13 de janeiro de 2023 (Figura 2 – Anexo III), houve registro de profunda nebulosidade associada a chuva de intensidade moderada a forte, no centro-norte do estado e ao longo do dia avança para regionais sul e metropolitana com potencial para provocar chuva forte e raios.

No dia 14 de janeiro de 2023 (Figura 3 – Anexo III), a chuva se intensificou e em todas as regionais, houve ocorrência de chuvas extremas.

No dia 15 de janeiro de 2023 (Figura 4 – Anexo III), a nebulosidade ficou concentrada no centro-norte do Piauí, associadas a chuva forte, no sul do estado que aconteceram de forma isolada.

No dia 16 de janeiro de 2023 (Figura 5 – Anexo III), a nebulosidade convectiva e chuva forte atuou sobre todo estado.

Na madrugada do dia 17 de janeiro (Figura 6 – Anexo III) houve registro de nebulosidade rasa, associada a chuva com fraca a moderada intensidade, a tarde novas nuvens convectivas se espalharam com áreas de chuva forte sobre o estado.

Nos dias 18 e 19 (figuras 7 e 8 – Anexo III) houve muita variação de nebulosidade, mas o predomínio foi de nuvens profundas, associadas a tempo severo.


No dia 20 de janeiro (Figura 9 - Anexo III) há nebulosidade associada a chuva com moderada a forte intensidade concentrada nas regionais Metropolitana e Norte no período da madrugada e manhã, durante a tarde, as nuvens conectivas se espalharam em direção a regional Sul, durante a noite a nebulosidade perdeu a intensidade e a chuva cessou.

A Lista 1 a seguir relaciona os dados do evento que atingiu quase 355 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela Distribuidora, um valor bastante significativo, o que evidencia a severidade da ocorrência.

Lista 1 – Dados do Evento


Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	18.2023 – EQTL PI
b) Decorrente de:	Limite de CHI
c) Quantidade Clientes Interrompidos:	605.353
d) Quantidade de Municípios atingidos:	204
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	42
f) Quantidade de Subestações atingidas:	93
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	2418
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	13/01/2023 00:11:01
i) Data e hora de término da última interrupção:	24/01/2023 15:15:02
j) Média da duração das interrupções:	7,85
k) Duração da interrupção mais longa:	121,45
l) Tempo Médio de Preparação – TMP	5,42
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,93
n) Tempo Médio de Execução – TME	1,50
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	2.205.341,00
p) Soma do CHI limite para a EQTL PI	373.765,77

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início e fim do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela consultoria especializada (material em anexo nesse relatório).







Como pode ser observado na Figura 1, o evento iniciou no dia 13/01/2023, às 00h seguindo com muitas interrupções ao longo do dia, ao entardecer foi reduzindo o número de clientes interrompidos devido ao fluxo de trabalho intenso durante o dia, retornando a elevar durante madrugada do dia 14/01 permanecendo em constante aumento até o pico de mais de 40 mil clientes interrompidos as 17h, ao longo da noite continuou intensificação no trabalho para atender os clientes interrompidos, chegando a menos de 5 mil clientes as 03h do dia 15/01/2023, durante o dia novamente elevação de clientes sem energia e baixa na madrugada, bem como seguiu durante dia 16, durante dia 17 devida a grande quantidade de ocorrências abertas o cenário foi agravado chegando ao pico de consumidores interrompidos, às 19h00 do dia 17/01/2023, sendo mais de 77 mil clientes sem energia no estado, novamente durante a madrugada com menor abertura de ocorrências é possível atender boa parte da contingência, reduzindo pela metade a quantidade das interrupções, que não é totalmente sanada ao longo do dia 18, segue grande diminuição na madrugada do dia 19 seguida de elevação do longo do dia, permanecendo com grande número de ocorrências em aberto, tanto devido novas entrantes quanto impossibilidade de atendimento de determinadas regiões, segue então outra onda de aumento.

Por fim durante dia 20 segue número quase que constante de ocorrências sendo a média de entrante x atendidas e com expressiva queda, sendo sanada as 21h da noite chegando a mais de 90% dos clientes interrompidos atendidos.



Podemos ainda, ver a evolução da quantidade de ocorrências entrantes, dia a dia no período do evento, com a visão da Concessão como um todo e também de cada Regional individualmente.










Por fim, mesmo com a mobilização de equipes adicionais, nota-se um Tempo Médio de Preparação (TMP) elevado, justificado com base na característica e momento da ocorrência do evento. Pelo próprio laudo climático nota-se altos índices pluviométricos, bem como elevadas quantidades de descargas atmosféricas e ventos fortes, caracterizando, por muitas vezes, ou uma situação de impedimento no atendimento ou de insegurança, majorando assim o impacto nos tempos médios, principalmente o TMP. Seguem abaixo os gráficos com a evolução do CHI.

Abaixo é mostrado os gráficos em chi dividido em dois, devido quantidade de dias ser maior e assim conseguir dá maior visibilidade aos altos valores de chi que foram atingidos durante esse período.

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023





3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

Durante o período de 13 a 20 de janeiro de 2023, foram identificados eventos meteorológicos no estado do Piauí. Nesse período, a presença de Vórtice ciclônico associado a convergência de umidade na baixa atmosfera favoreceu a formação de zona de convergência sobre o estado, causando chuvas intensas, grande quantidade de raios e fortes rajadas de vento impactando todo estado.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

Estações na regional Metropolitana registraram volumes superiores as 159 mm de chuva no período de 13 a 20 de janeiro, caracterizando a ocorrência de evento severo no estado.

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. As Figuras 2-9 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 13 a 20 de janeiro de 2023, agrupadas por dia. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

Na análise do dia 13 de janeiro de 2023 (Figura 2 – Anexo III), observa-se nebulosidade com profundidade significativa associada a chuvas de intensidade moderada a forte sobre o centro-norte do estado. Durante a tarde e noite, nuvens profundas avançam sobre as regionais Sul e Metropolitana, com potencial para provocar chuva forte e raios.

No dia 14 de janeiro (Figura 3 – Anexo III), nuvens de grande desenvolvimento vertical associadas a chuvas fortes atuam sobre todo o estado.

Esta nebulosidade tem potencial para provocar chuva extrema. No dia 15 de janeiro (Figura 4 – Anexo III), a maior parte da nebulosidade ficou concentrada no centro-norte do Piauí, associadas a chuva forte. No Sul do estado, a chuva aconteceu de forma isolada, quanto aos raios nuvem-solo houve grande

densidade especialmente sobre as regionais Metropolitana e sul (Figuras 11 e 12 – Anexo III) e ventos variando de 60 a 76km/h sendo classificados como vento forte e ventania forte, podendo causar movimentação de grandes arvores, quebra de galhos, e até mesmo danos em pequenas construções como consta nas evidencias fotográficas no Anexo I.

Durante o dia 16 de janeiro (Figura 5 – Anexo III) a nebulosidade convectiva, associada a chuva forte, esteve atuando durante todo o dia sobre o estado. No madrugada e manhã do dia 17 de janeiro (Figura 6 – Anexo III) houve registro de nebulosidade rasa, associada a chuva com fraca a moderada intensidade. A partir da tarde, novamente o surgimento de nuvens convectivas espalhou áreas com chuva forte sobre o estado associadas a ventania com potencial de quebra de galhos.

Nos dias 18 de janeiro e 19 de janeiro (Figuras 7-8 – Anexo III) houve muita variação de nebulosidade, mas o predomínio foi de nuvens profundas, associadas a tempo severo, com rajadas de vento com cerca de 35km/h.

No dia 20 de janeiro (Figura 9 – Anexo III) nota-se a nebulosidade associada a chuva com moderada a forte intensidade concentrada nas regionais Metropolitana e Norte no período da madrugada e manhã. À tarde, nuvens convectivas se espalharam em direção a regional Sul. Durante a noite, a nebulosidade perdeu intensidade e a chuva cessou.

Dessa forma, o fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva em muitas áreas, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de

postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, inutilização de isoladores, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação.

Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção. Por fim, visando sempre a segurança, todos os trabalhos realizados dentro desse contexto envolveram a conscientização da comunidade sobre os riscos associados à eletricidade.

4.2 REGIÃO AFETADA

No intuito de contextualização do objeto deste Relatório de Interrupção por Situação de Emergência, a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pelas figuras a seguir.

Mapas Geoeletricos





Figura 2 - Área de concessão da Equatorial Piauí



Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA
ABU	ANISIO ABREU
ALG	ALTO LONGA
AME	AMARANTE
ATS	ALTOS
BAS	BARRAS
BBM	BEM BOM
BDG	SE BARÃO DE GRAJAÚ
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SE	SUBESTAÇÃO
BIG	BURITI GRANDE
BOJ	BOM JESUS
BOL	BOM LUGAR
BRG	SE BARÃO DE GRAJAÚ II
BRL	BERTOLINIA
CBA	CARAUBAS
CBC	CABECEIRAS
CBT	CANTO DO BURITI
CER	CERRADOS
CET	COCAL DA ESTAÇÃO
CMP	CAMURUPIM
CMT	CURIMATA
CPM	CAMPO MAIOR
CRI	CRISTINO CASTRO
CRL	CARACOL
CRO	CURRALINHOS
CRT	CORRENTE
CTO	CASTELO DO PIAUI
DML	DEMERVAL LOBÃO
EBV	ELESBAO VELOSO
EMT	ELISEU MARTINS
ESP	ESPLANADA
ETA	ESPERANTINA
FAO	FLORIANO
FAT	FARTURA
GBS	GILBUES
GPE	GUADALUPE
IGA	ININGA
JAC	JAICOS
JCA	JOÃO COSTA
JCK	JOCKEY
JER	JERUMENHA
JFR	JOSE DE FREITAS
JUN	JUNCO
LGA	LAGOINHA
LUZ	LUZILANDIA
MAD	MANDACARU
MAV	MIGUEL ALVES
MBA	MARAMBAIA
MCU	MACAUBA
MQP	MARQUES
MTO	MATIAS OLIMPIO

SE	SUBESTAÇÃO
NOT	NOVO ORIENTE
NVL	NOVO NILO
NZA	NAZÁRIA
NZR	NAZARE
OER	OEIRAS
PAB	PARNAIBA
PAD	PARNAIBA II
PAL	PAULISTANA
PCA	PIRACURUCA
PCS	PICOS
PDS	PEDRO SEGUNDO
PID	POLO INDUSTRIAL
PMR	PALMEIRAIS
PRI	PIRIPIRI
PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
PTY	POTY
QBO	QUILOMBO
RBG	RIBEIRO GONCALVES
RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
RGD	RIBEIRO GONSALVES DOIS
RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
RGN	REGENERACAO
RNA	RENASCENÇA
RPI	RIBEIRA DO PIAUI
SAT	SATELITE
SCL	SANTA CLARA
SFA	SAO FRANCISCO DE ASSIS
SGF	SIGEFREDO PACHECO
SJA	SAO JOAO DA SERRA
SJP	SAO JOAO DO PIAUI
SMO	SIMOES
SMT	SAO MIGUEL DO TAPUIO
SPM	SIMPLICIO MENDES
SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
TBC	TABOCA
TBL	TABULEIRO 1
TSA	CHESF
UNO	UNIAO
URD	URUCUI II
URI	URUCUI

SE	SUBESTAÇÃO
VAL	VALENCA
VDJ	VOLTA DA JUREMA

4.3 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para o estado do Piauí constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais, causando interrupção de vários blocos de carga que em média contabilizavam 251 consumidores.


Tabela 1 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	17
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	5
ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG	8
ALCA PREF.CB. AL. 4AWG	2
ALÇA PRÉ-FORMADA CABO 1/0	3
ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	5
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	4
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	3
ALÇA PREFORMADA CABO NU 35mm	1
AMPACTINHO TIPO VI	9
AMPACTINHO TIPO VII	11
BASTÃO XS PEQUENO	1
CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	255
CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	251
CABO ALUMINIO 336,4MCM-ASC	11
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	1031
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	642
CABO COBRE NU 16MM2	11
CABO CONC. 10mm Al	17
CABO CONC. 10mm Cu	1
CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8"	10
CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC	131

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
CABO MULTI. 16mm Al	71
CABO MULTI. 35mm Al	80
CABO MULTIPLEXADO 35 MM2, COMPACTO, XLPE	40
CABO,AL,MULT,1X10MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	3
CABO,AL,MULT,3X25+1X25MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	3
CABOS NUS ALUMINIO 4 AWG TIPO CA, 7 FIOS	6
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.10000A	1
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.2000A	4
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.4000A	1
CHAVE FUS.50A 15KV RUP.1250A	1
CONEC,DERIV,PERF,16-70mm ² ,6-35mm ² ,ISOL	1
CONEC. AMPACTINHO REF. 880557	1
CONEC. CRUZ. P/ CB. 4 E 4/0AWG	1
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXFIO 10AWG	1
CONECTOR CUNHA TIPO A	8
CONECTOR CUNHA TIPO B	3
CONECTOR CUNHA TIPO C	1
CONECTOR CUNHA TIPO I	85
CONECTOR CUNHA TIPO II	56
CONECTOR CUNHA TIPO III	56
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	72
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	12
CONECTOR PERFURANTE 4 VIAS	2
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	8
CRUZETA CONC. ARMADO 1800MM	1
CRUZETA CONC. ARMADO 1900MM	1
CRUZETA CONC. ARMADO 900MM	2
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	85
ELO FUSIVEL DE 01 H	306
ELO FUSIVEL DE 02 H	268
ELO FUSIVEL DE 03 H	558
ELO FUSIVEL DE 05 H	584
ELO FUSIVEL DE 06 K	830
ELO FUSIVEL DE 08 K	45
ELO FUSIVEL DE 10 EF	3
ELO FUSIVEL DE 10 K	558
ELO FUSIVEL DE 12 K	41
ELO FUSIVEL DE 125 EF - 15 KV	3
ELO FUSIVEL DE 15 K	426
ELO FUSIVEL DE 20 K	33
ELO FUSIVEL DE 25 K	209
ELO FUSIVEL DE 3 EF	2

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
ELO FUSIVEL DE 30 K	48
ELO FUSIVEL DE 40 K	6
ELO FUSIVEL DE 5 EF	2
ELO FUSIVEL TIPO H, 0,5 A	1
ELO FUSIVEL TIPO K, 6 A	1
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 50A	1
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	1
FITA ISOL,PVC,ANTICHAMA,19x20m,PR	1
G. P. H. P/CABO 4AWG	5
HASTE,TERRA,DN 16X1500mm,AÇO-CU	1
ISOL,POLIM,SUSP,GARFO-OLHAL,15KV,N IV	3
Isolador de pino HI-TOP, 15 KV	9
Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	29
ISOLADOR DISCO, 165 MM	3
ISOLADOR PORCELANA TP DISCO 15	11
ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	18
ISOLADOR PORCELANA TP ROLDANA	3
ISOLADOR VIDRO TEMP.TP DISCO 6	4
LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ACSR	1
LUVA EMENDA PREF. CABO 2/0ACSR	4
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	3
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	11
LUVA,EMENDA,COMP,CU 25MM ² ,CU	1
LUVA,EMENDA,COMP,CU 35MM ² ,CU	1
MEDIDOR MONOFÁSICO	1
NÃO APLICADO	138
PARAFUSO OLHAL 5/8X12" 6R	1
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	46
PARA-RAIO VALVULA 15 KV	3
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	10
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	12
POSTE CONC. ARM DT 400/9 MTS	3
POSTE CONC. ARM DT, 400/11 MTS	1
POSTE CONC. ARM. DT 300/10 MTS	2
POSTE CONC. ARMADO DT 9/300	1
POSTE CONC. ARMADO DT 10/300	1
POSTE CONC. ARMADO DT 11/300	2
POSTE CONC. ARMADO DT 11/500	1
ROLDANA P/BT	1
TERMINAL TUBULAR COMP. 25mm	1
TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV	5
TRANSF. BIFASICO 15KVA 13.8KV	5

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV	2
TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	20
TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	14
TRANSF. TRIFASICO 112,5KVA 13.	3
TRANSF. TRIFASICO 30KVA 13.8KV	1
TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	6
TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	3
TRANSFORMADOR 112,5 KVA, 15 KV	1
TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	7
TRANSFORMADOR 15 KVA, 34,5 KV	2
TRANSFORMADOR 225 KVA, 15 KV	1
TRANSFORMADOR 45 KVA, 15 KV	3
TRANSFORMADOR 45 KVA, 34,5 KV	2
TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV	4
TRANSFORMADOR 5 KVA, 34,5 KV, 440/220 V	2
TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV	6
TRANSFORMADOR 75 KVA, 34,5 KV	1
TRANSFORMADOR SERVIÇOS AUXILIARES, 75 KVA, 15 KV	1



Os equipamentos substituídos como transformador, para-raios, elo fusível e isoladores são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

Os transformadores de distribuição possuem como função compatibilizar os níveis de tensão fornecidos pela concessionária de energia local, os quais são elevados e perigosos, para aqueles apropriados à utilização com segurança em empreendimentos industriais, comerciais e residenciais.

Para-raios são hastes metálicas pontiagudas feitas de cobre, alumínio ou aço, costumam ser posicionados em lugares elevados, como no alto dos edifícios, a fim de proteger-lhes dos possíveis danos causados por raios.

Os elos fusíveis são partes essenciais de um sistema de distribuição de energia elétrica, impedindo a ocorrência de curtos-circuitos e sobre correntes que podem causar sérios danos a rede elétrica.

Com isso, temos que a com a interrupção do funcionamento de um ou mais desses equipamentos acima citados, o Sistema de Distribuição de Energia Elétrica fica ineficaz tendo em vista a vital importância deles para que o processo de distribuição de energia elétrica aconteça.

4.4 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento para o estado, em especial para a regional Metropolitana, fez-se necessário o trabalho conjunto de equipes de atendimento emergencial, manutenção e fiscais de campo. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições.

4.4.1 Relato técnico sobre a intervenção realizada

Entre os dias 13 e 20/01/2023, houve a elevação exponencial das ocorrências emergenciais, devido às chuvas intensas, ventos fortes, descargas atmosféricas e enchentes em diversos municípios do Estado.

Dada a gravidade da situação, foram estendidos turnos das equipes em atuação e convocadas equipes extras da GSTC (Gerência de Serviços Técnicos

e Comerciais), inspetores e equipes de manutenção para atuar no atendimento de ocorrências emergenciais, a fim de atender os desligamentos e evitar situações de risco a vida. Além disso, os turnos das equipes foram estendidos, o Centro de Operações Integradas (COI) foi reforçado com extensões de turnos dos controladores.

Contudo, em algumas localidades fez-se necessário refazer toda a malha de distribuições e o deslocamento de equipes técnicas de outros processos como as equipes de corte e ligação nova para atender o grande volume de ocorrências. No total foram alocadas 268 Equipes em todo o Estado, para atendimento das interrupções referentes a essa situação de emergência, o que representa um significativo incremento (113 equipes a mais) em relação às equipes usualmente dedicadas a esses atendimentos.

Tabela 1 - Estrutura mobilizada durante o atendimento emergencial

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
ABU001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
AGB001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ALG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
AME002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ATS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BAS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BAS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BGR002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BOJ001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BOJ002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BRD001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BRL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BTA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BTA002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BTL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CAF001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CBT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CET001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CLG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
CMT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CPM001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CPM002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRI001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRT002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CTO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
DAV001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
DMV002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
EBV001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
EMT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ETA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
FAO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
FAO002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
FCS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
GBS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
GBS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
IPI001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ITA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ITU001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JAC001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JER001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JFR001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JFR002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JQP001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
LCO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
LUZ001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
LUZ002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MAV001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MAV002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MCL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MGL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MPA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MTO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MTO002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
NZR001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
OER001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
OER002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
OER301	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	PROPRIO
PAB001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAB002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
PAB003	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAL002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCA002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PDS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PDS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PGA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PIO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PMA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PMS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PRI001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PRI002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PTO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PTS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
RDG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
RGN001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SCZ001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SJP001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SJU001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SMG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SMO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SMT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SPM001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SPM002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SPP001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SRO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE003	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE004	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE005	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE006	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE007	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE008	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE010	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE012	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE013	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE014	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
THE015	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE016	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE017	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE018	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE019	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE020	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE021	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
UNO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
URIO01	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
VAL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
VZA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE130	CORTE MOTO	CORTE_RELIGACAO
AGB040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
AGB041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ATS040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ATS041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
CPM043	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
CPM101	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
CTO041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
DMV040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
DMV041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
EMT040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ETA041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO043	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO044	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO101	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FRT041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ITU040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
JFR042	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
LDS040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PAB040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PCS042	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PRI040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
RGN040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
RGN041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
SPM041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE046	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE047	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE048	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
THE052	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE053	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE055	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE060	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE061	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE106	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
UNO040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
URIO40	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
VAL040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
AGB100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
ATS300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
BAS300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
BGR300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
BOJ500	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
CBT100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
CBT300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
CMT300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
CPM300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
CTO300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
DMV100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
ETA100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
FAO100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
FAO300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
JAC300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
LUZ300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
MTO300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
NZA300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
OER300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
PAL300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
PCS100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
PRI300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
RGN100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
SJP300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
SJU300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
SPM300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
VAL300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
BTL230	LN 4X4	LIGACAO_NOVA
URI230	LN 4X4	LIGACAO_NOVA
ATS230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
ETA230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
FAO231	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
OER230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
PCS230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
PCS231	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
SPM230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
SPP231	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE238	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE239	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE240	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE241	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE242	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE243	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE244	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE245	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE246	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE247	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE248	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE249	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE250	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE251	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE252	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE255	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE258	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
UNO230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
VAL230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
BOC001	OUTROS	8h 2x4 (2E)
FAO230	OUTROS	8h 2x4 (2E)
FAO301	OUTROS	8h 2x4 (2E)
FRT001	OUTROS	8h 2x4 (2E)
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
METM78	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM02	OUTROS	8h 2x4 (2E)
OER402	OUTROS	8h 2x4 (2E)
OER406	OUTROS	8h 2x4 (2E)
OER408	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PAB049	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PCS020	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PCS232	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PCS301	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI042	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI043	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
THE301	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE303	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE351	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE402	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE405	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE406	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE408	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE411	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE412	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE413	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE415	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE416	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE418	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE420	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE430	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE431	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE435	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE448	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE457	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE461	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE501	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE502	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE503	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
VAL270	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE330	PI RAMAL	PI_DE_RAMAL
THE331	PI RAMAL	PI_DE_RAMAL
THE333	PI RAMAL	PI_DE_RAMAL
THE334	PI RAMAL	PI_DE_RAMAL
THE090	SEED MONEY	SEED_MONEY
THE091	SEED MONEY	SEED_MONEY
THE092	SEED MONEY	SEED_MONEY
THE096	SEED MONEY	SEED_MONEY
CPM044	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
GBS040	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
OER040	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
PAB045	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
PRI041	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
URI041	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY

5 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo Meteorológico


Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Gráficos Ampliados

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico



Evidências Fotográficas



oto – Cruzeta e Isolador quebrado



Foto – Carro atolado

Evidências Fotográficas



Foto – Cabo de MT Partido

Evidências Fotográficas



Foto – Cruzeta e Isolador quebrado




Foto – Isolador danificado



Foto – Vegetação na Rede



Foto – Vegetação na rede

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias

<https://cidadeverde.com/noticias/385401/inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-todo-o-piaui-veja-previsao>

CIDADES

19/01/23, 12:30

Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Piauí; veja previsão

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP

Imprimir

0:00 audímo

Foto: Renato Andrade/Cidadeverde.com



Evidência de Mídias

<https://cidadeverde.com/noticias/385416/inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-municipios-do-piaui>

19/01/23, 13:20

INMET emite alerta de chuvas intensas para municípios do Piauí



Imprimir



Foto: Arquivo Cidadeverde.com



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de chuvas intensas para municípios do Estado do

Evidência de Mídias

<https://cidadeverde.com/noticias/385100/inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-municipios-do-piaui>

15/01/23, 10:55

Inmet emite alerta de chuvas intensas para municípios do Piauí



Imprimir




Foto: Renato Andrade/Cidadeverde.com



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (15) alertas amarelo e laranja de chuvas intensas para grande parte do Piauí. Os alertas tem duração de 24 horas e seguem até as 10h dessa segunda-feira (16).

De acordo com o aviso, em municípios das regiões Norte, Centro-Norte e Sudoeste piauiense o alerta é laranja, com possibilidades de chuvas entre 30 e 60mm/h ou de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100

Anexo III – Laudo Meteorológico



Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
13 a 20 de janeiro de 2023

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Fevereiro, 2023

Iluminar o futuro da humanidade

Sumário

1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
2	Notícias	37
3	Classificação COBRADE	38
3.1	Resumo do Evento	38
4	Referências	40
5	Anexos	41

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 1 de 41

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.



1.2 Descrição do Evento

A presença de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) associado a convergência de umidade na baixa atmosfera favoreceu a formação de uma zona de convergência sobre o estado do Piauí no período de 13 a 20 de janeiro de 2023. Este sistema foi responsável pela ocorrência de chuvas intensas, grande quantidade de raios e fortes rajadas de vento, que causaram impactos no estado.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan, 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 2 de 41

1.3 Abrangência do Evento

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 9 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 13 a 20 de janeiro de 2023. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

Na madrugada do dia 13 de janeiro (Figura 2), observa-se nebulosidade com profundidade significativa associada a chuvas de intensidade moderada a forte sobre o centro-norte do estado. Durante a tarde e noite, nuvens profundas avançam sobre as regionais Sul e Metropolitana, com potencial para provocar chuva forte e raios.

No dia 14 de janeiro (Figura 3), nuvens de grande desenvolvimento vertical associadas a chuvas fortes atuam sobre todo o estado. Esta nebulosidade tem potencial para provocar chuva extrema.

No dia 15 de janeiro (Figura 4), a maior parte da nebulosidade ficou concentrada no centro-norte do Piauí, associadas a chuva forte. No Sul do estado, a chuva aconteceu de forma isolada.

Durante o dia 16 de janeiro (Figura 5) a nebulosidade convectiva, associada a chuva forte, esteve atuando durante todo o dia sobre o estado.

No madrugada e manhã do dia 17 de janeiro (Figura 6) houve registro de nebulosidade rasa, associada a chuva com fraca a moderada intensidade. A partir da tarde, novamente o surgimento de nuvens convectivas espalhou áreas com chuva forte sobre o estado.

Nos dias 18 de janeiro e 19 de janeiro (Figuras 7-8) houve muita variação de nebulosidade, mas o predomínio foi de nuvens profundas, associadas a tempo severo.

No dia 20 de janeiro (Figura 9) nota-se a nebulosidade associada a chuva com moderada a forte intensidade concentrada nas regionais Metropolitana e Norte no período da madrugada e manhã. À tarde, nuvens convectivas se espalharam em direção a regional Sul. Durante a noite, a nebulosidade perdeu intensidade e a chuva cessou.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 3 de 41

Figura 2: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 13 de janeiro.





Figura 3: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 14 de janeiro.



Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 4 de 41

Figura 4: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 15 de janeiro.





Figura 5: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 16 de janeiro.



Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 5 de 41

Figura 6: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 17 de janeiro.





Figura 7: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 18 de janeiro.



Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 6 de 41

Figura 8: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 19 de janeiro.





Figura 9: Imagens realizadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 20 de janeiro.



Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 7 de 41

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de qualquer tipo de raios, seja nuvem-solo, nuvem-nuvem e solo-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo em suas quantidades totais diárias, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

Em todos os dias do evento houve registro de raios de forma generalizada sobre o estado. Nos dias 14 de janeiro e 15 de janeiro (Figuras 11-12) houve registro de grande densidade de raios, especialmente sobre as regionais Metropolitana e Sul.

Figura 10: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 13 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo) Data: 13 Jan 2023




Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 8 de 41

Figura 11: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 14 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 14 Jan 2023




Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 9 de 41

Figura 12: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 15 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 15 Jan 2023




Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 10 de 41

Figura 13: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 16 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 16 Jan 2023




Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 11 de 41

Figura 14: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 17 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 17 Jan 2023




Sede Climateempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climateempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climateempo.com.br www.climateempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 12 de 41

Figura 15: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 18 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 18 Jan 2023




Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 13 de 41

Figura 16: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 19 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 19 Jan 2023




Sede Climateempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climateempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climateempo.com.br www.climateempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 14 de 41

Figura 17: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 20 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 20 Jan 2023




Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 15 de 41

Figura 18: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o período de 13 a 20 de janeiro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios Total
Período: 13 Jan - 20 Jan 2023



Sede Climateempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climateempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climateempo.com.br www.climateempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 16 de 41

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras a seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 19 a 22) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuva na região.

No dia 13 de janeiro (Figura 19) houve registro de chuva moderada a forte na regional Sul. Também houve registro de chuva fraca de forma pontual sobre a regional Metropolitana.

Nos dias 14 de janeiro a 16 de janeiro (Figuras 20-22) houve registro de chuva com moderada a forte intensidade de forma generalizada pelo estado. Os maiores volumes ficaram concentrados na regional Sul.

No dia 17 de janeiro (Figura 23) a chuva mais intensa ficou concentrada nas áreas do centro-norte do Piauí. Neste dia, houve registro de chuva extrema sobre a regional Metropolitana.

No dia 18 de janeiro (Figura 24) a chuva forte aconteceu de forma mais abrangente sobre o estado.

No dia 19 de janeiro (Figura 25) houve registro de chuva classificada como extrema sobre todas as regionais, de forma generalizada.


No dia 20 de janeiro (Figura 26) a chuva perdeu intensidade, mas ainda houve registro de chuva fraca a moderada sobre todas as regionais.

Para o período de 13 a 20 de janeiro de 2023 (Figura 27) os maiores acumulados de chuva ficaram concentrados nas regionais Metropolitana e Norte.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 17 de 41


Figura 19: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 13 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan, 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 18 de 41


Figura 20: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 14 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 19 de 41


Figura 21: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 15 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 20 de 41


Figura 22: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 16 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 21 de 41


Figura 23: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 17 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 22 de 41


Figura 24: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 18 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 23 de 41


Figura 25: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 24 de 41


Figura 26: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 25 de 41

Figura 27: Acumulado de precipitação para o período 13 a 20 de janeiro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 26 de 41

A Tabela 1 mostra a chuva acumulada no período de 13 a 20 de janeiro de 2023 sobre o estado do Piauí. As estações que registraram os maiores volumes de chuva estão concentradas na regional Metropolitana, com volumes acima de 100 mm. O maior acumulado de chuva para o período foi registrado no município de Miguel Alves, na regional Metropolitana, onde foram registrados 159 mm.

Tabela 1: Chuva acumulada no período de 13 a 20 de janeiro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Chuva Total	Fonte
Centro	Miguel alves	Metropolitana	159	CEMADEN
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	134	INMET
Santa Isabel	Teresina	Metropolitana	105	CEMADEN
AC Esperantina	Esperantina	Norte	104	CEMADEN
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	102	INMET
URUCUI	Uruçui	Sul	98	INMET
Prefeitura Municipal	Batalha	Norte	92	CEMADEN
OEIRAS	Oeiras	Sul	86	INMET
TERESINA	Teresina	Metropolitana	84	INMET
Malvinas	Uruçui	Sul	79	CEMADEN
Centro	Floriano	Sul	78	CEMADEN
Centro	Uniao	Metropolitana	76	CEMADEN
Centro	Luzilandia	Norte	76	CEMADEN
Centro	Ilha grande	Norte	73	CEMADEN
Tiberão	Floriano	Sul	69	CEMADEN
Centro	Caxingo	Norte	64	CEMADEN
PrefeituraMunicipal	Santa cruz dos milagres	Sul	60	CEMADEN
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	58	INMET
PARNAIBA	Parnaíba	Norte	52	INMET
Conjunto Betania 1	Parnaíba	Norte	48	CEMADEN
Nossa Senhora do Carmo	Parnaíba	Norte	48	CEMADEN
Centro	Matias olimpio	Norte	48	CEMADEN
Mercado Municipal	Parnaíba	Norte	44	CEMADEN
UBAS	Sao jose do divino	Norte	40	CEMADEN
Centro	Buriti dos lopes	Norte	36	CEMADEN
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	29	INMET
BOM JESUS DO PIAUI	Bom jesus	Sul	29	INMET
CORRENTE	Corrente	Sul	26	INMET
PICOS	Picos	Sul	20	INMET
Centro	Cajueiro da praia	Norte	16	CEMADEN
CARACOL	Caracol	Sul	16	INMET

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 27 de 41

As Figuras 28 a 35 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 13 a 20 de janeiro de 2023, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 3). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

Nos dias 13 de janeiro e 14 de janeiro (Figuras 28-29) as máximas rajadas do vento variaram entre 60 e 76 km/h. Ventos com essa intensidade são classificados como vento forte a ventania forte. Os potenciais impactos de ventos com essa intensidade são movimentação de árvores grandes, quebra de galhos de árvores e até mesmo danos em árvores e pequenas construções, o que pode gerar transtornos no estado.

Nos dias 15 de janeiro e 16 de janeiro (Figuras 30-31) os ventos perderam força, e as rajadas máxima ficaram em torno de 44 km/h. Ventos com essa intensidade estão associados a efeitos como movimentação de ramos de árvores.

No dia 17 de janeiro (Figura 32) os registros máximos de rajadas de vento ficaram em torno de 68 km/h, sendo classificados como ventania. Os potenciais impactos de ventos com essa intensidade estão associados a quebra de galhos de árvores.


Nos dias 18 de janeiro e 19 de janeiro (Figuras 33-34) os ventos mais intensos ficaram em torno de 35 km/h.

No dia 20 de janeiro (Figura 35) os ventos voltaram a se intensificar no estado, com rajadas variando entre 45 e 52 km/h, sendo classificados como vento fresco a vento forte. Esses ventos tem potencial para movimentar ramos de árvores e até mesmo árvores grandes.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 28 de 41


Figura 28: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 13 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 29 de 41


Figura 29: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 14 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 30 de 41


Figura 30: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 15 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 31 de 41


Figura 31: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 16 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 32 de 41


Figura 32: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 17 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 33 de 41


Figura 33: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 18 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 34 de 41


Figura 34: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 35 de 41

Figura 35: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 36 de 41

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da Equatorial-PI durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam a ocorrência de fortes temporais ao longo dos dias do evento, que causaram alagamentos em cidades e em estradas, danos em construções e diversos outros tipos de transtornos no estado do Piauí.

Figura 36: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da Equatorial-PI durante os dias do evento.

Mais de 14 horas sem água e luz: chuvas causam transtornos em diversos bairros de Teresina

Devido às fortes chuvas e ventos na madrugada desta terça-feira (17), bairros da capital estão há mais de 14 horas sem água e energia elétrica. Em resposta, a Equatorial divulgou que a energia deve voltar ao longo do dia, enquanto que a Águas de Teresina afirmou que abastecimento retornará a partir das 14h.

Por Isabela Leal, g1 PI
18/01/2023 10h36 - Atualizado há 3 semanas



Teresina registrou rajadas de ventos de 70 km/h durante temporal; PI tem previsão de mais chuva nos próximos dias

Segundo o climatologista, Werton Costa, tudo indica que Teresina deve apresentar mais temporais com características semelhantes ao da noite de terça-feira (17). A previsão apresenta que deve chover em todo Piauí, com alertas para a região Norte e Centro-norte.

Por Isabela Leal, g1 PI
18/01/2023 13h43 - Atualizado há 3 semanas

Sobe para 528 o número de famílias desabrigadas devido às chuvas em Teresina

A chuva registrada no sábado (15) causou vários prejuízos na cidade, com carros sendo arrastados pela forte correnteza da água.

Por Bárbara Rodrigues, g1 PI
17/01/2022 9h12 - Atualizado há um ano



Chuvas intensas deixam estradas alagadas e dificultam acesso a povoados no Sul do Piauí

Segundo o prefeito Carlos Braga, estão sendo feitos desvios para evitar que localidades rurais fiquem alagadas.

Por Laura Moura, g1 PI
14/01/2022 9h14 - Atualizado há um ano

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 37 de 41

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como uma zona de convergência (1.3.1.2.0) que gerou chuvas intensas (1.3.2.1.4), vendaval (1.3.2.1.5) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

3.1 Resumo do Evento

O evento meteorológico ocorrido durante o período 13 a 20 de janeiro de 2023, foi causado presença de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) associado a convergência de umidade na baixa atmosfera que favoreceu a formação de uma zona de convergência sobre o estado.

Neste período houve registro de grande densidade raios de forma generalizada sobre o estado, caracterizando a ocorrência de uma tempestade de raios. Os ventos mais intensos chegaram a 76 km/h, sendo classificados como ventania forte. Ventos com essa intensidade tem potencial para causar danos em árvores e em pequenas construções, o que pode gerar transtornos generalizados sobre as áreas afetadas.

Os maiores acumulados de chuva para o evento chegaram a 159 mm em 8 dias. Isso equivale a cerca de 80% da média climatológica de chuva para janeiro.

A chuva volumosa por tantos dias consecutivos associado à intensa atividade elétrica e à fortes rajadas de vento contribuem para a caracterização de um evento severo sobre o Piauí.

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 38 de 41

Tabela 2: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento Número/Código do Relatório	
Descrição	Zona de convergência formada pela presença de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) e a convergência de umidade na baixa atmosfera, que gerou chuvas intensas, tempestade de raios e vendavais.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 - Zona de Convergência 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.5 - Vendaval
Hora de início	12/01/2023 - 00:00
Hora do término	20/01/2023 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 39 de 41

4 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDAS, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.
- 5 - <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/01/18/teresina-registra-rajadas-de-ventos-de-70kmh-a-previsao-e-de-mais-chuva-para-todo-o-estado.ghtml>
- 6 - <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/01/14/chuvas-intensas-deixam-estradas-alagadas-e-dificultam-acesso-a-povoados-no-sul-do-piaui.ghtml>
- 7 - <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/01/17/sobe-para-523-o-numero-de-familias-desabrigadas-devido-as-chuvas-em-teresina.ghtml>
- 8 - <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/01/18/mais-de-14-horas-sem-agua-e-luz-chuvas-causam-transtornos-em-diversos-bairros-de-teresina.ghtml>

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 40 de 41

5 Anexos

Tabela 3: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 4: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 41 de 41



Ana Clara Marques
Meteorologista
CREA 2019112290

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	SUB CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
50180098	PAL	CH	1304296	67397	14/01/20 23 16:01	14/01/202 3 18:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	179	91	0,98	0,58	0,42	1,98	PAL01C1	Acauã
50181020	PAL	CH	1304296	68319	15/01/20 23 06:36	15/01/202 3 10:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	322	91	2,62	0,93	0	3,55	PAL01C1	Acauã
50183466	PAL	TF	1303683	70765	15/01/20 23 16:24	15/01/202 3 20:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	395	94	2,2	0,57	1,45	4,22	PAL01C1	Acauã
50184258	PAL	TF	1303668	71557	15/01/20 23 18:25	15/01/202 3 20:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1036	432	0	2,25	0,15	2,4	PAL01C1	Acauã
50194536	PAL	CH	1303688	81832	17/01/20 23 16:42	17/01/202 3 19:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	398	131	0,45	1,37	1,22	3,03	PAL01C1	Acauã
50194543	PAL	CH	1303579	81839	17/01/20 23 17:29	17/01/202 3 19:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	138	77	1,13	0,42	0,23	1,78	PAL01C1	Acauã
50177498	SPP	TF	1320650	64799	14/01/20 23 16:39	14/01/202 3 21:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	1241	247	4,43	0,23	0,37	5,03	SPP01C4	Agricolândia
50177573	SPP	TF	1320775	64874	14/01/20 23 17:01	14/01/202 3 20:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	352	104	2,75	0,45	0,2	3,4	SPP01C4	Agricolândia
50177464	SPP	TF	1320804	64765	14/01/20 23 17:03	14/01/202 3 23:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1060	176	5,22	0,13	0,67	6,02	SPP01C4	Agricolândia
50180138	SPP	TF	1320650	67437	15/01/20 23 06:22	15/01/202 3 11:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	ARVORE NA REDE	1327	247	3,37	0,15	1,85	5,37	SPP01C4	Agricolândia
50181591	SPP	TF	1320795	68890	15/01/20 23 10:13	15/01/202 3 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	932	156	5,55	0,25	0,18	5,98	SPP01C4	Agricolândia
50188845	SPP	TF	1320544	76144	16/01/20 23 13:59	16/01/202 3 15:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	39	30	0,78	0,13	0,37	1,28	SPP01C4	Agricolândia
50189504	SPP	CH	1320497	76802	16/01/20 23 14:22	16/01/202 3 19:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2044	369	4,93	0,47	0,15	5,55	SPP01C4	Agricolândia
50203034	SPP	CH	1320497	90330	18/01/20 23 16:37	18/01/202 3 18:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	779	369	0,1	0,68	1,33	2,12	SPP01C4	Agricolândia
50209065	SPP	TF	1320780	96361	19/01/20 23 12:44	19/01/202 3 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	483	115	0	0,35	3,83	4,18	SPP01C4	Agricolândia
50172789	SPP	CH	1319719	60090	13/01/20 23 21:28	14/01/202 3 00:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1498	592	2,12	0,1	0,32	2,53	SPP01C1	Água Branca

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50172891	SPP	CH	1422586	60192	13/01/20 23 21:30	14/01/202 3 09:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3335	273	10,45	0,55	1,22	12,22	SPP01C1	Água Branca
50172860	SPP	CH	1319545	60161	13/01/20 23 21:30	13/01/202 3 23:35	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	2339	1126	0,32	0,93	0,83	2,08	SPP01C1	Água Branca
50173005	SPP	TF	1319517	60306	13/01/20 23 22:17	14/01/202 3 00:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	421	175	1,98	0,43	0	2,42	SPP01C1	Água Branca
50176158	SPP	TF	1319849	63459	14/01/20 23 09:25	14/01/202 3 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	476	315	0,03	0,88	0,6	1,52	SPP01C1	Água Branca
50175503	SPP	TF	1319740	62804	14/01/20 23 10:33	14/01/202 3 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	384	37	5,62	1,47	3,28	10,37	SPP01C1	Água Branca
50176368	SPP	TF	1319561	63669	14/01/20 23 13:31	14/01/202 3 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	594	406	0	0,95	0,52	1,47	SPP01C1	Água Branca
50178028	SPP	CH	1418124	65329	14/01/20 23 16:29	14/01/202 3 20:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1123	254	3,35	0,87	0,2	4,42	SPP01C1	Água Branca
50177307	SPP	CH	1372308	64608	14/01/20 23 16:36	14/01/202 3 21:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	267	52	0	5,13	0	5,13	SPP01C1	Água Branca
50177462	SPP	TF	1319749	64763	14/01/20 23 17:09	14/01/202 3 21:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1504	331	3,1	1,08	0,37	4,55	SPP01C1	Água Branca
50177606	SPP	TF	1319561	64907	14/01/20 23 17:18	14/01/202 3 21:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1601	406	2,38	0,22	1,33	3,93	SPP01C1	Água Branca
50177964	SPP	CH	1319747	65265	14/01/20 23 17:43	14/01/202 3 19:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	181	82	0	1,68	0,52	2,2	SPP01C1	Água Branca
50178070	SPP	TF	1410773	65371	14/01/20 23 18:14	14/01/202 3 22:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES	504	125	3,6	0,1	0,33	4,03	SPP01C1	Água Branca
50178711	SPP	TF	1319517	66010	14/01/20 23 19:49	14/01/202 3 22:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	1025	185	1,1	0,75	0,37	2,22	SPP01C1	Água Branca
50175206	SPP	CH	1422586	62507	15/01/20 23 10:00	15/01/202 3 20:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3740	341	9,33	1,57	0,07	10,97	SPP01C1	Água Branca
50184417	SPP	TF	1319678	71716	15/01/20 23 14:41	15/01/202 3 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	1558	336	3,33	1	0,32	4,65	SPP01C1	Água Branca
50185408	SPP	TF	1319748	72707	16/01/20 23 00:04	16/01/202 3 07:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	644	82	7,32	0,15	0,38	7,85	SPP01C1	Água Branca
50186010	SPP	TF	1410773	73309	16/01/20 23 06:43	16/01/202 3 07:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	138	125	0,02	0,43	0,67	1,12	SPP01C1	Água Branca
50186695	SPP	CH	1319508	73994	16/01/20 23 06:45	16/01/202 3 10:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	1113	335	2,65	0,43	0,23	3,32	SPP01C1	Água Branca

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50187343	SPP	CH	1319508	74642	16/01/20 23 10:19	16/01/202 3 13:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1177	347	0,6	0,33	2,45	3,38	SPP01C1	Água Branca
50188227	SPP	TF	1319612	75526	16/01/20 23 11:37	16/01/202 3 16:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	357	81	0,67	1,98	1,77	4,42	SPP01C1	Água Branca
50189127	SPP	CH	1422586	76426	16/01/20 23 15:09	16/01/202 3 16:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	672	378	0,05	1,13	0,6	1,78	SPP01C1	Água Branca
50189146	SPP	TF	1319739	76445	16/01/20 23 16:11	16/01/202 3 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	24	12	0	0,82	1,2	2,02	SPP01C1	Água Branca
50202458	SPP	TF	1319574	89754	18/01/20 23 16:15	18/01/202 3 19:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	690	210	0,35	1,15	1,78	3,28	SPP01C1	Água Branca
50209009	SPP	TF	1405155	96305	19/01/20 23 14:02	19/01/202 3 15:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	254	142	1,43	0,18	0,18	1,8	SPP01C1	Água Branca
50209092	SPP	TF	1319590	96388	19/01/20 23 15:02	19/01/202 3 17:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	62	30	0,8	0,25	1,02	2,07	SPP01C1	Água Branca
50210828	SPP	TF	1372335	98124	19/01/20 23 18:28	19/01/202 3 21:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	175	54	2,5	0,1	0,63	3,23	SPP01C1	Água Branca
50215009	SPP	CH	1319625	102305	20/01/20 23 07:38	20/01/202 3 17:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	216	22	8,9	0,58	0,33	9,82	SPP01C1	Água Branca
50189931	JUN	CH	1298361	77229	16/01/20 23 18:39	17/01/202 3 10:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	303	19	13,75	2,13	0,05	15,93	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
50198326	MAD	TF	1298110	85622	18/01/20 23 05:56	18/01/202 3 09:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	39	12	2	1,07	0,22	3,28	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
50201940	MAD	TF	1359294	89236	18/01/20 23 15:37	18/01/202 3 18:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	563	200	2,12	0,58	0,12	2,82	MAD01C2	Alegrete do Piauí
50169726	ALG	CH	1060854	57027	13/01/20 23 06:16	13/01/202 3 11:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3032	578	3,65	1,6	0	5,25	ALG01N2	Alto Longá
50168732	ALG	CH	1060411	56033	13/01/20 23 06:22	13/01/202 3 09:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1435	531	1,92	0,38	0,4	2,7	ALG01N2	Alto Longá
50168665	ALG	CH	1061021	55966	13/01/20 23 06:29	13/01/202 3 16:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	734	74	8,37	1,07	0,5	9,93	ALG01N2	Alto Longá
50171148	ALG	CH	1060104	58449	13/01/20 23 11:15	13/01/202 3 16:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	423	88	3,73	0,8	0,28	4,82	ALG01N2	Alto Longá
50171951	ALG	CH	1061864	59252	13/01/20 23 17:07	13/01/202 3 21:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	1014	223	2,73	0,95	0,87	4,55	ALG01N1	Alto Longá
50173768	ALG	AL	1374754	61069	14/01/20 23 03:56	14/01/202 3 12:35	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	56717	6702	0,02	0,55	8,08	8,65	ALG01N1	Alto Longá
50174518	ALG	CH	1060411	61819	14/01/20 23 06:08	14/01/202 3 13:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3648	531	6,2	0,47	0,22	6,88	ALG01N2	Alto Longá

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50174760	ATS	CH	1060515	62061	14/01/20 23 07:01	14/01/202 3 15:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3812	444	8	0,37	0,22	8,58	ATS01C3	Alto Longá
50174131	ALG	CH	1411004	61432	14/01/20 23 07:10	14/01/202 3 10:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5651	1702	1,05	1,98	0,28	3,32	ALG01N2	Alto Longá
50175563	ALG	CH	1060486	62864	14/01/20 23 11:05	14/01/202 3 16:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	343	62	4,62	0,92	0	5,53	ALG01N2	Alto Longá
50176977	ALG	TF	1061610	64278	14/01/20 23 14:38	14/01/202 3 16:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	18	13	0	1,13	0,28	1,42	ALG01N2	Alto Longá
50181816	ALG	TF	1061024	69115	15/01/20 23 06:28	15/01/202 3 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	110	21	3,82	1,1	0,32	5,23	ALG01N2	Alto Longá
50181530	ALG	CH	1060662	68829	15/01/20 23 08:37	15/01/202 3 18:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1979	200	8,92	0,93	0,05	9,9	ALG01N1	Alto Longá
50182342	ALG	CH	1060843	69641	15/01/20 23 08:51	15/01/202 3 17:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	113	13	7,65	0,73	0,3	8,68	ALG01N2	Alto Longá
50181860	ATS	CH	1060512	69159	15/01/20 23 10:27	15/01/202 3 15:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2212	451	4,6	0,12	0,2	4,92	ATS01C3	Alto Longá
50187132	ALG	CH	1060474	74431	16/01/20 23 08:31	16/01/202 3 17:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	63	7	7,6	1,35	0	8,95	ALG01N2	Alto Longá
50187040	ATS	CH	1060515	74339	16/01/20 23 09:28	16/01/202 3 14:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2435	444	4,55	0,68	0,25	5,48	ATS01C3	Alto Longá
50181607	ALG	TF	1060990	68906	16/01/20 23 13:51	17/01/202 3 13:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	216	9	23,15	0,8	0	23,95	ALG01N2	Alto Longá
50189215	ALG	CH	1389598	76514	16/01/20 23 16:17	17/01/202 3 08:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	197	12	15,7	0,5	0,23	16,43	ALG01N2	Alto Longá
50189780	ATS	CH	1060515	77078	17/01/20 23 07:15	17/01/202 3 10:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1342	444	1,02	1,48	0,52	3,02	ATS01C3	Alto Longá
50192742	ALG	CH	1060854	80038	17/01/20 23 08:31	17/01/202 3 11:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1483	578	1,75	0,68	0,13	2,57	ALG01N2	Alto Longá
50196604	ATS	CH	1060515	83900	18/01/20 23 07:35	18/01/202 3 12:23	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	2134	444	1,45	0,8	2,55	4,8	ATS01C3	Alto Longá
50201399	ATS	CH	1060515	88695	18/01/20 23 13:18	18/01/202 3 17:09	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	1703	444	1,57	2,28	0	3,85	ATS01C3	Alto Longá
50201707	ALG	TF	1060096	89003	18/01/20 23 14:29	18/01/202 3 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	90	25	2,67	0,6	0,33	3,6	ALG01N2	Alto Longá
50205641	ALG	CH	1060935	92937	19/01/20 23 06:41	19/01/202 3 09:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	172	56	1,37	0,85	0,85	3,07	ALG01N1	Alto Longá
50210220	ALG	AL	1374754	97516	19/01/20 23 18:27	20/01/202 3 18:39	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	8417	14078	13,53	9,17	1,5	24,2	ALG01N1	Alto Longá
50170458	ATS	CH	1409667	57759	13/01/20 23 07:21	13/01/202 3 12:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	1665	327	4,37	0,12	0,6	5,08	ATS01C2	Altos
50170735	ATS	CH	1064225	58036	13/01/20 23 11:54	13/01/202 3 16:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	360	84	3,2	0,98	0,1	4,28	ATS01C3	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50170957	ATS	CH	1064157	58258	13/01/20 23 14:07	13/01/202 3 18:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	89	20	2,7	1,23	0,53	4,47	ATS01C1	Altos
50172344	JFR	CH	1429613	59645	13/01/20 23 17:28	13/01/202 3 19:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	464	212	0,17	1,37	0,65	2,18	JFR01C2	Altos
50174240	ATS	CH	1065060	61541	14/01/20 23 06:29	14/01/202 3 08:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	154	92	0,02	0,5	1,17	1,68	ATS01C2	Altos
50183198	ATS	TF	1064349	70497	15/01/20 23 12:16	15/01/202 3 19:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	66	9	6,9	0,32	0,07	7,28	ATS01C2	Altos
50182612	ATS	CH	1064345	69911	15/01/20 23 13:11	15/01/202 3 19:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	167	28	3,95	0,93	1,08	5,97	ATS01C2	Altos
50182692	ATS	TF	1064649	69991	15/01/20 23 13:53	15/01/202 3 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	101	16	5,68	0,6	0	6,28	ATS01C2	Altos
50184910	ATS	CH	1427738	72209	15/01/20 23 21:46	16/01/202 3 01:55	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4051	974	0,4	1,8	1,95	4,15	ATS01C2	Altos
50187106	ATS	CH	1064940	74405	16/01/20 23 08:28	16/01/202 3 15:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	937	141	5,43	1,17	0,05	6,65	ATS01C2	Altos
50187398	ATS	TF	1064552	74697	16/01/20 23 09:54	16/01/202 3 13:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	769	221	1,37	0,13	1,98	3,48	ATS01C2	Altos
50187391	ATS	CH	1388536	74690	16/01/20 23 10:04	16/01/202 3 11:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	499	277	0,78	1,02	0	1,8	ATS01C4	Altos
50188545	ATS	CH	1065060	75844	16/01/20 23 11:06	16/01/202 3 15:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	420	92	3,6	0,58	0,4	4,58	ATS01C2	Altos
50188462	ATS	TF	1378463	75761	16/01/20 23 13:36	17/01/202 3 08:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	77	4	16,57	1,58	1,02	19,17	ATS01C2	Altos
50189281	ATS	CH	1064940	76580	16/01/20 23 16:37	16/01/202 3 18:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	314	141	1,05	0,68	0,5	2,23	ATS01C2	Altos
50189425	ATS	TF	1064297	76724	16/01/20 23 17:07	16/01/202 3 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	8	70	0,03	0,12	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
50192003	ATS	CH	1065060	79299	17/01/20 23 06:34	17/01/202 3 09:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	280	92	1,93	1,12	0	3,05	ATS01C2	Altos
50191921	ATS	CH	1064887	79217	17/01/20 23 07:32	17/01/202 3 17:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1152	120	8,3	1,07	0,23	9,6	ATS01C1	Altos
50192006	ATS	TF	1064439	79302	17/01/20 23 08:36	17/01/202 3 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	486	288	0,5	0,6	0,6	1,7	ATS01C2	Altos
50192263	ATS	TF	1064649	79559	17/01/20 23 09:26	17/01/202 3 15:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	102	16	6,18	0,18	0,03	6,4	ATS01C2	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50192826	ATS	CH	1064481	80122	17/01/20 23 11:06	17/01/202 3 15:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	51	11	3,52	0,47	0,68	4,67	ATS01C2	Altos
50192900	ATS	CH	1064940	80196	17/01/20 23 11:24	17/01/202 3 19:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1203	141	0	0,6	7,93	8,53	ATS01C2	Altos
50193611	ATS	CH	1388133	80907	17/01/20 23 13:51	17/01/202 3 19:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	335	55	4,97	0,68	0,43	6,08	ATS01C3	Altos
50194100	ATS	TF	1064915	81396	17/01/20 23 16:07	17/01/202 3 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	262	273	0,02	0,47	0,48	0,97	ATS01C2	Altos
50196226	ATS	CH	1064846	83522	17/01/20 23 18:19	18/01/202 3 10:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	4180	258	15,2	0,38	0,62	16,2	ATS01C2	Altos
50195240	ATS	CH	1064868	82536	17/01/20 23 18:27	17/01/202 3 20:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2361	1057	1,52	0,45	0,27	2,23	ATS01C4	Altos
50196502	ATS	CH	1401443	83798	17/01/20 23 18:54	17/01/202 3 22:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1164	330	3,05	0,15	0,32	3,52	ATS01C2	Altos
50196121	ATS	CH	1383919	83417	17/01/20 23 18:54	17/01/202 3 20:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	982	485	0,02	0,52	1,5	2,03	ATS01C4	Altos
50195705	ATS	TF	1378923	83001	17/01/20 23 19:16	17/01/202 3 21:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	535	33	1,63	0,13	0,3	2,07	ATS01C2	Altos
50196189	TBC	TF	1050132	83485	17/01/20 23 19:27	17/01/202 3 21:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	489	32	1,92	0,55	0	2,47	TBC01K1	Altos
50199582	ATS	CH	1064174	86878	18/01/20 23 06:04	18/01/202 3 11:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2917	583	3,95	0,8	0,25	5	ATS01C4	Altos
50199366	TBC	CH	1401460	86662	18/01/20 23 07:11	18/01/202 3 11:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	5057	1104	3,12	1,47	0	4,58	TBC01K1	Altos
50200092	ATS	TF	1064884	87388	18/01/20 23 07:18	18/01/202 3 13:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	33	5	5,68	0,67	0,28	6,63	ATS01C4	Altos
50201010	TBC	CH	1050130	88306	18/01/20 23 11:13	18/01/202 3 17:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	393	63	4,05	0,38	1,8	6,23	TBC01K1	Altos
50202370	ATS	TF	1382150	89666	18/01/20 23 13:33	18/01/202 3 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	561	112	4,45	0,2	0,35	5	ATS01C2	Altos
50203654	ATS	CH	1064653	90950	18/01/20 23 15:47	18/01/202 3 19:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	520	133	3,27	0,08	0,55	3,9	ATS01C2	Altos
50202471	ATS	AL	1064268	89767	18/01/20 23 16:23	18/01/202 3 16:52	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5458	13936	0,37	0,1	0,02	0,48	ATS01C2	Altos
50204185	ATS	TF	1064656	91481	18/01/20 23 19:55	19/01/202 3 21:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2193	85	25,58	0,1	0,12	25,8	ATS01C2	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50204277	ATS	TF	1064758	91573	18/01/20 23 21:22	19/01/202 3 00:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	869	245	2,13	0,15	1,27	3,55	ATS01C4	Altos
50206035	ATS	CH	1401443	93331	19/01/20 23 07:48	19/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2933	330	5,98	0,83	2,08	8,9	ATS01C2	Altos
50206543	ATS	CH	1409667	93839	19/01/20 23 08:15	19/01/202 3 18:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3366	327	0,02	0,73	9,55	10,3	ATS01C2	Altos
50208436	TBC	CH	1413973	95732	19/01/20 23 09:15	19/01/202 3 16:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2020	278	6,15	0,73	0,38	7,27	TBC01K1	Altos
50213080	ATS	TF	1064241	100376	19/01/20 23 09:38	24/01/202 3 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	486	4	119,2 8	0,67	1,5	121,4 5	ATS01C2	Altos
50203892	ATS	CH	1064846	91188	19/01/20 23 09:44	19/01/202 3 12:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	827	299	1,57	0,5	0,7	2,77	ATS01C2	Altos
50202304	ATS	CH	1064437	89600	19/01/20 23 10:01	19/01/202 3 17:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	429	54	0,8	0,37	6,78	7,95	ATS01C4	Altos
50208179	JFR	CH	1050305	95475	19/01/20 23 11:16	19/01/202 3 15:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5234	1220	3,13	0,8	0,35	4,28	JFR01C2	Altos
50207019	ATS	CH	1382263	94315	19/01/20 23 12:29	19/01/202 3 13:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	214	169	0,05	0,43	0,78	1,27	ATS01C1	Altos
50208843	ATS	TF	1064136	96139	19/01/20 23 14:14	19/01/202 3 16:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	516	286	1,02	0,47	0,33	1,82	ATS01C2	Altos
50210324	ATS	TF	1064297	97620	19/01/20 23 14:53	19/01/202 3 19:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	329	70	0,02	0,77	3,93	4,72	ATS01C2	Altos
50211107	TBC	TF	1048465	98403	19/01/20 23 19:09	19/01/202 3 21:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	23	9	0,02	0,17	2,33	2,52	TBC01K1	Altos
50212338	ATS	CH	1064688	99634	20/01/20 23 05:40	20/01/202 3 07:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1695	852	1,07	0,42	0,5	1,98	ATS01C2	Altos
50212454	ATS	CH	1064437	99750	20/01/20 23 07:00	20/01/202 3 14:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	390	54	6,2	0,48	0,53	7,22	ATS01C4	Altos
50213373	ATS	TF	1064297	100669	20/01/20 23 07:15	20/01/202 3 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	657	70	7,02	2,37	0	9,38	ATS01C2	Altos
50214388	ATS	CH	1409667	101684	20/01/20 23 08:30	20/01/202 3 15:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	173	26	5,77	0,88	0	6,65	ATS01C2	Altos
50216816	TBC	TF	1048465	104112	20/01/20 23 09:28	21/01/202 3 05:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	180	9	16,22	0,93	2,87	20,02	TBC01K1	Altos
50215783	ATS	CH	1409667	103079	20/01/20 23 13:25	20/01/202 3 18:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	112	22	3,82	0,78	0,68	5,28	ATS01C2	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50216197	ATS	TF	1064297	103493	20/01/20 23 17:36	20/01/202 3 19:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	140	70	0,92	1,08	0	2	ATS01C2	Altos
50217111	TBC	TF	1049320	104407	20/01/20 23 22:50	20/01/202 3 23:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	1	1	0	1	0,13	1,13	TBC01K1	Altos
50175107	BOL	CH	1265119	62408	13/01/20 23 07:48	14/01/202 3 18:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	243	7	25,98	5,2	3,47	34,65	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
50171009	BOL	CH	1265261	58310	13/01/20 23 12:43	13/01/202 3 14:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	606	377	0,05	0,73	0,83	1,62	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50188438	BOL	TF	1265174	75737	16/01/20 23 13:39	16/01/202 3 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	262	183	0,98	0,45	0	1,43	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50197014	BOL	TF	1265174	84310	17/01/20 23 21:22	17/01/202 3 22:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	202	183	0,47	0,17	0,48	1,12	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50202553	BOL	CH	1427069	89849	18/01/20 23 16:44	19/01/202 3 16:09	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	9938	1391	19,27	3,55	0,6	23,42	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50168828	AM E	CH	1055744	56129	13/01/20 23 05:50	13/01/202 3 11:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	68	12	4,67	0,83	0,18	5,68	AME01N 2	Amarante
50168830	AM E	TF	1055783	56131	13/01/20 23 07:01	13/01/202 3 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	29	15	1,3	0,43	0,23	1,97	AME01N 2	Amarante
50169303	AM E	TF	1055529	56604	13/01/20 23 08:26	13/01/202 3 11:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	230	66	3,08	0,2	0,2	3,48	AME01N 2	Amarante
50170097	AM E	TF	1055552	57398	13/01/20 23 08:57	13/01/202 3 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	132	34	2,98	0,25	0,65	3,88	AME01N 2	Amarante
50172224	AM E	TF	1062679	59525	13/01/20 23 18:38	13/01/202 3 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMAD OR	394	242	0,03	0,92	0,67	1,62	AME01N 1	Amarante
50175045	AM E	TF	1055609	62346	14/01/20 23 08:03	17/01/202 3 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	402	5	0,02	0,2	80,23	80,45	AME01N 2	Amarante
50175258	AM E	CH	1055788	62559	14/01/20 23 08:22	14/01/202 3 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2177	309	6,17	0,57	0,32	7,05	AME01N 2	Amarante
50174966	AM E	CH	1055597	62267	14/01/20 23 08:48	14/01/202 3 10:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	289	170	0,72	0,82	0,15	1,68	AME01N 2	Amarante
50175028	BRG	CH	1405452	62329	14/01/20 23 09:05	14/01/202 3 16:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1282	180	6,35	0,48	0,28	7,12	BRG01C 1	Amarante
50175347	AM E	CH	1062711	62648	14/01/20 23 09:42	14/01/202 3 14:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	100	21	4,37	0,13	0,25	4,75	AME01N 1	Amarante

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50178668	AM E	TF	1062682	65967	14/01/2023 16:56	14/01/2023 21:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	539	133	3,25	0,13	0,68	4,07	AME01N1	Amarante
50177805	AM E	CH	1055815	65106	14/01/2023 17:00	14/01/2023 18:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2025	1087	0,15	0,65	1,07	1,87	AME01N2	Amarante
50177451	AM E	TF	1062644	64752	14/01/2023 17:11	14/01/2023 19:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	253	134	0,28	0,83	0,77	1,88	AME01N1	Amarante
50177789	AM E	CH	1055800	65090	14/01/2023 17:15	14/01/2023 21:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	777	174	3,48	0,53	0,45	4,47	AME01N2	Amarante
50178636	AM E	TF	1062654	65935	14/01/2023 17:29	14/01/2023 21:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	452	110	3,35	0,12	0,65	4,12	AME01N1	Amarante
50177724	AM E	TF	1062658	65025	14/01/2023 17:33	14/01/2023 20:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	753	238	2,7	0,23	0,23	3,17	AME01N1	Amarante
50178033	AM E	CH	1055748	65334	14/01/2023 17:39	14/01/2023 22:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	402	85	4,08	0,32	0,32	4,72	AME01N2	Amarante
50177857	AM E	TF	1062751	65158	14/01/2023 18:14	17/01/2023 12:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	928	14	0,02	0,75	65,5	66,27	AME01N1	Amarante
50178417	AM E	TF	1055844	65718	14/01/2023 19:19	14/01/2023 20:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	125	88	1,02	0,15	0,25	1,42	AME01N2	Amarante
50180116	AM E	CH	1401446	67415	15/01/2023 06:33	15/01/2023 10:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	3082	879	2,62	0,7	0,2	3,52	AME01N2	Amarante
50181032	AM E	CH	1055815	68331	15/01/2023 07:48	15/01/2023 10:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1111	419	0,45	0,83	1,37	2,65	AME01N2	Amarante
50182018	AM E	CH	1055748	69317	15/01/2023 10:50	17/01/2023 11:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4094	85	0,02	0,68	47,47	48,17	AME01N2	Amarante
50182890	AM E	TF	1055844	70189	15/01/2023 12:48	15/01/2023 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	413	88	0,02	0,6	4,08	4,7	AME01N2	Amarante
50183490	AM E	TF	1055662	70789	15/01/2023 16:08	16/01/2023 15:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	207	9	22,52	0,23	0,23	22,98	AME01N2	Amarante
50185958	AM E	TF	1055553	73257	15/01/2023 20:48	16/01/2023 17:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	295	14	12,5	0,28	8,32	21,1	AME01N2	Amarante
50186525	SPP	CH	1068864	73824	16/01/2023 08:05	16/01/2023 15:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1216	155	7,18	0,33	0,33	7,85	SPP01C5	Amarante
50187288	AM E	CH	1055800	74587	16/01/2023 10:15	16/01/2023 17:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1536	201	6,28	0,43	0,92	7,63	AME01N2	Amarante
50187320	AM E	TF	1062637	74619	16/01/2023 10:20	16/01/2023 15:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	72	15	3,85	0,93	0	4,78	AME01N1	Amarante

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50182776	AM E	CH	1055788	70075	16/01/2023 14:10	17/01/2023 09:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	6008	309	18	0,83	0,6	19,43	AME01N2	Amarante
50189208	AM E	TF	1055719	76507	16/01/2023 16:00	16/01/2023 17:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	8	6	0,22	0,62	0,55	1,38	AME01N2	Amarante
50193718	AM E	TF	1055529	81014	17/01/2023 14:22	17/01/2023 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	204	66	1,33	1,23	0,53	3,1	AME01N2	Amarante
50194229	AM E	TF	1055662	81525	17/01/2023 16:31	17/01/2023 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	24	9	1,4	0,17	1,1	2,67	AME01N2	Amarante
50201453	AM E	TF	1062751	88749	18/01/2023 14:29	18/01/2023 18:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	63	14	1,08	0,42	2,98	4,48	AME01N1	Amarante
50202698	AM E	CH	1055788	89994	18/01/2023 15:53	18/01/2023 17:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	431	309	0	0,15	1,23	1,38	AME01N2	Amarante
50206408	AM E	CH	1055507	93704	19/01/2023 09:08	19/01/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2304	1289	0,55	0,8	0,43	1,78	AME01N2	Amarante
50206858	AM E	TF	1055552	94154	19/01/2023 09:08	19/01/2023 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	197	34	4,83	0,43	0,52	5,78	AME01N2	Amarante
50208880	AM E	CH	1055748	96176	19/01/2023 11:38	19/01/2023 14:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	257	85	0,02	0,85	2,17	3,03	AME01N2	Amarante
50211166	AM E	TF	1055552	98462	19/01/2023 19:16	19/01/2023 21:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	86	34	0,02	0,72	1,82	2,55	AME01N2	Amarante
50213343	AM E	TF	1055846	100639	20/01/2023 09:02	20/01/2023 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	288	86	2,28	0,38	0,7	3,37	AME01N2	Amarante
50182639	SPP	TF	1069666	69938	15/01/2023 11:09	15/01/2023 14:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	851	34	3,02	0,15	0,15	3,32	SPP01C5	Angical do Piauí
50184278	SPP	TF	1068888	71577	15/01/2023 18:45	15/01/2023 21:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	597	204	2,08	0,3	0,53	2,92	SPP01C5	Angical do Piauí
50184352	SPP	CH	1388871	71651	15/01/2023 19:06	17/01/2023 16:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	7740	171	44,28	0,6	0,38	45,27	SPP01C5	Angical do Piauí
50188247	SPP	TF	1068632	75546	16/01/2023 10:36	16/01/2023 15:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	124	24	3,55	1,62	0	5,17	SPP01C5	Angical do Piauí
50188307	SPP	CH	1069336	75606	16/01/2023 13:09	16/01/2023 16:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	20	7	1,18	1,52	0,18	2,88	SPP01C5	Angical do Piauí
50192000	SPP	CH	1068864	79296	17/01/2023 07:59	17/01/2023 09:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	159	155	0,45	0,48	0,08	1,02	SPP01C5	Angical do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50193448	SPP	TF	1417435	80744	17/01/20 23 12:16	17/01/202 3 14:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	496	276	0,93	0,7	0,17	1,8	SPP01C5	Angical do Piauí
50193749	SPP	CH	1069322	81045	17/01/20 23 14:20	17/01/202 3 18:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1103	289	0,35	1,08	2,4	3,83	SPP01C5	Angical do Piauí
50199576	SPP	CH	1069322	86872	18/01/20 23 08:16	18/01/202 3 17:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2707	299	7,43	0,43	1,18	9,05	SPP01C5	Angical do Piauí
50202301	SPP	CH	1069428	89597	18/01/20 23 15:41	18/01/202 3 18:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5143	1795	0,12	0,9	1,85	2,87	SPP01C5	Angical do Piauí
50214559	SPP	CH	1069322	101855	20/01/20 23 08:15	20/01/202 3 15:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2253	299	6,75	0,78	0	7,53	SPP01C5	Angical do Piauí
50216492	SPP	CH	1393483	103788	20/01/20 23 19:15	22/01/202 3 10:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1023	26	36,57	1,7	1,07	39,33	SPP01C5	Angical do Piauí
50177627	AAD	TF	1377794	64928	14/01/20 23 17:42	14/01/202 3 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	57	39	0,2	1,27	0	1,47	AAD01C 1	Antônio Almeida
50184837	AAD	CH	1377772	72136	15/01/20 23 10:15	15/01/202 3 21:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	66	6	0,18	4,42	6,38	10,98	AAD01C 1	Antônio Almeida
50193394	AAD	CH	1315741	80690	17/01/20 23 17:21	17/01/202 3 20:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	95	31	0,9	2,1	0,08	3,08	AAD01C 1	Antônio Almeida
50172310	VAL	TF	1291940	59611	13/01/20 23 19:11	13/01/202 3 22:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	250	67	2,98	0,65	0,1	3,73	VAL01C1	Aroazes
50172636	VAL	TF	1291467	59937	13/01/20 23 20:10	13/01/202 3 22:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	497	250	1,15	0,33	0,5	1,98	VAL01C1	Aroazes
50177052	NO T	CH	1291310	64353	14/01/20 23 14:43	14/01/202 3 18:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	942	252	2,93	0,8	0	3,73	NOT01C 2	Aroazes
50194693	VAL	TF	1291749	81989	17/01/20 23 17:43	17/01/202 3 22:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	907	115	4,12	0,17	0,52	4,8	VAL01C1	Aroazes
50179080	PCS	TF	1294740	66379	14/01/20 23 19:07	14/01/202 3 23:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	33	8	0,3	0,92	2,87	4,08	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
50171439	NZR	TF	1349363	58740	13/01/20 23 15:46	13/01/202 3 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5	6	0,27	0,28	0,22	0,77	NZR01C2	Arraial
50173157	NZR	TF	1349531	60458	13/01/20 23 19:41	13/01/202 3 23:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	833	224	0,58	2,27	0,88	3,73	NZR01C3	Arraial
50182556	NZR	TF	1349017	69855	15/01/20 23 13:31	15/01/202 3 18:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	805	166	4,15	0,33	0,37	4,85	NZR01C3	Arraial
50201636	NZR	TF	1349342	88932	18/01/20 23 06:01	19/01/202 3 17:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	142	4	33,62	1,9	0	35,52	NZR01C2	Arraial

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50193395	SM T	CH	1075275	80691	17/01/20 23 10:01	17/01/202 3 16:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2495	391	4,92	1,35	0,12	6,38	SMT09F 4	Assunção do Piauí
50194225	SM T	TF	1075231	81521	17/01/20 23 16:33	18/01/202 3 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1081	60	15,5	2,25	0,27	18,02	SMT09F 4	Assunção do Piauí
50206365	SM T	TF	1075251	93661	19/01/20 23 07:51	20/01/202 3 08:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	2362	96	24,15	0,17	0,3	24,62	SMT09F 4	Assunção do Piauí
50208526	SM T	CH	1075275	95822	19/01/20 23 13:03	19/01/202 3 14:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	719	378	0	0,35	1,55	1,9	SMT09F 4	Assunção do Piauí
50169449	BGR	CH	1315465	56750	13/01/20 23 08:38	13/01/202 3 09:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	75	210	0,05	0,17	0,15	0,37	BGR01C 2	Baixa Grande do Ribeiro
50171512	BGR	TF	1315662	58813	13/01/20 23 16:13	13/01/202 3 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	13	16	0,17	0,38	0,27	0,82	BGR01C 2	Baixa Grande do Ribeiro
50180139	BGR	CH	1315514	67438	15/01/20 23 06:57	15/01/202 3 10:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1332	384	2,83	0,63	0	3,47	BGR01C 1	Baixa Grande do Ribeiro
50181497	BGR	CH	1376749	68796	15/01/20 23 06:59	15/01/202 3 19:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	50	4	9,5	2,92	0	12,42	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
50181791	UR D	CH	1371030	69090	15/01/20 23 10:03	15/01/202 3 18:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3161	398	1	2,45	4,5	7,95	URD09W 3	Baixa Grande do Ribeiro
50188505	BGR	CH	1376749	75804	16/01/20 23 07:47	16/01/202 3 13:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	24	4	5,45	0,5	0,17	6,12	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
50187936	BGR	AL	1376630	75235	16/01/20 23 11:44	16/01/202 3 11:59	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	79	327	0,03	0,12	0,1	0,25	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
50188236	BGR	AL	1373418	75535	16/01/20 23 12:45	16/01/202 3 15:25	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2033	864	0,55	0,68	1,43	2,67	BGR01C 1	Baixa Grande do Ribeiro
50170103	NO T	TF	1292868	57404	13/01/20 23 11:02	13/01/202 3 13:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	652	300	1,13	0,63	0,42	2,18	NOT01C 1	Barra D'Alcântar a
50172260	NO T	TF	1292134	59561	13/01/20 23 18:42	13/01/202 3 22:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	533	147	1,05	0,3	2,27	3,62	NOT01C 1	Barra D'Alcântar a
50172321	NO T	TF	1292883	59622	13/01/20 23 18:48	13/01/202 3 23:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	594	123	3,53	0,33	0,97	4,83	NOT01C 1	Barra D'Alcântar a
50168577	ETA	CH	1232754	55878	13/01/20 23 06:00	13/01/202 3 10:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	113	28	2,6	0,73	0,72	4,05	ETA01C2	Barras
50168597	ETA	CH	1232257	55898	13/01/20 23 06:09	13/01/202 3 15:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	418	46	8,15	0,87	0,07	9,08	ETA01C2	Barras
50167131	BAS	CH	1074557	54432	13/01/20 23 06:52	13/01/202 3 13:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1637	250	0	5	1,55	6,55	BAS01C4	Barras

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50169393	BAS	CH	1074934	56694	13/01/20 23 07:24	13/01/202 3 09:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	296	167	0,02	0,52	1,23	1,77	BAS01C3	Barras
50168933	BAS	CH	1225081	56234	13/01/20 23 07:26	13/01/202 3 09:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	853	471	1,37	0,28	0,18	1,83	BAS01C2	Barras
50169391	BAS	TF	1074535	56692	13/01/20 23 07:31	13/01/202 3 10:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	119	40	0	2,17	0,82	2,98	BAS01C3	Barras
50166511	BAS	CH	1225165	53812	13/01/20 23 08:19	13/01/202 3 14:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	526	82	6,1	0,15	0,17	6,42	BAS01C1	Barras
50169648	BAS	CH	1074541	56949	13/01/20 23 10:05	13/01/202 3 16:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1534	239	5,2	0,62	0,62	6,43	BAS01C4	Barras
50170122	BAS	CH	1225303	57423	13/01/20 23 10:15	13/01/202 3 12:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	2004	1046	0,93	0,25	0,73	1,92	BAS01C2	Barras
50171035	BAS	CH	1225273	58336	13/01/20 23 10:16	13/01/202 3 17:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	484	64	0,07	5,58	1,92	7,57	BAS01C2	Barras
50171770	BAS	CH	1074945	59071	13/01/20 23 10:16	13/01/202 3 13:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	205	62	2,37	0,37	0,58	3,32	BAS01C3	Barras
50171150	BAS	TF	1225773	58451	13/01/20 23 12:29	14/01/202 3 07:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	252	13	18,42	0,98	0	19,4	BAS01C2	Barras
50171184	BAS	CH	1074728	58485	13/01/20 23 13:45	13/01/202 3 16:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1351	421	1,35	0,92	0,95	3,22	BAS01C3	Barras
50171005	BAS	CH	1225450	58306	13/01/20 23 14:17	13/01/202 3 16:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	893	478	0,58	0,55	0,73	1,87	BAS01C2	Barras
50172084	BAS	TF	1225389	59385	13/01/20 23 18:00	14/01/202 3 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	300	18	15,82	0,67	0,2	16,68	BAS01C2	Barras
50174393	BAS	CH	1225429	61694	14/01/20 23 07:36	14/01/202 3 10:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	11	4	1,58	0,73	0,35	2,67	BAS01C2	Barras
50175914	BAS	TF	1074840	63215	14/01/20 23 12:44	14/01/202 3 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	88	22	1,43	1,22	1,33	3,98	BAS01C4	Barras
50178686	BAS	CH	1367371	65985	14/01/20 23 19:28	14/01/202 3 21:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3177	1648	0,62	0,85	0,47	1,93	BAS01C3	Barras
50178693	BAS	TF	1075002	65992	14/01/20 23 19:46	14/01/202 3 20:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	38	34	0,15	0,58	0,4	1,13	BAS01C4	Barras
50180689	BAS	TF	1074535	67988	15/01/20 23 05:35	15/01/202 3 09:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	151	40	2,35	1,22	0,22	3,78	BAS01C3	Barras
50180324	BAS	TF	1225458	67623	15/01/20 23 07:04	15/01/202 3 10:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	104	28	2,23	0,45	1,03	3,72	BAS01C2	Barras
50180741	CBC	CH	1393616	68040	15/01/20 23 07:17	15/01/202 3 16:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	174	18	0	9,25	0,43	9,68	CBC01C2	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50182224	BAS	TF	1225709	69523	15/01/20 23 09:47	15/01/202 3 16:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	73	11	5,32	1,3	0	6,62	BAS01C2	Barras
50182474	BAS	TF	1225299	69773	15/01/20 23 13:11	15/01/202 3 17:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	48	11	3,67	0,57	0,13	4,37	BAS01C2	Barras
50185951	BAS	CH	1074640	73250	15/01/20 23 19:28	15/01/202 3 20:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	476	503	0,23	0,18	0,53	0,95	BAS01C4	Barras
50184839	BAS	CH	1074728	72138	16/01/20 23 05:47	16/01/202 3 09:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1628	420	1,92	0,25	1,72	3,88	BAS01C3	Barras
50184434	BAS	TF	1074844	71733	16/01/20 23 08:05	16/01/202 3 13:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	155	31	0,02	5	0	5,02	BAS01C3	Barras
50187189	BAS	TF	1225365	74488	16/01/20 23 09:50	16/01/202 3 16:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2250	334	4,73	1,95	0,05	6,73	BAS01C1	Barras
50187837	BAS	TF	1074641	75136	16/01/20 23 10:15	16/01/202 3 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	149	21	3,62	1,88	1,57	7,07	BAS01C4	Barras
50191324	BAS	CH	1074959	78622	17/01/20 23 04:48	17/01/202 3 06:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	322	271	0	0,37	0,83	1,2	BAS01C4	Barras
50191533	BAS	CH	1225081	78831	17/01/20 23 06:10	17/01/202 3 11:06	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	SEM SUBCAUSA	2043	415	2,22	0,45	2,27	4,93	BAS01C2	Barras
50188833	BAS	CH	1225303	76132	17/01/20 23 09:18	17/01/202 3 12:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2207	777	0,82	0,85	1,18	2,85	BAS01C2	Barras
50197973	BAS	CH	1430740	85269	18/01/20 23 06:09	18/01/202 3 08:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2444	1035	0,28	0,18	1,9	2,37	BAS01C2	Barras
50199626	BAS	CH	1074734	86922	18/01/20 23 06:45	18/01/202 3 11:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	815	179	4,28	0,27	0	4,55	BAS01C3	Barras
50198561	BAS	CH	1225165	85857	18/01/20 23 06:51	18/01/202 3 13:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	570	82	1,03	3,13	2,77	6,93	BAS01C1	Barras
50197103	ETA	CH	1232495	84399	18/01/20 23 07:33	18/01/202 3 17:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3112	318	0	0,12	9,67	9,78	ETA01C2	Barras
50199129	BAS	CH	1074477	86425	18/01/20 23 08:25	18/01/202 3 13:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	182	37	0	4,62	0,32	4,93	BAS01C4	Barras
50201949	BAS	CH	1225165	89245	18/01/20 23 14:17	18/01/202 3 19:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	420	82	0,47	1,1	3,55	5,12	BAS01C1	Barras
50202837	BAS	CH	1074954	90133	18/01/20 23 17:16	19/01/202 3 08:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2762	187	12,68	1,1	0,98	14,77	BAS01C4	Barras
50204316	BAS	CH	1074728	91612	19/01/20 23 07:17	19/01/202 3 08:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	430	420	0,25	0,48	0,28	1,02	BAS01C3	Barras
50202893	MT O	CH	1388591	90189	19/01/20 23 07:42	19/01/202 3 13:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1247	212	4,4	1,48	0	5,88	MTO01C 3	Barras
50208563	BAS	TF	1225610	95859	19/01/20 23 12:56	19/01/202 3 15:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	754	291	0,32	0,8	1,48	2,6	BAS01C2	Barras
50209326	BAS	CH	1225457	96622	19/01/20 23 14:03	19/01/202 3 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	734	194	3,03	0,55	0,2	3,78	BAS01C2	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50211068	BAS	CH	1225737	98364	19/01/20 23 21:10	19/01/202 3 22:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	325	347	0,52	0,33	0,08	0,93	BAS01C2	Barras
50211123	BAS	CH	1430740	98419	20/01/20 23 06:21	20/01/202 3 07:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1115	1035	0,6	0,13	0,35	1,08	BAS01C2	Barras
50212319	BAS	TF	1225247	99615	20/01/20 23 06:24	20/01/202 3 08:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	8	4	0,02	0,92	1,08	2,02	BAS01C2	Barras
50209505	BAS	TF	1225610	96801	20/01/20 23 07:25	20/01/202 3 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	827	254	1,25	1,57	0,45	3,27	BAS01C2	Barras
50215203	BAS	CH	1074507	102499	20/01/20 23 11:40	20/01/202 3 15:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	681	167	0,45	2,8	0,83	4,08	BAS01C3	Barras
50169970	SPP	CH	1423907	57271	13/01/20 23 08:18	13/01/202 3 11:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1008	348	2,32	0,25	0,33	2,9	SPP01C3	Barro Duro
50174789	SPP	TF	1320126	62090	14/01/20 23 08:41	14/01/202 3 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3	3	0,07	0,58	0,33	0,98	SPP01C3	Barro Duro
50186287	SPP	TF	1320156	73586	16/01/20 23 06:46	16/01/202 3 09:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	17	6	1,87	0,18	0,77	2,82	SPP01C3	Barro Duro
50186312	SPP	CH	1363856	73611	16/01/20 23 07:33	16/01/202 3 12:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	246	49	1,38	0,25	3,4	5,03	SPP01C3	Barro Duro
50188814	SPP	CH	1363856	76113	16/01/20 23 14:29	16/01/202 3 17:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	154	49	0	0,18	2,97	3,15	SPP01C3	Barro Duro
50177437	SPP	CH	1363856	64738	17/01/20 23 07:50	17/01/202 3 12:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	238	49	0,42	0,25	4,2	4,87	SPP01C3	Barro Duro
50193314	SPP	CH	1363856	80610	17/01/20 23 12:58	17/01/202 3 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	230	49	2,28	0,2	2,22	4,7	SPP01C3	Barro Duro
50214460	SPP	TF	1363855	101756	20/01/20 23 12:07	20/01/202 3 16:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	20	5	2,78	0,72	0,47	3,97	SPP01C3	Barro Duro
50175346	PCA	CH	1396415	62647	14/01/20 23 10:13	14/01/202 3 16:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	263	43	4,95	1,17	0	6,12	PCA01C2	Batalha
50176166	PCA	CH	1254719	63467	14/01/20 23 13:29	14/01/202 3 17:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	262	61	2,93	0,78	0,57	4,28	PCA01C1	Batalha
50178851	ETA	CH	1227455	66150	14/01/20 23 19:34	14/01/202 3 21:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	772	384	0,6	0,92	0,5	2,02	ETA01C3	Batalha
50178600	PCA	TF	1228378	65899	14/01/20 23 20:09	14/01/202 3 21:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	221	128	1,22	0,5	0,02	1,73	PCA01C1	Batalha
50178747	PCA	TF	1228383	66046	14/01/20 23 20:35	14/01/202 3 22:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	303	190	1,28	0,15	0,17	1,6	PCA01C1	Batalha
50179803	PCA	CH	1406999	67102	15/01/20 23 04:51	15/01/202 3 09:30	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	6189	6466	0,77	0,2	3,68	4,65	PCA01C1	Batalha

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50180450	PCA	CH	1227597	67749	15/01/20 23 07:03	15/01/202 3 11:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1493	308	4,32	0,48	0,05	4,85	PCA01C1	Batalha
50180816	PCA	CH	1390749	68115	15/01/20 23 07:57	15/01/202 3 13:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2165	390	3,95	1,6	0	5,55	PCA01C2	Batalha
50180860	PCA	CH	1228829	68159	15/01/20 23 08:41	15/01/202 3 15:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	153	21	6,87	0,43	0	7,3	PCA01C1	Batalha
50181346	PRI	CH	1255163	68645	15/01/20 23 09:20	15/01/202 3 15:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1315	207	0	3,52	2,83	6,35	PRI01Y2	Batalha
50181541	PRI	CH	1254698	68840	15/01/20 23 10:03	15/01/202 3 12:01	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	400	205	0,22	0,58	1,17	1,97	PRI01Y2	Batalha
50181799	PCA	CH	1227799	69098	15/01/20 23 10:13	16/01/202 3 08:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	44	2	21,9	0,35	0	22,25	PCA01C1	Batalha
50183204	PCA	CH	1228297	70503	15/01/20 23 10:14	15/01/202 3 17:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	779	108	5,93	1,15	0,13	7,22	PCA01C1	Batalha
50182449	PCA	TF	1228218	69748	15/01/20 23 12:12	15/01/202 3 15:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1102	333	2,12	0,1	1,1	3,32	PCA01C1	Batalha
50183340	PCA	CH	1228804	70639	15/01/20 23 13:51	15/01/202 3 18:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	354	82	3,48	0,5	0,33	4,32	PCA01C1	Batalha
50183605	ETA	TF	1228334	70904	15/01/20 23 16:49	16/01/202 3 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	19	1	17,65	0,87	0	18,52	ETA01C3	Batalha
50184468	PCA	TF	1228494	71767	15/01/20 23 19:31	16/01/202 3 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	74	5	14,12	0,67	0	14,78	PCA01C1	Batalha
50184553	PCA	TF	1228805	71852	15/01/20 23 20:00	16/01/202 3 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	131	10	12,68	0,4	0	13,08	PCA01C1	Batalha
50188341	PRI	TF	1255165	75640	16/01/20 23 12:09	16/01/202 3 15:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	295	89	2,38	0,62	0,32	3,32	PRI01Y2	Batalha
50188229	PRI	TF	1254911	75528	16/01/20 23 12:29	16/01/202 3 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	123	39	2,68	0,33	0,13	3,15	PRI01Y2	Batalha
50191681	PCA	TF	1227800	78979	17/01/20 23 07:35	17/01/202 3 09:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	2	1	0,5	1,72	0	2,22	PCA01C1	Batalha
50198765	PRI	CH	1255164	86061	18/01/20 23 08:31	18/01/202 3 10:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	502	207	0	1,58	0,85	2,43	PRI01Y2	Batalha
50191796	ETA	TF	1227544	79092	18/01/20 23 08:37	18/01/202 3 09:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	13	20	0,05	0,22	0,37	0,63	ETA01C3	Batalha
50199718	PCA	CH	1227587	87014	18/01/20 23 09:34	18/01/202 3 14:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	21	4	4,72	0,45	0	5,17	PCA01C1	Batalha
50200803	PCA	TF	1247335	88099	18/01/20 23 12:31	18/01/202 3 17:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	112	22	3,77	1,32	0	5,08	PCA01C2	Batalha
50201720	PCA	CH	1396415	89016	18/01/20 23 15:07	18/01/202 3 18:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	134	43	0,87	0,8	1,47	3,13	PCA01C2	Batalha

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50202000	PCA	CH	1228804	89296	18/01/20 23 15:21	18/01/202 3 18:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	255	82	2,35	0,77	0	3,12	PCA01C1	Batalha
50202537	ETA	CH	1227513	89833	18/01/20 23 16:24	18/01/202 3 22:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	192	30	5,07	1,33	0	6,4	ETA01C3	Batalha
50202823	PCA	TF	1247752	90119	18/01/20 23 17:02	19/01/202 3 15:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	953	43	21,17	0,98	0	22,15	PCA01C2	Batalha
50207848	PRI	TF	1254626	95144	19/01/20 23 11:39	19/01/202 3 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	211	27	6,72	0,28	0,83	7,83	PRI01Y2	Batalha
50168693	SP M	CH	1334544	55994	13/01/20 23 06:22	13/01/202 3 09:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	838	314	2,43	0,17	0,08	2,68	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
50168708	SP M	TF	1426533	56009	13/01/20 23 06:38	13/01/202 3 08:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	43	22	1,15	0,25	0,57	1,97	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
50170620	SP M	TF	1334281	57921	13/01/20 23 11:52	13/01/202 3 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	411	95	0	4	0,33	4,33	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
50175979	SP M	CH	1334544	63280	14/01/20 23 08:17	14/01/202 3 17:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	3000	318	9,25	0,15	0,03	9,43	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
50174484	JAC	TF	1359021	61785	14/01/20 23 07:36	14/01/202 3 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	228	86	1,57	0,52	0,57	2,65	JAC01C2	Belém do Piauí
50200916	JAC	CH	1359952	88212	18/01/20 23 12:44	18/01/202 3 14:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	248	161	0,47	0,95	0,13	1,55	JAC01C2	Belém do Piauí
50169769	ALG	TF	1061190	57070	13/01/20 23 09:04	13/01/202 3 14:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	119	22	3,83	1,35	0,25	5,43	ALG01N1	Beneditinos
50171852	ALG	CH	1060529	59153	14/01/20 23 15:26	14/01/202 3 18:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	338	121	1,58	0,78	0,43	2,8	ALG01N1	Beneditinos
50186036	ALG	CH	1367318	73335	16/01/20 23 06:55	16/01/202 3 21:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	170	12	13,75	0,12	0,32	14,18	ALG01N1	Beneditinos
50186347	ALG	CH	1061876	73646	16/01/20 23 07:19	16/01/202 3 10:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	809	300	0,85	1,22	0,63	2,7	ALG01N1	Beneditinos
50187585	ALG	CH	1060906	74884	16/01/20 23 10:38	16/01/202 3 17:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	576	90	4,28	2,12	0	6,4	ALG01N1	Beneditinos
50188393	ALG	CH	1061463	75692	17/01/20 23 07:21	17/01/202 3 10:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	390	125	1,37	1,55	0,2	3,12	ALG01N1	Beneditinos
50207129	ALG	CH	1060713	94425	19/01/20 23 09:46	19/01/202 3 17:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1287	175	6,17	1,18	0	7,35	ALG01N1	Beneditinos
50213195	ALG	CH	1061894	100491	20/01/20 23 07:59	20/01/202 3 12:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2028	455	0	4,03	0,42	4,45	ALG01N1	Beneditinos
50213814	ALG	CH	1392898	101110	20/01/20 23 08:13	20/01/202 3 15:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	744	106	0,05	1,08	5,9	7,03	ALG01N1	Beneditinos
50215581	ALG	TF	1061269	102877	20/01/20 23 15:25	21/01/202 3 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	372	9	19,87	0,55	0	20,42	ALG01N1	Beneditinos

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50177128	BRL	CH	1378399	64429	14/01/20 23 16:20	15/01/202 3 17:16	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	3131	1839	0,37	0,98	23,58	24,93	BRL01C1	Bertolínia
50189214	BRL	TF	1330373	76513	16/01/20 23 14:26	16/01/202 3 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	22	11	1,55	0,43	0	1,98	BRL01C1	Bertolínia
50199335	BRL	TF	1331246	86631	18/01/20 23 08:46	20/01/202 3 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	49	1	46,63	0,98	1,03	48,65	BRL01C2	Bertolínia
50170573	PAL	TF	1401538	57874	13/01/20 23 12:24	13/01/202 3 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	17	5	2,22	0,7	0,47	3,38	PAL01C3	Betânia do Piauí
50170810	CBC	CH	1408385	58111	13/01/20 23 07:59	13/01/202 3 14:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	97	14	0,57	4,88	1,47	6,92	CBC01C2	Boa Hora
50174435	CBC	TF	1075349	61736	14/01/20 23 06:28	14/01/202 3 09:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1061	305	1,75	1,08	0,63	3,47	CBC01C2	Boa Hora
50181694	CBC	CH	1075686	68993	15/01/20 23 09:18	15/01/202 3 18:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	986	113	7,67	0,1	0,97	8,73	CBC01C2	Boa Hora
50188830	CBC	CH	1417401	76129	16/01/20 23 08:45	16/01/202 3 17:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	576	66	7,32	1,42	0	8,73	CBC01C2	Boa Hora
50194519	CBC	TF	1075683	81815	17/01/20 23 17:12	17/01/202 3 20:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	99	34	1,97	0,72	0,23	2,92	CBC01C2	Boa Hora
50194978	JUN	TF	1297279	82274	17/01/20 23 18:31	18/01/202 3 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	251	11	21,82	0,4	0,6	22,82	JUN01M 6	Bocaina
50202591	STL	TF	1315830	89887	18/01/20 23 15:58	18/01/202 3 17:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	119	81	0,7	0,68	0,08	1,47	STL01C1	Bocaina
50169261	BOJ	TF	1263979	56562	13/01/20 23 08:23	13/01/202 3 09:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	573	388	1,15	0,17	0,17	1,48	BOJ01C1	Bom Jesus
50186029	BOJ	CH	1409822	73328	16/01/20 23 06:41	16/01/202 3 09:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1257	427	1,18	0,45	1,3	2,93	BOJ01C3	Bom Jesus
50194579	BOJ	TF	1264397	81875	17/01/20 23 17:42	17/01/202 3 20:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	282	96	1,25	1,68	0	2,93	BOJ01C2	Bom Jesus
50197463	BOJ	TF	1264084	84759	18/01/20 23 00:17	18/01/202 3 01:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	539	425	0	0,55	0,73	1,28	BOJ01C3	Bom Jesus
50197985	BOJ	TF	1264084	85281	18/01/20 23 02:41	18/01/202 3 03:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	572	482	0,53	0,33	0,33	1,2	BOJ01C3	Bom Jesus
50204436	BOJ	TF	1263944	91732	18/01/20 23 21:11	19/01/202 3 01:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1633	410	0	3,48	0,5	3,98	BOJ01C3	Bom Jesus

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50204501	BOJ	TF	1398283	91797	18/01/20 23 21:39	18/01/202 3 22:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	75	91	0,28	0,15	0,4	0,83	BOJ01C3	Bom Jesus
50183580	PAD	CH	1199993	70879	15/01/20 23 16:43	15/01/202 3 18:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	15	9	0,42	0,68	0,55	1,65	PAD01P 8	Bom Princípio do Piauí
50189212	TBL	CH	1213872	76511	16/01/20 23 15:27	16/01/202 3 18:22	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	3123	1073	2,02	0,32	0,58	2,92	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
50181047	CP M	TF	1261690	68346	15/01/20 23 08:23	15/01/202 3 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	46	8	4,63	0,78	0,28	5,7	CPM01C 4	Boqueirão do Piauí
50182249	CP M	TF	1261383	69548	15/01/20 23 09:27	15/01/202 3 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	32	11	1,33	0,23	1,32	2,88	CPM01C 4	Boqueirão do Piauí
50194870	CP M	TF	1261680	82166	17/01/20 23 18:02	18/01/202 3 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2262	94	19,9	1,07	3,08	24,05	CPM01C 4	Boqueirão do Piauí
50218114	CP M	CH	1261899	105410	20/01/20 23 18:56	21/01/202 3 09:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	854	59	13,1	0,78	0,6	14,48	CPM01C 4	Boqueirão do Piauí
50174356	PRI	TF	1388392	61657	14/01/20 23 06:50	14/01/202 3 10:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	11	3	2,68	1	0,02	3,7	PRI01Y3	Brasileira
50181143	PRI	CH	1389750	68442	15/01/20 23 06:46	15/01/202 3 12:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1686	304	4,93	0,62	0	5,55	PRI01Y3	Brasileira
50183228	PCA	TF	1255044	70527	15/01/20 23 15:24	15/01/202 3 18:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	999	304	0,73	0,18	2,38	3,3	PCA01C5	Brasileira
50184018	PRI	TF	1073698	71317	15/01/20 23 17:24	15/01/202 3 19:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	49	23	1,65	0,5	0	2,15	PRI01Y3	Brasileira
50183877	PRI	TF	1073773	71176	15/01/20 23 17:37	17/01/202 3 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	499	12	41,4	0,17	0	41,57	PRI01Y3	Brasileira
50186382	PCA	CH	1250993	73681	16/01/20 23 04:55	16/01/202 3 10:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1625	297	4,57	0,9	0	5,47	PCA01C4	Brasileira
50190674	PRI	TF	1365786	77972	16/01/20 23 21:18	16/01/202 3 23:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	230	127	0,3	0,67	0,85	1,82	PRI01Y2	Brasileira
50191624	PRI	CH	1073594	78922	17/01/20 23 07:14	17/01/202 3 10:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	689	233	0,95	2	0	2,95	PRI01Y3	Brasileira
50195079	PCA	TF	1254571	82375	17/01/20 23 18:21	17/01/202 3 20:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	360	210	1,02	0,42	0,28	1,72	PCA01C5	Brasileira
50199748	PRI	CH	1255060	87044	18/01/20 23 09:39	18/01/202 3 10:29	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	686	832	0,17	0,08	0,58	0,83	PRI01Y1	Brasileira

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50200395	PRI	CH	1391642	87691	18/01/20 23 11:16	18/01/202 3 21:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	367	36	8,52	1,67	0	10,18	PRI01Y3	Brasileira
50169169	CBT	CH	1329056	56470	13/01/20 23 06:36	13/01/202 3 09:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	167	56	2,2	0,48	0,3	2,98	CBT01C3	Brejo do Piauí
50176611	CBT	TF	1329452	63912	14/01/20 23 06:49	15/01/202 3 14:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	125	4	26,55	0,8	4,03	31,38	CBT01C3	Brejo do Piauí
50174655	CBT	CH	1329318	61956	14/01/20 23 07:16	14/01/202 3 14:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	49	7	6,73	0,1	0,23	7,07	CBT01C3	Brejo do Piauí
50180637	CBT	TF	1329123	67936	15/01/20 23 08:05	15/01/202 3 10:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	18	8	1,63	0,22	0,4	2,25	CBT01C3	Brejo do Piauí
50189186	CBT	TF	1329112	76485	16/01/20 23 14:58	16/01/202 3 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	58	42	0,47	0,5	0,42	1,38	CBT01C3	Brejo do Piauí
50176464	TBL	CH	1209576	63765	14/01/20 23 14:27	14/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	50	22	0,42	1,83	0	2,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
50183141	TBL	CH	1209576	70440	15/01/20 23 15:03	15/01/202 3 19:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	101	22	4,12	0,2	0,28	4,6	TBL01C4	Buriti dos Lopes
50183700	TBL	CH	1208513	70999	15/01/20 23 17:05	16/01/202 3 09:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	443	27	16,07	0,33	0	16,4	TBL01C4	Buriti dos Lopes
50183994	TBL	CH	1208529	71293	15/01/20 23 17:38	15/01/202 3 19:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1055	693	0,6	0,93	0	1,53	TBL01C4	Buriti dos Lopes
50188660	TBL	TF	1208429	75959	16/01/20 23 14:34	16/01/202 3 15:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	148	154	0,15	0,43	0,38	0,97	TBL01C4	Buriti dos Lopes
50192060	CBA	TF	1209309	79356	17/01/20 23 08:46	17/01/202 3 11:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	12	4	0	2,58	0,33	2,92	CBA01C1	Buriti dos Lopes
50193614	VDJ	CH	1208578	80910	17/01/20 23 15:29	17/01/202 3 16:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1288	996	0,47	0,83	0	1,3	VDJ01C1	Buriti dos Lopes
50198721	CBA	TF	1209309	86017	18/01/20 23 07:26	18/01/202 3 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	30	4	6,95	0,6	0	7,55	CBA01C1	Buriti dos Lopes
50209580	VDJ	CH	1208640	96876	19/01/20 23 16:33	19/01/202 3 18:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1515	644	1,62	0,73	0	2,35	VDJ01C1	Buriti dos Lopes
50170664	CTO	TF	1076038	57965	13/01/20 23 12:39	13/01/202 3 17:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	787	159	4,43	0,28	0,23	4,95	CTO01C2	Buriti dos Montes
50174037	CTO	TF	1075913	61338	13/01/20 23 17:02	14/01/202 3 15:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	903	40	21,3	0,57	0,72	22,58	CTO01C2	Buriti dos Montes
50207662	CTO	CH	1076014	94958	19/01/20 23 10:25	19/01/202 3 11:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	355	382	0,15	0,5	0,28	0,93	CTO01C2	Buriti dos Montes
50168958	CBC	CH	1075753	56259	13/01/20 23 07:35	13/01/202 3 10:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	36	11	1,18	0,17	1,9	3,25	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50174742	UNO	CH	1058992	62043	14/01/2023 07:05	14/01/2023 12:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	183	37	4,2	0,32	0,43	4,95	UNO01C2	Cabeceiras do Piauí
50181051	CPM	TF	1262379	68350	15/01/2023 08:32	15/01/2023 13:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	367	76	2,95	0,28	1,6	4,83	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
50183718	CPM	TF	1262379	71017	15/01/2023 16:17	15/01/2023 19:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	246	76	1,93	0,92	0,38	3,23	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
50184650	CBC	TF	1075580	71949	15/01/2023 16:21	16/01/2023 20:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	335	12	27,22	0,17	0,57	27,95	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
50187549	CBC	TF	1075754	74848	16/01/2023 07:04	17/01/2023 16:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	365	11	31,33	0,9	0,97	33,2	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50188530	CBC	TF	1075723	75829	16/01/2023 10:25	17/01/2023 09:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	70	3	22,37	0,8	0	23,17	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
50189074	CBC	CH	1075734	76373	16/01/2023 14:19	16/01/2023 16:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	337	199	0,03	0,57	1,1	1,7	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
50193123	CBC	TF	1075568	80419	16/01/2023 16:17	17/01/2023 19:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	215	8	26,52	0,17	0,18	26,87	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50199342	UNO	CH	1058414	86638	18/01/2023 06:56	18/01/2023 16:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2755	281	7,53	2,08	0,18	9,8	UNO01C2	Cabeceiras do Piauí
50204050	UNO	TF	1400373	91346	18/01/2023 20:26	20/01/2023 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	130	3	0,02	0,72	42,63	43,37	UNO01C2	Cabeceiras do Piauí
50211167	CBC	TF	1075610	98463	19/01/2023 20:59	19/01/2023 23:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	738	287	0,87	0,12	1,58	2,57	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50216659	CBC	TF	1075654	103955	20/01/2023 10:41	23/01/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	660	9	0,02	1,2	72,1	73,32	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50181006	OER	TF	1336651	68305	15/01/2023 06:15	15/01/2023 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	186	43	3,6	0,72	0	4,32	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
50199952	NZR	CH	1349214	87248	18/01/2023 10:03	20/01/2023 08:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1730	37	45,1	1,65	0	46,75	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí
50174709	CM P	CH	1216254	62010	14/01/2023 07:30	14/01/2023 12:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	90	20	3,53	0,98	0	4,52	CMP01C3	Cajueiro da Praia
50182330	CM P	TF	1216142	69629	15/01/2023 12:40	15/01/2023 17:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	108	23	3,22	1,07	0,4	4,68	CMP01C3	Cajueiro da Praia
50182817	CM P	TF	1216290	70116	15/01/2023 14:25	15/01/2023 15:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	501	425	0,23	0,7	0,25	1,18	CMP01C1	Cajueiro da Praia

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50200362	CM P	CH	1216446	87658	18/01/20 23 11:13	18/01/202 3 13:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4	2	1,32	0,92	0	2,23	CMP01C 3	Cajueiro da Praia
50210319	CM P	TF	1380004	97615	19/01/20 23 18:24	19/01/202 3 19:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	518	405	1,02	0,27	0	1,28	CMP01C 1	Cajueiro da Praia
50169033	SP M	CH	1356947	56334	13/01/20 23 06:24	13/01/202 3 11:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	856	162	4,63	0,2	0,45	5,28	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50169172	SP M	CH	1400790	56473	13/01/20 23 07:56	13/01/202 3 09:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	255	191	0,03	0,25	1,05	1,33	SPM01C 2	Campinas do Piauí
50169837	SP M	CH	1357053	57138	13/01/20 23 09:48	13/01/202 3 13:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	568	165	2,67	0,53	0,25	3,45	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50182309	SP M	CH	1357312	69608	15/01/20 23 12:12	15/01/202 3 15:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	134	43	2,43	0,3	0,37	3,1	SPM01C 2	Campinas do Piauí
50186078	SP M	TF	1414688	73377	16/01/202 23 07:05	17/01/202 3 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	112	4	24,93	1,18	1,88	28	SPM01C 2	Campinas do Piauí
50192431	SP M	TF	1357316	79727	17/01/20 23 09:56	17/01/202 3 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1	1	0,22	0,62	0,57	1,4	SPM01C 2	Campinas do Piauí
50197226	SP M	CH	1356878	84522	17/01/20 23 22:57	18/01/202 3 09:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	2057	193	8,98	1,25	0,43	10,67	SPM01C 2	Campinas do Piauí
50201877	SP M	TF	1357031	89173	18/01/20 23 15:36	19/01/202 3 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	24	1	22,48	0,83	0,5	23,82	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50193863	SJP	TF	1353106	81159	17/01/20 23 14:19	17/01/202 3 15:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	804	557	0,33	0,38	0,73	1,45	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
50180502	MT O	CH	1257820	67801	15/01/20 23 07:52	15/01/202 3 12:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	954	202	3,55	1,17	0	4,72	MT001C 3	Campo Largo do Piauí
50186203	MT O	CH	1257820	73502	16/01/20 23 07:23	16/01/202 3 09:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	527	202	2,02	0,58	0	2,6	MT001C 3	Campo Largo do Piauí
50187738	MT O	CH	1257820	75037	16/01/20 23 11:16	16/01/202 3 16:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	985	202	2,62	1,18	1,07	4,87	MT001C 3	Campo Largo do Piauí
50190404	MT O	TF	1256889	77702	16/01/20 23 16:27	17/01/202 3 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	399	24	15,67	0,93	0	16,6	MT001C 3	Campo Largo do Piauí
50199168	MT O	CH	1256922	86464	18/01/20 23 08:21	18/01/202 3 13:45	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	SEM SUBCAUSA	318	59	3,98	1,42	0	5,4	MT001C 3	Campo Largo do Piauí
50209324	MT O	CH	1257563	96620	19/01/20 23 15:55	19/01/202 3 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	430	166	1,23	1,35	0	2,58	MT001C 3	Campo Largo do Piauí
50170704	CP M	CH	1261454	58005	13/01/20 23 07:03	13/01/202 3 15:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	641	79	1,02	2,52	4,58	8,12	CPM01C 4	Campo Maior

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50169796	CP M	TF	1262275	57097	13/01/20 23 09:49	13/01/202 3 13:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	850	212	2,27	0,67	1,08	4,02	CPM01C 3	Campo Maior
50172123	CP M	TF	1261731	59424	13/01/20 23 18:31	14/01/202 3 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	17	1	16,33	0,27	0,18	16,78	CPM01C 2	Campo Maior
50174279	CP M	CH	1261553	61580	14/01/20 23 06:55	14/01/202 3 09:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	141	54	1,03	1	0,58	2,62	CPM01C 4	Campo Maior
50175484	CP M	CH	1261553	62785	14/01/20 23 10:47	14/01/202 3 13:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	148	54	0,02	0,18	2,55	2,75	CPM01C 4	Campo Maior
50177496	CP M	CH	1261855	64797	14/01/20 23 17:27	15/01/202 3 16:41	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3925	1598	0,08	0,95	22,2	23,23	CPM01C 2	Campo Maior
50177963	CP M	CH	1260750	65264	14/01/20 23 18:17	14/01/202 3 20:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	188	91	0,73	0,65	0,7	2,08	CPM01C 2	Campo Maior
50178649	CP M	CH	1431358	65948	14/01/20 23 18:51	14/01/202 3 21:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	289	103	1,42	0,9	0,5	2,82	CPM01C 2	Campo Maior
50178261	CP M	CH	1262234	65562	14/01/20 23 19:20	15/01/202 3 17:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	154	7	20,68	1,02	0,35	22,05	CPM01C 3	Campo Maior
50178609	CP M	CH	1385169	65908	14/01/20 23 20:30	14/01/202 3 23:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	265	81	1,75	1,22	0,32	3,28	CPM01C 1	Campo Maior
50178964	CP M	TF	1383817	66263	14/01/20 23 22:01	14/01/202 3 22:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	26	36	0,08	0,4	0,25	0,73	CPM01C 1	Campo Maior
50180766	CP M	CH	1260690	68065	15/01/20 23 07:35	15/01/202 3 11:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5282	1405	2,17	0,12	1,48	3,77	CPM01C 2	Campo Maior
50180883	CP M	CH	1388106	68182	15/01/20 23 08:36	15/01/202 3 18:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	82	8	9,67	0,42	0,17	10,25	CPM01C 1	Campo Maior
50182495	CP M	TF	1260464	69794	15/01/20 23 08:36	16/01/202 3 19:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	420	12	33,68	0,53	0,77	34,98	CPM01C 1	Campo Maior
50180928	CP M	TF	1416757	68227	15/01/20 23 08:38	15/01/202 3 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1480	197	1,13	3,37	3,02	7,52	CPM01C 3	Campo Maior
50180991	CP M	CH	1384755	68290	15/01/20 23 09:04	15/01/202 3 17:42	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2727	560	0,02	0,92	7,7	8,63	CPM01C 2	Campo Maior
50181419	CP M	CH	1262560	68718	15/01/20 23 09:07	15/01/202 3 15:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	304	50	4,83	0,47	0,78	6,08	CPM09F 2	Campo Maior
50181722	CP M	TF	1262295	69021	15/01/20 23 10:15	15/01/202 3 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1184	275	0,25	2,5	1,55	4,3	CPM01C 3	Campo Maior
50181723	CP M	CH	1081773	69022	15/01/20 23 10:46	15/01/202 3 12:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	19	9	1,5	0,42	0,18	2,1	CPM09F 1	Campo Maior
50182065	CP M	CH	1386904	69364	15/01/20 23 11:31	16/01/202 3 16:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3313	115	24,02	0,47	4,33	28,82	CPM01C 4	Campo Maior

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



ENERGIA

50183782	CP M	CH	1431358	71081	15/01/20 23 15:06	15/01/202 3 20:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	512	103	3,92	0,82	0,25	4,98	CPM01C 2	Campo Maior
50184583	CP M	TF	1260849	71882	15/01/20 23 17:18	16/01/202 3 11:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	275	15	0,13	2,85	15,33	18,32	CPM01C 2	Campo Maior
50184399	CP M	CH	1384755	71698	15/01/20 23 18:54	15/01/202 3 23:00	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1452	514	0,02	0,55	3,53	4,1	CPM01C 2	Campo Maior
50188348	CP M	CH	1431358	75647	16/01/20 23 06:20	16/01/202 3 16:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1057	103	9,4	0,7	0,15	10,25	CPM01C 2	Campo Maior
50187411	JFR	CH	1063340	74710	16/01/20 23 06:58	16/01/202 3 10:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	70	18	2,22	0,15	1,5	3,87	JFR01C2	Campo Maior
50187091	CP M	CH	1261045	74390	16/01/20 23 07:35	16/01/202 3 12:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	254	51	3,85	0,43	0,7	4,98	CPM01C 2	Campo Maior
50182097	CP M	CH	1262436	69396	16/01/20 23 08:58	16/01/202 3 12:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	75	22	1,33	0,97	1,13	3,43	CPM09F 2	Campo Maior
50186639	CP M	CH	1384756	73938	16/01/20 23 09:07	16/01/202 3 11:18	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	938	432	0,15	0,43	1,6	2,18	CPM01C 1	Campo Maior
50187126	CP M	TF	1260480	74425	16/01/20 23 09:45	16/01/202 3 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	150	21	0	6,83	0,33	7,17	CPM01C 1	Campo Maior
50187818	CP M	CH	1261724	75117	16/01/20 23 10:06	16/01/202 3 14:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	462	116	3,57	0,15	0,25	3,97	CPM01C 2	Campo Maior
50188228	CP M	CH	1261855	75527	16/01/20 23 11:15	16/01/202 3 13:46	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3921	1558	0,07	0,83	1,62	2,52	CPM01C 2	Campo Maior
50188615	CP M	CH	1261619	75914	16/01/20 23 14:21	16/01/202 3 18:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	55	12	1,4	0,2	2,98	4,58	CPM01C 2	Campo Maior
50188895	CP M	CH	1261104	76194	16/01/20 23 15:25	16/01/202 3 18:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	89	27	2,22	0,7	0,37	3,28	CPM01C 2	Campo Maior
50189378	CP M	CH	1260880	76677	16/01/20 23 15:54	16/01/202 3 17:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	20	17	0,15	0,65	0,35	1,15	CPM01C 2	Campo Maior
50189653	CP M	CH	1408794	76951	16/01/20 23 16:10	16/01/202 3 18:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1030	428	0,02	0,65	1,75	2,42	CPM01C 2	Campo Maior
50191444	CP M	TF	1260738	78742	17/01/20 23 06:17	17/01/202 3 12:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	24	4	0,02	0,57	5,38	5,97	CPM01C 2	Campo Maior
50192008	CP M	CH	1261724	79304	17/01/20 23 07:00	17/01/202 3 09:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	268	116	1,93	0,18	0,18	2,3	CPM01C 2	Campo Maior
50192381	CP M	CH	1261619	79677	17/01/20 23 08:57	17/01/202 3 12:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	41	12	1,23	0,37	1,82	3,42	CPM01C 2	Campo Maior
50193841	CP M	TF	1262558	81137	17/01/20 23 12:36	18/01/202 3 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	109	5	18,47	3,38	0	21,85	CPM09F 2	Campo Maior
50193627	CP M	CH	1261104	80923	17/01/20 23 13:32	17/01/202 3 16:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	93	27	2,22	1,02	0,2	3,43	CPM01C 2	Campo Maior

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50194663	CP M	CH	1260725	81959	17/01/20 23 13:48	17/01/202 3 20:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2358	356	5,63	0,27	0,72	6,62	CPM01C 2	Campo Maior
50196833	CP M	CH	1261724	84129	17/01/20 23 14:56	18/01/202 3 09:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2186	116	17,17	1,65	0,03	18,85	CPM01C 2	Campo Maior
50194055	JFR	TF	1063337	81351	17/01/20 23 16:03	20/01/202 3 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	362	5	70,02	0,7	1,75	72,47	JFR01C2	Campo Maior
50194514	CP M	CH	1260658	81810	17/01/20 23 17:02	17/01/202 3 19:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2223	973	0,02	0,93	1,33	2,28	CPM01C 1	Campo Maior
50194586	CP M	TF	1262306	81882	17/01/20 23 17:26	17/01/202 3 21:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	801	189	3,32	0,3	0,62	4,23	CPM01C 3	Campo Maior
50194627	CP M	TF	1262354	81923	17/01/20 23 17:27	17/01/202 3 20:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	400	132	1,78	1,02	0,23	3,03	CPM01C 3	Campo Maior
50195409	CP M	TF	1262276	82705	17/01/20 23 17:30	17/01/202 3 19:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	370	206	0,48	0,52	0,8	1,8	CPM01C 3	Campo Maior
50194583	CP M	TF	1388285	81879	17/01/20 23 17:32	17/01/202 3 20:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	658	214	1,97	0,12	1	3,08	CPM01C 3	Campo Maior
50194725	CP M	CH	1262247	82021	17/01/20 23 17:35	18/01/202 3 09:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6979	427	0	14	2,33	16,33	CPM01C 3	Campo Maior
50194672	CP M	CH	1262280	81968	17/01/20 23 17:37	17/01/202 3 23:59	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	2887	454	4,08	0,9	1,38	6,37	CPM01C 3	Campo Maior
50194807	CP M	TF	1383817	82103	17/01/20 23 17:38	17/01/202 3 19:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	52	36	0,03	0,33	1,08	1,45	CPM01C 1	Campo Maior
50194691	CP M	CH	1427588	81987	17/01/20 23 17:38	17/01/202 3 19:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1040	615	0,02	1,03	0,65	1,7	CPM01C 3	Campo Maior
50194569	CP M	CH	1385169	81865	17/01/20 23 17:41	18/01/202 3 09:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1300	81	13,35	2,1	0,6	16,05	CPM01C 1	Campo Maior
50194875	CP M	TF	1260609	82171	17/01/20 23 17:45	17/01/202 3 20:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	373	123	2,05	0,63	0,35	3,03	CPM01C 1	Campo Maior
50194659	CP M	TF	1260561	81955	17/01/20 23 17:45	17/01/202 3 22:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1577	347	1,77	0,1	2,68	4,55	CPM01C 1	Campo Maior
50194667	CP M	TF	1262268	81963	17/01/20 23 17:49	17/01/202 3 22:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	2050	258	3,68	0,08	1	4,77	CPM01C 3	Campo Maior
50194683	CP M	TF	1260827	81979	17/01/20 23 18:01	17/01/202 3 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	6	16	0,08	0,23	0,07	0,38	CPM01C 2	Campo Maior
50194942	CP M	TF	1262255	82238	17/01/20 23 18:07	18/01/202 3 08:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	5659	387	14,33	0,25	0,03	14,62	CPM01C 3	Campo Maior

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



ENERGIA

50194925	CP M	CH	1262254	82221	17/01/20 23 18:10	17/01/202 3 23:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2132	377	0,33	1,58	3,75	5,67	CPM01C 3	Campo Maior
50195031	CP M	CH	1262334	82327	17/01/20 23 18:11	17/01/202 3 19:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	870	895	0,02	0,38	0,58	0,98	CPM01C 3	Campo Maior
50195004	CP M	TF	1262347	82300	17/01/20 23 18:27	17/01/202 3 23:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	636	120	0,62	1,2	3,48	5,3	CPM01C 3	Campo Maior
50197550	CP M	CH	1262241	84846	17/01/20 23 18:30	18/01/202 3 01:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2545	351	6,65	0,38	0,22	7,25	CPM01C 3	Campo Maior
50195059	CP M	TF	1260631	82355	17/01/20 23 18:38	17/01/202 3 22:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	941	227	0,45	2	1,7	4,15	CPM01C 1	Campo Maior
50198740	CP M	TF	1261801	86036	17/01/20 23 18:51	18/01/202 3 10:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	63	4	15,13	0,67	0	15,8	CPM01C 2	Campo Maior
50200669	CP M	TF	1262047	87965	17/01/20 23 18:53	17/01/202 3 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2	8	0,05	0,13	0,12	0,3	CPM01C 2	Campo Maior
50196760	CP M	CH	1260658	84056	17/01/20 23 19:11	17/01/202 3 21:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1827	714	0,02	0,8	1,75	2,57	CPM01C 1	Campo Maior
50196470	CP M	TF	1260616	83766	17/01/20 23 19:24	18/01/202 3 05:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1324	137	8,55	0,2	0,92	9,67	CPM01C 1	Campo Maior
50196989	CP M	TF	1377766	84285	17/01/20 23 22:10	18/01/202 3 00:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	512	221	0,97	0,35	1,02	2,33	CPM01C 1	Campo Maior
50199053	CP M	CH	1388014	86349	18/01/20 23 06:12	18/01/202 3 12:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1582	257	4,45	0,53	1,17	6,15	CPM01C 2	Campo Maior
50198524	CP M	TF	1377766	85820	18/01/20 23 06:34	18/01/202 3 07:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	272	221	0,53	0,53	0,17	1,23	CPM01C 1	Campo Maior
50200919	CP M	TF	1261763	88215	18/01/20 23 07:21	18/01/202 3 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	181	15	11,13	0,2	0,73	12,07	CPM01C 2	Campo Maior
50200661	CP M	CH	1262040	87957	18/01/20 23 07:26	18/01/202 3 14:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	291	44	0	0,98	5,63	6,62	CPM01C 2	Campo Maior
50195693	CP M	CH	1261504	82989	18/01/20 23 07:29	18/01/202 3 16:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	951	109	8,03	0,47	0,23	8,73	CPM01C 2	Campo Maior
50196116	CP M	CH	1261104	83412	18/01/20 23 07:33	18/01/202 3 13:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	171	27	5,95	0,18	0,22	6,35	CPM01C 2	Campo Maior
50194908	CP M	TF	1428336	82204	18/01/20 23 08:01	18/01/202 3 10:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	103	49	0,58	1,08	0,42	2,08	CPM01C 1	Campo Maior
50204687	CP M	CH	1261449	91983	18/01/20 23 08:56	19/01/202 3 14:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1208	41	28,28	0,88	0,3	29,47	CPM01C 4	Campo Maior

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50200847	CP M	TF	1081621	88143	18/01/20 23 08:57	19/01/202 3 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1053	41	23,55	1,72	0,42	25,68	CPM09F 1	Campo Maior
50200753	CP M	CH	1385279	88049	18/01/20 23 09:50	18/01/202 3 15:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	408	70	4,23	0,73	0,85	5,82	CPM01C 1	Campo Maior
50200785	CP M	CH	1261724	88081	18/01/20 23 09:57	18/01/202 3 17:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	910	116	5,8	0,45	1,6	7,85	CPM01C 2	Campo Maior
50200249	CP M	CH	1262247	87545	18/01/20 23 10:04	19/01/202 3 12:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1127	477	0,02	0,58	26	26,6	CPM01C 3	Campo Maior
50200716	CP M	CH	1261879	88012	18/01/20 23 12:03	20/01/202 3 08:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3233	73	42,13	2,17	0	44,3	CPM01C 4	Campo Maior
50202168	CP M	CH	1260750	89464	18/01/20 23 13:49	18/01/202 3 16:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	256	91	0,43	0,95	1,42	2,8	CPM01C 2	Campo Maior
50198010	CP M	CH	1262254	85306	18/01/20 23 14:36	19/01/202 3 00:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3628	372	9,42	0,15	0,2	9,77	CPM01C 3	Campo Maior
50202665	CP M	TF	1262053	89961	18/01/20 23 14:53	18/01/202 3 17:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	20	7	1	0,5	1,3	2,8	CPM01C 2	Campo Maior
50207697	CP M	TF	1260465	94993	18/01/20 23 15:09	19/01/202 3 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	182	9	0,05	1,1	19,08	20,23	CPM01C 1	Campo Maior
50202766	CP M	TF	1262345	90062	18/01/20 23 15:38	19/01/202 3 00:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1726	177	4,88	0,47	3,12	8,47	CPM01C 3	Campo Maior
50204000	CP M	CH	1260900	91296	18/01/20 23 19:45	19/01/202 3 11:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	513	32	15,07	0,38	0,58	16,03	CPM01C 2	Campo Maior
50200379	CP M	CH	1260725	87675	19/01/20 23 08:12	19/01/202 3 11:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1184	356	0,72	0,67	1,95	3,33	CPM01C 2	Campo Maior
50206510	CP M	TF	1428336	93806	19/01/20 23 08:21	19/01/202 3 10:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	110	49	1,98	0,13	0,12	2,23	CPM01C 1	Campo Maior
50202298	CP M	TF	1260983	89594	19/01/20 23 09:19	19/01/202 3 12:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	85	28	0,33	1,03	1,67	3,03	CPM01C 2	Campo Maior
50203427	CP M	CH	1261619	90723	19/01/20 23 11:05	19/01/202 3 16:12	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	61	12	3,25	0,57	1,3	5,12	CPM01C 2	Campo Maior
50207782	CP M	TF	1262361	95078	19/01/20 23 11:26	19/01/202 3 12:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	118	116	0	0,58	0,45	1,03	CPM01C 3	Campo Maior
50208568	CP M	TF	1262049	95864	19/01/20 23 11:43	19/01/202 3 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	339	69	0,73	2,22	1,97	4,92	CPM01C 2	Campo Maior
50209017	CP M	TF	1260582	96313	19/01/20 23 11:53	19/01/202 3 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1227	231	4,77	0,42	0,13	5,32	CPM01C 1	Campo Maior
50210777	CP M	TF	1260657	98073	19/01/20 23 20:22	19/01/202 3 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	16	55	0,02	0,12	0,17	0,3	CPM01C 1	Campo Maior

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



ENERGIA

50211262	CP M	CH	1388799	98558	19/01/20 23 22:05	19/01/202 3 23:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1609	1154	0,23	0,22	0,95	1,4	CPM01C3	Campo Maior
50214161	ATS	TF	1064243	101457	20/01/20 23 07:57	20/01/202 3 09:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	13	10	0,02	0,45	0,88	1,35	ATS01C3	Campo Maior
50214020	CP M	TF	1261471	101316	20/01/20 23 10:25	20/01/202 3 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3	5	0,08	0,27	0,23	0,58	CPM01C2	Campo Maior
50215242	CP M	TF	1262276	102538	20/01/20 23 14:23	20/01/202 3 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	540	206	2,27	0,17	0,18	2,62	CPM01C3	Campo Maior
50218218	CP M	CH	1260531	105514	20/01/20 23 18:19	21/01/202 3 17:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2814	120	22,88	0,28	0,28	23,45	CPM01C1	Campo Maior
50216980	CP M	TF	1376738	104276	20/01/20 23 21:33	21/01/202 3 07:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	87	9	8,9	0,73	0	9,63	CPM01C2	Campo Maior
50177904	BRL	TF	1330602	65205	14/01/20 23 15:14	15/01/202 3 11:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	698	35	18,07	1,1	0,77	19,93	BRL01C1	Canavieira
50192853	BRL	TF	1330459	80149	17/01/20 23 11:05	17/01/202 3 15:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	747	153	1,15	1,62	2,12	4,88	BRL01C1	Canavieira
50200967	JER	TF	1322652	88263	18/01/20 23 10:40	18/01/202 3 13:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	22	9	1,23	1,27	0	2,5	JER01C2	Canavieira
50204350	BRL	TF	1330473	91646	18/01/20 23 21:18	19/01/202 3 01:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	841	218	1,67	1,38	0,82	3,87	BRL01C1	Canavieira
50169327	CBT	CH	1328882	56628	13/01/20 23 07:33	13/01/202 3 10:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	636	233	2,1	0,52	0,1	2,72	CBT01C1	Canto do Buriti
50169276	CBT	TF	1329726	56577	13/01/20 23 08:24	13/01/202 3 15:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	14	2	6,43	0,37	0,27	7,07	CBT01C3	Canto do Buriti
50169447	SCL	CH	1268941	56748	13/01/20 23 08:42	13/01/202 3 11:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	150	62	1,95	0,18	0,3	2,43	SCL01C1	Canto do Buriti
50175108	CBT	CH	1329812	62409	14/01/20 23 06:40	14/01/202 3 15:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	917	108	8,1	0,22	0,18	8,5	CBT01C2	Canto do Buriti
50174343	CBT	CH	1328867	61644	14/01/20 23 07:05	14/01/202 3 14:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	714	93	7	0,33	0,33	7,67	CBT01C1	Canto do Buriti
50176348	CBT	CH	1330120	63649	14/01/20 23 07:13	14/01/202 3 11:00	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	977	259	0,78	2,5	0,5	3,78	CBT09W2	Canto do Buriti
50174762	CBT	CH	1329175	62063	14/01/20 23 07:16	14/01/202 3 14:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2522	373	3,58	3,03	0,15	6,77	CBT01C3	Canto do Buriti
50174829	CBT	CH	1417112	62130	14/01/20 23 07:43	14/01/202 3 11:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1995	550	3,33	0,12	0,17	3,62	CBT09W2	Canto do Buriti
50174825	SCL	CH	1268938	62126	14/01/20 23 07:56	14/01/202 3 12:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1033	222	3,68	0,97	0	4,65	SCL01C1	Canto do Buriti
50175060	SCL	CH	1268914	62361	14/01/20 23 08:24	14/01/202 3 12:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1326	304	4,2	0,17	0	4,37	SCL01C1	Canto do Buriti

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50176315	CBT	TF	1329870	63616	14/01/20 23 13:55	14/01/202 3 17:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	755	223	2,73	0,65	0	3,38	CBT01C2	Canto do Buriti
50176841	SCL	CH	1268938	64142	14/01/20 23 15:28	14/01/202 3 19:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	853	222	1,85	1,98	0	3,83	SCL01C1	Canto do Buriti
50177338	CBT	CH	1417112	64639	14/01/20 23 15:41	14/01/202 3 21:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	2878	463	5,6	0,62	0	6,22	CBT09W 2	Canto do Buriti
50180024	CBT	TF	1330298	67323	14/01/20 23 16:00	15/01/202 3 14:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	87	4	19,87	1,47	0,52	21,85	CBT09W 2	Canto do Buriti
50178114	CBT	TF	1329922	65415	14/01/20 23 16:11	14/01/202 3 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	110	39	1	0,9	0,92	2,82	CBT09W 2	Canto do Buriti
50177456	SCL	CH	1268930	64757	14/01/20 23 16:16	14/01/202 3 18:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	110	43	1,05	1,4	0,12	2,57	SCL01C1	Canto do Buriti
50180233	SCL	TF	1370128	67532	15/01/20 23 07:18	15/01/202 3 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	142	15	9,07	0,4	0	9,47	SCL01C1	Canto do Buriti
50181626	SCL	TF	1268872	68925	15/01/20 23 08:34	15/01/202 3 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	230	30	6,92	0,77	0	7,68	SCL01C1	Canto do Buriti
50181985	CBT	CH	1328867	69284	15/01/20 23 11:05	15/01/202 3 14:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	276	93	1,42	1,57	0	2,98	CBT01C1	Canto do Buriti
50180929	CBT	TF	1330247	68228	15/01/20 23 13:53	16/01/202 3 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	309	12	20,7	3,05	2	25,75	CBT09W 2	Canto do Buriti
50191763	CBT	CH	1417338	79059	17/01/20 23 07:30	17/01/202 3 08:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2106	1816	0	0,83	0,33	1,17	CBT09W 2	Canto do Buriti
50192415	CBT	TF	1329277	79711	17/01/20 23 09:53	18/01/202 3 12:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	685	26	0,28	1,42	24,65	26,35	CBT01C2	Canto do Buriti
50192451	CBT	TF	1330247	79747	17/01/20 23 10:00	17/01/202 3 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	16	12	0,38	0,53	0,43	1,35	CBT09W 2	Canto do Buriti
50200709	SCL	CH	1268914	88005	18/01/20 23 11:45	18/01/202 3 13:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	557	304	1,25	0,52	0,07	1,83	SCL01C1	Canto do Buriti
50203121	CBT	TF	1329772	90417	18/01/20 23 17:17	18/01/202 3 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	69	79	0,22	0,67	0	0,88	CBT01C2	Canto do Buriti
50178323	PRI	CH	1073384	65624	14/01/20 23 19:26	14/01/202 3 21:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	97	56	0,47	0,85	0,42	1,73	PRI01Y1	Capitão de Campos
50180606	PRI	TF	1072615	67905	15/01/20 23 05:43	15/01/202 3 08:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	197	76	0,02	1,25	1,32	2,58	PRI01Y1	Capitão de Campos
50180509	PRI	CH	1072746	67808	15/01/20 23 06:37	15/01/202 3 08:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	337	155	0,67	0,52	0,98	2,17	PRI01Y1	Capitão de Campos
50181216	PRI	TF	1072885	68515	15/01/20 23 06:37	15/01/202 3 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	76	18	3,73	0,22	0,27	4,22	PRI01Y1	Capitão de Campos

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50183957	PRI	CH	1073258	71256	15/01/20 23 09:12	15/01/202 3 17:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	827	95	7,13	1,17	0,42	8,72	PRI01Y1	Capitão de Campos
50182695	PRI	TF	1072803	69994	15/01/20 23 13:54	15/01/202 3 15:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	8	5	1,03	0,18	0,35	1,57	PRI01Y1	Capitão de Campos
50185389	PRI	CH	1417111	72688	15/01/20 23 17:05	15/01/202 3 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	14	6	1,1	0,62	0,53	2,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
50186266	PRI	TF	1072889	73565	16/01/20 23 07:48	16/01/202 3 12:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	34	8	3,87	0,1	0,28	4,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
50186789	PRI	TF	1072893	74088	16/01/20 23 09:08	16/01/202 3 11:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	9	5	0,85	0,8	0,25	1,9	PRI01Y1	Capitão de Campos
50189185	PRI	TF	1072781	76484	16/01/20 23 16:09	16/01/202 3 18:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	248	97	0,53	1,82	0,2	2,55	PRI01Y1	Capitão de Campos
50211383	PRI	TF	1072897	98679	19/01/20 23 22:56	20/01/202 3 14:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	198	13	7,02	0,4	7,78	15,2	PRI01Y1	Capitão de Campos
50211415	PRI	CH	1394208	98711	19/01/20 23 23:13	20/01/202 3 03:20	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	6127	3643	0,05	0,75	3,32	4,12	PRI01Y1	Capitão de Campos
50188936	SJP	CH	1353929	76235	16/01/20 23 06:44	16/01/202 3 16:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	203	20	0	9,83	0,3	10,13	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
50190326	SJP	CH	1353955	77624	16/01/20 23 20:47	17/01/202 3 09:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1476	120	9,23	1,83	1,23	12,3	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
50182977	CRL	CH	1430912	70276	15/01/20 23 14:48	16/01/202 3 10:16	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	7516	3208	17,55	0,85	1,07	19,47	CRL01C2	Caracol
50182320	CBA	AL	1367161	69619	15/01/20 23 12:31	15/01/202 3 15:14	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	8317	6073	0,42	2,18	0,12	2,72	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
50187134	PCA	CH	1247664	74433	16/01/20 23 08:21	16/01/202 3 11:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	490	143	2,15	1,27	0	3,42	PCA01C2	Caraúbas do Piauí
50188213	CBA	AL	1367161	75512	16/01/20 23 12:48	16/01/202 3 16:08	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1089 7	4255	0,35	0,62	2,37	3,33	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
50189617	CBA	CH	1209312	76915	16/01/20 23 16:26	16/01/202 3 18:45	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	2126	918	0,1	0,45	1,77	2,32	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
50205975	CBA	CH	1208917	93271	19/01/20 23 07:52	19/01/202 3 17:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	68	7	0	5,72	4	9,72	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
50170065	JAC	TF	1384925	57366	13/01/20 23 09:35	13/01/202 3 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	206	33	5,12	1,1	0	6,22	JAC09F5	Caridade do Piauí
50172716	SM O	TF	1310426	60017	13/01/20 23 19:13	13/01/202 3 23:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	695	173	0	3,38	0,63	4,02	SMO01C 2	Caridade do Piauí
50176110	JAC	CH	1409459	63411	14/01/20 23 13:03	14/01/202 3 19:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1523	247	2,45	3,22	0,5	6,17	JAC09F5	Caridade do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50193576	JAC	CH	1313268	80872	17/01/20 23 14:08	17/01/202 3 17:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1023	299	1,9	1,52	0	3,42	JAC09F5	Caridade do Piauí
50194192	SMO	TF	1310347	81488	17/01/20 23 16:27	17/01/202 3 19:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	38	11	2,72	0,73	0	3,45	SMO01C2	Caridade do Piauí
50174732	CPM	TF	1369207	62033	14/01/20 23 08:37	15/01/202 3 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	194	7	24,63	1,5	1,58	27,72	CPM09F1	Castelo do Piauí
50175647	SJA	TF	1259745	62948	14/01/20 23 11:39	14/01/202 3 13:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	OUTROS	8	4	0,6	0,83	0,67	2,1	SJA01C1	Castelo do Piauí
50177861	CTO	TF	1074101	65162	14/01/20 23 17:16	14/01/202 3 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	802	326	1,75	0,22	0,5	2,47	CTO01C1	Castelo do Piauí
50180249	SMT	TF	1375449	67548	15/01/20 23 06:07	15/01/202 3 09:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	40	11	2,55	1,13	0	3,68	SMT01C2	Castelo do Piauí
50190496	CPM	CH	1197670	77794	16/01/20 23 10:43	17/01/202 3 10:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	690	29	22,55	1,12	0,15	23,82	CPM09F1	Castelo do Piauí
50189372	CTO	CH	1318012	76671	16/01/20 23 15:45	17/01/202 3 09:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	175	10	16,35	0,82	0,35	17,52	CTO01C1	Castelo do Piauí
50193046	CTO	CH	1377873	80342	17/01/20 23 09:13	17/01/202 3 17:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	144	18	7,07	0,5	0,45	8,02	CTO01C2	Castelo do Piauí
50180184	CBA	TF	1209532	67483	15/01/20 23 07:07	15/01/202 3 09:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	435	176	0,95	1,52	0	2,47	CBA01C1	Caxingó
50189590	CBA	CH	1209542	76888	16/01/20 23 17:32	16/01/202 3 18:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	134	130	0,12	0,18	0,73	1,03	CBA01C1	Caxingó
50191531	CBA	CH	1209066	78829	17/01/20 23 06:51	17/01/202 3 15:56	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	590	65	7,43	1,65	0	9,08	CBA01C1	Caxingó
50202671	CBA	CH	1209348	89967	18/01/20 23 16:22	18/01/202 3 19:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	638	238	1,07	1,6	0	2,67	CBA01C1	Caxingó
50208737	CBA	CH	1209649	96033	19/01/20 23 14:16	19/01/202 3 18:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	897	234	1,62	2,22	0	3,83	CBA01C1	Caxingó
50180512	TBL	TF	1214982	67811	15/01/20 23 07:47	15/01/202 3 08:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	45	43	0	0,88	0,17	1,05	TBL01C5	Cocal
50184276	CET	CH	1214709	71575	15/01/20 23 12:32	16/01/202 3 09:15	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1803	87	20,12	0,43	0,17	20,72	CET01N1	Cocal
50191705	TBL	CH	1213848	79003	17/01/20 23 06:04	17/01/202 3 08:55	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ISOLADOR QUEBRADO	322	113	1,77	1,08	0	2,85	TBL01C5	Cocal
50191841	TBL	CH	1214140	79137	17/01/20 23 08:07	17/01/202 3 10:55	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	335	120	2,35	0,13	0,32	2,8	TBL01C5	Cocal
50202547	VDJ	TF	1369682	89843	18/01/20 23 16:40	19/01/202 3 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	191	8	22,87	0,72	0,27	23,85	VDJ01C1	Cocal

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50208582	TBL	CH	1214140	95878	19/01/20 23 11:45	19/01/202 3 19:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	952	120	6,02	1,67	0,25	7,93	TBL01C5	Cocal
50181629	PRI	CH	1072834	68928	15/01/20 23 08:10	15/01/202 3 15:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	207	28	6,88	0,12	0,4	7,4	PRI01Y1	Cocal de Telha
50183414	CP M	TF	1260956	70713	15/01/20 23 13:51	15/01/202 3 20:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	183	27	4,22	0,9	1,65	6,77	CPM01C 4	Cocal de Telha
50189302	PRI	TF	1072859	76601	16/01/20 23 16:04	16/01/202 3 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	29	23	0,52	0,5	0,25	1,27	PRI01Y1	Cocal de Telha
50193772	CET	TF	1214812	81068	17/01/20 23 14:55	19/01/202 3 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	89	2	42,33	1,25	0,83	44,42	CET01N1	Cocal dos Alves
50203773	CET	CH	1214426	91069	19/01/20 23 09:38	19/01/202 3 11:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	372	168	1,73	0,32	0,17	2,22	CET01N1	Cocal dos Alves
50168778	ALG	CH	1375591	56079	13/01/20 23 06:08	13/01/202 3 10:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	358	90	2,48	0,88	0,6	3,97	ALG01N 1	Coivaras
50171443	ATS	TF	1064258	58744	13/01/20 23 11:36	16/01/202 3 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	2450	32	0,02	0,58	75,97	76,57	ATS01C3	Coivaras
50178052	ATS	TF	1061438	65353	14/01/20 23 11:17	14/01/202 3 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	169	22	6,85	0,52	0,33	7,7	ATS01C1	Coivaras
50182382	ATS	CH	1065129	69681	15/01/20 23 11:52	15/01/202 3 17:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	430	83	3,75	1,33	0,12	5,2	ATS01C3	Coivaras
50200879	ATS	CH	1382263	88175	18/01/20 23 08:18	18/01/202 3 17:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1629	172	8,73	0,28	0,45	9,47	ATS01C1	Coivaras
50169070	EM T	TF	1268888	56371	13/01/20 23 07:50	13/01/202 3 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	31	4	5,83	0,68	1,32	7,83	EMT09L 9	Colônia do Gurguéia
50174395	EM T	TF	1268726	61696	14/01/20 23 06:16	14/01/202 3 15:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	36	4	8,28	0,63	0	8,92	EMT01C 3	Colônia do Gurguéia
50175732	EM T	TF	1268730	63033	14/01/20 23 06:55	14/01/202 3 18:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	204	17	11,83	0,15	0	11,98	EMT01C 3	Colônia do Gurguéia
50175073	EM T	TF	1268828	62374	14/01/20 23 09:36	15/01/202 3 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	24	1	24,05	0,35	0	24,4	EMT01C 3	Colônia do Gurguéia
50201034	EM T	TF	1426723	88330	18/01/20 23 09:09	18/01/202 3 13:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	191	46	3,3	0,75	0,1	4,15	EMT01C 3	Colônia do Gurguéia
50180248	OER	TF	1335850	67547	15/01/20 23 07:22	15/01/202 3 17:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	132	13	7,6	1,53	1,02	10,15	OER01C 3	Colônia do Piauí
50186680	OER	CH	1335854	73979	16/01/20 23 08:54	16/01/202 3 11:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	224	106	1,18	0,53	0,4	2,12	OER01C 3	Colônia do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



ENERGIA

50188780	OER	CH	1335854	76079	17/01/20 23 07:30	17/01/202 3 12:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	492	106	3,67	0,18	0,8	4,65	OER01C3	Colônia do Piauí
50169498	SP M	CH	1334575	56799	13/01/20 23 06:27	13/01/202 3 09:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1995	593	3,02	0,17	0,18	3,37	SPM01C3	Conceição do Canindé
50177306	SP M	TF	1334667	64607	14/01/20 23 13:40	14/01/202 3 19:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	208	34	4,62	0,97	0,52	6,1	SPM01C3	Conceição do Canindé
50182799	SP M	TF	1334894	70098	15/01/20 23 14:20	15/01/202 3 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	4	1	1,02	0,2	2,37	3,58	SPM01C3	Conceição do Canindé
50172529	CRT	TF	1267764	59830	13/01/20 23 18:36	13/01/202 3 20:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	36	21	0,17	0,78	0,77	1,72	CRT01C2	Corrente
50174409	GBS	TF	1270281	61710	14/01/20 23 06:56	14/01/202 3 12:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	513	91	4,93	0,72	0	5,65	GBS09F8	Corrente
50175630	CRT	TF	1267764	62931	14/01/20 23 09:22	14/01/202 3 15:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	134	21	0,95	2,87	2,55	6,37	CRT01C2	Corrente
50176502	CRT	TF	1267813	63803	14/01/20 23 13:41	14/01/202 3 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	255	96	1,27	1,4	0	2,67	CRT01C2	Corrente
50176766	CRT	CH	1412523	64067	14/01/20 23 13:53	14/01/202 3 16:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1701	585	2,6	0,3	0	2,9	CRT01C2	Corrente
50184398	GBS	TF	1270484	71697	15/01/20 23 19:18	17/01/202 3 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	119	3	36,72	2,78	0,15	39,65	GBS09F8	Corrente
50188001	CRT	TF	1267613	75300	16/01/20 23 09:19	16/01/202 3 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	65	9	6,05	1,17	0	7,22	CRT01C2	Corrente
50199603	GBS	CH	1270304	86899	18/01/20 23 08:19	18/01/202 3 09:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	105	105	0,12	0,85	0,05	1,02	GBS09F8	Corrente
50200852	CRT	CH	1267855	88148	18/01/20 23 10:09	18/01/202 3 14:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	295	69	3,82	0,38	0,08	4,28	CRT01C2	Corrente
50200904	CRT	CH	1267427	88200	18/01/20 23 12:55	18/01/202 3 14:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	96	51	0,37	1,42	0,1	1,88	CRT01C1	Corrente
50203834	CRT	TF	1267491	91130	18/01/20 23 18:47	18/01/202 3 21:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1476	506	2,42	0,1	0,4	2,92	CRT01C1	Corrente
50168581	CRI	TF	1385652	55882	13/01/20 23 06:02	13/01/202 3 11:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	92	17	4,07	0,47	0,92	5,45	CRI01N2	Cristino Castro
50191658	CRI	CH	1264766	78956	17/01/20 23 05:22	17/01/202 3 09:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	112	29	3,77	0,12	0	3,88	CRI01N2	Cristino Castro
50191360	CRI	CH	1382852	78658	17/01/20 23 05:37	17/01/202 3 08:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	444	137	2,15	1,02	0,07	3,23	CRI01N2	Cristino Castro
50192996	CRI	CH	1264766	80292	17/01/20 23 10:34	17/01/202 3 17:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	187	29	5,43	0,63	0,37	6,43	CRI01N2	Cristino Castro

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50194328	BOL	TF	1265314	81624	17/01/20 23 16:32	20/01/202 3 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	331	11	1,47	1	71,2	73,67	BOL01C2	Cristino Castro
50201594	CRI	TF	1264442	88890	18/01/20 23 16:20	18/01/202 3 20:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	628	136	2,78	0,98	0,87	4,63	CRI01N2	Cristino Castro
50169380	RD G	CH	1270805	56681	13/01/20 23 07:52	13/01/202 3 13:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	62	12	3,5	1,37	0,3	5,17	RDG09F 5	Curimatá
50171479	CM T	CH	1267261	58780	13/01/20 23 14:30	13/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	325	148	1,85	0,35	0	2,2	CMT09S 1	Curimatá
50187246	CM T	TF	1267124	74545	16/01/20 23 10:05	16/01/202 3 16:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	25	4	5,02	0,85	0,42	6,28	CMT09S 1	Curimatá
50192588	CM T	CH	1398572	79884	17/01/20 23 10:23	17/01/202 3 11:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	3	2	0,9	0,33	0,17	1,4	CMT09S 1	Curimatá
50194544	CM T	TF	1267115	81840	17/01/20 23 17:37	18/01/202 3 12:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	77	4	15,63	2,87	0,78	19,28	CMT09S 1	Curimatá
50196876	CM T	TF	1265925	84172	17/01/20 23 21:51	17/01/202 3 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	551	396	0,82	0,33	0,25	1,4	CMT01C 1	Curimatá
50201255	CM T	TF	1267166	88551	18/01/20 23 09:34	18/01/202 3 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	16	9	1	0,75	0,05	1,8	CMT09S 1	Curimatá
50174708	BOJ	CH	1415124	62009	14/01/20 23 08:31	14/01/202 3 14:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	61	11	4,27	1,25	0	5,52	BOJ01C3	Currais
50177772	BOJ	CH	1264088	65073	14/01/20 23 14:58	14/01/202 3 20:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3285	638	4,48	0,17	0,5	5,15	BOJ01C3	Currais
50182368	BOJ	CH	1264087	69667	15/01/20 23 08:31	15/01/202 3 11:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1276	516	0,92	1,03	0,53	2,48	BOJ01C3	Currais
50183848	BOJ	CH	1264087	71147	15/01/20 23 16:54	15/01/202 3 20:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1626	516	2,73	0,43	0	3,17	BOJ01C3	Currais
50191729	UR D	TF	1407509	79027	17/01/20 23 07:46	18/01/202 3 12:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	509	18	2,67	3,1	22,52	28,28	URD09W 3	Currais
50193426	UR D	TF	1407416	80722	17/01/20 23 13:26	18/01/202 3 13:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	167	7	0,72	1,1	21,98	23,8	URD09W 3	Currais
50171236	CRO	CH	1054668	58537	13/01/20 23 10:13	13/01/202 3 15:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2074	387	1,67	1,5	2,2	5,37	CRO01L2	Curralinhos
50177503	CRO	TF	1054661	64804	14/01/20 23 16:10	14/01/202 3 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	569	202	0	2,33	0,48	2,82	CRO01L2	Curralinhos
50186430	CRO	TF	1414952	73729	16/01/20 23 08:13	16/01/202 3 11:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	18	6	2,3	0,63	0	2,93	CRO01L2	Curralinhos

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50214140	PMR	CH	1418447	101436	20/01/20 23 09:27	20/01/202 3 19:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	881	84	0,13	7,7	2,65	10,48	PMR01P2	Currallinhos
50170254	DML	TF	1409356	57555	13/01/20 23 08:56	13/01/202 3 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1584	178	0,23	7,87	0,8	8,9	DML01W2	Demerval Lobão
50173556	DML	TF	1070225	60857	14/01/20 23 02:12	14/01/202 3 06:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1056	265	2,43	0,92	0,63	3,98	DML01W2	Demerval Lobão
50173613	DML	TF	1070407	60914	14/01/20 23 02:16	14/01/202 3 08:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2510	375	5,83	0,33	0,53	6,7	DML01W2	Demerval Lobão
50173685	DML	TF	1377985	60986	14/01/20 23 02:26	14/01/202 3 09:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	725	99	6,07	0,83	0,43	7,33	DML01W2	Demerval Lobão
50173981	DML	TF	1070047	61282	14/01/20 23 02:28	14/01/202 3 11:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1198	133	6,52	0,22	2,28	9,02	DML01W1	Demerval Lobão
50174747	NZA	TF	1070014	62048	14/01/20 23 07:55	14/01/202 3 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	348	32	0	10,13	0,75	10,88	NZA0123	Demerval Lobão
50175846	NZA	CH	1070042	63147	14/01/20 23 08:15	14/01/202 3 17:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	487	50	9	0,5	0,23	9,73	NZA0123	Demerval Lobão
50175058	DML	CH	1070409	62359	14/01/20 23 08:24	14/01/202 3 12:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4548	1242	3,05	0,57	0,05	3,67	DML01W2	Demerval Lobão
50175587	DML	TF	1070407	62888	14/01/20 23 09:10	14/01/202 3 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3114	375	7,28	0,3	0,72	8,3	DML01W2	Demerval Lobão
50177422	DML	TF	1070047	64723	14/01/20 23 11:38	14/01/202 3 21:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1269	133	8,68	0,25	0,62	9,55	DML01W1	Demerval Lobão
50175932	DML	TF	1070226	63233	14/01/20 23 11:45	14/01/202 3 15:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	926	219	2,75	0,43	1,05	4,23	DML01W2	Demerval Lobão
50175913	DML	TF	1070225	63214	14/01/20 23 12:18	14/01/202 3 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1422	265	5,18	0,08	0,1	5,37	DML01W2	Demerval Lobão
50177675	DML	TF	1070408	64976	14/01/20 23 12:51	14/01/202 3 18:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1578	272	3,22	2,28	0,3	5,8	DML01W2	Demerval Lobão
50176812	DML	TF	1070223	64113	14/01/20 23 13:06	14/01/202 3 18:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2069	378	4,42	1,03	0,02	5,47	DML01W2	Demerval Lobão
50176878	DML	TF	1069746	64179	14/01/20 23 13:36	14/01/202 3 19:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1241	195	4,15	0,13	2,08	6,37	DML01W1	Demerval Lobão
50179247	DML	TF	1069746	66546	14/01/20 23 22:18	15/01/202 3 00:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	402	195	0,37	1,35	0,35	2,07	DML01W1	Demerval Lobão

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50181184	DM L	TF	1069746	68483	15/01/20 23 08:25	15/01/202 3 12:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	822	195	3,15	0,25	0,82	4,22	DML01 W1	Demerval Lobão
50187456	DM L	TF	1070208	74755	16/01/20 23 10:39	16/01/202 3 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	74	43	0,25	0,78	0,68	1,72	DML01 W1	Demerval Lobão
50188121	DM L	TF	1070407	75420	16/01/20 23 12:12	16/01/202 3 15:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1069	375	1,97	0,52	0,37	2,85	DML01 W2	Demerval Lobão
50201900	DM L	TF	1371623	89196	18/01/20 23 15:15	18/01/202 3 16:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	126	85	0,18	0,6	0,7	1,48	DML01 W1	Demerval Lobão
50202380	DM L	TF	1069756	89676	18/01/20 23 15:16	18/01/202 3 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	254	159	0,07	0,63	0,9	1,6	DML01 W2	Demerval Lobão
50202461	NZA	CH	1408430	89757	18/01/20 23 15:38	18/01/202 3 18:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	808	275	0,38	0,73	1,82	2,93	NZA0123	Demerval Lobão
50203106	DM L	CH	1069939	90402	18/01/20 23 16:02	18/01/202 3 19:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	80	25	1,98	0,98	0,25	3,22	DML01 W1	Demerval Lobão
50202399	DM L	TF	1069746	89695	18/01/20 23 16:14	18/01/202 3 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	166	195	0,18	0,37	0,3	0,85	DML01 W1	Demerval Lobão
50207039	NZA	CH	1408430	94335	19/01/20 23 05:53	19/01/202 3 16:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2799	275	7,87	0,47	1,85	10,18	NZA0123	Demerval Lobão
50205653	DM L	CH	1406749	92949	19/01/20 23 06:33	19/01/202 3 10:06	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	5056	2243	0,82	0,28	2,45	3,55	DML01 W1	Demerval Lobão
50206230	NZA	CH	1070009	93526	19/01/20 23 08:23	19/01/202 3 09:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	62	52	0,02	0,67	0,52	1,2	NZA0123	Demerval Lobão
50206856	DM L	CH	1070210	94152	19/01/20 23 08:40	19/01/202 3 12:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3537	1023	2,43	0,57	0,47	3,47	DML01 W1	Demerval Lobão
50209007	DM L	CH	1401450	96303	19/01/20 23 08:53	19/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2719	348	0,02	0,43	7,37	7,82	DML01 W1	Demerval Lobão
50207830	DM L	TF	1371623	95126	19/01/20 23 09:46	19/01/202 3 11:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	150	85	0,02	0,63	1,13	1,78	DML01 W1	Demerval Lobão
50209988	DM L	CH	1070166	97284	19/01/20 23 16:56	19/01/202 3 17:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	503	536	0	0,23	0,7	0,93	DML01 W1	Demerval Lobão
50216588	DM L	TF	1070085	103884	20/01/20 23 19:45	21/01/202 3 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	38	2	15,67	0,25	3,25	19,17	DML01 W1	Demerval Lobão
50182738	SRO	TF	1284883	70037	15/01/20 23 14:01	15/01/202 3 17:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1164	340	2,97	0,47	0	3,43	SRO09F3	Dirceu Arcoverde

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50187953	SRO	TF	1395996	75252	16/01/2023 09:40	16/01/2023 16:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	34	5	5,8	1,02	0	6,82	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
50176580	BIG	TF	1361730	63881	14/01/2023 13:56	14/01/2023 17:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	67	17	3,47	0,2	0,27	3,93	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
50176883	BIG	TF	1361723	64184	14/01/2023 14:37	14/01/2023 16:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	372	103	1,72	0,32	0,33	2,37	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
50177582	BIG	CH	1361725	64883	14/01/2023 16:52	14/01/2023 18:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	729	534	1,15	0,17	0,05	1,37	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
50184219	BIG	TF	1410736	71518	15/01/2023 18:39	15/01/2023 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1	1	0,42	0,4	0,33	1,15	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
50195097	BIG	TF	1361035	82393	17/01/2023 14:51	17/01/2023 19:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	93	22	2,62	0,97	0,65	4,23	BIG01N2	Dom Expedito Lopes
50194160	BIG	TF	1410801	81456	17/01/2023 15:46	17/01/2023 22:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	14	2	6,15	0,8	0	6,95	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
50198878	PDS	TF	1239734	86174	18/01/2023 05:59	18/01/2023 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1216	299	2	1,47	0,6	4,07	PDS01C4	Domingos Mourão
50168802	EBV	TF	1299760	56103	13/01/2023 07:03	13/01/2023 10:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	13	4	2,1	0,7	0,5	3,3	EBV01C2	Elesbão Veloso
50173995	NO T	CH	1293082	61296	14/01/2023 05:59	14/01/2023 10:16	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1181	276	3,65	0,28	0,35	4,28	NOT01C1	Elesbão Veloso
50174497	EBV	CH	1299316	61798	14/01/2023 07:28	14/01/2023 10:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	646	208	1,97	0,9	0,25	3,12	EBV01C2	Elesbão Veloso
50180736	EBV	CH	1299743	68035	15/01/2023 07:49	15/01/2023 10:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1717	688	1,9	0,6	0	2,5	EBV01C2	Elesbão Veloso
50180700	SPP	CH	1320331	67999	15/01/2023 12:13	16/01/2023 18:51	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	2352	199	22,22	8,42	0	30,63	SPP01C3	Elesbão Veloso
50187508	EBV	TF	1299854	74807	16/01/2023 10:48	16/01/2023 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	42	16	0,58	1,65	0,38	2,62	EBV01C2	Elesbão Veloso
50172234	EM T	TF	1268442	59535	13/01/2023 18:43	13/01/2023 19:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	306	258	0,7	0,2	0,3	1,2	EMT01C1	Eliseu Martins
50173459	EM T	CH	1268563	60760	14/01/2023 00:13	14/01/2023 01:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1159	849	0,02	1,18	0,17	1,37	EMT01C1	Eliseu Martins
50174987	EM T	TF	1268972	62288	14/01/2023 07:18	14/01/2023 12:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	177	36	3,95	0,25	0,73	4,93	EMT09L9	Eliseu Martins

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50175984	EM T	TF	1268564	63285	14/01/20 23 12:59	14/01/202 3 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	39	6	5,72	0,73	0,05	6,5	EMT01C 1	Eliseu Martins
50175051	PCA	TF	1247566	62352	14/01/20 23 07:22	14/01/202 3 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	325	31	8,95	1,27	0,25	10,47	PCA01C2	Esperantin a
50175153	ETA	TF	1232981	62454	14/01/20 23 08:18	14/01/202 3 10:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	446	248	0,18	0,43	1,18	1,8	ETA01C4	Esperantin a
50177086	ETA	TF	1232225	64387	14/01/20 23 12:04	14/01/202 3 19:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	202	27	6,08	1,18	0,22	7,48	ETA01C2	Esperantin a
50176084	ETA	TF	1232965	63385	14/01/20 23 13:19	14/01/202 3 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	13	8	0,45	0,62	0,58	1,65	ETA01C4	Esperantin a
50178044	ETA	CH	1228310	65345	14/01/20 23 18:20	14/01/202 3 20:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	666	274	0,67	0,77	1	2,43	ETA01C3	Esperantin a
50178752	ETA	CH	1232331	66051	14/01/20 23 20:36	14/01/202 3 23:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2092	827	1,32	0,75	0,47	2,53	ETA01C4	Esperantin a
50178997	ETA	CH	1233060	66296	14/01/20 23 20:51	14/01/202 3 22:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	192	130	0,42	0,78	0,28	1,48	ETA01C4	Esperantin a
50180268	ETA	CH	1412910	67567	15/01/20 23 06:18	15/01/202 3 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	939	236	1,58	0,17	2,23	3,98	ETA01C4	Esperantin a
50178685	PCA	CH	1390426	65984	15/01/20 23 06:24	15/01/202 3 10:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	844	212	2,37	1,52	0,1	3,98	PCA01C2	Esperantin a
50181880	ETA	CH	1227430	69179	15/01/20 23 07:02	16/01/202 3 13:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	751	25	22,53	4,52	3	30,05	ETA01C3	Esperantin a
50181172	ETA	CH	1232495	68471	15/01/20 23 08:00	15/01/202 3 16:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	2641	318	6,67	1,38	0,27	8,32	ETA01C2	Esperantin a
50181416	ETA	TF	1228589	68715	15/01/20 23 10:02	15/01/202 3 11:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	19	11	0,53	1,18	0	1,72	ETA01C3	Esperantin a
50186969	ETA	TF	1228800	74268	16/01/20 23 09:03	16/01/202 3 11:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	275	133	0,48	0,1	1,48	2,07	ETA01C3	Esperantin a
50193670	ETA	TF	1232105	80966	17/01/20 23 14:14	17/01/202 3 16:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	164	73	1,13	1,12	0	2,25	ETA01C2	Esperantin a
50195895	ETA	CH	1232368	83191	17/01/20 23 14:45	17/01/202 3 22:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	271	34	7,42	0,57	0	7,98	ETA01C2	Esperantin a
50194874	ETA	TF	1233036	82170	17/01/20 23 17:19	17/01/202 3 22:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	48	10	4,22	0,6	0	4,82	ETA01C4	Esperantin a
50194644	ETA	CH	1228790	81940	17/01/20 23 17:49	17/01/202 3 20:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3235	1209	0,37	2,35	0	2,72	ETA01C3	Esperantin a
50195990	ETA	CH	1232829	83286	17/01/20 23 19:11	18/01/202 3 08:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	816	63	11,67	1,18	0,1	12,95	ETA01C2	Esperantin a

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50201005	ETA	CH	1228771	88301	18/01/20 23 11:57	18/01/202 3 16:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	145	31	4,12	0,55	0	4,67	ETA01C3	Esperantina
50199904	MT O	TF	1257401	87200	18/01/20 23 14:53	18/01/202 3 16:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	67	42	0,4	1,15	0,05	1,6	MT001C1	Esperantina
50201810	ETA	TF	1232985	89106	18/01/20 23 15:22	18/01/202 3 20:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	53	10	1,42	3,87	0	5,28	ETA01C4	Esperantina
50206551	ETA	CH	1233022	93847	19/01/20 23 08:57	19/01/202 3 16:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	15	2	7,23	0,32	0	7,55	ETA01C4	Esperantina
50208283	LUZ	CH	1222700	95579	19/01/20 23 09:38	19/01/202 3 14:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1383	267	4,53	0,65	0	5,18	LUZ01C3	Esperantina
50207831	ETA	TF	1415271	95127	19/01/20 23 11:35	19/01/202 3 14:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	ARVORE NA REDE	351	115	1,43	0,87	0,75	3,05	ETA01C4	Esperantina
50210508	ETA	CH	1232782	97804	19/01/20 23 18:35	19/01/202 3 22:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	478	123	1,62	2,27	0	3,88	ETA01C4	Esperantina
50182119	FAT	CH	1269010	69418	15/01/20 23 07:51	15/01/202 3 15:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	691	87	3,83	3,95	0,15	7,93	FAT01C1	Fartura do Piauí
50193498	FAT	TF	1269343	80794	17/01/20 23 13:49	18/01/202 3 10:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	146	7	18,12	1,9	0,78	20,8	FAT01C1	Fartura do Piauí
50177702	RGE	TF	1355997	65003	14/01/20 23 12:52	14/01/202 3 18:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	82	14	1,55	2,85	1,48	5,88	RGE01N2	Flores do Piauí
50176201	RGE	TF	1356294	63502	14/01/20 23 13:35	15/01/202 3 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	109	4	25,08	2,27	0	27,35	RGE01N2	Flores do Piauí
50183796	RGE	TF	1355991	71095	15/01/20 23 09:48	15/01/202 3 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	OUTROS	98	13	4,87	2,7	0	7,57	RGE01N2	Flores do Piauí
50193094	RGE	TF	1356050	80390	17/01/20 23 12:04	18/01/202 3 11:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	276	12	22,43	0,38	0,15	22,97	RGE01N2	Flores do Piauí
50168906	SP M	CH	1383069	56207	13/01/20 23 05:48	13/01/202 3 13:02	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	2822	390	4,9	0,27	2,07	7,23	SPM01C4	Floresta do Piauí
50167010	SP M	CH	1357201	54311	13/01/20 23 07:05	13/01/202 3 08:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	164	101	0,92	0,5	0,22	1,63	SPM01C4	Floresta do Piauí
50180967	SP M	CH	1357201	68266	15/01/20 23 08:42	15/01/202 3 10:50	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	216	101	0,93	1,2	0	2,13	SPM01C4	Floresta do Piauí
50169493	FAO	CH	1324398	56794	13/01/20 23 08:56	13/01/202 3 14:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	5	1	4,13	0,9	0,32	5,35	FAO01C6	Floriano
50169900	FAO	TF	1324239	57201	13/01/20 23 10:04	13/01/202 3 19:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	102	11	7,97	1,27	0	9,23	FAO01C6	Floriano
50170708	FAO	CH	1324832	58009	13/01/20 23 12:59	13/01/202 3 15:57	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	59	20	1,37	0,95	0,65	2,97	FAO01C4	Floriano

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50308139	VAZ	SE		35169	14/01/20 23 15:50	14/01/202 3 21:30	VAZIO	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	8271 6	33196	0,85	2,55	2,27	5,67	VAZIO	Floriano
50180221	FAO	CH	1324826	67520	15/01/20 23 06:20	15/01/202 3 11:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	15	3	2,18	0,8	1,87	4,85	FAO01C 4	Floriano
50180247	FAO	CH	1324824	67546	15/01/20 23 06:32	15/01/202 3 10:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	987	246	0,6	1,82	1,6	4,02	FAO01C 4	Floriano
50180227	FAO	CH	1383044	67526	15/01/20 23 06:35	15/01/202 3 08:49	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	498	224	0,85	0,22	1,17	2,23	FAO01C 6	Floriano
50180246	FAO	CH	1324755	67545	15/01/20 23 06:47	15/01/202 3 12:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	323	60	4,58	0,53	0,28	5,4	FAO01C 4	Floriano
50174958	FAO	TF	1324488	62259	15/01/20 23 07:48	15/01/202 3 17:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	59	6	8,25	1,6	0	9,85	FAO01C 4	Floriano
50181487	FAO	TF	1324103	68786	15/01/20 23 09:53	15/01/202 3 11:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	351	254	0,2	0,63	0,55	1,38	FAO01C 3	Floriano
50181393	FAO	TF	1325327	68692	15/01/20 23 09:59	15/01/202 3 16:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	44	7	5	0,72	0,6	6,32	FAO01C 6	Floriano
50181658	FAO	TF	1324969	68957	15/01/20 23 10:30	15/01/202 3 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	122	42	2,57	0,1	0,25	2,92	FAO01C 4	Floriano
50181718	FAO	CH	1324405	69017	15/01/20 23 10:48	15/01/202 3 16:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	120	23	3,97	0,47	0,78	5,22	FAO01C 6	Floriano
50182336	FAO	TF	1323424	69635	15/01/20 23 12:26	15/01/202 3 13:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	367	280	0,37	0,18	0,75	1,3	FAO01C 2	Floriano
50185926	FAO	TF	1424320	73225	16/01/20 23 05:14	16/01/202 3 08:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	790	247	1,77	0,2	1,23	3,2	FAO01C 4	Floriano
50186735	FAO	TF	1378586	74034	16/01/20 23 08:26	16/01/202 3 10:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	176	103	0,7	0,5	0,52	1,72	FAO01C 4	Floriano
50186589	FAO	CH	1324579	73888	16/01/20 23 08:27	16/01/202 3 10:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1603	987	0,23	0,73	0,65	1,62	FAO01C 4	Floriano
50187805	FAO	TF	1323432	75104	16/01/20 23 11:24	16/01/202 3 12:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	OUTROS	432	288	0,7	0,35	0,45	1,5	FAO01C 2	Floriano
50194983	FAO	TF	1324143	82279	17/01/20 23 17:22	18/01/202 3 07:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	58	4	12,98	1,47	0	14,45	FAO01C 4	Floriano
50202986	FAO	TF	1323424	90282	18/01/20 23 17:37	18/01/202 3 20:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	744	280	0,88	1,78	0	2,67	FAO01C 2	Floriano
50203113	FAO	TF	1324704	90409	18/01/20 23 17:55	18/01/202 3 20:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	722	254	0,42	1,28	1,13	2,83	FAO01C 4	Floriano

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50203395	FAO	TF	1324103	90691	18/01/20 23 18:20	18/01/202 3 19:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	341	254	0,67	0,62	0,07	1,35	FAO01C 3	Florianópolis
50203723	FAO	TF	1324651	91019	18/01/20 23 18:27	18/01/202 3 21:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	98	28	1,55	1,95	0	3,5	FAO01C 6	Florianópolis
50204195	FAO	TF	1323358	91491	18/01/20 23 20:07	18/01/202 3 22:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	46	24	0,8	0,5	0,62	1,92	FAO01C 2	Florianópolis
50180776	EBV	TF	1293237	68075	15/01/20 23 07:54	15/01/202 3 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1001	289	2,42	0,93	0,12	3,47	EBV01C1	Francinópolis
50203606	NZR	TF	1394148	90902	18/01/20 23 18:13	18/01/202 3 19:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	20	12	0,82	0,22	0,67	1,7	NZR01C3	Francisco Ayres
50203662	STL	TF	1297642	90958	18/01/20 23 18:00	18/01/202 3 19:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	195	127	1	0,55	0	1,55	STL01C2	Francisco Santos
50193635	MAD	TF	1318794	80931	17/01/20 23 14:25	18/01/202 3 10:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	123	6	18,87	0,93	0,7	20,5	MAD01C 5	Fronteiras
50181380	GBS	CH	1270066	68679	15/01/20 23 07:22	15/01/202 3 14:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	721	95	6,67	0,67	0,27	7,6	GBS09F9	Gilbués
50169214	PTA	CH	1322742	56515	13/01/20 23 08:06	13/01/202 3 14:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	373	55	5,35	0,35	1,08	6,78	PTA01C1	Guadalupe
50176276	GPE	TF	1323035	63577	14/01/20 23 13:16	14/01/202 3 18:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1077	202	0,97	0,78	3,58	5,33	GPE01C3	Guadalupe
50177355	GPE	AL	1415237	64656	14/01/20 23 16:48	14/01/202 3 18:57	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1131	4543	0,32	0,97	0,87	2,15	GPE01C3	Guadalupe
50177782	GPE	CH	1323063	65083	14/01/20 23 17:15	14/01/202 3 18:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	499	594	0,27	0,23	0,35	0,85	GPE01C3	Guadalupe
50181522	GPE	CH	1391458	68821	15/01/20 23 06:37	15/01/202 3 11:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	21	4	4,22	0,13	0,9	5,25	GPE01C3	Guadalupe
50178692	PTA	CH	1322742	65991	15/01/20 23 07:35	15/01/202 3 11:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	229	55	2,63	0,72	0,8	4,15	PTA01C1	Guadalupe
50182497	GPE	TF	1323052	69796	15/01/20 23 13:04	15/01/202 3 14:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	602	364	1,17	0,48	0	1,65	GPE01C3	Guadalupe
50183559	GPE	TF	1322999	70858	15/01/20 23 16:24	15/01/202 3 20:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	487	131	2,45	0,78	0,48	3,72	GPE01C3	Guadalupe
50190101	PTA	TF	1322748	77399	16/01/20 23 19:30	16/01/202 3 19:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	2	5	0,18	0,15	0	0,33	PTA01C1	Guadalupe
50192874	GPE	TF	1322984	80170	17/01/20 23 10:54	17/01/202 3 14:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	830	226	2,13	0,32	1,23	3,68	GPE01C3	Guadalupe

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50204253	GPE	TF	1401163	91549	18/01/20 23 19:16	19/01/202 3 10:58	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	110	7	15,1	0,6	0	15,7	GPE01C3	Guadalupe
50204111	GPE	TF	1322999	91407	18/01/20 23 19:52	18/01/202 3 22:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	428	139	0,35	2,38	0,35	3,08	GPE01C3	Guadalupe
50204273	GPE	TF	1322989	91569	18/01/20 23 21:24	19/01/202 3 16:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMAD OR	95	5	17,42	0,77	0,9	19,08	GPE01C3	Guadalupe
50181456	CRL	TF	1270995	68755	15/01/20 23 10:01	15/01/202 3 19:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	128	13	7,88	0,22	1,67	9,77	CRL01C2	Guaribas
50178331	SPP	TF	1068930	65632	14/01/20 23 16:37	14/01/202 3 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	867	250	2,32	0,57	0,58	3,47	SPP01C5	Hugo Napoleão
50184172	SPP	TF	1068936	71471	15/01/20 23 18:35	15/01/202 3 20:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	463	194	1,37	1,02	0	2,38	SPP01C5	Hugo Napoleão
50184242	SPP	TF	1068930	71541	15/01/20 23 18:37	15/01/202 3 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	385	250	0,55	0,48	0,52	1,55	SPP01C5	Hugo Napoleão
50184305	SPP	TF	1069537	71604	15/01/20 23 18:43	15/01/202 3 21:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	123	48	2,37	0,2	0	2,57	SPP01C5	Hugo Napoleão
50184486	SPP	CH	1175084	71785	15/01/20 23 19:00	16/01/202 3 10:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	491	31	13,53	0,92	1,4	15,85	SPP01C5	Hugo Napoleão
50186714	SPP	TF	1069695	74013	16/01/20 23 07:27	16/01/202 3 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	52	13	3,5	0,3	0,17	3,97	SPP01C5	Hugo Napoleão
50196119	SPP	CH	1175086	83415	17/01/20 23 15:43	18/01/202 3 10:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	368	20	16,65	1,38	0,37	18,4	SPP01C5	Hugo Napoleão
50214854	SPP	TF	1069703	102150	20/01/20 23 12:16	20/01/202 3 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	42	15	2,05	0,72	0,05	2,82	SPP01C5	Hugo Napoleão
50188099	PAB	TF	1395246	75398	16/01/20 23 12:24	16/01/202 3 19:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	549	82	4,55	1,05	1,1	6,7	PAB01C1	Ilha Grande
50176728	BIG	CH	1361177	64029	14/01/20 23 14:18	14/01/202 3 17:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	746	241	2	0,53	0,57	3,1	BIG01N2	Inhuma
50180470	BIG	CH	1361360	67769	15/01/20 23 07:46	15/01/202 3 14:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	382	58	5,33	0,33	0,92	6,58	BIG01N2	Inhuma
50181678	BIG	CH	1361659	68977	15/01/20 23 10:42	15/01/202 3 16:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	415	71	4,68	0,82	0,35	5,85	BIG01N2	Inhuma
50183355	BIG	CH	1361564	70654	15/01/20 23 14:40	15/01/202 3 17:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	81	32	1,15	0,68	0,7	2,53	BIG01N2	Inhuma
50190417	BIG	CH	1361564	77715	17/01/20 23 08:21	17/01/202 3 15:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	301	44	6,65	0,17	0,02	6,83	BIG01N2	Inhuma

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50193194	BIG	TF	1361357	80490	17/01/20 23 12:26	17/01/202 3 16:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	215	48	3,53	0,88	0,05	4,47	BIG01N2	Inhuma
50199440	BIG	CH	1360886	86736	18/01/20 23 08:11	18/01/202 3 13:59	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1091	188	0,03	1,67	4,1	5,8	BIG01N2	Inhuma
50165649	BIG	CH	1394960	52950	13/01/20 23 09:55	13/01/202 3 20:35	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	149	14	6,18	0,35	4,13	10,67	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50176437	BIG	CH	1361008	63738	14/01/20 23 13:41	14/01/202 3 15:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	557	316	0,78	0,18	0,8	1,77	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50176570	BIG	TF	1360868	63871	14/01/20 23 14:21	15/01/202 3 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	112	4	27,37	0,62	0	27,98	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50176640	BIG	CH	1361091	63941	14/01/20 23 14:26	14/01/202 3 17:56	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1834	524	1,02	1,7	0,78	3,5	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50177155	BIG	CH	1360983	64456	14/01/20 23 14:47	15/01/202 3 15:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3534	144	23,32	0,53	0,68	24,53	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50180770	BIG	CH	1361169	68069	15/01/20 23 08:07	15/01/202 3 12:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	683	166	2,48	1,62	0	4,1	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50183645	BIG	CH	1360985	70944	15/01/20 23 16:47	15/01/202 3 17:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	52	53	0,5	0,33	0,17	1	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50183084	SP M	CH	1357218	70383	15/01/20 23 15:00	15/01/202 3 16:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	35	26	0,33	0,37	0,67	1,37	SPM01C 2	Isaías Coelho
50193265	SP M	TF	1357289	80561	17/01/20 23 12:50	18/01/202 3 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	66	3	20,37	1,75	0	22,12	SPM01C 2	Isaías Coelho
50194089	SP M	TF	1357984	81385	17/01/20 23 16:07	17/01/202 3 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	39	21	0,87	0,62	0,37	1,85	SPM01C 2	Isaías Coelho
50172083	JUN	CH	1289760	59384	13/01/20 23 16:57	13/01/202 3 19:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	483	236	0,05	1	1	2,05	JUN01M 7	Itainópolis
50171934	JUN	CH	1368736	59235	13/01/20 23 17:33	14/01/202 3 00:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	233	33	5,47	0,93	0,65	7,05	JUN01M 1	Itainópolis
50176172	PCS	TF	1294886	63473	14/01/20 23 09:28	15/01/202 3 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	880	35	23,87	0,98	0,32	25,17	PCS01C3	Itainópolis
50187127	PCS	CH	1294420	74426	16/01/20 23 07:05	16/01/202 3 18:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	164	15	9,87	1,07	0	10,93	PCS01C3	Itainópolis
50193843	JUN	CH	1368923	81139	17/01/20 23 15:08	17/01/202 3 17:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	113	45	0,78	1,53	0,2	2,52	JUN01M 1	Itainópolis
50194021	JUN	CH	1290096	81317	17/01/20 23 15:53	17/01/202 3 18:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	562	193	2,05	0,63	0,23	2,92	JUN01M 7	Itainópolis
50194403	JUN	CH	1289852	81699	17/01/20 23 17:14	17/01/202 3 19:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	75	31	2,08	0,08	0,25	2,42	JUN01M 7	Itainópolis
50194974	JUN	CH	1290239	82270	17/01/20 23 17:36	17/01/202 3 18:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	39	36	0,15	0,9	0,05	1,1	JUN01M 7	Itainópolis
50196224	JUN	CH	1422822	83520	18/01/20 23 06:52	18/01/202 3 08:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	775	379	0,72	0,47	0,87	2,05	JUN01M 1	Itainópolis
50200780	JUN	CH	1396191	88076	18/01/20 23 11:25	18/01/202 3 12:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	58	55	0,33	0,6	0,13	1,07	JUN01M 1	Itainópolis

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50201439	PCS	CH	1294462	88735	18/01/20 23 14:24	19/01/202 3 16:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1030	40	23,42	1,97	0,37	25,75	PCS01C3	Itainópolis
50173982	RGE	TF	1424114	61283	14/01/20 23 05:53	14/01/202 3 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	215	42	4,22	0,9	0	5,12	RGE01N3	Itaueira
50174373	RGE	CH	1356589	61674	14/01/20 23 07:02	14/01/202 3 10:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1264	404	0,32	1,03	1,78	3,13	RGE01N3	Itaueira
50175025	RGE	TF	1356692	62326	14/01/20 23 09:28	15/01/202 3 09:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	535	22	23,45	0,85	0	24,3	RGE01N3	Itaueira
50184674	RGE	TF	1356655	71973	15/01/20 23 18:21	15/01/202 3 20:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	23	11	0,08	1,68	0,35	2,12	RGE01N3	Itaueira
50185243	RGE	TF	1356377	72542	16/01/20 23 00:00	16/01/202 3 01:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	903	461	0,67	1,23	0,07	1,97	RGE01N3	Itaueira
50186035	RGE	CH	1356439	73334	16/01/20 23 06:55	16/01/202 3 08:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	102	61	0,5	0,45	0,73	1,68	RGE01N3	Itaueira
50186423	RGE	CH	1356373	73722	16/01/20 23 07:01	16/01/202 3 10:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2855	800	1,95	1,63	0	3,58	RGE01N3	Itaueira
50187535	RGE	CH	1356373	74834	16/01/20 23 10:36	16/01/202 3 13:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2052	800	2,4	0,17	0	2,57	RGE01N3	Itaueira
50188117	RGE	CH	1409282	75416	16/01/20 23 11:12	16/01/202 3 16:50	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	309	55	0,38	5,25	0	5,63	RGE01N3	Itaueira
50189665	RGE	CH	1356405	76963	16/01/20 23 13:26	16/01/202 3 17:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	267	61	2,95	0,98	0,45	4,38	RGE01N3	Itaueira
50189506	RGE	TF	1356607	76804	16/01/20 23 17:20	17/01/202 3 15:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	943	41	21,37	0,5	0,07	21,93	RGE01N3	Itaueira
50192964	RGE	TF	1409274	80260	17/01/20 23 07:23	17/01/202 3 13:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	103	17	1,53	2,43	2,08	6,05	RGE01N3	Itaueira
50193877	RGE	CH	1356405	81173	17/01/20 23 09:51	18/01/202 3 16:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1869	61	30,45	0,18	0	30,63	RGE01N3	Itaueira
50193778	RGE	CH	1356373	81074	17/01/20 23 14:58	17/01/202 3 16:20	CHAVE FUSÍVEL	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	OUTROS	1030	758	0	0,72	0,65	1,37	RGE01N3	Itaueira
50199839	RGE	TF	1409274	87135	18/01/20 23 09:40	18/01/202 3 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	20	17	0,13	0,47	0,57	1,17	RGE01N3	Itaueira
50177357	SP M	TF	1334217	64658	14/01/20 23 13:40	14/01/202 3 16:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	23	7	2,4	0,27	0,62	3,28	SPM01C3	Jacobina do Piauí
50194093	JAC	CH	1313457	81389	17/01/20 23 14:38	17/01/202 3 18:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	794	200	3,08	0,88	0	3,97	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50196143	JAC	CH	1313457	83439	17/01/20 23 18:36	17/01/202 3 20:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	294	200	0,9	0,33	0,25	1,48	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50198806	JAC	CH	1313457	86102	18/01/20 23 06:24	18/01/202 3 07:52	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	293	200	0,22	0,97	0,28	1,47	JAC09F5	Jacobina do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50171457	JAC	TF	1427202	58758	13/01/20 23 16:05	15/01/202 3 10:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	128	3	41	0,48	1,25	42,73	JAC09F5	Jaicós
50176199	JAC	TF	1313420	63500	14/01/20 23 11:41	14/01/202 3 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	115	24	4,13	0,43	0,22	4,78	JAC09F5	Jaicós
50178065	JAC	TF	1312526	65366	14/01/20 23 18:20	15/01/202 3 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	VENTANIA	147	10	13,25	0,88	0,62	14,75	JAC01C2	Jaicós
50182272	JAC	TF	1362940	69571	15/01/20 23 12:19	15/01/202 3 14:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	319	145	1,25	0,55	0,4	2,2	JAC01C2	Jaicós
50183825	JAC	TF	1312665	71124	15/01/20 23 16:04	15/01/202 3 18:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	117	45	1,82	0,22	0,58	2,62	JAC01C2	Jaicós
50184411	JAC	TF	1362940	71710	15/01/20 23 17:37	15/01/202 3 20:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	408	145	1,97	0,42	0,43	2,82	JAC01C2	Jaicós
50201751	JAC	CH	1396733	89047	18/01/20 23 14:53	18/01/202 3 17:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	250	97	1,87	0,6	0,12	2,58	JAC01C2	Jaicós
50170626	SPP	CH	1069214	57927	13/01/20 23 12:37	13/01/202 3 16:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	450	127	0,53	1,58	1,43	3,55	SPP01C5	Jardim do Mulato
50177553	RG N	TF	1069668	64854	14/01/20 23 16:22	14/01/202 3 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	312	156	0,55	1,1	0,37	2,02	RGN01C 1	Jardim do Mulato
50177831	RG N	CH	1068901	65132	14/01/20 23 17:07	14/01/202 3 18:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	320	217	0,18	0,52	0,78	1,48	RGN01C 1	Jardim do Mulato
50178418	RG N	TF	1068604	65719	14/01/20 23 19:14	14/01/202 3 21:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	729	303	0,73	0,83	0,85	2,42	RGN01C 1	Jardim do Mulato
50180800	RG N	TF	1068604	68099	15/01/20 23 08:43	15/01/202 3 15:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2166	303	6,8	0,17	0,18	7,15	RGN01C 1	Jardim do Mulato
50207029	SPP	CH	1401456	94325	19/01/20 23 08:16	19/01/202 3 12:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3593	795	1,77	0,62	2,13	4,52	SPP01C5	Jardim do Mulato
50209704	SPP	CH	1069490	97000	19/01/20 23 13:10	19/01/202 3 14:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	94	64	0,02	0,57	0,9	1,48	SPP01C5	Jardim do Mulato
50212205	RG N	CH	1068607	99501	20/01/20 23 05:47	20/01/202 3 09:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3837	943	1,75	0,72	1,62	4,08	RGN01C 1	Jardim do Mulato
50184456	CP M	CH	1261411	71755	15/01/20 23 11:42	15/01/202 3 16:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	229	47	0,02	0,77	4,08	4,87	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50188336	CP M	CH	1261566	75635	16/01/20 23 08:19	16/01/202 3 14:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	576	101	3,58	0,97	1,17	5,72	CPM01C 2	Jatobá do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50188078	LGA	CH	1242306	75377	16/01/20 23 10:16	16/01/202 3 18:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	95	11	6,8	0,38	1,47	8,65	LGA01C1	Jatobá do Piauí
50188546	CP M	CH	1260802	75845	16/01/20 23 14:07	17/01/202 3 16:20	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	VENTANIA	2281	87	0,02	0,72	25,48	26,22	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50189619	CP M	TF	1260801	76917	16/01/20 23 16:52	17/01/202 3 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMADOR	65	4	15,12	0,42	0,68	16,22	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50191915	CP M	CH	1260777	79211	17/01/20 23 08:22	17/01/202 3 16:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	109	14	4,98	2,8	0	7,78	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50196142	CP M	TF	1261264	83438	18/01/20 23 06:52	18/01/202 3 11:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	36	7	4,08	0,47	0,55	5,1	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50202579	LGA	TF	1242305	89875	18/01/20 23 14:05	23/01/202 3 12:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	948	8	114,15	1,73	2,67	118,55	LGA01C1	Jatobá do Piauí
50202083	CP M	CH	1261582	89379	18/01/20 23 14:14	19/01/202 3 09:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	589	31	17,98	0,47	0,57	19,02	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50205683	CP M	CH	1261176	92979	19/01/20 23 06:19	19/01/202 3 14:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	1361	166	0	1,75	6,43	8,18	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50209262	CP M	TF	1261818	96558	19/01/20 23 15:46	21/01/202 3 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	696	16	40,42	0,92	2,15	43,48	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50212133	CP M	TF	1261412	99429	20/01/20 23 06:16	20/01/202 3 09:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	50	18	2,08	0,47	0,2	2,75	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50213149	CP M	CH	1261411	100445	20/01/20 23 08:21	20/01/202 3 09:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	69	47	0,22	0,67	0,58	1,47	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50168761	JER	TF	1322304	56062	13/01/20 23 06:53	13/01/202 3 08:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	368	206	0,62	0,32	0,85	1,78	JER01C2	Jerumenha
50177616	JER	CH	1389380	64917	14/01/20 23 17:33	15/01/202 3 18:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	569	23	23,95	0,78	0	24,73	JER01C2	Jerumenha
50182015	JER	TF	1322529	69314	14/01/20 23 18:44	14/01/202 3 21:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	148	47	1,5	0,88	0,77	3,15	JER01C2	Jerumenha
50180142	JER	TF	1322583	67441	15/01/20 23 06:59	15/01/202 3 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	42	4	9,65	0,85	0	10,5	JER01C2	Jerumenha
50180363	JER	TF	1322529	67662	15/01/20 23 07:36	15/01/202 3 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	190	47	1,58	0,47	2,02	4,07	JER01C2	Jerumenha
50181934	JER	TF	1322575	69233	15/01/20 23 11:29	15/01/202 3 16:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	14	3	4,02	0,25	0,35	4,62	JER01C2	Jerumenha

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50187865	JER	CH	1322363	75164	16/01/20 23 08:58	16/01/202 3 11:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	68	25	1,2	0,25	1,27	2,72	JER01C2	Jerumenha
50174599	JCA	TF	1338060	61900	14/01/20 23 07:51	14/01/202 3 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	121	33	2,77	0,75	0,15	3,67	JCA01N1	João Costa
50191922	JCA	CH	1338162	79218	17/01/20 23 07:47	17/01/202 3 15:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	714	93	6,73	0,72	0,22	7,67	JCA01N1	João Costa
50201673	JCA	TF	1338060	88969	18/01/20 23 14:58	18/01/202 3 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	8	39	0	0,2	0	0,2	JCA01N1	João Costa
50177043	CBA	TF	1209142	64344	14/01/20 23 10:17	15/01/202 3 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	102	4	24,95	0,6	0	25,55	CBA01C1	Joaquim Pires
50177666	LUZ	TF	1223404	64967	14/01/20 23 17:29	14/01/202 3 22:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	385	74	3,63	1,02	0,55	5,2	LUZ01C3	Joaquim Pires
50178560	LUZ	CH	1390813	65859	14/01/20 23 20:09	14/01/202 3 21:37	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	4361	2974	0,27	0,28	0,92	1,47	LUZ01C3	Joaquim Pires
50183954	LUZ	TF	1223332	71253	15/01/20 23 17:55	16/01/202 3 09:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	96	6	15,27	0,8	0	16,07	LUZ01C3	Joaquim Pires
50184266	LUZ	CH	1222674	71565	15/01/20 23 18:47	16/01/202 3 08:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	362	26	13,2	0,72	0	13,92	LUZ01C3	Joaquim Pires
50186365	LUZ	CH	1222861	73664	16/01/20 23 08:07	17/01/202 3 09:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	277	11	24,65	0,55	0	25,2	LUZ01C3	Joaquim Pires
50188612	LUZ	CH	1222685	75911	16/01/20 23 14:23	16/01/202 3 18:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3249	732	1,73	1,22	1,48	4,43	LUZ01C3	Joaquim Pires
50193113	LUZ	CH	1223242	80409	17/01/20 23 08:37	17/01/202 3 13:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1668	379	2,03	1,57	0,8	4,4	LUZ01C3	Joaquim Pires
50196827	LUZ	TF	1223032	84123	17/01/20 23 11:35	18/01/202 3 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	498	20	22,92	1,98	0	24,9	LUZ01C3	Joaquim Pires
50194902	LUZ	TF	1222941	82198	17/01/20 23 12:30	18/01/202 3 12:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	917	39	19,5	2	2,02	23,52	LUZ01C3	Joaquim Pires
50193193	LUZ	CH	1222669	80489	17/01/20 23 12:55	17/01/202 3 17:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	281	68	1,97	0,48	1,68	4,13	LUZ01C3	Joaquim Pires
50195663	LUZ	TF	1223486	82959	17/01/20 23 18:08	18/01/202 3 09:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	211	14	13,93	1,15	0	15,08	LUZ01C3	Joaquim Pires
50199246	LUZ	CH	1222802	86542	18/01/20 23 07:23	18/01/202 3 11:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	148	33	3,62	0,85	0	4,47	LUZ01C3	Joaquim Pires
50192976	LUZ	CH	1223088	80272	18/01/20 23 09:31	18/01/202 3 14:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	37	7	4,75	0,6	0	5,35	LUZ01C3	Joaquim Pires
50202856	LUZ	CH	1222807	90152	18/01/20 23 17:23	19/01/202 3 16:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	139	6	22,25	1	0	23,25	LUZ01C3	Joaquim Pires

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50209091	LUZ	TF	1222776	96387	19/01/20 23 14:15	19/01/202 3 18:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	144	37	3,13	0,75	0	3,88	LUZ01C3	Joaquim Pires
50178835	LUZ	TF	1220288	66134	15/01/20 23 03:54	15/01/202 3 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	228	37	5,3	0,65	0,2	6,15	LUZ01C4	Joca Marques
50188515	LUZ	TF	1220288	75814	16/01/20 23 14:00	16/01/202 3 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	93	37	1,23	0,15	1,13	2,52	LUZ01C4	Joca Marques
50169147	JFR	CH	1050020	56448	13/01/20 23 06:15	13/01/202 3 12:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	583	92	5,57	0,63	0,15	6,35	JFR01C2	José de Freitas
50169374	JFR	CH	1063925	56675	13/01/20 23 08:17	13/01/202 3 11:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	356	101	1,92	0,4	1,2	3,52	JFR01C2	José de Freitas
50170045	MB A	TF	1063500	57346	13/01/20 23 09:27	13/01/202 3 15:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	373	63	0,6	4,78	0,53	5,92	MBA01C 4	José de Freitas
50171697	JFR	CH	1063183	58998	13/01/20 23 10:11	13/01/202 3 18:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	355	45	7,68	0,15	0,03	7,87	JFR01C2	José de Freitas
50171318	JFR	CH	1063689	58619	13/01/20 23 10:13	13/01/202 3 16:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	532	92	4,58	0,7	0,52	5,8	JFR01C2	José de Freitas
50175024	JFR	CH	1063689	62325	14/01/20 23 06:52	14/01/202 3 10:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	358	92	3,48	0,25	0,17	3,9	JFR01C2	José de Freitas
50174569	JFR	TF	1063006	61870	14/01/20 23 08:05	14/01/202 3 13:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	230	43	4,7	0,5	0,15	5,35	JFR01C1	José de Freitas
50175657	JFR	TF	1062861	62958	14/01/20 23 10:01	17/01/202 3 13:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	2853	38	0,02	0,62	74,43	75,07	JFR01C2	José de Freitas
50176408	JFR	TF	1050076	63709	14/01/20 23 11:53	14/01/202 3 19:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	120	16	6,98	0,3	0,18	7,47	JFR01C2	José de Freitas
50178467	JFR	TF	1063728	65766	14/01/20 23 19:39	14/01/202 3 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	225	168	0,45	0,18	0,7	1,33	JFR01C2	José de Freitas
50178495	JFR	TF	1063712	65794	14/01/20 23 19:44	14/01/202 3 22:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1012	368	1,28	0,47	1	2,75	JFR01C2	José de Freitas
50181372	JFR	CH	1063442	68671	14/01/20 23 20:05	15/01/202 3 10:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	430	30	13,17	0,78	0,38	14,33	JFR01C1	José de Freitas
50180378	JFR	CH	1063898	67677	15/01/20 23 06:12	15/01/202 3 11:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1099	207	1,88	0,92	2,52	5,32	JFR01C1	José de Freitas
50182186	JFR	CH	1063099	69485	15/01/20 23 09:34	15/01/202 3 19:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	380	38	8,27	0,12	1,63	10,02	JFR01C2	José de Freitas
50182236	JFR	CH	1049403	69535	15/01/20 23 09:40	15/01/202 3 17:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	265	34	6,78	0,52	0,48	7,78	JFR01C2	José de Freitas
50181755	JFR	CH	1063603	69054	15/01/20 23 10:12	15/01/202 3 12:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	62	32	1,12	0,53	0,3	1,95	JFR01C3	José de Freitas

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50183944	JFR	CH	1063898	71243	15/01/20 23 17:12	15/01/202 3 18:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	343	207	0,13	1,17	0,37	1,67	JFR01C1	José de Freitas
50186335	JFR	CH	1063898	73634	16/01/20 23 06:09	16/01/202 3 13:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1609	207	0,02	0,65	7,12	7,78	JFR01C1	José de Freitas
50187595	JFR	CH	1429613	74894	16/01/20 23 10:21	16/01/202 3 11:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	302	212	0,37	0,68	0,37	1,42	JFR01C2	José de Freitas
50189709	JFR	CH	1050020	77007	16/01/20 23 16:51	16/01/202 3 18:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	128	82	0,27	0,7	0,6	1,57	JFR01C2	José de Freitas
50189801	MB A	CH	1063091	77099	16/01/20 23 17:34	16/01/202 3 20:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1263	473	0,02	0,85	1,82	2,68	MBA01C 4	José de Freitas
50191876	MB A	CH	1062947	79172	17/01/20 23 06:33	17/01/202 3 10:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	976	273	1,85	1,45	0,28	3,58	MBA01C 4	José de Freitas
50192998	JFR	TF	1050074	80294	17/01/20 23 06:58	17/01/202 3 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	160	16	9,33	0,5	0,13	9,97	JFR01C2	José de Freitas
50194477	JFR	CH	1063285	81773	17/01/20 23 13:05	17/01/202 3 20:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	42	6	6,17	0,3	0,45	6,92	JFR01C2	José de Freitas
50194070	UN O	CH	1416216	81366	17/01/20 23 13:33	17/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4214	1342	0,02	1,07	2,07	3,15	UNO01C 2	José de Freitas
50193997	JFR	TF	1386832	81293	17/01/20 23 15:32	17/01/202 3 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	13	5	1,83	0,6	0,23	2,67	JFR01C1	José de Freitas
50194697	JFR	TF	1063694	81993	17/01/20 23 18:00	17/01/202 3 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	35	28	0,37	0,72	0,17	1,25	JFR01C3	José de Freitas
50194881	JFR	TF	1063758	82177	17/01/20 23 18:27	18/01/202 3 08:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES	1309	92	13,63	0,45	0,13	14,22	JFR01C3	José de Freitas
50199730	JFR	CH	1063693	87026	18/01/20 23 08:33	18/01/202 3 11:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	92	36	1,88	0,47	0,22	2,57	JFR01C3	José de Freitas
50199924	JFR	TF	1063899	87220	18/01/20 23 08:43	18/01/202 3 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	156	43	2,42	0,75	0,48	3,65	JFR01C2	José de Freitas
50203407	JFR	TF	1063565	90703	18/01/20 23 17:13	18/01/202 3 21:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	258	66	3,03	0,52	0,37	3,92	JFR01C2	José de Freitas
50203246	JFR	CH	1050072	90542	18/01/20 23 17:31	18/01/202 3 19:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1920	924	0,1	0,8	1,17	2,07	JFR01C2	José de Freitas
50203373	JFR	TF	1063893	90669	18/01/20 23 17:51	19/01/202 3 11:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	417	24	16,42	0,5	0,47	17,38	JFR01C1	José de Freitas
50206770	JFR	CH	1063951	94066	19/01/20 23 07:12	19/01/202 3 11:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	110	26	3,33	0,58	0,3	4,22	JFR01C2	José de Freitas

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50206227	JFR	CH	1063442	93523	19/01/20 23 08:22	19/01/202 3 11:44	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	101	30	2,88	0,3	0,18	3,37	JFR01C1	José de Freitas
50213445	JFR	TF	1063944	100741	20/01/20 23 08:56	20/01/202 3 10:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPCAO NA RD	27	15	1,25	0,42	0,15	1,82	JFR01C1	José de Freitas
50215044	JFR	TF	1063083	102340	20/01/20 23 14:15	20/01/202 3 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	5	5	0,08	0,5	0,42	1	JFR01C4	José de Freitas
50169866	CP M	CH	1197666	57167	13/01/20 23 10:00	13/01/202 3 15:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4311	749	3,77	0,83	1,15	5,75	CPM09F 1	Juazeiro do Piauí
50188597	SGF	TF	1259507	75896	16/01/20 23 14:16	17/01/202 3 11:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	585	27	20,27	0,97	0,42	21,65	SGF01C1	Juazeiro do Piauí
50194307	CP M	CH	1081197	81603	17/01/20 23 16:29	17/01/202 3 18:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	183	98	0,75	0,85	0,27	1,87	CPM09F 1	Juazeiro do Piauí
50174048	CM T	CH	1266396	61349	14/01/20 23 06:15	14/01/202 3 08:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	122	45	1,73	0,38	0,62	2,73	CMT01C 1	Júlio Borges
50171036	UN O	TF	1058563	58337	13/01/20 23 11:21	13/01/202 3 17:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	164	25	4,63	1,28	0,62	6,53	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50171291	UN O	TF	1378847	58592	13/01/20 23 15:16	13/01/202 3 19:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	724	175	2,63	0,1	1,4	4,13	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50173073	UN O	AL	1058255	60374	13/01/20 23 22:20	14/01/202 3 03:30	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	3489 5	7353	0,73	0,97	3,47	5,17	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50182049	UN O	TF	1058601	69348	15/01/20 23 09:12	15/01/202 3 16:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	397	56	5,57	0,52	1	7,08	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50189758	UN O	CH	1416216	77056	16/01/20 23 15:29	16/01/202 3 18:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4607	1412	0,02	1,25	2	3,27	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50193523	UN O	CH	1058257	80819	17/01/20 23 12:12	17/01/202 3 16:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	321	70	3,2	1,1	0,28	4,58	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50210156	UN O	TF	1058362	97452	19/01/20 23 18:11	20/01/202 3 09:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	667	44	13,77	0,82	0,57	15,15	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50212311	UN O	CH	1059127	99607	20/01/20 23 06:22	20/01/202 3 07:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	222	141	0,43	0,63	0,5	1,57	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50215737	UN O	TF	1058876	103033	20/01/20 23 16:27	23/01/202 3 14:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	70	1	66,05	3	0,67	69,72	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50178099	PDS	CH	1379671	65400	14/01/20 23 18:41	14/01/202 3 21:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1585	509	0,67	0,8	1,65	3,12	PDS01C1	Lagoa de São Francisco

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50180765	PDS	TF	1273432	68064	15/01/20 23 00:08	15/01/202 3 12:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	970	76	12,4	0,17	0,2	12,77	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50180763	PDS	TF	1273504	68062	15/01/20 23 07:39	15/01/202 3 12:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	73	14	0,82	3,18	1,23	5,23	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50181033	PDS	TF	1273510	68332	15/01/20 23 09:11	15/01/202 3 12:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	356	123	0,05	0,15	2,68	2,88	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50181056	PDS	TF	1273438	68355	15/01/20 23 09:12	15/01/202 3 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	74	9	6,98	0,7	0,58	8,27	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50184233	PDS	TF	1273572	71532	15/01/20 23 17:55	15/01/202 3 21:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	324	93	0,88	0,45	2,15	3,48	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50186455	PDS	TF	1273718	73754	16/01/20 23 08:17	16/01/202 3 09:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	37	43	0,23	0,62	0	0,85	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50170416	SJP	CH	1355576	57717	13/01/20 23 10:01	13/01/202 3 16:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	878	146	4,2	1,42	0,4	6,02	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50169452	DM L	CH	1070130	56753	13/01/20 23 08:13	13/01/202 3 09:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	115	120	0,18	0,33	0,45	0,97	DML01 W3	Lagoa do Piauí
50172398	NZA	CH	1070015	59699	13/01/20 23 08:49	13/01/202 3 14:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	937	156	1,03	3	1,97	6	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
50171615	DM L	CH	1070435	58916	13/01/20 23 16:39	16/01/202 3 19:08	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	372	5	0,02	0,67	73,8	74,48	DML01 W3	Lagoa do Piauí
50192289	DM L	TF	1070562	79585	17/01/20 23 09:09	17/01/202 3 15:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	46	7	5,33	0,77	0,45	6,55	DML01 W3	Lagoa do Piauí
50202833	DM L	TF	1070686	90129	18/01/20 23 14:59	19/01/202 3 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	758	37	18,35	0,95	1,18	20,48	DML01 W3	Lagoa do Piauí
50203141	DM L	CH	1070112	90437	19/01/20 23 07:35	19/01/202 3 12:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	871	192	3,48	0,47	0,58	4,53	DML01 W3	Lagoa do Piauí
50209536	DM L	TF	1070703	96832	19/01/20 23 15:51	19/01/202 3 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	7	11	0,02	0,43	0,2	0,65	DML01 W3	Lagoa do Piauí
50209108	CRO	TF	1070429	96404	19/01/20 23 17:24	20/01/202 3 19:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	106	4	0,1	0,83	25,48	26,42	CRO01L1	Lagoa do Piauí
50169508	VAL	TF	1301544	56809	13/01/20 23 08:59	13/01/202 3 12:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	73	21	2,37	0,92	0,17	3,45	VAL01C1	Lagoa do Sítio
50174656	VAL	TF	1300745	61957	14/01/20 23 07:46	14/01/202 3 12:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	291	65	3,23	0,63	0,6	4,47	VAL01C3	Lagoa do Sítio

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



ENERGIA

50177860	JUN	CH	1395032	65161	14/01/20 23 15:31	14/01/202 3 21:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1690	279	4,2	1,7	0,15	6,05	JUN01M 4	Lagoa do Sítio
50177397	VAL	TF	1300672	64698	14/01/20 23 16:32	14/01/202 3 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	61	31	1,4	0,1	0,47	1,97	VAL01C3	Lagoa do Sítio
50187041	VAL	TF	1300876	74340	16/01/20 23 09:40	16/01/202 3 14:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	35	7	0,18	0,73	4,03	4,95	VAL01C3	Lagoa do Sítio
50177718	SPP	TF	1319936	65019	14/01/20 23 16:22	14/01/202 3 19:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	105	32	1,97	0,58	0,73	3,28	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
50203437	SPP	TF	1320481	90733	18/01/20 23 16:24	18/01/202 3 20:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	285	70	0	0,27	3,8	4,07	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
50205744	SPP	TF	1320467	93040	19/01/20 23 05:58	19/01/202 3 10:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	63	13	3,98	0,43	0,42	4,83	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
50170340	BRL	CH	1330802	57641	13/01/20 23 08:35	13/01/202 3 11:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	58	20	1	1,42	0,5	2,92	BRL01C2	Landri Sales
50185591	BRL	CH	1427073	72890	16/01/20 23 03:13	16/01/202 3 18:56	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	VENTANIA	7311	1297	10,78	1	3,93	15,72	BRL01C2	Landri Sales
50192724	BRL	TF	1396822	80020	17/01/20 23 10:29	17/01/202 3 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	463	258	0,23	1,17	0,4	1,8	BRL01C2	Landri Sales
50194880	BRL	TF	1330877	82176	17/01/20 23 18:26	21/01/202 3 15:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	185	2	91,2	0,7	0,73	92,63	BRL01C2	Landri Sales
50204212	BRL	CH	1427073	91508	18/01/20 23 20:58	20/01/202 3 11:46	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1340 0	1899	34,88	2,1	1,82	38,8	BRL01C2	Landri Sales
50205626	BRL	TF	1330817	92922	18/01/20 23 20:58	19/01/202 3 13:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	6041	357	10,87	0,77	5,3	16,93	BRL01C2	Landri Sales
50173501	CM P	CH	1322127	60802	14/01/20 23 07:05	14/01/202 3 09:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1228	489	1,75	0,12	0,65	2,52	CMP01C 2	Luís Correia
50176734	PAD	TF	1199970	64035	14/01/20 23 12:36	14/01/202 3 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	368	74	3,08	0,52	1,38	4,98	PAD01P 8	Luís Correia
50184519	CM P	TF	1216197	71818	15/01/20 23 18:48	16/01/202 3 07:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	207	16	11,43	1,48	0	12,92	CMP01C 3	Luís Correia
50186184	PAD	TF	1199570	73483	16/01/20 23 07:20	16/01/202 3 12:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BORNE DO TRANSFORMAD OR	1059	211	1,17	0,77	3,08	5,02	PAD01P 1	Luís Correia
50187481	PAD	CH	1394774	74780	16/01/20 23 09:50	16/01/202 3 15:32	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	OUTROS	307	54	4,67	0,3	0,73	5,7	PAD01P 1	Luís Correia

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50188784	PAD	TF	1200133	76083	16/01/20 23 14:58	17/01/202 3 08:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	140	8	17,03	0,4	0	17,43	PAD01P 8	Luís Correia
50189237	PAD	TF	1200096	76536	16/01/20 23 16:13	16/01/202 3 18:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	48	19	0,73	1,8	0	2,53	PAD01P 8	Luís Correia
50183673	CM P	CH	1322153	70972	17/01/20 23 09:01	17/01/202 3 11:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	249	105	0,68	0,8	0,88	2,37	CMP01C 2	Luís Correia
50207438	CM P	TF	1322235	94734	19/01/20 23 06:09	19/01/202 3 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	152	13	10,65	1	0	11,65	CMP01C 2	Luís Correia
50211034	PAD	TF	1199743	98330	19/01/20 23 21:12	20/01/202 3 08:10	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	11	1	10,5	0,28	0,18	10,97	PAD01P 2	Luís Correia
50211371	PAD	CH	1199562	98667	19/01/20 23 21:47	20/01/202 3 00:06	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES	1899	824	0,85	0,28	1,18	2,32	PAD01P 2	Luís Correia
50176295	LUZ	TF	1219830	63596	14/01/20 23 12:22	14/01/202 3 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	247	113	0,53	0,72	0,93	2,18	LUZ01C1	Luzilândia
50180376	MT O	CH	1409468	67675	15/01/20 23 07:37	15/01/202 3 11:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	634	162	3,12	0,3	0,48	3,9	MT001C 2	Luzilândia
50188390	LUZ	CH	1219924	75689	16/01/20 23 13:30	16/01/202 3 18:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	362	71	3,05	2,03	0	5,08	LUZ01C4	Luzilândia
50203519	LUZ	CH	1411794	90815	18/01/20 23 18:42	18/01/202 3 21:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	118	49	1,27	1,15	0	2,42	LUZ01C4	Luzilândia
50208130	LUZ	CH	1220366	95426	19/01/20 23 07:00	19/01/202 3 15:21	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	509	61	7,6	0,75	0	8,35	LUZ01C4	Luzilândia
50177615	LUZ	CH	1427905	64916	14/01/20 23 17:22	14/01/202 3 19:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2522	1399	0,73	1,07	0	1,8	LUZ01C2	Madeiro
50183442	LUZ	CH	1220481	70741	15/01/20 23 16:19	16/01/202 3 10:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	346	19	17,45	0,77	0	18,22	LUZ01C2	Madeiro
50190556	LUZ	CH	1220205	77854	17/01/20 23 06:46	17/01/202 3 09:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	936	379	1,4	1,07	0	2,47	LUZ01C2	Madeiro
50196739	LUZ	CH	1220108	84035	17/01/20 23 21:11	17/01/202 3 23:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	816	293	1,22	0,77	0,8	2,78	LUZ01C2	Madeiro
50209923	LUZ	CH	1416888	97219	19/01/20 23 17:30	19/01/202 3 20:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1885	650	2,12	0,78	0	2,9	LUZ01C2	Madeiro
50173968	EM T	TF	1421299	61269	13/01/20 23 17:43	14/01/202 3 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	685	41	16,5	0,2	0	16,7	EMT01C 1	Manoel Emídio
50174426	EM T	TF	1268435	61727	14/01/20 23 04:50	14/01/202 3 09:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1215	259	3,9	0,78	0	4,68	EMT01C 2	Manoel Emídio
50174929	EM T	TF	1268348	62230	14/01/20 23 08:14	14/01/202 3 10:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	259	136	1,3	0,1	0,5	1,9	EMT01C 2	Manoel Emídio

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50175512	EM T	TF	1268407	62813	14/01/20 23 08:21	14/01/202 3 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	182	21	7,6	0,3	0,75	8,65	EMT01C 1	Manoel Emídio
50175468	EM T	TF	1268326	62769	14/01/20 23 10:30	14/01/202 3 15:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	552	102	4,4	0,85	0,15	5,4	EMT01C 2	Manoel Emídio
50177891	EM T	TF	1421299	65192	14/01/20 23 14:23	15/01/202 3 17:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1123	41	26,42	0,92	0,05	27,38	EMT01C 1	Manoel Emídio
50177893	EM T	CH	1268583	65194	14/01/20 23 15:11	15/01/202 3 10:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4957	261	17,38	1,62	0	19	EMT01C 1	Manoel Emídio
50168729	PTA	TF	1322739	56030	13/01/20 23 06:44	13/01/202 3 09:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	347	107	1,95	1,17	0,12	3,23	PTA01C1	Marcos Parente
50178151	GPE	TF	1331206	65452	14/01/20 23 18:17	14/01/202 3 19:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	67	47	1,23	0,18	0	1,42	GPE01C1	Marcos Parente
50188302	PTA	CH	1322805	75601	16/01/20 23 13:05	16/01/202 3 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	9	2	4,35	0,33	0,07	4,75	PTA01C1	Marcos Parente
50192245	GPE	TF	1331030	79541	17/01/20 23 09:24	18/01/202 3 08:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	92	4	22,17	0,77	0	22,93	GPE01C1	Marcos Parente
50188893	MT O	TF	1258549	76192	16/01/20 23 12:53	16/01/202 3 20:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	624	82	2,9	2,22	2,5	7,62	MTO01C 2	Matias Olimpio
50203602	MT O	CH	1431836	90898	18/01/20 23 18:56	18/01/202 3 19:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	809	1044	0,32	0,47	0	0,78	MTO01C 2	Matias Olimpio
50168350	MA V	CH	1425603	55651	13/01/20 23 04:28	14/01/202 3 01:00	RELIGADOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	ARVORE NA REDE	7725	2172	0,03	0,13	20,37	20,53	MAV01C 3	Miguel Alves
50170257	NVL	TF	1072184	57558	13/01/20 23 10:56	14/01/202 3 09:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	207	9	21,63	1,12	0,28	23,03	NVL01C2	Miguel Alves
50170981	MA V	TF	1056589	58282	13/01/20 23 12:34	13/01/202 3 15:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	535	209	0,1	1,37	1,08	2,55	MAV01C 1	Miguel Alves
50175688	MA V	TF	1058364	62989	14/01/20 23 11:47	17/01/202 3 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	2928	40	0,02	0,7	72,5	73,22	MAV01C 3	Miguel Alves
50178553	MA V	TF	1056533	65852	14/01/20 23 20:17	14/01/202 3 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	173	143	0,05	0,75	0,42	1,22	MAV01C 3	Miguel Alves
50186904	MA V	TF	1054923	74203	16/01/20 23 09:23	18/01/202 3 11:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	252	5	48,95	0,48	1	50,43	MAV01C 3	Miguel Alves
50187420	MA V	TF	1056617	74719	16/01/20 23 10:34	17/01/202 3 10:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	168	7	21,52	1,42	1,15	24,08	MAV01C 3	Miguel Alves

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50187971	MA V	TF	1056598	75270	16/01/20 23 12:02	18/01/202 3 10:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	186	4	0,02	0,92	45,52	46,45	MAV01C 3	Miguel Alves
50188870	MA V	TF	1054939	76169	16/01/20 23 15:18	16/01/202 3 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	87	38	1,12	1,17	0	2,28	MAV01C 3	Miguel Alves
50192164	MA V	TF	1058501	79460	17/01/20 23 09:11	17/01/202 3 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	44	19	1,32	0,15	0,87	2,33	MAV01C 3	Miguel Alves
50191783	MA V	CH	1054899	79079	17/01/20 23 10:22	17/01/202 3 17:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	4666	650	0,02	0,95	6,22	7,18	MAV01C 3	Miguel Alves
50194048	MA V	CH	1405753	81344	17/01/20 23 13:59	17/01/202 3 17:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3100	870	0,02	0,58	2,97	3,57	MAV01C 1	Miguel Alves
50199360	MA V	CH	1414625	86656	18/01/20 23 09:52	18/01/202 3 11:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2197	1129	0,17	0,25	1,53	1,95	MAV01C 1	Miguel Alves
50199921	MA V	TF	1365837	87217	18/01/20 23 10:09	18/01/202 3 16:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	95	14	5,62	1,13	0	6,75	MAV01C 1	Miguel Alves
50202940	MA V	AL	1056488	90236	18/01/20 23 17:33	18/01/202 3 19:45	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1284 6	6900	0,42	0,45	1,33	2,2	MAV01C 1	Miguel Alves
50206872	MA V	CH	1425313	94168	19/01/20 23 06:58	19/01/202 3 16:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3718	371	9,03	0,98	0	10,02	MAV01C 3	Miguel Alves
50206091	MA V	TF	1058664	93387	19/01/20 23 07:23	19/01/202 3 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	15	9	0,63	0,53	0,43	1,6	MAV01C 1	Miguel Alves
50206593	UN O	TF	1058619	93889	19/01/20 23 09:03	20/01/202 3 14:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1494	51	23,38	4,88	1,03	29,3	UNO01C 2	Miguel Alves
50210691	MA V	CH	1054989	97987	19/01/20 23 19:25	19/01/202 3 22:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2992	865	2,73	0,38	0,45	3,57	MAV01C 1	Miguel Alves
50211881	MA V	CH	1425603	99177	20/01/20 23 03:00	20/01/202 3 11:43	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	5105	1439	0,05	7	1,67	8,72	MAV01C 3	Miguel Alves
50213188	MA V	TF	1054939	100484	20/01/20 23 08:06	20/01/202 3 08:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	24	38	0,02	0,3	0,33	0,65	MAV01C 3	Miguel Alves
50206352	MA V	TF	1055081	93648	20/01/20 23 15:32	21/01/202 3 10:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	95	5	14,2	2,85	1,88	18,93	MAV01C 1	Miguel Alves
50215992	MA V	TF	1058477	103288	20/01/20 23 17:13	20/01/202 3 18:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	51	45	0,03	0,45	0,65	1,13	MAV01C 3	Miguel Alves
50169986	SPP	TF	1320482	57287	13/01/20 23 08:07	13/01/202 3 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	222	26	7,2	0,8	0,53	8,53	SPP01C4	Miguel Leão
50203733	SPP	CH	1320720	91029	18/01/20 23 17:49	18/01/202 3 20:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	966	372	1,53	0,57	0,5	2,6	SPP01C4	Miguel Leão

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50183932	PDS	TF	1239691	71231	15/01/20 23 16:07	16/01/202 3 14:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	88	4	18,45	0,87	2,67	21,98	PDS01C4	Milton Brandão
50169590	CRO	CH	1070472	56891	13/01/20 23 07:17	13/01/202 3 17:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1085	102	10,1	0,47	0,08	10,65	CRO01L1	Monsenho r Gil
50169357	CRO	TF	1070507	56658	13/01/20 23 08:40	13/01/202 3 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	194	23	7,18	0,92	0,32	8,42	CRO01L1	Monsenho r Gil
50168827	SPP	CH	1320700	56128	13/01/20 23 12:26	13/01/202 3 16:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	611	157	3,23	0,33	0,33	3,9	SPP01C4	Monsenho r Gil
50172509	CRO	CH	1070338	59810	13/01/20 23 20:13	14/01/202 3 10:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1315	93	13,52	0,38	0,25	14,15	CRO01L1	Monsenho r Gil
50175627	CRO	CH	1070578	62928	14/01/20 23 07:28	14/01/202 3 15:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	159	19	7,9	0,3	0,15	8,35	CRO01L1	Monsenho r Gil
50176473	SPP	TF	1320630	63774	14/01/20 23 09:58	14/01/202 3 14:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	196	43	3,05	0,82	0,68	4,55	SPP01C4	Monsenho r Gil
50175862	CRO	TF	1070609	63163	14/01/20 23 10:10	14/01/202 3 12:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	275	110	1	0,87	0,63	2,5	CRO01L1	Monsenho r Gil
50176226	CRO	TF	1070747	63527	14/01/20 23 13:14	14/01/202 3 17:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	165	37	3,38	0,8	0,27	4,45	CRO01L1	Monsenho r Gil
50175072	ALG	CH	1367062	62373	16/01/20 23 10:00	17/01/202 3 13:30	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	ARVORE NA REDE	2558	93	24,37	0,7	2,43	27,5	ALG01N 1	Monsenho r Gil
50197127	ALG	CH	1061460	84423	17/01/20 23 22:36	17/01/202 3 23:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	178	247	0,03	0,35	0,35	0,73	ALG01N 1	Monsenho r Gil
50201158	CRO	TF	1070579	88454	18/01/20 23 12:38	18/01/202 3 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	23	11	1,27	0,47	0,38	2,12	CRO01L1	Monsenho r Gil
50202097	CRO	TF	1070773	89393	18/01/20 23 15:42	18/01/202 3 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	322	137	1,68	0,28	0,38	2,35	CRO01L1	Monsenho r Gil
50202136	CRO	CH	1070354	89432	18/01/20 23 16:04	18/01/202 3 16:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	26	45	0	0,37	0,22	0,58	CRO01L1	Monsenho r Gil
50203260	CRO	CH	1070472	90556	18/01/20 23 17:29	18/01/202 3 18:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	76	102	0,12	0,33	0,3	0,75	CRO01L1	Monsenho r Gil
50203698	SPP	CH	1390208	90994	19/01/20 23 08:11	19/01/202 3 12:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	722	174	1,62	2,52	0	4,13	SPP01C4	Monsenho r Gil
50207797	CRO	CH	1070464	95093	19/01/20 23 08:20	19/01/202 3 15:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2538	374	2,42	2,05	2,32	6,78	CRO01L1	Monsenho r Gil
50209500	SPP	CH	1320700	96796	19/01/20 23 15:41	19/01/202 3 18:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	462	143	0	0,32	2,92	3,23	SPP01C4	Monsenho r Gil

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50209870	CRO	CH	1070476	97166	20/01/20 23 07:57	20/01/202 3 16:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	672	82	6,82	0,37	1	8,18	CRO01L1	Monsenhor Gil
50214675	SPP	TF	1320820	101971	20/01/20 23 08:56	20/01/202 3 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	128	15	7,28	1,28	0	8,57	SPP01C4	Monsenhor Gil
50216939	CRO	TF	1417949	104235	20/01/20 23 21:29	20/01/202 3 22:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	56	67	0,02	0,5	0,33	0,85	CRO01L1	Monsenhor Gil
50167301	GBS	CH	1269582	54602	13/01/20 23 08:05	13/01/202 3 10:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	173	86	0,33	0,18	1,5	2,02	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50169804	GBS	TF	1269726	57105	13/01/20 23 09:47	13/01/202 3 14:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	181	40	1,55	2,02	0,97	4,53	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50178893	GBS	TF	1269659	66192	14/01/20 23 21:09	14/01/202 3 21:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	191	287	0,05	0,55	0,07	0,67	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50183066	GBS	CH	1269582	70365	15/01/20 23 15:03	15/01/202 3 17:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	215	87	1,67	0,33	0,47	2,47	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50190183	GBS	TF	1269695	77481	16/01/20 23 19:57	16/01/202 3 21:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	3	3	0,05	1	0	1,05	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50196996	GBS	TF	1269587	84292	17/01/20 23 22:14	18/01/202 3 00:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	437	171	0,9	1	0,65	2,55	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50198941	GBS	CH	1269678	86237	18/01/20 23 08:03	18/01/202 3 14:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	692	103	6,1	0,53	0,1	6,73	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50169225	CM T	TF	1267135	56526	13/01/20 23 07:52	13/01/202 3 14:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	686	103	3,05	2,45	1,15	6,65	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
50174086	CM T	TF	1267135	61387	14/01/20 23 06:29	14/01/202 3 16:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1051	103	8,18	2,02	0	10,2	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
50178452	ETA	TF	1429478	65752	14/01/20 23 19:34	14/01/202 3 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	120	179	0,03	0,4	0,25	0,68	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50178433	ETA	CH	1232900	65734	14/01/20 23 19:49	16/01/202 3 08:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	37	1	36,33	0,55	0	36,88	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50180186	ETA	CH	1232603	67485	15/01/20 23 06:30	15/01/202 3 18:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	4552	373	10	1,2	1	12,2	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50181427	ETA	TF	1429478	68726	15/01/20 23 08:43	15/01/202 3 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	657	179	0,72	1,52	1,45	3,68	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50180932	ETA	TF	1232899	68231	15/01/20 23 08:51	16/01/202 3 11:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	27	1	26,32	0,4	0	26,72	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50181975	ETA	CH	1232937	69274	15/01/20 23 09:14	15/01/202 3 17:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	451	55	7,93	0,13	0,13	8,2	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50181355	ETA	TF	1232587	68654	15/01/20 23 09:55	16/01/202 3 10:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	617	25	24,37	0,3	0	24,67	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50183014	LUZ	CH	1222980	70313	15/01/20 23 13:58	15/01/202 3 17:21	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	199	59	1,45	0,67	1,27	3,38	LUZ01C3	Morro do Chapéu do Piauí
50181895	LUZ	CH	1223014	69194	15/01/20 23 15:53	15/01/202 3 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	317	121	0,87	1,27	0,48	2,62	LUZ01C3	Morro do Chapéu do Piauí
50184896	ETA	TF	1232711	72195	15/01/20 23 21:40	16/01/202 3 10:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	OUTROS	75	6	11,93	0,62	0	12,55	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50186415	ETA	CH	1232937	73714	16/01/20 23 08:11	16/01/202 3 08:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	43	55	0,57	0,22	0	0,78	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50205941	ETA	TF	1232673	93237	19/01/20 23 07:41	19/01/202 3 10:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	ARVORE NA REDE	308	115	1,18	1,13	0,37	2,68	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
50176710	CBA	CH	1208951	64011	14/01/20 23 14:34	14/01/202 3 20:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1134	207	2,38	3,08	0	5,47	CBA01C1	Murici dos Portelas
50182993	LUZ	CH	1223122	70292	15/01/20 23 14:48	15/01/202 3 17:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1016	330	0,57	1,3	1,22	3,08	LUZ01C3	Murici dos Portelas
50183009	LUZ	TF	1223369	70308	15/01/20 23 17:00	15/01/202 3 20:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	853	244	2,77	0,3	0,43	3,5	LUZ01C3	Murici dos Portelas
50189433	LUZ	CH	1223156	76732	16/01/20 23 08:32	16/01/202 3 15:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1074	156	5,22	0,67	1	6,88	LUZ01C3	Murici dos Portelas
50199317	LUZ	TF	1223360	86613	18/01/20 23 08:48	18/01/202 3 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	148	19	7,27	0,52	0	7,78	LUZ01C3	Murici dos Portelas
50202557	LUZ	CH	1223153	89853	18/01/20 23 14:00	18/01/202 3 21:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2907	411	6,25	0,82	0	7,07	LUZ01C3	Murici dos Portelas
50205751	LUZ	TF	1223185	93047	19/01/20 23 07:04	20/01/202 3 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	435	15	24,97	1,3	2,75	29,02	LUZ01C3	Murici dos Portelas
50206058	LUZ	TF	1223314	93354	19/01/20 23 08:04	19/01/202 3 14:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	20	3	5,72	0,67	0,13	6,52	LUZ01C3	Murici dos Portelas
50171364	NZR	TF	1348711	58665	13/01/20 23 15:21	14/01/202 3 11:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	243	12	19,4	0,87	0	20,27	NZR01C2	Nazaré do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50174914	NZR	CH	1348396	62215	14/01/20 23 08:21	14/01/202 3 10:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	31	16	1,73	0,15	0,08	1,97	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50177369	NZR	CH	1348385	64670	14/01/20 23 16:52	14/01/202 3 22:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1294	237	3,1	0,37	2	5,47	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50177331	NZR	CH	1348840	64632	14/01/20 23 16:55	14/01/202 3 18:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	367	183	0,5	1,4	0,12	2,02	NZR01C2	Nazaré do Piauí
50179971	NZR	CH	1348696	67270	15/01/20 23 05:54	15/01/202 3 10:00	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1798	437	3,33	0,52	0,25	4,1	NZR01C2	Nazaré do Piauí
50182417	FAO	CH	1324458	69716	15/01/20 23 08:19	15/01/202 3 13:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	234	50	0,68	1,4	2,6	4,68	FAO01C6	Nazaré do Piauí
50182454	NZR	CH	1348696	69753	15/01/20 23 10:25	15/01/202 3 14:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1924	437	0,65	1,98	1,77	4,4	NZR01C2	Nazaré do Piauí
50182213	NZR	TF	1411609	69512	15/01/20 23 11:52	15/01/202 3 20:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	593	68	6,52	1,67	0,55	8,73	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50183451	NZR	CH	1348608	70750	15/01/20 23 16:17	15/01/202 3 21:00	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	3991	1352	0,25	1,15	3,32	4,72	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50169930	NZA	TF	1054353	57231	13/01/20 23 07:58	13/01/202 3 11:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	74	24	2,35	0,43	0,32	3,1	NZA01Z2	Nazária
50169408	NZA	CH	1062516	56709	13/01/20 23 08:11	13/01/202 3 13:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1067	200	0,55	0,28	4,5	5,33	NZA01Z4	Nazária
50171159	NZA	TF	1054273	58460	13/01/20 23 08:30	13/01/202 3 14:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	19	3	1,12	4,8	0,38	6,3	NZA01Z2	Nazária
50171964	NZA	TF	1054354	59265	13/01/20 23 11:54	14/01/202 3 07:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	40	2	18,22	1,85	0	20,07	NZA01Z2	Nazária
50171786	NZA	CH	1054676	59087	13/01/20 23 17:09	13/01/202 3 17:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2	9	0,03	0,07	0,08	0,18	NZA01Z2	Nazária
50172873	NZA	CH	1393073	60174	13/01/20 23 22:02	13/01/202 3 22:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	18	59	0,03	0,13	0,13	0,3	NZA01Z4	Nazária
50174821	NZA	TF	1391440	62122	14/01/20 23 06:23	14/01/202 3 11:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	459	83	0,83	2,48	2,22	5,53	NZA01Z1	Nazária
50174253	NZA	TF	1391798	61554	14/01/20 23 07:11	14/01/202 3 07:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	5	30	0,03	0,12	0,1	0,25	NZA01Z4	Nazária
50186281	NZA	CH	1054360	73580	16/01/20 23 07:52	16/01/202 3 12:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	25	5	4,17	0,48	0,33	4,98	NZA01Z2	Nazária
50186612	NZA	TF	1409570	73911	16/01/20 23 08:40	16/01/202 3 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	19	2	0	8,98	0,35	9,33	NZA01Z2	Nazária
50202641	NZA	CH	1389239	89937	18/01/20 23 16:04	18/01/202 3 19:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1808	497	1,82	0,75	1,07	3,63	NZA01Z2	Nazária
50203370	NZA	TF	1069780	90666	18/01/20 23 17:09	18/01/202 3 23:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	640	101	0,02	0,33	6	6,35	NZA01Z5	Nazária

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50203549	NZA	TF	1054624	90845	18/01/20 23 18:23	19/01/202 3 10:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	94	6	14,53	0,6	0,52	15,65	NZA01Z2	Nazária
50205405	NZA	TF	1391440	92701	19/01/20 23 05:25	19/01/202 3 10:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	440	83	3,48	1,82	0	5,3	NZA01Z1	Nazária
50205877	NZA	CH	1069805	93173	19/01/20 23 07:37	19/01/202 3 10:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3	1	2,42	0,38	0,45	3,25	NZA01Z3	Nazária
50207317	NZA	TF	1069856	94613	19/01/20 23 10:25	19/01/202 3 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	159	21	6,75	0,82	0	7,57	NZA01Z3	Nazária
50208747	NZA	TF	1391440	96043	19/01/20 23 11:22	19/01/202 3 20:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	745	83	7,43	0,18	1,37	8,98	NZA01Z1	Nazária
50208055	NZA	TF	1054622	95351	19/01/20 23 12:07	21/01/202 3 09:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	453	10	42,3	1,17	1,78	45,25	NZA01Z2	Nazária
50208332	NZA	TF	1062517	95628	19/01/20 23 13:05	19/01/202 3 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	138	29	0,08	0,17	4,5	4,75	NZA01Z4	Nazária
50214144	NZA	CH	1389239	101440	20/01/20 23 09:53	20/01/202 3 12:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1011	388	2,08	0,23	0,28	2,6	NZA01Z2	Nazária
50170414	CP M	CH	1262431	57715	13/01/20 23 09:23	13/01/202 3 16:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	131	19	1,03	3,12	2,77	6,92	CPM09F 2	Nossa Senhora de Nazaré
50181563	CP M	TF	1262633	68862	15/01/20 23 10:23	19/01/202 3 07:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	ARVORE NA REDE	556	6	25,58	2,67	64,37	92,62	CPM09F 2	Nossa Senhora de Nazaré
50190595	CP M	TF	1262530	77893	16/01/20 23 22:23	16/01/202 3 23:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	6	5	0,02	0,6	0,5	1,12	CPM09F 2	Nossa Senhora de Nazaré
50195832	CP M	CH	1261530	83128	17/01/20 23 18:22	18/01/202 3 11:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	343	20	7,87	1,1	8,2	17,17	CPM01C 4	Nossa Senhora de Nazaré
50208989	CP M	CH	1262441	96285	19/01/20 23 10:49	19/01/202 3 20:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	301	32	7,68	1,45	0,28	9,42	CPM09F 2	Nossa Senhora de Nazaré
50186274	MT O	TF	1257213	73573	16/01/20 23 07:48	16/01/202 3 09:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	147	95	0,47	1,08	0	1,55	MT001C 3	Nossa Senhora dos Remédios
50189241	MT O	CH	1421133	76540	16/01/20 23 16:44	16/01/202 3 18:20	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1822	1722	0,42	0,18	1	1,6	MT001C 3	Nossa Senhora dos Remédios
50189788	MT O	TF	1257196	77086	16/01/20 23 18:08	17/01/202 3 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	303	20	14,87	0,27	0	15,13	MT001C 3	Nossa Senhora

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



Identificador	MT O	TF	CH	NO T	VAL	1257169	79031	1257880	77571	1257409	80778	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	Descrição	Objeto	Causa	Outros	29	17	1,5	0,18	0	1,68	MT001C3	dos Remédios Nossa Senhora dos Remédios		
50191733	MT O	TF				1257169	79031	1257880	77571	1257409	80778	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS		29	17	1,5	0,18	0	1,68	MT001C3	dos Remédios Nossa Senhora dos Remédios		
50190273	MT O	TF				1257880	77571	1257409	80778	1257973	89364	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS		12	31	0,08	0,3	0	0,38	MT001C3	Nossa Senhora dos Remédios		
50193482	MT O	CH				1257409	80778	1257973	89364	1257973	89364	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA		1322	220	2,85	1,52	1,63	6	MT001C3	Nossa Senhora dos Remédios		
50202068	MT O	TF				1257973	89364	1257973	89364	1257973	89364	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE		776	356	1,42	0,77	0,12	2,3	MT001C3	Nossa Senhora dos Remédios		
50203363	MT O	CH				1257924	90659	1257973	89364	1257973	89364	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA		33	33	0,3	0,18	0,52	1	MT001C3	Nossa Senhora dos Remédios		
50207354	MT O	TF				1257973	94650	1257973	89364	1257973	89364	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE		503	356	0,43	0,37	0,62	1,42	MT001C3	Nossa Senhora dos Remédios		
50212840	MT O	CH				1388708	100136	1257973	89364	1257973	89364	1257973	89364	1257973	94650	1388708	100136	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA		890	54	15,75	0,38	0,35	16,48	MT001C3	Nossa Senhora dos Remédios		
50174474	NO T	TF				1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	1291688	61775	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD		358	14	24,05	1,5	0	25,55	NOT01C2	Novo Oriente do Piauí		
50185891	NO T	CH				1387882	73190	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	1387882	73190	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD		6330	2704	2,35	4,42	0	6,77	NOT01C2	Novo Oriente do Piauí		
50193714	NO T	CH				1387882	81010	1387882	73190	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	1387882	81010	1387882	81010	1387882	81010	1293051	88122	1292334	88341	1292130	90071	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD		7559	1863	18,13	1,18	2,22	21,53	NOT01C2	Novo Oriente do Piauí		
50200826	NO T	CH				1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	1293051	88122	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA		2943	639	0,78	3,82	0	4,6	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
50201045	NO T	AL				1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	1292334	88341	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS		2077	6416	0,75	0,9	1,6	3,25	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
50202775	VAL	TF				1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	1292130	90071	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	OUTROS		1790	529	2,68	0,57	0,13	3,38	VAL01C3	Novo Oriente do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50169656	ALG	CH	1426314	56957	13/01/20 23 06:22	13/01/202 3 16:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	548	57	0,13	7,87	1,63	9,63	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50169830	ALG	TF	1061921	57131	13/01/20 23 08:34	13/01/202 3 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	354	80	0,67	1,98	1,78	4,43	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50187172	ALG	CH	1391955	74471	16/01/20 23 10:20	16/01/202 3 13:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	201	65	0	0,33	2,77	3,1	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50188327	ALG	CH	1060823	75626	16/01/20 23 10:23	16/01/202 3 13:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	772	256	0,02	1,18	1,82	3,02	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50192727	ALG	CH	1379659	80023	17/01/20 23 08:50	17/01/202 3 20:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1092	90	8,75	2,63	0,75	12,13	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50172718	OER	TF	1335730	60019	13/01/20 23 20:17	13/01/202 3 21:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	414	259	1,1	0,18	0,32	1,6	OER01C 3	Oeiras
50173305	OER	TF	1337050	60606	13/01/20 23 20:21	14/01/202 3 00:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	81	21	0,98	1,88	1	3,87	OER01C 2	Oeiras
50174135	OER	CH	1337679	61436	14/01/20 23 06:45	14/01/202 3 17:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	947	88	10,62	0,13	0	10,75	OER01C 2	Oeiras
50174212	NZR	CH	1348812	61513	14/01/20 23 07:02	14/01/202 3 10:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	221	56	3	0,95	0	3,95	NZR01C2	Oeiras
50174486	OER	TF	1337387	61787	14/01/20 23 07:29	14/01/202 3 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	156	18	6,9	1,78	0	8,68	OER01C 2	Oeiras
50172553	OER	CH	1336715	59854	14/01/20 23 07:33	14/01/202 3 09:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1560	782	0,07	0,57	1,37	2	OER01C 2	Oeiras
50175342	NZR	CH	1348760	62643	14/01/20 23 09:08	14/01/202 3 14:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	150	27	4,12	0,7	0,73	5,55	NZR01C2	Oeiras
50175931	OER	CH	1337467	63232	14/01/20 23 10:04	14/01/202 3 19:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	617	69	8,77	0,17	0,02	8,95	OER01C 2	Oeiras
50175803	OER	CH	1337782	63104	14/01/20 23 12:07	14/01/202 3 19:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	435	58	4,07	0,4	3,03	7,5	OER01C 2	Oeiras
50176388	OER	CH	1337728	63689	14/01/20 23 14:02	14/01/202 3 16:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	96	49	0,2	1,05	0,72	1,97	OER01C 2	Oeiras
50177011	OER	CH	1336983	64312	14/01/20 23 15:09	14/01/202 3 19:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	643	139	3,92	0,53	0,18	4,63	OER01C 2	Oeiras
50177222	OER	CH	1337222	64523	14/01/20 23 16:14	14/01/202 3 23:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	955	127	6,35	1,08	0,1	7,53	OER01C 2	Oeiras
50176187	NZR	TF	1348811	63488	14/01/20 23 16:32	18/01/202 3 16:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	289	3	21,3	3,58	71,43	96,32	NZR01C2	Oeiras
50180781	OER	TF	1337130	68080	14/01/20 23 19:43	15/01/202 3 10:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	536	36	13,45	1,37	0,07	14,88	OER01C 2	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



ENERGIA

50180022	OER	CH	1337273	67321	15/01/20 23 06:26	15/01/202 3 09:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	779	230	1,03	2,35	0	3,38	OER01C2	Oeiras
50183288	NZR	TF	1414100	70587	15/01/20 23 15:51	18/01/202 3 23:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	240	3	79,82	0,18	0	80	NZR01C2	Oeiras
50188369	NZR	CH	1348717	75668	16/01/20 23 15:00	16/01/202 3 17:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	207	96	0,92	0,45	0,8	2,17	NZR01C2	Oeiras
50193201	OER	TF	1335492	80497	17/01/20 23 12:06	17/01/202 3 14:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1127	406	2,1	0,68	0	2,78	OER01C1	Oeiras
50193507	NZR	CH	1348902	80803	17/01/20 23 13:50	18/01/202 3 16:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	160	6	20,13	5,25	1,33	26,72	NZR01C2	Oeiras
50193837	OER	CH	1336851	81133	17/01/20 23 14:42	17/01/202 3 17:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	599	234	1,83	0,72	0	2,55	OER01C2	Oeiras
50198964	NZR	TF	1348910	86260	18/01/20 23 08:10	19/01/202 3 13:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	116	4	26,88	2,03	0	28,92	NZR01C2	Oeiras
50202556	OER	TF	1335730	89852	18/01/20 23 16:28	18/01/202 3 18:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	556	259	0,67	0,32	1,17	2,15	OER01C3	Oeiras
50175184	SPP	CH	1319711	62485	14/01/20 23 09:59	14/01/202 3 17:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1849	253	5,88	0,13	1,3	7,32	SPP01C1	Olho D'Água do Piauí
50177398	SPP	TF	1320258	64699	14/01/20 23 16:27	14/01/202 3 17:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	80	96	0	0,38	0,45	0,83	SPP01C3	Olho D'Água do Piauí
50177565	SPP	TF	1320131	64866	14/01/20 23 16:57	14/01/202 3 17:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	94	170	0,03	0,27	0,27	0,57	SPP01C3	Olho D'Água do Piauí
50190198	SPP	TF	1319800	77496	16/01/20 23 19:47	16/01/202 3 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2	11	0,02	0,12	0,08	0,22	SPP01C1	Olho D'Água do Piauí
50205560	SPP	CH	1429706	92856	19/01/20 23 06:24	19/01/202 3 09:00	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	VENTANIA	11213	5073	0,12	0,63	1,85	2,6	SPP01C3	Olho D'Água do Piauí
50169149	SP M	CH	1332041	56450	13/01/20 23 08:08	14/01/202 3 14:40	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	2651	416	4,22	1,33	24,98	30,53	SPM01C1	Paes Landim
50177632	SP M	CH	1332270	64933	14/01/20 23 07:06	14/01/202 3 10:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	238	65	1,17	0,72	1,78	3,67	SPM01C1	Paes Landim
50186622	RPI	TF	1328742	73921	16/01/20 23 08:12	16/01/202 3 14:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	57	9	5,77	0,53	0	6,3	RPI01C2	Pajeú do Piauí
50172088	CRI	TF	1264598	59389	13/01/20 23 17:41	13/01/202 3 19:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	85	46	0	0,73	1,12	1,85	CRI01N2	Palmeira do Piauí
50180866	CRI	CH	1264553	68165	15/01/20 23 06:51	15/01/202 3 12:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1845	327	0	5,43	0,22	5,65	CRI01N2	Palmeira do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50180333	CER	CH	1264499	67632	15/01/20 23 07:16	15/01/202 3 09:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	531	205	0,88	1,4	0,32	2,6	CER01P1	Palmeira do Piauí
50182967	CER	CH	1264604	70266	15/01/20 23 14:41	15/01/202 3 16:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2	1	0,82	0,53	0,65	2	CER01P1	Palmeira do Piauí
50193814	CRI	CH	1383073	81110	17/01/20 23 12:24	17/01/202 3 16:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1591	391	2,95	0,47	0,65	4,07	CRI01N2	Palmeira do Piauí
50170567	PM R	CH	1062367	57868	13/01/20 23 08:33	13/01/202 3 12:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	457	111	2,38	0,38	1,37	4,13	PMR01P 1	Palmeirais
50169716	PM R	CH	1062200	57017	13/01/20 23 08:35	13/01/202 3 10:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	473	333	0,58	0,67	0,18	1,43	PMR01P 2	Palmeirais
50174906	PM R	TF	1062401	62207	14/01/20 23 08:04	14/01/202 3 17:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	184	19	6,78	2,93	0	9,72	PMR01P 1	Palmeirais
50174832	PM R	CH	1062200	62133	14/01/20 23 08:54	14/01/202 3 11:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	880	333	2,25	0,38	0	2,63	PMR01P 2	Palmeirais
50175367	PM R	CH	1062474	62668	14/01/20 23 09:23	14/01/202 3 12:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	107	34	2,17	0,78	0,2	3,15	PMR01P 3	Palmeirais
50178707	PM R	CH	1062200	66006	15/01/20 23 09:16	15/01/202 3 11:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	964	390	0,07	0,85	1,55	2,47	PMR01P 2	Palmeirais
50182699	PM R	CH	1062208	69998	16/01/20 23 06:59	16/01/202 3 08:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	317	161	0,02	0,53	1,43	1,98	PMR01P 2	Palmeirais
50186530	PM R	TF	1405803	73829	17/01/20 23 15:11	17/01/202 3 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	29	20	0	1,12	0,33	1,45	PMR01P 1	Palmeirais
50194862	PM R	CH	1062367	82158	18/01/20 23 07:44	18/01/202 3 11:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	425	111	0,33	0,35	3,15	3,83	PMR01P 1	Palmeirais
50202721	PM R	AL	1414936	90017	18/01/20 23 16:52	22/01/202 3 12:00	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	182	2	0,02	0,62	90,5	91,13	PMR01P 2	Palmeirais
50205755	PM R	CH	1427742	93051	19/01/20 23 07:10	19/01/202 3 14:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1940	260	5,48	1,97	0	7,45	PMR01P 3	Palmeirais
50208029	PM R	CH	1413799	95325	19/01/20 23 07:44	19/01/202 3 15:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	5014	632	7,4	0,53	0	7,93	PMR01P 2	Palmeirais
50210420	PM R	TF	1062341	97716	19/01/20 23 18:37	19/01/202 3 20:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	351	151	1,9	0,17	0,27	2,33	PMR01P 1	Palmeirais
50214622	PM R	CH	1062320	101918	20/01/20 23 09:03	20/01/202 3 16:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	210	29	5,6	0,52	1,12	7,23	PMR01P 3	Palmeirais
50214067	PM R	TF	1062096	101363	20/01/20 23 10:21	20/01/202 3 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	211	32	5,95	0,63	0	6,58	PMR01P 3	Palmeirais
50168931	CM T	TF	1267107	56232	13/01/20 23 06:07	14/01/202 3 15:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	501	15	30,45	2,97	0	33,42	CMT01C 2	Parnaguá

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50182212	RD G	CH	1270703	69511	15/01/20 23 08:00	15/01/202 3 14:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	620	90	5,65	1,1	0,13	6,88	RDG09F5	Parnaíba
50200322	CM T	TF	1266693	87618	18/01/20 23 10:25	18/01/202 3 14:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	499	119	0,02	1,52	2,65	4,18	CMT01C2	Parnaíba
50172173	PAD	TF	1199591	59474	14/01/20 23 00:52	14/01/202 3 01:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	238	215	0,02	0,1	1	1,12	PAD01P3	Parnaíba
50175717	PAB	TF	1199284	63018	14/01/20 23 11:23	14/01/202 3 18:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	1076	161	3,63	0,55	2,5	6,68	PAB01C3	Parnaíba
50178120	TBL	TF	1208135	65421	14/01/20 23 18:35	14/01/202 3 21:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	155	62	1,32	0,4	0,78	2,5	TBL01C1	Parnaíba
50181625	PAD	TF	1199601	68924	15/01/20 23 10:14	15/01/202 3 13:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	807	230	0,97	0,28	2,27	3,52	PAD01P1	Parnaíba
50182062	PAB	TF	1204834	69361	15/01/20 23 11:36	15/01/202 3 14:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1107	393	0,32	0,35	2,15	2,82	PAB01C1	Parnaíba
50182561	PAB	TF	1199284	69860	15/01/20 23 13:28	15/01/202 3 15:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	249	161	0,72	0,27	0,57	1,55	PAB01C3	Parnaíba
50184175	PAD	CH	1199764	71474	15/01/20 23 18:23	15/01/202 3 19:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	180	219	0,35	0,25	0,23	0,83	PAD01P2	Parnaíba
50187045	TBL	TF	1208131	74344	16/01/20 23 02:33	16/01/202 3 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	894	108	0	7,3	0,98	8,28	TBL01C1	Parnaíba
50185686	PAB	TF	1199274	72985	16/01/20 23 03:38	16/01/202 3 10:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	2791	412	2,68	0,8	3,28	6,77	PAB01C3	Parnaíba
50186272	TBL	CH	1208105	73571	16/01/20 23 05:03	16/01/202 3 09:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1519	322	3,33	0,25	1,13	4,72	TBL01C1	Parnaíba
50188415	PAD	TF	1199759	75714	16/01/20 23 10:57	16/01/202 3 15:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	269	60	3,33	0,5	0,65	4,48	PAD01P5	Parnaíba
50189620	TBL	TF	1208087	76918	16/01/20 23 15:59	16/01/202 3 21:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	344	64	0,63	1,05	3,7	5,38	TBL01C1	Parnaíba
50189291	PAD	TF	1199279	76590	16/01/20 23 16:14	16/01/202 3 20:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1518	324	0,88	0,75	3,07	4,7	PAD01P5	Parnaíba
50189540	PAD	CH	1387285	76838	16/01/20 23 17:25	16/01/202 3 21:30	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	2064	507	2,95	0,27	0,87	4,08	PAD01P6	Parnaíba
50189877	PAD	CH	1200207	77175	16/01/20 23 17:29	16/01/202 3 21:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	248	67	1,1	0,6	2	3,7	PAD01P8	Parnaíba

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50189651	PAD	TF	1199303	76949	16/01/20 23 17:43	16/01/202 3 22:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	POSTE	1693	342	0,8	0,7	3,45	4,95	PAD01P 6	Parnaíba
50190169	PAB	TF	1199319	77467	16/01/20 23 18:46	17/01/202 3 00:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	136	23	5,72	0,15	0,03	5,9	PAB01C2	Parnaíba
50191419	PAB	CH	1204901	78717	17/01/20 23 05:03	17/01/202 3 08:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1211	353	1,42	0,58	1,43	3,43	PAB01C1	Parnaíba
50193340	TBL	TF	1208087	80636	17/01/20 23 07:39	17/01/202 3 13:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	346	64	1,97	1,3	2,15	5,42	TBL01C1	Parnaíba
50191975	PAD	TF	1199298	79271	17/01/20 23 08:31	17/01/202 3 14:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	2371	420	3,43	1,87	0,35	5,65	PAD01P 6	Parnaíba
50194159	PAD	TF	1199218	81455	17/01/20 23 15:12	17/01/202 3 19:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	2206	550	1,37	0,47	2,18	4,02	PAD01P 6	Parnaíba
50193961	PAB	TF	1199346	81257	17/01/20 23 15:38	17/01/202 3 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	493	225	0,3	0,38	1,52	2,2	PAB01C3	Parnaíba
50194163	PAD	CH	1431622	81459	17/01/20 23 15:50	17/01/202 3 18:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	76	31	0,25	1,45	0,77	2,47	PAD01P 1	Parnaíba
50197059	PAD	TF	1199541	84355	17/01/20 23 22:32	18/01/202 3 00:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	614	386	0,23	0,72	0,63	1,58	PAD01P 6	Parnaíba
50197598	PAD	TF	1199618	84894	18/01/20 23 00:53	18/01/202 3 01:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	271	357	0,47	0,12	0,18	0,77	PAD01P 6	Parnaíba
50203025	PAD	TF	1199190	90321	18/01/20 23 17:45	18/01/202 3 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	INCENDIO	SEM SUBCAUSA	418	263	0,92	0,1	0,57	1,58	PAD01P 6	Parnaíba
50203789	PAD	TF	1199368	91085	18/01/20 23 18:06	18/01/202 3 23:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	2122	415	1,4	0,1	3,62	5,12	PAD01P 6	Parnaíba
50203324	PAD	CH	1430429	90620	18/01/20 23 18:11	18/01/202 3 21:22	CHAVE FACA UNIPOlar	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	4641	1459	0,42	1,15	1,62	3,18	PAD01P 2	Parnaíba
50203409	PAD	TF	1410624	90705	18/01/20 23 18:29	18/01/202 3 22:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	930	206	1,88	0,47	2,15	4,5	PAD01P 6	Parnaíba
50203520	PAD	TF	1199541	90816	18/01/20 23 18:43	18/01/202 3 23:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1506	350	3,23	0,18	0,9	4,32	PAD01P 6	Parnaíba
50201712	TBL	CH	1208105	89008	19/01/20 23 08:41	19/01/202 3 10:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	529	311	0,52	0,63	0,57	1,72	TBL01C1	Parnaíba
50209392	PAD	TF	1199652	96688	19/01/20 23 15:48	19/01/202 3 17:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	219	107	0,97	1,08	0	2,05	PAD01P 3	Parnaíba
50210987	PAB	CH	1377699	98283	19/01/20 23 21:10	20/01/202 3 02:03	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	1130 5	2801	0,63	0,12	4,13	4,88	PAB01C1	Parnaíba

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50211033	PAB	TF	1367058	98329	19/01/20 23 21:14	20/01/202 3 02:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	417	83	0,3	4,67	0,05	5,02	PAB01C1	Parnaíba
50211283	PAB	TF	1199241	98579	19/01/20 23 21:46	19/01/202 3 22:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	66	101	0,05	0,1	0,5	0,65	PAB01C2	Parnaíba
50211807	PAB	TF	1204890	99103	19/01/20 23 22:51	20/01/202 3 07:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	1356	154	6,28	0,2	2,33	8,82	PAB01C4	Parnaíba
50170163	SPP	TF	1320822	57464	13/01/20 23 08:17	13/01/202 3 16:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	32	4	6,03	1,73	0,25	8,02	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
50176526	SPP	CH	1427730	63827	14/01/20 23 15:05	14/01/202 3 19:27	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1908	451	0	0,58	3,78	4,37	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
50172383	JAC	CH	1313180	59684	13/01/20 23 18:19	13/01/202 3 19:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	40	29	0,28	0,5	0,6	1,38	JAC09F5	Patos do Piauí
50176026	JAC	CH	1313268	63327	14/01/20 23 13:07	14/01/202 3 18:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	297	52	4,53	0,92	0,25	5,7	JAC09F5	Patos do Piauí
50180320	JAC	CH	1314663	67619	14/01/20 23 17:28	15/01/202 3 10:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	882	52	14,5	1,85	0,62	16,97	JAC09F5	Patos do Piauí
50191977	JAC	TF	1313232	79273	17/01/20 23 08:34	21/01/202 3 19:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	429	4	0,43	1,58	105,2 5	107,2 7	JAC09F5	Patos do Piauí
50194739	JUN	CH	1289999	82035	17/01/20 23 17:28	17/01/202 3 18:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	91	68	0,28	0,25	0,82	1,35	JUN01M 1	Patos do Piauí
50175079	ATS	CH	1389948	62380	14/01/20 23 07:13	14/01/202 3 12:17	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL PARTIDO	OUTROS	1008	199	3,57	0,68	0,82	5,07	ATS01C1	Pau D'Arco do Piauí
50187298	ATS	TF	1061902	74597	16/01/20 23 09:36	16/01/202 3 20:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	83	8	9,28	1,13	0	10,42	ATS01C1	Pau D'Arco do Piauí
50193934	ALG	TF	1061285	81230	17/01/20 23 13:24	17/01/202 3 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	144	34	2,87	1,37	0	4,23	ALG01N 1	Pau D'Arco do Piauí
50205689	TBC	CH	1401460	92985	19/01/20 23 06:45	19/01/202 3 09:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3323	1054	0,7	2,47	0	3,17	TBC01K1	Pau D'Arco do Piauí
50209284	TBC	CH	1393687	96580	19/01/20 23 12:40	19/01/202 3 15:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	794	240	0,28	0,75	2,27	3,3	TBC01K1	Pau D'Arco do Piauí
50214818	ATS	TF	1061783	102114	20/01/20 23 11:14	24/01/202 3 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	800	8	98,48	0,62	0,92	100,0 2	ATS01C1	Pau D'Arco do Piauí
50172106	PAL	TF	1303016	59407	13/01/20 23 17:41	13/01/202 3 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	7	5	0,58	0,37	0,53	1,48	PAL01C2	Paulistana
50180661	PAL	CH	1304343	67960	14/01/20 23 21:57	15/01/202 3 12:04	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ISOLADOR QUEBRADO	466	33	10,9	1,07	2,15	14,12	PAL01C1	Paulistana
50180180	SM O	TF	1310809	67479	15/01/20 23 07:10	15/01/202 3 17:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	30	3	8,88	0,85	0,22	9,95	SMO01C 2	Paulistana

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50199633	PAL	CH	1302991	86929	18/01/20 23 06:48	18/01/202 3 15:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	41	4	7,22	1,03	0,17	8,42	PAL01C2	Paulistana
50174714	RGE	TF	1411197	62015	14/01/20 23 08:34	15/01/202 3 15:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	401	13	27,32	3,5	0	30,82	RGE01N1	Pavussu
50177164	PDS	TF	1273806	64465	14/01/20 23 15:51	14/01/202 3 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	81	43	0,77	1,12	0	1,88	PDS01C1	Pedro II
50181504	PDS	TF	1239003	68803	15/01/20 23 08:36	15/01/202 3 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	636	84	6,88	0,43	0,25	7,57	PDS01C4	Pedro II
50183850	PDS	TF	1273633	71149	15/01/20 23 15:56	15/01/202 3 18:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	POSTE	69	25	2,02	0,33	0,4	2,75	PDS01C1	Pedro II
50210396	PDS	CH	1239512	97692	19/01/20 23 18:04	19/01/202 3 21:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	526	175	2,38	0,37	0,25	3	PDS01C3	Pedro II
50210507	PDS	CH	1240156	97803	19/01/20 23 19:11	19/01/202 3 20:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	558	330	1,37	0,12	0,22	1,7	PDS01C2	Pedro II
50210585	PDS	CH	1390554	97881	19/01/20 23 19:29	19/01/202 3 20:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	4328	4092	0,55	0,23	0,27	1,05	PDS01C2	Pedro II
50170457	SJP	CH	1338714	57758	13/01/20 23 07:35	13/01/202 3 17:08	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	191	20	8,77	0,37	0,42	9,55	SJP01C2	Pedro Laurentino
50179447	SJP	TF	1338885	66746	15/01/20 23 00:32	15/01/202 3 03:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1182	401	1,8	0,78	0,37	2,95	SJP01C2	Pedro Laurentino
50171897	PCS	TF	1390830	59198	13/01/20 23 17:37	14/01/202 3 03:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	284	30	8,93	0,22	0,33	9,48	PCS01C2	Picos
50174808	PCS	TF	1390830	62109	14/01/20 23 06:45	14/01/202 3 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	ARVORE NA REDE	115	30	2,6	0,35	0,87	3,82	PCS01C2	Picos
50179953	PCS	TF	1293716	67252	14/01/20 23 07:09	15/01/202 3 11:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	373	13	25,85	0,62	2,2	28,67	PCS01C6	Picos
50172571	PCS	TF	1294615	59872	14/01/20 23 09:42	14/01/202 3 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	228	25	0,73	2,7	5,7	9,13	PCS01C3	Picos
50175898	PCS	TF	1294486	63199	14/01/20 23 11:47	14/01/202 3 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	171	34	4,18	0,67	0,17	5,02	PCS01C3	Picos
50176326	BIG	CH	1401282	63627	14/01/20 23 13:52	14/01/202 3 16:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1298	581	1,18	0,95	0,12	2,25	BIG01N3	Picos
50176723	PCS	CH	1431063	64024	14/01/20 23 15:00	14/01/202 3 18:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3107	952	2,27	1	0	3,27	PCS01C2	Picos
50176917	PCS	TF	1314808	64218	14/01/20 23 15:34	14/01/202 3 22:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	79	11	5,93	0,73	0,55	7,22	PCS01C4	Picos

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50176992	PCS	TF	1297562	64293	14/01/20 23 15:58	14/01/202 3 21:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	853	159	4,07	1,3	0	5,37	PCS01C2	Picos
50180809	PCS	TF	1294615	68108	15/01/20 23 09:47	15/01/202 3 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	174	25	5,48	0,73	0,75	6,97	PCS01C3	Picos
50189388	PCS	TF	1294495	76687	16/01/20 23 17:00	16/01/202 3 22:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	16	3	1,2	4,02	0,13	5,35	PCS01C3	Picos
50189949	PCS	CH	1430729	77247	16/01/20 23 18:38	16/01/202 3 20:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	654	332	1,33	0,63	0	1,97	PCS01C3	Picos
50201895	PCS	TF	1297422	89191	18/01/20 23 15:11	18/01/202 3 18:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	98	33	1	0,45	1,52	2,97	PCS01C2	Picos
50204640	PCS	CH	1296288	91936	18/01/20 23 23:12	19/01/202 3 00:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	793	585	0,25	0,85	0,27	1,37	PCS01C2	Picos
50167038	VAL	CH	1301253	54339	13/01/20 23 08:10	13/01/202 3 10:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	184	83	1,4	0,62	0,2	2,22	VAL01C1	Pimenteira s
50166487	VAL	CH	1301578	53788	13/01/20 23 09:35	13/01/202 3 10:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	19	15	0,82	0,13	0,28	1,23	VAL01C1	Pimenteira s
50181558	VAL	TF	1301679	68857	15/01/20 23 08:22	15/01/202 3 14:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	45	7	5,13	1,05	0,22	6,4	VAL01C1	Pimenteira s
50181652	VAL	CH	1301084	68951	15/01/20 23 10:31	15/01/202 3 12:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	717	381	0,72	1,17	0	1,88	VAL01C1	Pimenteira s
50183694	VAL	TF	1301714	70993	15/01/20 23 16:09	15/01/202 3 18:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	121	58	1,4	0,7	0	2,1	VAL01C1	Pimenteira s
50188131	VAL	CH	1364608	75430	16/01/20 23 07:53	16/01/202 3 14:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	381	56	0,03	2,92	3,85	6,8	VAL01C2	Pimenteira s
50187813	VAL	CH	1373267	75112	16/01/20 23 11:26	16/01/202 3 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	28	4	6,22	0,43	0,42	7,07	VAL01C2	Pimenteira s
50194385	VAL	CH	1301067	81681	17/01/20 23 16:53	17/01/202 3 20:17	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	2458	720	1,15	2,25	0	3,4	VAL01C1	Pimenteira s
50194474	VAL	TF	1301259	81770	17/01/20 23 17:07	17/01/202 3 20:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	704	197	0,55	1,6	1,43	3,58	VAL01C2	Pimenteira s
50194624	VAL	CH	1301483	81920	17/01/20 23 17:24	17/01/202 3 21:17	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	156	40	3,35	0,1	0,43	3,88	VAL01C2	Pimenteira s
50194947	VAL	CH	1301589	82243	17/01/20 23 17:41	17/01/202 3 20:31	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	1564	552	2,32	0,35	0,17	2,83	VAL01C1	Pimenteira s
50196035	VAL	CH	1301253	83331	17/01/20 23 17:58	18/01/202 3 11:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1414	83	15,58	1,17	0,28	17,03	VAL01C1	Pimenteira s
50198036	VAL	CH	1301589	85332	18/01/20 23 06:18	18/01/202 3 09:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1681	552	0,08	2,97	0	3,05	VAL01C1	Pimenteira s
50200793	VAL	CH	1301616	88089	18/01/20 23 10:29	18/01/202 3 12:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	10	5	0,7	1,17	0,13	2	VAL01C1	Pimenteira s

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50170235	MA D	TF	1318400	57536	13/01/20 23 11:01	13/01/202 3 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	231	29	6,33	1,65	0	7,98	MAD01C 4	Pio IX
50172422	JUN	CH	1298517	59723	13/01/20 23 19:15	14/01/202 3 15:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1077	52	18,82	1,63	0,27	20,72	JUN09F3	Pio IX
50176791	JUN	TF	1395003	64092	14/01/20 23 15:25	17/01/202 3 09:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	66	1	0,58	1,42	64,33	66,33	JUN09F3	Pio IX
50188399	JUN	TF	1298364	75698	16/01/20 23 12:28	16/01/202 3 13:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	5	4	0,18	0,73	0,28	1,2	JUN09F3	Pio IX
50192376	MA D	TF	1318854	79672	17/01/20 23 09:46	17/01/202 3 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	44	7	4,45	1,18	0,6	6,23	MAD01C 4	Pio IX
50203303	MA D	TF	1319199	90599	18/01/20 23 17:24	19/01/202 3 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	218	13	14,57	1,38	0,85	16,8	MAD01C 4	Pio IX
50175416	PCA	CH	1250397	62717	14/01/20 23 07:10	14/01/202 3 11:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	257	57	0	4	0,52	4,52	PCA01C4	Piracuruca
50177529	PCA	CH	1424999	64830	14/01/20 23 16:27	14/01/202 3 20:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	210	49	2,53	1,77	0	4,3	PCA01C3	Piracuruca
50183085	PCA	CH	1391835	70384	15/01/20 23 10:25	15/01/202 3 22:06	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	OUTROS	502	43	10,67	0,52	0,5	11,68	PCA01C2	Piracuruca
50181593	PCA	TF	1247348	68892	15/01/20 23 10:28	15/01/202 3 11:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	11	9	0,7	0,23	0,32	1,25	PCA01C3	Piracuruca
50182902	PCA	TF	1247598	70201	15/01/20 23 14:25	15/01/202 3 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	21	12	0,67	0,43	0,67	1,77	PCA01C3	Piracuruca
50184681	PCA	TF	1247598	71980	15/01/20 23 14:35	17/01/202 3 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	539	12	42,25	0,93	1,58	44,77	PCA01C3	Piracuruca
50184232	PCA	CH	1250214	71531	15/01/20 23 18:01	15/01/202 3 19:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	916	518	1,02	0,37	0,38	1,77	PCA01C4	Piracuruca
50184537	PCA	CH	1377703	71836	15/01/20 23 19:52	16/01/202 3 00:15	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	2079	1097	0,15	0,1	4,13	4,38	PCA01C3	Piracuruca
50189933	PCA	CH	1250205	77231	16/01/20 23 08:20	17/01/202 3 09:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	347	14	23,77	1,07	0	24,83	PCA01C4	Piracuruca
50187743	PCA	CH	1247069	75042	16/01/20 23 11:16	16/01/202 3 16:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	5	1	4,75	0,27	0,33	5,35	PCA01C3	Piracuruca
50188353	PCA	CH	1377703	75652	16/01/20 23 12:14	16/01/202 3 15:42	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2123	1051	0,02	1,55	1,9	3,47	PCA01C3	Piracuruca
50188678	PCA	CH	1247259	75977	16/01/20 23 14:38	16/01/202 3 18:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	840	217	0,78	0,9	2,2	3,88	PCA01C3	Piracuruca
50192110	PCA	CH	1250397	79406	17/01/20 23 08:56	17/01/202 3 10:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	77	57	1,23	0,13	0	1,37	PCA01C4	Piracuruca
50192291	PCA	CH	1248463	79587	17/01/20 23 09:30	17/01/202 3 10:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	309	257	1,1	0,1	0	1,2	PCA01C3	Piracuruca

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50192496	PCA	CH	1247728	79792	17/01/20 23 10:10	17/01/202 3 11:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	40	23	1,2	0,1	0,43	1,73	PCA01C3	Piracuruca
50198687	PCA	CH	1247069	85983	18/01/20 23 07:20	18/01/202 3 16:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	9	1	8,95	0,55	0	9,5	PCA01C3	Piracuruca
50198977	PCA	CH	1247834	86273	18/01/20 23 08:08	18/01/202 3 10:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	2	1	0,07	1,55	0,3	1,92	PCA01C3	Piracuruca
50199796	PCA	TF	1247790	87092	18/01/20 23 09:49	18/01/202 3 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	17	2	8,62	0,12	0	8,73	PCA01C3	Piracuruca
50202739	PCA	TF	1248400	90035	18/01/20 23 17:06	18/01/202 3 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	309	147	0,52	0,23	1,35	2,1	PCA01C3	Piracuruca
50206180	PCA	TF	1247860	93476	19/01/20 23 08:03	19/01/202 3 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	33	9	2,28	1,33	0	3,62	PCA01C3	Piracuruca
50209756	PCA	TF	1250235	97052	19/01/20 23 16:57	19/01/202 3 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	61	22	1,05	1,72	0	2,77	PCA01C4	Piracuruca
50210254	PCA	CH	1247259	97550	19/01/20 23 18:04	19/01/202 3 22:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	994	217	1,85	2,15	0,58	4,58	PCA01C3	Piracuruca
50177895	PRI	CH	1394208	65196	14/01/20 23 18:23	14/01/202 3 21:10	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	8451	3643	0,12	0,75	1,92	2,78	PRI01Y1	Piripiri
50178071	PRI	TF	1255146	65372	14/01/20 23 18:42	14/01/202 3 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	256	112	0,4	0,78	1,1	2,28	PRI01Y2	Piripiri
50178567	PRI	CH	1072678	65866	14/01/20 23 19:09	14/01/202 3 20:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2375	1570	0,02	0,4	1,1	1,52	PRI01Y1	Piripiri
50178785	PRI	TF	1255198	66084	14/01/20 23 19:11	15/01/202 3 00:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	451	81	0	4,42	1,17	5,58	PRI01Y3	Piripiri
50178390	PRI	TF	1073459	65691	14/01/20 23 19:24	14/01/202 3 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	24	31	0,03	0,4	0,33	0,77	PRI01Y1	Piripiri
50178878	PRI	TF	1073318	66177	14/01/20 23 19:42	14/01/202 3 21:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	12	6	0,13	0,73	1,15	2,02	PRI01Y1	Piripiri
50180414	PRI	TF	1073171	67713	14/01/20 23 20:09	15/01/202 3 09:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	611	46	12,4	0,63	0,25	13,28	PRI01Y1	Piripiri
50181064	PRI	TF	1073234	68363	15/01/20 23 06:29	15/01/202 3 10:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	107	26	0	3,72	0,38	4,1	PRI01Y1	Piripiri
50180226	PRI	TF	1073410	67525	15/01/20 23 06:52	15/01/202 3 08:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	69	57	0,82	0,15	0,25	1,22	PRI01Y1	Piripiri
50181065	PRI	CH	1073276	68364	15/01/20 23 06:58	15/01/202 3 10:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	160	50	2,73	0,42	0,05	3,2	PRI01Y1	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50181491	PRI	TF	1073558	68790	15/01/20 23 07:25	15/01/202 3 12:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	117	22	4,57	0,78	0	5,35	PRI01Y3	Piripiri
50178256	PRI	CH	1414044	65557	15/01/20 23 07:46	15/01/202 3 12:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	64	13	1,65	2,02	1,28	4,95	PRI01Y3	Piripiri
50180981	PRI	CH	1073548	68280	15/01/20 23 08:59	15/01/202 3 10:32	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	100	65	0,25	0,17	1,13	1,55	PRI01Y1	Piripiri
50181818	PRI	TF	1254941	69117	15/01/20 23 09:39	15/01/202 3 15:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1345	248	4,6	0,82	0	5,42	PRI01Y2	Piripiri
50182512	PRI	TF	1072535	69811	15/01/20 23 09:39	15/01/202 3 21:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	128	11	10,53	0,83	0,25	11,62	PRI01Y1	Piripiri
50184086	PRI	TF	1073394	71385	15/01/20 23 12:48	16/01/202 3 07:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	531	28	18,23	0,73	0	18,97	PRI01Y1	Piripiri
50182742	PRI	CH	1073682	70041	15/01/20 23 13:48	15/01/202 3 16:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	613	263	1,72	0,22	0,38	2,32	PRI01Y1	Piripiri
50184033	PRI	TF	1073558	71332	15/01/20 23 14:07	15/01/202 3 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	89	22	2,8	0,85	0,42	4,07	PRI01Y3	Piripiri
50184060	PRI	CH	1073659	71359	15/01/20 23 17:33	15/01/202 3 20:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	234	85	2	0,27	0,48	2,75	PRI01Y3	Piripiri
50184439	PRI	TF	1073477	71738	15/01/20 23 19:21	16/01/202 3 13:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	71	4	16,62	0,4	0,68	17,7	PRI01Y3	Piripiri
50186164	PRI	CH	1254817	73463	16/01/20 23 06:43	16/01/202 3 09:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	5861	1895	1,57	1,53	0	3,1	PRI01Y2	Piripiri
50183007	PRI	TF	1073154	70306	16/01/20 23 07:26	16/01/202 3 08:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	21	18	0	0,83	0,35	1,18	PRI01Y1	Piripiri
50188013	PRI	TF	1073619	75312	16/01/20 23 12:07	16/01/202 3 13:59	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	39	21	1	0,42	0,45	1,87	PRI01Y1	Piripiri
50188495	PRI	TF	1415846	75794	16/01/20 23 13:51	16/01/202 3 17:13	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3	1	2,3	0,63	0,43	3,37	PRI01Y1	Piripiri
50189335	PRI	TF	1255183	76634	16/01/20 23 15:18	16/01/202 3 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	644	237	2,23	0,33	0,15	2,72	PRI01Y2	Piripiri
50189023	PRI	TF	1073738	76322	16/01/20 23 15:51	17/01/202 3 09:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	52	3	16,25	1,22	0	17,47	PRI01Y3	Piripiri
50184512	PRI	CH	1073028	71811	16/01/20 23 15:51	16/01/202 3 19:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	724	181	1,57	1,6	0,83	4	PRI01Y1	Piripiri
50190589	PRI	CH	1072692	77887	16/01/20 23 16:23	16/01/202 3 23:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	157	22	6,53	0,6	0	7,13	PRI01Y1	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50191565	PRI	TF	1073533	78863	17/01/20 23 06:48	17/01/202 3 10:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	8	2	2,98	0,8	0	3,78	PRI01Y3	Piripiri
50193733	PRI	TF	1073171	81029	17/01/20 23 13:39	17/01/202 3 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	129	46	1,53	0,88	0,4	2,82	PRI01Y1	Piripiri
50193793	PRI	CH	1389338	81089	17/01/20 23 15:02	17/01/202 3 17:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	0	0	2,03	0,18	0,38	2,6	PRI01Y3	Piripiri
50194602	PRI	CH	1073568	81898	17/01/20 23 15:22	17/01/202 3 17:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	208	84	0,18	0,72	1,58	2,48	PRI01Y3	Piripiri
50194036	PRI	TF	1254556	81332	17/01/20 23 15:37	17/01/202 3 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	369	196	0,6	0,4	0,88	1,88	PRI01Y2	Piripiri
50194341	PRI	TF	1073453	81637	17/01/20 23 16:16	17/01/202 3 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	71	26	1,38	0,85	0,48	2,72	PRI01Y1	Piripiri
50194391	PRI	CH	1073456	81687	17/01/20 23 17:09	17/01/202 3 19:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	48	20	1,83	0,23	0,35	2,42	PRI01Y1	Piripiri
50195888	PRI	TF	1254796	83184	17/01/20 23 19:44	17/01/202 3 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	432	139	2,17	0,33	0,6	3,1	PRI01Y2	Piripiri
50201002	PRI	CH	1073456	88298	18/01/20 23 08:03	18/01/202 3 16:08	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ISOLADOR QUEBRADO	162	20	6,42	0,58	1,08	8,08	PRI01Y1	Piripiri
50199256	PRI	TF	1073322	86552	18/01/20 23 08:14	18/01/202 3 10:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	70	39	0,77	1,03	0	1,8	PRI01Y1	Piripiri
50200752	PRI	CH	1367588	88048	18/01/20 23 08:35	18/01/202 3 16:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	202	24	8,23	0,17	0	8,4	PRI01Y1	Piripiri
50200686	PRI	TF	1073265	87982	18/01/20 23 11:56	18/01/202 3 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	31	21	0,7	0,78	0	1,48	PRI01Y3	Piripiri
50207433	PRI	TF	1072632	94729	19/01/20 23 10:36	19/01/202 3 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	70	10	6	0,98	0	6,98	PRI01Y1	Piripiri
50210930	PRI	CH	1414044	98226	19/01/20 23 20:26	20/01/202 3 09:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	154	12	9,6	1,92	1,28	12,8	PRI01Y3	Piripiri
50210937	PRI	TF	1254764	98233	19/01/20 23 20:56	19/01/202 3 22:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	353	236	0,22	0,68	0,6	1,5	PRI01Y2	Piripiri
50191695	MT O	CH	1256690	78993	17/01/20 23 07:39	17/01/202 3 11:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	7	2	3,13	0,58	0	3,72	MT001C 3	Porto
50191860	MT O	TF	1257375	79156	17/01/20 23 08:12	17/01/202 3 09:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2	1	1,37	0,15	0	1,52	MT001C 3	Porto
50192635	MT O	TF	1256974	79931	17/01/20 23 10:34	17/01/202 3 11:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	137	101	1	0,35	0	1,35	MT001C 3	Porto

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



ENERGIA

50199709	MT O	CH	1257354	87005	18/01/20 23 09:35	18/01/202 3 15:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	242	43	5,35	0,27	0	5,62	MT001C3	Porto Alegre do Piauí
50207498	MT O	CH	1257865	94794	19/01/20 23 09:51	19/01/202 3 15:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	454	87	4,17	1,05	0	5,22	MT001C3	Porto Alegre do Piauí
50177051	PTA	CH	1322822	64352	15/01/20 23 08:44	15/01/202 3 14:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	245	41	3,52	2,47	0	5,98	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
50186302	PTA	TF	1322703	73601	16/01/20 23 07:57	16/01/202 3 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6	1	4,82	0,6	0,13	5,55	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
50189055	PTA	CH	1322790	76354	16/01/20 23 08:02	16/01/202 3 16:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	789	97	7,18	0,43	0,52	8,13	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
50193067	PTA	TF	1322791	80363	17/01/20 23 11:46	18/01/202 3 15:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1258	45	27,23	0,73	0	27,97	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
50193025	PTA	TF	1322889	80321	17/01/20 23 11:47	17/01/202 3 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6	2	2,23	0,95	0	3,18	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
50169657	ALG	TF	1061868	56958	13/01/20 23 06:29	13/01/202 3 17:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	2462	222	9,53	1,23	0,32	11,08	ALG01N1	Prata do Piauí
50169170	ALG	CH	1061769	56471	13/01/20 23 07:08	13/01/202 3 14:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	194	27	6,58	0,62	0	7,2	ALG01N1	Prata do Piauí
50177150	ALG	TF	1061868	64451	14/01/20 23 12:59	14/01/202 3 19:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1390	222	4,15	1,8	0,3	6,25	ALG01N1	Prata do Piauí
50187950	ALG	TF	1061621	75249	16/01/20 23 11:01	16/01/202 3 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2109	302	0,02	0,97	6	6,98	ALG01N1	Prata do Piauí
50181828	RD G	CH	1270635	69127	15/01/20 23 10:36	15/01/202 3 12:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	57	34	1,27	0,1	0,32	1,68	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
50194702	RD G	TF	1270874	81998	17/01/20 23 16:34	18/01/202 3 09:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	556	33	16,13	0,42	0,32	16,87	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
50194740	RD G	CH	1270586	82036	17/01/20 23 17:51	17/01/202 3 19:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1688	1125	0,98	0,1	0,42	1,5	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
50195139	RD G	TF	1270610	82435	17/01/20 23 18:06	17/01/202 3 19:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	49	47	0,33	0,58	0,13	1,05	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
50196298	RD G	CH	1270586	83594	17/01/20 23 19:27	17/01/202 3 20:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1638	1125	0,9	0,42	0,15	1,47	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
50169678	RG N	TF	1055729	56979	13/01/20 23 09:16	13/01/202 3 11:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	183	86	0,63	1,03	0,47	2,13	RGN01C2	Regeneração

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50170901	RG N	TF	1069618	58202	13/01/2023 13:18	13/01/2023 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	290	100	2,32	0,22	0,37	2,9	RGN01C1	Regeneração
50172410	RG N	TF	1069259	59711	13/01/2023 19:13	13/01/2023 22:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	132	46	1,23	1,07	0,57	2,87	RGN01C1	Regeneração
50172386	NO T	TF	1393150	59687	13/01/2023 19:38	13/01/2023 19:54	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	0	1	0,05	0,1	0,12	0,27	NOT01C1	Regeneração
50175225	NO T	CH	1292848	62526	14/01/2023 07:06	14/01/2023 17:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	511	51	7,85	2,17	0	10,02	NOT01C1	Regeneração
50175886	EBV	CH	1292329	63187	14/01/2023 07:47	14/01/2023 13:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	635	104	5,58	0,22	0,3	6,1	EBV01C1	Regeneração
50180349	NO T	TF	1291994	67648	14/01/2023 11:22	14/01/2023 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	50	11	3,03	0,23	1,28	4,55	NOT01C1	Regeneração
50177499	RG N	CH	1055832	64800	14/01/2023 16:24	14/01/2023 19:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1386	449	1,98	0,78	0,32	3,08	RGN01C2	Regeneração
50177602	RG N	TF	1068619	64903	14/01/2023 17:18	14/01/2023 19:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	334	151	1,88	0,17	0,17	2,22	RGN01C1	Regeneração
50177737	RG N	CH	1069449	65038	14/01/2023 17:32	14/01/2023 18:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	639	759	0,6	0,25	0	0,85	RGN01C1	Regeneração
50178041	RG N	TF	1068617	65342	14/01/2023 17:42	14/01/2023 19:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	84	39	0,32	0,97	0,85	2,13	RGN01C1	Regeneração
50181279	EBV	TF	1293108	68578	15/01/2023 06:47	15/01/2023 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	271	20	10,33	0,68	2,53	13,55	EBV01C1	Regeneração
50180442	RG N	CH	1055659	67741	15/01/2023 06:52	15/01/2023 08:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	232	112	1,67	0,13	0,28	2,08	RGN01C2	Regeneração
50180688	RG N	TF	1068619	67987	15/01/2023 07:21	15/01/2023 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	1909	151	0,02	0,8	11,83	12,65	RGN01C1	Regeneração
50181790	SPP	TF	1069495	69089	15/01/2023 07:23	15/01/2023 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	114	12	8,77	0,68	0	9,45	SPP01C5	Regeneração
50177541	RG N	TF	1366391	64842	15/01/2023 07:46	15/01/2023 20:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	52	4	12,15	0,32	0,5	12,97	RGN01C1	Regeneração
50182903	RG N	TF	1069646	70202	15/01/2023 10:18	15/01/2023 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	856	112	4,8	2,03	0,8	7,63	RGN01C1	Regeneração
50181946	EBV	CH	1293115	69245	15/01/2023 11:28	15/01/2023 20:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1735	196	8,03	0,4	0,42	8,85	EBV01C1	Regeneração
50187260	RG N	TF	1069358	74559	16/01/2023 09:31	16/01/2023 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	88	51	0,62	0,55	0,57	1,73	RGN01C1	Regeneração

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50186976	RG N	TF	1068619	74275	16/01/20 23 09:33	16/01/202 3 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	231	151	0,1	0,18	1,25	1,53	RGN01C 1	Regeneraç ão
50202625	EBV	CH	1292329	89921	19/01/20 23 07:34	19/01/202 3 11:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	529	132	1,58	2	0,43	4,02	EBV01C1	Regeneraç ão
50207669	RG N	CH	1068875	94965	19/01/20 23 09:31	19/01/202 3 14:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5478	1098	2,1	1,3	1,6	5	RGN01C 1	Regeneraç ão
50208395	RG N	TF	1069265	95691	19/01/20 23 09:31	19/01/202 3 15:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1121	175	5	0,68	0,73	6,42	RGN01C 1	Regeneraç ão
50208960	RG N	CH	1069223	96256	19/01/20 23 12:23	19/01/202 3 16:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3127	759	0,02	1,27	2,83	4,12	RGN01C 1	Regeneraç ão
50208878	RG N	TF	1068617	96174	19/01/20 23 14:28	19/01/202 3 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	34	39	0,02	0,52	0,33	0,87	RGN01C 1	Regeneraç ão
50210444	RG N	TF	1068913	97740	19/01/20 23 19:07	19/01/202 3 19:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	182	233	0,02	0,45	0,32	0,78	RGN01C 1	Regeneraç ão
50210756	RG N	CH	1069715	98052	19/01/20 23 20:04	19/01/202 3 20:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	526	765	0	0,1	0,58	0,68	RGN01C 1	Regeneraç ão
50195035	CM T	CH	1266744	82331	17/01/20 23 18:14	17/01/202 3 19:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1508	1091	0,2	0,6	0,58	1,38	CMT01C 2	Riacho Frio
50173279	RPI	AL	1328700	60580	13/01/20 23 22:27	14/01/202 3 02:20	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	7555	1946	2,58	0,8	0,5	3,88	RPI01C2	Ribeira do Piauí
50184788	RPI	TF	1328542	72087	15/01/20 23 20:59	15/01/202 3 21:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	9	9	0,25	0,37	0,37	0,98	RPI01C1	Ribeira do Piauí
50200248	SJP	TF	1338417	87544	18/01/20 23 08:15	18/01/202 3 15:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	2407	318	1,92	3,87	1,8	7,58	SJP01C1	Ribeira do Piauí
50169367	BGR	CH	1384794	56668	13/01/20 23 08:37	13/01/202 3 12:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	303	76	2,18	1,82	0	4	BGR09F9	Ribeiro Gonçalves
50180424	RBG	TF	1322938	67723	14/01/20 23 11:22	15/01/202 3 09:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	545	25	21,57	0,22	0	21,78	RBG01C 1	Ribeiro Gonçalves
50183604	RBG	CH	1397708	70903	15/01/20 23 16:31	15/01/202 3 22:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	462	75	5,55	0,62	0	6,17	RBG01C 1	Ribeiro Gonçalves
50188708	RBG	TF	1322956	76007	16/01/20 23 14:40	16/01/202 3 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	77	23	2,37	0,98	0	3,35	RBG01C 1	Ribeiro Gonçalves
50199285	BGR	TF	1398318	86581	18/01/20 23 08:44	18/01/202 3 15:23	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	7	1	5,7	0,92	0,03	6,65	BGR01C 1	Ribeiro Gonçalves
50174115	RGE	TF	1355717	61416	14/01/20 23 08:16	14/01/202 3 09:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	433	275	1,18	0,1	0,3	1,58	RGE01N 1	Rio Grande do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50174735	RGE	TF	1397125	62036	14/01/20 23 08:35	14/01/202 3 14:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	98	18	2,67	2,78	0	5,45	RGE01N 1	Rio Grande do Piauí
50175606	RGE	TF	1355720	62907	14/01/20 23 11:01	14/01/202 3 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	2833	481	4,93	0,73	0,23	5,9	RGE01N 1	Rio Grande do Piauí
50176940	RGE	TF	1355917	64241	14/01/20 23 15:32	14/01/202 3 18:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	985	316	2,48	0,63	0	3,12	RGE01N 1	Rio Grande do Piauí
50179968	RGE	CH	1355699	67267	15/01/20 23 06:13	15/01/202 3 10:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	263	56	3,57	1,13	0	4,7	RGE01N 1	Rio Grande do Piauí
50199767	RGE	CH	1355925	87063	18/01/20 23 09:44	18/01/202 3 12:08	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	17	7	0,93	0,9	0,57	2,4	RGE01N 1	Rio Grande do Piauí
50168559	BIG	CH	1286431	55860	13/01/20 23 05:52	13/01/202 3 09:23	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	343	1895	2,47	0,67	0,38	3,52	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50172546	BIG	CH	1286431	59847	13/01/20 23 19:46	13/01/202 3 22:16	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	70	28	2,02	0,2	0,28	2,5	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50174237	BIG	TF	1286062	61538	14/01/20 23 07:09	14/01/202 3 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1553	412	2,77	0,53	0,48	3,78	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50191984	BIG	TF	1286423	79280	17/01/20 23 08:33	21/01/202 3 13:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	405	4	97,55	0,2	3,5	101,2 5	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50171795	VAL	TF	1291547	59096	13/01/20 23 16:50	13/01/202 3 20:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	979	256	2,35	0,93	0,53	3,82	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
50179198	NO T	CH	1291362	66497	14/01/20 23 15:34	14/01/202 3 18:46	CHAVE FACA UNIPOLAR	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3773	1183	1,32	1,73	0,15	3,2	NOT01C 2	Santa Cruz dos Milagres
50183470	VAL	TF	1291746	70769	15/01/20 23 15:21	15/01/202 3 19:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	480	128	2,38	0,88	0,48	3,75	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
50183672	VAL	TF	1417950	70971	15/01/20 23 16:15	15/01/202 3 19:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	123	40	0,47	1,37	1,23	3,07	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
50194095	VAL	CH	1291535	81391	17/01/20 23 15:08	17/01/202 3 16:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	20	15	0,2	1,08	0,05	1,33	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
50186529	GBS	CH	1270210	73828	16/01/20 23 07:45	16/01/202 3 11:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	690	164	3,9	0,23	0,08	4,22	GBS09F9	Santa Filomena
50170236	CRI	TF	1264349	57537	13/01/20 23 09:15	13/01/202 3 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	197	26	6,08	1,08	0,42	7,58	CRI01N1	Santa Luz
50193692	CRI	TF	1264778	80988	17/01/20 23 14:36	18/01/202 3 09:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	152	8	18,35	0,52	0,18	19,05	CRI01N1	Santa Luz

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50199351	CRI	TF	1264561	86647	18/01/20 23 10:19	18/01/202 3 14:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1064	258	3,5	0,5	0,13	4,13	CRI01N1	Santa Luz
50193992	OER	CH	1336914	81288	17/01/20 23 15:18	17/01/202 3 17:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	542	225	0,9	1,12	0,4	2,42	OER01C 2	Santa Rosa do Piauí
50194580	OER	TF	1392911	81876	17/01/20 23 17:42	18/01/202 3 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	53	2	17,2	4,1	5	26,3	OER01C 2	Santa Rosa do Piauí
50199108	OER	TF	1337456	86404	18/01/20 23 08:22	18/01/202 3 12:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4	1	0,58	1,75	1,55	3,88	OER01C 2	Santa Rosa do Piauí
50200166	OER	TF	1336674	87462	18/01/20 23 10:43	18/01/202 3 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	7	1	5,2	1,22	0,18	6,6	OER01C 2	Santa Rosa do Piauí
50168882	STL	CH	1315935	56183	13/01/20 23 07:01	13/01/202 3 10:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2589	674	1,17	2,68	0	3,85	STL01C1	Santo Antônio de Lisboa
50184451	SPP	TF	1069024	71750	15/01/20 23 19:23	15/01/202 3 21:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	471	190	1,42	0,98	0,08	2,48	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
50199253	ABU	CH	1283721	86549	18/01/20 23 07:44	18/01/202 3 08:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	32	34	0,02	0,92	0	0,93	ABU01C 2	São Braz do Piauí
50168880	SP M	CH	1334408	56181	13/01/20 23 06:59	13/01/202 3 13:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	6086	959	4,43	1,58	0,33	6,35	SPM01C 3	Francisco de Assis do Piauí
50169446	SFA	TF	1335004	56747	13/01/20 23 08:16	13/01/202 3 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	7	6	0,15	0,3	0,7	1,15	SFA01C1	Francisco de Assis do Piauí
50171475	SJP	CH	1353323	58776	13/01/20 23 13:22	13/01/202 3 17:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	149	35	3,47	0,45	0,33	4,25	SJP09F4	Francisco de Assis do Piauí
50177474	PAL	CH	1302685	64775	14/01/20 23 13:49	14/01/202 3 17:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	730	213	2,85	0,17	0,42	3,43	PAL01C2	Francisco de Assis do Piauí
50195662	SP M	TF	1378681	82958	17/01/20 23 16:32	17/01/202 3 19:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	12	3	1,4	1,58	0	2,98	SPM01C 3	Francisco de Assis do Piauí
50194280	SP M	CH	1334641	81576	17/01/20 23 16:44	17/01/202 3 19:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	764	313	1,12	0,97	0,35	2,43	SPM01C 3	Francisco de Assis do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50171106	NZR	TF	1348932	58407	13/01/20 23 13:51	13/01/202 3 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	352	240	0,28	0,38	0,78	1,45	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50171006	NZR	TF	1367819	58307	13/01/20 23 14:18	13/01/202 3 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	33	14	1,05	0,92	0,4	2,37	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50186992	NZR	TF	1349069	74291	16/01/20 23 09:32	16/01/202 3 12:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	315	122	0,4	1,17	1,03	2,6	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50196271	NZR	CH	1349025	83567	17/01/20 23 18:47	17/01/202 3 20:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	49	32	1,22	0,33	0	1,55	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50168730	SPP	TF	1068636	56031	13/01/20 23 06:07	13/01/202 3 07:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	65	44	0,83	0,65	0	1,48	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50178295	SPP	TF	1068636	65596	14/01/20 23 16:22	14/01/202 3 21:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	250	45	3,9	1,23	0,43	5,57	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50178296	SPP	TF	1068915	65597	14/01/20 23 16:55	14/01/202 3 19:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	591	206	1,23	1,03	0,6	2,87	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50177854	SPP	TF	1069066	65155	14/01/20 23 17:08	14/01/202 3 20:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	813	257	2,25	0,42	0,5	3,17	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50179984	SPP	CH	1069511	67283	15/01/20 23 06:19	15/01/202 3 12:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	104	17	2,77	1,33	2,05	6,15	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50184253	SPP	CH	1069308	71552	15/01/20 23 17:00	15/01/202 3 21:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	381	81	3,27	0,77	0,67	4,7	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50184351	SPP	CH	1069571	71650	15/01/20 23 17:23	15/01/202 3 20:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	102	38	0,53	1,83	0,33	2,7	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50186338	SPP	TF	1068961	73637	16/01/20 23 08:01	16/01/202 3 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	28	10	1,98	0,35	0,48	2,82	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50196970	SPP	TF	1068961	84266	17/01/20 23 22:20	18/01/202 3 06:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	79	10	0	7,25	0,63	7,88	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50214017	SPP	CH	1069210	101313	20/01/20 23 09:42	20/01/202 3 13:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3213	750	3,43	0,43	0,42	4,28	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50176429	JUN	TF	1297372	63730	14/01/20 23 14:17	14/01/202 3 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	14	4	0,53	1,58	1,4	3,52	JUN01M 4	São João da Canabrava
50177552	JUN	CH	1297196	64853	14/01/20 23 15:09	14/01/202 3 18:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3031	821	2,67	0,35	0,67	3,68	JUN01M 6	São João da Canabrava

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50194387	JUN	TF	1297158	81683	17/01/20 23 17:07	18/01/202 3 18:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1069	42	24,5	0,95	0	25,45	JUN01M 4	São João da Canabrava
50196705	JUN	TF	1297470	84001	17/01/20 23 18:51	17/01/202 3 21:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	888	331	1,68	0,57	0,45	2,7	JUN01M 4	São João da Canabrava
50199193	PCA	TF	1250796	86489	18/01/20 23 08:35	18/01/202 3 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	14	2	6,68	0,42	0	7,1	PCA01C4	São João da Fronteira
50168862	SJA	CH	1259743	56163	13/01/20 23 07:14	13/01/202 3 11:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2860	664	2,23	1,8	0,27	4,3	SJA01C1	São João da Serra
50169684	SJA	CH	1370839	56985	13/01/20 23 08:35	13/01/202 3 09:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	COM INSPECAO ARVORE TOCANDO A REDE	44	49	0,03	0,55	0,33	0,92	SJA01C1	São João da Serra
50182720	SJA	CH	1259621	70019	15/01/20 23 08:10	15/01/202 3 13:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1818	313	4,1	1,2	0,5	5,8	SJA01C1	São João da Serra
50181272	SJA	TF	1259693	68571	15/01/20 23 09:12	15/01/202 3 12:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	339	94	2,48	0,3	0,83	3,62	SJA01C1	São João da Serra
50181488	SJA	TF	1259837	68787	15/01/20 23 09:30	15/01/202 3 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	829	382	0,83	0,97	0,37	2,17	SJA01C1	São João da Serra
50183126	SJA	CH	1370839	70425	16/01/20 23 06:52	16/01/202 3 17:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	500	49	9,48	0,67	0,05	10,2	SJA01C1	São João da Serra
50187348	SJA	CH	1373463	74647	16/01/20 23 08:21	16/01/202 3 16:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	160	20	6,43	1,52	0,03	7,98	SJA01C1	São João da Serra
50188855	SJA	CH	1384071	76154	16/01/20 23 09:30	16/01/202 3 17:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	139	17	7,62	0,5	0,05	8,17	SJA01C1	São João da Serra
50191786	SJA	CH	1373462	79082	17/01/20 23 07:59	17/01/202 3 15:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	79	11	5,65	1,57	0	7,22	SJA01C1	São João da Serra
50194427	SJA	CH	1373322	81723	19/01/20 23 06:41	20/01/202 3 15:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1321	40	27,47	4,42	1,15	33,03	SJA01C1	São João da Serra
50168817	BIG	TF	1361227	56118	13/01/20 23 07:03	13/01/202 3 15:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	57	7	7,52	0,63	0	8,15	BIG01N2	São João da Varjota
50176083	BIG	CH	1361043	63384	14/01/20 23 10:30	14/01/202 3 21:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	158	15	10,2	0,12	0,22	10,53	BIG01N2	São João da Varjota
50176789	BIG	CH	1361388	64090	14/01/20 23 14:16	14/01/202 3 20:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3850	665	4,55	0,55	0,7	5,8	BIG01N2	São João da Varjota
50180611	BIG	CH	1361388	67910	15/01/20 23 06:50	15/01/202 3 10:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2491	665	2,45	0,55	0,75	3,75	BIG01N2	São João da Varjota
50193462	BIG	TF	1361504	80758	17/01/20 23 13:37	17/01/202 3 14:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	42	41	0,38	0,22	0,43	1,03	BIG01N2	São João da Varjota
50195816	BIG	CH	1426753	83112	17/01/20 23 18:16	17/01/202 3 19:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	134	96	0,08	1,25	0,07	1,4	BIG01N2	São João da Varjota
50201239	BIG	TF	1361320	88535	18/01/20 23 13:01	18/01/202 3 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	523	157	1,7	0,83	0,8	3,33	BIG01N2	São João da Varjota

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50178577	MT O	CH	1256703	65876	15/01/20 23 06:54	15/01/202 3 10:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1020	312	0,88	2,23	0,18	3,3	MTO01C 1	São João do Arraial
50182346	MT O	CH	1257863	69645	15/01/20 23 08:57	15/01/202 3 15:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	631	96	6,08	0,48	0	6,57	MTO01C 1	São João do Arraial
50196704	MT O	TF	1256810	84000	17/01/20 23 21:32	17/01/202 3 22:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5	4	0,65	0,53	0	1,18	MTO01C 1	São João do Arraial
50202669	MT O	CH	1256630	89965	18/01/20 23 16:57	18/01/202 3 20:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	384	103	2,77	0,95	0	3,72	MTO01C 1	São João do Arraial
50169714	SJP	CH	1353230	57015	13/01/20 23 06:33	13/01/202 3 11:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	556	124	3,12	0,88	0,48	4,48	SJP09F4	São João do Piauí
50169834	SJP	CH	1338597	57135	13/01/20 23 07:57	13/01/202 3 10:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	179	66	2,55	0,1	0,05	2,7	SJP01C2	São João do Piauí
50169330	SJP	CH	1338407	56631	13/01/20 23 08:31	13/01/202 3 10:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	9	4	0,93	0,72	0,5	2,15	SJP01C1	São João do Piauí
50168853	SJP	CH	1338193	56154	13/01/20 23 09:12	13/01/202 3 12:04	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	581	202	0,02	1,22	1,63	2,87	SJP01C1	São João do Piauí
50170780	SJP	TF	1338279	58081	13/01/20 23 12:52	13/01/202 3 15:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	26	10	1,63	0,23	0,7	2,57	SJP01C1	São João do Piauí
50171465	SJP	CH	1353230	58766	13/01/20 23 14:09	13/01/202 3 18:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	510	124	3	0,67	0,45	4,12	SJP09F4	São João do Piauí
50174255	SJP	TF	1338602	61556	14/01/20 23 07:14	14/01/202 3 10:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	24	7	2,72	0,65	0	3,37	SJP01C2	São João do Piauí
50174281	SJP	TF	1399833	61582	14/01/20 23 07:20	15/01/202 3 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	104	3	31,35	3,28	0	34,63	SJP09F1	São João do Piauí
50175633	SJP	CH	1338472	62934	14/01/20 23 09:36	14/01/202 3 16:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	253	39	5,35	0,98	0,15	6,48	SJP01C1	São João do Piauí
50176708	SJP	TF	1338097	64009	14/01/20 23 13:18	14/01/202 3 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	137	37	2,83	0,53	0,35	3,72	SJP01C1	São João do Piauí
50176890	SJP	CH	1353034	64191	14/01/20 23 15:00	14/01/202 3 18:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	120	34	2,05	0,68	0,8	3,53	SJP09F4	São João do Piauí
50177808	SJP	CH	1398603	65109	14/01/20 23 15:41	14/01/202 3 21:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1687	308	5,23	0,17	0,08	5,48	SJP01C1	São João do Piauí
50178158	SJP	TF	1337969	65459	14/01/20 23 18:53	14/01/202 3 20:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	811	403	0,37	0,12	1,53	2,02	SJP01C1	São João do Piauí
50181686	SJP	TF	1338483	68985	15/01/20 23 07:08	15/01/202 3 19:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	74	6	9,28	1,87	1,23	12,38	SJP01C1	São João do Piauí
50187100	SJP	CH	1338336	74399	16/01/20 23 07:52	16/01/202 3 10:49	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	350	118	2,22	0,55	0,18	2,95	SJP01C1	São João do Piauí
50188837	SJP	TF	1338403	76136	16/01/20 23 11:28	16/01/202 3 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	7	2	1,38	2,32	0	3,7	SJP01C1	São João do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50182739	SJP	TF	1352707	70038	16/01/20 23 13:19	16/01/202 3 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	48	16	2,37	0,67	0	3,03	SJP09F4	São João do Piauí
50201660	SJP	AL	1339215	88956	18/01/20 23 14:40	18/01/202 3 17:33	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	230	169	0,43	1,3	1,15	2,88	SJP09F1	São João do Piauí
50178627	PCA	CH	1247404	65926	14/01/20 23 20:36	15/01/202 3 08:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1077	89	11,33	0,72	0,05	12,1	PCA01C2	São José do Divino
50179989	PCA	TF	1247744	67288	15/01/20 23 06:20	15/01/202 3 08:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	49	29	0,98	0,68	0,02	1,68	PCA01C2	São José do Divino
50178426	PCA	CH	1247533	65727	15/01/20 23 07:58	15/01/202 3 10:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	157	59	2,05	0,33	0,28	2,67	PCA01C2	São José do Divino
50183062	PCA	CH	1247578	70361	15/01/20 23 14:17	15/01/202 3 15:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	102	84	0,07	0,67	0,48	1,22	PCA01C2	São José do Divino
50183491	PCA	CH	1247361	70790	15/01/20 23 16:18	15/01/202 3 17:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	425	263	0,23	1,13	0,25	1,62	PCA01C2	São José do Divino
50192750	PCA	CH	1246860	80046	17/01/20 23 10:55	17/01/202 3 13:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	660	292	0,27	0,9	1,08	2,25	PCA01C2	São José do Divino
50194617	PCA	TF	1247547	81913	17/01/20 23 17:54	17/01/202 3 18:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	111	157	0,02	0,38	0,3	0,7	PCA01C2	São José do Divino
50208653	PCA	CH	1247498	95949	19/01/20 23 14:03	19/01/202 3 16:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	80	30	0,4	1,22	1,07	2,68	PCA01C2	São José do Divino
50173434	RPI	CH	1328427	60735	14/01/20 23 05:55	14/01/202 3 11:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	539	106	3,87	1,13	0,08	5,08	RPI01C1	São José do Peixe
50184275	RPI	CH	1328427	71574	16/01/20 23 09:18	16/01/202 3 16:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1180	174	1,58	2,08	3,12	6,78	RPI01C1	São José do Peixe
50190053	RPI	CH	1328427	77351	17/01/20 23 05:59	17/01/202 3 13:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1177	167	2,35	4,7	0	7,05	RPI01C1	São José do Peixe
50201620	RPI	CH	1328427	88916	18/01/20 23 14:54	18/01/202 3 16:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	200	157	1,02	0,25	0	1,27	RPI01C1	São José do Peixe
50203435	RPI	CH	1328546	90731	18/01/20 23 18:09	18/01/202 3 19:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	215	122	0,28	0,82	0,67	1,77	RPI01C1	São José do Peixe
50181076	JUN	TF	1297426	68375	15/01/20 23 08:56	15/01/202 3 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	50	8	5,05	1,23	0	6,28	JUN01M 6	São José do Piauí
50170285	MA D	CH	1384834	57586	13/01/20 23 11:13	13/01/202 3 12:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	7	8	0,25	0,23	0,35	0,83	MAD01C 7	São Julião
50180266	MA D	CH	1358292	67565	15/01/20 23 06:22	15/01/202 3 11:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	315	63	1,63	1,42	1,95	5	MAD01C 7	São Julião
50186034	MA D	CH	1318023	73333	16/01/20 23 06:55	16/01/202 3 17:03	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR QUEBRADO	ISOLADOR QUEBRADO	872	86	1,03	1,13	7,97	10,13	MAD01C 4	São Julião
50186705	MA D	CH	1318023	74004	16/01/20 23 07:11	16/01/202 3 15:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	450	55	1,58	3,43	3,18	8,2	MAD01C 4	São Julião

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50187034	SRO	TF	1285064	74333	16/01/20 23 05:24	16/01/202 3 09:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	47	11	0,03	0,82	3,47	4,32	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
50189056	SRO	CH	1397234	76355	16/01/20 23 15:58	16/01/202 3 18:41	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	57	21	2,13	0,12	0,47	2,72	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
50180265	STL	CH	1315887	67564	14/01/20 23 14:29	14/01/202 3 18:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	165	44	2,62	0,35	0,8	3,77	STL01C1	São Luis do Piauí
50203737	EBV	TF	1299508	91033	18/01/20 23 19:17	18/01/202 3 22:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	387	113	1,67	1,77	0	3,43	EBV01C3	São Miguel da Baixa Grande
50182047	VAL	CH	1409428	69346	15/01/20 23 07:47	15/01/202 3 13:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1048 4	1830	0,3	1,73	3,7	5,73	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
50186070	VAL	TF	1387489	73369	16/01/20 23 06:57	16/01/202 3 15:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	32	4	3,28	0,75	4,08	8,12	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
50186120	SJA	CH	1371728	73419	17/01/20 23 08:42	17/01/202 3 12:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	593	147	0,05	2,55	1,43	4,03	SJA01C1	São Miguel do Tapuio
50192726	VAL	CH	1073890	80022	17/01/20 23 10:12	17/01/202 3 18:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1511	186	6,32	1,57	0,23	8,12	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
50206024	SM T	CH	1395840	93320	19/01/20 23 07:09	19/01/202 3 09:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	510	197	1,5	0,77	0,32	2,58	SMT01C 1	São Miguel do Tapuio
50210681	SM T	TF	1075146	97977	19/01/20 23 11:40	19/01/202 3 13:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	36	17	1,42	0,38	0,35	2,15	SMT01C 1	São Miguel do Tapuio
50208900	SM T	CH	1378802	96196	19/01/20 23 14:46	19/01/202 3 17:28	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	2043	1219	0,03	0,45	2,22	2,7	SMT01C 1	São Miguel do Tapuio
50210682	SM T	TF	1370864	97978	19/01/20 23 14:51	20/01/202 3 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	189	9	20,2	0,48	0,3	20,98	SMT01C 1	São Miguel do Tapuio
50210678	SM T	TF	1370895	97974	19/01/20 23 18:59	19/01/202 3 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	7	38	0,02	0,15	0,02	0,18	SMT01C 1	São Miguel do Tapuio
50213876	ALG	CH	1061864	101172	20/01/20 23 06:35	20/01/202 3 17:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2757	245	8,45	1,68	1,13	11,27	ALG01N 1	São Miguel do Tapuio
50212729	SM T	CH	1398466	100025	20/01/20 23 07:47	21/01/202 3 07:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	659	28	22,22	0,75	0,57	23,53	SMT01C 2	São Miguel do Tapuio
50178790	SPP	TF	1319822	66089	14/01/20 23 08:05	14/01/202 3 23:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	468	31	14,68	0,22	0,18	15,08	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50174133	SPP	CH	1428529	61434	14/01/20 23 08:08	14/01/202 3 10:19	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	3636	1667	0,28	0,75	1,15	2,18	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50177211	SPP	CH	1378546	64512	14/01/20 23 16:19	15/01/202 3 17:25	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2502	100	0,02	0,65	24,43	25,1	SPP01C5	São Pedro do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50177431	SPP	CH	1068777	64732	14/01/20 23 16:30	14/01/202 3 18:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	84	39	1,67	0,3	0,18	2,15	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50180205	SPP	TF	1319778	67504	14/01/20 23 16:43	14/01/202 3 19:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	30	11	1,37	0,97	0,38	2,72	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50177542	SPP	CH	1319825	64843	14/01/20 23 16:57	14/01/202 3 18:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	184	94	0,8	0,75	0,42	1,97	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50180372	SPP	TF	1069079	67671	15/01/20 23 07:39	15/01/202 3 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1549	11	9,43	0,25	0	9,68	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50181000	SPP	CH	1069132	68299	15/01/20 23 07:40	15/01/202 3 11:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	239	58	2,5	1,25	0,37	4,12	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50181200	SPP	TF	1319797	68499	15/01/20 23 08:53	15/01/202 3 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	83	9	8,63	0,38	0,2	9,22	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50181154	SPP	CH	1428529	68453	15/01/20 23 09:04	15/01/202 3 18:27	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	9880	1052	5,85	2,25	1,28	9,38	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50184724	SPP	CH	1069162	72023	15/01/20 23 19:21	15/01/202 3 21:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	161	88	0,92	0,38	0,53	1,83	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50186249	SPP	TF	1068729	73548	16/01/20 23 06:06	16/01/202 3 18:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	324	27	10,93	0,7	0,38	12,02	SPP01C5	São Pedro do Piauí
50186094	SPP	CH	1069037	73393	16/01/20 23 06:49	16/01/202 3 09:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	380	135	1,08	0,83	0,9	2,82	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50187580	SPP	TF	1069126	74879	16/01/20 23 07:24	16/01/202 3 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	529	50	10,08	0,17	0,33	10,58	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50194144	SPP	CH	1319794	81440	17/01/20 23 11:49	17/01/202 3 18:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	94	14	6,18	0,18	0,33	6,7	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50194377	SPP	CH	1069037	81673	17/01/20 23 12:53	17/01/202 3 17:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	593	135	3,87	0,25	0,28	4,4	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50199069	SPP	TF	1319795	86365	18/01/20 23 08:17	18/01/202 3 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	44	14	2,57	0,3	0,27	3,13	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50200114	SPP	TF	1319758	87410	18/01/20 23 10:39	18/01/202 3 13:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	132	50	0,55	0,42	1,67	2,63	SPP01C2	São Pedro do Piauí
50207284	SPP	TF	1320482	94580	19/01/20 23 10:15	19/01/202 3 11:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	45	26	0,02	0,93	0,77	1,72	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50214203	SPP	CH	1069286	101499	20/01/20 23 06:03	20/01/202 3 17:14	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1051	94	8,85	0,75	1,58	11,18	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50209325	SPP	TF	1319822	96621	20/01/20 23 07:43	20/01/202 3 13:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	175	31	4,02	1,25	0,4	5,67	SPP01C3	São Pedro do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50216658	SPP	TF	1069291	103954	20/01/20 23 20:01	20/01/202 3 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3	4	0,02	0,37	0,27	0,65	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50176600	SRO	TF	1283800	63901	14/01/20 23 14:45	14/01/202 3 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	871	388	1,75	0,2	0,27	2,22	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50177154	SRO	CH	1285151	64455	14/01/20 23 16:22	14/01/202 3 18:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	322	154	1,7	0,2	0,2	2,1	SRO09F3	São Raimundo Nonato
50182498	SRO	TF	1273970	69797	15/01/20 23 13:16	15/01/202 3 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	42	8	4,48	0,8	0	5,28	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50180026	CRT	CH	1267612	67325	15/01/20 23 06:18	15/01/202 3 10:54	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	290	63	3,23	1,25	0,12	4,6	CRT01C2	Sebastião Barros
50170441	BRL	TF	1331239	57742	13/01/20 23 09:21	13/01/202 3 15:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	49	8	5,62	0,42	0,13	6,17	BRL01C2	Sebastião Leal
50177404	BRL	TF	1377008	64705	14/01/20 23 16:24	14/01/202 3 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	67	42	0,6	0,58	0,42	1,6	BRL09F4	Sebastião Leal
50188018	BRL	CH	1331017	75317	16/01/20 23 06:47	16/01/202 3 15:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2780	316	6,8	1,87	0,13	8,8	BRL01C2	Sebastião Leal
50186490	BRL	CH	1417499	73789	16/01/20 23 08:21	16/01/202 3 10:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	69	27	1,05	0,62	0,9	2,57	BRL09F4	Sebastião Leal
50196146	BRL	CH	1331035	83442	17/01/20 23 18:40	17/01/202 3 20:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	366	167	1,87	0,17	0,17	2,2	BRL01C2	Sebastião Leal
50169781	LGA	CH	1381309	57082	13/01/20 23 06:51	13/01/202 3 13:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	741	106	4,98	0,98	1,03	7	LGA01C1	Sigefredo Pacheco
50168980	ALG	CH	1366620	56281	13/01/20 23 07:04	13/01/202 3 15:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2929	342	7,53	0,43	0,6	8,57	ALG01N 2	Sigefredo Pacheco
50170849	CP M	TF	1081562	58150	13/01/20 23 08:42	13/01/202 3 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	427	44	8,4	1,15	0,17	9,72	CPM09F 1	Sigefredo Pacheco
50175490	SGF	CH	1384029	62791	14/01/20 23 09:44	14/01/202 3 12:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	74	23	1,65	1,35	0,2	3,2	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
50176894	LGA	CH	1242249	64195	14/01/20 23 11:04	15/01/202 3 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	789	34	22,02	0,83	0,37	23,22	LGA01C1	Sigefredo Pacheco
50182701	SGF	TF	1259466	70000	15/01/20 23 09:43	15/01/202 3 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	698	62	8,97	1,15	1,15	11,27	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
50182849	SGF	TF	1259467	70148	15/01/20 23 12:36	15/01/202 3 21:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	656	76	8,4	0,17	0,07	8,63	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
50187631	CP M	CH	1081672	74930	16/01/20 23 14:50	17/01/202 3 07:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	188	11	16,48	0,32	0,27	17,07	CPM09F 1	Sigefredo Pacheco
50188930	CP M	TF	1380080	76229	16/01/20 23 15:11	16/01/202 3 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	10	4	2,27	0,28	0	2,55	CPM09F 1	Sigefredo Pacheco

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50191430	CP M	CH	1081668	78728	17/01/20 23 06:11	17/01/202 3 09:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	549	151	0,92	2,22	0,5	3,63	CPM09F1	Sigefredo Pacheco
50206046	LGA	CH	1242249	93342	19/01/20 23 07:50	19/01/202 3 10:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	86	34	1,2	1,03	0,28	2,52	LGA01C1	Sigefredo Pacheco
50203546	MA D	TF	1359590	90842	18/01/20 23 18:47	18/01/202 3 19:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ISOLADOR QUEBRADO	2	2	0,3	0,35	0,48	1,13	MAD01C1	Simões
50168670	SP M	CH	1334573	55971	13/01/20 23 06:30	13/01/202 3 09:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	76	23	1,38	0,55	1,37	3,3	SPM01C3	Simplício Mendes
50169445	SP M	TF	1356751	56746	13/01/20 23 07:07	13/01/202 3 14:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	83	11	7,08	0,33	0,17	7,58	SPM01C2	Simplício Mendes
50168925	SP M	TF	1334500	56226	13/01/20 23 07:26	13/01/202 3 13:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	13	2	5,87	0,65	0	6,52	SPM01C3	Simplício Mendes
50169629	SP M	CH	1332510	56930	13/01/20 23 07:36	13/01/202 3 10:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	790	294	0,03	0,53	2,12	2,68	SPM01C1	Simplício Mendes
50169554	SP M	CH	1356840	56855	13/01/20 23 08:25	13/01/202 3 10:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	61	38	1,15	0,17	0,3	1,62	SPM01C2	Simplício Mendes
50169529	SP M	TF	1356744	56830	13/01/20 23 08:27	13/01/202 3 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	22	9	1,65	0,78	0	2,43	SPM01C2	Simplício Mendes
50170861	SP M	TF	1424736	58162	13/01/20 23 12:38	13/01/202 3 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	43	27	0,57	0,7	0,32	1,58	SPM01C1	Simplício Mendes
50170681	SP M	CH	1332273	57982	13/01/20 23 12:51	13/01/202 3 16:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	14	4	3,07	0,28	0,25	3,6	SPM01C1	Simplício Mendes
50193923	SP M	AL	1410858	81219	17/01/20 23 15:24	17/01/202 3 17:55	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	5266	6301	0,35	1,25	0,92	2,52	SPM01C3	Simplício Mendes
50174150	SP M	CH	1331652	61451	14/01/20 23 06:45	14/01/202 3 19:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	221	17	11,77	1,2	0,07	13,03	SPM01C1	Socorro do Piauí
50174772	RPI	TF	1328757	62073	14/01/20 23 07:07	14/01/202 3 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	425	185	1,52	0,72	0,07	2,3	RPI01C2	Socorro do Piauí
50175392	SP M	CH	1332564	62693	14/01/20 23 10:37	14/01/202 3 18:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	256	33	6,52	0,37	0,87	7,75	SPM01C1	Socorro do Piauí
50189475	SP M	TF	1332676	76773	16/01/20 23 15:13	17/01/202 3 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	193	7	24,92	0,2	2,5	27,62	SPM01C1	Socorro do Piauí
50168646	JUN	CH	1297565	55947	13/01/20 23 06:12	13/01/202 3 10:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3325	703	2,47	1,88	0,38	4,73	JUN01M6	Sussuapara
50202137	JUN	TF	1296323	89433	18/01/20 23 15:34	18/01/202 3 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	543	141	2,58	0,27	1	3,85	JUN01M4	Sussuapara
50203392	NO T	TF	1292102	90688	18/01/20 23 18:09	18/01/202 3 20:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	26	13	0,9	0,67	0,43	2	NOT01C1	Tanque do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50167893	TSA	TF	1044399	55194	13/01/20 23 00:11	13/01/202 3 01:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	185	133	0,22	0,87	0,3	1,38	TSA01Y2	Teresina
50167895	MQ P	TF	1051598	55196	13/01/20 23 00:12	13/01/202 3 03:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	FLY TAP	436	123	1,95	0,63	0,97	3,55	MQP01N 5	Teresina
50167351	JCK	TF	1045754	54652	13/01/20 23 00:30	13/01/202 3 04:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	802	199	0,17	1,5	2,37	4,03	JCK01X2	Teresina
50168299	IGA	CH	1421874	55600	13/01/20 23 02:22	13/01/202 3 09:20	CHAVE FACA UNIPOLAR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1378	198	1,63	1	4,33	6,97	IGA01Z5	Teresina
50168983	PTY	CH	1421368	56284	13/01/20 23 07:26	13/01/202 3 09:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1666	874	0,63	0,27	1,02	1,92	PTY01P9	Teresina
50169824	PTY	CH	1050922	57125	13/01/20 23 08:01	13/01/202 3 11:54	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	929	239	2,67	0,28	0,93	3,88	PTY01P8	Teresina
50169748	SAT	TF	1048105	57049	13/01/20 23 09:38	13/01/202 3 14:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	211	45	0,75	3,65	0,3	4,7	SAT01L7	Teresina
50165921	MB A	TF	1055931	53222	13/01/20 23 10:14	13/01/202 3 13:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	62	21	0,55	1,38	1,03	2,97	MBA01C 3	Teresina
50170397	TSA	TF	1379133	57698	13/01/20 23 10:43	13/01/202 3 12:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	167	88	1,57	0,15	0,2	1,92	TSA01Y1	Teresina
50170689	TSA	TF	1043727	57990	13/01/20 23 11:44	13/01/202 3 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	53	14	2,9	0,53	0,33	3,77	TSA01Y5	Teresina
50170754	PID	TF	1044205	58055	13/01/20 23 12:19	13/01/202 3 15:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	365	130	2,1	0,25	0,47	2,82	PID01S7	Teresina
50171001	PTY	TF	1051610	58302	13/01/20 23 13:57	13/01/202 3 14:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	84	222	0	0,08	0,28	0,37	PTY01P3	Teresina
50171329	MQ P	TF	1053263	58630	13/01/20 23 15:20	13/01/202 3 17:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	883	338	0,38	0,28	1,95	2,62	MQP01N 7	Teresina
50171760	RNA	TF	1045372	59061	13/01/20 23 16:32	13/01/202 3 17:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	190	143	0,47	0,42	0,45	1,33	RNA01C 3	Teresina
50171831	PID	TF	1044129	59132	13/01/20 23 17:16	13/01/202 3 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	NÃO QUEIMADO	112	143	0	0,1	0,68	0,78	PID01S6	Teresina
50171996	IGA	TF	1046708	59297	13/01/20 23 18:00	13/01/202 3 18:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	28	30	0,15	0,42	0,37	0,93	IGA01Z5	Teresina
50170688	MC U	TF	1045053	57989	13/01/20 23 20:30	13/01/202 3 20:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	47	99	0,03	0,13	0,3	0,47	MCU01V 2	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50172814	PTY	TF	1046777	60115	13/01/20 23 20:31	14/01/202 3 02:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	98	16	4,78	0,48	0,88	6,15	PTY01P2	Teresina
50173091	PTY	TF	1146443	60392	13/01/20 23 21:30	14/01/202 3 01:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	148	39	2,1	1,7	0	3,8	PTY01P2	Teresina
50172892	PTY	TF	1050760	60193	13/01/20 23 21:33	14/01/202 3 00:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	410	167	1,02	1,15	0,28	2,45	PTY01P5	Teresina
50172842	SAT	CH	1048207	60143	13/01/20 23 21:44	14/01/202 3 00:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	489	207	0,53	0,85	0,98	2,37	SAT01L5	Teresina
50172953	MC U	TF	1042132	60254	13/01/20 23 22:02	14/01/202 3 00:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	298	103	2,35	0,2	0,35	2,9	MCU01V 7	Teresina
50172946	TSA	TF	1044378	60247	13/01/20 23 22:05	14/01/202 3 00:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	285	103	1,53	0,5	0,73	2,77	TSA01Y2	Teresina
50172911	IGA	TF	1047662	60212	13/01/20 23 22:05	14/01/202 3 01:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	288	96	2,03	0,48	0,5	3,02	IGA01Z6	Teresina
50172989	RNA	TF	1045565	60290	13/01/20 23 22:08	14/01/202 3 00:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	457	162	1,15	1,08	0,6	2,83	RNA01C 5	Teresina
50172980	TSA	TF	1044399	60281	13/01/20 23 22:24	14/01/202 3 01:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	418	144	2,47	0,13	0,3	2,9	TSA01Y2	Teresina
50173023	TSA	TF	1044960	60324	13/01/20 23 22:30	14/01/202 3 01:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	497	154	2,43	0,25	0,55	3,23	TSA01Y4	Teresina
50174136	TSA	TF	1044399	61437	14/01/20 23 06:05	14/01/202 3 07:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	207	133	1,08	0,18	0,28	1,55	TSA01Y2	Teresina
50173491	SAT	TF	1049522	60792	14/01/20 23 07:20	14/01/202 3 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	513	147	1,25	1,32	0,93	3,5	SAT01L4	Teresina
50174989	SAT	TF	1422480	62290	14/01/20 23 08:38	14/01/202 3 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	5	7	0,03	0,67	0,08	0,78	SAT01L6	Teresina
50175194	TSA	TF	1044763	62495	14/01/20 23 09:16	15/01/202 3 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	NÃO QUEIMADO	988	35	23,73	0,5	4	28,23	TSA01Y3	Teresina
50175683	TSA	TF	1043526	62984	14/01/20 23 09:20	14/01/202 3 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	54	9	4,72	1,25	0	5,97	TSA01Y5	Teresina
50175323	MQ P	TF	1051523	62624	14/01/20 23 10:14	14/01/202 3 11:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	264	197	0,35	0,45	0,55	1,35	MQP01N 5	Teresina
50175502	SAT	CH	1048389	62803	14/01/20 23 11:00	14/01/202 3 17:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	726	109	3,48	2,72	0,47	6,67	SAT01L7	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50176316	JCK	TF	1045853	63617	14/01/20 23 13:42	14/01/202 3 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	207	55	0,57	1,7	1,5	3,77	JCK01X6	Teresina
50176757	ESP	TF	1365640	64058	14/01/20 23 15:05	14/01/202 3 16:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	353	196	0,35	0,6	0,85	1,8	ESP01M 3	Teresina
50176982	PTY	TF	1146443	64283	14/01/20 23 15:37	14/01/202 3 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	108	39	0,92	0,53	1,32	2,77	PTY01P2	Teresina
50177102	SAT	TF	1045971	64403	14/01/20 23 15:48	14/01/202 3 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	121	48	1,68	0,18	0,65	2,52	SAT01L2	Teresina
50177227	SAT	TF	1406669	64528	14/01/20 23 16:31	14/01/202 3 20:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	220	63	2,48	0,1	0,92	3,5	SAT01L3	Teresina
50177494	PTY	TF	1053418	64795	14/01/20 23 16:41	14/01/202 3 19:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	412	176	1,57	0,45	0,32	2,33	PTY01P5	Teresina
50177971	RG N	TF	1429663	65272	14/01/20 23 17:22	14/01/202 3 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	138	51	0	2,5	0,22	2,72	RGN01C 1	Teresina
50178706	TSA	TF	1044399	66005	14/01/20 23 17:50	14/01/202 3 22:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	685	133	4,53	0,13	0,48	5,15	TSA01Y2	Teresina
50178652	MC U	TF	1364000	65951	14/01/20 23 18:04	14/01/202 3 22:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	965	207	3,47	0,18	1,02	4,67	MCU01V 3	Teresina
50177833	NZA	TF	1391440	65134	14/01/20 23 18:08	14/01/202 3 19:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	145	83	0,03	0,2	1,52	1,75	NZA01Z1	Teresina
50178212	RNA	CH	1048642	65513	14/01/20 23 18:43	14/01/202 3 21:13	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	221	93	1,27	0,6	0,63	2,5	RNA01C 7	Teresina
50178178	MQ P	TF	1053148	65479	14/01/20 23 18:56	14/01/202 3 21:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	392	162	0,78	0,23	1,4	2,42	MQP01N 3	Teresina
50178978	TSA	TF	1044405	66277	14/01/20 23 21:30	14/01/202 3 22:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	115	169	0,03	0,13	0,52	0,68	TSA01Y1	Teresina
50179246	SAT	TF	1048188	66545	14/01/20 23 23:38	15/01/202 3 00:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	70	151	0,03	0,13	0,3	0,47	SAT01L9	Teresina
50179236	TSA	TF	1044399	66535	14/01/20 23 23:39	15/01/202 3 00:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	63	133	0,08	0,22	0,18	0,48	TSA01Y2	Teresina
50179941	JCK	TF	1045121	67240	15/01/20 23 06:05	15/01/202 3 09:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	INCENDIO	SEM SUBCAUSA	14	4	0,8	2,58	0	3,38	JCK01X1	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50179951	ESP	CH	1385790	67250	15/01/20 23 06:06	15/01/202 3 07:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	94	54	0,35	1,07	0,33	1,75	ESP01M1	Teresina
50180571	TBC	CH	1049924	67870	15/01/20 23 07:09	15/01/202 3 10:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	130	44	2,32	0,23	0,4	2,95	TBC01K1	Teresina
50180686	TBC	CH	1049502	67985	15/01/20 23 07:28	15/01/202 3 09:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	264	132	1,37	0,42	0,22	2	TBC01K1	Teresina
50180501	TSA	TF	1044492	67800	15/01/20 23 07:38	15/01/202 3 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	395	124	2,45	0,38	0,37	3,2	TSA01Y8	Teresina
50181746	PTY	TF	1050984	69045	15/01/20 23 10:39	15/01/202 3 13:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	413	162	0,68	0,25	1,62	2,55	PTY01P8	Teresina
50182001	JCK	CH	1045250	69300	15/01/20 23 11:14	15/01/202 3 15:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	721	170	3,43	0,5	0,3	4,23	JCK01X2	Teresina
50183517	TBC	CH	1048782	70816	15/01/20 23 11:24	15/01/202 3 19:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	77	10	5,93	0,68	1,07	7,68	TBC01K1	Teresina
50183336	RNA	TF	1048649	70635	15/01/20 23 11:25	15/01/202 3 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	96	14	5,22	0,55	1,08	6,85	RNA01C7	Teresina
50182110	TSA	AL	1044680	69409	15/01/20 23 11:53	15/01/202 3 19:00	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	3754	987	1,07	3,2	2,85	7,12	TSA01Y5	Teresina
50183005	MC U	TF	1041198	70304	15/01/20 23 12:52	15/01/202 3 17:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	146	33	2,8	0,52	1,12	4,43	MCU01V5	Teresina
50182496	TBC	TF	1048503	69795	15/01/20 23 13:16	15/01/202 3 21:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	156	18	5,27	0,47	2,95	8,68	TBC01K1	Teresina
50182968	MC U	TF	1040163	70267	15/01/20 23 14:41	15/01/202 3 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	204	135	0,93	0,17	0,4	1,5	MCU01V3	Teresina
50183702	TSA	CH	1043127	71001	15/01/20 23 16:33	15/01/202 3 18:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	508	223	1,53	0,58	0,15	2,27	TSA01Y5	Teresina
50183866	MQ P	TF	1053332	71165	15/01/20 23 17:33	15/01/202 3 22:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1023	228	2,58	0,42	1,5	4,5	MQP01N7	Teresina
50184228	PTY	TF	1047673	71527	15/01/20 23 17:38	15/01/202 3 22:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	759	155	2,4	1,08	1,42	4,9	PTY01P3	Teresina
50184514	PTY	TF	1423185	71813	15/01/20 23 19:38	15/01/202 3 21:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	99	57	0,82	0,4	0,52	1,73	PTY01P5	Teresina
50185292	TSA	TF	1044399	72591	16/01/20 23 00:23	16/01/202 3 00:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	34	133	0,03	0,12	0,1	0,25	TSA01Y2	Teresina
50186663	TBC	CH	1375956	73962	16/01/20 23 08:52	16/01/202 3 11:06	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	732	657	0,07	0,93	1,23	2,23	TBC01K1	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50186880	IGA	CH	1363485	74179	16/01/20 23 09:09	16/01/202 3 11:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	898	436	0,07	0,15	1,85	2,07	IGA01Z5	Teresina
50186864	SAT	CH	1048163	74163	16/01/20 23 09:18	16/01/202 3 10:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	7	6	0,03	0,17	0,92	1,12	SAT01L7	Teresina
50187777	TSA	CH	1043127	75076	16/01/20 23 09:57	16/01/202 3 12:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	637	223	1,67	0,57	0,62	2,85	TSA01Y5	Teresina
50187209	NZA	AL	1258895	74508	16/01/20 23 10:04	16/01/202 3 18:30	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3641	927	6,6	0,35	1,48	8,43	NZA01Z4	Teresina
50187774	TBC	TF	1049253	75073	16/01/20 23 11:01	16/01/202 3 13:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	25	9	1,18	0,75	0,83	2,77	TBC01K1	Teresina
50188272	TBC	TF	1049255	75571	16/01/20 23 11:29	16/01/202 3 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	23	13	0,87	0,5	0,4	1,77	TBC01K1	Teresina
50186437	TBC	CH	1048499	73736	16/01/20 23 12:33	16/01/202 3 18:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	125	23	0,2	2,42	2,83	5,45	TBC01K1	Teresina
50188884	MC U	TF	1040156	76183	16/01/20 23 14:57	16/01/202 3 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BORNE DO TRANSFORMADOR OR	297	176	1	0,33	0,37	1,7	MCU01V3	Teresina
50188961	TBC	TF	1048525	76260	16/01/20 23 15:40	17/01/202 3 00:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	371	43	6,72	0,87	1,05	8,63	TBC01K1	Teresina
50190626	TSA	TF	1044399	77924	16/01/20 23 22:32	17/01/202 3 00:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	230	133	0,77	0,47	0,5	1,73	TSA01Y2	Teresina
50190776	ESP	TF	1368204	78074	16/01/20 23 23:38	16/01/202 3 23:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	122	396	0,03	0,17	0,12	0,32	ESP01M1	Teresina
50191296	ESP	TF	1368204	78594	17/01/20 23 04:36	17/01/202 3 06:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	555	396	0,58	0,4	0,42	1,4	ESP01M1	Teresina
50191728	TBC	TF	1048525	79026	17/01/20 23 05:57	17/01/202 3 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	131	43	2,18	0,12	0,75	3,05	TBC01K1	Teresina
50192249	MB A	TF	1056291	79545	17/01/20 23 09:23	17/01/202 3 22:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	758	58	10,97	1,65	0,45	13,07	MBA01C3	Teresina
50192613	PTY	TF	1365163	79909	17/01/20 23 10:20	17/01/202 3 12:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	341	150	0,63	0,42	1,23	2,28	PTY01P3	Teresina
50194460	JCK	TF	1045632	81756	17/01/20 23 17:18	17/01/202 3 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	QUEIMADAS	103	39	0,32	0,17	1,2	1,68	JCK01X2	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50194669	TSA	TF	1044310	81965	17/01/20 23 17:48	18/01/202 3 17:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	5158	220	22,55	0,48	0,4	23,43	TSA01Y2	Teresina
50196042	SAT	TF	1047972	83338	17/01/20 23 18:16	17/01/202 3 19:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	263	154	0,33	0,65	0,72	1,7	SAT01L5	Teresina
50196817	PTY	TF	1051621	84113	17/01/20 23 18:39	18/01/202 3 01:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1364	201	6,13	0,58	0,07	6,78	PTY01P3	Teresina
50195314	SAT	TF	1047974	82610	17/01/20 23 18:55	18/01/202 3 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1962	92	19,17	0,5	1,67	21,33	SAT01L5	Teresina
50195401	JCK	AL	1045111	82697	17/01/20 23 18:55	17/01/202 3 21:48	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1581	4443	0,43	1,3	1,15	2,88	JCK01X1	Teresina
50195120	RNA	CH	1050251	82416	17/01/20 23 18:55	18/01/202 3 00:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	6641	1136	4,42	0,43	1	5,85	RNA01C 7	Teresina
50195425	JCK	AL	1045394	82721	17/01/20 23 18:58	17/01/202 3 22:22	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	305	2140	0,5	1,53	1,37	3,4	JCK01X2	Teresina
50195235	TBC	CH	1401459	82531	17/01/20 23 19:00	18/01/202 3 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3592	235	14,2	0,42	0,67	15,28	TBC01K1	Teresina
50195830	RNA	TF	1045590	83126	17/01/20 23 19:00	18/01/202 3 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3286	137	23,02	0,4	0,57	23,98	RNA01C 4	Teresina
50195181	SAT	CH	1049680	82477	17/01/20 23 19:00	18/01/202 3 01:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3359	518	5,72	0,13	0,65	6,5	SAT01L6	Teresina
50195481	IGA	AL	1414245	82777	17/01/20 23 19:01	18/01/202 3 01:34	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1769 8	7366	0,98	2,93	2,63	6,55	IGA01Z5	Teresina
50195812	MQ P	TF	1388625	83108	17/01/20 23 19:01	18/01/202 3 07:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1044	83	11,5	0,67	0,4	12,57	MQP01N 5	Teresina
50196471	RNA	CH	1382130	83767	17/01/20 23 19:01	18/01/202 3 05:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	4832	470	7,9	0,45	1,93	10,28	RNA01C 7	Teresina
50195187	MQ P	CH	1385130	82483	17/01/20 23 19:02	18/01/202 3 08:17	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	8388	633	12,72	0,35	0,18	13,25	MQP01N 5	Teresina
50195667	PTY	TF	1046700	82963	17/01/20 23 19:03	18/01/202 3 10:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2030	131	12,98	0,33	2,17	15,48	PTY01P1	Teresina
50195400	JCK	CH	1422447	82696	17/01/20 23 19:04	17/01/202 3 23:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1443	352	2,93	1	0,17	4,1	JCK01X2	Teresina
50195844	RNA	CH	1043615	83140	17/01/20 23 19:04	18/01/202 3 07:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	6833	566	11,02	0,92	0,13	12,07	RNA01C 8	Teresina
50195435	PID	CH	1387735	82731	17/01/20 23 19:04	17/01/202 3 22:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	2540	711	2,1	0,42	1,07	3,58	PID01S2	Teresina
50195746	SAT	CH	1047849	83042	17/01/20 23 19:05	18/01/202 3 02:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3048	438	6,17	0,5	0,3	6,97	SAT01L3	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50195288	TSA	TF	1375528	82584	17/01/20 23 19:05	18/01/202 3 12:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1578	90	14,03	1,22	2,28	17,53	TSA01Y8	Teresina
50196164	ESP	CH	1044056	83460	17/01/20 23 19:06	18/01/202 3 01:09	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	884	146	3,47	0,3	2,28	6,05	ESP01M 2	Teresina
50195627	TSA	TF	1044253	82923	17/01/20 23 19:06	18/01/202 3 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	782	48	15,03	0,37	0,88	16,28	TSA01Y2	Teresina
50199111	TBC	CH	1048991	86407	17/01/20 23 19:06	18/01/202 3 16:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	847	40	15,5	5,48	0,18	21,17	TBC01K1	Teresina
50195427	SAT	TF	1048441	82723	17/01/20 23 19:06	18/01/202 3 06:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1680	148	8,52	1,7	1,13	11,35	SAT01L9	Teresina
50195310	SAT	TF	1047863	82606	17/01/20 23 19:06	18/01/202 3 08:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2539	188	12,47	0,4	0,65	13,52	SAT01L3	Teresina
50196888	SAT	CH	1048100	84184	17/01/20 23 19:07	18/01/202 3 16:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	626	29	16,2	3,23	2,17	21,6	SAT01L7	Teresina
50195554	JCK	CH	1045626	82850	17/01/20 23 19:07	18/01/202 3 01:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2709	442	5,13	0,33	0,67	6,13	JCK01X4	Teresina
50195563	TBC	TF	1049036	82859	17/01/20 23 19:07	17/01/202 3 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1	3	0,05	0,33	0	0,38	TBC01K1	Teresina
50196514	ESP	TF	1365640	83810	17/01/20 23 19:07	18/01/202 3 05:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2065	196	9,83	0,22	0,48	10,53	ESP01M 3	Teresina
50195834	SAT	CH	1361895	83130	17/01/20 23 19:08	18/01/202 3 13:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	4094	225	13,7	1,5	3	18,2	SAT01L5	Teresina
50195265	RNA	TF	1045565	82561	17/01/20 23 19:08	18/01/202 3 08:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2156	162	12,07	0,42	0,83	13,32	RNA01C 5	Teresina
50195196	PID	CH	1044222	82492	17/01/20 23 19:08	18/01/202 3 09:54	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL TRANÇADO	ARVORE NA REDE	2952	200	12,9	0,6	1,27	14,77	PID01S7	Teresina
50195607	RNA	CH	1049587	82903	17/01/20 23 19:09	18/01/202 3 11:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1352	84	14,93	0,6	0,57	16,1	RNA01C 7	Teresina
50195690	SAT	TF	1048021	82986	17/01/20 23 19:09	18/01/202 3 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	306	19	14,97	0,23	0,9	16,1	SAT01L5	Teresina
50195325	RNA	TF	1040031	82621	17/01/20 23 19:10	17/01/202 3 23:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	967	242	3	0,42	0,57	3,98	RNA01C 5	Teresina
50196186	TSA	CH	1043433	83482	17/01/20 23 19:10	18/01/202 3 02:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	8067	1062	5,98	0,3	1,32	7,6	TSA01Y2	Teresina
50195661	PTY	TF	1047012	82957	17/01/20 23 19:10	18/01/202 3 10:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3547	237	12,55	1,05	1,37	14,97	PTY01P1	Teresina
50195618	SAT	TF	1048259	82914	17/01/20 23 19:11	18/01/202 3 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3510	167	20,27	0,5	0,25	21,02	SAT01L9	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50195372	SAT	CH	1052457	82668	17/01/20 23 19:11	18/01/202 3 10:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	7164	938	12,53	0,28	2,08	14,9	SAT01L1	Teresina
50196585	RNA	CH	1040050	83881	17/01/20 23 19:11	17/01/202 3 23:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2658	696	1,85	1,03	0,95	3,83	RNA01C 6	Teresina
50196265	JCK	CH	1409434	83561	17/01/20 23 19:12	17/01/202 3 20:53	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1139	675	0	1	0,68	1,68	JCK01X4	Teresina
50195517	RNA	CH	1417240	82813	17/01/20 23 19:12	17/01/202 3 22:48	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	ISOLADOR QUEBRADO	1492 6	6560	1,18	0,57	1,85	3,6	RNA01C 3	Teresina
50195464	PID	TF	1043997	82760	17/01/20 23 19:12	18/01/202 3 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	3614	261	11,67	0,42	1,77	13,85	PID01S1	Teresina
50195695	SAT	TF	1048223	82991	17/01/20 23 19:12	18/01/202 3 08:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2500	188	11,08	0,65	1,57	13,3	SAT01L3	Teresina
50195655	PTY	TF	1047086	82951	17/01/20 23 19:12	18/01/202 3 00:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	733	140	3,88	0,67	0,7	5,25	PTY01P1	Teresina
50196137	PTY	CH	1046718	83433	17/01/20 23 19:13	18/01/202 3 00:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3221	634	3,53	0,72	0,83	5,08	PTY01P1	Teresina
50195732	RNA	CH	1048642	83028	17/01/20 23 19:13	18/01/202 3 19:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2236	93	21,42	1,3	1,32	24,03	RNA01C 7	Teresina
50195935	SAT	TF	1047844	83231	17/01/20 23 19:13	17/01/202 3 22:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	133	36	0,12	0,17	3,42	3,7	SAT01L3	Teresina
50196714	TSA	TF	1044497	84010	17/01/20 23 19:13	18/01/202 3 04:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2587	285	8,45	0,3	0,33	9,08	TSA01Y8	Teresina
50195819	RNA	TF	1045165	83115	17/01/20 23 19:13	18/01/202 3 01:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2048	311	5,78	0,35	0,47	6,6	RNA01C 1	Teresina
50195946	ESP	TF	1365641	83242	17/01/20 23 19:14	18/01/202 3 08:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	891	67	3,7	8,82	0,77	13,28	ESP01M 3	Teresina
50195897	TSA	TF	1044751	83193	17/01/20 23 19:14	18/01/202 3 10:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1487	100	0	13,8 2	1,05	14,87	TSA01Y3	Teresina
50195672	TSA	TF	1044593	82968	17/01/20 23 19:14	18/01/202 3 08:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	1960	150	11,75	0,28	1,03	13,07	TSA01Y8	Teresina
50196054	IGA	TF	1052494	83350	17/01/20 23 19:14	18/01/202 3 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1491	62	21,22	0,22	2,62	24,05	IGA01Z3	Teresina
50197563	TSA	TF	1043498	84859	17/01/20 23 19:15	18/01/202 3 01:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1602	256	5,7	0,23	0,32	6,25	TSA01Y2	Teresina
50196033	RNA	TF	1049828	83329	17/01/20 23 19:15	17/01/202 3 23:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1655	355	3,33	0,43	0,9	4,67	RNA01C 4	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50195653	SAT	TF	1048108	82949	17/01/20 23 19:15	18/01/202 3 17:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	2920	132	18,72	0,95	2,47	22,13	SAT01L7	Teresina
50195569	MC U	TF	1368452	82865	17/01/20 23 19:15	18/01/202 3 03:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1333	165	7,23	0,17	0,68	8,08	MCU01V 4	Teresina
50195443	TSA	TF	1044486	82739	17/01/20 23 19:16	18/01/202 3 10:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1931	127	12,83	0,43	1,93	15,2	TSA01Y8	Teresina
50195858	SAT	TF	1047889	83154	17/01/20 23 19:16	18/01/202 3 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1576	104	14,67	0,17	0,32	15,15	SAT01L3	Teresina
50195639	MC U	TF	1041054	82935	17/01/20 23 19:16	18/01/202 3 08:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1241	91	3,57	1	9,07	13,63	MCU01V 4	Teresina
50195958	IGA	CH	1377648	83254	17/01/20 23 19:16	17/01/202 3 22:24	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1432	458	1,9	0,83	0,4	3,13	IGA01Z3	Teresina
50195617	MC U	TF	1040917	82913	17/01/20 23 19:17	18/01/202 3 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1613	71	0,13	22,4 2	0,17	22,72	MCU01V 2	Teresina
50195978	MC U	TF	1040920	83274	17/01/20 23 19:17	18/01/202 3 05:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1238	118	7,87	1,58	1,05	10,5	MCU01V 2	Teresina
50195550	MC U	TF	1041083	82846	17/01/20 23 19:17	18/01/202 3 02:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1103	155	6,22	0,12	0,78	7,12	MCU01V 4	Teresina
50195757	TSA	TF	1044202	83053	17/01/20 23 19:18	18/01/202 3 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	OUTROS	1360	81	16,08	0,23	0,47	16,78	TSA01Y1	Teresina
50195467	RNA	TF	1409911	82763	17/01/20 23 19:18	18/01/202 3 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	QUEIMADAS	3169	145	21,18	0,22	0,45	21,85	RNA01C 8	Teresina
50195764	MC U	TF	1041957	83060	17/01/20 23 19:18	18/01/202 3 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	910	42	21,2	0,33	0,13	21,67	MCU01V 8	Teresina
50195866	SAT	CH	1048333	83162	17/01/20 23 19:18	18/01/202 3 00:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	4008	710	5	0,42	0,23	5,65	SAT01L7	Teresina
50195706	MC U	TF	1042225	83002	17/01/20 23 19:19	18/01/202 3 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	689	33	19,42	1,07	0,38	20,87	MCU01V 7	Teresina
50196046	MC U	TF	1042132	83342	17/01/20 23 19:19	18/01/202 3 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	2269	143	14,47	0,72	0,68	15,87	MCU01V 7	Teresina
50196530	RNA	CH	1049304	83826	17/01/20 23 19:19	18/01/202 3 09:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1928	132	13,67	0,63	0,3	14,6	RNA01C 7	Teresina
50195589	MC U	TF	1040842	82885	17/01/20 23 19:19	18/01/202 3 05:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1529	153	9,1	0,28	0,6	9,98	MCU01V 2	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50195466	TSA	TF	1044542	82762	17/01/20 23 19:19	19/01/202 3 03:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	749	23	31,55	0,13	0,88	32,57	TSA01Y1	Teresina
50196050	MQ P	TF	1053558	83346	17/01/20 23 19:19	18/01/202 3 08:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2141	165	11,67	0,63	0,68	12,98	MQP01N 8	Teresina
50197129	SAT	TF	1048264	84425	17/01/20 23 19:21	18/01/202 3 00:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	811	152	4,13	1,07	0,13	5,33	SAT01L9	Teresina
50195515	PTY	TF	1051493	82811	17/01/20 23 19:21	18/01/202 3 10:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	2518	171	12,38	0,27	2,07	14,72	PTY01P3	Teresina
50196245	RNA	TF	1045193	83541	17/01/20 23 19:21	18/01/202 3 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3625	220	16,08	0,23	0,17	16,48	RNA01C 1	Teresina
50197090	MC U	CH	1041316	84386	17/01/20 23 19:21	18/01/202 3 09:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3628	263	13,55	0,15	0,1	13,8	MCU01V 5	Teresina
50195901	PID	TF	1044041	83197	17/01/20 23 19:22	18/01/202 3 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	1185	78	14,13	0,1	0,97	15,2	PID01S8	Teresina
50196223	SAT	CH	1048227	83519	17/01/20 23 19:23	18/01/202 3 04:36	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	3907	424	8,87	0,1	0,25	9,22	SAT01L3	Teresina
50196423	PID	TF	1044129	83719	17/01/20 23 19:24	18/01/202 3 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2064	143	13,38	0,58	0,47	14,43	PID01S6	Teresina
50198693	SAT	CH	1048163	85989	17/01/20 23 19:24	18/01/202 3 07:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	73	6	9,97	0,6	1,62	12,18	SAT01L7	Teresina
50196023	SAT	TF	1048302	83319	17/01/20 23 19:24	18/01/202 3 12:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1354	79	16,57	0,12	0,45	17,13	SAT01L7	Teresina
50195603	PTY	TF	1046799	82899	17/01/20 23 19:24	18/01/202 3 00:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	678	144	3,62	0,5	0,6	4,72	PTY01P1	Teresina
50196295	PTY	CH	1046689	83591	17/01/20 23 19:24	18/01/202 3 01:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2090	365	4,8	0,45	0,48	5,73	PTY01P1	Teresina
50195721	JCK	TF	1046727	83017	17/01/20 23 19:24	18/01/202 3 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	278	13	20,42	0,27	0,7	21,38	JCK01X5	Teresina
50196449	RNA	TF	1364105	83745	17/01/20 23 19:25	18/01/202 3 13:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2609	146	17,2	0,18	0,48	17,87	RNA01C 1	Teresina
50200501	RNA	TF	1048668	87797	17/01/20 23 19:26	18/01/202 3 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2472	115	20,57	0,38	0,55	21,5	RNA01C 7	Teresina
50195925	TSA	TF	1043427	83221	17/01/20 23 19:26	18/01/202 3 04:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3062	322	8,73	0,15	0,63	9,52	TSA01Y2	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50195804	MQ P	TF	1377124	83100	17/01/20 23 19:27	18/01/202 3 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1544	114	12,92	0,15	0,48	13,55	MQP01N 6	Teresina
50197778	SAT	TF	1049578	85074	17/01/20 23 19:28	18/01/202 3 18:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2741	118	22,27	0,72	0,25	23,23	SAT01L6	Teresina
50195963	SAT	TF	1048200	83259	17/01/20 23 19:29	18/01/202 3 06:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2426	222	9,77	0,18	0,97	10,92	SAT01L9	Teresina
50195968	PTY	CH	1361959	83264	17/01/20 23 19:29	17/01/202 3 21:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2290	952	1,55	0,38	0,48	2,42	PTY01P8	Teresina
50196608	MQ P	TF	1053246	83904	17/01/20 23 19:29	18/01/202 3 00:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	574	114	4,52	0,17	0,37	5,05	MQP01N 7	Teresina
50195857	SAT	TF	1048288	83153	17/01/20 23 19:30	18/01/202 3 12:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	2325	138	14,42	0,15	2,28	16,85	SAT01L3	Teresina
50195873	IGA	TF	1047684	83169	17/01/20 23 19:31	18/01/202 3 11:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	296	19	14,82	0,37	0,42	15,6	IGA01Z6	Teresina
50196150	MB A	CH	1056287	83446	17/01/20 23 19:31	18/01/202 3 11:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	822	53	14,58	0,9	0,02	15,5	MBA01C 3	Teresina
50195932	TSA	CH	1044959	83228	17/01/20 23 19:31	18/01/202 3 07:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1794	154	10,75	0,57	0,33	11,65	TSA01Y4	Teresina
50196353	PTY	TF	1051585	83649	17/01/20 23 19:32	18/01/202 3 09:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	2304	162	13,42	0,22	0,58	14,22	PTY01P4	Teresina
50195772	RNA	TF	1040078	83068	17/01/20 23 19:33	17/01/202 3 23:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1397	330	2,47	0,55	1,23	4,25	RNA01C 5	Teresina
50195962	PTY	TF	1047023	83258	17/01/20 23 19:34	18/01/202 3 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	4945	265	13,98	2,8	1,87	18,65	PTY01P2	Teresina
50196370	PID	TF	1044103	83666	17/01/20 23 19:34	18/01/202 3 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	2834	130	19,93	0,53	1,33	21,8	PID01S6	Teresina
50197466	PTY	TF	1430263	84762	17/01/20 23 19:35	18/01/202 3 00:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	777	163	4,43	0,15	0,18	4,77	PTY01P2	Teresina
50195966	PTY	TF	1047791	83262	17/01/20 23 19:35	18/01/202 3 13:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2175	123	15,8	0,52	1,37	17,68	PTY01P6	Teresina
50197117	IGA	TF	1046515	84413	17/01/20 23 19:37	18/01/202 3 15:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	949	48	0	19,3 8	0,38	19,77	IGA01Z3	Teresina
50196729	TSA	CH	1043578	84025	17/01/20 23 19:37	18/01/202 3 10:35	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	7591	4113	0,02	0,13	14,82	14,97	TSA01Y5	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50195997	PTY	TF	1051532	83293	17/01/20 23 19:38	18/01/202 3 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1363	92	12,95	0,57	1,3	14,82	PTY01P4	Teresina
50197465	PTY	TF	1046794	84761	17/01/20 23 19:38	18/01/202 3 00:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	936	215	3,38	0,67	0,32	4,37	PTY01P2	Teresina
50197174	PTY	CH	1387376	84470	17/01/20 23 19:40	18/01/202 3 00:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3733	774	0,5	1,25	3,08	4,83	PTY01P3	Teresina
50196044	MC U	TF	1041114	83340	17/01/20 23 19:44	18/01/202 3 09:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1494	109	13,43	0,12	0,17	13,72	MCU01V 5	Teresina
50197412	PTY	TF	1047018	84708	17/01/20 23 19:45	18/01/202 3 02:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1610	226	6,63	0,43	0,05	7,12	PTY01P2	Teresina
50196125	PTY	TF	1050850	83421	17/01/20 23 19:46	18/01/202 3 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2138	137	14,47	0,63	0,52	15,62	PTY01P5	Teresina
50196481	SAT	TF	1047884	83777	17/01/20 23 19:47	18/01/202 3 21:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3653	141	24,22	1	0,7	25,92	SAT01L3	Teresina
50196486	SAT	TF	1048304	83782	17/01/20 23 19:48	18/01/202 3 10:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3279	227	13,02	0,57	0,85	14,43	SAT01L9	Teresina
50196024	PTY	TF	1381417	83320	17/01/20 23 19:48	18/01/202 3 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2710	176	14,28	0,63	0,48	15,4	PTY01P4	Teresina
50196087	TSA	TF	1044434	83383	17/01/20 23 19:49	18/01/202 3 09:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	928	68	11,93	0,35	1,37	13,65	TSA01Y5	Teresina
50196554	PID	TF	1365774	83850	17/01/20 23 19:49	18/01/202 3 10:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1780	125	13,02	0,55	0,68	14,25	PID01S2	Teresina
50199077	RNA	CH	1039974	86373	17/01/20 23 19:49	18/01/202 3 14:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	364	20	15,37	0,48	2,37	18,22	RNA01C 6	Teresina
50196927	PID	TF	1387904	84223	17/01/20 23 19:50	18/01/202 3 17:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	307	14	19,08	0,5	2,35	21,93	PID01S2	Teresina
50197506	PTY	TF	1409933	84802	17/01/20 23 19:52	18/01/202 3 13:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1615	90	17,57	0,28	0,1	17,95	PTY01P1	Teresina
50196363	TBC	CH	1418071	83659	17/01/20 23 19:54	18/01/202 3 09:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1721	123	13,38	0,22	0,4	14	TBC01K1	Teresina
50197300	PTY	TF	1365783	84596	17/01/20 23 19:55	17/01/202 3 23:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	455	120	3,1	0,33	0,37	3,8	PTY01P5	Teresina
50196222	PTY	TF	1051000	83518	17/01/20 23 19:57	18/01/202 3 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	4118	289	11,65	0,35	2,25	14,25	PTY01P8	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50196809	SAT	TF	1049087	84105	17/01/20 23 19:57	18/01/202 3 07:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2241	193	10,35	1,03	0,23	11,62	SAT01L4	Teresina
50196960	SAT	TF	1049580	84256	17/01/20 23 20:06	18/01/202 3 01:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	420	72	5,35	0,15	0,33	5,83	SAT01L6	Teresina
50196213	RNA	TF	1401473	83509	17/01/20 23 20:08	18/01/202 3 00:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	914	215	2,9	0,47	0,9	4,27	RNA01C 8	Teresina
50198877	TSA	CH	1043452	86173	17/01/20 23 20:10	18/01/202 3 11:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1543	98	15,08	0,6	0,07	15,75	TSA01Y5	Teresina
50197348	PTY	TF	1047257	84644	17/01/20 23 20:11	18/01/202 3 10:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1191	84	13,67	0,18	0,33	14,18	PTY01P2	Teresina
50196762	MC U	TF	1041085	84058	17/01/20 23 20:11	18/01/202 3 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	2469	118	0	18,9 3	2,03	20,97	MCU01V 4	Teresina
50196394	PTY	TF	1046753	83690	17/01/20 23 20:18	18/01/202 3 10:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1022	72	13,08	0,5	0,62	14,2	PTY01P2	Teresina
50196327	MB A	TF	1056276	83623	17/01/20 23 20:20	18/01/202 3 10:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	509	37	12,75	0,32	0,7	13,77	MBA01C 3	Teresina
50196630	TSA	TF	1044675	83926	17/01/20 23 20:25	18/01/202 3 03:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3264	434	7,07	0,23	0,22	7,52	TSA01Y8	Teresina
50196629	MC U	TF	1387634	83925	17/01/20 23 20:27	18/01/202 3 03:27	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	420	60	6,8	0,13	0,07	7	MCU01V 4	Teresina
50196500	PTY	TF	1047623	83796	17/01/20 23 20:43	18/01/202 3 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1481	112	12,28	0,28	0,67	13,23	PTY01P6	Teresina
50197203	JCK	CH	1045672	84499	17/01/20 23 21:02	18/01/202 3 00:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	689	199	1,98	0,4	1,08	3,47	JCK01X4	Teresina
50197751	SAT	TF	1049047	85047	17/01/20 23 21:21	18/01/202 3 15:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1687	93	17,18	0,73	0,22	18,13	SAT01L4	Teresina
50196816	TSA	TF	1044587	84112	17/01/20 23 21:43	17/01/202 3 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	622	409	0,93	0,27	0,33	1,53	TSA01Y8	Teresina
50196864	TBC	TF	1368953	84160	17/01/20 23 21:48	18/01/202 3 10:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	234	19	9,22	1,85	1,22	12,28	TBC01K1	Teresina
50197324	MC U	TF	1040143	84620	17/01/20 23 21:52	18/01/202 3 04:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1188	183	5,58	0,82	0,1	6,5	MCU01V 3	Teresina
50197204	IGA	TF	1052593	84500	17/01/20 23 22:11	18/01/202 3 12:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	511	35	12,95	0,45	1,18	14,58	IGA01Z3	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50197301	RNA	TF	1045345	84597	17/01/20 23 22:58	18/01/202 3 09:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1551	144	9,3	0,27	1,2	10,77	RNA01C 3	Teresina
50196274	TSA	TF	1044633	83570	17/01/20 23 23:02	18/01/202 3 09:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1507	151	9,3	0,15	0,53	9,98	TSA01Y1	Teresina
50197505	JCK	TF	1045641	84801	17/01/20 23 23:04	18/01/202 3 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1638	130	9,45	1,88	1,27	12,6	JCK01X2	Teresina
50197536	RNA	TF	1366076	84832	17/01/20 23 23:16	18/01/202 3 09:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1887	189	8,08	0,32	1,58	9,98	RNA01C 3	Teresina
50197516	PID	CH	1387735	84812	17/01/20 23 23:23	18/01/202 3 03:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2905	711	3,4	0,43	0,25	4,08	PID01S2	Teresina
50197323	IGA	TF	1421696	84619	17/01/20 23 23:37	18/01/202 3 08:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	COM INSPECAO ARVORE TOCANDO A REDE	262	30	6,28	0,77	1,68	8,73	IGA01Z5	Teresina
50197851	PTY	CH	1386767	85147	17/01/20 23 23:43	19/01/202 3 03:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	532	19	27,07	0,33	0,63	28,03	PTY01P2	Teresina
50198346	IGA	CH	1047340	85642	18/01/20 23 00:21	18/01/202 3 13:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	258	19	11,67	0,45	1,43	13,55	IGA01Z5	Teresina
50197674	RNA	TF	1401473	84970	18/01/20 23 00:47	18/01/202 3 11:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2334	215	10,15	0,12	0,58	10,85	RNA01C 8	Teresina
50197595	TSA	TF	1044399	84891	18/01/20 23 00:56	18/01/202 3 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1976	133	14,38	0,13	0,35	14,87	TSA01Y2	Teresina
50197862	PTY	CH	1047161	85158	18/01/20 23 01:01	18/01/202 3 03:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	5024	1834	0,32	0,5	1,93	2,75	PTY01P1	Teresina
50198642	PTY	TF	1051137	85938	18/01/20 23 01:21	18/01/202 3 12:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	2960	255	9,85	0,15	1,6	11,6	PTY01P6	Teresina
50197688	JCK	TF	1047129	84984	18/01/20 23 01:24	18/01/202 3 09:09	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	8	1	7,6	0,12	0,03	7,75	JCK01X5	Teresina
50197738	PTY	TF	1047096	85034	18/01/20 23 01:30	18/01/202 3 11:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1852	183	6,9	1,93	1,28	10,12	PTY01P1	Teresina
50198398	SAT	TF	1048322	85694	18/01/20 23 01:31	18/01/202 3 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2897	173	12,42	0,7	3,63	16,75	SAT01L7	Teresina
50198145	SAT	TF	1050306	85441	18/01/20 23 01:41	18/01/202 3 07:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1072	178	4,22	0,32	1,48	6,02	SAT01L4	Teresina
50198066	RNA	TF	1049828	85362	18/01/20 23 01:54	18/01/202 3 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5892	390	14,5	0,53	0,07	15,1	RNA01C 4	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50202707	RNA	TF	1049828	90003	18/01/20 23 01:54	18/01/202 3 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6439	390	15,88	0,27	0,35	16,5	RNA01C 4	Teresina
50198115	RNA	TF	1040031	85411	18/01/20 23 02:00	18/01/202 3 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	POSTE	2137	227	4,27	0,58	4,57	9,42	RNA01C 5	Teresina
50200182	JCK	CH	1045655	87478	18/01/20 23 02:03	18/01/202 3 15:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	2339	180	11,88	0,77	0,35	13	JCK01X4	Teresina
50197825	MQ P	TF	1053442	85121	18/01/20 23 02:13	18/01/202 3 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	789	91	7,62	0,35	0,7	8,67	MQP01N 8	Teresina
50198177	RNA	TF	1040020	85473	18/01/20 23 02:53	18/01/202 3 11:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2546	309	0	7,32	0,93	8,25	RNA01C 6	Teresina
50198408	MQ P	CH	1053060	85704	18/01/20 23 03:56	18/01/202 3 08:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3742	828	2,85	1,52	0,15	4,52	MQP01N 3	Teresina
50198494	PID	TF	1387625	85790	18/01/20 23 04:16	18/01/202 3 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2191	284	6,25	0,33	1,13	7,72	PID01S2	Teresina
50198789	PTY	TF	1047158	86085	18/01/20 23 04:22	18/01/202 3 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1694	138	11,73	0,4	0,15	12,28	PTY01P1	Teresina
50198879	IGA	TF	1085412	86175	18/01/20 23 04:37	18/01/202 3 13:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	336	37	7,3	1,37	0,43	9,1	IGA01Z3	Teresina
50199363	ESP	TF	1044211	86659	18/01/20 23 04:57	18/01/202 3 20:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	381	25	11,45	2,28	1,52	15,25	ESP01M 2	Teresina
50204126	TSA	CH	1043222	91422	18/01/20 23 05:12	18/01/202 3 20:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1156	74	0,05	0,75	14,83	15,63	TSA01Y5	Teresina
50198974	SAT	TF	1048312	86270	18/01/20 23 05:13	18/01/202 3 10:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	977	190	4,68	0,15	0,32	5,15	SAT01L9	Teresina
50198305	MQ P	TF	1053246	85601	18/01/20 23 05:16	18/01/202 3 12:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	768	114	6,15	0,15	0,45	6,75	MQP01N 7	Teresina
50198824	SAT	TF	1048264	86120	18/01/20 23 05:19	18/01/202 3 09:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1358	162	2,78	0,82	0,97	4,57	SAT01L9	Teresina
50196237	MQ P	TF	1366842	83533	18/01/20 23 05:25	18/01/202 3 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	282	54	0,03	1,37	3,85	5,25	MQP01N 7	Teresina
50199099	MQ P	CH	1385130	86395	18/01/20 23 05:26	18/01/202 3 12:20	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	4375	634	5,55	0,67	0,68	6,9	MQP01N 5	Teresina
50198275	PTY	CH	1366042	85571	18/01/20 23 05:39	18/01/202 3 13:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2400	315	5,13	1,5	0,98	7,62	PTY01P2	Teresina
50198303	ESP	CH	1043438	85599	18/01/20 23 05:40	18/01/202 3 09:03	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	3290	973	0,45	0,9	2,03	3,38	ESP01M 1	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50203217	TBC	TF	1049134	90513	18/01/20 23 05:49	18/01/202 3 07:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	8	6	0,18	0,17	0,92	1,27	TBC01K1	Teresina
50198370	IGA	TF	1047126	85666	18/01/20 23 05:52	18/01/202 3 14:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1267	145	7,15	0,98	0,62	8,75	IGA01Z5	Teresina
50198521	PTY	TF	1428227	85817	18/01/20 23 06:03	18/01/202 3 22:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1587	96	0,12	12,8 3	3,58	16,53	PTY01P1	Teresina
50198456	TBC	CH	1049880	85752	18/01/20 23 06:07	18/01/202 3 13:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	5675	722	1,63	4,92	1,3	7,85	TBC01K1	Teresina
50198412	RNA	TF	1045165	85708	18/01/20 23 06:07	18/01/202 3 20:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4550	311	13,5	1,12	0,02	14,63	RNA01C 1	Teresina
50198848	RNA	CH	1377106	86144	18/01/20 23 06:07	18/01/202 3 10:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	342	83	3,03	0,27	0,83	4,13	RNA01C 3	Teresina
50198207	RNA	TF	1040078	85503	18/01/20 23 06:17	18/01/202 3 08:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	833	330	0,87	0,95	0,7	2,52	RNA01C 5	Teresina
50200421	TSA	TF	1380491	87717	18/01/20 23 06:21	19/01/202 3 11:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1699	59	26,63	0,4	1,77	28,8	TSA01Y5	Teresina
50198786	IGA	CH	1047344	86082	18/01/20 23 06:22	18/01/202 3 15:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	744	83	8,8	0,15	0,07	9,02	IGA01Z5	Teresina
50198944	PTY	TF	1046794	86240	18/01/20 23 06:23	18/01/202 3 09:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	739	215	2,78	0,17	0,48	3,43	PTY01P2	Teresina
50199021	SAT	TF	1048103	86317	18/01/20 23 06:24	18/01/202 3 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	221	21	8,8	0,77	0,97	10,53	SAT01L7	Teresina
50198722	IGA	TF	1421695	86018	18/01/20 23 06:35	18/01/202 3 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	976	84	11,45	0,12	0,03	11,6	IGA01Z5	Teresina
50197346	PTY	TF	1046858	84642	18/01/20 23 06:37	18/01/202 3 11:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1250	271	3,55	0,18	0,88	4,62	PTY01P2	Teresina
50198705	RNA	TF	1366316	86001	18/01/20 23 06:37	18/01/202 3 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	481	46	1,08	5,37	4,02	10,47	RNA01C 7	Teresina
50200592	MC U	TF	1041952	87888	18/01/20 23 06:38	18/01/202 3 15:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	724	83	6,48	1,27	0,98	8,73	MCU01V 8	Teresina
50199609	TSA	CH	1043377	86905	18/01/20 23 06:40	18/01/202 3 10:00	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	POSTE	572	172	0,17	1,83	1,33	3,33	TSA01Y5	Teresina
50198912	PTY	TF	1050744	86208	18/01/20 23 06:41	18/01/202 3 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1263	274	3,15	0,17	1,3	4,62	PTY01P9	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50195976	RNA	TF	1048828	83272	18/01/20 23 06:43	18/01/202 3 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	268	26	0,28	8,87	1,15	10,3	RNA01C 7	Teresina
50198704	ESP	TF	1365640	86000	18/01/20 23 06:46	18/01/202 3 09:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	457	196	1,5	0,53	0,3	2,33	ESP01M 3	Teresina
50199020	PTY	TF	1051038	86316	18/01/20 23 06:49	18/01/202 3 10:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	629	191	1,8	0,75	0,75	3,3	PTY01P8	Teresina
50198847	PTY	CH	1046689	86143	18/01/20 23 06:50	18/01/202 3 08:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	720	365	1,23	0,4	0,35	1,98	PTY01P1	Teresina
50198593	PID	TF	1043977	85889	18/01/20 23 06:51	18/01/202 3 12:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	POSTE	955	165	5,27	0,12	0,4	5,78	PID01S5	Teresina
50198905	SAT	CH	1048227	86201	18/01/20 23 06:57	18/01/202 3 15:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4340	495	7,43	0,22	1,13	8,78	SAT01L3	Teresina
50198649	MB A	TF	1056068	85945	18/01/20 23 07:00	18/01/202 3 10:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	81	23	0,78	0,9	1,83	3,52	MBA01C 3	Teresina
50199710	IGA	TF	1366116	87006	18/01/20 23 07:00	18/01/202 3 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	363	44	6,18	1,23	0,83	8,25	IGA01Z3	Teresina
50198590	PTY	CH	1047107	85886	18/01/20 23 07:00	19/01/202 3 18:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	71	2	34,53	0,37	0,42	35,32	PTY01P1	Teresina
50194625	TBC	CH	1049966	81921	18/01/20 23 07:07	18/01/202 3 16:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2709	289	0,3	5,25	3,83	9,38	TBC01K1	Teresina
50199886	JCK	TF	1046591	87182	18/01/20 23 07:10	18/01/202 3 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	310	40	7,5	0,1	0,15	7,75	JCK01X8	Teresina
50200234	IGA	TF	1047200	87530	18/01/20 23 07:18	18/01/202 3 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	209	22	8,2	0,97	0,33	9,5	IGA01Z5	Teresina
50196379	JCK	TF	1046900	83675	18/01/20 23 07:18	18/01/202 3 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	434	51	7,78	0,57	0,17	8,52	JCK01X5	Teresina
50198795	RNA	TF	1045172	86091	18/01/20 23 07:20	18/01/202 3 12:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	818	151	4,32	0,2	0,92	5,43	RNA01C 1	Teresina
50195845	PID	TF	1043234	83141	18/01/20 23 07:24	18/01/202 3 20:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2658	198	11,3	0,5	1,63	13,43	PID01S8	Teresina
50198785	TBC	CH	1050213	86081	18/01/20 23 07:27	18/01/202 3 15:06	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	589	77	0	4,05	3,6	7,65	TBC01K1	Teresina
50200510	SAT	CH	1048283	87806	18/01/20 23 07:30	18/01/202 3 13:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	6655	1072	4,9	0,4	0,9	6,2	SAT01L9	Teresina
50198939	TSA	TF	1043638	86235	18/01/20 23 07:31	18/01/202 3 15:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	221	29	6,98	0,37	0,28	7,63	TSA01Y5	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50200650	TBC	CH	1049128	87946	18/01/20 23 07:50	18/01/202 3 12:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	108	25	0	0,83	3,5	4,33	TBC01K1	Teresina
50201794	TBC	TF	1048779	89090	18/01/20 23 07:59	18/01/202 3 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	63	7	7,52	0,78	0,65	8,95	TBC01K1	Teresina
50200810	RNA	CH	1050251	88106	18/01/20 23 07:59	18/01/202 3 14:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	6920	1136	0,92	2,73	2,45	6,1	RNA01C 7	Teresina
50198983	TSA	CH	1043222	86279	18/01/20 23 08:06	18/01/202 3 17:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	548	60	0,15	1,58	7,42	9,15	TSA01Y5	Teresina
50199568	SAT	TF	1048398	86864	18/01/20 23 08:22	18/01/202 3 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	299	38	0,05	3,42	4,42	7,88	SAT01L7	Teresina
50201078	JCK	TF	1046374	88374	18/01/20 23 08:26	18/01/202 3 18:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	255	26	9,73	0,1	0,03	9,87	JCK01X7	Teresina
50200917	PTY	TF	1047057	88213	18/01/20 23 08:30	18/01/202 3 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1269	131	9,42	0,22	0,05	9,68	PTY01P1	Teresina
50201272	SAT	CH	1048012	88568	18/01/20 23 08:30	18/01/202 3 15:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	385	56	6,4	0,28	0,2	6,88	SAT01L7	Teresina
50202413	TBC	TF	1048581	89709	18/01/20 23 08:54	18/01/202 3 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	79	13	0,1	1	5	6,1	TBC01K1	Teresina
50199378	TBC	CH	1048850	86674	18/01/20 23 08:55	18/01/202 3 18:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	79	8	8,03	0,83	1,02	9,88	TBC01K1	Teresina
50199883	PTY	TF	1046672	87179	18/01/20 23 08:55	18/01/202 3 17:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	825	59	5,13	0,82	3,03	8,98	PTY01P1	Teresina
50199919	PTY	TF	1047018	87215	18/01/20 23 09:00	18/01/202 3 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	317	226	0,52	0,25	0,65	1,42	PTY01P2	Teresina
50200344	TSA	CH	1043131	87640	18/01/20 23 09:09	18/01/202 3 18:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1920	204	8,02	0,57	0,83	9,42	TSA01Y5	Teresina
50196267	NZA	TF	1042878	83563	18/01/20 23 09:13	18/01/202 3 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	70	45	0,85	0,13	0,57	1,55	NZA01Z1	Teresina
50199579	PTY	TF	1050916	86875	18/01/20 23 09:14	18/01/202 3 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	848	125	5,63	0,15	1	6,78	PTY01P5	Teresina
50200199	RNA	TF	1045174	87495	18/01/20 23 09:20	18/01/202 3 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	2976	414	5,42	1,1	0,67	7,18	RNA01C 1	Teresina
50199662	RNA	TF	1040078	86958	18/01/20 23 09:23	18/01/202 3 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2296	330	0	1,95	5,02	6,97	RNA01C 5	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50199685	TSA	TF	1043158	86981	18/01/20 23 09:30	19/01/202 3 12:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	53	2	25,65	0,22	0,88	26,75	TSA01Y5	Teresina
50200038	MC U	TF	1388423	87334	18/01/20 23 09:43	18/01/202 3 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	429	85	4,25	0,35	0,43	5,03	MCU01V 5	Teresina
50200112	PTY	TF	1379747	87408	18/01/20 23 09:51	18/01/202 3 12:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	248	106	1,48	0,25	0,62	2,35	PTY01P8	Teresina
50197185	RNA	TF	1045224	84481	18/01/20 23 10:01	18/01/202 3 15:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	596	104	5,2	0,27	0,27	5,73	RNA01C 1	Teresina
50195910	SAT	TF	1047870	83206	18/01/20 23 10:04	18/01/202 3 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1359	141	8,22	0,38	1,05	9,65	SAT01L3	Teresina
50201237	RNA	CH	1049304	88533	18/01/20 23 10:12	18/01/202 3 14:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	617	132	0	3,47	1,2	4,67	RNA01C 7	Teresina
50197227	PTY	TF	1050870	84523	18/01/20 23 10:40	18/01/202 3 13:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	368	117	1,2	0,87	1,07	3,13	PTY01P7	Teresina
50200263	MC U	TF	1042025	87559	18/01/20 23 10:41	18/01/202 3 13:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	613	208	1,1	0,43	1,42	2,95	MCU01V 8	Teresina
50200836	TSA	CH	1422601	88132	18/01/20 23 11:09	18/01/202 3 15:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	626	136	3,6	0,72	0,28	4,6	TSA01Y5	Teresina
50200869	TSA	TF	1043343	88165	18/01/20 23 11:15	18/01/202 3 21:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	427	40	0,08	0,33	10,25	10,67	TSA01Y5	Teresina
50201363	SAT	TF	1047850	88659	18/01/20 23 11:18	18/01/202 3 19:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	141	17	5,95	0,13	2,2	8,28	SAT01L3	Teresina
50202397	ESP	CH	1043291	89693	18/01/20 23 11:42	18/01/202 3 17:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	662	115	0	0,3	5,45	5,75	ESP01M 1	Teresina
50201245	RNA	TF	1401473	88541	18/01/20 23 11:43	18/01/202 3 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1022	215	3,8	0,78	0,17	4,75	RNA01C 8	Teresina
50202640	MB A	TF	1056072	89936	18/01/20 23 11:48	18/01/202 3 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	92	18	0,03	0,17	4,92	5,12	MBA01C 3	Teresina
50201079	IGA	TF	1046638	88375	18/01/20 23 11:49	18/01/202 3 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	95	15	5,28	1,05	0,02	6,35	IGA01Z5	Teresina
50200624	ESP	CH	1043241	87920	18/01/20 23 12:00	18/01/202 3 17:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	871	167	3,8	0,88	0,53	5,22	ESP01M 1	Teresina
50201397	PID	TF	1044048	88693	18/01/20 23 12:12	18/01/202 3 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	581	141	2,32	1,3	0,5	4,12	PID01S1	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50200849	PTY	TF	1046721	88145	18/01/20 23 12:41	18/01/202 3 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1872	300	4,52	0,15	1,57	6,23	PTY01P1	Teresina
50200875	TBC	CH	1049726	88171	18/01/20 23 12:48	19/01/202 3 18:33	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	30	1	27,37	0,72	1,67	29,75	TBC01K1	Teresina
50201009	PTY	TF	1047650	88305	18/01/20 23 12:55	18/01/202 3 15:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	235	106	1,32	0,27	0,63	2,22	PTY01P3	Teresina
50200999	PTY	TF	1046753	88295	18/01/20 23 13:13	18/01/202 3 17:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	303	72	2,22	1,97	0,02	4,2	PTY01P2	Teresina
50207122	TBC	TF	1049976	94418	18/01/20 23 13:49	18/01/202 3 15:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	402	20	0,55	0,73	0	1,28	TBC01K1	Teresina
50201549	MB A	CH	1429390	88845	18/01/20 23 14:11	18/01/202 3 17:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4228	1187	1,87	1,12	0,58	3,57	MBA01C 3	Teresina
50202033	RNA	TF	1045326	89329	18/01/20 23 14:22	18/01/202 3 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	267	44	1,88	0,25	1,52	3,65	RNA01C 3	Teresina
50201932	PID	TF	1042841	89228	18/01/20 23 14:30	18/01/202 3 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	311	104	1,4	0,2	1,38	2,98	PID01S2	Teresina
50201638	IGA	TF	1052594	88934	18/01/20 23 14:42	18/01/202 3 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	389	102	1,3	0,13	2,38	3,82	IGA01Z3	Teresina
50201659	TSA	TF	1043646	88955	18/01/20 23 14:43	18/01/202 3 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	382	117	2,53	0,18	0,55	3,27	TSA01Y2	Teresina
50201689	MC U	TF	1041114	88985	18/01/20 23 14:52	18/01/202 3 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	422	119	2,13	0,92	0,5	3,55	MCU01V 5	Teresina
50201842	PID	TF	1044129	89138	18/01/20 23 15:19	18/01/202 3 17:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	376	143	0,63	0,43	1,57	2,63	PID01S6	Teresina
50202057	PTY	TF	1050923	89353	18/01/20 23 15:20	18/01/202 3 19:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	668	163	3,62	0,23	0,25	4,1	PTY01P8	Teresina
50202933	PTY	TF	1386791	90229	18/01/20 23 15:28	18/01/202 3 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	394	76	0,03	0,17	5	5,2	PTY01P8	Teresina
50202540	TBC	CH	1048782	89836	18/01/20 23 15:36	19/01/202 3 16:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	252	10	22,78	0,63	1,77	25,18	TBC01K1	Teresina
50202605	NZA	TF	1391440	89901	18/01/20 23 15:41	18/01/202 3 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	260	83	0,15	0,17	2,83	3,15	NZA01Z1	Teresina
50202797	TBC	CH	1428214	90093	18/01/20 23 15:50	19/01/202 3 06:02	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	OUTROS	5209	367	11,67	1,65	0,88	14,2	TBC01K1	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50204036	TSA	CH	1043213	91332	18/01/20 23 15:56	18/01/202 3 20:30	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	POSTE	361	79	0,07	0,25	4,25	4,57	TSA01Y5	Teresina
50202628	TSA	TF	1043120	89924	18/01/20 23 16:01	18/01/202 3 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	432	93	0,15	0,17	4,33	4,65	TSA01Y5	Teresina
50204080	PID	TF	1042838	91376	18/01/20 23 16:04	18/01/202 3 23:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	242	32	0	6,78	0,77	7,55	PID01S2	Teresina
50203451	MB A	CH	1056009	90747	18/01/20 23 16:07	19/01/202 3 11:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1602	81	18,05	0,2	1,52	19,77	MBA01C3	Teresina
50202637	TSA	TF	1043124	89933	18/01/20 23 16:09	18/01/202 3 19:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	110	30	0,02	0,33	3,33	3,68	TSA01Y5	Teresina
50204500	MB A	CH	1056012	91796	18/01/20 23 16:14	18/01/202 3 22:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	301	48	4,77	1	0,5	6,27	MBA01C3	Teresina
50204602	PTY	CH	1046689	91898	18/01/20 23 16:18	18/01/202 3 22:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	2529	383	0,03	0,5	6,08	6,62	PTY01P1	Teresina
50202377	TBC	CH	1197877	89673	18/01/20 23 16:21	18/01/202 3 20:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	678	151	2,88	1	0,62	4,5	TBC01K1	Teresina
50202464	MQ P	TF	1053619	89760	18/01/20 23 16:23	19/01/202 3 00:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	723	91	1,18	3,58	3,18	7,95	MQP01N8	Teresina
50202535	MQ P	TF	1420808	89831	18/01/20 23 16:26	18/01/202 3 20:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	440	108	3,33	0,52	0,23	4,08	MQP01N3	Teresina
50202460	TSA	TF	1406750	89756	18/01/20 23 16:31	18/01/202 3 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	582	41	0,1	0,28	0,25	0,63	TSA01Y5	Teresina
50204370	MB A	CH	1055930	91666	18/01/20 23 16:34	19/01/202 3 09:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	5491	324	15,73	1,22	0	16,95	MBA01C3	Teresina
50203389	DM L	CH	1069844	90685	18/01/20 23 16:36	18/01/202 3 20:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	61	15	3,02	0,48	0,58	4,08	DML01W1	Teresina
50203139	PTY	CH	1056026	90435	18/01/20 23 16:42	19/01/202 3 09:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3655	224	15,65	0,37	0,3	16,32	PTY01P5	Teresina
50203014	RNA	TF	1048668	90310	18/01/20 23 17:19	18/01/202 3 20:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	351	115	0,93	0,2	1,92	3,05	RNA01C7	Teresina
50203064	ESP	TF	1368151	90360	18/01/20 23 17:23	18/01/202 3 19:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	621	279	1,25	0,38	0,58	2,22	ESP01M4	Teresina
50202934	RNA	TF	1048870	90230	18/01/20 23 17:35	19/01/202 3 02:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	19	2	8,43	0,23	0,73	9,4	RNA01C7	Teresina
50203074	JCK	CH	1046455	90370	18/01/20 23 17:35	18/01/202 3 20:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	583	226	1,72	0,72	0,15	2,58	JCK01X8	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50203310	IGA	CH	1387529	90606	18/01/20 23 17:43	18/01/202 3 21:49	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	461	112	0,12	0,17	3,82	4,1	IGA01Z1	Teresina
50203376	RNA	CH	1377106	90672	18/01/20 23 17:48	18/01/202 3 20:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	242	92	1,75	0,3	0,57	2,62	RNA01C 3	Teresina
50207790	TBC	TF	1385386	95086	18/01/20 23 18:05	19/01/202 3 22:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	84	3	26,65	0,17	1,13	27,95	TBC01K1	Teresina
50203661	RNA	TF	1049121	90957	18/01/20 23 18:53	18/01/202 3 22:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	868	262	0,32	0,47	2,53	3,32	RNA01C 6	Teresina
50203905	SAT	TF	1048427	91201	18/01/20 23 19:16	18/01/202 3 23:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	493	113	0,02	0,75	3,6	4,37	SAT01L5	Teresina
50203957	RNA	CH	1048642	91253	18/01/20 23 19:33	18/01/202 3 20:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	117	93	0	0,52	0,75	1,27	RNA01C 7	Teresina
50206376	IGA	CH	1387529	93672	18/01/20 23 19:49	19/01/202 3 09:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1672	120	13,23	0,23	0,47	13,93	IGA01Z1	Teresina
50203980	JCK	TF	1045720	91276	18/01/20 23 20:06	19/01/202 3 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	579	39	14,1	0,23	0,5	14,83	JCK01X4	Teresina
50204883	PID	TF	1043234	92179	18/01/20 23 21:52	19/01/202 3 03:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMADOR	946	173	0,47	0,17	4,83	5,47	PID01S8	Teresina
50204625	TSA	TF	1408682	91921	18/01/20 23 22:33	18/01/202 3 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	7	10	0,12	0,33	0,25	0,7	TSA01Y5	Teresina
50205553	PTY	TF	1050713	92849	19/01/20 23 03:23	19/01/202 3 11:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	ARVORE NA REDE	1875	246	3,05	1,22	3,37	7,63	PTY01P9	Teresina
50205466	PTY	TF	1428227	92762	19/01/20 23 05:15	19/01/202 3 10:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	549	114	3,1	1	0,72	4,82	PTY01P1	Teresina
50205534	PTY	TF	1047236	92830	19/01/20 23 05:43	19/01/202 3 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	163	20	4,38	0,9	1	6,28	PTY01P2	Teresina
50205518	PTY	TF	1046753	92814	19/01/20 23 06:05	19/01/202 3 13:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	526	72	6,33	0,53	0,45	7,32	PTY01P2	Teresina
50206131	ESP	TF	1425230	93427	19/01/20 23 06:07	19/01/202 3 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	105	19	3,55	0,35	1,65	5,55	ESP01M 1	Teresina
50206977	ESP	CH	1043438	94273	19/01/20 23 06:07	19/01/202 3 11:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4008	722	4,1	0,5	0,95	5,55	ESP01M 1	Teresina
50206197	TBC	CH	1049747	93493	19/01/20 23 06:11	19/01/202 3 10:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2039	520	1,38	0,7	1,83	3,92	TBC01K1	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50196140	MB A	TF	1056038	83436	19/01/20 23 06:20	19/01/202 3 10:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	607	156	2,6	0,78	0,52	3,9	MBA01C 3	Teresina
50205642	RNA	CH	1048642	92938	19/01/20 23 06:26	19/01/202 3 08:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	190	93	0,57	1,27	0,2	2,03	RNA01C 7	Teresina
50205568	TSA	TF	1043640	92864	19/01/20 23 06:26	19/01/202 3 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	79	20	1,57	1	1,42	3,98	TSA01Y5	Teresina
50205573	NZA	AL	1258892	92869	19/01/20 23 06:30	19/01/202 3 08:49	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	VENTANIA	526	2440	0,53	0,37	1,42	2,32	NZA01Z1	Teresina
50208481	MB A	TF	1056235	95777	19/01/20 23 06:43	19/01/202 3 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	191	17	10,37	0,15	0,7	11,22	MBA01C 3	Teresina
50206398	TSA	CH	1043127	93694	19/01/20 23 06:47	19/01/202 3 11:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1012	223	2,25	0,68	1,62	4,55	TSA01Y5	Teresina
50205688	IGA	CH	1052561	92984	19/01/20 23 06:54	19/01/202 3 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	9	1	7,62	0,53	0,37	8,52	IGA01Z3	Teresina
50205743	TSA	TF	1044542	93039	19/01/20 23 07:06	19/01/202 3 08:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	21	16	0,97	0,32	0,02	1,3	TSA01Y1	Teresina
50207926	RNA	TF	1048643	95222	19/01/20 23 07:09	19/01/202 3 14:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	447	52	0	2,68	4,5	7,18	RNA01C 7	Teresina
50205811	JCK	CH	1045118	93107	19/01/20 23 07:14	19/01/202 3 09:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	117	53	0,95	1,17	0,1	2,22	JCK01X1	Teresina
50205907	IGA	TF	1047213	93203	19/01/20 23 07:15	19/01/202 3 09:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	301	128	0,83	1,37	0,15	2,35	IGA01Z5	Teresina
50205909	PTY	CH	1046780	93205	19/01/20 23 07:41	19/01/202 3 13:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	325	55	3,9	0,4	1,62	5,92	PTY01P2	Teresina
50207430	PTY	CH	1366042	94726	19/01/20 23 07:52	19/01/202 3 13:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1038	173	5,73	0,1	0,17	6	PTY01P2	Teresina
50210850	TBC	CH	1048991	98146	19/01/20 23 07:59	19/01/202 3 16:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	333	37	1,8	5,28	1,92	9	TBC01K1	Teresina
50206443	PTY	TF	1050916	93739	19/01/20 23 08:07	19/01/202 3 10:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	2574	141	1,22	0,93	0	2,15	PTY01P5	Teresina
50206967	NZA	CH	1054093	94263	19/01/20 23 08:16	19/01/202 3 17:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	627	71	7,1	0,3	1,43	8,83	NZA01Z1	Teresina
50206311	MQ P	TF	1051527	93607	19/01/20 23 08:33	19/01/202 3 17:22	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	9	1	7,55	0,62	0,65	8,82	MQP01N 6	Teresina
50206452	SAT	TF	1048398	93748	19/01/20 23 08:40	19/01/202 3 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	158	38	1,93	0,53	1,7	4,17	SAT01L7	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50206404	MB A	TF	1056340	93700	19/01/20 23 08:43	19/01/202 3 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	32	5	5,7	0,8	0	6,5	MBA01C 3	Teresina
50207458	PTY	TF	1050850	94754	19/01/20 23 08:45	19/01/202 3 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	399	137	2,27	0,38	0,25	2,9	PTY01P5	Teresina
50206538	IGA	TF	1421695	93834	19/01/20 23 08:57	19/01/202 3 11:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	209	84	1	1,4	0,08	2,48	IGA01Z5	Teresina
50204244	PTY	CH	1423769	91540	19/01/20 23 09:01	19/01/202 3 11:42	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	417	516	0,07	0,42	2,2	2,68	PTY01P5	Teresina
50206660	PTY	TF	1386530	93956	19/01/20 23 09:11	19/01/202 3 13:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	360	60	0,65	1,98	1,77	4,4	PTY01P2	Teresina
50207428	NZA	CH	1054150	94724	19/01/20 23 09:12	19/01/202 3 13:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	138	31	0,67	2	1,77	4,43	NZA01Z1	Teresina
50206725	MQ P	TF	1042138	94021	19/01/20 23 09:18	19/01/202 3 17:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	829	103	7,77	0,18	0,1	8,05	MQP01N 4	Teresina
50208502	TSA	TF	1043679	95798	19/01/20 23 09:29	19/01/202 3 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	27	4	5,85	0,13	0,73	6,72	TSA01Y5	Teresina
50207942	IGA	TF	1047213	95238	19/01/20 23 09:57	19/01/202 3 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1070	128	4,57	0,48	3,32	8,37	IGA01Z5	Teresina
50208571	JFR	TF	1049477	95867	19/01/20 23 10:19	19/01/202 3 20:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	118	12	8,55	1,28	0	9,83	JFR01C2	Teresina
50208489	MB A	TF	1056015	95785	19/01/20 23 10:20	19/01/202 3 15:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	158	31	4,9	0,1	0,1	5,1	MBA01C 3	Teresina
50207717	TBC	CH	1050114	95013	19/01/20 23 10:27	19/01/202 3 14:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1245	306	3,52	0,38	0,17	4,07	TBC01K1	Teresina
50207387	TSA	TF	1044542	94683	19/01/20 23 10:31	19/01/202 3 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	98	16	4,33	0,73	1,07	6,13	TSA01Y1	Teresina
50207512	JCK	TF	1197890	94808	19/01/20 23 10:49	19/01/202 3 16:25	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	6	1	5,05	0,15	0,4	5,6	JCK01X1	Teresina
50208459	TBC	TF	1049139	95755	19/01/20 23 10:56	19/01/202 3 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	47	9	3,32	1,55	0,35	5,22	TBC01K1	Teresina
50207776	SAT	CH	1047988	95072	19/01/20 23 11:27	19/01/202 3 16:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5	1	4,65	0,27	0,42	5,33	SAT01L7	Teresina
50202619	RNA	TF	1387886	89915	19/01/20 23 11:32	19/01/202 3 17:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	90	14	3,28	0,8	2,33	6,42	RNA01C 7	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50207855	TSA	TF	1043201	95151	19/01/20 23 11:40	20/01/202 3 08:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	998	47	20,35	0,55	0,33	21,23	TSA01Y5	Teresina
50209253	DM L	CH	1069898	96549	19/01/20 23 11:43	19/01/202 3 17:19	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	2591	462	4,62	0,87	0,12	5,6	DML01 W1	Teresina
50207979	MB A	TF	1056276	95275	19/01/20 23 11:54	19/01/202 3 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	138	37	2,4	0,88	0,45	3,73	MBA01C 3	Teresina
50208184	ESP	CH	1043170	95480	19/01/20 23 11:57	19/01/202 3 14:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1880	736	0,72	0,17	1,67	2,55	ESP01M 1	Teresina
50208014	TBC	TF	1049407	95310	19/01/20 23 12:00	19/01/202 3 22:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	201	20	7,62	2,43	0	10,05	TBC01K1	Teresina
50208254	SAT	TF	1048312	95550	19/01/20 23 12:08	19/01/202 3 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1398	190	6,57	0,63	0,15	7,35	SAT01L9	Teresina
50208462	TBC	TF	1049501	95758	19/01/20 23 12:17	19/01/202 3 17:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	62	11	3,12	0,87	1,68	5,67	TBC01K1	Teresina
50208100	JCK	TF	1402331	95396	19/01/20 23 12:17	20/01/202 3 10:24	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	22	1	19,85	0,22	2,05	22,12	JCK01X1	Teresina
50208715	RNA	TF	1049305	96011	19/01/20 23 12:29	19/01/202 3 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	97	16	4,28	0,3	1,48	6,07	RNA01C 7	Teresina
50208202	TSA	TF	1043346	95498	19/01/20 23 12:38	19/01/202 3 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	22	6	2,57	0,77	0,35	3,68	TSA01Y5	Teresina
50208421	SAT	TF	1379813	95717	19/01/20 23 12:56	19/01/202 3 16:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	416	132	1,62	0,88	0,65	3,15	SAT01L7	Teresina
50208863	PTY	TF	1047010	96159	19/01/20 23 14:33	19/01/202 3 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	801	272	0,72	1,35	0,88	2,95	PTY01P2	Teresina
50208909	ESP	CH	1043438	96205	19/01/20 23 14:38	19/01/202 3 17:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1640	642	0,57	0,98	1	2,55	ESP01M 1	Teresina
50210327	PTY	TF	1047077	97623	19/01/20 23 15:05	19/01/202 3 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	75	20	0,08	0,17	3,5	3,75	PTY01P2	Teresina
50210089	MB A	CH	1056012	97385	19/01/20 23 15:26	20/01/202 3 12:10	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	995	48	3,92	0,1	16,72	20,73	MBA01C 3	Teresina
50209581	TSA	TF	1044202	96877	19/01/20 23 16:29	19/01/202 3 19:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	221	81	1,32	0,23	1,18	2,73	TSA01Y1	Teresina
50209662	TSA	TF	1405033	96958	19/01/20 23 16:41	20/01/202 3 04:08	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	11	1	11,03	0,1	0,32	11,45	TSA01Y1	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50209731	MQP	TF	1051552	97027	19/01/2023 16:53	20/01/2023 02:07	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR INSTALAÇÃO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	9	1	8,75	0,12	0,37	9,23	MQP01N6	Teresina
50209924	MB A	TF	1056276	97220	19/01/2023 17:31	21/01/2023 01:04	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	1167	37	26,65	1,03	3,87	31,55	MBA01C3	Teresina
50210066	TBC	TF	1050203	97362	19/01/2023 17:32	19/01/2023 20:44	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	ARVORE NA REDE	VENTANIA	67	21	2,5	0,4	0,3	3,2	TBC01K1	Teresina
50210017	PTY	TF	1050881	97313	19/01/2023 17:46	19/01/2023 20:00	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	443	199	1,22	0,1	0,92	2,23	PTY01P7	Teresina
50210062	TSA	TF	1375528	97358	19/01/2023 17:57	19/01/2023 22:48	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	437	90	3,67	0,27	0,92	4,85	TSA01Y8	Teresina
50210081	MB A	TF	1056276	97377	19/01/2023 18:02	20/01/2023 05:27	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	422	37	5,67	4,4	1,35	11,42	MBA01C3	Teresina
50210232	RNA	CH	1365178	97528	19/01/2023 18:26	20/01/2023 07:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4509	355	8,98	1,13	2,58	12,7	RNA01C4	Teresina
50210666	MC U	TF	1041071	97962	19/01/2023 19:56	20/01/2023 03:34	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR INSTALAÇÃO	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	8	1	7,18	0,42	0,03	7,63	MCU01V4	Teresina
50210912	PTY	TF	1046721	98208	19/01/2023 20:58	19/01/2023 21:13	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	58	300	0,03	0,12	0,1	0,25	PTY01P1	Teresina
50211049	PTY	TF	1050778	98345	19/01/2023 20:59	19/01/2023 22:40	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	REDE TRANÇADA	OUTROS	297	177	0,02	0,17	1,5	1,68	PTY01P5	Teresina
50211469	MC U	TF	1042217	98765	19/01/2023 21:19	20/01/2023 04:07	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1163	171	0,02	0,17	6,62	6,8	MCU01V7	Teresina
50211272	MB A	TF	1375413	98568	19/01/2023 22:18	21/01/2023 04:00	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	535	18	27,98	1,23	0,48	29,7	MBA01C3	Teresina
50211526	RNA	TF	1045213	98822	19/01/2023 23:19	20/01/2023 07:56	TRANSFORMADORA COMPANHIA INSTALAÇÃO	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	2832	329	7,45	0,43	0,73	8,62	RNA01C1	Teresina
50211522	ESP	CH	1422466	98818	19/01/2023 23:26	20/01/2023 04:40	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2380	797	0,8	0,48	3,95	5,23	ESP01M1	Teresina
50211943	TSA	TF	1044900	99239	20/01/2023 00:02	20/01/2023 07:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMADOR	1318	168	6,65	0,47	0,73	7,85	TSA01Y3	Teresina
50211557	TBC	CH	1364688	98853	20/01/2023 00:10	21/01/2023 09:11	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	VENTANIA	552	157	0,33	1,03	31,65	33,02	TBC01K1	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50211925	MQP	TF	1053472	99221	20/01/2023 00:13	20/01/2023 09:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	725	81	6,52	0,6	1,88	9	MQP01N8	Teresina
50211789	NZA	AL	1258892	99085	20/01/2023 01:53	20/01/2023 06:03	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5127	2541	1,18	0,58	2,4	4,17	NZA01Z1	Teresina
50212808	TBC	TF	1049786	100104	20/01/2023 03:38	20/01/2023 10:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	262	39	4,6	0,92	1,2	6,72	TBC01K1	Teresina
50212669	RNA	TF	1045224	99965	20/01/2023 04:36	20/01/2023 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	466	104	1,63	2,43	0,42	4,48	RNA01C1	Teresina
50212282	PTY	TF	1050778	99578	20/01/2023 04:57	20/01/2023 10:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	898	177	4,3	0,75	0,03	5,08	PTY01P5	Teresina
50212739	ESP	CH	1044157	100035	20/01/2023 05:59	20/01/2023 07:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	902	496	0,27	1,08	0,47	1,82	ESP01M1	Teresina
50212450	SAT	CH	1048315	99746	20/01/2023 06:00	20/01/2023 08:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2623	917	0	2,2	0,67	2,87	SAT01L3	Teresina
50212619	TSA	TF	1043149	99915	20/01/2023 06:15	20/01/2023 09:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	24	7	1,67	1,5	0,33	3,5	TSA01Y5	Teresina
50212544	ESP	CH	1043329	99840	20/01/2023 06:22	20/01/2023 09:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2191	608	1,25	1,98	0,37	3,6	ESP01M1	Teresina
50213350	ESP	CH	1043438	100646	20/01/2023 07:18	21/01/2023 10:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	0	0	6,92	1,02	18,93	26,87	ESP01M1	Teresina
50213242	SAT	TF	1048312	100538	20/01/2023 07:24	20/01/2023 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	493	190	1,1	0,52	0,98	2,6	SAT01L9	Teresina
50213260	DML	CH	1070660	100556	20/01/2023 07:25	20/01/2023 09:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	504	288	0,75	0,58	0,42	1,75	DML01W1	Teresina
50213159	NZA	TF	1070038	100455	20/01/2023 07:27	20/01/2023 12:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	545	109	1,38	1,18	2,43	5	NZA01Z2	Teresina
50212845	MB A	TF	1056053	100141	20/01/2023 08:00	21/01/2023 16:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	230	7	30,78	1,37	0,73	32,88	MBA01C3	Teresina
50214932	MB A	CH	1056438	102228	20/01/2023 08:09	20/01/2023 17:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	823	85	6,98	1,82	0,88	9,68	MBA01C3	Teresina
50213349	MQP	TF	1366102	100645	20/01/2023 08:32	20/01/2023 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6	11	0,02	0,12	0,42	0,55	MQP01N3	Teresina
50213197	RNA	CH	1048642	100493	20/01/2023 08:44	20/01/2023 18:01	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	864	93	6,1	0,83	2,35	9,28	RNA01C7	Teresina
50207671	PID	TF	1042942	94967	20/01/2023 08:47	20/01/2023 09:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	78	120	0,1	0,37	0,18	0,65	PID01S3	Teresina

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50213278	PTY	TF	1368928	100574	20/01/2023 08:53	21/01/2023 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	320	10	29,6	0,6	1,83	32,03	PTY01P5	Teresina
50214127	TSA	TF	1043640	101423	20/01/2023 09:03	20/01/2023 17:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	OUTROS	173	20	7,8	0,52	0,32	8,63	TSA01Y5	Teresina
50214908	SAT	TF	1048002	102204	20/01/2023 09:34	20/01/2023 13:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	51	12	3,47	0,4	0,35	4,22	SAT01L7	Teresina
50215885	PTY	TF	1047246	103181	20/01/2023 09:39	20/01/2023 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	215	18	0	10,22	1,72	11,93	PTY01P2	Teresina
50214428	ESP	TF	1379589	101724	20/01/2023 09:59	20/01/2023 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	621	116	4,72	0,28	0,35	5,35	ESP01M1	Teresina
50214487	TSA	TF	1043679	101783	20/01/2023 10:42	20/01/2023 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	25	4	4,55	0,77	0,82	6,13	TSA01Y5	Teresina
50214651	MC U	TF	1040142	101947	20/01/2023 11:13	20/01/2023 15:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES	367	82	3,48	0,58	0,42	4,48	MCU01V3	Teresina
50214745	PID	TF	1367655	102041	20/01/2023 12:04	20/01/2023 14:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	255	99	2,08	0,25	0,25	2,58	PID01S7	Teresina
50214481	TSA	TF	1043149	101777	20/01/2023 12:11	21/01/2023 03:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	110	7	12,27	0,67	2,72	15,65	TSA01Y5	Teresina
50214870	PTY	TF	1381416	102166	20/01/2023 12:24	20/01/2023 16:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	350	95	2,68	0,62	0,38	3,68	PTY01P3	Teresina
50214871	TSA	CH	1425920	102167	20/01/2023 12:35	20/01/2023 18:21	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	5240	2091	0,87	2,58	2,32	5,77	TSA01Y5	Teresina
50215004	RNA	TF	1045411	102300	20/01/2023 13:40	20/01/2023 15:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	298	133	0,92	0,53	0,78	2,23	RNA01C3	Teresina
50215483	PID	TF	1043949	102779	20/01/2023 14:00	20/01/2023 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	355	125	1,85	0,2	0,78	2,83	PID01S3	Teresina
50215226	SAT	TF	1048335	102522	20/01/2023 14:49	20/01/2023 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	250	153	1,3	0,15	0,18	1,63	SAT01L7	Teresina
50213566	ESP	CH	1043744	100862	20/01/2023 15:01	20/01/2023 18:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1137	322	2,72	0,55	0,27	3,53	ESP01M1	Teresina
50206665	PID	CH	1044100	93961	20/01/2023 15:13	20/01/2023 17:10	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	904	464	0,73	0,62	0,6	1,95	PID01S5	Teresina
50215666	TSA	TF	1387961	102962	20/01/2023 16:05	20/01/2023 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	138	92	0,82	0,17	0,52	1,5	TSA01Y3	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50216001	SAT	TF	1048075	103297	20/01/2023 16:10	20/01/2023 19:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	255	69	2,32	1,37	0	3,68	SAT01L7	Teresina
50215965	TBC	CH	1197877	103261	20/01/2023 17:01	20/01/2023 21:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	679	151	2,18	0,82	1,5	4,5	TBC01K1	Teresina
50216435	PTY	CH	1429896	103731	20/01/2023 17:59	20/01/2023 21:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2126	621	2,47	0,7	0,25	3,42	PTY01P5	Teresina
50216834	MQP	TF	1053262	104130	20/01/2023 18:06	20/01/2023 22:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	666	140	3,22	0,53	1	4,75	MQP01N7	Teresina
50216642	TBC	CH	1049796	103938	20/01/2023 19:50	21/01/2023 01:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	454	87	4,1	0,87	0,25	5,22	TBC01K1	Teresina
50217053	TSA	TF	1044399	104349	20/01/2023 22:19	20/01/2023 23:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	220	133	0,62	0,53	0,5	1,65	TSA01Y2	Teresina
50172030	UNO	CH	1375762	59331	13/01/2023 17:06	13/01/2023 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	24	17	0,07	0,78	0,55	1,4	UNO01C2	União
50172977	UNO	CH	1071317	60278	13/01/2023 22:20	14/01/2023 04:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6530	1014	3,35	1,07	2,02	6,43	UNO01C1	União
50173051	UNO	CH	1071290	60352	13/01/2023 22:34	14/01/2023 04:40	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	5932	974	4,7	0,13	1,27	6,1	UNO01C1	União
50173286	UNO	CH	1071294	60587	13/01/2023 23:54	14/01/2023 03:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	2112	630	2,25	0,55	0,55	3,35	UNO01C1	União
50174342	UNO	CH	1058586	61643	14/01/2023 06:14	14/01/2023 11:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	295	62	4,12	0,33	0,32	4,77	UNO01C2	União
50175101	NVL	CH	1072084	62402	14/01/2023 07:06	14/01/2023 10:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2007	578	2,18	0,68	0,62	3,48	NVL01C2	União
50173817	UNO	TF	1071313	61118	14/01/2023 08:19	14/01/2023 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	598	151	3,17	0,12	0,68	3,97	UNO01C1	União
50177837	NVL	CH	1072086	65138	14/01/2023 13:23	14/01/2023 19:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	452	70	3,75	1,88	0,82	6,45	NVL01C2	União
50178646	UNO	CH	1057000	65945	14/01/2023 20:25	14/01/2023 22:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	435	211	0,73	0,52	0,82	2,07	UNO01C3	União
50181289	UNO	CH	1056693	68588	15/01/2023 08:11	15/01/2023 11:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	426	144	1,58	0,58	0,8	2,97	UNO01C3	União
50182009	UNO	TF	1057118	69308	15/01/2023 10:26	15/01/2023 18:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	332	39	6,9	0,92	0,7	8,52	UNO01C3	União
50182784	UNO	TF	1059114	70083	15/01/2023 13:59	17/01/2023 09:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	440	10	0,02	0,88	43,1	44	UNO01C2	União

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50185937	UNO	TF	1059012	73236	16/01/2023 06:16	17/01/2023 14:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	256	8	0,02	0,7	31,27	31,98	UNO01C2	União
50186770	MBA	TF	1057102	74069	16/01/2023 08:38	16/01/2023 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	159	16	8,35	1	0,6	9,95	MBA01C1	União
50187938	MBA	TF	1057142	75237	16/01/2023 10:11	16/01/2023 15:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	36	7	2,3	0,33	2,47	5,1	MBA01C1	União
50189741	UNO	CH	1058586	77039	16/01/2023 17:59	16/01/2023 20:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	132	54	0	0,35	2,08	2,43	UNO01C2	União
50189753	UNO	CH	1057000	77051	16/01/2023 18:00	16/01/2023 19:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	316	244	0,02	0,48	0,8	1,3	UNO01C3	União
50190242	UNO	TF	1071254	77540	16/01/2023 18:31	16/01/2023 20:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	484	271	0	0,15	1,63	1,78	UNO01C1	União
50192403	UNO	CH	1058586	79699	17/01/2023 07:16	17/01/2023 09:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	142	54	1,8	0,43	0,38	2,62	UNO01C2	União
50192293	UNO	CH	1058839	79589	17/01/2023 08:30	17/01/2023 12:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	167	46	0,55	1,37	1,72	3,63	UNO01C2	União
50199982	UNO	TF	1058270	87278	17/01/2023 19:50	18/01/2023 18:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	423	19	21,25	0,67	0,37	22,28	UNO01C2	União
50200336	UNO	CH	1058465	87632	17/01/2023 20:25	18/01/2023 15:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2149	112	18,37	0,58	0,25	19,2	UNO01C2	União
50200835	UNO	CH	1056928	88131	18/01/2023 07:58	18/01/2023 16:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	299	34	7,68	0,82	0,3	8,8	UNO01C3	União
50200307	UNO	AL	1071243	87603	18/01/2023 10:38	18/01/2023 13:07	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	11507	9006	0,1	0,52	1,87	2,48	UNO01C1	União
50202187	UNO	CH	1146934	89483	18/01/2023 16:54	18/01/2023 19:16	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	5251	2451	0,07	0,78	1,52	2,37	UNO01C3	União
50203105	UNO	CH	1071327	90401	18/01/2023 17:28	18/01/2023 22:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2096	430	4,62	0,12	0,13	4,87	UNO01C1	União
50204255	UNO	TF	1057163	91551	18/01/2023 21:09	19/01/2023 12:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	210	14	14,53	0,28	0,18	15	UNO01C3	União
50205725	UNO	CH	1071279	93021	19/01/2023 06:47	19/01/2023 10:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	305	92	2,68	0,38	0,25	3,32	UNO01C1	União
50206637	UNO	CH	1058586	93933	19/01/2023 07:06	19/01/2023 11:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	332	77	2,12	0,55	1,65	4,32	UNO01C2	União
50206418	MBA	CH	1415812	93714	19/01/2023 08:04	19/01/2023 11:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	5356	1432	0,83	0,38	2,52	3,73	MBA01C1	União

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50206813	UNO	CH	1056817	94109	19/01/2023 08:10	19/01/2023 12:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	577	128	3,08	0,12	1,3	4,5	UNO01C3	União
50201491	UNO	CH	1056951	88787	19/01/2023 08:47	19/01/2023 14:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1145	220	4,05	0,58	0,58	5,22	UNO01C3	União
50208225	UNO	CH	1058465	95521	19/01/2023 09:48	19/01/2023 17:14	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	907	122	5,07	1,95	0,42	7,43	UNO01C2	União
50209172	MB A	CH	1415812	96468	19/01/2023 14:12	19/01/2023 20:04	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	9862	1681	3,03	0,58	2,25	5,87	MBA01C1	União
50212564	UNO	CH	1386998	99860	20/01/2023 07:03	20/01/2023 11:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	905	211	2,3	1,43	0,57	4,3	UNO01C2	União
50206166	UNO	CH	1057068	93462	20/01/2023 10:18	20/01/2023 17:12	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	289	42	6,37	0,53	0	6,9	UNO01C3	União
50216708	UNO	TF	1375763	104004	20/01/2023 19:50	20/01/2023 20:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3	5	0,02	0,32	0,33	0,67	UNO01C2	União
50168805	URD	CH	1396597	56106	13/01/2023 07:04	13/01/2023 12:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	332	56	0,88	2,67	2,37	5,92	URD09W2	Uruçuí
50169520	URD	TF	1398152	56821	13/01/2023 09:03	13/01/2023 14:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	31	6	2,42	1,12	1,57	5,1	URD09W2	Uruçuí
50171290	URD	CH	1396597	58591	13/01/2023 14:24	14/01/2023 11:30	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	1181	56	16,6	3,5	1	21,1	URD09W2	Uruçuí
50178787	BRL	CH	1331367	66086	14/01/2023 16:21	14/01/2023 21:49	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	738	135	0,98	3	1,48	5,47	BRL09F4	Uruçuí
50180118	URD	CH	1321914	67417	14/01/2023 21:16	15/01/2023 12:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	339	23	12,92	1,82	0	14,73	URD09W3	Uruçuí
50180476	URD	TF	1321254	67775	15/01/2023 07:42	15/01/2023 10:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	165	68	2,02	0,4	0	2,42	URD09W1	Uruçuí
50182007	BRL	CH	1331607	69306	15/01/2023 10:49	15/01/2023 16:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1537	273	3,6	2,03	0	5,63	BRL09F4	Uruçuí
50182733	BRL	TF	1331594	70032	15/01/2023 14:01	15/01/2023 18:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	347	70	2,88	2,07	0	4,95	BRL09F4	Uruçuí
50182971	URI	TF	1320917	70270	15/01/2023 14:45	15/01/2023 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	62	13	3,38	0,42	0,95	4,75	URI01C2	Uruçuí
50184942	URI	TF	1320890	72241	15/01/2023 21:54	15/01/2023 23:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	270	185	0,18	0,9	0,38	1,47	URI01C2	Uruçuí
50185399	URI	TF	1320902	72698	16/01/2023 01:22	16/01/2023 02:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	348	437	0,05	0,6	0,15	0,8	URI01C1	Uruçuí
50187867	URD	CH	1321713	75166	16/01/2023 06:58	16/01/2023 11:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	102	22	1,38	2,68	0,57	4,63	URD09W3	Uruçuí
50188305	AAD	TF	1315788	75604	16/01/2023 13:06	16/01/2023 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	15	3	0,97	4,03	0	5	AAD01C1	Uruçuí

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50188927	BRL	TF	1331635	76226	16/01/20 23 15:35	18/01/202 3 14:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	140	3	41,05	5,55	0	46,6	BRL09F4	Uruçuí
50189167	URI	CH	1419180	76466	16/01/20 23 16:16	16/01/202 3 20:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2560	551	1,92	0,42	2,3	4,63	URI01C2	Uruçuí
50189485	BRL	TF	1331498	76783	17/01/20 23 08:49	17/01/202 3 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	5	1	0,03	0,97	3,68	4,68	BRL09F4	Uruçuí
50203543	UR D	TF	1321216	90839	18/01/20 23 18:47	20/01/202 3 16:34	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR INSTALAÇÃO	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	46	1	43,62	0,75	1,42	45,78	URD09W 1	Uruçuí
50204312	URI	TF	1320872	91608	18/01/20 23 21:00	18/01/202 3 23:12	TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	864	393	1,22	0,97	0,02	2,2	URI01C2	Uruçuí
50204476	UR D	CH	1421787	91772	18/01/20 23 22:16	18/01/202 3 23:59	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	OUTROS	343	200	0,25	0,77	0,7	1,72	URD09W 3	Uruçuí
50168161	VAL	CH	1300994	55462	13/01/20 23 01:53	13/01/202 3 09:33	CHAVE FACA UNIPOLAR	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA ARVORE TOCANDO A REDE	675	88	5,85	0,25	1,57	7,67	VAL01C3	Valença do Piauí
50172528	VAL	CH	1301397	59829	13/01/20 23 18:08	14/01/202 3 15:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	530	25	13,92	7,3	0	21,22	VAL01C1	Valença do Piauí
50172595	VAL	CH	1393752	59896	13/01/20 23 18:43	13/01/202 3 22:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1730	510	2,12	1,12	0,17	3,4	VAL01C1	Valença do Piauí
50172266	VAL	TF	1301269	59567	13/01/20 23 18:44	13/01/202 3 23:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	289	68	3,55	0,68	0,03	4,27	VAL01C3	Valença do Piauí
50172325	VAL	TF	1301288	59626	13/01/20 23 18:59	13/01/202 3 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	195	78	0,02	1,17	1,33	2,52	VAL01C3	Valença do Piauí
50174595	VAL	CH	1301404	61896	14/01/20 23 07:04	14/01/202 3 10:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	947	266	1,95	1,1	0,5	3,55	VAL01C3	Valença do Piauí
50177405	VAL	TF	1300913	64706	14/01/20 23 14:35	14/01/202 3 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	303	66	3,87	0,72	0	4,58	VAL01C3	Valença do Piauí
50177512	VAL	TF	1300666	64813	14/01/20 23 16:24	14/01/202 3 19:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	655	199	3,02	0,27	0	3,28	VAL01C3	Valença do Piauí
50182333	VAL	TF	1301448	69632	15/01/20 23 11:16	15/01/202 3 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	463	107	3,4	0,92	0	4,32	VAL01C1	Valença do Piauí
50187155	VAL	TF	1301377	74454	16/01/20 23 09:51	16/01/202 3 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5	3	0,38	0,5	0,63	1,52	VAL01C1	Valença do Piauí
50192265	VAL	TF	1301323	79561	17/01/20 23 09:30	17/01/202 3 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	108	15	5,77	0,83	0,62	7,22	VAL01C1	Valença do Piauí
50194829	VAL	CH	1301320	82125	18/01/20 23 06:02	18/01/202 3 10:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	315	72	3,32	0,87	0,18	4,37	VAL01C1	Valença do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2023



50199182	VAL	TF	1300921	86478	18/01/20 23 08:31	18/01/202 3 08:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	10	25	0,07	0,33	0	0,4	VAL01C3	Valença do Piauí
50201601	NO T	CH	1291713	88897	18/01/20 23 14:03	18/01/202 3 14:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	29	38	0,12	0,67	0	0,78	NOT01C 2	Valença do Piauí
50203938	VAL	TF	1300715	91234	18/01/20 23 19:49	19/01/202 3 01:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2530	414	2,62	3,08	0,42	6,12	VAL01C3	Valença do Piauí
50172328	NO T	TF	1292579	59629	13/01/20 23 19:19	14/01/202 3 03:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	1438	176	0	6,57	1,6	8,17	NOT01C 1	Várzea Grande
50172616	NO T	TF	1292311	59917	13/01/20 23 19:51	13/01/202 3 20:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	157	151	0,37	0,38	0,3	1,05	NOT01C 1	Várzea Grande
50174820	NO T	CH	1393006	62121	14/01/20 23 07:26	14/01/202 3 15:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	652	81	7,42	0,65	0	8,07	NOT01C 1	Várzea Grande
50175544	NO T	CH	1292753	62845	14/01/20 23 07:51	14/01/202 3 14:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	35	5	6,53	0,3	0,13	6,97	NOT01C 1	Várzea Grande
50178118	NO T	TF	1292798	65419	14/01/20 23 15:54	15/01/202 3 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	326	19	16,63	0,35	0,17	17,15	NOT01C 1	Várzea Grande
50181624	NO T	TF	1292572	68923	15/01/20 23 10:08	15/01/202 3 11:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	35	25	0,93	0,43	0,05	1,42	NOT01C 1	Várzea Grande
50190106	NO T	TF	1292761	77404	16/01/20 23 19:17	16/01/202 3 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	10	22	0,07	0,4	0	0,47	NOT01C 1	Várzea Grande
50172743	JUN	CH	1290389	60044	13/01/20 23 20:45	15/01/202 3 09:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1207	33	35,72	0,53	0,32	36,57	JUN01M 1	Vera Mendes

Anexo V – Gráficos Ampliados

Análise Gráfica




Figura 4 - Curva horária de consumidores interrompidos

Análise Gráfica




Figura 6 – Ocorrências entrantes (vermelho) X Concluídas (verde)