

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

01 01.2025 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo da interrupção em situação de emergência, para o município de Picos, localizado na região Sul da área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactado por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, e referentes ao evento climático que atingiu o município no mês de janeiro.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de janeiro de 2025, a área de concessão da Equatorial Piauí, no município de Picos, foi fortemente afetada por fenômenos climáticos e tempestades severas que causaram grandes danos ao sistema elétrico da distribuidora, assim como às estruturas de acesso existentes no estado.

Na Tabela 1, a seguir, estão relacionados os dados do evento que atingiu cerca de 28.307 mil unidades consumidoras (UC's) atendidas pela distribuidora, um valor bastante significativo, tomando como referência o município em questão, evidenciando a severidade do ocorrido.

Tabela 1 - Dados descritivos do evento

DADOS DO EVENTO	
a) Código Único do Evento:	01 01.2025 – EQTL PI
b) Decorrente de:	Decreto
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	28.297
d) Quantidade de Municípios atingidos:	1
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	2
f) Quantidade de Subestações atingidas:	2

g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	96
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	06/01/2025 07h53m34s
i) Data e hora de término da última interrupção:	18/01/2025 14h40m00s
j) Média da duração das interrupções:	11,33 horas
k) Duração da interrupção mais longa:	69,46 horas
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	10,22 horas
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,98 horas
n) Tempo Médio de Execução - TME	0,73horas
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	62.552,96
p) CHI Limite:	N. A.

3 INFORMAÇÕES DO DECRETO

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município e em grande parte da área territorial do estado do Piauí, a prefeitura de Picos, em nome do prefeito Pablo Dantas de Moura Santos, no uso de suas atribuições legais e por meio do diário oficial assinou e publicou um decreto de emergência em 14 de janeiro de 2025, decorrentes de chuvas intensas - COBRADE 1.3.2.1.4. A situação de emergência no município foi declarada ao considerar que o município de Picos vem sofrendo os reflexos das fortes chuvas que o assolaram durante todo o mês de janeiro de 2025, que causaram a queda de pontes, deterioração de estradas carroçais e em certos pontos sua total obstrução e intrafegabilidade, isolando comunidades inteiras.

Além disso, as chuvas, que perduram em alta intensidade, agravadas desde 06 de janeiro de 2025, ocasionaram ainda danos não completamente catalogados em sua real extensão em diversas comunidades situadas no território de Picos, causados por desastres secundários, especialmente por enxurradas, alagamentos, queda de barreiras e deslizamentos de terras, de acordo com a Codificação Brasileira de Desastres nº 1.2.2.0.0; 1.2.3.0.0; 1.1.3.2.1.

Ademais, destaca-se que as fortes chuvas têm provocado o avanço do processo erosivo (voçoreamento) conforme COBRADE nº 1.1.4.3.3, em toda extensão urbana da cidade, com constantes processos de movimento de massa, expondo a risco atual e iminente inúmeras moradias situadas em áreas de encosta, especificamente nos bairros: Bomba, Ipueiras, Emaús e Canto da Várzea, colocando o Município em situação de emergência

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

A região foi atingida por fortes chuvas e descargas atmosféricas durante todo o mês de abril, em alguns dias, chegando a 135 mm de precipitação acumulada.

Com isso, devido ao contexto do município, que vem constantemente sofrendo com o processo de erosão (voçorocas) em algumas áreas da cidade, chuvas moderadas já são suficientes para gerar transtornos consideráveis na infraestrutura. A saber, as voçorocas se formam a partir da degradação extrema do solo, como resultado de décadas de exploração ambiental e, agora, são intensificadas pelas mudanças climáticas.

No período de 06 a 15 de janeiro de 2025, ocorreram intempestivos devido à chuva, o que sobrecarregou as equipes atuantes, que enfrentaram dificuldades devido aos acessos precários em estradas, descargas atmosféricas e ventos fortes, fato que prolongou o tempo de atendimento em algumas situações.

Diante desse cenário, foram mobilizadas equipes de atendimento emergencial e comercial, equipadas com carros 4x4, para facilitar o deslocamento em estradas alagadas e danificadas pelas chuvas. Apesar do esforço feito, devido à gravidade dos danos nas estradas, houve impedimento de ação rápida das equipes, prolongando ainda mais o tempo de reestabelecimento, visto que, em alguns casos, foi necessário encontrar rotas alternativas para chegar ao local do defeito.

Além das dificuldades de acesso, verificou-se que as múltiplas descargas atmosféricas que atingiram a região, danificaram isoladores, causando a interrupção no fornecimento de energia. Ademais, as chuvas intermitentes, acompanhadas de fortes ventos, acabaram por lançar árvores na rede, interrompendo o fornecimento em várias regiões e danificando a estrutura.

Deste modo, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município desde o início do mês de janeiro, houve ocorrência de deterioração grave das estradas de acesso, alagamentos, buracos, acúmulo de lama, e outros fatores climáticos que impediram a passagem de veículos automotores, ciclomotores, caminhões e até pessoas a pé, retardando o pronto restabelecimento de energia elétrica nas regiões em que ocorreram interrupções de grandes blocos de cargas, algumas delas sendo de grande impacto e causando transtornos para muitos clientes.

Conforme citado, as interrupções ocorridas no período, foram de grande impacto tanto para a Equatorial Piauí, quanto para os clientes. Destaca-se que mesmo diante de todas as dificuldades impostas pela situação de emergência, as equipes persistiram em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, de forma segura e no menor tempo possível.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva em algumas áreas, bem como causou danos a estruturas de sustentação de rede, que em conjunto com necessidade de deslocamento para locais de difícil acesso, dificultou o atendimento por meios rodoviários, sendo necessário reorganizar a logística com o uso de veículos apropriados.


A atipicidade do cenário climático durante todo o mês poderá ser verificada no Anexo VI deste relatório, no qual pode-se notar a presença de descargas atmosféricas, assim como um elevado índice de precipitação.

Destaca-se que as estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram devidamente substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

Por fim, visando sempre a segurança, todos os trabalhos realizados dentro desse contexto envolveram a conscientização da comunidade sobre os riscos associados à eletricidade.

4.2 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização deste evento caracterizado como Situação de Emergência, é apresentado nas Figuras abaixo, **Erro! Fonte de referência não encontrada.** o diagrama unifilar da área de concessão da Equatorial Piauí, destacando os alimentadores que foram afetados pelo evento climático.






Figura 2 - Diagrama unifilar da subestação Junco.




Figura 3 - Diagrama unifilar dos alimentadores das subestações Picos e Junco.

Além disso, a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela Figura 4, evidenciando os alimentadores e subestações, no caso os pontos de interrupção que possuem relação com o evento descrito acima .




Figura 4 - Mapa Geoelétrico destacando área atingida

No mapa acima, fica evidente que o alimentador afetado, bem como o ponto de defeito estão geograficamente situados na região de abrangência abordada no decreto de emergência emitido pelo governo estadual

4.3 DANOS CAUSADOS À COMUNIDADE E AO SISTEMA ELÉTRICO

Em decorrência das fortes chuvas que assolaram o município de Picos, observou-se consideráveis danos à infraestrutura do município. Houve transbordamento do rio Guaribas, que corta a cidade e com isso alagamento de uma vasta área da cidade, ruas ficaram completamente alagadas, veículos foram arrastados e casas invadidas, bem como queda de morros e encostas.

Na Figura 5, é evidenciada o auxílio do corpo de bombeiro e exército para a retirada de famílias que ficaram ilhadas após as fortes chuvas, muitas famílias só conseguiram sair da área alagada com a ajuda dessas equipes.

Na Figura 6, é apresentada a estrada vicinal de acesso à vários povoados rurais no município de Picos, dentre eles os povoados: Retiro, Saquinho, Sucuruí e Várzea Grande. A estrada deixa a comunidade sem acesso à outras áreas da região, isolando assim um grande número de famílias.

Na Figura 7, destaca-se o acesso a algumas ruas da zona urbana da cidade. O grande volume de chuva ocasionou o transbordo das águas dos dois rios da cidade e com isso o alagamento de grande parte da zona urbana e assim muitas famílias tiveram que deixar suas casas.







Também foram registrados ainda vários pontos de alagamento em Picos



Figura 5 – Famílias sendo retiradas com ajuda do Exército e corpo de bombeiros –
Corpo de Bombeiros e Exército.



Figura 6 - Estrada vicinal de acesso à vários povoados rurais do município. Fonte – Diário oficial.



Além dos danos as vias de acesso destacados anteriormente, a seguir, na Tabela 2 e na Tabela 3, são detalhados os danos observados no sistema elétrico de distribuição decorrentes do evento climático em questão, destacando equipamentos danificados e materiais empregados para reestabelecer o sistema. Além disso, no Anexo V deste documento, na Tabela 7, estão dispostos os materiais utilizados por ocorrência.

Os equipamentos danificados, encontravam-se em áreas urbanas e rurais, causando interrupção de blocos de clientes que em média somaram 345 unidades consumidoras cada.

Tabela 2 - Equipamentos Danificados

EQUIPAMENTO	INTERUUPÇÕES	CLIENTES AFETADOS
CHAVE FUSÍVEL	9	1.814
ENTRADA INDIVIDUAL	63	63
INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	13	1.017
DISJUNTOR	9	22.890
CHAVE FACA UNIPOLAR	1	2.512
ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	1	1

Tabela 3 - Materiais Utilizados Devido ao Evento

MATERIAL UTILIZADO	QUANTIDADE
ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG	2
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	22
CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	25
CABOS NUS ALUMINIO 4/0 AWG TIPO CAA, 7 FIOS	10
CONECTOR CUNHA TIPO I	5
CONECTOR CUNHA TIPO II	19
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	6
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	3
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	2
ELO FUSIVEL DE 02 H	4
ELO FUSIVEL DE 03 H	4
ELO FUSIVEL DE 05 H	3
ELO FUSIVEL DE 06 K	6
ELO FUSIVEL DE 10 K	8
ELO FUSIVEL DE 15 K	3
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2	15
Isolador de pino HI-TOP, 15 KV	1
Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	4
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC	1
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	1
LUVA,EMENDA,COMP,CU 50MM ² ,CU	1
NÃO APLICADO	40
SELO DE SEGURANÇA	4
TRANSFORMADOR SERVIÇOS AUXILIARES, 75 KVA, 15 KV	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, isoladores, transformadores, postes, cabos, são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas. É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso, que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das interrupções nas regiões afetadas pelos alagamentos.

5 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipe multifuncional originalmente dedicadas a outros processos. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando as prováveis más condições de locomoção.

O quantitativo de equipes atuantes durante o período do evento está disposto na Tabela 4.

Tabela 4 - Equipes por processo e regime de atuação

REGIME	PROCESSO	EQUIPES
NORMAL	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	5
NORMAL	EQUIPE DE ATENDIMENTO COMERCIAL	4
EXTRA	EQUIPE DE MANUTENÇÃO	2
EXTRA	OUTROS	7
EXTRA	FISCAL	4

A saber, entende-se como regime normal, aquelas equipes dedicadas ao atendimento de reclamações e regime extra, aquelas equipes advindas de outros processos.

No total foram alocadas 22 equipes para atendimento à essas interrupções emergenciais, dentre elas, 5 equipes usualmente dedicadas aos atendimentos

emergenciais e 17 equipes que foram mobilizadas de outro tipo de atendimento para a ocorrência em questão.

Além disso, todo o contingente mobilizado encontra-se listado na Tabela 5. Novamente, é válido ressaltar que a estrutura que consta na listagem abaixo restringe-se à interrupção trazida nesse relatório. Porém para a mitigação do cenário completo da contingência, incluído a perda do suprimento, houve a atuação de diversas outras equipes, conforme relato trazido anteriormente.

Tabela 5 - Equipes atuantes durante o evento

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
PI-FCS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
PI-OER-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
PI-PCS-E001N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
PI-PCS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
PI-PCS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
PI-PCS-E003M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
PI-SJU-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
PI-PCS-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
PI-PCS-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
PI-PCS-R001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
PI-PCS-L002M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
PI-PAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM7	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F001M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO
PI-PCS-F004M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO
PI-PCS-F008M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO
PI-PCS-F009M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO
PI-PCS-F012M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO
PI-PCS-D001M	SEED MONEY	SD_8H_2E_LEVE

6 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia


Anexo III – Decretos de Situação de Emergência de municípios afetados pelo evento

Anexo IV – Lista das Interrupções em Situação de Emergência

Anexo V – Lista de Materiais Utilizados nas Ocorrências Relacionadas à Interrupções em Situação de Emergência

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico:

Evidências Fotográficas



Fotos – Condição climática adversa, com muita sequeidão e queimadas, atingindo a rede primária e com dificuldades de pronto atendimento. Pulo partido próximo a equipamento (religador). **Local:** Picos. **Regional:** Sul.
Data: 14/01/2025. **Ocorrência:** 22432 **Equipe:** emergencial



Foto – Detalhe do ponto do defeito – difícil cesso. Regional: Sul.
Data: 15/01/2025.



Foto – Detalhe do ponto do difícil acesso. Regional: Sul.
Data: 15/01/2025.



Foto – Detalhe do ponto do difícil acesso, área alagadiça. Regional: Sul.
Data: 12/01/2025.



Fotos – Atendimento a uma ocorrência, local de difícil acesso. **Local:** Picos. **Regional:** Sul.
Data: 15/01/2025. **Equipe:** Fiscal + emergencial



Fotos – Inspeccionando defeito no circuito, local de difícil acesso. **Local:** Picos. **Regional:** Sul.
Data: 15/01/2025. **Equipe:** Fiscal + 02 equipes do emergencial.



Fotos – Atendimento de ocorrência sem acesso. **Local:** Picos. **Regional:** Sul.
Data: 11/01/2025. **Equipe:** Fiscal



Fotos – Atendimento de ocorrência sem acesso. **Local:** Picos. **Regional:** Sul.
Data: 11/01/2025. **Equipe:** Emergencial



Fotos – Atendimento de ocorrência sem acesso. **Local:** Picos. **Regional:** Sul.
Data: 08/01/2025. **Equipe:** Emergencial



Fotos – Atendimento de ocorrência sem acesso. Local: Picos. **Regional:** Sul.
Data: 08/01/2025. **Equipe:** Emergencial

Anexo II - Reportagens da Mídia:

Evidências de Mídias	
Governo do Piauí declara estado de calamidade pública devido aos graves danos causados pela chuva em Picos Temporal atingiu a cidade entre a noite de segunda (13) e a manhã de terça-feira (14). Duas pessoas morreram e cerca de 500 famílias foram atingidas.	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2025/01/17/governo-do-piaui-declara-estado-de-calamidade-publica-devido-aos-graves-danos-causados-pela-chuva-em-picos.ghtml
Defesa Civil Por: João Pedro Luna 14 de janeiro de 2025 às 12:59 Defesa Civil desloca equipe de engenheiros e assistentes sociais para atendimento aos atingidos pelas chuvas em Picos Além disso, equipes do órgão também atuam para dar suporte às vítimas das chuvas na cidade.	https://www.pi.gov.br/noticia/defesa-civil-desloca-equipe-de-engenheiros-e-assistentes-sociais-para-atendimento-aos-atingidos-pelas-chuvas-em-picos
Com fortes chuvas em Picos, Exército e Bombeiros auxiliam famílias atingidas por enchentes Por Paula Monize 14/01/2025 09h30	https://cidadeverde.com/noticias/427981/com-fortes-chuvas-em-picos-exercito-e-bombeiros-auxiliam-familias-atingidas-por-enchentes#google_vignette
Jornal Nacional Enchente provoca destruição em Picos (PI) 2 min cc Moradores se abrigaram até em cima de telhados	https://globoplay.globo.com/v/13262110/
Após enxurrada, moradores de Picos (PI) retornam para casa e avaliam prejuízos; 'literalmente tudo foi por água abaixo' Artistas e empreendedores contam que perderam seus materiais de trabalho. Pessoas que não tiveram suas casa atingidas pela chuva se solidarizam para ajudar vizinhos. Por Livia Ferreira, g1 PI, TV Clube 17/01/2025 18h24 · Atualizado há 2 semanas	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2025/01/17/apos-enxurrada-moradores-de-picos-pi-retornam-para-casa-e-avaliam-prejuizos-literalmente-tudo-foi-por-agua-a-baixo.ghtml

Anexo III – Decretos de Situação de Emergência de municípios afetados pelo evento:

Evidências de decretos:



PICOS
PREFEITURA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS – PIAUÍ
CNPJ: 06.553.804/0001-02 / tels: (89) 3415-4215/4217

DECRETO Nº 18, de 14 de janeiro de 2.025.

Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Picos/PI em razão dos graves danos causados pelas precipitações pluviométricas intensas ocorridas nos dias 29 de dezembro de 2024 e 14 de janeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, ESTADO DO PIAUÍ, o Sr. PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 101, VI, da Lei Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, inciso VII, da Lei Federal nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC);

CONSIDERANDO o art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 10.593/2020, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil;

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa nº 36/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional, que estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública;

CONSIDERANDO a ocorrência de eventos climáticos extremos no território do Município, iniciados em 29 de dezembro de 2024 (precipitação pluviométrica de 160mm), com agravamento substancial na madrugada do dia 14 de janeiro de 2025 (precipitação pluviométrica de 100mm), com precipitações pluviométricas extremas;

CONSIDERANDO que os referidos eventos caracterizam desastre de Nível III, conforme a Instrução Normativa/MDR nº 36/2020, tendo em vista a gravidade e extensão dos danos causados;

CONSIDERANDO o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal, com severos danos humanos, materiais, ambientais e prejuízos econômicos e sociais significativos;

CONSIDERANDO a destruição de infraestruturas essenciais, incluindo vias públicas, pontes, sistemas de drenagem, edificações públicas e particulares;

CONSIDERANDO o desalojamento e desabrigo de centenas de famílias, com necessidade urgente de assistência humanitária;

CONSIDERANDO o parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, relatando os danos e prejuízos decorrentes do desastre;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado **ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em toda extensão territorial do Município de Picos – PI**, em virtude dos desastres naturais classificados e codificados como tempestades locais/chuvas torrenciais – COBRADE 1.3.2.1.4, conforme Portaria/MDR nº 260, de 02 de fevereiro de 2022.

Rua Marcos Parente, nº 155 – Centro
CEP: 64.800-106 • Picos – PI

www.picos.pi.gov.br
pgm@picos.pi.gov.br



PICOS
PREFEITURA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS – PIAUÍ
CNPJ: 06.553.804/0001-02 / tels: (89) 3415-4215/4217

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 25 da Lei Complementar nº 101/2000, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.

Art. 4º. Fica autorizada, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000:

- I - A suspensão da contagem dos prazos e disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;
- II - A dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º da referida Lei Complementar.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autorizam-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

- I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
- II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 6º. Autoriza-se a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes da calamidade pública, nos termos do art. 167, §3º, da Constituição Federal.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por 90 (noventa) dias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Picos, Estado do Piauí, aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2025.

Pablo Dantas de Moura Santos
PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS.
Prefeito Municipal de Picos/PI.



Anexo IV – Lista das Interrupções Relacionadas à Situação de Emergência:

Tabela 6 - Lista de interrupções

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2025



agente	Mês	Ano	Cod. Conjunto	Alimentador	SE	Nº da Ordem Interrupção	Cod. Tipo da Interrupção	Cod. Motivo Expurgo	Início da Interrupção	Fim da Interrupção	Fator Gerador	Nível de Tensão	Quantidade de Consumidores	Quantidade de Consumidores do Conjunto	C.H.I	MUNICIPIO
38	1	2025	17260	01M5	JUN	54286153-223134-17260-1	1	3	12/01/2025 13:51:29	13/01/2025 11:36:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	1	54750	21,74	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54305773-85353-12718-1	1	3	15/01/2025 10:34:35	15/01/2025 11:55:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	1,34	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54295628-75208-12718-1	1	3	14/01/2025 03:48:01	16/01/2025 10:24:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	54,60	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54309443-88909-12718-1	1	3	15/01/2025 20:05:28	15/01/2025 22:48:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	2,71	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54295319-74899-12718-1	1	3	14/01/2025 02:47:52	14/01/2025 11:27:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	8,65	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54255107-34695-17260-1	1	3	07/01/2025 10:30:01	07/01/2025 17:28:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-DESCARGA ATMOSFERICA	13800	2	54750	13,93	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54299877-79457-12718-1	1	3	14/01/2025 14:20:56	15/01/2025 11:06:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-EROSAO	380	1	34521	20,75	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54270720-50302-12718-1	1	3	09/01/2025 18:09:42	10/01/2025 16:30:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	22,34	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54298987-78567-12718-1	1	3	14/01/2025 12:29:37	15/01/2025 15:58:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	27,47	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54277349-56931-17260-1	1	3	10/01/2025 20:33:17	11/01/2025 10:36:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	14,05	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54299887-79467-12718-1	1	3	14/01/2025 09:13:24	14/01/2025 16:18:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-DESCARGA ATMOSFERICA	380	54	34521	382,14	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54297960-77540-12718-1	1	3	14/01/2025 10:28:51	14/01/2025 12:15:22	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-DESLIGAMENTO PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL	13800	2512	34521	4.459,50	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54254000-33712-12718-1	1	3	06/01/2025 17:30:07	08/01/2025 10:28:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-TERCEIROS-OBJETO NA REDE	380	1	34521	40,96	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54300290-79870-12718-1	1	3	14/01/2025 14:52:54	14/01/2025 16:30:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	1,62	PICOS

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2025



38	1	2025	12718	01C2	PCS	54302885-82465-12718-1	1	3	14/01/2025 22:10:00	15/01/2025 00:47:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	2,62	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54251169-30881-17260-1	1	3	06/01/2025 18:38:38	08/01/2025 12:01:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	41,37	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54305502-85082-12718-1	1	3	15/01/2025 08:26:45	15/01/2025 12:02:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	13800	234	34521	839,47	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54308308-87775-12718-1	1	3	15/01/2025 16:57:10	15/01/2025 18:35:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-DESLIGAMENTO POR SEGURANCA	380	126	34521	205,45	PICOS
38	1	2025	17260	01M6	JUN	54249566-29280-17260-1	1	3	06/01/2025 14:42:10	06/01/2025 18:18:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	140	54750	503,61	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54273851-53433-12718-1	1	3	10/01/2025 09:20:33	10/01/2025 15:27:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	9	34521	54,97	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54284470-64052-12718-1	1	3	12/01/2025 08:16:13	12/01/2025 13:28:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	5,20	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54248890-28604-17260-1	1	3	06/01/2025 10:38:13	06/01/2025 14:27:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	3,81	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54247819-27533-12718-1	1	3	06/01/2025 09:22:43	06/01/2025 17:58:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	100	34521	858,81	PICOS
38	1	2025	17260	09F3	JUN	54253896-33608-17260-2	1	3	07/01/2025 07:44:21	07/01/2025 12:05:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	5062	54750	21.990,17	PIO IX
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54304207-83787-12718-1	1	3	15/01/2025 06:27:01	15/01/2025 18:52:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	13800	209	34521	2.595,03	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54255107-34695-17260-2	1	3	07/01/2025 10:30:01	07/01/2025 11:40:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-DESCARGA ATMOSFERICA	13800	4128	54750	4.814,85	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54300424-80004-12718-1	1	3	14/01/2025 15:28:43	14/01/2025 17:12:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	1,72	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54247954-27668-12718-1	1	3	06/01/2025 09:50:07	06/01/2025 15:00:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	5,16	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54297851-77431-12718-1	1	3	14/01/2025 07:47:29	14/01/2025 14:48:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	13800	743	34521	5.207,40	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54275169-54751-12718-1	1	3	10/01/2025 13:08:15	10/01/2025 15:13:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	2,08	PICOS
38	1	2025	12718	-	PCS	54295180-74760-12718-1	1	3	14/01/2025 01:51:59	14/01/2025 15:25:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	13,55	PICOS

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2025



38	1	2025	17260	01M1	JUN	54249533-29247-17260-2	1	3	06/01/2025 14:44:32	06/01/2025 16:23:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-DESCARGA ATMOSFERICA	13800	2589	54750	4,248,84	VERA MENDES
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54280046-59628-17260-1	1	3	11/01/2025 10:33:20	11/01/2025 16:44:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	6,18	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54271161-50743-12718-1	1	3	09/01/2025 19:57:05	10/01/2025 00:49:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	380	5	34521	24,33	PICOS
38	1	2025	17260	01M7	JUN	54306681-86261-17260-1	1	3	15/01/2025 13:14:56	17/01/2025 15:08:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	49,88	PICOS
38	1	2025	17260	01M6	JUN	54281377-60959-17260-1	1	3	11/01/2025 15:55:13	11/01/2025 21:35:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	5,66	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54273912-53494-17260-1	1	3	10/01/2025 09:33:34	10/01/2025 19:54:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	1	54750	10,34	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54300897-80477-12718-1	1	3	14/01/2025 16:15:39	14/01/2025 17:00:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	380	60	34521	44,35	PICOS
38	1	2025	12718	01C1	PCS	54283248-62830-12718-1	1	3	12/01/2025 00:33:17	12/01/2025 02:38:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	2,08	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54297899-77479-12718-1	1	3	14/01/2025 12:28:51	14/01/2025 15:39:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-TERCEIROS-OBJETO NA REDE	380	1	34521	3,17	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54250405-30117-12718-1	1	3	06/01/2025 12:50:28	07/01/2025 12:35:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	1	34521	23,74	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54302906-82486-12718-1	1	3	14/01/2025 20:27:46	15/01/2025 02:06:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	13800	81	34521	456,62	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54255096-34684-17260-1	1	3	07/01/2025 14:05:41	07/01/2025 21:38:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	7,54	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54273000-52582-17260-1	1	3	10/01/2025 10:04:01	10/01/2025 10:24:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	13800	128	54750	42,63	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54297752-77332-12718-1	1	3	14/01/2025 08:19:49	14/01/2025 18:44:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	10,40	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54300884-80464-12718-1	1	3	14/01/2025 14:18:16	14/01/2025 19:50:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	380	127	34521	702,17	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54308924-88390-12718-1	1	3	15/01/2025 18:28:47	16/01/2025 14:04:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	1	34521	19,59	PICOS
38	1	2025	12718	01C1	PCS	54274730-54311-12718-1	1	3	10/01/2025 11:41:17	10/01/2025 16:27:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	4,76	PICOS

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2025



38	1	2025	12718	01C3	PCS	54276888-56470-12718-1	1	3	10/01/2025 18:37:41	11/01/2025 00:30:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	5,87	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54308407-87874-12718-1	1	3	15/01/2025 17:12:38	18/01/2025 14:40:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	69,46	PICOS
38	1	2025	17260	-	JUN	54247873-27587-17260-1	1	3	06/01/2025 09:30:38	06/01/2025 18:23:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	8,87	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54303350-82930-17260-1	1	3	15/01/2025 00:41:56	16/01/2025 11:39:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	34,95	PICOS
38	1	2025	12718	01C1	PCS	54279247-58829-12718-1	1	3	11/01/2025 07:58:13	11/01/2025 10:41:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	71	34521	192,63	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54253803-33515-17260-1	1	3	07/01/2025 07:43:05	07/01/2025 15:29:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	7,77	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54308833-88299-12718-1	1	3	15/01/2025 18:23:52	15/01/2025 20:16:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	1,87	PICOS
38	1	2025	17260	01M5	JUN	54260762-40350-17260-1	1	3	08/01/2025 07:17:54	09/01/2025 18:44:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	35,43	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54255107-34695-17260-3	1	3	07/01/2025 15:40:13	07/01/2025 19:10:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-DESCARGA ATMOSFERICA	13800	928	54750	3.244,65	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54249915-29627-17260-1	1	3	06/01/2025 15:26:31	06/01/2025 20:18:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	4,86	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54255106-34694-17260-2	1	3	07/01/2025 10:30:01	07/01/2025 17:28:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	138	54750	961,36	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54247220-26934-12718-1	1	3	06/01/2025 07:53:34	07/01/2025 11:56:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	28,04	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54298157-77737-12718-1	1	3	14/01/2025 10:50:10	14/01/2025 15:27:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	4,61	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54285579-222471-12718-1	1	3	12/01/2025 11:40:30	12/01/2025 16:47:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	5,11	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54270599-50181-12718-1	1	3	09/01/2025 17:55:20	10/01/2025 11:58:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	18,04	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54286992-66574-12718-1	1	3	12/01/2025 16:01:14	12/01/2025 19:09:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	54	34521	168,99	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54249895-29607-17260-1	1	3	06/01/2025 19:07:16	07/01/2025 10:30:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	13800	38	54750	584,40	PICOS

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2025



38	1	2025	17260	01M7	JUN	54275406-54988-17260-1	1	3	10/01/2025 14:02:21	10/01/2025 15:16:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	1,23	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54301030-80610-12718-1	1	3	14/01/2025 16:43:48	15/01/2025 08:53:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	1	34521	16,15	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54274246-53828-12718-1	1	3	10/01/2025 10:24:13	10/01/2025 16:04:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	1	34521	5,66	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54308590-88057-12718-1	1	3	15/01/2025 17:42:09	16/01/2025 11:05:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	1	34521	17,38	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54308288-87755-12718-1	1	3	15/01/2025 16:51:48	16/01/2025 10:19:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	17,45	PICOS
38	1	2025	17260	01M5	JUN	54277091-56673-17260-1	1	3	10/01/2025 19:22:28	11/01/2025 23:06:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	27,73	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54249809-29523-17260-1	1	3	06/01/2025 14:18:55	06/01/2025 23:35:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-ARVORE OU VEGETACAO	380	56	54750	519,01	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54255547-35135-17260-1	1	3	07/01/2025 11:30:41	07/01/2025 17:58:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	6,46	PICOS
38	1	2025	12718	01C4	PCS	54249063-28777-12718-1	1	3	06/01/2025 08:28:56	06/01/2025 15:05:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	6,60	PICOS
38	1	2025	17260	01M5	JUN	54283005-223231-17260-1	1	3	11/01/2025 22:48:34	11/01/2025 23:47:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	0,97	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54254329-34041-17260-1	1	3	07/01/2025 09:15:29	07/01/2025 10:30:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	13800	254	54750	315,45	PICOS
38	1	2025	17260	01M1	JUN	54249533-29247-17260-1	1	3	06/01/2025 14:23:37	06/01/2025 14:44:32	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-DESCARGA ATMOSFERICA	13800	5601	54750	1.952,57	VERA MENDES
38	1	2025	17260	01M5	JUN	54273179-52761-17260-1	1	3	10/01/2025 07:40:14	10/01/2025 13:10:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	5,50	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54300098-79678-12718-1	1	3	14/01/2025 14:43:32	14/01/2025 15:36:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-VENTO	380	1	34521	0,87	PICOS
38	1	2025	17260	01M3	JUN	54250779-30491-17260-1	1	3	06/01/2025 15:55:11	07/01/2025 04:18:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	48	54750	594,25	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54299980-79560-12718-1	1	3	14/01/2025 14:30:34	14/01/2025 15:21:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-VENTO	380	1	34521	0,84	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54295631-75211-12718-1	1	3	14/01/2025 08:37:07	14/01/2025 13:45:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	5,13	PICOS

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2025



38	1	2025	12718	01C4	PCS	54304052-83632-12718-1	1	3	15/01/2025 12:26:23	15/01/2025 19:48:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	380	179	34521	1.317,49	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54255106-34694-17260-1	1	3	07/01/2025 10:30:01	07/01/2025 11:20:23	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	4372	54750	3.670,05	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54279307-58889-12718-1	1	3	11/01/2025 08:11:10	11/01/2025 17:52:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	9,68	PICOS
38	1	2025	12718	01C1	PCS	54281262-60844-12718-1	1	3	11/01/2025 15:26:02	11/01/2025 19:15:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	3,82	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54301027-80607-12718-1	1	3	14/01/2025 16:42:47	16/01/2025 09:40:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	40,95	PICOS
38	1	2025	17260	01C4	PCS	54255457-35045-17260-1	1	3	07/01/2025 11:34:43	08/01/2025 18:58:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	31,39	PICOS
38	1	2025	17260	01C4	PCS	54258674-38262-17260-1	1	3	07/01/2025 20:28:32	09/01/2025 09:22:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	54750	36,89	PICOS
38	1	2025	12718	01C6	PCS	54269993-49575-12718-1	1	3	09/01/2025 16:05:02	10/01/2025 09:20:38	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	17,26	PICOS
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54280388-59970-12718-1	1	3	11/01/2025 11:44:10	11/01/2025 18:49:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	7,08	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54303908-83488-12718-1	1	3	15/01/2025 04:55:56	15/01/2025 12:22:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	34521	7,43	PICOS
38	1	2025	17260	01M2	JUN	54308462-87929-17260-1	1	3	15/01/2025 20:11:10	15/01/2025 23:25:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	380	88	54750	284,29	PICOS
38	1	2025	12718	01C2	PCS	54299766-79346-12718-1	1	3	14/01/2025 14:08:00	14/01/2025 14:52:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-MEIO AMBIENTE-VENTO	380	1	34521	0,73	PICOS
38	1	2025	17260	09F3	JUN	54253896-33608-17260-1	1	3	07/01/2025 07:44:21	07/01/2025 09:47:51	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	70	54750	144,08	PIO IX
38	1	2025	12718	01C3	PCS	54272669-52251-12718-1	1	3	10/01/2025 00:49:49	10/01/2025 09:26:00	INTERNA-NAO PROGRAMADA-PROPRIAS DO SISTEMA-NAO IDENTIFICADA	13800	27	34521	232,28	PICOS

Anexo V – Lista de Materiais Utilizados nas Ocorrências Relacionadas à Interrupções em Situação de Emergência:

Tabela 7 - Materiais Utilizados por Ocorrências

OCORRENCIA_ID	EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
54247220	NÃO APLICADO	1
54247819	CHAVE FUSÍVEL	2
54247873	NÃO APLICADO	1
54247954	NÃO APLICADO	1
54248890	NÃO APLICADO	1
54249063	NÃO APLICADO	1
54249533	DISJUNTOR	4
54249566	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	3
54249809	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	3
54249895	CHAVE FUSÍVEL	1
54249915	NÃO APLICADO	1
54250405	NÃO APLICADO	2
54250779	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1
54251169	NÃO APLICADO	1
54253896	DISJUNTOR	1
54254000	NÃO APLICADO	1
54254329	CHAVE FUSÍVEL	1
54255096	VAZIO	1
54255106	DISJUNTOR	11
54255107	DISJUNTOR	1
54255457	NÃO APLICADO	2
54255547	NÃO APLICADO	1
54258674	NÃO APLICADO	2
54260762	NÃO APLICADO	1
54269993	NÃO APLICADO	1
54270599	NÃO APLICADO	1
54270720	NÃO APLICADO	1
54271161	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1
54272669	CHAVE FUSÍVEL	2
54273000	CHAVE FUSÍVEL	2
54273179	NÃO APLICADO	1
54273851	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE
01.2025



54273912	NÃO APLICADO	1
54274246	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	1
54274730	NÃO APLICADO	1
54275169	NÃO APLICADO	1
54275406	NÃO APLICADO	1
54276888	NÃO APLICADO	2
54277091	NÃO APLICADO	1
54277349	NÃO APLICADO	3
54279247	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	3
54279307	NÃO APLICADO	1
54280046	NÃO APLICADO	1
54280388	NÃO APLICADO	1
54281262	NÃO APLICADO	1
54281377	NÃO APLICADO	1
54283005	NÃO APLICADO	1
54283248	NÃO APLICADO	1
54284470	NÃO APLICADO	1
54285579	NÃO APLICADO	1
54286153	NÃO APLICADO	1
54286992	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1
54295180	NÃO APLICADO	1
54295319	NÃO APLICADO	1
54295628	NÃO APLICADO	1
54295631	NÃO APLICADO	1
54297752	NÃO APLICADO	2
54297851	CHAVE FUSÍVEL	1
54297899	NÃO APLICADO	1
54297960	CHAVE FACA UNIPOLAR	1
54298157	NÃO APLICADO	2
54298987	NÃO APLICADO	1
54299766	NÃO APLICADO	1
54299877	NÃO APLICADO	1
54299887	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1
54299980	NÃO APLICADO	1
54300098	NÃO APLICADO	1
54300290	NÃO APLICADO	1
54300424	NÃO APLICADO	1
54300884	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1
54300897	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE
01.2025



54301027	NÃO APLICADO	1
54301030	NÃO APLICADO	1
54302885	NÃO APLICADO	1
54302906	CHAVE FUSÍVEL	3
54303350	NÃO APLICADO	2
54303908	NÃO APLICADO	17
54304052	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	2
54304207	CHAVE FUSÍVEL	21
54305502	CHAVE FUSÍVEL	1
54305773	NÃO APLICADO	1
54306681	NÃO APLICADO	1
54308288	NÃO APLICADO	1
54308308	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	1
54308407	NÃO APLICADO	2
54308462	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	2
54308590	NÃO APLICADO	1
54308833	NÃO APLICADO	29
54308924	NÃO APLICADO	1
54309443	NÃO APLICADO	1
54255096	NÃO APLICADO	1
54255106	DISJUNTOR	11
54255107	DISJUNTOR	1
54255457	NÃO APLICADO	2
54255547	NÃO APLICADO	1
54258674	NÃO APLICADO	2