

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

19.2024 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência, para o município de Barras, localizado na região metropolitana da área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactado por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, e referentes ao evento climático que atingiu o município, entre os dias 13 de maio de 2024 e 26 de maio de 2024.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de maio de 2024, a área de concessão da Equatorial Piauí, no município de Barras, foi fortemente afetada por fenômenos climáticos e tempestades severas que causaram grandes danos aos sistemas elétricos da distribuidora, assim como às estruturas de acesso existentes no estado.

Na Tabela 1, a seguir, estão relacionados os dados do evento que atingiu cerca de 19 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, um valor bastante significativo, tomando como referência o município em questão, evidenciando a severidade do ocorrido.

Tabela 1 - Dados descritivos do evento

DADOS DO EVENTO	
a) Código Único do Evento:	19.2024 – EQTL PI
b) Decorrente de:	Decreto
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	16.541
d) Quantidade de Municípios atingidos:	2
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	5

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024

f) Quantidade de Subestações atingidas:	5
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	1207
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	13/05/2024 08h25m12s
i) Data e hora de término da última interrupção:	27/05/2024 13h05m00s
j) Média da duração das interrupções:	5,11 horas
k) Duração da interrupção mais longa:	32,65 horas
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	3,93 horas
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,68 horas
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,36 horas
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	39.747,31
p) CHI Limite:	N. A.

3 INFORMAÇÕES DOS DECRETOS

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município, a prefeitura de Barras, no uso de suas atribuições legais, por meio do diário oficial dos municípios decretou, situação de emergência em 10 de abril de 2024, decorrente de Chuvas Intensas, Inundações e Tempestades, contendo de acordo com a codificação Brasileira de desastres COBRADE Chuvas Intensas 1.3.2.1.4, Inundações 1.2.1.0.0, Tempestades 1.3.2.1.1. A situação de emergência no município foi declarada ao considerar que o Município de Barras vem sofrendo os reflexos das fortes chuvas, que assolaram o estado desde o início do ano de 2024 e se mantiveram até o mês de maio de 2024, causando a queda de pontes, deterioração de estradas, Inundações e tempestades, ocasionando danos a sociedade.

Além disso, as chuvas, que perduram em alta intensidade, ocasionaram ainda danos não completamente catalogados em sua real extensão em diversas comunidades situadas no território de Barras, causados por desastres secundários, especialmente por Inundações, alagamentos, queda de árvores entre outras situações atípicas que, colocaram o Município em situação de emergência.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município de Barras, durante o mês de maio de 2024, conforme decreto emitido pela prefeitura, houve ocorrência de chuvas intensas, Inundações e tempestades, que impediram a livre circulação de veículos e pessoas, impossibilitando assim o pronto atendimento e restabelecimento de energia elétrica nas regiões em que ocorreram interrupções de grandes blocos de cargas, alguma gerando grande impacto no sistema e transtornos para grandes blocos de clientes.

Conforme citado, as interrupções ocorridas no período, foram de grande impacto tanto para a Equatorial, quanto para os clientes. O detalhamento da situação de emergência, enfrentada pelo município citado, durante o evento, será listada no quadro a seguir.

REGIÃO	DETALHAMENTO
Barras	A região de Barras, município do estado do Piauí, que fica situado na regional metropolitana da concessão, sofreu impacto severo de forte volume de chuvas entre os dias 13 e 26 de maio. Toda a estrutura emergencial e comercial disponível no momento foi mobilizada na tentativa de conter os efeitos na rede de distribuição. Foram mobilizadas cerca de 13 equipes de pronto atendimento, sendo 05 plantões de atendimento emergencial, além de 7 equipes comerciais, dos processos de corte e outros processos, para atendimento as ocorrências de forma ágil. Além dos impactos causados pelas chuvas na rede de distribuição, houve interrupções do fornecimento nos momentos de chuvas e raios mais intensos. Por conta dessas situações a equatorial, teve seu atendimento fortemente impactado, pois além de lidar com ocorrências causadas pela situação climática, ainda teve que lidar com as dificuldades de acesso, devido as péssimas condições em estradas, originadas pelas chuvas.

No período de 13 a 26 de maio de 2024, ocorreram intempestivos devido à chuva, o que sobrecarregou as equipes atuantes, que enfrentaram dificuldades devido aos acessos precários em estradas, descargas atmosféricas e ventos fortes, fato que prolongou o tempo de atendimento em algumas situações.

Diante desse cenário, foram mobilizadas equipes de atendimento emergencial e comercial, equipadas com carros 4x4, para facilitar o deslocamento em estradas alagadas e danificadas pelas chuvas. Apesar do esforço feito, devido à gravidade dos danos nas estradas, houve impedimento de ação rápida das equipes, prolongando ainda mais o tempo de reestabelecimento, visto que, em alguns casos, foi necessário encontrar rotas alternativas para chegar ao local do defeito.

Além das dificuldades de acesso, verificou-se que as múltiplas descargas atmosféricas que atingiram a região, danificaram isoladores, causando a interrupção no fornecimento de energia. Ademais, as chuvas intermitentes, acompanhadas de fortes ventos, acabaram por lançar árvores na rede, interrompendo o fornecimento em várias regiões e danificando a estrutura.

Deste modo, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município desde o início do ano até mês de maio, houve ocorrência de deterioração grave das estradas de acesso, alagamentos, buracos, acúmulo de lama, e outros fatores climáticos que impediram a passagem de veículos automotores, ciclomotores, caminhões e até pessoas a pé, retardando o pronto restabelecimento de energia elétrica nas regiões em que ocorreram interrupções de grandes blocos de cargas, algumas delas sendo de grande impacto e causando transtornos para muitos clientes.

Conforme citado, as interrupções ocorridas no período, foram de grande impacto tanto para a Equatorial Piauí, quanto para os clientes. Destaca-se que mesmo diante de todas as dificuldades impostas pela situação de emergência, as equipes persistiram em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, de forma segura e no menor tempo possível.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva em algumas áreas, bem como causou danos a estruturas de sustentação de rede, que em conjunto com necessidade de deslocamento para locais de difícil acesso, dificultou o

atendimento por meios rodoviários, sendo necessário reorganizar a logística com o uso de veículos apropriados.

A atipicidade do cenário climático durante todo o mês poderá ser verificada no Anexo VI deste relatório, no qual pode-se notar a presença de descargas atmosféricas, assim como um elevado índice de precipitação.

Destaca-se que as estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram devidamente substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

Por fim, visando sempre a segurança, todos os trabalhos realizados dentro desse contexto envolveram a conscientização da comunidade sobre os riscos associados à eletricidade.

4.2 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização deste evento caracterizado como Situação de Emergência, é apresentado na Figura 1 o diagrama unifilar da área de concessão da Equatorial Piauí, destacados os alimentadores que foram afetadas pelo evento climático.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024




Figura 1 - Diagrama unifilar do sistema de distribuição da SE BAS




Figura 2 - Diagrama unifilar do sistema de distribuição da SE ETA

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024




Figura 2 - Diagrama unifilar do sistema de distribuição da SE MTO






Figura 4 - Diagrama unifilar do sistema de distribuição da SE PRI

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



Além disso, a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela Figura 2, evidenciando os alimentadores e subestações, além dos pontos de interrupção que possuem relação com o evento descrito no laudo climático.



No mapa acima, fica evidente que os alimentadores afetados, bem como os pontos de defeito estão geograficamente situados na região de abrangência abordada no decreto de emergência emitido pelo município.

4.3 DANOS CAUSADOS À COMUNIDADE E AO SISTEMA ELÉTRICO

Em decorrência das fortes chuvas que assolaram o município de Barras, observou-se consideráveis danos à infraestrutura da região, onde enfatiza-se o rompimento de estradas de acesso, que provocou inclusive o isolamento de algumas áreas.

Além dos danos as vias de acesso destacados anteriormente, a seguir, na Tabela 2 e na Tabela 3, são detalhados os danos observados no sistema elétrico de distribuição decorrentes do evento climático em questão, destacando equipamentos danificados e materiais empregados para reestabelecer o sistema. Além disso, no Anexo V deste documento, na

Tabela 7, estão dispostos os materiais utilizados por ocorrência.

Os equipamentos danificados, encontravam-se em áreas urbanas e rurais, causando interrupção de blocos de clientes que em média somaram 114,79 unidades consumidoras cada.

Tabela 2 - Equipamentos Danificados

EQUIPAMENTO	QTD INTERRUPÇÕES	CLIENTES AFETADOS
ENTRADA INDIVIDUAL	128	11671
INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	47	3885
CHAVE FUSÍVEL	29	960
RELIGADOR	3	25
Total	207	16541

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024

Tabela 3 - Materiais Utilizados Devido ao Evento

MATERIAIS UTILIZADOS	QUANTIDADES
ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm ²	1
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, UM ESTRIBO, SEM HASTE	1
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	3
CABO DE ACO GALVANIZADO 1/4"	2
CABO MULTI. 16mm Al	2
CONEC,DERIV,CUN,TIPO A,CU EST	2
CONEC. TERM. P/ CB. CU 1/0-2/0	1
CONECTOR CUNHA TIPO A	1
CONECTOR CUNHA TIPO I	3
CONECTOR CUNHA TIPO II	32
CONECTOR CUNHA TIPO III	1
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	24
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	1
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
ELO FUSIVEL DE 01 H	35
ELO FUSIVEL DE 02 H	5
ELO FUSIVEL DE 03 H	2
ELO FUSIVEL DE 05 H	12
ELO FUSIVEL DE 06 K	12
ELO FUSIVEL DE 10 K	2
ELO FUSIVEL DE 15 K	2
ELO FUSIVEL DE 25 K	3
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2	1
FIO DE RAMAL BITOLA 4 MM2.	1
FITA ISOLANTE	3
MEDIDOR MONOFÁSICO	1
NÃO APLICADO	31
PARA-RAIO VALVULA 15 KV	24
SELO DE SEGURANÇA	4
SELO,SEG,POLIC,CINZA,ARAME 26X150MM	2
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	3
TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	36

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, isoladores, transformadores, postes, cabos, são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas. É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso, que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das interrupções nas regiões afetadas pelos alagamentos.

5 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes multifuncionais originalmente dedicadas a outros processos. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando as prováveis más condições de locomoção.

O quantitativo de equipes atuantes durante o período do evento está disposto na Tabela 4.

Tabela 4 - Equipes por processo e regime de atuação

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA	REGIME
6	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	NORMAL
2	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	EXTRA
5	OUTROS	8h 2x4 (2E)	EXTRA

A saber, entende-se como regime normal, aquelas equipes dedicadas ao atendimento de reclamações e regime extra, aquelas equipes advindas de outros processos.

No total foram alocadas 13 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, dentre elas estão 6 equipes usualmente dedicadas aos atendimentos emergenciais e 7 equipes que foram mobilizadas de outros tipos de atendimento para as ocorrências em questão.

Além disso, todo o contingente mobilizado encontra-se listado na Tabela 5. Novamente, é válido ressaltar que a estrutura que consta na listagem abaixo restringe-se às interrupções trazidas nesse relatório. Porém para a mitigação do cenário completo da contingência, incluído a perda do suprimento, houve a atuação de diversas outras equipes, conforme relato trazido anteriormente.

Tabela 5 - Equipes atuantes durante o evento

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA	MOBILIZAÇÃO
PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	NORMAL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 19.2024

PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	NORMAL
PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	NORMAL
PI-JFR-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	NORMAL
PI-PRI-E002T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	NORMAL
PI-PTO-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	NORMAL
PI-THE-C008M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	EXTRA
PI-THE-C026M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	EXTRA
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)	EXTRA
PI-BAS-E002N	OUTROS	8h 2x4 (2E)	EXTRA
PI-BAS-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)	EXTRA
PI-ETA-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)	EXTRA
SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)	EXTRA

6 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Decretos de Situação de Emergência de municípios afetados pelo evento


Anexo IV – Lista das Interrupções em Situação de Emergência

Anexo V – Lista de Materiais Utilizados nas Ocorrências Relacionadas à Interrupções em Situação de Emergência

Anexo VI – Evidências meteorológicas

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas



qui., 16 mai. 2024
13:46:15
N 9534965 E 808378
35° NE
Altitude: 87.0 meter
Rapidez: 0.8 km/h

qui., 16 mai. 2024
13:49:08
N 9535011 E 808473
355° N
Esperantina
Altitude: 79.9 meter
Rapidez: 1.3 km/h

Foto – Solo bastante encharcado por conta das chuvas causou o tombamento de poste de média tensão provocando a abertura do componente, atuando a proteção por defeito. Equipe encontrou dificuldades no deslocamento para chegar ao local devido solo encharcado bem como para realizar o serviço de regularização.
Local: Barras. **Regional:** Metropolitana **Data:** 16/05/2024.



20 de mai. de 2024 20:12:43
4.2189266666666666S 42.2928366666666666W
255° W
Altitude: 77.8m
Velocidade: 0.7 km/h
fc d,mkxmxxxx BB.
Número do índice: 2479

16 de mai. de 2024 18:22:42
4.2019816666666667S 42.22156W
9° N
Altitude: 56.4m
Velocidade: 6.9 km/h
fc d,mkxmxxxx BB.
Número do índice: 2470

Foto – Solo bastante encharcado por conta das chuvas causou o tombamento de poste de média tensão provocando a abertura do componente, atuando a

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024

proteção por defeito. Equipe encontrou dificuldades no deslocamento para chegar ao local devido solo encharcado bem como para realizar o serviço de regularização. Local: Barras. Regional: Metropolitana Data: 16/05/2024.	Foto – Dificuldade de atuação imediata - Devido às fortes chuvas que atingiram a região, a equipe ficou impedida de atuar de forma imediata, pois era necessário substituir postes e com a chuva a cava encheu de água. Local: Barras. Regional: Metropolitana Data: 16/05/2024.
---	---

 Foto – Dificuldade de atuação imediata - Devido às fortes chuvas que atingiram a região. Local: Barras. Regional: Metropolitana Data: 25/05/2024.	 Foto – Dificuldade de atuação imediata - Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Barras. Local: Barras. Regional: Metropolitana Data: 16/05/2024.
---	--

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidências de Mídias	
	https://cidadeverde.com/noticias/414013/governo-federal-mapeia-47-municipios-com-risco-para-desastres-ambientais-no-piaui-veja-lista

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024

09/05/24, 12:00 Governo Federal mapeia 47 municípios com risco para desastres ambientais no Piauí; veja lista Facebook Twitter WhatsApp Imprimir Chave: Governo Federal de resgate 00:00 minutos Tela Foto: Arquivo-Cidade-verde.com  Por Breno Moreno	
TEMPO PREVISÃO DO TEMPO PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (14) com alerta para chuvas no norte piauiense A temperatura pode variar entre 21°C e 38°C Salvar imagem Texto para rádio Copiar o texto	https://brasil61.com/n/previsao-do-tempo-terca-feira-14-com-alerta-para-chuvas-no-norte-piauiense-ptnd243761
PODER Ministério da Integração reconhece a situação de emergência em Barras e Itainópolis Portaria foi assinada um mês depois da Prefeitura de Itainópolis enviar o Formulário de Informações do Desastre - FIDE 05 de maio de 2024 às 11:00 +400% de engajamento com seus conteúdos  Defesa Civil monitora áreas atingidas pelas chuvas em Barras e Esperantina	https://www.parlamentopiaui.com.br/blog/s/paulo-oliveira-pincel/ministeriointegracao-reconhece-situacao-de-emergencia-em-barra-e-itainopolis-205762.html

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024

Governo reconhece situação de emergência em Barras e Itainópolis Outras 15 cidades, todas do Nordeste do Brasil, também tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal Publicado em: 05/05/2024 - 11:22 Última atualização: 05/05/2024 - 16:21 Jonas Carvalho Compartilhar     Rio Marataoan inunda município de Barras devido às chuvas fortes na região - Foto: Defesa Civil	https://portalclubenews.com/2024/05/05/governo-reconhece-situacao-de-emergencia-em-barras-e-itainopolis/
---	--

Anexo III – Decretos de Situação de Emergência de municípios afetados pelo evento

Decreto Municipal – Buriticupu

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS GABINETE DO PREFEITO



DECRETO N° 022/2024 - GP/PMB

BARRAS - PI, de 10 de abril de 2024.

Declara **Situação de Emergência** (Calamidade Pública) nas áreas urbana e rural do Município de Barras, Estado do Piauí, afetadas por **Inundações, Alagamentos e Tempestades, decorrentes do grande volume de chuvas e enchentes na bacia do Rio Marathaoan e do Rio Longá.**

O Sr. **EDILSON SERVULO DE SOUSA**, Prefeito do Município de Barras, Estado de Piauí, no uso das atribuições de seu cargo conferidas pela Lei Orgânica do Município e na Lei Federal n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, Decreto Federal n.º 7.257, de 04 de agosto de 2010 e na Instrução Normativa n.º 01, de 24 de agosto de 2012 e Instrução Normativa n.º 2, de 20 de dezembro de 2016, ambas do Ministério da Integração Nacional, e nos princípios administrativos previstos no artigo 37 da Constituição Federal, e;

Considerando, as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias, em índices pluviométricos que superaram, em muito, a média esperada para o período;

Considerando, que em decorrência de tais fatos, muitas áreas do Município estão afetadas com enchentes e alagamentos de grandes proporções, o que ocasionará a inundação de diversas residências e comércios locais;

PROCURADORIA GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
Rua General Taumaturgo de Azevedo, nº 491 - Centro • CEP.: 64.100-000 - Barras - Piauí
CNPJ.: 06.554.406/0001-00

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS GABINETE DO PREFEITO



Considerando, o aumento no volume de água na bacia dos Rios Marathaoan e Longá, em decorrência dos grandes índices pluviométricos ocorridos em todo o Estado do Piauí, sobretudo na região norte do estado, aumentando de sobremaneira o volume dos riachos e baixões existentes neste município com isto implicando em inundação em vários pontos antes considerados seguros;

Considerando, os inúmeros desabrigados, desalojados e isolados por conta das chuvas e enchente do Rio Marathaoan do Rio Longá;

Considerando, que a previsão é de chuva para os próximos dias;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** (Calamidade Pública) no Município de Barras - Piauí, em virtude do desastre classificado como **Inundação, Alagamento e Tempestades**.

Art. 2º. Fica criado de forma interina o Gabinete de Crise para atuar junto a Defesa Civil durante o período de Emergência da enchente do Rio Marathaoan e do Rio Longá, que deverá ser regulamentado por meio de portaria.

Art. 3º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do GABINETE DE CRISE, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 4º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação do GABINETE DE CRISE.

PROCURADORIA GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
Rua General Taumaturgo de Azevedo, nº 491 - Centro • CEP.: 64.100-000 - Barras - Piauí
CNPJ.: 06.554.406/0001-00

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
GABINETE DO PREFEITO



Art. 5º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 6º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

PROCURADORIA GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
Rua General Taumaturgo de Azevedo, nº 491 - Centro • CEP.: 64.100-000 - Barras - Piauí
CNPJ.: 06.554.406/0001-00

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS GABINETE DO PREFEITO




Art. 7º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogável por igual período.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Barras - PI, 10 de abril de 2024.


Edilson Sérvulo de Sousa
Prefeito Municipal

PROCURADORIA GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
Rua General Taumaturgo de Azevedo, nº 491 - Centro • CEP.: 64.100-000 - Barras - Piauí
CNPJ.: 06.554.406/0001-00

Anexo IV – Lista das Interrupções Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 6 - Lista de interrupções

agente	mes_comp etencia	ano_com peter	codigoCo njunt	alimentado r	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTip olnt uoc	codM otim xn	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	nivelTens ao	qtdConsumidor asAtingida	numConsumidoresConjunt	Chi	Município
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-189912-17242-52517	1	3	25/05/2024 11:41:41	25/05/2024 12:00:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	6,00	23928	1,8317	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-144023-12689-52470	1	3	19/05/2024 07:04:14	19/05/2024 18:34:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	5,00	23201	57,4806	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-169669-17242-52497	1	3	22/05/2024 20:12:02	22/05/2024 20:48:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	95,00	23928	56,9472	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-144543-17242-52471	1	3	19/05/2024 14:42:40	19/05/2024 20:12:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	5,4889	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-154952-17242-52482	1	3	20/05/2024 20:46:15	21/05/2024 00:14:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	380	84,00	23928	290,8500	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-113791-17242-52440	1	3	15/05/2024 16:16:20	15/05/2024 20:25:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	133,00	23928	551,2111	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-192730-17242-52520	1	3	25/05/2024 20:12:17	25/05/2024 22:18:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	32,00	23928	67,0489	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-191955-17242-52520	1	3	25/05/2024 17:58:49	25/05/2024 21:36:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	3,6197	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-189339-17242-52517	1	3	25/05/2024 10:02:08	25/05/2024 14:00:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	3,9644	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-136665-17242-52463	1	3	18/05/2024 12:45:45	18/05/2024 14:11:34	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,4303	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-165987-17242-52493	1	3	22/05/2024 08:44:53	22/05/2024 10:01:12	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2719	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-198171-17242-52526	1	3	26/05/2024 11:24:49	26/05/2024 11:55:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	0,5031	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-176796-17242-52504	1	3	23/05/2024 17:48:31	24/05/2024 05:39:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	11,8414	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-150667-17242-52477	1	3	18/05/2024 10:46:24	18/05/2024 11:55:54	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,1583	Barras
38	5	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-195411-17242-52523	1	3	26/05/2024 05:17:26	26/05/2024 08:18:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	806	23928	2425,6122	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-169296-17242-52497	1	3	22/05/2024 18:23:43	22/05/2024 20:11:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	1.081,00	23928	1932,8881	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-152451-17242-52479	1	3	20/05/2024 14:56:22	20/05/2024 17:23:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	2,4439	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-165654-17242-52493	1	3	22/05/2024 08:51:10	22/05/2024 13:06:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	4,2472	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241463-17242-52664	1	3	20/05/2024 18:31:11	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	1,7969	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-197366-17242-52525	1	3	26/05/2024 11:12:31	26/05/2024 12:29:10	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2775	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-169665-17242-52497	1	3	22/05/2024 19:37:14	22/05/2024 20:53:53	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2775	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-173933-17242-52501	1	3	23/05/2024 10:04:53	23/05/2024 17:13:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	7,1353	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-166534-17242-52494	1	3	22/05/2024 11:08:08	22/05/2024 12:22:57	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2469	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-197636-17242-52525	1	3	26/05/2024 11:57:08	26/05/2024 13:31:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,5644	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-173265-17242-52501	1	3	18/05/2024 09:39:44	18/05/2024 10:53:14	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2250	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241479-17242-52664	1	3	20/05/2024 11:28:37	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	8,8397	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-98578-17242-524249	1	3	13/05/2024 19:49:12	14/05/2024 00:32:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	4,7133	Barras
38	5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241474-17242-52664	1	3	20/05/2024 18:20:39	20/05/2024 19:13:57	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1	23928	0,8883	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-199989-17242-52528	1	3	26/05/2024 15:13:55	26/05/2024 22:32:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	6,00	23928	43,8083	Barras
38	5	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-112109-17242-52438	1	3	15/05/2024 07:41:12	15/05/2024 12:00:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;TERCEIROS;OBJETO NA REDE	13800	119	23928	513,2867	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-157342-17242-52485	1	3	21/05/2024 07:07:15	21/05/2024 19:13:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	12,0958	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-159793-17242-52487	1	3	21/05/2024 13:08:03	21/05/2024 18:01:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	4,8825	Barras
38	5,00	2024	17276	01C4	UNO	2024-5-207075-17276-52535	1	3	20/05/2024 15:27:29	20/05/2024 15:51:22	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	18713	0,3981	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-95223-17242-524215	1	3	13/05/2024 11:22:24	13/05/2024 12:19:54	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	0,9583	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-121050-12689-52447	1	3	16/05/2024 13:41:47	16/05/2024 15:00:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	380	3,00	23201	3,9108	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-142898-17242-52469	1	3	19/05/2024 09:29:33	19/05/2024 12:24:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	2,9075	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241475-17242-52664	1	3	20/05/2024 11:30:42	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	8,8050	Barras
38	5	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-158942-12690-52486	1	3	21/05/2024 10:26:21	21/05/2024 13:59:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	19	20688	67,3392	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-94977-17242-524213	1	3	13/05/2024 08:25:12	13/05/2024 14:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	21,00	23928	123,8300	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-79628-12689-526491	1	3	18/05/2024 09:45:07	18/05/2024 10:51:19	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23201	1,1033	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-152411-17242-52479	1	3	20/05/2024 08:42:56	20/05/2024 19:03:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	2,00	23928	20,6689	Barras
38	5,00	2024	12686	01Y2	PRI	2024-5-102931-12686-52429	1	3	14/05/2024 09:02:06	15/05/2024 04:41:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	40765	19,6483	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-161382-17242-52489	1	3	21/05/2024 17:26:58	21/05/2024 19:45:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	533,00	23928	1226,1961	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241477-17242-52664	1	3	20/05/2024 14:10:27	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	6,1425	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241468-17242-52664	1	3	20/05/2024 13:51:37	20/05/2024 14:46:25	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	0,9133	Barras
38	5	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-197118-17242-52525	1	3	26/05/2024 11:03:29	26/05/2024 12:41:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	1,6253	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-162001-17242-52489	1	3	21/05/2024 19:35:15	21/05/2024 20:31:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;TERCEIROS;OBJETO NA REDE	13800	357,00	23928	331,7125	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-198796-17242-52526	1	3	26/05/2024 15:20:04	27/05/2024 04:40:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	13,3322	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241472-17242-52664	1	3	20/05/2024 12:25:01	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	7,8997	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-150781-17242-52477	1	3	20/05/2024 09:44:35	20/05/2024 14:37:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	97,00	23928	472,7403	Barras
38	5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-180337-17242-52508	1	3	24/05/2024 06:22:58	24/05/2024 09:47:15	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	107	23928	364,3053	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-118419-17242-52445	1	3	16/05/2024 07:13:37	16/05/2024 10:25:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	107,00	23928	341,3003	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-131549-17242-52458	1	3	17/05/2024 19:43:00	17/05/2024 20:46:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	1.190,00	23928	1249,5000	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-103010-17242-52429	1	3	14/05/2024 09:10:31	14/05/2024 19:07:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	9,9414	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-134958-17242-52461	1	3	18/05/2024 08:09:55	18/05/2024 09:38:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	93,00	23928	136,5292	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-196171-17242-52524	1	3	26/05/2024 09:23:23	26/05/2024 10:56:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	394,00	23928	608,1828	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-240847-17242-52620	1	3	22/05/2024 19:05:27	22/05/2024 20:11:07	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	380	1,00	23928	1,0944	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-119788-17242-52446	1	3	16/05/2024 10:53:18	16/05/2024 19:16:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	8,3783	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-129562-17242-52456	1	3	17/05/2024 15:04:52	18/05/2024 08:52:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	17,7856	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241462-17242-52664	1	3	20/05/2024 11:32:22	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	8,7772	Barras
38	5	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-120759-12689-52447	1	3	17/05/2024 06:28:10	17/05/2024 08:01:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	135	23201	208,8750	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-118725-12689-52445	1	3	16/05/2024 06:35:41	16/05/2024 12:52:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	135,00	23201	846,7125	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241486-17242-52664	1	3	20/05/2024 09:53:31	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	10,4247	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-95810-17242-524221	1	3	13/05/2024 12:49:10	14/05/2024 21:28:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	32,6472	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-173170-17242-52501	1	3	23/05/2024 08:07:54	23/05/2024 17:37:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	9,4850	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-154507-17242-52482	1	3	20/05/2024 20:46:15	20/05/2024 21:38:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	23,00	23928	19,8375	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-164530-17242-52492	1	3	22/05/2024 07:31:40	22/05/2024 10:41:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	216,00	23928	681,6000	Barras
38	5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-154718-17242-52482	1	3	20/05/2024 12:07:16	20/05/2024 13:15:22	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	1,1350	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-161711-12689-52489	1	3	21/05/2024 16:52:00	21/05/2024 17:43:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	46,00	23201	39,1000	Esperantina
38	5	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-136194-12689-52462	1	3	18/05/2024 10:58:19	18/05/2024 14:12:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	335	23201	1081,3986	Barras
38	5	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-89706-12689-526591	1	3	18/05/2024 10:02:05	18/05/2024 11:07:59	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23201	1,0983	Barras
38	5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-130452-12690-52457	1	3	17/05/2024 17:20:20	18/05/2024 04:08:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	20688	10,7944	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241476-17242-52664	1	3	20/05/2024 19:07:20	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	1,1944	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-201708-17242-52529	1	3	26/05/2024 23:47:12	27/05/2024 01:35:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	2,00	23928	3,5933	Barras
38	5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-94849-17242-524211	1	3	13/05/2024 10:27:44	14/05/2024 01:46:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	15,3044	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-103173-17242-52429	1	3	14/05/2024 09:35:14	14/05/2024 16:28:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	6,8794	Barras
38	5	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-160088-17242-52487	1	3	21/05/2024 14:01:52	21/05/2024 16:44:21	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	2,7081	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-145093-12689-52471	1	3	19/05/2024 16:21:17	19/05/2024 17:32:16	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23201	1,1831	Barras
38	5	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-198562-17242-52526	1	3	26/05/2024 14:40:13	26/05/2024 16:12:01	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	228	23928	348,8400	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-153162-17242-52480	1	3	20/05/2024 16:51:26	21/05/2024 01:52:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	9,0094	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-173705-17242-52501	1	3	23/05/2024 09:26:29	23/05/2024 18:17:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	8,8419	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-180964-17242-52509	1	3	24/05/2024 08:19:24	25/05/2024 07:25:46	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	23,1061	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-150952-17242-52477	1	3	17/05/2024 23:55:14	18/05/2024 01:11:33	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2719	Barras
38	5	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-113542-12689-52440	1	3	15/05/2024 15:30:54	15/05/2024 17:48:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	335	23201	765,4750	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-166863-17242-52494	1	3	22/05/2024 08:46:30	22/05/2024 12:27:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;TERCEIROS;OBJETO NA REDE	13800	163,00	23928	599,0250	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-152236-17242-52478	1	3	20/05/2024 13:35:41	20/05/2024 17:18:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	51,00	23928	188,9692	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-159068-17242-52486	1	3	21/05/2024 08:13:37	21/05/2024 17:54:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	20,00	23928	193,4611	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-198562-17242-52526	1	3	26/05/2024 14:40:13	26/05/2024 16:40:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	806,00	23928	1609,0894	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-176798-17242-52504	1	3	23/05/2024 17:49:18	23/05/2024 19:55:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	380	3,00	23928	6,2850	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-103809-17242-52430	1	3	14/05/2024 08:37:15	14/05/2024 14:04:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	42,00	23928	228,7250	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-114586-17242-52441	1	3	15/05/2024 18:10:50	16/05/2024 08:25:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	14,2361	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-152553-17242-52479	1	3	20/05/2024 11:18:37	20/05/2024 22:39:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	11,3397	Barras
38	5,00	2024	17276	01C4	UNO	2024-5-151483-17276-52478	1	3	20/05/2024 09:28:23	20/05/2024 14:50:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	52,00	18713	278,7344	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-96321-17242-524226	1	3	13/05/2024 14:08:51	13/05/2024 15:29:50	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,3497	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-112109-17242-52438	1	3	15/05/2024 07:41:12	15/05/2024 07:45:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;TERCEIROS;OBJETO NA REDE	13800	77,00	23928	4,8767	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-158217-17242-52486	1	3	21/05/2024 09:00:26	21/05/2024 19:28:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	10,4594	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-115511-17242-52442	1	3	15/05/2024 21:07:48	15/05/2024 23:46:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	2,6367	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-97552-17242-524238	1	3	13/05/2024 16:16:53	13/05/2024 21:45:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	8,00	23928	43,7489	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-150659-17242-52477	1	3	18/05/2024 11:57:37	18/05/2024 13:06:19	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,1450	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-135536-17242-52462	1	3	18/05/2024 09:38:54	19/05/2024 06:36:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	20,9517	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-182805-17242-52510	1	3	24/05/2024 12:39:32	24/05/2024 15:55:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	23,00	23928	74,9289	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-95684-17242-524220	1	3	13/05/2024 12:25:23	13/05/2024 16:36:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	34,00	23928	142,0161	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241478-17242-52664	1	3	20/05/2024 18:19:15	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	1,9958	Barras
38		5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-103048-12690-52429	1	3	14/05/2024 09:13:41	14/05/2024 11:43:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	380	92,00	20688	228,9522	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-119302-17242-52445	1	3	16/05/2024 09:42:13	16/05/2024 15:24:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	17,00	23928	96,8386	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-136187-17242-52462	1	3	18/05/2024 11:22:41	18/05/2024 16:36:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	5,2219	Barras
38		5	2024	12686	01Y2	PRI	2024-5-95316-12686-524216	1	3	13/05/2024 11:37:12	14/05/2024 02:23:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	3	40765	44,2900	Barras
38		5,00	2024	12686	01Y2	PRI	2024-5-157524-12686-52485	1	3	21/05/2024 07:37:06	21/05/2024 11:16:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	68,00	40765	248,0867	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241469-17242-52664	1	3	20/05/2024 17:38:33	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	2,6742	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241480-17242-52664	1	3	20/05/2024 15:55:03	20/05/2024 16:49:15	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	0,9033	Barras
38		5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-150655-17242-52477	1	3	18/05/2024 11:28:32	18/05/2024 12:36:26	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,1317	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-103718-17242-52430	1	3	14/05/2024 11:00:22	14/05/2024 19:54:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	8,8939	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-154299-17242-52482	1	3	20/05/2024 20:10:27	20/05/2024 21:31:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,3425	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-128274-17242-52454	1	3	17/05/2024 10:36:05	17/05/2024 13:45:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	3,1486	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241460-17242-52664	1	3	20/05/2024 09:42:31	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	10,6081	Barras
38		5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241488-17242-52664	1	3	20/05/2024 12:39:58	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1	23928	7,6506	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-191101-17242-52519	1	3	25/05/2024 15:35:16	25/05/2024 17:23:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,7956	Barras
38		5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-166535-17242-52494	1	3	22/05/2024 11:08:09	23/05/2024 11:11:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	24,0475	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-182434-17242-52510	1	3	24/05/2024 11:43:34	24/05/2024 13:05:53	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,3719	Barras
38		5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-161710-12689-52489	1	3	21/05/2024 16:50:47	21/05/2024 17:16:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;DESLIGAMENTO PARA MANUTENCAO EN	13800	29,00	23201	12,1881	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-186678-17242-52514	1	3	24/05/2024 23:10:29	25/05/2024 00:27:18	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2803	Barras
38		5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-106659-12690-52432	1	3	14/05/2024 18:11:12	15/05/2024 02:14:03	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	20688	8,0475	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-170416-17242-52498	1	3	22/05/2024 22:13:38	23/05/2024 01:33:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	3,3228	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-173734-17242-52501	1	3	23/05/2024 09:33:04	23/05/2024 10:55:13	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,3692	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241459-17242-52664	1	3	20/05/2024 13:03:04	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	7,2656	Barras
38		5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-158970-12689-52486	1	3	21/05/2024 10:54:07	21/05/2024 16:33:15	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	135,00	23201	763,0500	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-177134-17242-52505	1	3	23/05/2024 18:46:07	24/05/2024 06:35:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	11,8147	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-146153-17242-52472	1	3	19/05/2024 19:47:33	20/05/2024 03:22:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	7,5742	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241483-17242-52664	1	3	20/05/2024 14:48:48	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	5,5033	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-102470-17242-52428	1	3	14/05/2024 08:01:08	14/05/2024 16:09:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	3,00	23928	24,3933	Barras
38		5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-152279-17242-52478	1	3	18/05/2024 10:14:13	18/05/2024 11:30:42	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2747	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-102432-17242-52428	1	3	14/05/2024 07:55:05	14/05/2024 17:29:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	9,5653	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-162146-17242-52490	1	3	21/05/2024 20:14:38	22/05/2024 01:14:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	4,9894	Barras
38		5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-197080-12690-52525	1	3	26/05/2024 10:26:56	26/05/2024 23:27:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	20688	13,0011	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-175259-17242-52503	1	3	23/05/2024 13:38:19	23/05/2024 16:52:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	3,2281	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-175454-17242-52503	1	3	19/05/2024 04:16:48	19/05/2024 05:50:56	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,5689	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-41794-17242-526104	1	3	22/05/2024 10:57:57	22/05/2024 12:21:03	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,3850	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-175442-17242-52503	1	3	19/05/2024 02:16:23	19/05/2024 03:32:02	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2608	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-158927-17242-52486	1	3	21/05/2024 10:09:27	21/05/2024 19:30:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	9,3425	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241482-17242-52664	1	3	20/05/2024 14:38:00	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	5,6833	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241467-17242-52664	1	3	20/05/2024 18:25:09	20/05/2024 19:18:09	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	0,8833	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241461-17242-52664	1	3	20/05/2024 14:46:10	20/05/2024 15:40:40	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	0,9083	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-155393-17242-52483	1	3	20/05/2024 23:59:42	21/05/2024 00:16:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	28,00	23928	7,6067	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-181493-17242-52509	1	3	24/05/2024 09:34:55	24/05/2024 17:17:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	7,7014	Barras
38		5	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-192877-17242-52520	1	3	25/05/2024 20:56:00	26/05/2024 04:38:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	7,7000	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-71599-17242-526409	1	3	14/05/2024 06:56:29	14/05/2024 07:51:53	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	0,9233	Barras
38		5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-115408-12689-52442	1	3	15/05/2024 20:47:18	16/05/2024 16:55:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23201	20,1283	Barras
38		5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-137570-12690-52464	1	3	18/05/2024 09:09:04	18/05/2024 22:07:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	20688	12,9656	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-154069-17242-52481	1	3	20/05/2024 19:23:41	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	2.306,00	23928	2126,0039	Barras
38		5,00	2024	12686	01Y2	PRI	2024-5-154009-12686-52481	1	3	20/05/2024 18:42:31	20/05/2024 21:08:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	698,00	40765	1692,4561	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-182189-17242-52510	1	3	24/05/2024 11:07:56	24/05/2024 18:29:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	7,3511	Barras
38		5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-132421-17242-52459	1	3	17/05/2024 19:26:32	18/05/2024 05:56:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	10,4911	Barras
38		5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-168459-17242-52496	1	3	22/05/2024 16:17:22	22/05/2024 17:33:51	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2747	Barras
38		5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-43876-17242-526125	1	3	20/05/2024 09:13:50	20/05/2024 09:52:16	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	0,6406	Barras
38		5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-173262-17242-52501	1	3	18/05/2024 14:42:03	18/05/2024 15:13:17	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	0,5206	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 19.2024



38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-186178-17242-52514	1	3	24/05/2024 23:01:04	25/05/2024 00:26:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	380	183,00	23928	259,0467	Barras
38	5	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-131549-17242-52458	1	3	17/05/2024 19:43:00	17/05/2024 22:00:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	294	23928	671,3000	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241487-17242-52664	1	3	20/05/2024 17:41:26	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	2,6261	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-129434-12689-52456	1	3	17/05/2024 08:38:59	17/05/2024 17:07:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	44,00	23201	372,5456	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-123448-17242-52450	1	3	17/05/2024 06:31:38	17/05/2024 11:56:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	29,00	23928	156,7772	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-175455-17242-52503	1	3	19/05/2024 03:55:11	19/05/2024 05:29:19	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,5689	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-181706-17242-52509	1	3	24/05/2024 09:59:37	24/05/2024 19:21:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	9,3564	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-157370-17242-52485	1	3	21/05/2024 07:14:53	21/05/2024 08:24:12	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,1553	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241485-17242-52664	1	3	20/05/2024 17:11:44	20/05/2024 18:05:20	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	0,8933	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241489-17242-52664	1	3	20/05/2024 18:54:19	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	1,4114	Barras
38	5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-198079-12690-52526	1	3	26/05/2024 13:11:21	26/05/2024 16:10:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	92,00	20688	273,9300	Barras
38	5	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-192167-17242-52520	1	3	25/05/2024 18:36:01	25/05/2024 21:03:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	2,4497	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-183545-17242-52511	1	3	24/05/2024 15:05:21	25/05/2024 01:31:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	10,4275	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241466-17242-52664	1	3	20/05/2024 15:57:54	20/05/2024 16:51:48	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	0,8983	Barras
38	5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241471-17242-52664	1	3	20/05/2024 16:52:18	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1	23928	3,4450	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-193054-17242-52521	1	3	25/05/2024 21:32:57	26/05/2024 05:10:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	7,6175	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-153544-17242-52481	1	3	20/05/2024 17:54:49	20/05/2024 19:20:28	INTERNA;NAO PROGRAMADA;TERCEIROS;OBJETO NA REDE	380	7,00	23928	9,9925	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-240798-17242-52620	1	3	24/05/2024 12:39:32	24/05/2024 13:03:54	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	0,4061	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-119302-17242-52445	1	3	16/05/2024 09:42:13	16/05/2024 13:35:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	704,00	23928	2731,3244	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-168113-17242-52495	1	3	22/05/2024 15:25:16	22/05/2024 19:24:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	3,9789	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-196797-17242-52524	1	3	26/05/2024 09:49:39	26/05/2024 20:40:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	10,8392	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-175443-17242-52503	1	3	19/05/2024 02:36:28	19/05/2024 03:52:27	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2664	Barras
38	5,00	2024	12686	01Y2	PRI	2024-5-201799-12686-52529	1	3	26/05/2024 18:21:55	26/05/2024 19:39:14	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	40765	1,2886	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-119302-17242-52445	1	3	16/05/2024 09:42:13	16/05/2024 14:30:55	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	360,00	23928	1732,2000	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-147257-17242-52473	1	3	19/05/2024 23:21:01	20/05/2024 02:44:05	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	380	105,00	23928	355,3667	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-188516-17242-52516	1	3	25/05/2024 07:49:06	25/05/2024 12:57:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	5,1317	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-198562-17242-52526	1	3	26/05/2024 14:40:13	26/05/2024 16:57:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	944,00	23928	2152,0578	Barras
38	5,00	2024	17242	01C3	BAS	2024-5-195457-17242-52523	1	3	26/05/2024 06:29:24	26/05/2024 06:50:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;TERCEIROS;OBJETO NA REDE	380	8,00	23928	2,7467	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-165726-17242-52493	1	3	22/05/2024 09:02:16	22/05/2024 14:07:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	5,0789	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241481-17242-52664	1	3	20/05/2024 11:16:36	20/05/2024 12:11:42	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	0,9183	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-199103-17242-52527	1	3	26/05/2024 16:09:07	27/05/2024 05:34:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	13,4147	Barras
38	5	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241464-17242-52664	1	3	20/05/2024 13:05:00	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1	23928	7,2333	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-157589-17242-52485	1	3	21/05/2024 07:47:04	21/05/2024 12:11:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	5,00	23928	21,9944	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241473-17242-52664	1	3	20/05/2024 19:12:51	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	1,1025	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-199663-17242-52527	1	3	26/05/2024 10:36:12	26/05/2024 19:45:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	13800	57,00	23928	521,3600	Barras
38	5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-98784-12690-524251	1	3	13/05/2024 20:26:50	13/05/2024 21:44:19	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	20688	1,2914	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-153074-17242-52479	1	3	20/05/2024 16:38:39	21/05/2024 06:46:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	14,1225	Barras
38	5,00	2024	12689	01C2	ETA	2024-5-199801-12689-52527	1	3	26/05/2024 15:56:15	27/05/2024 13:05:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;NAO IDENTIFICADA	13800	34,00	23201	718,9583	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-160391-17242-52488	1	3	21/05/2024 14:49:15	22/05/2024 00:46:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	9,9458	Barras
38	5,00	2024	12690	01C3	MTO	2024-5-135857-12690-52462	1	3	18/05/2024 10:11:35	18/05/2024 17:29:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	20,00	20688	145,8056	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-140900-17242-52467	1	3	19/05/2024 02:38:49	19/05/2024 03:53:48	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2497	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-241465-17242-52664	1	3	20/05/2024 14:41:54	20/05/2024 20:19:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	380	1,00	23928	5,6183	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-198081-17242-52526	1	3	26/05/2024 13:19:53	26/05/2024 14:35:52	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2664	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-134342-17242-52460	1	3	18/05/2024 06:16:26	18/05/2024 07:13:38	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	0,9533	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-186228-17242-52514	1	3	24/05/2024 23:15:53	25/05/2024 00:32:52	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,2831	Barras
38	5,00	2024	17242	01C2	BAS	2024-5-174653-17242-52502	1	3	23/05/2024 11:54:49	24/05/2024 00:53:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;TERCEIROS;OBJETO NA REDE	380	1,00	23928	12,9697	Barras
38	5	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-97460-17242-524237	1	3	13/05/2024 16:53:19	14/05/2024 00:07:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1	23928	7,2281	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-149863-17242-52476	1	3	17/05/2024 18:33:42	17/05/2024 19:37:36	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	1,0650	Barras
38	5,00	2024	17242	01C1	BAS	2024-5-154142-17242-52482	1	3	20/05/2024 19:45:08	20/05/2024 21:46:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;PROPRIAS DO SISTEMA;FALHA DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO	380	1,00	23928	2,0144	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-135198-17242-52461	1	3	18/05/2024 07:51:34	18/05/2024 10:04:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	1.006,00	23928	2220,4656	Barras
38	5,00	2024	12686	01Y2	PRI	2024-5-198861-12686-52526	1	3	26/05/2024 14:29:48	26/05/2024 19:45:34	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	303,00	40765	1594,6217	Barras
38	5,00	2024	17242	01C4	BAS	2024-5-130278-17242-52456	1	3	17/05/2024 16:39:09	17/05/2024 18:33:00	INTERNA;NAO PROGRAMADA;MEIO AMBIENTE;ARVORE OU VEGETACAO	13800	806,00	23928	1529,3850	Barras

Anexo V – Lista de Materiais Utilizados nas Ocorrências Relacionadas à Interrupções em Situação de Emergência

Tabela 7 - Materiais Utilizados por Ocorrências

OCORRÊNCIA_ID	MATERIAL	QUANTIDADE
52421175,00	NÃO APLICADO	1
52421303,00	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
52421642,00	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
52422010,00	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
52422136,00	SELO DE SEGURANÇA	1
52470637,00	NÃO APLICADO	1
52423878,00	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
52428758,00	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
52428796,00	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
52429257,00	CONECTOR CUNHA TIPO III	1
52429374,00	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
52430135,00	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
52432985,00	FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2	15
52440150,00	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
52440399,00	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
52441194,00	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
52442016,00	NÃO APLICADO	1
52445033,00	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
52445716,00	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, UM ESTRIBO, SEM HASTE	1
52446402,00	NÃO APLICADO	1
52447373,00	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
52447664,00	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
52450062,00	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
52454888,00	MEDIDOR MONOFÁSICO	1
52456048,00	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
52456176,00	SELO DE SEGURANÇA	1
52456892,00	ELO FUSIVEL DE 15 K	6
52457066,00	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
52458163,00	CONEC,DERIV,CUN,TIPO AÇU EST	2
52461572,00	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
52461812,00	ELO FUSIVEL DE 25 K	3
52462471,00	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
52463279,00	NÃO APLICADO	1
52464184,00	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
52469512,00	CABO MULTI. 16mm Al	25
52471157,00	CONECTOR PERFURANTE TIPO II	2
52481941,00	NÃO APLICADO	1
52471707,00	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1



52473871,00	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
52477395,00	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
52478097,00	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
52478850,00	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
52479025,00	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
52479065,00	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
52479167,00	NÃO APLICADO	1
52479688,00	NÃO APLICADO	1
52480913,00	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
52482824,00	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
52482171,00	CONECTOR CUNHA TIPO A	1
52482379,00	ELO FUSIVEL DE 06 K	1

Anexo VI – Evidências meteorológicas.

