

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

Regionais Metropolitana, Norte e Sul

02.2023 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das Interrupções em Situação de Emergência para todas as Regionais da Área de Concessão da Equatorial Energia Piauí, que foram impactadas por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, e referentes aos eventos climáticos que atingiram o Piauí, entre 00h do dia 22 de janeiro de 2023 e 22h do dia 27 de janeiro de 2023.

2 RESUMO DO EVENTO

Conforme Relatório do ClimaTempo (Anexo III), de 20 a 27/01/2023, toda a Área de Concessão da Equatorial Piauí foi afetada tempestades convectivas sendo responsável pela ocorrência de chuvas intensas, tempestade de raios e fortes rajadas de vento causando impacto em todo Piauí.

Nos dias 22 a 27 de janeiro de 2023 (Figura 2 a 7– Anexo III), observa-se desenvolvimento de chuva verticalmente, iniciando nas regionais norte e metropolitana e espalhando pela regional sul, conforme evento climático se espalha também aumenta sua intensidade.

Ao longo dos dias é percebido movimentação da chuva, quando dia 23 está mais atuante na região Metropolitana e Sul a nebulosidade convectiva, dia 24 nota-se na regional Sul com nebulosidade provocando chuva forte de

forma pontual, sendo regional Norte e Metropolitana a maior concentração das nuvens mais profundas.


Dia 25 a nebulosidade convectiva está associada a chuva forte em todo estado, durante dia 26 a regional Sul permanece sofrendo os impactos do dia anterior e a tarde as demais regionais são novamente atingidas como mostrará a figura 6 – Anexo III. Por fim dia 27 novamente nuvens de grande desenvolvimento vertical avançam por todas as regionais do estado podendo causar chuva moderada a forte intensidade.

A Lista 1 a seguir relaciona os dados do evento que atingiu quase 355 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela Distribuidora, um valor bastante significativo, o que evidencia a severidade da ocorrência.

Lista 1 – Dados do Evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	19.2022 – EQTL PI
b) Decorrente de:	Limite de CHI
c) Quantidade Clientes Interrompidos:	365.401
d) Quantidade de Municípios atingidos:	194
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	42
f) Quantidade de Subestações atingidas:	91
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	1621
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	22/01/2023 03:22:38
i) Data e hora de término da última interrupção:	01/02/2023 12:27:03
j) Média da duração das interrupções:	8,49
k) Duração da interrupção mais longa:	142,27
l) Tempo Médio de Preparação – TMP	6,36
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	1,00
n) Tempo Médio de Execução – TME	1,13
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	1.272.547
p) Soma do CHI limite para a EQTL PI	373.765,77


Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início e fim do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela consultoria especializada (material em anexo nesse relatório).



Como pode ser observado na Figura 1, o evento iniciou no dia 22/01/2023, às 00h seguindo com muitas interrupções ao longo do dia, a partir das 16h o número de ocorrências aumenta consideravelmente ultrapassando 15 mil clientes sem energia elétrica, em continuo aumento até o pico do dia com mais de 33 mil clientes sem abastecimento elétrico as 22h, durante a madrugada a contingência é abrandada principalmente pelas equipes que permanecem em atendimento e pelo número menor de ocorrências entrantes, que terá novo aumento logo pela manhã do dia 23 como demonstra no gráfico e por volta das 9h da manhã é atingido o pico do dia, ultrapassando novamente os 30 mil clientes, às 13h reduz – se o número chegando a cerca de 17 mil clientes e permanecendo nesse valor com leve variação ao logo do dia, na madrugada do dia 24 tem grande baixa, mas conforme chuvas avançam nível de ocorrências se eleva deixando equatorial Piauí em permanente estado de contingencia, retornando dia 25 de janeiro a ultrapassar o número de 30 mil clientes desligados





simultaneamente, sendo esse pico alcançado as 18h com 32.324 clientes, entretanto durante todo dia os patamares se mantiveram altos, tendo apenas a baixa prevista na madrugada, dia 26 das 5h às 11h da manhã grande quantidade de ocorrências entrantes, saindo de cerca de 6 mil clientes com falta de fornecimento para mais de 38 mil, pico de ocorrência desse evento, os níveis de clientes permaneceram altos durante todo dia devido a chuvas no Sul pela manhã e nas demais regionais (Norte e Metropolitana) a partir da tarde.

Por fim durante dia 27 já se percebe a chuva enfraquecida, assim como número de ocorrências entrantes com seu pico cerca de 22 mil clientes sem fornecimento por volta das 10h, logo com rápida recuperação e logo na hora seguinte mais de 3 mil clientes já tinham sido reabastecidos, seguindo com gradativa baixa ao longo do dia, para chegar ao número de mais de 90% dos clientes interrompidos atendidos as 01h da manhã do dia 28/01/2023.




Podemos ainda, ver a evolução da quantidade de ocorrências entrantes, dia a dia no período do evento, com a visão da Concessão como um todo e também de cada Regional individualmente.


RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



Por fim, mesmo com a mobilização de equipes adicionais, nota-se um Tempo Médio de Preparação (TMP) elevado, justificado com base na

característica e momento da ocorrência do evento. Pelo próprio laudo climático nota-se altos índices pluviométricos, bem como elevadas quantidades de descargas atmosféricas e fortes ventos, caracterizando uma situação de impedimento no atendimento ou de insegurança, majorando assim o impacto nos tempos médios, principalmente o TMP. Seguem abaixo os gráficos com a evolução do CHI.





3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

Durante o período de 22 a 27 de janeiro de 2023, foram identificados eventos meteorológicos no estado do Piauí. Nesse período, a presença de cavados em baixos níveis da atmosfera associados a presença de uma forte divergência em altos níveis da atmosfera favoreceu a formação de tempestades convectivas.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

Estações na regional Metropolitana registraram volumes superiores as 180mm de chuva no período de 22 a 27 de janeiro, caracterizando a ocorrência de evento severo no estado.

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. As Figuras 2-7 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 22 a 27 de janeiro de 2023, agrupadas por dia. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

Na análise do dia 22 de janeiro de 2023 (Figura 2 – Anexo III), observa-se nebulosidade com grande desenvolvimento vertical sobre as regionais Metropolitana e Norte. Ao longo da tarde, as instabilidades aumentam e se espalham por todo o estado, associadas a chuva com moderada a forte intensidade.

No dia 23 de janeiro (Figura 3– Anexo III), nota-se a persistência de nebulosidade convectiva sobre todas as regionais do estado. As principais áreas afetadas neste dia estão concentradas entre a regional Sul e a Metropolitana. No dia 24 de janeiro (Figura 4 – Anexo III) a chuva aconteceu de forma mais isolada no Piauí. As nuvens mais profundas ficaram concentradas sobre as regionais Norte e Metropolitana. Na regional Sul também há nebulosidade com potencial para provocar chuva forte, mas de forma pontual. Durante o dia 25 de janeiro (Figura 5 – Anexo III) a nebulosidade

convectiva, associada a chuva forte, esteve atuando sobre todo o estado. No madrugada e manhã do dia 26 de janeiro (Figura 6 – Anexo III) houve registro de nebulosidade convectiva sobre a regional Sul.

A partir da tarde, nuvens profundas também se espalharam sobre as regionais Metropolitana e Norte. No dia 27 de janeiro (Figura 7 – Anexo III) a madrugada teve predomínio de nebulosidade rasa, associada a chuva fraca.

A partir da tarde, nuvens com grande desenvolvimento vertical avançaram sobre todas as regionais do estado. Esta nebulosidade tem potencial para provocar chuva de moderada a forte intensidade. Dessa forma, o fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva em muitas áreas, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, inutilização de isoladores, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão

das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação.

Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção. Por fim, visando sempre a segurança, todos os trabalhos realizados dentro desse contexto envolveram a conscientização da comunidade sobre os riscos associados à eletricidade.

4.2 REGIÃO AFETADA

No intuito de contextualização do objeto deste Relatório de Interrupção por Situação de Emergência, a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pelas figuras a seguir.

Mapas Geoeletricos





Figura 2 - Área de concessão da Equatorial Piauí



Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA
ABU	ANISIO ABREU
ALG	ALTO LONGA
AME	AMARANTE
ATS	ALTOS
BAR	BARREIRAS
BAS	BARRAS
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
BIG	BURITI GRANDE

BOJ	BOM JESUS
BOL	BOM LUGAR
BRL	BERTOLINIA
BTV	BEM TE VI
CBA	CARAUBAS
CBC	CABECEIRAS
CBT	CANTO DO BURITI
CER	CERRADOS
CET	COCAL DA ESTAÇÃO
CLC	SE COELCE
CMP	CAMURUPIM
CMT	CURIMATA
CPM	CAMPO MAIOR
CRI	CRISTINO CASTRO
CRL	CARACOL
CRO	CURRALINHOS
CRT	CORRENTE
CTO	CASTELO DO PIAUI
DML	DEMERVAL LOBÃO
EBV	ELESBAO VELOSO
EMT	ELISEU MARTINS
ESP	ESPLANADA
ETA	ESPERANTINA
FAO	FLORIANO
FAT	FARTURA
GBS	GILBUES
GPE	GUADALUPE
IGA	ININGA
JAC	JAICOS
JCA	JOÃO COSTA
JCK	JOCKEY
JER	JERUMENHA
JFR	JOSE DE FREITAS
JUN	JUNCO
LGA	LAGOINHA
LUZ	LUZILANDIA
MAD	MANDACARU
MAV	MIGUEL ALVES
MBA	MARAMBAIA
MCU	MACAUBA
MQP	MARQUES
MTO	MATIAS OLIMPIO
NOT	NOVO ORIENTE

NVL	NOVO NILO
NZA	NAZÁRIA
NZR	NAZARE
OER	OEIRAS
PAB	PARNAIBA
PAD	PARNAIBA II
PAL	PAULISTANA
PCA	PIRACURUCA
PCS	PICOS
PDS	PEDRO SEGUNDO
PID	POLO INDUSTRIAL
PMR	PALMEIRAIS
PRI	PIRIPIRI
PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
PTY	POTY
RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
RGN	REGENERACAO
RNA	RENASCENÇA
RPI	RIBEIRA DO PIAUI
SAT	SATELITE
SCL	SANTA CLARA
SGF	SIGEFREDO PACHECO
SJA	SAO JOAO DA SERRA
SJP	SAO JOAO DO PIAUI
SMO	SIMOES
SMT	SAO MIGUEL DO TAPUIO
SPM	SIMPLICIO MENDES
SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
TBC	TABOCA
TBL	TABULEIRO 1
TSA	CHESF
UNO	UNIAO
URD	URUCUI II
URI	URUCUI
VAL	VALENCA
VDJ	VOLTA DA JUREMA

4.3 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para o estado do Piauí constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais, causando interrupção de vários blocos de carga que em média contabilizavam 225 consumidores.

Tabela 1 - Equipamentos danificados pelo evento

OCO_NUMERO	EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
111344	AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	1
112379	AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	2
117959	AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	5
130987	AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	8
133034	AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	65
137172	AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	1
137172	ALCA PREF.CB. AL. 4AWG	1
129430	ALCA PREF.CB. AL.2/0AWG-CA/CAA	2
140075	ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	1
142626	ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	2
115602	ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	2
128075	ALÇA PREFORMADA CABO NU 35mm	2
114641	ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm ²	1
115402	ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm ²	2
129430	AMPACTINHO TIPO VI	2
127809	AMPACTINHO TIPO VII	2
135087	AMPACTINHO TIPO VII	1
111617	ARMACAO SECUNDARIA 01 ESTRIBO	1
112294	ARMACAO SECUNDARIA 01 ESTRIBO	1
112183	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	30
113390	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	10
113620	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	8
115402	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	50
119845	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	1
127557	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	5
127744	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	5
127898	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	8

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



138970	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	2
139998	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	90
141986	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	5
142567	CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	5
111617	CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	120
118862	CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	10
127809	CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	15
128069	CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	50
132677	CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	1
134590	CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	5
109814	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	1
111456	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	50
111629	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	50
112294	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	30
112379	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	5
113280	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	5
113411	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	10
114315	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	15
120331	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	2
123620	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	1
124511	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	8
125830	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	5
128102	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	15
128681	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	100
129086	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	1
131208	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	40
131317	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	12
131871	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	15
132378	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	5
132899	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	10
133107	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	10
133217	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	30
134106	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	1
135180	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	12
137172	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	10
137879	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	3
140133	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	10
140313	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	28
140766	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	20
141727	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	10
142242	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	15
142533	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	3
142626	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	20

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



143988	CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	20
110042	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	1
111048	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	1
112611	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	12
112945	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	10
113047	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	15
113154	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	1
113850	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	20
116038	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	15
118450	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	2
122122	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	2
123085	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	4
125879	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	5
128369	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	5
130426	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	10
130672	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	60
131699	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	8
132189	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	15
133151	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	10
134241	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	5
135872	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	1
136205	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	2
136543	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	15
136790	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	5
137553	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	10
138470	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	3
138853	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	2
140075	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	3
140095	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	3
140318	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	40
140437	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	2
141752	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	10
142828	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	4
142855	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	10
144222	CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	5
123532	CABO COBRE ISOLADO 25MM2-600V	1
136839	CABO COBRE ISOLADO 70MM2-600V	4
122057	CABO COBRE NU 16MM2	2
140405	CABO COBRE NU 16MM2	1
134645	CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC	40
134894	CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC	6
115602	CABO MULTI. 16mm Al	40
128912	CABO MULTI. 16mm Al	1

124554	CABO MULTI. 25mm Al	25
120530	CABO,AL,MULT,1X10MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	15
122769	CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	2
132501	CABOS NUS ALUMINIO 1/0 AWG, TIPO CA, 7 FIOS	2
133311	CABOS NUS ALUMINIO 1/0 AWG, TIPO CA, 7 FIOS	3
116792	CHAVE FUS.100A 15KV RUP.10000A	3
135176	CHAVE FUS.100A 15KV RUP.4000A	1
140405	CHAVE FUS.100A 15KV RUP.4000A	1
121782	CONEC,DERIV,PERF,16-70mm ² ,6-35mm ² ,ISOL	2
123893	CONEC,DERIV,PERF,16-70mm ² ,6-35mm ² ,ISOL	3
131186	CONEC,DERIV,PERF,16-70mm ² ,6-35mm ² ,ISOL	1
110691	CONECTOR CUNHA TIPO A	1
115602	CONECTOR CUNHA TIPO A	8
134894	CONECTOR CUNHA TIPO A	3
138184	CONECTOR CUNHA TIPO A	1
140437	CONECTOR CUNHA TIPO A	2
109814	CONECTOR CUNHA TIPO B	1
111629	CONECTOR CUNHA TIPO I	3
112945	CONECTOR CUNHA TIPO I	4
113047	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
113280	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
113620	CONECTOR CUNHA TIPO I	3
114597	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
114641	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
115967	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
116038	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
117136	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
119800	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
119874	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
120209	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
120530	CONECTOR CUNHA TIPO I	3
122057	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
122769	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
123641	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
123777	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
124166	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
124554	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
124945	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
125489	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
125967	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
126428	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
127809	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
128595	CONECTOR CUNHA TIPO I	3

129161	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
131317	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
135180	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
136543	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
138470	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
139003	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
139998	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
140075	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
140405	CONECTOR CUNHA TIPO I	4
140414	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
140766	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
141339	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
141453	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
141708	CONECTOR CUNHA TIPO I	4
143635	CONECTOR CUNHA TIPO I	2
143996	CONECTOR CUNHA TIPO I	1
112197	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
112611	CONECTOR CUNHA TIPO II	2
113047	CONECTOR CUNHA TIPO II	4
115336	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
119460	CONECTOR CUNHA TIPO II	2
124162	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
125879	CONECTOR CUNHA TIPO II	3
127904	CONECTOR CUNHA TIPO II	3
128912	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
130512	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
132812	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
134105	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
134434	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
134787	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
134985	CONECTOR CUNHA TIPO II	4
138465	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
140332	CONECTOR CUNHA TIPO II	4
140697	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
141938	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
142003	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
142149	CONECTOR CUNHA TIPO II	2
142749	CONECTOR CUNHA TIPO II	1
143620	CONECTOR CUNHA TIPO II	2
145233	CONECTOR CUNHA TIPO II	4
111037	CONECTOR CUNHA TIPO III	2
113620	CONECTOR CUNHA TIPO III	1
135534	CONECTOR CUNHA TIPO III	1

137553	CONECTOR CUNHA TIPO III	2
140405	CONECTOR CUNHA TIPO III	2
110691	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
111770	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	6
113620	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
114641	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
119460	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	2
119690	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
122708	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
123620	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
123641	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
124162	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
124554	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	3
128623	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
129230	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
129655	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
132812	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
134434	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
134787	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
134985	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	3
134992	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	2
135013	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
138390	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
139170	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	5
140332	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	3
140697	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
142070	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	1
145233	CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	3
114849	CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	1
117324	CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	1
128167	CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	1
132277	CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	1
141339	CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	2
111037	CONECTOR PERFURANTE TIPO II	2
129161	CONECTOR PERFURANTE TIPO II	1
113926	CRUZETA CONC. ARMADO 1900MM	1
114131	CRUZETA CONC. ARMADO 1900MM	1
128013	DERIVACAO "T" P/ CABO 4/0AWG	5
125489	ELO DE LIGACAO GALV. DE 5/8"	1
110509	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	2
110848	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
111387	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
112553	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



113319	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
115649	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
115928	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
116963	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
117500	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
117635	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
119420	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
120709	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
122879	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
123206	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
123269	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	2
124162	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
124555	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
125182	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
126013	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
128457	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
128657	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	2
128756	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
129076	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
129173	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	2
129187	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
129591	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
129623	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	3
129959	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
130269	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
130937	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
131320	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
131699	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
134017	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	4
134323	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
134388	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
135501	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
135513	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
135698	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
136035	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
136201	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
137698	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
139884	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
140436	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
140659	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
140697	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
142556	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
142968	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



143257	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
143408	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
143845	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
143847	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
143881	ELO FUSIVEL DE 0,5 H	1
110432	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
110447	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
110485	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
110732	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
111037	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
111071	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
111138	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
111223	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
111629	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
111730	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
111851	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
111951	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
112230	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
112426	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
112611	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
112875	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
112948	ELO FUSIVEL DE 01 H	3
113122	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
113315	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
113411	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
113620	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
113738	ELO FUSIVEL DE 01 H	3
114045	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
114641	ELO FUSIVEL DE 01 H	3
115362	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
115530	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
115601	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
115641	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
115716	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
115719	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
115967	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
116560	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
116883	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
116923	ELO FUSIVEL DE 01 H	3
117008	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
117320	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
117383	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
117576	ELO FUSIVEL DE 01 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



117627	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
117830	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
118088	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
118306	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
118604	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
119033	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
119049	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
119057	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
119252	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
119622	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
120392	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
120397	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
122057	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
122145	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
122436	ELO FUSIVEL DE 01 H	3
122648	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
122708	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
122818	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
122836	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
122879	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
123210	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
123618	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
123620	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
123833	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
124198	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
124945	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
125102	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
125179	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
125290	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
125343	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
125558	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
125994	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
126048	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
126067	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
126068	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
126236	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
126428	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
126530	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
127666	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
127752	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
128011	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
128250	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
128285	ELO FUSIVEL DE 01 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



128287	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
128348	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
128711	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
128906	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
129140	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
129161	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
129626	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
130355	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
130929	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
131174	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
131650	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
131752	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
131762	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
132350	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
132356	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
132406	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
132592	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
132990	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
134106	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
134355	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
134434	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
134601	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
134661	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
134787	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
135089	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
135091	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
135215	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
135441	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
135592	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
135604	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
135746	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
135889	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
136431	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
136501	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
136578	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
136776	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
136847	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
137124	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
137163	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
137171	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
137538	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
137640	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
137968	ELO FUSIVEL DE 01 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



138090	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
138250	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
138275	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
138354	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
138396	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
138700	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
138716	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
138960	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
139003	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
139005	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
139996	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140016	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140075	ELO FUSIVEL DE 01 H	3
140133	ELO FUSIVEL DE 01 H	4
140321	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140405	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140417	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140469	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140518	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140586	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
140998	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141017	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141018	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141101	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141172	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141619	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141677	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141881	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
141985	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142149	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142191	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142240	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142242	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142311	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142402	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142643	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142749	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
142781	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
142974	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
143057	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
143361	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
143473	ELO FUSIVEL DE 01 H	2
143635	ELO FUSIVEL DE 01 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



143663	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
144032	ELO FUSIVEL DE 01 H	1
110681	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
111186	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
111257	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
111314	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
111680	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
111750	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
112001	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
112894	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
112940	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
113316	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
113352	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
115336	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
115403	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
115792	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
115928	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
116038	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
116394	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
116399	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
117411	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
117826	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
118066	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
118686	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
119800	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
119902	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
120530	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
121943	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
122054	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
122122	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
122143	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
122413	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
122543	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
122811	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
123171	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
123210	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
123596	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
123775	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
123806	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
123918	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
123959	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
124738	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
125134	ELO FUSIVEL DE 02 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



125463	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
125830	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
125886	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
126139	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
126994	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
128040	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
128201	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
128351	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
128450	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
128526	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
128571	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
129107	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
129610	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
129889	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
130201	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
130426	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
130597	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
130748	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
131455	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
132097	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
132111	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
132170	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
132250	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
132378	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
132478	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
132831	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
134199	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
134293	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
134518	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
134650	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
134787	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
134814	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
134883	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
135246	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
135371	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
135565	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
135745	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
135747	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
136085	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
136632	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
136850	ELO FUSIVEL DE 02 H	2
136945	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
137553	ELO FUSIVEL DE 02 H	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



137945	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
137992	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
138693	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
139995	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
140332	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
140520	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
140790	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
141128	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
141147	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
141263	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
141910	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
142161	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
142861	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
143167	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
143256	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
143514	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
143838	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
143938	ELO FUSIVEL DE 02 H	1
145233	ELO FUSIVEL DE 02 H	3
108675	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110528	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110538	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110588	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110602	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110691	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110692	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110775	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
110825	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
111048	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
111119	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
111344	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
111770	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
112032	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
112198	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
112294	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
112379	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
112553	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
112636	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
112749	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
113280	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
113575	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
113738	ELO FUSIVEL DE 03 H	6
115339	ELO FUSIVEL DE 03 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



115610	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
115676	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
115928	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
116165	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
116855	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
116871	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
116976	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
117083	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
117138	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
117306	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
117465	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
117871	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
117889	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
117917	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
117959	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
118450	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
118941	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
118965	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
119082	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
120700	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
121990	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122060	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122347	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122401	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122478	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122602	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122708	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122781	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
122795	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
123002	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
123085	ELO FUSIVEL DE 03 H	5
123299	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
123532	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
123667	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
123777	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
123797	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
123802	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
124166	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
124268	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
124273	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
124396	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
124523	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
124658	ELO FUSIVEL DE 03 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



125191	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
125206	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
125323	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
125647	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
125763	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
125816	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
126178	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
126202	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
126262	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
126485	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
126505	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
126506	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
126911	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
127716	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
127953	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
127968	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
128102	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
128422	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
128514	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
128865	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
129361	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
129389	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
129671	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
129678	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
129978	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
129984	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130195	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130236	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130270	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130406	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130597	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130640	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130663	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
130746	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
130862	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
130958	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
130987	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
131021	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
131234	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
131368	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
131509	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
131692	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
131973	ELO FUSIVEL DE 03 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



132255	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
132410	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
132552	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
132693	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
132750	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
132913	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
132915	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
133034	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
133239	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
133265	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
133554	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134434	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134495	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134530	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134654	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134735	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134759	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134814	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
134955	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
135373	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
135534	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
135691	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
135694	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
136201	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
136397	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
136834	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
136953	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
136978	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
137149	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
137388	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
137521	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
137640	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
137902	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
137908	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
138030	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
138042	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
138352	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
140244	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
140271	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
140386	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
140652	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
140796	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
141376	ELO FUSIVEL DE 03 H	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



142533	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
142748	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
142989	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
142992	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
143564	ELO FUSIVEL DE 03 H	2
143607	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
143762	ELO FUSIVEL DE 03 H	3
143802	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
143863	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
144055	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
144222	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
145484	ELO FUSIVEL DE 03 H	1
109373	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
110277	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
110311	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
110509	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
110528	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
110554	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
110603	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
110750	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
110883	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
110924	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
111466	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
112274	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
112428	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
112545	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
112571	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
113047	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
113154	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
113199	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
113228	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
113233	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
113410	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
113715	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
113850	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
113969	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
114172	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
114531	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
115596	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
115781	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
115852	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116024	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116052	ELO FUSIVEL DE 05 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



116337	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116379	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116512	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116703	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116765	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116822	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
116969	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
117329	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
117500	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
117571	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
117574	ELO FUSIVEL DE 05 H	5
117831	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
118084	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
118139	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
118161	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
118301	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
118335	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
118833	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
118862	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
119500	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
119517	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
120236	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
120361	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
120440	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
120590	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
120861	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
122101	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
122107	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
122660	ELO FUSIVEL DE 05 H	6
122708	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
122769	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
122940	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
123287	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
123388	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
123484	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
123538	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
123638	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
123718	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
124024	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
124145	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
124223	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
124250	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
124272	ELO FUSIVEL DE 05 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



124426	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
124450	ELO FUSIVEL DE 05 H	0
124509	ELO FUSIVEL DE 05 H	0
124815	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
124862	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
124864	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
124897	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
125179	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
125256	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
125770	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
125926	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
125967	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
126022	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126395	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126511	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126598	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126670	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126672	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126769	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126807	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
126840	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
127764	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
127809	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
128265	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
128277	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
128452	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
128518	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
129082	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
129154	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
129547	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
129581	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
129655	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
129666	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
129694	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
129697	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
129870	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
129996	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
130672	ELO FUSIVEL DE 05 H	60
130789	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
130802	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
131062	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
131068	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
131099	ELO FUSIVEL DE 05 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



131108	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
131452	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
131531	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
131729	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
131885	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
131990	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132025	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132189	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
132210	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132380	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132405	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
132435	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132501	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
132613	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132677	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132737	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
132899	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
133217	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
133311	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
133969	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
134471	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
134900	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
135032	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
135168	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
135204	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
135343	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
135895	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
135998	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136205	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136442	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136508	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136540	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136591	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136706	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136759	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136790	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
136839	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
137032	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
137169	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
137219	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
137236	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
137665	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138113	ELO FUSIVEL DE 05 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



138159	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138347	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138356	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138390	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138393	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138470	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138752	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
138898	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
139984	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
140075	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140297	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140318	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140556	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140628	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
140655	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140737	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140762	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140975	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
140989	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
141006	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
141059	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
141238	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
141752	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
141771	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
141949	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
142015	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
142342	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
142463	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
142555	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
142756	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
142855	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
142964	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
143333	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
143408	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
143494	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
143638	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
143782	ELO FUSIVEL DE 05 H	3
143795	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
143803	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
143809	ELO FUSIVEL DE 05 H	2
143859	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
143875	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
143915	ELO FUSIVEL DE 05 H	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



143988	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
144168	ELO FUSIVEL DE 05 H	1
108245	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
108266	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
108741	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
110005	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110290	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110351	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110378	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110394	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
110416	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110464	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110480	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110509	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
110615	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110661	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110712	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110798	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
110847	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110855	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110904	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110939	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110964	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110980	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
110994	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111002	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111007	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111082	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
111091	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111116	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111360	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111387	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111430	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111557	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111653	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111796	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111819	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111837	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
111904	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
111965	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112316	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112335	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112424	ELO FUSIVEL DE 06 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



112428	ELO FUSIVEL DE 06 K	6
112553	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
112579	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112618	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112654	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
112823	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112848	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112938	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113017	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113022	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113048	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
113113	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113124	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113282	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
113284	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113359	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
113414	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
113448	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113738	ELO FUSIVEL DE 06 K	6
113864	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
113934	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
114050	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
114057	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
114065	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
114085	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
114445	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
114472	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
115055	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
115276	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
115324	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
115361	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
115381	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
115464	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
115554	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
115785	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
115824	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
115826	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
115883	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
115975	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116109	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116191	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116249	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116252	ELO FUSIVEL DE 06 K	3

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



116303	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116486	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
116563	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
116564	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116601	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
116719	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116806	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
116811	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116832	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116849	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
116892	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117078	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117109	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117172	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117409	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117484	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117506	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117507	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117659	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117669	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117782	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
117828	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
118140	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
118246	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
118309	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
118330	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
118740	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
118904	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
118908	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
119122	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
119274	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
119308	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
119689	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
119690	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
119787	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
119839	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
119925	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120050	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120105	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120336	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120514	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120617	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
120643	ELO FUSIVEL DE 06 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



120667	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120751	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120775	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
120894	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
121315	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
121570	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
121616	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
121783	ELO FUSIVEL DE 06 K	4
122083	ELO FUSIVEL DE 06 K	4
122086	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122144	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122153	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122195	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122258	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122297	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122325	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122346	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122429	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122468	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122493	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122583	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122586	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
122642	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122737	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122776	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122842	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122896	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
122973	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123038	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
123049	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123118	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123209	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123286	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123358	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123595	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123638	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
123694	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
124091	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124184	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124200	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
124239	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124406	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124463	ELO FUSIVEL DE 06 K	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



124505	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124511	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124705	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124771	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124855	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
124856	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
124925	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
125103	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
125290	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
125301	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
125460	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
125688	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
125722	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
125744	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
126086	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
126172	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
126199	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
126307	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
126414	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
126701	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
127246	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
127648	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
127744	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
127778	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
127951	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128011	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128167	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128294	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128313	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128356	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128369	ELO FUSIVEL DE 06 K	5
128373	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128383	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
128393	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128422	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
128631	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128695	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
128951	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
129044	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
129086	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
129153	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
129173	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
129271	ELO FUSIVEL DE 06 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



129583	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
129752	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
130056	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
130153	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
130174	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
130270	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
130480	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
130940	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
131192	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
131235	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
131259	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
131479	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
131622	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
131765	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
131871	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
132009	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
132024	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
132036	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
132217	ELO FUSIVEL DE 06 K	9
132221	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
132256	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
132277	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
132516	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
132574	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
132766	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
132816	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
133770	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134049	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134241	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
134299	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134348	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134428	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134523	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134590	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134771	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
134854	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134885	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134896	ELO FUSIVEL DE 06 K	4
134931	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
134984	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135016	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135019	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135051	ELO FUSIVEL DE 06 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



135090	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135091	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
135186	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135189	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135232	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135250	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135275	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135335	ELO FUSIVEL DE 06 K	6
135544	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
135563	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
135601	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135744	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135748	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
135768	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135885	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135895	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
135928	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
135973	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
136047	ELO FUSIVEL DE 06 K	5
136227	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
136300	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
136509	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
136534	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
136650	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
136744	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
136766	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
136844	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
136979	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
136985	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
137030	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
137384	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
137398	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
137519	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
137530	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
137640	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
137755	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
137808	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
138187	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
138276	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
138540	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
138600	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
138605	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
138853	ELO FUSIVEL DE 06 K	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



138910	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
138960	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
139037	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
139450	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
139952	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140026	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140027	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140061	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140095	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
140117	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140142	ELO FUSIVEL DE 06 K	4
140195	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140214	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140313	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
140318	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140341	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140382	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140502	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140520	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140843	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140940	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140955	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
140975	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
140986	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
141304	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
141410	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
141621	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
141635	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
141701	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
141746	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
141973	ELO FUSIVEL DE 06 K	6
142084	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142241	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
142245	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142271	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142288	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142312	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142324	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
142398	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142424	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142709	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142745	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142763	ELO FUSIVEL DE 06 K	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



142784	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142828	ELO FUSIVEL DE 06 K	6
142902	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
142962	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143032	ELO FUSIVEL DE 06 K	3
143049	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143053	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143056	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143219	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
143228	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143262	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143331	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143703	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143777	ELO FUSIVEL DE 06 K	2
143786	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143811	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143873	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
143906	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
144086	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
144095	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
144154	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
147149	ELO FUSIVEL DE 06 K	1
112765	ELO FUSIVEL DE 08 K	2
113838	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
115937	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
116135	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
116713	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
118476	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
118737	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
118959	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
121856	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
127955	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
128315	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
128583	ELO FUSIVEL DE 08 K	3
130613	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
131043	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
133107	ELO FUSIVEL DE 08 K	8
136818	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
139266	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
140628	ELO FUSIVEL DE 08 K	1
109191	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
110043	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
110243	ELO FUSIVEL DE 10 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



110509	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
110649	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
110684	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
110960	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
111187	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
111456	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
111797	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
111987	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
112076	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
112280	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
112294	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
112897	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
112984	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113061	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
113098	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
113173	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113183	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113301	ELO FUSIVEL DE 10 K	6
113313	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113390	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113411	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113528	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113606	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
113860	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
113956	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
114573	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
114585	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
115275	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
115360	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115387	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
115444	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115476	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
115498	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
115532	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115565	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
115602	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
115647	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115712	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115742	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115802	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115820	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115860	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
115906	ELO FUSIVEL DE 10 K	1

116344	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
116377	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
116397	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
116411	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
116537	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
116601	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
116632	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
116771	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
116838	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
116867	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
117183	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
117510	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
117569	ELO FUSIVEL DE 10 K	6
117692	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
117870	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
117958	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
118100	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
118307	ELO FUSIVEL DE 10 K	6
118727	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
118809	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
118904	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
118926	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
118962	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
119007	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
119286	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
119372	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
119747	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
119764	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
120112	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
120153	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
120394	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
120557	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
120590	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
120665	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
121330	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
122046	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
122256	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
122359	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
122589	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
122700	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
122936	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
123203	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
123624	ELO FUSIVEL DE 10 K	4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



124040	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
124229	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
124376	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
124506	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
124661	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
124680	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
124876	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
124971	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
125242	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
125256	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
125707	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
125849	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
125855	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
125906	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
126214	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
126412	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
127710	ELO FUSIVEL DE 10 K	6
127725	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
127953	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
128121	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
128122	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
128124	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
128136	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
128149	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
128186	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
128304	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
128326	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
128628	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
128656	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
128681	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
128689	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
128751	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
128942	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
129017	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
129367	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
129508	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
129636	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
129766	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
129911	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
129960	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
130356	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
130663	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
130731	ELO FUSIVEL DE 10 K	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



130804	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
130806	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
130839	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
130863	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
130919	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
130990	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
131077	ELO FUSIVEL DE 10 K	7
131132	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
131140	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
131441	ELO FUSIVEL DE 10 K	6
131493	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
131527	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
131636	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
131650	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
131689	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
131789	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
131837	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
131910	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
132036	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
132174	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
132335	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
132351	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
132497	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
132503	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
132631	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
132638	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
132646	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
133151	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
133197	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
133943	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134017	ELO FUSIVEL DE 10 K	6
134025	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134038	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
134109	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134126	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134313	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134406	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
134408	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134591	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134774	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134794	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
134896	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
134916	ELO FUSIVEL DE 10 K	3

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



135176	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
135180	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
135344	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
135355	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
135436	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
135544	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
135634	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
135666	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
135758	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
135853	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
135931	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
135951	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
135957	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
136201	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
136509	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
136766	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
137590	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
138057	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
138241	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
138302	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
138538	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
138704	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
138792	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
138946	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
139005	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
139970	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
139998	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
140133	ELO FUSIVEL DE 10 K	6
140246	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
140366	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
140684	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
140701	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
140747	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
140761	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
140775	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
140990	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
141432	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
141727	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
141746	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
141795	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
141824	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
142567	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
142626	ELO FUSIVEL DE 10 K	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



143057	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
143260	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
143288	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
143294	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
143311	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
143564	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
143674	ELO FUSIVEL DE 10 K	3
143716	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
143771	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
143777	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
143798	ELO FUSIVEL DE 10 K	2
144203	ELO FUSIVEL DE 10 K	1
110758	ELO FUSIVEL DE 12 K	1
111099	ELO FUSIVEL DE 12 K	1
116036	ELO FUSIVEL DE 12 K	2
116046	ELO FUSIVEL DE 12 K	2
122104	ELO FUSIVEL DE 12 K	1
123039	ELO FUSIVEL DE 12 K	1
128942	ELO FUSIVEL DE 12 K	1
134313	ELO FUSIVEL DE 12 K	1
138703	ELO FUSIVEL DE 12 K	3
110430	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
110509	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
110601	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
110783	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
110960	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
112316	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
112620	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
112689	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
112745	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
112880	ELO FUSIVEL DE 15 K	6
112998	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
113640	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
114058	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
114770	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
115402	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
115426	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
115695	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
115802	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
116387	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
116601	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
116792	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
116822	ELO FUSIVEL DE 15 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



118506	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
119074	ELO FUSIVEL DE 15 K	9
119172	ELO FUSIVEL DE 15 K	7
119521	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
119896	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
120357	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
122156	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
122365	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
122411	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
122945	ELO FUSIVEL DE 15 K	6
123225	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
124453	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
124680	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
125009	ELO FUSIVEL DE 15 K	9
125256	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
125298	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
126173	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
126241	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
126583	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
126585	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
127158	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
127563	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
127645	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
127673	ELO FUSIVEL DE 15 K	9
128013	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
128147	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
128384	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
128411	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
128666	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
129721	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
130014	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
130026	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
130105	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
130263	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
130535	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
130659	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
131007	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
131119	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
131291	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
131514	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
131897	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
132109	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
132220	ELO FUSIVEL DE 15 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



132502	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
132869	ELO FUSIVEL DE 15 K	6
133963	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
134017	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
134026	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
134179	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
134184	ELO FUSIVEL DE 15 K	5
134188	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
134626	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
134814	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
135344	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
135823	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
136035	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
136403	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
136542	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
136872	ELO FUSIVEL DE 15 K	5
137158	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
137396	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
138008	ELO FUSIVEL DE 15 K	6
138183	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
138384	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
139407	ELO FUSIVEL DE 15 K	2
140386	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
140860	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
140971	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
141288	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
142201	ELO FUSIVEL DE 15 K	3
142439	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
142990	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
143208	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
143397	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
143530	ELO FUSIVEL DE 15 K	1
143033	ELO FUSIVEL DE 2 EF	1
110509	ELO FUSIVEL DE 20 K	4
110555	ELO FUSIVEL DE 20 K	2
111322	ELO FUSIVEL DE 20 K	2
111889	ELO FUSIVEL DE 20 K	1
113350	ELO FUSIVEL DE 20 K	1
120741	ELO FUSIVEL DE 20 K	2
131589	ELO FUSIVEL DE 20 K	1
132343	ELO FUSIVEL DE 20 K	2
134588	ELO FUSIVEL DE 20 K	6
138368	ELO FUSIVEL DE 20 K	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



110276	ELO FUSIVEL DE 25 K	2
110509	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
110851	ELO FUSIVEL DE 25 K	3
110902	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
112183	ELO FUSIVEL DE 25 K	3
113184	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
113689	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
113959	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
114667	ELO FUSIVEL DE 25 K	2
115724	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
115872	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
116537	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
116601	ELO FUSIVEL DE 25 K	3
117125	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
119760	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
120555	ELO FUSIVEL DE 25 K	4
120625	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
120696	ELO FUSIVEL DE 25 K	6
122084	ELO FUSIVEL DE 25 K	3
122312	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
124561	ELO FUSIVEL DE 25 K	2
128108	ELO FUSIVEL DE 25 K	2
128151	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
128681	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
129791	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
130535	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
130839	ELO FUSIVEL DE 25 K	3
131659	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
131897	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
132015	ELO FUSIVEL DE 25 K	3
136542	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
137391	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
138246	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
140792	ELO FUSIVEL DE 25 K	2
142856	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
143875	ELO FUSIVEL DE 25 K	1
111752	ELO FUSIVEL DE 3 EF	2
109197	ELO FUSIVEL DE 30 K	1
112019	ELO FUSIVEL DE 30 K	1
113121	ELO FUSIVEL DE 30 K	2
116067	ELO FUSIVEL DE 30 K	2
130769	ELO FUSIVEL DE 30 K	1
132309	ELO FUSIVEL DE 30 K	2

138993	ELO FUSIVEL DE 30 K	3
140237	ELO FUSIVEL DE 30 K	1
141885	ELO FUSIVEL DE 30 K	1
142191	ELO FUSIVEL DE 30 K	1
130375	ELO FUSIVEL DE 40 K	1
136493	ELO FUSIVEL DE 40 K	1
112582	ELO FUSIVEL DE 5 EF	1
134540	ELO FUSIVEL TIPO H, 0,5 A	1
140868	ELO FUSIVEL TIPO H, 2 A	1
129144	ELO FUSIVEL TIPO H, 3 A	1
139972	ELO FUSIVEL TIPO K, 10 A	3
143663	FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	1
119460	FIO DE COBRE ISOLADO DE 10MM	2
119460	FIO DE COBRE NU 10MM	2
114213	FITA ISOLANTE	1
125821	FITA ISOLANTE	1
129430	G. P. H. P/CABO 2/0 A 4/0 AWG	10
110772	ISOL,POLIM,SUSP,GARFO-OLHAL,15KV,N IV	3
111456	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	3
114131	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	3
114573	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
115695	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
120331	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	2
120394	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
122429	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
124453	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
127091	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
127645	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
133151	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
134109	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
134590	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
136035	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
136162	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
138970	Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	1
127557	ISOLADOR DISCO, 165 MM	2
134184	ISOLADOR DISCO, 165 MM	2
117484	ISOLADOR PORCELANA TP DISCO 15	1
131869	ISOLADOR PORCELANA TP DISCO 15	2
113523	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	1
113575	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	1
113926	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	3
130203	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	1
132171	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



134241	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	1
134894	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	1
141727	ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	1
130145	LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ACSR	1
113523	LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ASC	1
112486	LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	1
134883	LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	2
137553	LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	2
134109	LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	1
134225	LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	3
138384	LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	1
142242	LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	2
115967	LUVA EMENDA PREF. CABO 4ASC	1
131174	LUVA,EMENDA,COMP,CU 35MM ² ,CU	1
136766	LUVA,PVC,2",ROSCA INT,BSP	1
130153	MEDIDOR MONOFÁSICO	1
110305	NÃO APLICADO	1
111798	NÃO APLICADO	1
111843	NÃO APLICADO	1
112415	NÃO APLICADO	1
112730	NÃO APLICADO	1
112846	NÃO APLICADO	1
113225	NÃO APLICADO	0
113282	NÃO APLICADO	1
113464	NÃO APLICADO	1
114315	NÃO APLICADO	1
114580	NÃO APLICADO	0
115437	NÃO APLICADO	1
115644	NÃO APLICADO	1
116890	NÃO APLICADO	1
117777	NÃO APLICADO	1
117959	NÃO APLICADO	2
118067	NÃO APLICADO	1
118130	NÃO APLICADO	1
118822	NÃO APLICADO	1
118912	NÃO APLICADO	1
118976	NÃO APLICADO	1
119245	NÃO APLICADO	1
119397	NÃO APLICADO	1
119968	NÃO APLICADO	0
120624	NÃO APLICADO	1
121641	NÃO APLICADO	1
122660	NÃO APLICADO	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



122697	NÃO APLICADO	1
123584	NÃO APLICADO	0
123796	NÃO APLICADO	1
123999	NÃO APLICADO	1
124227	NÃO APLICADO	1
124622	NÃO APLICADO	1
124650	NÃO APLICADO	1
125925	NÃO APLICADO	1
125951	NÃO APLICADO	1
126428	NÃO APLICADO	0
126830	NÃO APLICADO	1
127711	NÃO APLICADO	1
127744	NÃO APLICADO	1
127767	NÃO APLICADO	1
127939	NÃO APLICADO	1
127965	NÃO APLICADO	1
128069	NÃO APLICADO	1
128543	NÃO APLICADO	1
128618	NÃO APLICADO	1
129412	NÃO APLICADO	1
129817	NÃO APLICADO	1
129818	NÃO APLICADO	1
129905	NÃO APLICADO	1
129940	NÃO APLICADO	1
130079	NÃO APLICADO	1
130270	NÃO APLICADO	1
130280	NÃO APLICADO	1
130303	NÃO APLICADO	1
130569	NÃO APLICADO	1
130599	NÃO APLICADO	1
130722	NÃO APLICADO	1
131173	NÃO APLICADO	1
131264	NÃO APLICADO	1
131568	NÃO APLICADO	1
131585	NÃO APLICADO	2
131696	NÃO APLICADO	0
131709	NÃO APLICADO	1
131731	NÃO APLICADO	1
132051	NÃO APLICADO	1
132283	NÃO APLICADO	1
132351	NÃO APLICADO	1
135849	NÃO APLICADO	1
136615	NÃO APLICADO	1

136704	NÃO APLICADO	1
136821	NÃO APLICADO	1
137431	NÃO APLICADO	1
137915	NÃO APLICADO	1
138388	NÃO APLICADO	1
138405	NÃO APLICADO	1
138448	NÃO APLICADO	1
138604	NÃO APLICADO	1
138654	NÃO APLICADO	1
138692	NÃO APLICADO	1
138733	NÃO APLICADO	1
138902	NÃO APLICADO	1
139037	NÃO APLICADO	1
139172	NÃO APLICADO	1
139902	NÃO APLICADO	1
140299	NÃO APLICADO	1
140344	NÃO APLICADO	1
140400	NÃO APLICADO	1
140654	NÃO APLICADO	1
140970	NÃO APLICADO	1
141182	NÃO APLICADO	1
141479	NÃO APLICADO	1
141578	NÃO APLICADO	1
141800	NÃO APLICADO	1
142555	NÃO APLICADO	1
143075	NÃO APLICADO	1
143294	NÃO APLICADO	1
143389	NÃO APLICADO	0
143496	NÃO APLICADO	1
113926	PARAFUSO 16 X 250 MM, COM 150MM ROSCA	2
134985	PARAFUSO MAQ. 5/8X10" 6R	8
145233	PARAFUSO MAQ. 5/8X10" 6R	8
128075	PARAFUSO MAQ. 5/8X6" 2R	1
124162	PARAFUSO OLHAL 5/8X12" 6R	1
111037	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	2
111679	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
112348	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
114045	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
117576	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
118119	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	6
118306	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
119460	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	2
119499	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



119759	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
120290	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
120709	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
122057	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
122879	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
124162	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
124198	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
124945	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
125102	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
125925	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
126013	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
126428	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
126530	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
128623	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	2
129161	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
131320	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	2
132586	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
132853	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
134434	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
134787	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
134985	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
135089	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
135613	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	2
136085	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
136431	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
136776	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
137698	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
138222	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
138700	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	2
140332	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
140697	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
141018	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
141339	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	2
141708	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
141985	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
142555	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
142749	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
143881	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	1
145233	PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
132861	PARA-RAIO VALVULA 15 KV	3
143197	PARA-RAIO VALVULA 15 KV	3
114131	PINO DE TOPO TIPO CANTONEIRA	3
113926	PINO GALV. ISOL. 5/8X6ACX3AB	3

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023




115387	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
124509	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
133554	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
135091	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	2
135604	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
138700	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
141006	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
141949	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
143881	PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
111187	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
111755	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
112294	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
115695	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
118740	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	2
128108	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
128383	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
128518	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
132256	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
134109	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
140790	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
143771	PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
143520	POSTE CONC. ARM DT 300/9 MTS	1
113164	POSTE CONC. ARMADO DT 11/300	2
118029	POSTE CONC. ARMADO DT 11/300	1
115781	SELO DE SEGURANÇA	1
130153	SELO DE SEGURANÇA	1
132853	SUPORTE GALV. P/ TRAF0 700MM	2
136085	SUPORTE GALV. P/ TRAF0 700MM	2
130153	TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	1
130153	TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	1
111037	TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV	1
117779	TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV	1
123269	TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV	1
140697	TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV	1
119460	TRANSF. BIFASICO 15KVA 13.8KV	1
138700	TRANSF. BIFASICO 15KVA 13.8KV	1
128623	TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV	1
136969	TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV	1
111679	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
115530	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
117576	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
118306	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
119759	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



120290	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
122648	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
122879	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
124162	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
124198	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
125925	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
126013	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
126530	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
130280	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
131320	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
132586	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
134434	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
135089	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
135193	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
136776	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
143881	TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	1
111680	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
112348	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
113620	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
114045	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
120709	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
122057	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
124945	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
125102	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
126428	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
127727	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
128983	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
129161	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
134787	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
136431	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
137698	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
138222	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
140405	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
141018	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
141339	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
141708	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
141985	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
142749	TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	1
119179	TRANSF. TRIFASICO 112,5KVA 13.	1
132816	TRANSF. TRIFASICO 150KVA 13.8K	1
112595	TRANSF. TRIFASICO 30KVA 13.8KV	1
137186	TRANSF. TRIFASICO 30KVA 13.8KV	1
140142	TRANSF. TRIFASICO 30KVA 13.8KV	1

119499	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
125436	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
132853	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
132861	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
134985	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
136085	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
140332	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
143197	TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
125490	TRANSF. TRIFASICO 75KVA 13.8KV	1
111037	TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	1
128589	TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	1
130760	TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	1
135237	TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	1
135596	TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	1
135955	TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	1
112748	TRANSFORMADOR 112,5 KVA, 15 KV	1
142811	TRANSFORMADOR 112,5 KVA, 15 KV	1
117568	TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	1
118119	TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	1
122348	TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	1
123860	TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	1
128217	TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	1
130557	TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	1
137124	TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	1
109345	TRANSFORMADOR 45 KVA, 15 KV	1
124341	TRANSFORMADOR 45 KVA, 15 KV	1
116934	TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV	1
135178	TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV	1
136522	TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV	1
135613	TRANSFORMADOR 5 KVA, 34,5 KV, 440/220 V	1
114213	TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV	1
118994	TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV	1
123561	TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV	1
132187	TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV	1
135252	TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV	1



Os equipamentos substituídos como transformador, para-raios, elo fusível e isoladores são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

Os transformadores de distribuição possuem como função compatibilizar os níveis de tensão fornecidos pela concessionária de energia local, os quais são elevados e perigosos, para aqueles apropriados à utilização com segurança em empreendimentos industriais, comerciais e residenciais.

Para-raios são hastes metálicas pontiagudas feitas de cobre, alumínio ou aço, costumam ser posicionados em lugares elevados, como no alto dos edifícios, a fim de proteger-lhes dos possíveis danos causados por raios.

Os elos fusíveis são partes essenciais de um sistema de distribuição de energia elétrica, impedindo a ocorrência de curtos-circuitos e sobre correntes que podem causar sérios danos a rede elétrica.

Com isso, temos que a com a interrupção do funcionamento de um ou mais desses equipamentos acima citados, o Sistema de Distribuição de Energia Elétrica fica ineficaz tendo em vista a vital importância deles para que o processo de distribuição de energia elétrica aconteça.

4.4 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento para o estado, em especial para a regional Metropolitana, fez-se necessário o trabalho conjunto de equipes de atendimento emergencial, manutenção e fiscais de campo. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições.

4.4.1 Relato técnico sobre a intervenção realizada

Entre os dias 22 e 27/01/2023, houve a elevação exponencial das ocorrências emergenciais, devido às chuvas intensas, ventos fortes, descargas atmosféricas e enchentes em diversos municípios do Estado.

Dada a gravidade da situação, foram estendidos turnos das equipes em atuação e convocadas equipes extras da GSTC (Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais), inspetores e equipes de manutenção para atuar no atendimento de ocorrências emergenciais, a fim de atender os desligamentos e evitar situações de risco a vida. Além disso, os turnos das equipes foram estendidos, o Centro de Operações Integradas (COI) foi reforçado com extensões de turnos dos controladores.

Contudo, em algumas localidades fez-se necessário refazer toda a malha de distribuições e o deslocamento de equipes técnicas de outros processos como as equipes de corte e ligação nova para atender o grande volume de ocorrências. No total foram alocadas 225 Equipes em todo o Estado, para atendimento das interrupções referentes a essa situação de emergência, o que representa um significativo incremento (113 equipes a mais) em relação às equipes usualmente dedicadas a esses atendimentos.

Tabela 1 – Estrutura mobilizada durante o atendimento emergencial

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
ABU001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
AGB001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ALG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
AME002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ATS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BAS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BAS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BGR002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BOJ001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BOJ002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BRD001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BRL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BTA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BTA002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
BTL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CAF001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CBT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CET001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CLG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CMT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CPM001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CPM002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRI001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CRT002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
CTO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
DAV001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
DMV002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
EBV001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
EMT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ETA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
FAO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
FAO002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
FCS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
GBS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
GBS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
IPI001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ITA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
ITU001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JAC001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL

JER001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JFR001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JFR002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
JQP001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
LCO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
LUZ001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
LUZ002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MAV001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MAV002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MCL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MGL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MPA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MTO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
MTO002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
NZR001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
OER001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
OER002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAB001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAB002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAB003	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PAL002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCA002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PCS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PDS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PDS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PGA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PIO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PMA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PMS002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PRI001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PRI002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PTO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
PTS001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
RDG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
RGN001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SCZ001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SJP001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SJU001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SMG001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SMO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL

SMT001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SPM001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SPM002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SPP001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
SRO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE002	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE003	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE004	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE005	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE006	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE007	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE008	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE010	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE012	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE013	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE014	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE015	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE016	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE017	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE018	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE019	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE020	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
THE021	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
UNO001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
URI001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
VAL001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
VZA001	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	ATENDIMENTO_EMERGENCIAL
AGB040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ATS040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ATS041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
BAS040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
CPM101	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ETA041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO042	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO043	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
FAO101	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ITU040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PAB040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PAB041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PAB043	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO

PAB044	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PAB101	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
PRI040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
RGN041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
SPM041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
SRO040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
SRO041	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE047	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE053	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
THE056	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
VAL040	EQUIPE DE CORTE	CORTE_RELIGACAO
ATS300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
BAS300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
BGR300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
CET300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
CMT300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
CPM300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
CRT300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
DMV100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
ETA100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
FAO100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
FAO300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
LUZ300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
MTO300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
NZA300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
OER300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
OER500	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
PAB300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
PAL300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
PCS100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
PCS500	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
PDS300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
PRI100	EQUIPE PRÓPRIA	CORTE_RELIGACAO
PRI300	EQUIPE PRÓPRIA	8h 2x4 (2E)
SJP300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
SJU300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
SPM300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
URI300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
VAL300	EQUIPE PRÓPRIA	PROPRIO
BTL230	LN 4X4	LIGACAO_NOVA
URI230	LN 4X4	LIGACAO_NOVA
CET230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2023



ETA230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
OER230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
PCS230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
PCS231	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
PDS230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
SPM230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE238	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE239	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE240	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE241	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE242	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE243	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE244	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE245	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE249	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE255	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
THE258	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
VAL230	LN LEVE	LIGACAO_NOVA
BOC001	OUTROS	8h 2x4 (2E)
CPM301	OUTROS	8h 2x4 (2E)
ETA403	OUTROS	8h 2x4 (2E)
ETA404	OUTROS	8h 2x4 (2E)
FRT001	OUTROS	8h 2x4 (2E)
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
METM78	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM02	OUTROS	8h 2x4 (2E)
OER270	OUTROS	8h 2x4 (2E)
OER402	OUTROS	8h 2x4 (2E)
OFS001	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PAB049	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PAB301	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PCS232	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI042	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI043	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI290	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI401	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI402	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI403	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PRI404	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SRO401	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SRO404	OUTROS	8h 2x4 (2E)

SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
VAL270	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE331	PI RAMAL	PI_DE_RAMAL
THE072	SEED MONEY	SEED_MONEY
THE090	SEED MONEY	SEED_MONEY
THE096	SEED MONEY	SEED_MONEY
BTL040	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
OER040	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
PAB047	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
PRI041	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY
URI041	SEED MONEY 4X4	SEED_MONEY

5 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia


Anexo III – Laudo Meteorológico

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Gráficos Ampliados

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas



Evidências Fotográficas



Foto – isolador danificado



Foto – Cabo de MT Partido

Evidências Fotográficas



Foto – Isolador quebrado



Foto – Área alagada



Foto – Isolador quebrado (descargas atmosféricas)



Foto – Água na via de passagem



Foto – Água na via de passagem



Foto – Água na via de passagem

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias

<https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/01/22/piaui-tem-dois-alertas-de-chuvas-intensas-para-59-municipios-veja-lista-de-cidades.ghtml>



Piauí tem dois alertas de chuvas intensas para 59 municípios; veja lista de cidades

Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 60 mm/h e ventos intensos, dentre 40 e 100 km/h.

Por g1 PI
22/01/2023 11h22 - Atualizado há 2 semanas

Evidência de Mídias

<https://www.portalaz.com.br/noticia/climatempo/57988/semar-preve-chuvas-volumosas-nesta-segunda-feira-no-piaui>



Semar prevê chuvas volumosas nesta segunda-feira no Piauí

O estado fica coberto por muitas nuvens com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia

Por Redação do Portal AZ, 23/01/2023 10:14 - Atualizado às 11:29

A previsão do tempo para o Piauí nesta segunda-feira (23) é de chuvas em grande parte do estado devido a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e um novo canal de umidade, a sul. São esperadas muitas nuvens e trovoadas.

Foto: Herbert Weil/Arquivo Pessoal/G1

Últimas Notícias

- 10/02/2023 10:46
Secretaria do Meio Ambiente prevê fortes chuvas no norte do Piauí
- 10/02/2023 10:41

Anexo III – Laudo Meteorológico



Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
22 a 27 de janeiro de 2023

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Fevereiro, 2023

Iluminar o futuro da humanidade

Sumário

1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
2	Notícias	31
3	Classificação COBRADE	32
3.1	Resumo do Evento	32
4	Referências	33
5	Anexos	34

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 1 de 34

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.



1.2 Descrição do Evento

A presença de cavados em baixos níveis da atmosfera associados a presença de uma forte divergência em altos níveis da atmosfera favoreceram a formação de tempestades convectivas no período de 22 a 27 de janeiro de 2023. Esta combinação foi responsável pela ocorrência de chuvas intensas, tempestades de raios e fortes rajadas de vento, que causaram impactos no estado do Piauí.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 2 de 34

1.3 Abrangência do Evento

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 7 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 22 a 27 de janeiro de 2023. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

Na madrugada do dia 22 de janeiro (Figura 2), observa-se nebulosidade com grande desenvolvimento vertical sobre as regionais Metropolitana e Norte. Ao longo da tarde, as instabilidades aumentam e se espalham por todo o estado, associadas a chuva com moderada a forte intensidade.

No dia 23 de janeiro (Figura 3), nota-se a persistência de nebulosidade convectiva sobre todas as regionais do estado. As principais áreas afetadas neste dia estão concentradas entre a regional Sul e a Metropolitana.

No dia 24 de janeiro (Figura 4) a chuva aconteceu de forma mais isolada no Piauí. As nuvens mais profundas ficaram concentradas sobre as regionais Norte e Metropolitana. Na regional Sul também há nebulosidade com potencial para provocar chuva forte, mas de forma pontual.

Durante o dia 25 de janeiro (Figura 5) a nebulosidade convectiva, associada a chuva forte, esteve atuando sobre todo o estado.

No madrugada e manhã do dia 26 de janeiro (Figura 6) houve registro de nebulosidade convectiva sobre a regional Sul. A partir da tarde, nuvens profundas também se espalharam sobre as regionais Metropolitana e Norte.

No dia 27 de janeiro (Figura 7) a madrugada teve predomínio de nebulosidade rasa, associada a chuva fraca. A partir da tarde, nuvens com grande desenvolvimento vertical avançaram sobre todas as regionais do estado. Esta nebulosidade tem potencial para provocar chuva de moderada a forte intensidade.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 3 de 34

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 22 de janeiro.





Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 23 de janeiro.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 4 de 34

Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 24 de janeiro.





Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 25 de janeiro.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com

5 de 34

Figura 6: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 26 de janeiro.





Figura 7: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 27 de janeiro.



Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 6 de 34

esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de qualquer tipo de raios, seja nuvem-solo, nuvem-nuvem e solo-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo em suas quantidades totais diárias, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

Em todos os dias do evento houve registro de raios de forma generalizada sobre o estado. Nos dias 22 de janeiro e 23 de janeiro (Figuras 8-9) houve registro de grande densidade de raios nas três regionais, caracterizando uma tempestade de raios.

Figura 8: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 22 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.


Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 22 Jan 2023



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 7 de 34


Figura 9: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 23 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 8 de 34


Figura 10: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 24 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 9 de 34


Figura 11: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 25 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 10 de 34


Figura 12: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 26 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 11 de 34

Figura 13: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 27 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.




Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 12 de 34

Figura 14: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o período de 22 a 27 de janeiro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios Total
Período: 22 Jan - 27 Jan 2023



Sede Climateempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climateempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climateempo.com.br www.climateempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 13 de 34

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras a seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 15 a 18) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuva na região.

Nos dias 22 de janeiro e 23 de janeiro (Figuras 15-16) houve registro de chuva moderada a forte de forma generalizada sobre o estado. No extremo sul da regional Sul e na regional Norte houve registro de chuva extrema, com acumulados acima de 50 mm em 24 horas.

Nos dias 24 de janeiro e 25 de janeiro (Figuras 17-18) a chuva mais volumosa ficou concentrada sobre o centro-norte do estado, incluindo as regionais Metropolitana e Norte. Nestas áreas, houve registro de chuva extrema de forma generalizada. Na regional Sul a chuva variou entre moderada e forte intensidade.

No dia 26 de janeiro (Figura 19) a chuva aconteceu de forma abrangente sobre o estado, com moderada a forte intensidade sobre todas as regionais.


No dia 27 de janeiro (Figura 20) a chuva perdeu intensidade no estado. A chuva registrada foi predominantemente de fraca intensidade.

Para o período de 22 a 27 de janeiro de 2023 (Figura 21) os maiores acumulados de chuva ficaram concentrados nas regionais Metropolitana e Norte, com volumes que ultrapassaram os 100 mm em apenas 6 dias.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 14 de 34


Figura 15: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 15 de 34


Figura 16: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 16 de 34


Figura 17: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 17 de 34


Figura 18: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 25 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 18 de 34


Figura 19: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 26 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 19 de 34


Figura 20: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 27 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 20 de 34

Figura 21: Acumulado de precipitação para o período 22 a 27 de janeiro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 21 de 34

A Tabela 1 mostra a chuva acumulada no período de 22 a 27 de janeiro de 2023 sobre o estado do Piauí. As estações que registraram os maiores volumes de chuva estão concentradas na regional Norte, com volumes entre 120 e 180 mm. O maior acumulado de chuva para o período foi registrado no município de Ilha Grande, onde a chuva registrada em apenas 6 dias chegou a 180 mm.

Tabela 1: Chuva acumulada no período de 22 a 27 de janeiro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Chuva Total	Fonte
Centro	Ilha grande	Norte	180	CEMADEN
Nossa Senhora do Carmo	Parnaíba	Norte	173	CEMADEN
Mercado Municipal	Parnaíba	Norte	167	CEMADEN
Conjunto Betania 1	Parnaíba	Norte	122	CEMADEN
Centro	Buriti dos lopes	Norte	121	CEMADEN
PARNAIBA	Parnaíba	Norte	88	INMET
UBAS	Sao jose do divino	Norte	80	CEMADEN
Centro	Cajueiro da praia	Norte	77	CEMADEN
AC Esperantina	Esperantina	Norte	68	CEMADEN
GILBUES	Gilbues	Sul	67	INMET
Centro	Matias olimpio	Norte	66	CEMADEN
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	64	INMET
Prefeitura Municipal	Batalha	Norte	64	CEMADEN
Centro	Luzilandia	Norte	56	CEMADEN
Centro	Campo maior	Metropolitana	47	CEMADEN
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	42	INMET
TERESINA	Teresina	Metropolitana	37	INMET
BOM JESUS DO PIAUI	Bom jesus	Sul	36	INMET
URUCUI	Uruçui	Sul	33	INMET
Santa Isabel	Teresina	Metropolitana	27	CEMADEN
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	26	INMET
CORRENTE	Corrente	Sul	23	INMET
Centro	Miguel alves	Metropolitana	22	CEMADEN
Centro	Floriano	Sul	20	CEMADEN
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	17	INMET
Centro	Uniao	Metropolitana	13	CEMADEN
OEIRAS	Oeiras	Sul	11	INMET

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 22 de 34

As Figuras 22 a 27 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 22 a 27 de janeiro de 2023, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 4). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

No dia 22 de janeiro (Figura 22) as máximas rajadas do vento registradas chegaram a ser classificadas como vento forte. Ventos com essa intensidade tem potencial para movimentar grandes árvores e causar dificuldades de andar contra o vento, o que pode causar danos à rede elétrica.


Nos dias 23 de janeiro a 26 de janeiro (Figuras 23-26) os ventos perderam intensidade e as máximas rajadas do vento chegaram a ser classificadas como vento fresco. Ventos com essa intensidade tem potencial para mover ramos de árvores.

No dia 27 de janeiro (Figura 27) os ventos voltaram a se intensificar no estado, com rajadas sendo classificadas como vento forte.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 23 de 34


Figura 22: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 24 de 34


Figura 23: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 25 de 34


Figura 24: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 26 de 34


Figura 25: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 25 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 27 de 34


Figura 26: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 26 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 28 de 34

Figura 27: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 27 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 29 de 34

Tabela 2: Rajada máxima de vento no período de 22 a 27 de janeiro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação Meteorológica	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)	Fonte
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	50	27/01/2023 15	INMET
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	50	27/01/2023 16	INMET
OEIRAS	Oeiras	Sul	50	22/01/2023 20	INMET
TERESINA	Teresina	Metropolitana	45	27/01/2023 20	INMET
CARACOL	Caracol	Sul	43	27/01/2023 17	INMET
GILBUES	Gilbues	Sul	42	22/01/2023 12	INMET
BOM JESUS DO PIAUI	Bom Jesus	Sul	40	27/01/2023 12	INMET
PARNAIBA	Parnaíba	Norte	40	25/01/2023 17	INMET
VALENÇA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	36	25/01/2023 01	INMET
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	35	27/01/2023 11	INMET
PAULISTANA	Paulistana	Sul	32	26/01/2023 16	INMET
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	29	23/01/2023 19	INMET
CORRENTE	Corrente	Sul	28	27/01/2023 14	INMET
PICOS	Picos	Sul	25	25/01/2023 20	INMET
URUCUI	Uruçui	Sul	23	25/01/2023 12	INMET

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 30 de 34

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da Equatorial-PI durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam a ocorrência de fortes temporais ao longo dos dias do evento, que causaram alagamentos e diversos outros tipos de transtornos no estado do Piauí.

Figura 28: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da Equatorial-PI durante os dias do evento.

Botijões de gás são arrastados por água durante forte chuva em Piripiri; veja previsão do tempo para o Norte do PI

As chuvas atingiram nesta quarta-feira (25) toda a região Norte do Piauí. Em Parnaíba, foram registrados 109 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, sendo 89 milímetros em apenas quatro horas.

Por **Laura Moura, g1 PI**
25/01/2023 19h56 - Atualizado há 3 semanas



Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 31 de 34

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como chuvas intensas (1.3.2.1.4), tempestade de raios (1.3.2.1.2) e fortes rajadas de vento

3.1 Resumo do Evento

O evento meteorológico ocorrido durante o período 22 a 27 de janeiro de 2023, foi causado presença de cavados em baixos níveis da atmosfera associados a presença de uma forte divergência em altos níveis da atmosfera, que favoreceu a formação de tempestades convectivas no estado.

Neste período houve registro de grande densidade raios de forma generalizada sobre o estado, caracterizando a ocorrência de uma tempestade de raios. Os ventos mais intensos chegaram a 50 km/h, sendo classificados como vento forte. Ventos com essa intensidade tem potencial para mover grandes árvores, o que pode causar danos à rede elétrica.

Os maiores acumulados de chuva para o evento chegaram a 180 mm em 6 dias. Isso equivale a 100% da média climatológica de chuva para janeiro na região.

A chuva volumosa por tantos dias consecutivos associado à intensa atividade elétrica e à fortes rajadas de vento contribuem para a caracterização de um evento severo sobre o Piauí.

Tabela 3: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	Tempestades convectivas formadas pela presença de cavados em baixos níveis da atmosfera e de uma forte divergência em altos níveis da atmosfera, que gerou chuvas intensas, tempestade de raios e fortes rajadas de vento. 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 22/01/2023 - 00:00 27/01/2023 - 22:00 Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí
Número/Código do Relatório	
Descrição	
Código COBRADE	
Hora de início	
Hora de término	
Abrangência espacial	

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 32 de 34

4 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation -
<https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDÁ, Â., & ALVES, T. A.
(2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica.
In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.
- 5 - <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/01/25/botijoes-de-gas-sao-arrastados-por-agua-durante-forte-chuva-em-piripiri-veja-previsao-do-tempo-para-o-norte-do-pi.ghtml>

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 33 de 34

5 Anexos

Tabela 4: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 5: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo – Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 34 de 34



Ana Clara Marques
Meteorologista
CREA 2019112290

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NÚMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	SUB CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICÍPIO
50228180	PAL	CH	1413569	115476	23/01/20 23 07:05	23/01/202 3 09:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	603	213	2,03	0,8	0	2,83	PAL01C1	Acauã
50229268	PAL	CH	1304025	116564	23/01/20 23 09:17	23/01/202 3 16:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	37	5	6,58	0,3	0,57	7,45	PAL01C1	Acauã
50231680	PAL	CH	1303688	118976	23/01/20 23 15:49	23/01/202 3 17:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	161	131	0,67	0,2	0,37	1,23	PAL01C1	Acauã
50234750	PAL	CH	1303688	122046	24/01/20 23 06:43	24/01/202 3 09:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	312	131	1,82	0,47	0,1	2,38	PAL01C1	Acauã
50242878	PAL	CH	1415286	130174	25/01/20 23 13:27	25/01/202 3 17:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4	1	2,22	1,05	0,37	3,63	PAL01C1	Acauã
50248059	PAL	CH	1303688	135355	26/01/20 23 06:21	26/01/202 3 11:22	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	657	131	4,35	0,53	0,13	5,02	PAL01C1	Acauã
50247919	PAL	TF	1303588	135215	26/01/20 23 09:22	26/01/202 3 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	15	23	0,13	0,13	0,38	0,65	PAL01C1	Acauã
50252901	PAL	TF	1415357	140195	27/01/20 23 07:38	27/01/202 3 11:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	24	6	3,52	0,37	0,1	3,98	PAL01C1	Acauã
50231390	SPP	TF	1320737	118686	23/01/20 23 10:25	23/01/202 3 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	281	46	5,17	0,5	0,43	6,1	SPP01C4	Agricolândia
50230844	SPP	TF	1320484	118140	23/01/20 23 12:45	23/01/202 3 14:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	73	35	1,22	0,67	0,2	2,08	SPP01C4	Agricolândia
50242522	SPP	TF	1320775	129818	25/01/20 23 12:09	25/01/202 3 13:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	91	104	0,02	0,33	0,53	0,88	SPP01C4	Agricolândia
50224357	SPP	TF	1319630	111653	22/01/20 23 11:30	22/01/202 3 13:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1105	477	1,45	0,52	0,35	2,32	SPP01C1	Água Branca
50222518	SPP	TF	1319749	109814	22/01/20 23 11:46	22/01/202 3 13:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	501	331	0,07	0,6	0,83	1,5	SPP01C1	Água Branca
50225932	SPP	TF	1319561	113228	22/01/20 23 18:36	22/01/202 3 19:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	345	460	0,12	0,33	0,3	0,75	SPP01C1	Água Branca
50228895	SPP	TF	1319828	116191	23/01/20 23 08:08	23/01/202 3 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	55	17	2,13	0,87	0,22	3,22	SPP01C3	Água Branca
50244466	SPP	TF	1319628	131762	25/01/20 23 15:48	25/01/202 3 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	27	6	3,1	1,2	0,15	4,45	SPP01C1	Água Branca

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50250451	SPP	TF	1319630	137747	26/01/20 23 16:47	26/01/202 3 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	80	477	0,03	0,12	0,1	0,25	SPP01C1	Água Branca
50247720	JUN	CH	1298308	135016	26/01/20 23 07:40	26/01/202 3 11:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	162	42	3,33	0,37	0,17	3,87	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
50247882	MA D	TF	1297738	135178	26/01/20 23 09:17	27/01/202 3 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	28	1	0,72	1,5	25,75	27,97	MAD01C 6	Alagoinha do Piauí
50247954	MA D	CH	1358200	135250	26/01/20 23 09:28	26/01/202 3 11:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	22	9	1,22	0,92	0,35	2,48	MAD01C 7	Alagoinha do Piauí
50230373	MA D	TF	1359063	117669	23/01/20 23 11:40	23/01/202 3 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	63	16	3,07	0,9	0	3,97	MAD01C 2	Alegrete do Piauí
50241415	MA D	TF	1359106	128711	25/01/20 23 08:21	25/01/202 3 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	256	31	7,08	1	0,15	8,23	MAD01C 2	Alegrete do Piauí
50253410	MA D	TF	1358985	140704	27/01/20 23 09:13	27/01/202 3 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	16	17	0	0,97	0	0,97	MAD01C 2	Alegrete do Piauí
50223136	ALG	TF	1389627	110432	22/01/20 23 06:18	22/01/202 3 07:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6	4	0,92	0,13	0,47	1,52	ALG01N 2	Alto Longá
50223476	ALG	CH	1060897	110772	22/01/20 23 08:28	22/01/202 3 18:05	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	827	86	5,85	3,77	0	9,62	ALG01N 2	Alto Longá
50223292	ALG	TF	1061292	110588	22/01/20 23 08:50	22/01/202 3 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	0	3	0,05	0,1	0,1	0,25	ALG01N 2	Alto Longá
50228234	ALG	TF	1061292	115530	23/01/20 23 07:17	25/01/202 3 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	168	3	0,02	0,87	55	55,88	ALG01N 2	Alto Longá
50232012	ALG	CH	1060431	119308	23/01/20 23 07:32	23/01/202 3 16:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	263	28	0,57	7,63	1,18	9,38	ALG01N 2	Alto Longá
50230115	ATS	TF	1391309	117411	23/01/20 23 10:22	23/01/202 3 15:23	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	15	3	4,47	0,1	0,45	5,02	ATS01C3	Alto Longá
50233445	ALG	CH	1060411	120741	23/01/20 23 20:27	23/01/202 3 22:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1126	531	1,33	0,58	0,22	2,13	ALG01N 2	Alto Longá
50235352	ALG	TF	1142075	122648	24/01/20 23 08:25	29/01/202 3 13:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	250	2	123,0 8	0,6	1,25	124,9 3	ALG01N 2	Alto Longá
50237354	ALG	CH	1060825	124650	24/01/20 23 15:16	24/01/202 3 23:55	RELIGADOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	OUTROS	8720	5132	0,58	6,15	1,92	8,65	ALG01N 2	Alto Longá
50242849	ALG	AL	1374754	130145	25/01/20 23 13:15	25/01/202 3 15:42	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	7869	7079	0,02	0,32	2,12	2,45	ALG01N 1	Alto Longá
50244987	ALG	CH	1405185	132283	25/01/20 23 17:02	25/01/202 3 19:15	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4681	2114	0,35	1,27	0,6	2,22	ALG01N 1	Alto Longá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50249630	ALG	TF	1060070	136926	26/01/20 23 14:24	31/01/202 3 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	464	4	114,0 5	0,85	1,15	116,0 5	ALG01N 2	Alto Longá
50253361	ALG	TF	1060329	140655	27/01/20 23 07:37	27/01/202 3 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1055	282	3,17	0,12	0,45	3,73	ALG01N 2	Alto Longá
50255851	ALG	TF	1060114	143144	27/01/20 23 18:06	30/01/202 3 08:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	63	1	61,15	1,27	0,3	62,72	ALG01N 2	Alto Longá
50222746	ATS	TF	1064915	110042	22/01/20 23 04:33	22/01/202 3 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	3130	273	10,4	0,12	0,95	11,47	ATS01C2	Altos
50223213	ATS	CH	1401445	110509	22/01/20 23 05:52	22/01/202 3 09:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2778	804	0,02	1,45	2	3,47	ATS01C3	Altos
50223698	ATS	CH	1065060	110994	22/01/20 23 06:39	22/01/202 3 13:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	597	92	0,5	4,73	1,25	6,48	ATS01C2	Altos
50230733	ATS	CH	1060385	118029	22/01/20 23 07:20	23/01/202 3 15:44	CHAVE FUSÍVEL	AVARIADO / ADERNADO	OUTROS	875	27	0,02	0,65	31,73	32,4	ATS01C1	Altos
50223189	ATS	TF	1064755	110485	22/01/20 23 07:26	23/01/202 3 11:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	28	1	27,68	0,12	0,05	27,85	ATS01C2	Altos
50224091	ATS	TF	1064942	111387	22/01/20 23 09:15	22/01/202 3 21:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	203	16	11,13	1,12	0,45	12,7	ATS01C2	Altos
50224523	ATS	CH	1362742	111819	22/01/20 23 09:23	22/01/202 3 20:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	291	27	9,53	0,73	0,53	10,8	ATS01C2	Altos
50222747	ATS	CH	1378377	110043	22/01/20 23 09:31	22/01/202 3 16:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1066	143	6,5	0,5	0,45	7,45	ATS01C2	Altos
50225552	ATS	TF	1064349	112848	22/01/20 23 16:11	23/01/202 3 06:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	133	9	13,82	0,5	0,42	14,73	ATS01C2	Altos
50228314	ATS	TF	1064297	115610	23/01/20 23 07:29	23/01/202 3 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	279	70	2,53	0,8	0,65	3,98	ATS01C2	Altos
50229673	ATS	TF	1064915	116969	23/01/20 23 08:06	23/01/202 3 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1028	273	2,5	1,07	0,18	3,75	ATS01C2	Altos
50230169	ATS	TF	1064183	117465	23/01/20 23 11:10	23/01/202 3 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	80	16	3,83	0,65	0,53	5,02	ATS01C4	Altos
50233061	ATS	CH	1378377	120357	23/01/20 23 19:28	23/01/202 3 21:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	331	143	0,03	1,5	0,77	2,3	ATS01C2	Altos
50237675	ATS	CH	1065060	124971	24/01/20 23 13:47	24/01/202 3 20:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	577	91	4,42	0,53	1,4	6,35	ATS01C2	Altos
50238002	ATS	CH	1064940	125298	24/01/20 23 15:43	24/01/202 3 18:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	347	141	1,83	0,62	0	2,45	ATS01C2	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50240717	ATS	CH	1064498	128013	24/01/20 23 21:58	25/01/202 3 17:44	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	890	45	18,78	0,35	0,63	19,77	ATS01C2	Altos
50241327	ATS	TF	1064671	128623	25/01/20 23 09:04	29/01/202 3 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	215	2	104,9	0,9	1,8	107,6	ATS01C2	Altos
50241748	ATS	TF	1064349	129044	25/01/20 23 09:49	25/01/202 3 14:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	46	9	2,08	1,62	1,43	5,13	ATS01C2	Altos
50244393	ATS	CH	1064491	131689	25/01/20 23 15:07	25/01/202 3 17:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	525	201	0,02	0,4	2,2	2,62	ATS01C2	Altos
50245013	ATS	CH	1401445	132309	25/01/20 23 17:35	25/01/202 3 20:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2072	804	0,02	0,57	2	2,58	ATS01C3	Altos
50249244	ATS	TF	1064367	136540	26/01/20 23 07:55	26/01/202 3 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	118	12	8,75	0,98	0,15	9,88	ATS01C3	Altos
50249213	ATS	TF	1064110	136509	26/01/20 23 12:44	26/01/202 3 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	503	128	2,72	0,32	0,9	3,93	ATS01C2	Altos
50251456	ATS	TF	1064133	138752	26/01/20 23 20:21	26/01/202 3 22:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	395	200	0,65	0,9	0,43	1,98	ATS01C4	Altos
50253677	JFR	CH	1432323	140971	27/01/20 23 09:25	27/01/202 3 11:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1362	812	0,93	0,37	0,38	1,68	JFR01C2	Altos
50226673	AM E	TF	1062661	113969	22/01/20 23 18:34	23/01/202 3 00:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2170	374	4,93	0,08	0,78	5,8	AME01N 1	Amarante
50229305	AM E	CH	1401446	116601	23/01/20 23 06:49	23/01/202 3 11:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4450	879	0,02	0,75	4,3	5,07	AME01N 2	Amarante
50228576	AM E	CH	1055736	115872	23/01/20 23 07:21	23/01/202 3 12:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2771	571	0,17	0,23	4,47	4,87	AME01N 2	Amarante
50229782	FAO	CH	1324276	117078	23/01/20 23 07:28	23/01/202 3 16:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	501	56	0,93	6,23	1,78	8,95	FAO01C6	Amarante
50228506	AM E	CH	1055819	115802	23/01/20 23 07:33	23/01/202 3 16:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	840	95	5,58	0,88	2,37	8,83	AME01N 2	Amarante
50230087	AM E	TF	1055497	117383	23/01/20 23 09:28	23/01/202 3 17:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	628	79	6,97	0,45	0,52	7,93	AME01N 2	Amarante
50228587	AM E	CH	1055762	115883	23/01/20 23 15:01	23/01/202 3 22:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2569	357	5,98	0,42	0,8	7,2	AME01N 2	Amarante
50232629	AM E	CH	1055620	119925	23/01/20 23 17:07	23/01/202 3 19:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	279	117	0,55	0,98	0,85	2,38	AME01N 2	Amarante
50235117	AM E	TF	1055859	122413	24/01/20 23 07:25	24/01/202 3 13:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	63	8	4,18	0,32	1,97	6,47	AME01N 2	Amarante

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50236500	AM E	CH	1055597	123796	24/01/20 23 09:10	24/01/202 3 15:20	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1006	163	5,1	0,87	0,2	6,17	AME01N 2	Amarante
50238726	AM E	TF	1062663	126022	24/01/20 23 19:13	24/01/202 3 20:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	464	270	0,02	0,9	0,82	1,73	AME01N 1	Amarante
50228028	VAL	CH	1291614	115324	23/01/20 23 06:33	23/01/202 3 10:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	397	114	2,48	0,72	0,28	3,48	VAL01C1	Aroazes
50230396	NO T	CH	1291328	117692	23/01/20 23 11:41	23/01/202 3 12:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	37	37	0,02	0,37	0,6	0,98	NOT01C 2	Aroazes
50239189	NO T	TF	1291299	126485	24/01/20 23 07:27	25/01/202 3 08:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	50	2	24,38	0,17	0,42	24,97	NOT01C 2	Aroazes
50239287	VAL	CH	1291590	126583	24/01/20 23 21:55	25/01/202 3 00:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2339	1011	0,6	1,63	0,08	2,32	VAL01C1	Aroazes
50241655	VAL	CH	1291614	128951	25/01/20 23 09:46	25/01/202 3 12:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	325	114	2,53	0,17	0,17	2,87	VAL01C1	Aroazes
50243216	VAL	TF	1291552	130512	25/01/20 23 13:09	26/01/202 3 12:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES	281	12	21,72	0,68	0,98	23,38	VAL01C1	Aroazes
50223842	SM T	TF	1075215	111138	22/01/20 23 08:48	22/01/202 3 13:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	556	127	2,17	1,27	0,93	4,37	SMT09F 4	Assunção do Piauí
50235875	SM T	TF	1075210	123171	24/01/20 23 08:21	24/01/202 3 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	188	111	0,07	0,67	0,97	1,7	SMT09F 4	Assunção do Piauí
50223684	BAS	CH	1074955	110980	22/01/20 23 08:46	22/01/202 3 13:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	571	123	0,07	3,7	0,87	4,63	BAS01C4	Barras
50224723	BAS	CH	1074456	112019	22/01/20 23 12:40	22/01/202 3 14:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3490	1835	0,03	0,72	1,15	1,9	BAS01C3	Barras
50225449	BAS	CH	1225737	112745	22/01/20 23 16:09	22/01/202 3 17:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	449	347	0,9	0,2	0,2	1,3	BAS01C2	Barras
50226568	BAS	CH	1074721	113864	22/01/20 23 16:28	22/01/202 3 21:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1627	304	2,98	0,57	1,82	5,37	BAS01C4	Barras
50225584	BAS	CH	1391062	112880	22/01/20 23 16:51	22/01/202 3 19:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1631	593	0,43	0,7	1,63	2,77	BAS01C2	Barras
50225888	BAS	CH	1074456	113184	22/01/20 23 16:57	22/01/202 3 20:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5646	1750	2,87	0,17	0,18	3,22	BAS01C3	Barras
50225826	BAS	TF	1074601	113122	22/01/20 23 18:17	22/01/202 3 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	14	9	0,78	0,37	0,37	1,52	BAS01C4	Barras
50228750	BAS	CH	1074507	116046	23/01/20 23 07:31	23/01/202 3 10:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	552	167	2,15	0,48	0,67	3,3	BAS01C3	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50228728	BAS	CH	1074541	116024	23/01/20 23 07:50	23/01/202 3 09:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	479	245	1,18	0,58	0,2	1,97	BAS01C4	Barras
50231513	BAS	CH	1074728	118809	23/01/20 23 08:15	23/01/202 3 18:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	4330	429	6,43	2,62	1,05	10,1	BAS01C3	Barras
50230792	BAS	TF	1225458	118088	23/01/20 23 12:20	23/01/202 3 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	140	28	4	0,77	0,23	5	BAS01C2	Barras
50229081	BAS	CH	1074960	116377	23/01/20 23 14:02	23/01/202 3 15:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1401	785	0,05	0,58	1,15	1,78	BAS01C4	Barras
50233328	BAS	CH	1430740	120624	23/01/20 23 21:48	23/01/202 3 22:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	1073	1035	0,02	0,33	0,68	1,03	BAS01C2	Barras
50235115	BAS	CH	1074721	122411	24/01/20 23 06:52	24/01/202 3 12:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1663	304	4,57	0,9	0	5,47	BAS01C4	Barras
50234860	BAS	CH	1074551	122156	24/01/20 23 08:05	24/01/202 3 10:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3780	1476	0,05	0,83	1,67	2,55	BAS01C3	Barras
50235404	BAS	CH	1225135	122700	24/01/20 23 08:30	24/01/202 3 10:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	30	17	0,25	0,67	0,83	1,75	BAS01C2	Barras
50235789	BAS	CH	1225597	123085	24/01/20 23 08:39	24/01/202 3 13:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	352	68	3,05	0,68	1,45	5,18	BAS01C2	Barras
50236003	BAS	CH	1074517	123299	24/01/20 23 09:02	24/01/202 3 11:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	48	20	0,02	0,95	1,42	2,38	BAS01C4	Barras
50237365	BAS	CH	1409451	124661	24/01/20 23 11:39	24/01/202 3 14:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1083	387	0,02	0,83	1,95	2,8	BAS01C4	Barras
50236972	BAS	TF	1225458	124268	24/01/20 23 12:50	24/01/202 3 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	93	28	1,48	0,5	1,33	3,32	BAS01C2	Barras
50237838	BAS	TF	1225601	125134	24/01/20 23 14:47	24/01/202 3 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	95	18	4,23	0,65	0,42	5,3	BAS01C2	Barras
50241017	ETA	CH	1232496	128313	24/01/20 23 18:37	25/01/202 3 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	470	30	14,47	0,37	0,83	15,67	ETA01C2	Barras
50241126	BAS	TF	1075002	128422	25/01/20 23 07:02	25/01/202 3 15:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	291	34	7,1	0,67	0,77	8,53	BAS01C4	Barras
50240954	BAS	TF	1074823	128250	25/01/20 23 08:12	25/01/202 3 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	441	62	6,58	0,52	0	7,1	BAS01C4	Barras
50240969	BAS	TF	1225714	128265	25/01/20 23 08:16	26/01/202 3 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	87	3	27,82	0,68	0,48	28,98	BAS01C2	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50241687	BAS	TF	1074508	128983	25/01/20 23 09:51	25/01/202 3 17:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	96	12	0,02	0,47	7,52	8	BAS01C3	Barras
50242809	BAS	TF	1074772	130105	25/01/20 23 10:24	25/01/202 3 13:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	236	76	0,02	1,18	1,92	3,12	BAS01C4	Barras
50244433	BAS	CH	1074519	131729	25/01/20 23 17:46	26/01/202 3 11:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	835	47	17,15	0,62	0	17,77	BAS01C3	Barras
50244921	BAS	CH	1225457	132217	25/01/20 23 17:49	25/01/202 3 20:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	537	194	0,02	0,67	2,1	2,78	BAS01C2	Barras
50247463	BAS	CH	1410929	134759	26/01/20 23 06:05	26/01/202 3 09:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	109	35	0,02	1,32	1,78	3,12	BAS01C2	Barras
50244713	ETA	CH	1388796	132009	26/01/20 23 06:25	26/01/202 3 11:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2025	398	3,37	1,72	0	5,08	ETA01C2	Barras
50246721	BAS	CH	1391062	134017	26/01/20 23 07:50	26/01/202 3 12:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2933	653	0,32	0,7	3,48	4,5	BAS01C2	Barras
50247052	BAS	CH	1390621	134348	26/01/20 23 08:29	26/01/202 3 18:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	5320	510	9,12	0,65	0,67	10,43	BAS01C2	Barras
50246730	BAS	CH	1074572	134026	26/01/20 23 12:12	26/01/202 3 18:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1224	183	5,47	0,62	0,6	6,68	BAS01C4	Barras
50250863	BAS	TF	1225610	138159	26/01/20 23 15:02	26/01/202 3 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	295	254	0,02	0,37	0,78	1,17	BAS01C2	Barras
50251602	BAS	TF	1225414	138898	26/01/20 23 15:16	27/01/202 3 02:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	137	12	10,62	0,52	0,25	11,38	BAS01C2	Barras
50250095	BAS	CH	1074734	137391	26/01/20 23 15:26	26/01/202 3 23:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1426	170	7,58	0,45	0,35	8,38	BAS01C3	Barras
50252704	BAS	TF	1074594	139998	27/01/20 23 06:51	27/01/202 3 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	60	12	0,1	4,88	0	4,98	BAS01C4	Barras
50252848	BAS	TF	1074772	140142	27/01/20 23 07:29	27/01/202 3 19:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	936	76	7,88	2,97	1,48	12,33	BAS01C4	Barras
50253878	BAS	TF	1225370	141172	27/01/20 23 07:57	27/01/202 3 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	44	17	0,07	1,03	1,5	2,6	BAS01C2	Barras
50252920	BAS	CH	1225300	140214	27/01/20 23 08:22	27/01/202 3 11:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	2296	636	0,73	0,73	2,15	3,62	BAS01C2	Barras
50252943	BAS	CH	1074456	140237	27/01/20 23 08:53	27/01/202 3 12:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	6980	2107	0,75	2,12	0,43	3,3	BAS01C3	Barras
50254591	BAS	CH	1074456	141885	27/01/20 23 12:32	27/01/202 3 15:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	6452	2113	1,5	1,32	0,23	3,05	BAS01C3	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50255935	BAS	CH	1225136	143228	27/01/20 23 16:58	27/01/202 3 19:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	200	90	0,28	0,92	1,03	2,23	BAS01C2	Barras
50255535	BAS	TF	1417955	142828	27/01/20 23 17:02	27/01/202 3 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	310	165	0,02	0,37	1,5	1,88	BAS01C1	Barras
50255756	BAS	CH	1074721	143049	27/01/20 23 17:31	27/01/202 3 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	294	304	0,07	0,43	0,48	0,98	BAS01C4	Barras
50256038	BAS	TF	1225208	143331	27/01/20 23 18:15	28/01/202 3 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	220	13	16,08	0,85	0	16,93	BAS01C2	Barras
50230843	SPP	TF	1427274	118139	23/01/20 23 12:41	23/01/202 3 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	396	159	1,58	0,25	0,65	2,48	SPP01C3	Barro Duro
50237560	SPP	CH	1423907	124856	24/01/20 23 11:40	24/01/202 3 16:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1586	348	2,68	1,15	0,73	4,57	SPP01C3	Barro Duro
50238966	SPP	TF	1320220	126262	24/01/20 23 18:13	24/01/202 3 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	474	225	0,02	0,77	1,33	2,12	SPP01C3	Barro Duro
50249295	SPP	TF	1319973	136591	26/01/20 23 14:50	26/01/202 3 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1055	235	3,1	0,23	1,17	4,5	SPP01C3	Barro Duro
50228236	SP M	TF	1334203	115532	23/01/20 23 06:45	23/01/202 3 14:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	138	18	4,22	0,83	2,6	7,65	SPM01C 3	Bela Vista do Piauí
50229048	SP M	CH	1334195	116344	23/01/20 23 08:21	23/01/202 3 10:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	401	158	1,05	0,78	0,7	2,53	SPM01C 3	Bela Vista do Piauí
50230273	SP M	CH	1334544	117569	23/01/20 23 08:34	23/01/202 3 15:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1762	238	6,82	0,38	0,22	7,42	SPM01C 3	Bela Vista do Piauí
50233098	SP M	CH	1334327	120394	24/01/20 23 08:06	24/01/202 3 11:54	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	368	97	0,12	1,73	1,95	3,8	SPM01C 3	Bela Vista do Piauí
50235247	SP M	CH	1334332	122543	24/01/20 23 14:18	24/01/202 3 15:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	240	169	0,02	0,88	0,52	1,42	SPM01C 3	Bela Vista do Piauí
50243844	SP M	CH	1334544	131140	25/01/20 23 16:25	25/01/202 3 16:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	123	314	0,08	0,13	0,17	0,38	SPM01C 3	Bela Vista do Piauí
50223606	ALG	CH	1376913	110902	22/01/20 23 07:53	22/01/202 3 13:35	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	7152	1255	0,18	0,27	5,25	5,7	ALG01N 1	Beneditino s
50228920	ALG	TF	1061261	116216	23/01/20 23 07:43	25/01/202 3 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	258	5	47,53	2,83	1,17	51,53	ALG01N 1	Beneditino s
50228556	ALG	TF	1061323	115852	23/01/20 23 08:05	23/01/202 3 11:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	16	5	2,15	1	0	3,15	ALG01N 1	Beneditino s

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50247175	ALG	CH	1060318	134471	26/01/20 23 07:42	26/01/202 3 09:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	25	16	0,47	0,95	0,13	1,55	ALG01N 1	Beneditino s
50256180	ALG	TF	1061459	143473	27/01/20 23 17:39	27/01/202 3 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	9	5	0,05	1,05	0,67	1,77	ALG01N 1	Beneditino s
50226344	PAL	CH	1303720	113640	23/01/20 23 07:05	23/01/202 3 09:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	2604	1317	0,63	1,35	0	1,98	PAL01C1	Betânia do Piauí
50231826	PAL	CH	1303375	119122	23/01/20 23 15:13	23/01/202 3 17:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	33	15	1,63	0,17	0,38	2,18	PAL01C1	Betânia do Piauí
50244728	PAL	CH	1404570	132024	25/01/20 23 06:17	26/01/202 3 18:57	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	110	3	35,32	1,35	0	36,67	PAL01C1	Betânia do Piauí
50256740	CBC	TF	1075422	144032	27/01/20 23 22:01	30/01/202 3 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	790	13	58,33	2,42	0	60,75	CBC01C2	Boa Hora
50243896	JUN	CH	1296503	131192	25/01/20 23 15:39	26/01/202 3 09:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	879	50	16,18	1,4	0	17,58	JUN01M 4	Bocaina
50250092	STL	CH	1315829	137388	26/01/20 23 15:46	26/01/202 3 16:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	43	85	0,08	0,23	0,2	0,52	STL01C1	Bocaina
50253969	STL	TF	1315810	141263	27/01/20 23 09:33	27/01/202 3 12:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	336	12	0,38	1,15	1,03	2,57	STL01C1	Bocaina
50254082	JUN	TF	1297274	141376	27/01/20 23 11:18	27/01/202 3 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	44	12	1,23	1,62	0,83	3,68	JUN01M 6	Bocaina
50250980	CP M	CH	1388782	138276	26/01/20 23 18:22	27/01/202 3 11:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	734	43	15,12	0,75	1,22	17,08	CPM01C 4	Boqueirão do Piauí
50255669	CP M	CH	1261899	142962	27/01/20 23 11:47	27/01/202 3 17:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	337	59	0,05	4,5	1,17	5,72	CPM01C 4	Boqueirão do Piauí
50224500	PRI	CH	1414402	111796	22/01/20 23 11:24	22/01/202 3 15:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	192	45	2,93	0,83	0,5	4,27	PRI01Y3	Brasileira
50226020	PRI	CH	1073534	113316	22/01/20 23 19:10	22/01/202 3 20:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2	2	0,15	0,68	0,42	1,25	PRI01Y3	Brasileira
50230804	PRI	CH	1414402	118100	23/01/20 23 12:33	23/01/202 3 18:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	257	42	4,25	0,6	1,27	6,12	PRI01Y3	Brasileira
50239289	PRI	CH	1389588	126585	24/01/20 23 17:37	24/01/202 3 22:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2654	600	2,87	1,18	0,38	4,43	PRI01Y3	Brasileira
50238772	PRI	TF	1321130	126068	24/01/20 23 19:28	25/01/202 3 11:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	296	18	15,23	1,23	0	16,47	PRI01Y1	Brasileira
50239950	PCA	CH	1391549	127246	25/01/20 23 02:57	25/01/202 3 10:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	925	127	0	6,87	0,43	7,3	PCA01C5	Brasileira
50240828	PCA	CH	1254976	128124	25/01/20 23 07:27	25/01/202 3 09:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	513	204	1,88	0,47	0,18	2,53	PCA01C5	Brasileira

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50243273	PCA	TF	1250697	130569	25/01/20 23 14:27	25/01/202 3 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	24	21	0,27	0,27	0,6	1,13	PCA01C4	Brasileira
50243644	PRI	CH	1391643	130940	25/01/20 23 15:33	25/01/202 3 16:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	100	162	0,03	0,33	0,25	0,62	PRI01Y3	Brasileira
50244145	PRI	CH	1255046	131441	25/01/20 23 16:42	25/01/202 3 22:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1527	280	4,23	0,82	0,42	5,47	PRI01Y1	Brasileira
50246753	PRI	CH	1406127	134049	26/01/20 23 06:36	26/01/202 3 17:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	421	39	8,1	1,63	1,08	10,82	PRI01Y1	Brasileira
50248248	PRI	CH	1073506	135544	26/01/20 23 06:59	26/01/202 3 13:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	281	44	5,97	0,43	0	6,4	PRI01Y3	Brasileira
50248448	PRI	CH	1073470	135744	26/01/20 23 07:12	26/01/202 3 12:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	513	98	4,58	0,13	0,52	5,23	PRI01Y3	Brasileira
50248449	PRI	TF	1073727	135745	26/01/20 23 07:17	26/01/202 3 14:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	231	32	0	6,8	0,42	7,22	PRI01Y3	Brasileira
50248451	PRI	TF	1073489	135747	26/01/20 23 07:52	26/01/202 3 09:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	42	24	1,12	0,28	0,37	1,77	PRI01Y3	Brasileira
50248450	PRI	TF	1417183	135746	26/01/20 23 08:23	26/01/202 3 10:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	11	5	1,58	0,13	0,5	2,22	PRI01Y3	Brasileira
50245055	PCA	CH	1390668	132351	26/01/20 23 10:35	26/01/202 3 14:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	277	66	0,25	3,95	0	4,2	PCA01C5	Brasileira
50231005	CTO	TF	1075938	118301	23/01/20 23 12:28	23/01/202 3 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1425	340	2,37	1,47	0,35	4,18	CTO01C2	Buriti dos Montes
50244272	PRI	TF	1073684	131568	25/01/20 23 15:51	25/01/202 3 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	369	149	1,4	0,52	0,57	2,48	PRI01Y1	Buriti dos Montes
50225688	CP M	CH	1262592	112984	22/01/20 23 16:06	22/01/202 3 18:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	224	118	0,25	0,27	1,38	1,9	CPM09F 2	Cabeceiras do Piauí
50226638	CBC	CH	1075676	113934	22/01/20 23 19:09	23/01/202 3 14:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	229	12	0	17	2,05	19,05	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50229813	CP M	CH	1262572	117109	23/01/20 23 09:51	23/01/202 3 15:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	323	54	4,32	1,5	0,17	5,98	CPM09F 2	Cabeceiras do Piauí
50229840	CBC	TF	1075649	117136	23/01/20 23 10:20	23/01/202 3 16:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	12	2	0,9	2,7	2,4	6	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
50232994	CBC	TF	1075644	120290	23/01/20 23 20:20	27/01/202 3 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	459	5	90,55	0,45	0,88	91,88	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
50235050	CBC	CH	1075734	122346	24/01/20 23 06:24	24/01/202 3 08:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	426	199	0,88	0,13	1,13	2,15	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
50237157	CBC	CH	1075748	124453	24/01/20 23 06:55	24/01/202 3 16:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3422	348	7,42	1,92	0,5	9,83	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50237227	CBC	TF	1075368	124523	24/01/20 23 12:38	24/01/202 3 17:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	287	61	3,73	0,8	0,18	4,72	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
50238520	CBC	TF	1075610	125816	24/01/20 23 18:08	24/01/202 3 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	527	260	0,02	0,52	1,5	2,03	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50239374	CBC	TF	1075610	126670	24/01/20 23 21:41	24/01/202 3 22:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	311	260	0,03	0,78	0,38	1,2	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50240981	CBC	TF	1075610	128277	25/01/20 23 08:04	25/01/202 3 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	578	260	0,32	0,87	1,05	2,23	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
50242905	CP M	TF	1262563	130201	25/01/20 23 13:35	25/01/202 3 17:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	OUTROS	62	16	0,57	1,75	1,55	3,87	CPM09F 2	Cabeceiras do Piauí
50256104	CP M	CH	1262378	143397	27/01/20 23 13:42	27/01/202 3 18:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	400	76	0,05	4,53	0,7	5,28	CPM09F 2	Cabeceiras do Piauí
50232754	OER	CH	1337891	120050	23/01/20 23 11:39	23/01/202 3 20:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	549	65	7,03	1,32	0,1	8,45	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
50240352	NZR	CH	1349214	127648	25/01/20 23 06:21	25/01/202 3 12:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	236	37	3,22	3,02	0,17	6,4	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí
50241385	OER	CH	1336496	128681	25/01/20 23 09:03	26/01/202 3 19:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4787	139	22,03	11,7 8	0,63	34,45	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
50230823	SP M	TF	1357338	118119	22/01/20 23 21:53	23/01/202 3 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	37	2	16,12	0,33	2,17	18,62	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50227277	SP M	CH	1357053	114573	23/01/20 23 06:10	23/01/202 3 18:09	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1978	165	10	0,23	1,75	11,98	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50229007	SP M	CH	1357237	116303	23/01/20 23 07:52	23/01/202 3 15:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	566	70	7,18	0,73	0,17	8,08	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50230280	SP M	TF	1356715	117576	23/01/20 23 11:23	24/01/202 3 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	30	1	27,35	1,17	1,18	29,7	SPM01C 2	Campinas do Piauí
50235706	SP M	CH	1356926	123002	24/01/20 23 07:17	24/01/202 3 10:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	92	29	2,62	0,18	0,38	3,18	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50233598	SP M	CH	1357237	120894	24/01/20 23 08:40	24/01/202 3 09:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	50	41	0,43	0,8	0	1,23	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50235306	SP M	TF	1356714	122602	24/01/20 23 15:21	24/01/202 3 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	116	121	0,32	0,33	0,32	0,97	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50256018	SP M	CH	1356947	143311	27/01/20 23 17:23	27/01/202 3 21:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	673	162	3,13	0,83	0,2	4,17	SPM01C 4	Campinas do Piauí
50247003	JAC	CH	1312771	134299	25/01/20 23 19:07	26/01/202 3 09:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	952	67	13,5	0,28	0,43	14,22	JAC01C2	Campo Grande do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50253072	JAC	CH	1312998	140366	27/01/20 23 08:15	27/01/202 3 18:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	207	21	8,53	0,88	0,47	9,88	JAC01C2	Campo Grande do Piauí
50223015	CP M	TF	1260604	110311	22/01/20 23 03:22	22/01/202 3 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	572	102	4,92	0,7	0	5,62	CPM01C 1	Campo Maior
50223184	CP M	CH	1431358	110480	22/01/20 23 05:55	22/01/202 3 17:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1183	103	0,08	9,42	2	11,5	CPM01C 2	Campo Maior
50222947	ATS	CH	1064974	110243	22/01/20 23 06:07	22/01/202 3 09:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	692	191	0,92	1,03	1,68	3,63	ATS01C3	Campo Maior
50222980	CP M	CH	1408794	110276	22/01/20 23 06:25	22/01/202 3 07:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	473	428	0,02	0,57	0,53	1,12	CPM01C 2	Campo Maior
50222994	CP M	CH	1260750	110290	22/01/20 23 06:27	22/01/202 3 12:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	570	91	5,58	0,3	0,38	6,27	CPM01C 2	Campo Maior
50223168	CP M	CH	1261607	110464	22/01/20 23 06:57	22/01/202 3 13:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	106	16	0,6	4,3	1,75	6,65	CPM01C 2	Campo Maior
50223365	CP M	TF	1261763	110661	22/01/20 23 08:01	22/01/202 3 12:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	60	15	3,33	0,12	0,57	4,02	CPM01C 2	Campo Maior
50225190	CP M	CH	1384755	112486	22/01/20 23 15:37	22/01/202 3 20:41	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	2518	497	3,1	0,33	1,63	5,07	CPM01C 2	Campo Maior
50225195	CP M	CH	1261855	112491	22/01/20 23 15:47	23/01/202 3 14:40	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2643	1571	19,2	1,17	2,52	22,88	CPM01C 2	Campo Maior
50226019	ATS	TF	1064416	113315	22/01/20 23 17:30	22/01/202 3 19:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	8	4	0,75	0,55	0,58	1,88	ATS01C3	Campo Maior
50225858	CP M	TF	1262250	113154	22/01/20 23 18:00	23/01/202 3 00:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DEFEITO EM CONEXAO	3651	562	4,28	1,2	1,02	6,5	CPM01C 3	Campo Maior
50226023	CP M	TF	1081525	113319	22/01/20 23 18:30	23/01/202 3 10:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	65	4	15,97	0,3	0,05	16,32	CPM09F 1	Campo Maior
50227474	CP M	CH	1388799	114770	23/01/20 23 01:44	23/01/202 3 02:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1431	1180	0,07	0,2	0,95	1,22	CPM01C 3	Campo Maior
50228632	CP M	CH	1427612	115928	23/01/20 23 07:13	23/01/202 3 17:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3062	303	8,95	0,45	0,7	10,1	CPM01C 2	Campo Maior
50229041	CP M	TF	1260604	116337	23/01/20 23 07:19	23/01/202 3 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	291	102	2,43	0,3	0,13	2,87	CPM01C 1	Campo Maior
50228305	CP M	TF	1262033	115601	23/01/20 23 07:25	24/01/202 3 15:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	578	18	31,18	0,95	0	32,13	CPM01C 2	Campo Maior
50228422	CP M	TF	1260736	115718	23/01/20 23 07:42	24/01/202 3 10:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	109	4	0,02	0,78	26,35	27,15	CPM01C 2	Campo Maior

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50225257	CP M	CH	1260880	112553	23/01/20 23 08:29	23/01/202 3 12:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	73	17	0,1	0,68	3,55	4,33	CPM01C 2	Campo Maior
50234034	CP M	CH	1261489	121330	23/01/20 23 11:33	23/01/202 3 12:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	101	79	0,02	0,68	0,58	1,28	CPM01C 2	Campo Maior
50231039	CP M	TF	1262081	118335	23/01/20 23 13:55	23/01/202 3 14:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3	8	0	0,25	0,17	0,42	CPM01C 2	Campo Maior
50231612	CP M	CH	1081765	118908	23/01/20 23 15:14	23/01/202 3 20:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	81	17	0,52	1,02	3,25	4,78	CPM09F 1	Campo Maior
50233035	CP M	CH	1384755	120331	23/01/20 23 20:28	24/01/202 3 00:17	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	2320	608	1,4	1,12	1,3	3,82	CPM01C 2	Campo Maior
50236479	CP M	TF	1261922	123775	24/01/20 23 10:06	24/01/202 3 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3	2	0,13	0,37	0,87	1,37	CPM01C 2	Campo Maior
50237475	CP M	CH	1431358	124771	24/01/20 23 10:52	24/01/202 3 15:53	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	517	103	4,42	0,6	0	5,02	CPM01C 2	Campo Maior
50237580	CP M	CH	1260725	124876	24/01/20 23 14:45	24/01/202 3 17:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	953	356	1,5	1,18	0	2,68	CPM01C 2	Campo Maior
50237559	CP M	CH	1260900	124855	24/01/20 23 14:48	24/01/202 3 16:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	47	32	0,02	0,6	0,88	1,5	CPM01C 2	Campo Maior
50237910	CP M	CH	1260835	125206	24/01/20 23 15:06	24/01/202 3 16:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	12	11	0,02	0,52	0,53	1,07	CPM01C 2	Campo Maior
50237806	CP M	TF	1261491	125102	24/01/20 23 15:46	26/01/202 3 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	309	6	0	48,0 7	3,37	51,43	CPM01C 2	Campo Maior
50238164	CP M	CH	1431358	125460	24/01/20 23 16:31	24/01/202 3 21:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	553	103	2,28	3,1	0	5,38	CPM01C 2	Campo Maior
50239209	CP M	TF	1260720	126505	24/01/20 23 20:50	24/01/202 3 21:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	26	27	0,2	0,27	0,52	0,98	CPM01C 2	Campo Maior
50241361	CP M	TF	1260426	128657	25/01/20 23 09:03	25/01/202 3 22:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	40	3	10,65	2,68	0	13,33	CPM01C 1	Campo Maior
50242574	CP M	TF	1260623	129870	25/01/20 23 11:28	25/01/202 3 14:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	451	155	1,78	0,45	0,68	2,92	CPM01C 1	Campo Maior
50246647	CP M	CH	1081727	133943	26/01/20 23 06:13	26/01/202 3 12:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	62	10	4,2	2,05	0	6,25	CPM09F 1	Campo Maior
50246809	CP M	TF	1262361	134105	26/01/20 23 06:50	26/01/202 3 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	448	118	1,18	0,47	2,15	3,8	CPM01C 3	Campo Maior
50247138	CP M	TF	1260736	134434	26/01/20 23 07:38	26/01/202 3 12:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	21	4	2,8	2,52	0	5,32	CPM01C 2	Campo Maior

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50248655	CP M	CH	1261724	135951	26/01/20 23 08:01	26/01/202 3 13:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	688	115	4,77	0,75	0,45	5,97	CPM01C 2	Campo Maior
50248632	CP M	CH	1260648	135928	26/01/20 23 10:18	26/01/202 3 11:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	374	242	0,03	0,43	1,08	1,55	CPM01C 1	Campo Maior
50249543	CP M	TF	1260436	136839	26/01/20 23 14:06	26/01/202 3 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	215	48	0,02	1,05	3,42	4,48	CPM01C 1	Campo Maior
50249682	CP M	TF	1261471	136978	26/01/20 23 14:36	27/01/202 3 12:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	110	5	21,42	0,53	0	21,95	CPM01C 2	Campo Maior
50251097	CP M	TF	1260655	138393	26/01/20 23 16:51	26/01/202 3 21:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	829	177	0,02	0,97	3,7	4,68	CPM01C 1	Campo Maior
50252820	CP M	TF	1260695	140114	26/01/20 23 17:08	26/01/202 3 21:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	12	3	2,78	0,63	0,53	3,95	CPM01C 2	Campo Maior
50250746	CP M	TF	1260794	138042	26/01/20 23 17:22	26/01/202 3 23:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	144	22	4,88	1,65	0	6,53	CPM01C 2	Campo Maior
50250761	CP M	CH	1261087	138057	26/01/20 23 17:41	27/01/202 3 10:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	555	33	15,38	1,43	0	16,82	CPM01C 2	Campo Maior
50252733	CP M	CH	1261139	140027	26/01/20 23 21:13	27/01/202 3 11:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	323	23	13,52	0,53	0	14,05	CPM01C 2	Campo Maior
50252701	CP M	TF	1260794	139995	27/01/20 23 06:22	27/01/202 3 07:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	24	22	0,58	0,42	0,08	1,08	CPM01C 2	Campo Maior
50252823	CP M	CH	1260690	140117	27/01/20 23 06:31	27/01/202 3 10:41	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	5851	1405	0,07	3,27	0,83	4,17	CPM01C 2	Campo Maior
50250954	CP M	TF	1260790	138250	27/01/20 23 08:12	27/01/202 3 09:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	86	62	0,38	0,52	0,5	1,4	CPM01C 2	Campo Maior
50254501	CP M	TF	1260604	141795	27/01/20 23 12:49	27/01/202 3 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	389	102	2,53	0,32	0,97	3,82	CPM01C 1	Campo Maior
50254644	CP M	TF	1260712	141938	27/01/20 23 13:09	27/01/202 3 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	67	15	3,48	0,72	0,28	4,48	CPM01C 2	Campo Maior
50255697	CP M	CH	1385168	142990	27/01/20 23 17:23	27/01/202 3 19:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	454	176	0,15	0,72	1,72	2,58	CPM01C 1	Campo Maior
50256271	CP M	CH	1260725	143564	27/01/20 23 19:42	27/01/202 3 20:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	335	279	0	0,28	0,92	1,2	CPM01C 2	Campo Maior
50256424	CP M	CH	1260725	143716	27/01/20 23 20:33	27/01/202 3 23:45	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	862	270	2,42	0,15	0,63	3,2	CPM01C 2	Campo Maior
50225083	PRI	TF	1072706	112379	22/01/20 23 14:36	22/01/202 3 20:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	462	78	4,07	1,17	0,7	5,93	PRI01Y1	Capitão de Campos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50225903	PRI	TF	1197919	113199	22/01/20 23 17:53	22/01/202 3 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	145	130	0,33	0,45	0,33	1,12	PRI01Y1	Capitão de Campos
50225984	PRI	TF	1072844	113280	22/01/20 23 18:24	22/01/202 3 19:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	99	73	0,03	0,65	0,68	1,37	PRI01Y1	Capitão de Campos
50225752	LGA	CH	1242475	113048	23/01/20 23 07:11	23/01/202 3 13:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	248	42	4,67	0,87	0,38	5,92	LGA01C1	Capitão de Campos
50233101	LGA	TF	1242497	120397	23/01/20 23 18:45	24/01/202 3 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	199	9	15,08	1,62	5,42	22,12	LGA01C1	Capitão de Campos
50234811	LGA	CH	1242486	122107	24/01/20 23 06:38	24/01/202 3 11:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	527	99	4,82	0,5	0	5,32	LGA01C1	Capitão de Campos
50237994	PRI	TF	1072821	125290	24/01/20 23 08:05	24/01/202 3 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	88	8	9,78	1,17	0	10,95	PRI01Y1	Capitão de Campos
50238193	PRI	TF	1073254	125489	24/01/20 23 15:54	24/01/202 3 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BORNE DO TRANSFORMAD OR	88	35	0,23	1,33	0,95	2,52	PRI01Y1	Capitão de Campos
50238467	PRI	CH	1073329	125763	24/01/20 23 18:09	24/01/202 3 20:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	10	5	0,47	1,02	0,48	1,97	PRI01Y1	Capitão de Campos
50242644	PRI	TF	1072893	129940	25/01/20 23 11:47	25/01/202 3 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	25	5	2,42	1,15	1,43	5	PRI01Y1	Capitão de Campos
50246729	PRI	CH	1072731	134025	26/01/20 23 13:33	27/01/202 3 00:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2205	211	7,83	1,57	1,05	10,45	PRI01Y1	Capitão de Campos
50250234	PRI	CH	1072708	137530	26/01/20 23 14:53	26/01/202 3 22:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	937	117	7,27	0,75	0	8,02	PRI01Y1	Capitão de Campos
50251904	PRI	CH	1409167	139200	26/01/20 23 15:05	26/01/202 3 18:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2773	771	1,17	0,52	1,92	3,6	PRI01Y1	Capitão de Campos
50253027	PRI	TF	1072806	140321	27/01/20 23 06:07	27/01/202 3 10:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	10	2	2,77	2,03	0	4,8	PRI01Y1	Capitão de Campos
50253574	PRI	TF	1072861	140868	27/01/20 23 08:03	27/01/202 3 12:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	78	17	0,7	2,07	1,83	4,6	PRI01Y1	Capitão de Campos
50251100	PRI	TF	1417102	138396	27/01/20 23 08:59	27/01/202 3 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	8	1	7,37	0,37	0	7,73	PRI01Y1	Capitão de Campos
50258192	PRI	CH	1419900	145484	27/01/20 23 09:19	28/01/202 3 14:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	59	2	29,52	0,12	0	29,63	PRI01Y1	Capitão de Campos
50255017	PRI	TF	1072893	142311	27/01/20 23 10:47	28/01/202 3 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	128	5	24,7	0,3	0,52	25,52	PRI01Y1	Capitão de Campos
50224669	CTO	TF	1410571	111965	22/01/20 23 12:36	22/01/202 3 15:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1056	353	1,77	0,2	1,03	3	CTO01C2	Castelo do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50230024	SJA	TF	1259775	117320	23/01/20 23 10:30	23/01/202 3 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	52	18	1,88	0,58	0,45	2,92	SJA01C1	Castelo do Piauí
50243803	CTO	TF	1410571	131099	25/01/20 23 13:13	25/01/202 3 17:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1800	417	3,42	0,13	0,77	4,32	CTO01C2	Castelo do Piauí
50236564	CP M	TF	1261560	123860	24/01/20 23 09:51	25/01/202 3 15:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	987	33	27,32	0,57	2,03	29,92	CPM01C 4	Cocal de Telha
50246742	PRI	CH	1072643	134038	25/01/20 23 16:35	26/01/202 3 11:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3639	197	17,43	0,63	0,4	18,47	PRI01Y1	Cocal de Telha
50251006	PRI	CH	1072674	138302	26/01/20 23 18:12	26/01/202 3 21:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1192	335	2,37	1,2	0	3,57	PRI01Y1	Cocal de Telha
50223134	ATS	CH	1061634	110430	22/01/20 23 06:48	22/01/202 3 10:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1655	509	0,02	0,77	2,48	3,27	ATS01C3	Coivaras
50223388	ATS	CH	1382263	110684	22/01/20 23 07:39	22/01/202 3 12:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	770	171	0,35	0,53	3,63	4,52	ATS01C1	Coivaras
50229594	ATS	CH	1060668	116890	23/01/20 23 08:39	23/01/202 3 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	652	71	5,53	2,25	1,4	9,18	ATS01C1	Coivaras
50223120	OER	TF	1335349	110416	22/01/20 23 07:10	22/01/202 3 09:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	188	92	1,15	0,6	0,3	2,05	OER01C3	Colônia do Piauí
50223587	OER	CH	1335636	110883	22/01/20 23 08:33	22/01/202 3 08:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	25	86	0,03	0,13	0,13	0,3	OER01C3	Colônia do Piauí
50228348	OER	CH	1335483	115644	23/01/20 23 06:59	23/01/202 3 13:05	CHAVE FACA UNIPOLAR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	3745	614	2,9	2,38	0,82	6,1	OER01C3	Colônia do Piauí
50228380	OER	CH	1335395	115676	23/01/20 23 11:10	23/01/202 3 14:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1255	443	2,25	0,38	0,2	2,83	OER01C3	Colônia do Piauí
50244925	OER	TF	1335349	132221	25/01/20 23 18:48	25/01/202 3 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	200	92	1,08	0,17	0,93	2,18	OER01C3	Colônia do Piauí
50254433	OER	CH	1335854	141727	27/01/20 23 14:01	27/01/202 3 18:40	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ISOLADOR QUEBRADO	493	106	2,88	1,45	0,32	4,65	OER01C3	Colônia do Piauí
50223608	SP M	TF	1334355	110904	22/01/20 23 10:09	22/01/202 3 11:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	392	335	0,67	0,28	0,22	1,17	SPM01C 3	Conceição do Canindé
50237130	SP M	TF	1334486	124426	24/01/20 23 13:49	24/01/202 3 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	8	2	3,12	0,42	0,63	4,17	SPM01C 3	Conceição do Canindé
50241865	SP M	TF	1334938	129161	25/01/20 23 10:24	25/01/202 3 14:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	115	29	1,87	2,1	0	3,97	SPM01C 3	Conceição do Canindé
50247941	SP M	TF	1334465	135237	25/01/20 23 15:01	27/01/202 3 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	147	3	0	1,52	47,47	48,98	SPM01C 3	Conceição do Canindé
50244396	SP M	CH	1334278	131692	25/01/20 23 17:44	26/01/202 3 09:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	16	1	15,6	0,3	0,18	16,08	SPM01C 3	Conceição do Canindé

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50246888	SP M	CH	1334652	134184	26/01/20 23 06:42	26/01/202 3 13:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	6822	996	1,03	3,08	2,73	6,85	SPM01C 3	Conceição do Canindé
50249673	SP M	TF	1334453	136969	26/01/20 23 14:38	26/01/202 3 16:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	12	5	0,7	1	0,65	2,35	SPM01C 3	Conceição do Canindé
50249828	SP M	TF	1334463	137124	26/01/20 23 15:08	27/01/202 3 12:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	42	2	17,02	2,62	1,38	21,02	SPM01C 3	Conceição do Canindé
50223462	SM O	CH	1377962	110758	22/01/20 23 08:25	22/01/202 3 12:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	565	133	1,9	2,02	0,33	4,25	SMO01C 2	Curral Novo do Piauí
50221445	CRO	CH	1054722	108741	22/01/20 23 09:27	22/01/202 3 18:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1783	194	8,2	0,73	0,27	9,2	CRO01L2	Curralinhos
50243938	CRO	CH	1054551	131234	25/01/20 23 15:08	25/01/202 3 17:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	291	144	0,02	0,35	1,67	2,03	CRO01L2	Curralinhos
50250945	CRO	CH	1070464	138241	26/01/20 23 15:30	26/01/202 3 18:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1241	374	0,02	1,15	2,17	3,33	CRO01L1	Curralinhos
50223259	NZA	TF	1070739	110555	22/01/20 23 07:44	22/01/202 3 14:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	272	41	5,95	0,4	0,3	6,65	NZA01Z3	Demerval Lobão
50237045	DM L	TF	1069742	124341	24/01/20 23 13:31	25/01/202 3 12:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	23	1	0	1,82	21,12	22,93	DML01 W1	Demerval Lobão
50240261	DM L	AL	1428393	127557	25/01/20 23 05:49	25/01/202 3 09:29	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1596 4	5193	0,15	0,7	2,82	3,67	DML01 W2	Demerval Lobão
50241161	DM L	TF	1069771	128457	25/01/20 23 07:50	25/01/202 3 10:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	35	12	0,5	1,27	1,13	2,9	DML01 W1	Demerval Lobão
50241934	DM L	CH	1070222	129230	25/01/20 23 10:11	25/01/202 3 15:33	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES	1987	371	4,17	0,4	0,8	5,37	DML01 W2	Demerval Lobão
50245082	DM L	CH	1070633	132378	26/01/20 23 08:46	26/01/202 3 16:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE BUCHA	1749	239	4,82	1,47	1,03	7,32	DML01 W1	Demerval Lobão
50254185	DM L	TF	1070407	141479	27/01/20 23 11:05	27/01/202 3 12:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	SECUNDARIA DO TRANSFORMAD OR	698	375	0,95	0,47	0,45	1,87	DML01 W2	Demerval Lobão
50224705	BIG	TF	1361516	112001	22/01/20 23 13:26	23/01/202 3 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	611	27	19,82	2,83	0	22,65	BIG01N2	Dom Expedito Lopes
50236703	BIG	CH	1404099	123999	24/01/20 23 11:39	24/01/202 3 17:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	417	69	5,35	0,37	0,33	6,05	BIG01N3	Dom Expedito Lopes

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50238790	BIG	TF	1361730	126086	24/01/20 23 19:12	25/01/202 3 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	365	24	14	0,62	0,6	15,22	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
50242615	BIG	CH	1404099	129911	25/01/20 23 11:09	25/01/202 3 15:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	305	69	3,17	0,87	0,38	4,42	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
50235029	PDS	TF	1239773	122325	23/01/20 23 20:59	24/01/202 3 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1155	71	14,97	1,13	0,17	16,27	PDS01C4	Domingos Mourão
50250369	PDS	TF	1239734	137665	26/01/20 23 15:01	26/01/202 3 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1250	299	2,27	1,5	0,42	4,18	PDS01C4	Domingos Mourão
50223706	NO T	CH	1292382	111002	22/01/20 23 08:34	22/01/202 3 11:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	445	142	2,17	0,92	0,05	3,13	NOT01C 1	Elesbão Velo
50224691	EBV	CH	1385161	111987	22/01/20 23 12:53	22/01/202 3 14:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	27	20	0,22	0,62	0,55	1,38	EBV01C1	Elesbão Velo
50225817	EBV	TF	1289368	113113	22/01/20 23 18:00	22/01/202 3 20:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1308	556	2,07	0,1	0,18	2,35	EBV01C1	Elesbão Velo
50228428	EBV	CH	1289286	115724	23/01/20 23 07:42	23/01/202 3 18:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	759	72	10,33	0,13	0,07	10,53	EBV01C1	Elesbão Velo
50229542	EBV	CH	1299901	116838	23/01/20 23 07:48	23/01/202 3 14:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	589	86	6,2	0,65	0	6,85	EBV01C2	Elesbão Velo
50232600	EBV	AL	1299267	119896	23/01/20 23 18:43	23/01/202 3 22:34	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	4684	2856	0,85	0,65	2,35	3,85	EBV01C2	Elesbão Velo
50235546	NO T	CH	1292418	122842	24/01/20 23 08:52	24/01/202 3 13:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	214	43	4,65	0,17	0,17	4,98	NOT01C 1	Elesbão Velo
50243060	EBV	CH	1425242	130356	25/01/20 23 06:26	25/01/202 3 18:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1035	86	11,57	0,32	0,17	12,05	EBV01C1	Elesbão Velo
50232428	NO T	CH	1293003	119724	25/01/20 23 07:48	25/01/202 3 09:14	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	10	7	0,3	0,93	0,2	1,43	NOT01C 1	Elesbão Velo
50242663	EBV	TF	1299441	129959	25/01/20 23 10:59	25/01/202 3 12:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	9	5	1,23	0,33	0,17	1,73	EBV01C2	Elesbão Velo
50242470	EBV	CH	1299852	129766	25/01/20 23 12:02	25/01/202 3 16:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	613	142	2,5	1,48	0,33	4,32	EBV01C2	Elesbão Velo
50243506	EBV	CH	1299774	130802	25/01/20 23 12:43	25/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	549	138	3,28	0,5	0,2	3,98	EBV01C2	Elesbão Velo
50251525	NO T	CH	1292381	138821	25/01/20 23 15:21	27/01/202 3 15:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1257	26	48,15	0,17	0	48,32	NOT01C 1	Elesbão Velo
50247689	EBV	TF	1299445	134985	26/01/20 23 08:46	27/01/202 3 17:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	33	1	30,15	1,25	1,55	32,95	EBV01C2	Elesbão Velo

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50253403	EBV	TF	1299907	140697	27/01/20 23 09:15	27/01/202 3 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	45	9	1,88	1,08	2	4,97	EBV01C2	Elesbão Velo
50253005	NO T	CH	1292381	140299	27/01/20 23 19:52	27/01/202 3 21:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4	3	0,42	0,32	0,45	1,18	NOT01C 1	Elesbão Velo
50256803	NO T	CH	1292381	144095	27/01/20 23 20:25	30/01/202 3 17:48	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1176	17	66,4	1,3	1,68	69,38	NOT01C 1	Elesbão Velo
50226754	EBV	TF	1292345	114050	22/01/20 23 21:21	23/01/202 3 02:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	2301	458	4,23	0,53	0,25	5,02	EBV01C1	Francinópo lis
50240905	EBV	TF	1292426	128201	25/01/20 23 08:01	25/01/202 3 10:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	65	23	1,75	0,6	0,5	2,85	EBV01C1	Francinópo lis
50246883	EBV	CH	1292650	134179	26/01/20 23 06:56	26/01/202 3 09:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	373	138	1,28	1,13	0,3	2,72	EBV01C1	Francinópo lis
50225299	MA D	TF	1359317	112595	22/01/20 23 16:07	24/01/202 3 12:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	178	4	1,28	0,2	42,97	44,45	MAD01C 1	Francisco Macedo
50246810	BTV	TF	1416161	134106	25/01/20 23 22:14	26/01/202 3 09:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	481	44	9,38	1,53	0	10,92	BTV01C1	Francisco Santos
50247723	BTV	TF	1288273	135019	26/01/20 23 07:01	26/01/202 3 12:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	45	8	5,05	0,57	0	5,62	BTV01C1	Francisco Santos
50250926	BTV	TF	1288460	138222	26/01/20 23 18:13	28/01/202 3 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	295	7	38,9	0,87	2,38	42,15	BTV01C1	Francisco Santos
50224048	MA D	TF	1318216	111344	22/01/20 23 10:23	22/01/202 3 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	165	131	0,33	0,28	0,65	1,27	MAD01C 5	Fronteiras
50231666	MA D	CH	1318139	118962	23/01/20 23 15:46	23/01/202 3 17:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	89	63	0,62	0,08	0,72	1,42	MAD01C 5	Fronteiras
50249135	MA D	TF	1319383	136431	26/01/20 23 12:49	28/01/202 3 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	142	3	43,6	3,88	0	47,48	MAD01C 4	Fronteiras
50226564	SPP	TF	1069693	113860	22/01/20 23 21:05	23/01/202 3 01:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	101	22	3,15	0,83	0,62	4,6	SPP01C5	Hugo Napoleão
50225652	BIG	TF	1361628	112948	22/01/20 23 16:47	22/01/202 3 18:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	85	57	0,1	0,85	0,55	1,5	BIG01N2	Inhuma
50241610	BIG	TF	1361348	128906	25/01/20 23 08:40	25/01/202 3 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	234	30	6,62	0,33	0,83	7,78	BIG01N2	Inhuma
50242664	BIG	CH	1361659	129960	25/01/20 23 09:51	25/01/202 3 17:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	727	97	6,62	0,88	0	7,5	BIG01N2	Inhuma
50242340	BIG	CH	1361643	129636	25/01/20 23 10:17	25/01/202 3 17:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	389	51	7,08	0,57	0	7,65	BIG01N2	Inhuma

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50255874	BIG	TF	1361366	143167	27/01/20 23 18:14	28/01/202 3 12:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	234	13	16,45	1,52	0	17,97	BIG01N2	Inhuma
50256115	BIG	CH	1361622	143408	27/01/20 23 19:02	28/01/202 3 14:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	609	32	18,03	0,75	0,25	19,03	BIG01N2	Inhuma
50241287	BIG	CH	1361008	128583	25/01/20 23 00:47	25/01/202 3 10:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3241	328	8,72	0,3	0,85	9,87	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50240659	BIG	TF	1361290	127955	25/01/20 23 06:34	25/01/202 3 09:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	923	334	0,42	1,25	1,1	2,77	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50243261	BIG	TF	1361520	130557	25/01/20 23 14:50	26/01/202 3 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	375	19	19,5	0,22	0,02	19,73	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50253038	BIG	TF	1361520	140332	27/01/20 23 08:09	27/01/202 3 12:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	91	19	0,12	4,67	0	4,78	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50255967	BIG	CH	1361788	143260	27/01/20 23 18:27	27/01/202 3 19:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	56	37	0,35	0,63	0,53	1,52	BIG01N3	Ipiranga do Piauí
50223741	JUN	TF	1413808	111037	22/01/20 23 09:28	22/01/202 3 12:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	3	1	0,87	0,5	1,33	2,7	JUN01M 1	Itainópolis
50238698	JUN	TF	1290109	125994	24/01/20 23 18:31	25/01/202 3 09:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	1196	82	12,97	1,35	0,27	14,58	JUN01M 7	Itainópolis
50253704	PCS	TF	1294768	140998	27/01/20 23 10:04	27/01/202 3 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	26	9	1,68	1,25	0	2,93	PCS01C3	Itainópolis
50255145	JUN	CH	1422822	142439	27/01/20 23 15:26	27/01/202 3 17:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	710	429	1,07	0,43	0,15	1,65	JUN01M 1	Itainópolis
50221379	SP M	CH	1334376	108675	22/01/20 23 08:43	22/01/202 3 10:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	209	149	0,95	0,17	0,3	1,42	SPM01C 3	Jacobina do Piauí
50228641	JAC	CH	1372889	115937	23/01/20 23 06:23	23/01/202 3 10:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	150	36	0,63	1,88	1,68	4,2	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50229417	JAC	TF	1314556	116713	23/01/20 23 09:32	23/01/202 3 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	11	2	4,58	1,13	0	5,72	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50230662	PAL	CH	1304505	117958	23/01/20 23 11:57	23/01/202 3 13:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	70	67	0,27	0,67	0,12	1,05	PAL01C1	Jacobina do Piauí
50234790	JAC	CH	1313842	122086	24/01/20 23 06:54	24/01/202 3 13:21	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	39	6	5,07	0,62	0,77	6,45	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50235973	JAC	TF	1314428	123269	24/01/20 23 10:03	26/01/202 3 20:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	58	1	55,87	0,9	1,68	58,45	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50244024	JAC	TF	1373056	131320	25/01/20 23 16:52	26/01/202 3 12:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	39	2	17,78	0,53	1	19,32	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50248370	PAL	TF	1302629	135666	26/01/20 23 10:32	26/01/202 3 12:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	8	5	0,5	0,85	0,15	1,5	PAL01C2	Jacobina do Piauí

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50254407	JAC	TF	1373119	141701	27/01/20 23 12:34	27/01/202 3 17:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	16	3	4,13	0,83	0,32	5,28	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50255490	JAC	TF	1369151	142784	27/01/20 23 16:34	27/01/202 3 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	15	4	1,28	2,48	0	3,77	JAC09F5	Jacobina do Piauí
50223306	JAC	TF	1313076	110602	22/01/20 23 07:48	22/01/202 3 10:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	29	9	1,55	0,55	1,08	3,18	JAC01C2	Jaicós
50224018	JAC	TF	1312594	111314	22/01/20 23 10:14	22/01/202 3 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	148	125	0,75	0,18	0,25	1,18	JAC01C2	Jaicós
50241247	JAC	TF	1313279	128543	25/01/20 23 08:55	25/01/202 3 14:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	151	25	4,7	1,12	0,22	6,03	JAC09F5	Jaicós
50249876	JAC	TF	1312974	137172	26/01/20 23 15:11	26/01/202 3 15:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	169	253	0,07	0,37	0,23	0,67	JAC01C2	Jaicós
50224608	RG N	CH	1392406	111904	22/01/20 23 06:59	22/01/202 3 15:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1009	123	6,62	1,18	0,4	8,2	RGN01C 1	Jardim do Mulato
50229190	SPP	CH	1069253	116486	23/01/20 23 07:13	23/01/202 3 09:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1742	669	0,03	1,75	0,83	2,62	SPP01C5	Jardim do Mulato
50235743	SPP	CH	1069222	123039	24/01/20 23 08:26	24/01/202 3 11:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	73	28	1,27	0,75	0,58	2,6	SPP01C5	Jardim do Mulato
50242688	SPP	CH	1069199	129984	25/01/20 23 07:48	25/01/202 3 17:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	5114	519	7,6	1,98	0,27	9,85	SPP01C5	Jardim do Mulato
50245109	SPP	TF	1069467	132405	25/01/20 23 15:41	25/01/202 3 20:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	334	64	4,6	0,42	0,18	5,2	SPP01C5	Jardim do Mulato
50245565	SPP	TF	1069467	132861	25/01/20 23 21:34	27/01/202 3 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	2429	64	34,68	0,78	2,5	37,97	SPP01C5	Jardim do Mulato
50253646	SPP	CH	1069222	140940	27/01/20 23 06:15	27/01/202 3 09:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	104	28	0,08	2,85	0,78	3,72	SPP01C5	Jardim do Mulato
50223353	CP M	CH	1261638	110649	22/01/20 23 07:20	22/01/202 3 18:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2063	185	8,17	1,27	1,73	11,17	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50229680	CP M	CH	1261571	116976	23/01/20 23 08:40	23/01/202 3 14:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	426	69	0,33	4,95	0,88	6,17	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50235540	CP M	CH	1261176	122836	24/01/20 23 07:13	24/01/202 3 15:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	1415	166	7,48	0,35	0,68	8,52	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50235441	CP M	CH	1261571	122737	24/01/20 23 07:51	24/01/202 3 09:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	145	69	0,32	0,55	1,23	2,1	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50236342	CP M	CH	1261079	123638	24/01/20 23 09:18	24/01/202 3 15:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	31	5	5	1,17	0	6,17	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50247244	CP M	TF	1261537	134540	26/01/20 23 07:52	26/01/202 3 08:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	4	6	0,02	0,28	0,33	0,63	CPM01C 2	Jatobá do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50253834	LGA	TF	1242211	141128	26/01/20 23 18:00	27/01/202 3 13:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	77	4	17,73	1,55	0	19,28	LGA01C1	Jatobá do Piauí
50254327	CP M	TF	1261537	141621	27/01/20 23 11:55	27/01/202 3 14:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	14	6	1,82	0,38	0,08	2,28	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50255455	CP M	TF	1261635	142749	27/01/20 23 16:44	01/02/202 3 12:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	463	4	113,7 3	0,7	1,28	115,7 2	CPM01C 2	Jatobá do Piauí
50224026	JFR	CH	1063173	111322	22/01/20 23 06:42	22/01/202 3 12:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	2692	433	0,02	0,7	5,52	6,23	JFR01C3	José de Freitas
50223664	MB A	CH	1062953	110960	22/01/20 23 07:31	22/01/202 3 15:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	495	59	6,48	0,78	1,12	8,38	MBA01C 4	José de Freitas
50223555	JFR	CH	1063318	110851	22/01/20 23 07:32	22/01/202 3 11:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3108	839	0,03	0,85	2,83	3,72	JFR01C2	José de Freitas
50225642	JFR	CH	1062829	112938	22/01/20 23 09:14	22/01/202 3 20:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	941	86	10,32	0,43	0,2	10,95	JFR01C1	José de Freitas
50225393	JFR	CH	1063318	112689	22/01/20 23 15:49	22/01/202 3 18:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	2078	753	0,18	1,12	1,47	2,77	JFR01C2	José de Freitas
50225721	JFR	CH	1063441	113017	22/01/20 23 16:41	22/01/202 3 20:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	71	17	3,53	0,37	0,28	4,18	JFR01C1	José de Freitas
50225702	JFR	CH	1062906	112998	22/01/20 23 17:48	22/01/202 3 21:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	176	49	3,07	0,18	0,35	3,6	JFR01C3	José de Freitas
50225887	JFR	TF	1050015	113183	22/01/20 23 18:33	22/01/202 3 22:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	182	48	2,87	0,57	0,35	3,78	JFR01C2	José de Freitas
50228446	JFR	TF	1063782	115742	23/01/20 23 06:40	23/01/202 3 09:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	16	5	2,27	0,63	0,22	3,12	JFR01C2	José de Freitas
50228345	JFR	TF	1408814	115641	23/01/20 23 07:33	23/01/202 3 11:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	15	4	3,2	0,15	0,37	3,72	JFR01C1	José de Freitas
50225322	JFR	CH	1063979	112618	23/01/20 23 07:39	23/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	317	35	5,77	1,88	1,4	9,05	JFR01C1	José de Freitas
50235822	JFR	TF	1063633	123118	24/01/20 23 06:04	24/01/202 3 12:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	117	19	4,87	0,98	0,32	6,17	JFR01C3	José de Freitas
50235354	JFR	CH	1386960	122650	24/01/20 23 06:21	24/01/202 3 09:42	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	499	157	2,47	0,4	0,48	3,35	JFR01C3	José de Freitas
50235640	JFR	CH	1062829	122936	24/01/20 23 06:23	24/01/202 3 10:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	391	86	3,98	0,33	0,23	4,55	JFR01C1	José de Freitas
50235069	MB A	CH	1062953	122365	24/01/20 23 06:57	24/01/202 3 09:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	261	115	1,02	0,77	0,48	2,27	MBA01C 4	José de Freitas
50235907	UN O	CH	1056747	123203	24/01/20 23 09:17	24/01/202 3 11:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	65	35	0,02	0,7	1,13	1,85	UNO01C 3	José de Freitas

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50236324	JFR	TF	1063507	123620	24/01/20 23 10:31	24/01/202 3 17:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	169	24	3,78	1,6	1,65	7,03	JFR01C1	José de Freitas
50236902	JFR	TF	1063440	124198	24/01/20 23 12:57	26/01/202 3 12:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	94	2	0,02	0,53	46,6	47,15	JFR01C1	José de Freitas
50237210	JFR	CH	1063048	124506	24/01/20 23 13:49	24/01/202 3 17:20	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	648	185	0,02	0,5	3	3,52	JFR01C4	José de Freitas
50240890	JFR	CH	1063048	128186	25/01/20 23 07:28	25/01/202 3 13:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1070	185	3	0,63	2,15	5,78	JFR01C4	José de Freitas
50243130	JFR	TF	1063787	130426	25/01/20 23 14:29	25/01/202 3 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	98	42	0,9	0,47	0,95	2,32	JFR01C1	José de Freitas
50243823	JFR	CH	1063615	131119	25/01/20 23 16:22	25/01/202 3 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	582	274	0,02	0,62	1,5	2,13	JFR01C3	José de Freitas
50250891	JFR	CH	1063615	138187	26/01/20 23 13:01	26/01/202 3 14:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	426	274	0,02	0,72	0,83	1,57	JFR01C3	José de Freitas
50253407	JFR	CH	1063575	140701	27/01/20 23 07:37	27/01/202 3 14:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	446	62	6,37	0,58	0,23	7,18	JFR01C1	José de Freitas
50254116	JFR	CH	1062935	141410	27/01/20 23 09:41	27/01/202 3 13:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	55	13	3,58	0,45	0,17	4,2	JFR01C4	José de Freitas
50254010	MB A	CH	1063501	141304	27/01/20 23 11:03	27/01/202 3 11:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	62	78	0,03	0,42	0,33	0,78	MBA01C 4	José de Freitas
50228040	CP M	TF	1081189	115336	23/01/20 23 06:36	23/01/202 3 09:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	37	11	2,28	0,68	0,42	3,38	CPM09F 1	Juazeiro do Piauí
50231308	SGF	TF	1259518	118604	23/01/20 23 13:02	23/01/202 3 16:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	125	35	1,95	0,4	1,22	3,57	SGF01C1	Juazeiro do Piauí
50243426	PDS	TF	1239855	130722	25/01/20 23 15:13	26/01/202 3 11:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	41	2	19,87	0,52	0	20,38	PDS01C4	Juazeiro do Piauí
50256343	SGF	TF	1259518	143635	27/01/20 23 18:33	27/01/202 3 20:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	65	39	0,05	1,02	0,58	1,65	SGF01C1	Juazeiro do Piauí
50229423	UN O	TF	1058816	116719	23/01/20 23 09:20	23/01/202 3 13:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	34	8	0	3,12	1,15	4,27	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50230339	UN O	TF	1058811	117635	23/01/20 23 11:19	23/01/202 3 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	31	8	2,88	0,6	0,45	3,93	UNO01C 2	Lagoa Alegre
50234808	UN O	TF	1059061	122104	24/01/20 23 06:51	24/01/202 3 07:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	19	20	0,05	0,43	0,47	0,95	UNO01C 2	Lagoa Alegre

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50236422	UNO	TF	1378847	123718	24/01/2023 11:00	24/01/2023 11:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	178	200	0,05	0,25	0,6	0,9	UNO01C2	Lagoa Alegre
50243836	UNO	TF	1058299	131132	25/01/2023 15:58	25/01/2023 19:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	58	16	1,47	1,45	0,72	3,63	UNO01C2	Lagoa Alegre
50245114	UNO	CH	1365447	132410	25/01/2023 17:15	25/01/2023 19:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	129	55	0,02	0,32	2,02	2,35	UNO01C2	Lagoa Alegre
50251072	UNO	CH	1058790	138368	27/01/2023 07:43	27/01/2023 11:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1384	409	1,08	1,65	0,65	3,38	UNO01C2	Lagoa Alegre
50253498	UNO	TF	1058508	140792	27/01/2023 14:44	27/01/2023 17:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	51	20	1,52	0,82	0,22	2,55	UNO01C2	Lagoa Alegre
50225052	PDS	TF	1273409	112348	22/01/2023 09:40	23/01/2023 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	546	21	22,5	2,13	1,35	25,98	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50224434	PDS	TF	1273406	111730	22/01/2023 10:18	22/01/2023 14:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	109	26	2,63	0,62	0,93	4,18	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50238843	PDS	TF	1273510	126139	24/01/2023 19:23	24/01/2023 20:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	163	136	0,68	0,23	0,28	1,2	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50259868	PRI	CH	1073650	147149	26/01/2023 10:10	26/01/2023 18:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	227	27	8,22	0,2	0	8,42	PRI01Y3	Lagoa de São Francisco
50250402	PDS	TF	1273617	137698	26/01/2023 16:37	30/01/2023 10:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	180	2	87,38	1,08	1,38	89,85	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
50225868	CRO	TF	1070470	113164	22/01/2023 18:30	23/01/2023 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	OUTROS	195	9	15,75	2,78	3,17	21,7	CRO01L1	Lagoa do Piauí
50240744	DML	CH	1070112	128040	25/01/2023 07:41	25/01/2023 08:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	156	243	0,02	0,3	0,33	0,65	DML01W3	Lagoa do Piauí
50243363	DML	CH	1070092	130659	25/01/2023 08:09	25/01/2023 08:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	22	127	0,03	0,07	0,08	0,18	DML01W1	Lagoa do Piauí
50242425	DML	CH	1070235	129721	25/01/2023 08:47	26/01/2023 09:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	1123	46	23,68	0,27	0,47	24,42	DML01W3	Lagoa do Piauí
50253472	DML	CH	1070087	140766	27/01/2023 08:29	27/01/2023 12:17	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1651	435	1,87	0,32	1,62	3,8	DML01W1	Lagoa do Piauí
50254138	DML	TF	1070122	141432	27/01/2023 09:09	27/01/2023 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	26	3	7,13	1,23	0,4	8,77	DML01W3	Lagoa do Piauí
50245278	JUN	CH	1409021	132574	25/01/2023 10:26	25/01/2023 20:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	497	50	8,9	0,53	0,52	9,95	JUN01M4	Lagoa do Sítio

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50244960	VAL	CH	1300884	132256	25/01/20 23 18:49	25/01/202 3 19:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	21	76	0,03	0,22	0,03	0,28	VAL01C3	Lagoa do Sítio
50247132	VAL	CH	1300884	134428	26/01/20 23 07:29	26/01/202 3 11:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	292	76	2,48	0,52	0,83	3,83	VAL01C3	Lagoa do Sítio
50249875	VAL	TF	1300890	137171	26/01/20 23 14:10	26/01/202 3 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	31	6	3,93	0,75	0,43	5,12	VAL01C3	Lagoa do Sítio
50252950	VAL	TF	1300932	140244	27/01/20 23 07:47	27/01/202 3 14:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1071	171	4,03	1,55	0,68	6,27	VAL01C3	Lagoa do Sítio
50257941	VAL	TF	1301543	145233	27/01/20 23 08:33	01/02/202 3 10:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	122	1	119,2 2	1,4	1,07	121,6 8	VAL01C1	Lagoa do Sítio
50223385	SPP	TF	1320481	110681	22/01/20 23 08:00	22/01/202 3 09:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	95	70	0,4	0,4	0,57	1,37	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
50241218	SPP	TF	1320481	128514	25/01/20 23 07:46	25/01/202 3 13:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	375	70	0,02	0,97	4,38	5,37	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
50231630	MA D	TF	1359384	118926	23/01/20 23 15:42	23/01/202 3 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	46	18	1,03	1,18	0,32	2,53	MAD01C 1	Marcolândi a
50223668	MA V	CH	1056647	110964	22/01/20 23 08:38	22/01/202 3 15:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1098	167	5,37	1,22	0	6,58	MAV01C 3	Miguel Alves
50235303	UN O	CH	1058832	122599	24/01/20 23 06:57	24/01/202 3 09:18	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	313	134	0,3	1,52	0,53	2,35	UNO01C 2	Miguel Alves
50236945	UN O	CH	1058832	124241	24/01/20 23 12:01	24/01/202 3 13:39	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	217	134	0,27	0,1	1,27	1,63	UNO01C 2	Miguel Alves
50236888	MA V	CH	1054935	124184	24/01/20 23 12:55	24/01/202 3 13:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	100	172	0,08	0,27	0,23	0,58	MAV01C 3	Miguel Alves
50238583	UN O	TF	1058618	125879	24/01/20 23 17:02	25/01/202 3 12:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	249	13	15,7	0,98	2,45	19,13	UNO01C 2	Miguel Alves
50249470	MA V	TF	1056472	136766	26/01/20 23 13:54	27/01/202 3 09:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	802	41	18	0,73	0,82	19,55	MAV01C 3	Miguel Alves
50253224	MA V	TF	1056658	140518	27/01/20 23 06:57	27/01/202 3 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	113	26	0,65	1,95	1,75	4,35	MAV01C 3	Miguel Alves
50254692	MA V	CH	1428528	141986	27/01/20 23 13:51	27/01/202 3 15:35	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	734	733	0,05	0,6	1,08	1,73	MAV01C 3	Miguel Alves
50230363	SPP	CH	1320769	117659	23/01/20 23 07:16	23/01/202 3 14:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	251	36	5,3	1,67	0	6,97	SPP01C4	Miguel Leão
50240657	SPP	TF	1320482	127953	25/01/20 23 07:26	25/01/202 3 10:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	89	26	1,4	0,58	1,45	3,43	SPP01C4	Miguel Leão

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030

www.ma.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50225649	PDS	TF	1239231	112945	22/01/20 23 17:33	22/01/202 3 21:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	263	74	1,02	0,82	1,73	3,57	PDS01C4	Milton Brandão
50235742	PDS	CH	1239139	123038	24/01/20 23 06:21	24/01/202 3 10:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	971	238	0,62	1,83	1,63	4,08	PDS01C4	Milton Brandão
50234788	PDS	CH	1239605	122084	24/01/20 23 06:53	24/01/202 3 09:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3760	1313	1,15	0,37	1,35	2,87	PDS01C4	Milton Brandão
50247059	PDS	TF	1239865	134355	26/01/20 23 07:28	26/01/202 3 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	29	3	9,12	0,5	0	9,62	PDS01C4	Milton Brandão
50249940	LGA	CH	1242275	137236	26/01/20 23 08:29	27/01/202 3 12:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	140	5	26,22	1,77	0	27,98	LGA01C1	Milton Brandão
50249101	PDS	TF	1238947	136397	26/01/20 23 12:42	26/01/202 3 15:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	17	7	1,65	0,37	0,42	2,43	PDS01C4	Milton Brandão
50223009	CRO	CH	1070464	110305	22/01/20 23 16:02	22/01/202 3 17:25	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	457	334	0,02	0,57	0,8	1,38	CRO01L1	Monsenhor Gil
50227345	CRO	TF	1054720	114641	22/01/20 23 19:46	22/01/202 3 21:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	142	96	0,07	0,67	0,75	1,48	CRO01L2	Monsenhor Gil
50230770	CRO	TF	1070773	118066	23/01/20 23 12:34	23/01/202 3 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	856	137	3,43	1,3	1,5	6,23	CRO01L1	Monsenhor Gil
50234960	CRO	CH	1070464	122256	24/01/20 23 07:16	24/01/202 3 09:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	646	374	0,9	0,5	0,33	1,73	CRO01L1	Monsenhor Gil
50238945	CRO	CH	1378295	126241	24/01/20 23 18:32	24/01/202 3 20:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	51	25	0,67	0,6	0,78	2,05	CRO01L1	Monsenhor Gil
50240414	SPP	CH	1320819	127710	25/01/20 23 06:39	25/01/202 3 09:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	847	288	2,12	0,83	0	2,95	SPP01C4	Monsenhor Gil
50240840	SPP	CH	1320700	128136	25/01/20 23 07:19	25/01/202 3 10:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	473	143	2,73	0,4	0,17	3,3	SPP01C4	Monsenhor Gil
50241877	CRO	CH	1070476	129173	25/01/20 23 08:15	25/01/202 3 15:12	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	OUTROS	569	82	6,53	0,42	0	6,95	CRO01L1	Monsenhor Gil
50241060	CRO	CH	1070604	128356	25/01/20 23 08:26	25/01/202 3 21:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	586	45	11,4	0,5	1,12	13,02	CRO01L1	Monsenhor Gil
50245206	CRO	TF	1070283	132502	25/01/20 23 19:26	25/01/202 3 22:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	537	168	0,02	0,72	2,47	3,2	CRO01L1	Monsenhor Gil
50245619	CRO	TF	1070389	132915	26/01/20 23 07:13	26/01/202 3 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	159	90	0,02	0,73	1,02	1,77	CRO01L1	Monsenhor Gil
50248739	CRO	CH	1070374	136035	26/01/20 23 09:42	26/01/202 3 16:58	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	254	35	2,27	2,37	2,63	7,27	CRO01L1	Monsenhor Gil
50248905	CRO	CH	1070281	136201	26/01/20 23 11:50	26/01/202 3 19:25	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	5032	664	6	0,77	0,82	7,58	CRO01L1	Monsenhor Gil

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50251056	SPP	TF	1320682	138352	26/01/20 23 17:13	26/01/202 3 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	196	135	0,12	0,62	0,72	1,45	SPP01C4	Monsenhor Gil
50248317	JUN	TF	1298917	135613	26/01/20 23 10:22	27/01/202 3 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	70	3	21,63	0,67	1,17	23,47	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
50225825	NZA	TF	1054696	113121	22/01/20 23 18:19	22/01/202 3 19:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	10	6	0,7	0,65	0,27	1,62	NZA01Z2	Nazária
50239132	NZA	TF	1054069	126428	24/01/20 23 18:37	25/01/202 3 10:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	239	15	13,38	1	1,53	15,92	NZA01Z1	Nazária
50245182	NZA	TF	1197436	132478	25/01/20 23 07:37	25/01/202 3 19:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	634	52	11,27	0,42	0,52	12,2	NZA01Z3	Nazária
50242593	CRO	TF	1054640	129889	25/01/20 23 10:06	25/01/202 3 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	133	20	5,58	0,42	0,68	6,68	CRO01L2	Nazária
50220949	CP M	CH	1261793	108245	22/01/20 23 08:03	22/01/202 3 15:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	862	124	5,88	0,65	0,42	6,95	CPM01C 4	Nossa Senhora de Nazaré
50234647	CP M	CH	1260946	121943	24/01/20 23 06:22	24/01/202 3 07:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1	2	0	0,13	0,5	0,63	CPM01C 4	Nossa Senhora de Nazaré
50223416	VAL	TF	1291277	110712	22/01/20 23 06:31	22/01/202 3 09:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1068	326	2,6	0,68	0	3,28	VAL01C3	Novo Oriente do Piauí
50225986	NO T	CH	1292245	113282	22/01/20 23 17:52	22/01/202 3 20:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	710	228	0,02	0,35	2,75	3,12	NOT01C 1	Novo Oriente do Piauí
50230010	NO T	TF	1292248	117306	23/01/20 23 09:31	23/01/202 3 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	46	14	2,58	0,27	0,47	3,32	NOT01C 1	Novo Oriente do Piauí
50232549	NO T	TF	1293066	119845	23/01/20 23 10:11	24/01/202 3 10:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	570	23	22,28	1,35	1,15	24,78	NOT01C 1	Novo Oriente do Piauí
50240431	ALG	TF	1061760	127727	25/01/20 23 06:42	30/01/202 3 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	2730	22	0,15	0,13	123,7 8	124,0 7	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50249923	ALG	TF	1061761	137219	26/01/20 23 09:15	26/01/202 3 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	203	20	7,08	1,5	0,22	8,8	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50251244	ALG	CH	1391955	138540	26/01/20 23 12:13	26/01/202 3 19:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	487	68	0,03	6,68	0,45	7,17	ALG01N 2	Novo Santo Antônio
50226630	OER	AL	1376404	113926	22/01/20 23 21:58	23/01/202 3 02:33	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	2291 5	12817	0,33	1,45	2,8	4,58	OER01C3	Oeiras
50226660	OER	CH	1411240	113956	22/01/20 23 22:03	23/01/202 3 03:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	980	177	0,03	1,53	3,97	5,53	OER01C3	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50232543	OER	TF	1336230	119839	23/01/20 23 06:16	23/01/202 3 12:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	173	27	4,67	0,67	1,08	6,42	OER01C3	Oeiras
50228771	OER	CH	1337272	116067	23/01/20 23 06:39	23/01/202 3 09:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	3866	1237	2,18	0,82	0,12	3,12	OER01C2	Oeiras
50228679	OER	CH	1337661	115975	23/01/20 23 07:09	23/01/202 3 16:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	360	38	6,8	1,37	1,32	9,48	OER01C2	Oeiras
50228353	OER	TF	1335377	115649	23/01/20 23 07:22	23/01/202 3 09:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	19	8	1,28	0,75	0,32	2,35	OER01C3	Oeiras
50228416	OER	CH	1336356	115712	23/01/20 23 11:05	23/01/202 3 16:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1665	288	3,93	0,4	1,45	5,78	OER01C3	Oeiras
50231013	OER	CH	1337128	118309	23/01/20 23 13:14	23/01/202 3 15:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	587	244	1,55	0,85	0	2,4	OER01C2	Oeiras
50232101	OER	CH	1378397	119397	23/01/20 23 17:06	23/01/202 3 20:35	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1634 4	4861	0,23	0,25	3	3,48	OER01C3	Oeiras
50242330	OER	TF	1336303	129626	25/01/20 23 10:47	25/01/202 3 17:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	180	27	4,83	1,82	0	6,65	OER01C3	Oeiras
50245557	OER	TF	1336596	132853	25/01/20 23 21:34	26/01/202 3 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	29	2	10,8	1,58	2,13	14,52	OER01C2	Oeiras
50247491	OER	TF	1337785	134787	26/01/20 23 08:28	26/01/202 3 12:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	26	7	0,23	3,43	0	3,67	OER01C2	Oeiras
50248549	OER	TF	1335730	135845	26/01/20 23 11:02	30/01/202 3 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3098 6	311	93,1	2,58	3,95	99,63	OER01C3	Oeiras
50250242	NZR	TF	1348763	137538	26/01/20 23 16:06	27/01/202 3 10:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	36	2	16,32	1,65	0	17,97	NZR01C2	Oeiras
50253765	OER	CH	1337330	141059	27/01/20 23 07:50	27/01/202 3 14:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	388	58	1,03	5,65	0	6,68	OER01C2	Oeiras
50223927	SPP	TF	1320282	111223	22/01/20 23 10:03	22/01/202 3 12:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	14	5	1,07	1,8	0	2,87	SPP01C3	Olho D'Água do Piauí
50242401	SPP	TF	1320179	129697	25/01/20 23 09:37	25/01/202 3 12:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	88	31	1,68	0,5	0,63	2,82	SPP01C3	Olho D'Água do Piauí
50250088	MA D	TF	1360053	137384	26/01/20 23 15:46	26/01/202 3 18:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	25	8	1,73	1,37	0	3,1	MAD01C 2	Padre Marcos
50230210	SP M	TF	1332500	117506	23/01/20 23 09:16	23/01/202 3 17:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	3792	475	7,73	0,18	0,07	7,98	SPM01C 5	Paes Landim
50249551	SP M	TF	1412502	136847	26/01/20 23 14:08	27/01/202 3 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	129	6	20,28	1,05	0,23	21,57	SPM01C 5	Paes Landim

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50228423	AM E	TF	1062693	115719	23/01/20 23 07:32	23/01/202 3 10:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	16	6	2,13	0,17	0,45	2,75	AME01N 1	Palmeirais
50230272	PM R	TF	1062594	117568	23/01/20 23 11:24	25/01/202 3 13:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	404	8	0,02	0,92	49,6	50,53	PMR01P 2	Palmeirais
50231698	PM R	TF	1062052	118994	23/01/20 23 15:54	24/01/202 3 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	541	22	22,27	0,68	1,65	24,6	PMR01P 3	Palmeirais
50253549	PM R	CH	1062590	140843	27/01/20 23 09:25	27/01/202 3 15:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	336	59	4,78	0,68	0,22	5,68	PMR01P 2	Palmeirais
50228756	SPP	TF	1320239	116052	23/01/20 23 07:50	23/01/202 3 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	319	263	0,77	0,3	0,15	1,22	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
50236501	SPP	TF	1320337	123797	24/01/20 23 10:28	24/01/202 3 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	394	53	5,53	1,33	0,58	7,45	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
50241721	CRO	CH	1070288	129017	25/01/20 23 08:25	25/01/202 3 11:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	974	295	3,15	0,15	0	3,3	CRO01L1	Passagem Franca do Piauí
50228085	JAC	CH	1314018	115381	23/01/20 23 06:50	23/01/202 3 10:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	865	253	2,52	0,58	0,32	3,42	JAC09F5	Patos do Piauí
50228564	JAC	CH	1313299	115860	23/01/20 23 06:58	23/01/202 3 09:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	235	96	2	0,37	0,08	2,45	JAC09F5	Patos do Piauí
50230950	JAC	CH	1314338	118246	23/01/20 23 13:33	23/01/202 3 16:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	314	103	2,35	0,12	0,57	3,03	JAC09F5	Patos do Piauí
50231180	JAC	CH	1314018	118476	23/01/20 23 15:11	23/01/202 3 18:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	815	253	1,85	0,47	0,9	3,22	JAC09F5	Patos do Piauí
50232393	JAC	CH	1313621	119689	23/01/20 23 17:26	24/01/202 3 09:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	248	15	16,13	0,4	0	16,53	JAC09F5	Patos do Piauí
50223151	ATS	TF	1060672	110447	22/01/20 23 06:33	23/01/202 3 08:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	307	12	24,05	1,05	0,48	25,58	ATS01C1	Pau D'Arco do Piauí
50229587	ATS	TF	1368787	116883	23/01/20 23 08:00	23/01/202 3 13:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	OUTROS	58	11	3,5	1,55	0,23	5,28	ATS01C1	Pau D'Arco do Piauí
50243641	ATS	TF	1060671	130937	25/01/20 23 14:24	25/01/202 3 18:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	46	12	0,02	1,5	2,37	3,88	ATS01C1	Pau D'Arco do Piauí
50244677	ATS	CH	1390497	131973	25/01/20 23 16:51	25/01/202 3 18:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	42	27	0,02	0,47	1,08	1,57	ATS01C1	Pau D'Arco do Piauí
50227553	PAL	TF	1303264	114849	23/01/20 23 02:26	23/01/202 3 06:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	1217	325	1,85	1,18	0,7	3,73	PAL01C1	Paulistana
50229596	PAL	CH	1303112	116892	23/01/20 23 07:26	23/01/202 3 10:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1960	612	2,68	0,32	0,2	3,2	PAL01C2	Paulistana

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50230113	PAL	TF	1303598	117409	23/01/20 23 10:09	23/01/202 3 13:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	120	32	1,47	2,28	0	3,75	PAL01C1	Paulistana
50236062	PAL	CH	1370092	123358	24/01/20 23 10:18	24/01/202 3 16:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	486	79	5,53	0,17	0,47	6,17	PAL01C1	Paulistana
50244183	PAL	CH	1304550	131479	25/01/20 23 13:10	26/01/202 3 16:57	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	222	8	25,15	2,45	0,18	27,78	PAL01C1	Paulistana
50246667	SP M	CH	1335139	133963	26/01/20 23 05:15	26/01/202 3 10:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	856	163	4,78	0,47	0	5,25	SPM01C 3	Paulistana
50247908	PAL	TF	1423258	135204	26/01/20 23 06:00	26/01/202 3 10:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	503	123	3,32	0,45	0,32	4,08	PAL01C2	Paulistana
50246892	PAL	CH	1405371	134188	26/01/20 23 06:11	26/01/202 3 08:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1300	495	1,23	1,4	0	2,63	PAL01C2	Paulistana
50247794	PAL	CH	1303057	135090	26/01/20 23 07:02	26/01/202 3 10:23	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	221	66	2,93	0,23	0,18	3,35	PAL01C2	Paulistana
50247880	PAL	CH	1303533	135176	26/01/20 23 09:15	26/01/202 3 13:02	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	148	39	1,13	0,65	2	3,78	PAL01C1	Paulistana
50248402	PAL	TF	1400132	135698	26/01/20 23 10:36	26/01/202 3 17:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	20	3	5,88	0,45	0,28	6,62	PAL01C2	Paulistana
50248909	PAL	TF	1302631	136205	26/01/20 23 12:03	26/01/202 3 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1244	362	2,23	0,47	0,75	3,45	PAL01C2	Paulistana
50249238	PAL	CH	1302622	136534	26/01/20 23 12:19	26/01/202 3 16:29	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	183	44	3,18	0,72	0,27	4,17	PAL01C2	Paulistana
50249197	PAL	TF	1303478	136493	26/01/20 23 12:59	26/01/202 3 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	37	8	3,98	0,62	0	4,6	PAL01C1	Paulistana
50251092	PAL	TF	1304611	138388	26/01/20 23 18:02	27/01/202 3 09:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	197	13	13,52	1,35	0,32	15,18	PAL01C1	Paulistana
50253692	PAL	TF	1304768	140986	27/01/20 23 09:29	27/01/202 3 11:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	42	21	1,08	0,88	0	1,97	PAL01C1	Paulistana
50255763	PAL	CH	1304343	143056	27/01/20 23 17:05	27/01/202 3 20:22	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	115	35	2,72	0,57	0	3,28	PAL01C1	Paulistana
50234758	PDS	CH	1238655	122054	24/01/20 23 06:50	24/01/202 3 12:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	123	23	4,1	0,43	0,82	5,35	PDS01C3	Pedro II
50238005	PDS	CH	1273495	125301	24/01/20 23 16:24	24/01/202 3 18:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	209	99	0,57	0,88	0,67	2,12	PDS01C1	Pedro II
50238167	PDS	TF	1273597	125463	24/01/20 23 16:32	24/01/202 3 20:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	31	9	2,45	1,03	0	3,48	PDS01C1	Pedro II
50238717	PDS	TF	1273650	126013	24/01/20 23 19:19	25/01/202 3 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	67	3	18,77	1,27	2,13	22,17	PDS01C1	Pedro II

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50243694	PDS	CH	1273344	130990	25/01/20 23 15:01	25/01/202 3 17:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	222	112	0,92	0,73	0,35	2	PDS01C1	Pedro II
50243939	PDS	TF	1238870	131235	25/01/20 23 16:39	25/01/202 3 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	198	91	1,5	0,68	0	2,18	PDS01C3	Pedro II
50245694	PDS	TF	1273655	132990	25/01/20 23 22:15	26/01/202 3 14:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	543	33	15,55	0,53	0,4	16,48	PDS01C1	Pedro II
50248553	PDS	TF	1364161	135849	26/01/20 23 11:04	27/01/202 3 09:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	45	2	21,77	0,85	0	22,62	PDS01C1	Pedro II
50250672	PDS	TF	1273655	137968	26/01/20 23 17:04	26/01/202 3 19:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	83	33	1,28	0,48	0,75	2,52	PDS01C1	Pedro II
50228742	PCS	TF	1294938	116038	23/01/20 23 08:23	23/01/202 3 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	208	45	2,47	0,63	1,52	4,62	PCS01C3	Picos
50235364	PCS	TF	1315131	122660	24/01/20 23 07:15	24/01/202 3 18:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	650	57	10,35	0,92	0,13	11,4	PCS01C4	Picos
50236904	PCS	CH	1412888	124200	24/01/20 23 10:33	24/01/202 3 15:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	391	75	4,08	1,12	0	5,2	PCS01C6	Picos
50238940	PCS	TF	1315199	126236	24/01/20 23 19:11	24/01/202 3 21:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	12	5	1,8	0,63	0	2,43	PCS01C4	Picos
50240608	BIG	TF	1401303	127904	25/01/20 23 05:29	25/01/202 3 13:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	442	52	6,73	0,98	0,78	8,5	BIG01N3	Picos
50244456	BIG	TF	1410098	131752	25/01/20 23 17:56	26/01/202 3 15:04	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	21	1	20,2	0,8	0,13	21,13	BIG01N3	Picos
50245220	PCS	TF	1293745	132516	25/01/20 23 19:41	25/01/202 3 22:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	794	271	2,23	0,15	0,55	2,93	PCS01C1	Picos
50245350	PCS	TF	1294564	132646	25/01/20 23 19:56	25/01/202 3 23:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1409	362	3,32	0,12	0,47	3,9	PCS01C4	Picos
50245535	PCS	TF	1297415	132831	25/01/20 23 20:19	26/01/202 3 00:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	117	31	3,03	0,67	0,1	3,8	PCS01C2	Picos
50245470	JUN	TF	1289412	132766	25/01/20 23 20:40	25/01/202 3 22:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	102	63	0,58	0,9	0,15	1,63	JUN01M 7	Picos
50241175	PCS	CH	1293711	128471	26/01/20 23 07:52	26/01/202 3 08:20	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	179	386	0,13	0,17	0,17	0,47	PCS01C6	Picos
50248576	PCS	AL	1294433	135872	26/01/20 23 10:58	26/01/202 3 14:45	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	6458	7230	0,57	1,7	1,52	3,78	PCS01C3	Picos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50248931	PCS	TF	1391089	136227	26/01/20 23 11:44	26/01/202 3 13:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	141	77	1,3	0,3	0,23	1,83	PCS01C2	Picos
50249446	JUN	TF	1293608	136742	26/01/20 23 12:48	26/01/202 3 14:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	76	40	0	1,37	0,52	1,88	JUN01M 5	Picos
50249890	PCS	TF	1315301	137186	26/01/20 23 15:09	26/01/202 3 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	4	5	0,4	0,45	0	0,85	PCS01C4	Picos
50253175	PCS	TF	1314780	140469	27/01/20 23 08:35	27/01/202 3 10:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	117	68	0,77	0,13	0,83	1,73	PCS01C4	Picos
50253676	PCS	CH	1314770	140970	27/01/20 23 09:37	27/01/202 3 11:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1178	676	0,78	0,9	0,05	1,73	PCS01C4	Picos
50221901	VAL	CH	1301067	109197	22/01/20 23 07:19	22/01/202 3 08:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1045	720	1	0,3	0,17	1,47	VAL01C1	Pimenteira s
50223529	VAL	TF	1301436	110825	22/01/20 23 08:39	22/01/202 3 10:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	63	30	1,67	0,4	0,03	2,1	VAL01C1	Pimenteira s
50228530	VAL	CH	1301137	115826	23/01/20 23 08:00	23/01/202 3 14:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1629	243	5,5	0,6	0,6	6,7	VAL01C1	Pimenteira s
50238559	VAL	CH	1301067	125855	24/01/20 23 17:16	24/01/202 3 22:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3667	720	3,52	0,72	0,87	5,1	VAL01C1	Pimenteira s
50241646	VAL	CH	1301057	128942	25/01/20 23 07:16	25/01/202 3 14:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	3460	449	5,47	2,23	0	7,7	VAL01C1	Pimenteira s
50242287	VAL	CH	1301620	129583	25/01/20 23 11:29	27/01/202 3 11:38	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	48	1	43,47	1	3,68	48,15	VAL01C1	Pimenteira s
50244340	VAL	CH	1301507	131636	25/01/20 23 17:11	25/01/202 3 20:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1955	573	2,22	1,1	0,1	3,42	VAL01C1	Pimenteira s
50247688	VAL	CH	1398923	134984	26/01/20 23 07:28	26/01/202 3 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	724	91	4,93	2,45	0,57	7,95	VAL01C1	Pimenteira s
50223098	MA D	CH	1319001	110394	22/01/20 23 06:44	22/01/202 3 09:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1101	354	1,2	1,92	0	3,12	MAD01C 4	Pio IX
50229667	MA D	TF	1318955	116963	23/01/20 23 09:57	24/01/202 3 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	31	1	30,13	0,73	0,22	31,08	MAD01C 4	Pio IX
50234849	MA D	TF	1318868	122145	24/01/20 23 07:06	24/01/202 3 09:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	9	4	1,73	0,17	0,35	2,25	MAD01C 4	Pio IX
50235001	JUN	CH	1298546	122297	24/01/20 23 07:13	24/01/202 3 08:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	322	235	0,98	0,23	0,15	1,37	JUN09F3	Pio IX
50235063	MA D	CH	1319297	122359	24/01/20 23 07:34	24/01/202 3 12:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	892	201	2	2,45	0	4,45	MAD01C 4	Pio IX
50237409	JUN	CH	1298449	124705	24/01/20 23 08:50	24/01/202 3 19:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	618	60	9,18	0,72	0,4	10,3	JUN09F3	Pio IX
50236933	MA D	CH	1318980	124229	24/01/20 23 12:09	24/01/202 3 15:34	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1699	496	2,07	0,85	0,5	3,42	MAD01C 4	Pio IX
50238553	MA D	CH	1318980	125849	24/01/20 23 17:30	24/01/202 3 20:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1397	496	1,92	0,73	0,18	2,83	MAD01C 4	Pio IX

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50241008	MA D	CH	1319297	128304	25/01/20 23 06:42	25/01/202 3 09:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1723	583	1,7	0,4	0,85	2,95	MAD01C 4	Pio IX
50240655	MA D	CH	1319104	127951	25/01/20 23 07:00	25/01/202 3 10:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	91	23	2,9	1,05	0	3,95	MAD01C 4	Pio IX
50247092	MA D	TF	1319087	134388	26/01/20 23 07:31	26/01/202 3 10:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	5	2	1,87	0,43	0,28	2,58	MAD01C 4	Pio IX
50247897	JUN	TF	1298981	135193	26/01/20 23 09:18	27/01/202 3 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	NÃO QUEIMADO	140	4	0,7	1,5	32,83	35,03	JUN09F3	Pio IX
50249282	MA D	TF	1319110	136578	26/01/20 23 10:06	26/01/202 3 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	20	4	3,92	0,83	0,15	4,9	MAD01C 4	Pio IX
50248308	MA D	TF	1319171	135604	26/01/20 23 10:23	26/01/202 3 12:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	7	3	1,27	0,58	0,33	2,18	MAD01C 4	Pio IX
50223559	PCA	CH	1250614	110855	22/01/20 23 08:31	22/01/202 3 10:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	30	15	0,9	0,75	0,37	2,02	PCA01C4	Piracuruca
50225434	PCA	CH	1250788	112730	22/01/20 23 16:44	24/01/202 3 19:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	101	2	46,28	4,15	0	50,43	PCA01C4	Piracuruca
50228671	PCA	TF	1247597	115967	23/01/20 23 08:15	23/01/202 3 16:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	86	11	1,08	1,33	5,45	7,87	PCA01C3	Piracuruca
50236728	PCA	CH	1250331	124024	24/01/20 23 07:01	24/01/202 3 16:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	126	13	8,38	1,1	0,2	9,68	PCA01C4	Piracuruca
50234847	PCA	CH	1247109	122143	24/01/20 23 07:09	25/01/202 3 13:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	150	5	29,42	0,43	0,18	30,03	PCA01C3	Piracuruca
50239118	PCA	CH	1391785	126414	24/01/20 23 07:09	24/01/202 3 21:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	624	44	12,77	1,1	0,32	14,18	PCA01C2	Piracuruca
50235522	PCA	TF	1247436	122818	24/01/20 23 08:23	24/01/202 3 09:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	31	27	0,32	0,1	0,72	1,13	PCA01C2	Piracuruca
50237601	PCA	TF	1248455	124897	24/01/20 23 14:06	24/01/202 3 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	208	89	1,12	0,12	1,12	2,35	PCA01C3	Piracuruca
50238630	PCA	TF	1250622	125926	24/01/20 23 18:42	24/01/202 3 20:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	395	177	0,82	0,23	1,18	2,23	PCA01C4	Piracuruca
50239011	PCA	CH	1255016	126307	24/01/20 23 18:48	25/01/202 3 09:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1118	77	12,52	0,8	1,2	14,52	PCA01C5	Piracuruca
50238876	PCA	CH	1247646	126172	24/01/20 23 18:56	24/01/202 3 20:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	65	47	0,08	1	0,32	1,4	PCA01C2	Piracuruca
50241332	PCA	CH	1247223	128628	25/01/20 23 06:03	25/01/202 3 10:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1228	252	4,17	0,52	0,18	4,87	PCA01C3	Piracuruca
50240349	PCA	CH	1247660	127645	25/01/20 23 06:17	25/01/202 3 10:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	944	241	1,83	0,38	1,7	3,92	PCA01C3	Piracuruca
50241335	PCA	CH	1247282	128631	25/01/20 23 07:43	25/01/202 3 12:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	670	134	4,13	0,67	0,2	5	PCA01C3	Piracuruca

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50241275	PCA	TF	1247186	128571	25/01/20 23 08:21	25/01/202 3 09:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	23	20	0,07	0,57	0,5	1,13	PCA01C2	Piracuruca
50239862	PCA	CH	1247661	127158	25/01/20 23 08:26	25/01/202 3 11:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1260	369	2,4	0,85	0,17	3,42	PCA01C3	Piracuruca
50241858	PCA	CH	1367933	129154	25/01/20 23 08:45	26/01/202 3 08:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	482	20	23,37	0,53	0,2	24,1	PCA01C2	Piracuruca
50241222	PCA	TF	1250547	128518	25/01/20 23 08:46	26/01/202 3 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	862	26	0	32,8 8	0,27	33,15	PCA01C4	Piracuruca
50241322	PCA	CH	1395868	128618	25/01/20 23 08:54	25/01/202 3 10:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	164	119	0,57	0,77	0,03	1,37	PCA01C4	Piracuruca
50241399	PCA	CH	1250521	128695	25/01/20 23 09:11	25/01/202 3 12:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	157	50	1,1	2,05	0	3,15	PCA01C4	Piracuruca
50242974	PCA	TF	1250396	130270	25/01/20 23 10:30	26/01/202 3 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1786	57	29,92	0,78	0,63	31,33	PCA01C4	Piracuruca
50245060	PCA	TF	1250282	132356	25/01/20 23 12:20	27/01/202 3 12:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	337	7	47,27	0,85	0	48,12	PCA01C4	Piracuruca
50242940	PCA	TF	1250531	130236	25/01/20 23 12:37	26/01/202 3 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	241	8	29,52	0,6	0	30,12	PCA01C4	Piracuruca
50243187	PCA	TF	1250374	130483	25/01/20 23 13:02	27/01/202 3 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	413	6	49,13	1,2	1,38	51,72	PCA01C4	Piracuruca
50242973	PCA	TF	1247260	130269	25/01/20 23 13:55	25/01/202 3 19:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	24	4	5,43	0,4	0,18	6,02	PCA01C3	Piracuruca
50243623	PCA	TF	1250253	130919	25/01/20 23 15:13	25/01/202 3 17:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	356	161	0,03	0,83	1,33	2,2	PCA01C4	Piracuruca
50244231	PCA	CH	1247259	131527	25/01/20 23 16:44	25/01/202 3 17:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	165	217	0,1	0,42	0,25	0,77	PCA01C3	Piracuruca
50245969	PCA	TF	1248414	133265	25/01/20 23 17:49	26/01/202 3 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	3609	209	16,25	0,57	0,45	17,27	PCA01C3	Piracuruca
50248238	PCA	CH	1250521	135534	26/01/20 23 07:20	26/01/202 3 19:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	628	50	9,42	1,88	1,25	12,55	PCA01C4	Piracuruca
50247475	PCA	CH	1395868	134771	26/01/20 23 08:01	26/01/202 3 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	687	70	9	0,5	0,32	9,82	PCA01C4	Piracuruca
50247330	PCA	TF	1248488	134626	26/01/20 23 08:04	26/01/202 3 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1000	302	3,07	0,25	0	3,32	PCA01C3	Piracuruca
50241455	PCA	CH	1250536	128751	26/01/20 23 08:14	26/01/202 3 12:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	69	15	3,98	0,6	0	4,58	PCA01C4	Piracuruca

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50249354	PCA	CH	1247072	136650	26/01/20 23 08:36	27/01/202 3 11:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	592	22	26,47	0,32	0,15	26,93	PCA01C3	Piracuruca
50248217	PCA	TF	1247002	135513	26/01/20 23 08:54	27/01/202 3 20:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	106	3	33,98	1,43	0	35,42	PCA01C3	Piracuruca
50255904	PCA	TF	1247433	143197	26/01/20 23 10:00	28/01/202 3 12:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	1881	37	46	2	2,85	50,85	PCA01C2	Piracuruca
50248589	PCA	CH	1391835	135885	26/01/20 23 10:00	27/01/202 3 13:11	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER MT	1304	48	25,17	2,02	0	27,18	PCA01C2	Piracuruca
50249480	PCA	TF	1250535	136776	26/01/20 23 13:57	28/01/202 3 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	137	3	43,45	0,5	1,57	45,52	PCA01C4	Piracuruca
50251088	PCA	CH	1377703	138384	26/01/20 23 18:40	26/01/202 3 19:31	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	642	1110	0,03	0,15	0,67	0,85	PCA01C3	Piracuruca
50252781	PCA	TF	1247595	140075	27/01/20 23 07:12	27/01/202 3 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	114	12	7,98	1,48	0	9,47	PCA01C3	Piracuruca
50253292	PCA	CH	1247072	140586	27/01/20 23 08:53	27/01/202 3 11:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	18	6	2,95	0,08	0	3,03	PCA01C3	Piracuruca
50253712	PCA	TF	1247353	141006	27/01/20 23 10:03	27/01/202 3 17:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	22	3	6,63	0,37	0,23	7,23	PCA01C3	Piracuruca
50253807	PCA	TF	1248398	141101	27/01/20 23 10:16	27/01/202 3 12:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	804	445	0,65	1,15	0	1,8	PCA01C3	Piracuruca
50254655	PCA	TF	1247351	141949	27/01/20 23 13:40	27/01/202 3 17:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4	1	0,6	1,83	1,62	4,05	PCA01C3	Piracuruca
50255349	PCA	CH	1247548	142643	27/01/20 23 16:20	27/01/202 3 21:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	19	4	3,98	0,5	0,22	4,7	PCA01C3	Piracuruca
50256327	PCA	TF	1247458	143620	27/01/20 23 18:39	28/01/202 3 10:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	467	30	14,85	0,72	0	15,57	PCA01C3	Piracuruca
50256096	PCA	TF	1247347	143389	27/01/20 23 18:59	28/01/202 3 09:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	186	13	13,15	1,1	0	14,25	PCA01C3	Piracuruca
50256589	PCA	TF	1247092	143881	27/01/20 23 21:17	31/01/202 3 11:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	346	4	84,13	0,78	1,52	86,43	PCA01C3	Piracuruca
50222981	PRI	CH	1073568	110277	22/01/20 23 06:20	22/01/202 3 09:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	272	84	0,8	1,43	1,02	3,25	PRI01Y3	Piripiri
50223258	PRI	TF	1254556	110554	22/01/20 23 07:43	22/01/202 3 09:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	264	196	0,37	0,58	0,4	1,35	PRI01Y2	Piripiri
50220970	PRI	CH	1414402	108266	22/01/20 23 07:47	22/01/202 3 08:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	43	45	0,13	0,48	0,35	0,97	PRI01Y3	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50224978	PRI	TF	1362884	112274	22/01/20 23 08:24	22/01/202 3 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	25	4	0,85	2,58	2,83	6,27	PRI01Y1	Piripiri
50224333	PRI	TF	1072496	111629	22/01/20 23 09:06	22/01/202 3 14:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	116	21	3,48	0,2	1,83	5,52	PRI01Y1	Piripiri
50223961	PRI	TF	1411744	111257	22/01/20 23 09:54	22/01/202 3 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	73	12	5,08	0,7	0,33	6,12	PRI01Y1	Piripiri
50225119	PRI	TF	1073182	112415	22/01/20 23 15:20	22/01/202 3 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	107	73	0,65	0,45	0,37	1,47	PRI01Y1	Piripiri
50225550	PRI	CH	1404080	112846	22/01/20 23 17:12	22/01/202 3 19:38	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	6783	2795	0	2,03	0,4	2,43	PRI01Y1	Piripiri
50225601	PRI	CH	1429241	112897	22/01/20 23 17:13	22/01/202 3 18:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	429	280	0,03	1,17	0,33	1,53	PRI01Y3	Piripiri
50226063	PRI	TF	1389686	113359	22/01/20 23 18:33	22/01/202 3 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	66	55	0,45	0,22	0,53	1,2	PRI01Y1	Piripiri
50226749	PRI	TF	1073530	114045	22/01/20 23 22:32	23/01/202 3 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	69	3	19,02	0,87	3,08	22,97	PRI01Y3	Piripiri
50225937	PRI	CH	1072840	113233	23/01/20 23 06:27	23/01/202 3 09:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	128	44	1,6	1,32	0	2,92	PRI01Y1	Piripiri
50228091	PRI	CH	1368454	115387	23/01/20 23 06:47	23/01/202 3 08:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	85	43	0,6	0,98	0,4	1,98	PRI01Y1	Piripiri
50230331	PRI	TF	1073381	117627	23/01/20 23 07:45	23/01/202 3 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	168	19	7,87	0,97	0	8,83	PRI01Y1	Piripiri
50223891	PRI	CH	1073005	111187	23/01/20 23 09:09	23/01/202 3 12:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	43	14	2,43	0,25	0,35	3,03	PRI01Y3	Piripiri
50229264	PRI	TF	1072702	116560	23/01/20 23 09:19	23/01/202 3 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	9	7	0,75	0,28	0,2	1,23	PRI01Y1	Piripiri
50230278	PRI	CH	1073568	117574	23/01/20 23 09:50	23/01/202 3 15:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	449	84	3,8	0,83	0,72	5,35	PRI01Y3	Piripiri
50231616	PRI	TF	1378030	118912	23/01/20 23 10:06	23/01/202 3 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	100	18	4,07	1,08	0,42	5,57	PRI01Y1	Piripiri
50231537	PRI	CH	1073021	118833	23/01/20 23 14:20	23/01/202 3 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	46	43	0,08	0,67	0,33	1,08	PRI01Y1	Piripiri
50233096	PRI	TF	1072462	120392	23/01/20 23 19:46	23/01/202 3 23:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	137	38	2,28	0,42	0,92	3,62	PRI01Y1	Piripiri
50233329	PRI	CH	1416542	120625	23/01/20 23 20:36	23/01/202 3 22:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1096	533	1,18	0,55	0,33	2,07	PRI01Y2	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50233369	PRI	TF	1255183	120665	23/01/20 23 20:42	23/01/202 3 23:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	564	247	0,72	0,33	1,25	2,3	PRI01Y2	Piripiri
50233294	PRI	CH	1417916	120590	23/01/20 23 21:12	23/01/202 3 21:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	10	17	0,1	0,27	0,25	0,62	PRI01Y3	Piripiri
50233259	PRI	CH	1255171	120555	23/01/20 23 21:25	23/01/202 3 23:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	2652	1267	1,5	0,2	0,38	2,08	PRI01Y1	Piripiri
50233261	PRI	CH	1367753	120557	23/01/20 23 21:30	23/01/202 3 23:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	254	146	0,13	0,72	0,9	1,75	PRI01Y1	Piripiri
50233404	PRI	TF	1254935	120700	23/01/20 23 21:36	24/01/202 3 03:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	1212	191	5,23	0,17	0,93	6,33	PRI01Y2	Piripiri
50233565	PRI	TF	1255212	120861	23/01/20 23 23:14	24/01/202 3 01:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	866	364	0,8	0,7	0,88	2,38	PRI01Y2	Piripiri
50234962	PRI	TF	1255212	122258	24/01/20 23 06:30	24/01/202 3 11:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1866	364	0,08	0,6	4,45	5,13	PRI01Y2	Piripiri
50234764	PRI	TF	1072514	122060	24/01/20 23 06:41	24/01/202 3 12:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	524	97	1,78	3,07	0,53	5,38	PRI01Y1	Piripiri
50236954	PRI	TF	1366898	124250	24/01/20 23 06:49	24/01/202 3 17:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	144	13	10,48	0,57	0	11,05	PRI01Y3	Piripiri
50235485	PRI	TF	1254935	122781	24/01/20 23 07:51	24/01/202 3 14:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1335	191	6,4	0,57	0,02	6,98	PRI01Y2	Piripiri
50237566	PRI	TF	1073789	124862	24/01/20 23 07:58	24/01/202 3 17:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	112	12	7,42	1,92	0	9,33	PRI01Y3	Piripiri
50237629	PRI	TF	1406473	124925	24/01/20 23 09:03	24/01/202 3 20:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	111	10	9,32	1,77	0	11,08	PRI01Y1	Piripiri
50236943	PRI	CH	1254563	124239	24/01/20 23 09:38	24/01/202 3 15:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1456	253	5,25	0,32	0,18	5,75	PRI01Y1	Piripiri
50237568	PRI	CH	1073568	124864	24/01/20 23 17:27	24/01/202 3 19:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	131	84	0	0,92	0,65	1,57	PRI01Y3	Piripiri
50238474	PRI	TF	1254561	125770	24/01/20 23 17:32	24/01/202 3 22:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	634	135	3,45	0,2	1,05	4,7	PRI01Y1	Piripiri
50238610	PRI	CH	1072517	125906	24/01/20 23 18:42	24/01/202 3 19:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	224	413	0,02	0,28	0,25	0,55	PRI01Y1	Piripiri
50241293	PRI	TF	1073454	128589	25/01/20 23 09:00	26/01/202 3 11:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	157	6	22,97	0,47	2,7	26,13	PRI01Y1	Piripiri
50245335	PRI	CH	1416542	132631	25/01/20 23 15:00	25/01/202 3 20:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	3077	533	4,85	0,48	0,45	5,78	PRI01Y2	Piripiri
50244614	PRI	CH	1380171	131910	25/01/20 23 15:30	25/01/202 3 19:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1274	332	3,15	0,25	0,45	3,85	PRI01Y3	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50244293	PRI	CH	1374293	131589	25/01/20 23 16:06	25/01/202 3 18:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	1994	835	1,25	0,73	0,42	2,4	PRI01Y3	Piripiri
50243772	PRI	TF	1255041	131068	25/01/20 23 16:11	25/01/202 3 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1964	437	3,18	0,75	0,55	4,48	PRI01Y2	Piripiri
50243890	PRI	CH	1073005	131186	25/01/20 23 16:35	26/01/202 3 16:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	336	14	23,58	0,42	0,02	24,02	PRI01Y3	Piripiri
50244354	PRI	CH	1072498	131650	25/01/20 23 16:38	25/01/202 3 20:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2699	735	2,62	0,77	0,3	3,68	PRI01Y1	Piripiri
50244213	PRI	TF	1254979	131509	25/01/20 23 16:46	25/01/202 3 18:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	142	73	1,13	0,37	0,45	1,95	PRI01Y1	Piripiri
50244326	PRI	CH	1073516	131622	25/01/20 23 16:54	26/01/202 3 10:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	883	49	17,45	0,22	0,35	18,02	PRI01Y3	Piripiri
50244469	PRI	CH	1073348	131765	25/01/20 23 17:12	26/01/202 3 00:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	130	18	6,55	0,35	0,33	7,23	PRI01Y1	Piripiri
50245047	PRI	CH	1073378	132343	25/01/20 23 17:29	25/01/202 3 20:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1205	406	1,97	0,58	0,42	2,97	PRI01Y1	Piripiri
50245573	PRI	CH	1389750	132869	25/01/20 23 17:47	25/01/202 3 21:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1195	313	2,55	0,9	0,38	3,83	PRI01Y3	Piripiri
50244914	PRI	TF	1255097	132210	25/01/20 23 18:21	25/01/202 3 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	181	125	0	1	0,45	1,45	PRI01Y2	Piripiri
50248452	PRI	CH	1073609	135748	26/01/20 23 06:13	26/01/202 3 15:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	332	36	6,95	0,22	2,07	9,23	PRI01Y3	Piripiri
50248462	PRI	CH	1072517	135758	26/01/20 23 06:42	26/01/202 3 14:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	3085	413	6,38	0,72	0,37	7,47	PRI01Y1	Piripiri
50246813	PRI	CH	1424994	134109	26/01/20 23 06:47	26/01/202 3 09:43	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1066	365	0,27	2,67	0	2,93	PRI01Y2	Piripiri
50246929	PRI	CH	1073345	134225	26/01/20 23 06:48	26/01/202 3 11:08	CHAVE FACA UNIPOLAR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1163 6	2687	1,57	1	1,77	4,33	PRI01Y1	Piripiri
50247292	PRI	CH	1073378	134588	26/01/20 23 07:36	26/01/202 3 12:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	TOCANDO A REDE	1920	406	2,65	0,4	1,68	4,73	PRI01Y1	Piripiri
50243878	PRI	TF	1072724	131174	26/01/20 23 09:40	26/01/202 3 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	133	19	4,57	1,12	1,32	7	PRI01Y1	Piripiri
50251420	PRI	TF	1255160	138716	26/01/20 23 10:05	26/01/202 3 20:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	106	10	10,42	0,15	0,03	10,6	PRI01Y1	Piripiri
50255568	PRI	TF	1073642	142861	26/01/20 23 11:39	27/01/202 3 20:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	362	11	31,17	1,02	0,7	32,88	PRI01Y3	Piripiri
50252932	PRI	CH	1073153	140226	26/01/20 23 12:54	27/01/202 3 12:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	OUTROS	2074	89	21,8	1,5	0	23,3	PRI01Y1	Piripiri
50249525	PRI	TF	1254932	136821	26/01/20 23 13:50	26/01/202 3 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	474	189	1,57	0,35	0,6	2,52	PRI01Y1	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50235644	PRI	TF	1367721	122940	26/01/20 23 14:34	26/01/202 3 16:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	409	224	0,42	0,27	1,15	1,83	PRI01Y1	Piripiri
50249689	PRI	CH	1390937	136985	26/01/20 23 14:39	26/01/202 3 17:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	284	109	1,37	0,72	0,53	2,62	PRI01Y1	Piripiri
50251407	PRI	CH	1402256	138703	26/01/20 23 15:36	26/01/202 3 21:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4023	735	0	4,93	0,55	5,48	PRI01Y1	Piripiri
50248751	PRI	CH	1073568	136047	26/01/20 23 15:45	27/01/202 3 14:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	1952	84	0	21,0 5	2,18	23,23	PRI01Y3	Piripiri
50250712	PRI	CH	1411210	138008	26/01/20 23 18:19	26/01/202 3 19:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	752	452	0,4	1,27	0	1,67	PRI01Y2	Piripiri
50253088	PRI	TF	1073161	140382	26/01/20 23 20:54	27/01/202 3 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	410	19	19,45	0,98	1,15	21,58	PRI01Y3	Piripiri
50253334	PRI	CH	1254833	140628	27/01/20 23 07:52	27/01/202 3 12:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	106	24	1,73	2,72	0	4,45	PRI01Y2	Piripiri
50252977	PRI	TF	1421487	140271	27/01/20 23 07:52	27/01/202 3 09:20	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	OUTROS	1	1	0,58	0,4	0,48	1,47	PRI01Y3	Piripiri
50254414	PRI	TF	1254832	141708	27/01/20 23 08:10	28/01/202 3 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	468	17	24,1	1,05	2,07	27,22	PRI01Y2	Piripiri
50253888	PRI	TF	1072516	141182	27/01/20 23 08:33	27/01/202 3 19:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	227	21	9,6	1,23	0	10,83	PRI01Y1	Piripiri
50253358	PRI	CH	1072546	140652	27/01/20 23 09:00	29/01/202 3 12:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	155	3	50,55	1,22	0	51,77	PRI01Y1	Piripiri
50253390	PRI	TF	1072985	140684	27/01/20 23 09:10	27/01/202 3 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	31	4	7,22	0,62	0	7,83	PRI01Y3	Piripiri
50254284	PRI	TF	1073013	141578	27/01/20 23 12:33	27/01/202 3 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	996	308	1,9	1,33	0	3,23	PRI01Y3	Piripiri
50254946	PRI	TF	1072523	142240	27/01/20 23 14:54	28/01/202 3 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	29	1	28,7	0,57	0	29,27	PRI01Y1	Piripiri
50224736	RG N	TF	1429663	112032	22/01/20 23 12:43	22/01/202 3 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	151	51	0,12	1,87	0,98	2,97	RGN01C 1	Regeneraç ão
50229510	NZR	CH	1349305	116806	23/01/20 23 07:31	23/01/202 3 14:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	5140	734	3,25	2,07	1,68	7	NZR01C2	Regeneraç ão
50229526	RG N	CH	1069356	116822	23/01/20 23 09:20	23/01/202 3 17:10	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1686	215	5,17	0,42	2,25	7,83	RGN01C 1	Regeneraç ão
50231761	EBV	TF	1293109	119057	23/01/20 23 11:09	23/01/202 3 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	70	13	0,05	4,65	0,68	5,38	EBV01C1	Regeneraç ão

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50232491	RG N	CH	1069359	119787	23/01/20 23 17:26	23/01/202 3 20:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	344	134	0,07	0,93	1,57	2,57	RGN01C 1	Regeneraç ão
50232203	RG N	TF	1069358	119499	23/01/20 23 17:33	23/01/202 3 23:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	281	51	1,47	2,27	1,8	5,53	RGN01C 1	Regeneraç ão
50235412	RG N	CH	1069415	122708	24/01/20 23 08:24	24/01/202 3 10:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	211	107	0,02	0,6	1,37	1,98	RGN01C 1	Regeneraç ão
50236931	SPP	CH	1069222	124227	24/01/20 23 12:22	25/01/202 3 12:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	677	28	22,62	1,07	0,5	24,18	SPP01C5	Regeneraç ão
50242116	EBV	CH	1292329	129412	25/01/20 23 06:37	25/01/202 3 17:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1427	132	7,05	2,12	1,65	10,82	EBV01C1	Regeneraç ão
50246474	SPP	CH	1069222	133770	26/01/20 23 04:57	26/01/202 3 17:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	337	28	11,72	0,17	0,17	12,05	SPP01C5	Regeneraç ão
50229496	OER	CH	1337515	116792	23/01/20 23 09:04	24/01/202 3 09:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1086	44	24,28	0,18	0,22	24,68	OER01C2	Santa Cruz do Piauí
50241786	BIG	TF	1286360	129082	25/01/20 23 10:09	25/01/202 3 10:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	6	8	0,02	0,75	0	0,77	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50254045	BIG	TF	1286381	141339	27/01/20 23 11:13	28/01/202 3 12:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	198	8	22,57	0,75	1,48	24,8	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50242984	NO T	TF	1291600	130280	25/01/20 23 13:58	28/01/202 3 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	537	7	75,1	0,42	1,25	76,77	NOT01C 2	Santa Cruz dos Milagres
50225249	OER	TF	1337057	112545	22/01/20 23 15:46	22/01/202 3 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	9	8	0,32	0,42	0,43	1,17	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
50228148	OER	CH	1336914	115444	23/01/20 23 07:05	23/01/202 3 10:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	673	225	1,08	1,1	0,82	3	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
50236849	OER	CH	1337782	124145	24/01/20 23 08:55	24/01/202 3 13:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	277	66	3,75	0,17	0,3	4,22	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
50226554	SP M	CH	1395977	113850	22/01/20 23 21:41	22/01/202 3 23:15	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	3	2	0,77	0,35	0,45	1,57	SPM01C 4	Santo Inácio do Piauí
50228306	SP M	TF	1357606	115602	23/01/20 23 09:32	23/01/202 3 12:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	1340	428	0,03	0,67	2,43	3,13	SPM01C 4	Santo Inácio do Piauí
50253143	SP M	TF	1357639	140437	27/01/20 23 08:30	27/01/202 3 10:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMAD OR	68	37	0,85	0,35	0,63	1,83	SPM01C 4	Santo Inácio do Piauí
50247604	EBV	CH	1299578	134900	26/01/20 23 07:09	26/01/202 3 14:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	208	30	6,52	0,17	0,25	6,93	EBV01C2	São Félix do Piauí
50247234	EBV	CH	1299335	134530	26/01/20 23 07:53	26/01/202 3 11:58	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	86	21	1,23	1,18	1,67	4,08	EBV01C2	São Félix do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50254506	EBV	CH	1427076	141800	27/01/20 23 12:59	27/01/202 3 16:37	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	6356	2745	0,72	0,38	2,53	3,63	EBV01C3	São Félix do Piauí
50238392	SPP	TF	1068995	125688	24/01/20 23 16:21	24/01/202 3 18:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	53	21	0,02	1,13	1,4	2,55	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
50249004	JUN	TF	1297122	136300	26/01/20 23 12:10	26/01/202 3 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	33	17	1,2	0,45	0,27	1,92	JUN01M 4	São João da Canabrava São João da
50225340	PCA	TF	1251005	112636	22/01/20 23 16:00	22/01/202 3 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	ARVORE NA REDE	219	132	0,17	0,92	0,58	1,67	PCA01C4	da Fronteira São João da
50231737	PCA	TF	1250346	119033	23/01/20 23 11:36	23/01/202 3 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	154	35	2,73	1,33	0,35	4,42	PCA01C4	da Fronteira
50247112	SJA	CH	1370839	134408	26/01/20 23 07:34	26/01/202 3 16:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	463	53	8	0,17	0,57	8,73	SJA01C1	São João da Serra
50252656	SJA	CH	1384071	139952	27/01/20 23 06:34	27/01/202 3 09:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	47	18	0,07	1,77	0,77	2,6	SJA01C1	São João da Serra
50238655	SJA	TF	1370876	125951	27/01/20 23 08:15	27/01/202 3 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	18	2	6,23	2,73	0,05	9,02	SJA01C1	São João da Serra
50225324	BIG	CH	1361158	112620	22/01/20 23 16:14	22/01/202 3 17:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	421	261	0	0,85	0,77	1,62	BIG01N2	São João da Varjota
50236870	PCA	TF	1247765	124166	24/01/20 23 11:41	24/01/202 3 15:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	867	260	0	2,05	1,28	3,33	PCA01C2	São José do Divino
50241857	PCA	CH	1247301	129153	25/01/20 23 06:06	25/01/202 3 22:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	309	19	0	15,8	0,47	16,27	PCA01C2	São José do Divino
50249448	PCA	CH	1247147	136744	26/01/20 23 07:36	26/01/202 3 13:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMAD OR	155	25	4,08	0,9	1,22	6,2	PCA01C2	São José do Divino
50247717	PCA	TF	1247765	135013	26/01/20 23 08:51	26/01/202 3 14:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO		1447	260	5,33	0,23	0	5,57	PCA01C2	São José do Divino
50249319	PCA	CH	1247404	136615	26/01/20 23 12:48	26/01/202 3 15:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	259	97	1,67	1	0	2,67	PCA01C2	São José do Divino
50254867	PCA	TF	1247354	142161	27/01/20 23 14:18	27/01/202 3 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	159	62	0,02	1,28	1,27	2,57	PCA01C2	São José do Divino
50247365	JUN	TF	1394805	134661	26/01/20 23 07:41	26/01/202 3 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	32	11	0,27	1,33	1,27	2,87	JUN01M 6	São José do Piauí
50223055	MA D	CH	1358151	110351	22/01/20 23 04:29	22/01/202 3 13:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	222	26	7,58	0,93	0	8,52	MAD01C 7	São Julião
50230574	MA D	CH	1358292	117870	23/01/20 23 11:29	23/01/202 3 13:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	195	79	1,5	0,53	0,43	2,47	MAD01C 7	São Julião
50246830	MA D	CH	1358292	134126	26/01/20 23 06:06	26/01/202 3 08:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	162	79	0,97	0,6	0,48	2,05	MAD01C 7	São Julião

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50226835	EBV	TF	1299508	114131	22/01/20 23 19:24	23/01/202 3 03:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	885	113	4,68	0,7	2,45	7,83	EBV01C3	São Miguel da Baixa Grande
50240998	SP M	CH	1332550	128294	25/01/20 23 08:17	25/01/202 3 12:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	204	44	2,05	2,25	0,33	4,63	SPM01C 5	São Miguel do Fidalgo
50247872	SP M	CH	1332486	135168	26/01/20 23 08:48	26/01/202 3 11:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	31	12	1,9	0,5	0,22	2,62	SPM01C 5	São Miguel do Fidalgo
50247793	SP M	TF	1331717	135089	26/01/20 23 09:01	28/01/202 3 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	304	6	49,32	0,28	1,03	50,63	SPM01C 5	São Miguel do Fidalgo
50223786	SM T	CH	1076143	111082	22/01/20 23 09:22	22/01/202 3 10:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	231	150	0,43	0,83	0,27	1,53	SMT01C 2	São Miguel do Tapuio
50224934	VAL	CH	1073890	112230	22/01/20 23 11:43	22/01/202 3 16:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	796	186	3,27	1,02	0	4,28	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
50223502	SJA	CH	1371104	110798	23/01/20 23 08:31	23/01/202 3 11:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	379	118	0,35	2,4	0,47	3,22	SJA01C1	São Miguel do Tapuio
50238882	SM T	CH	1394261	126178	24/01/20 23 16:38	24/01/202 3 20:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	116	33	2,32	0,65	0,55	3,52	SMT01C 1	São Miguel do Tapuio
50248077	SM T	TF	1076153	135373	26/01/20 23 09:49	26/01/202 3 12:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	7	3	1,78	0,4	0,22	2,4	SMT01C 2	São Miguel do Tapuio
50236288	SPP	TF	1319751	123584	24/01/20 23 09:36	24/01/202 3 12:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	276	88	2,4	0,45	0,28	3,13	SPP01C1	São Pedro do Piauí
50240429	SPP	TF	1069484	127725	25/01/20 23 06:39	25/01/202 3 08:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	31	21	0,63	0,85	0	1,48	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50241230	SPP	TF	1069057	128526	25/01/20 23 07:34	25/01/202 3 08:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	6	4	0,2	0,77	0,43	1,4	SPP01C5	São Pedro do Piauí
50221895	LGA	CH	1242419	109191	22/01/20 23 08:37	22/01/202 3 11:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	750	290	1,97	0,32	0,32	2,6	LGA01C1	Sigefredo Pacheco
50226232	SGF	CH	1259473	113528	22/01/20 23 16:42	22/01/202 3 22:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	891	166	5,05	0,18	0,13	5,37	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
50233234	SGF	CH	1259384	120530	23/01/20 23 19:40	24/01/202 3 13:44	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	ARVORE NA REDE	1121	62	16,1	0,38	1,58	18,07	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
50252839	SGF	CH	1259532	140133	27/01/20 23 06:37	27/01/202 3 08:26	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	OUTROS	173	95	0,72	0,17	0,93	1,82	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
50256506	CP M	CH	1081656	143798	27/01/20 23 20:56	28/01/202 3 09:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	594	47	11,83	0,6	0,18	12,62	CPM09F 1	Sigefredo Pacheco
50226442	SP M	AL	1410861	113738	22/01/20 23 19:57	24/01/202 3 10:21	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3511 4	8399	35,55	0,5	2,35	38,4	SPM01C 5	Simplicio Mendes
50226310	SP M	TF	1356846	113606	22/01/20 23 20:15	22/01/202 3 22:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	648	276	0,02	1,72	0,62	2,35	SPM01C 2	Simplicio Mendes
50226762	SP M	CH	1357433	114058	22/01/20 23 21:45	22/01/202 3 23:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	1310	864	1,32	0,1	0,1	1,52	SPM01C 2	Simplicio Mendes

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50226761	SP M	TF	1357020	114057	22/01/20 23 22:17	23/01/202 3 00:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	1343	503	0,4	1,22	1,07	2,68	SPM01C 2	Simplicio Mendes
50228065	SP M	CH	1357312	115361	23/01/20 23 06:37	23/01/202 3 10:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	178	49	3,2	0,25	0,18	3,63	SPM01C 2	Simplicio Mendes
50232451	SP M	CH	1334544	119747	23/01/20 23 16:34	23/01/202 3 19:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	984	314	2,27	0,3	0,57	3,13	SPM01C 3	Simplicio Mendes
50235515	SP M	TF	1356844	122811	24/01/20 23 07:26	24/01/202 3 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	134	13	9,9	0,37	0,03	10,3	SPM01C 2	Simplicio Mendes
50248789	SP M	TF	1334333	136085	26/01/20 23 10:59	26/01/202 3 20:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	767	80	5,52	2,4	1,67	9,58	SPM01C 3	Simplicio Mendes
50250979	SP M	TF	1334619	138275	26/01/20 23 18:01	27/01/202 3 08:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	SEM INSPECAO NA RD	28	2	13,87	0,25	0,13	14,25	SPM01C 3	Simplicio Mendes
50251304	SP M	TF	1356784	138600	26/01/20 23 19:33	26/01/202 3 20:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	444	472	0,55	0,2	0,18	0,93	SPM01C 2	Simplicio Mendes
50252801	SP M	TF	1357470	140095	27/01/20 23 07:04	27/01/202 3 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1453	493	1,2	0,37	1,38	2,95	SPM01C 2	Simplicio Mendes
50230534	RPI	TF	1328800	117830	22/01/20 23 14:32	22/01/202 3 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	OUTROS	79	28	2,03	0,35	0,45	2,83	RPI01C2	Socorro do Piauí
50224984	RPI	CH	1426597	112280	22/01/20 23 14:42	22/01/202 3 20:10	RELIGADOR	OBJETO NA REDE	OUTROS	6272	2584	0,22	1,08	4,17	5,47	RPI01C2	Socorro do Piauí
50241616	RPI	TF	1328725	128912	25/01/20 23 09:42	28/01/202 3 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	INCENDIO	SEM SUBCAUSA	78	1	76,57	0,47	1,27	78,3	RPI01C2	Socorro do Piauí
50244815	JUN	TF	1296775	132111	25/01/20 23 18:08	25/01/202 3 21:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	OUTROS	251	78	1,92	0,87	0,43	3,22	JUN01M 6	Sussuapara
50245342	JUN	TF	1296511	132638	25/01/20 23 19:57	25/01/202 3 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	493	304	1,05	0,25	0,33	1,63	JUN01M 6	Sussuapara
50245441	JUN	TF	1296554	132737	25/01/20 23 20:50	25/01/202 3 21:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	23	87	0,03	0,17	0,08	0,28	JUN01M 6	Sussuapara
50247295	JUN	CH	1296904	134591	26/01/20 23 04:59	26/01/202 3 10:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	491	95	4	1,17	0	5,17	JUN01M 6	Sussuapara
50245738	JUN	TF	1296775	133034	26/01/20 23 07:09	26/01/202 3 07:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	42	78	0	0,45	0,1	0,55	JUN01M 6	Sussuapara
50229098	NO T	TF	1292926	116394	23/01/20 23 08:24	23/01/202 3 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	975	74	12,53	0,65	0	13,18	NOT01C 1	Tanque do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50236866	NO T	TF	1293300	124162	24/01/20 23 12:47	26/01/202 3 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	92	2	43,25	0,37	2,55	46,17	NOT01C 1	Tanque do Piauí
50237362	NO T	TF	1293235	124658	24/01/20 23 14:26	24/01/202 3 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4	3	0,88	0,12	0,37	1,37	NOT01C 1	Tanque do Piauí
50224541	NVL	CH	1072404	111837	22/01/20 23 11:10	22/01/202 3 12:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	66	37	0,08	0,75	0,95	1,78	NVL01C2	União
50225988	UN O	TF	1386996	113284	22/01/20 23 18:00	22/01/202 3 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	62	36	1,28	0,28	0,17	1,73	UNO01C 1	União
50225802	NVL	CH	1072169	113098	22/01/20 23 18:05	23/01/202 3 00:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	739	124	4,75	1,05	0,17	5,97	NVL01C2	União
50226227	UN O	AL	1058255	113523	22/01/20 23 19:49	22/01/202 3 22:25	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	1716 8	7336	0,33	0,13	2,13	2,6	UNO01C 2	União
50229475	UN O	TF	1059016	116771	23/01/20 23 09:18	23/01/202 3 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	8	4	1,33	0,35	0,37	2,05	UNO01C 2	União
50229469	UN O	TF	1059116	116765	23/01/20 23 09:20	23/01/202 3 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	VENTANIA	28	9	2,03	0,17	0,87	3,07	UNO01C 2	União
50231431	UN O	CH	1058753	118727	23/01/20 23 09:35	23/01/202 3 17:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	266	33	7,25	0,62	0,2	8,07	UNO01C 2	União
50230621	UN O	TF	1056820	117917	23/01/20 23 12:28	23/01/202 3 14:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	144	75	0,78	0,58	0,55	1,92	UNO01C 3	União
50231669	UN O	TF	1071315	118965	23/01/20 23 15:33	23/01/202 3 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	187	265	0,05	0,23	0,42	0,7	UNO01C 1	União
50232816	NVL	CH	1054829	120112	23/01/20 23 19:22	23/01/202 3 20:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	287	187	0,13	0,5	0,9	1,53	NVL01C1	União
50237883	UN O	CH	1056941	125179	24/01/20 23 16:01	24/01/202 3 16:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	16	20	0,02	0,42	0,38	0,82	UNO01C 3	União
50243239	UN O	CH	1071294	130535	25/01/20 23 14:26	25/01/202 3 15:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	786	630	0,67	0,13	0,45	1,25	UNO01C 1	União
50244601	UN O	CH	1071294	131897	25/01/20 23 15:45	26/01/202 3 07:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	3740	630	3,38	0,5	11,37	15,25	UNO01C 1	União
50247893	NVL	TF	1072234	135189	26/01/20 23 07:21	26/01/202 3 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	68	8	7,95	0,33	0,18	8,47	NVL01C2	União
50251496	UN O	TF	1058596	138792	26/01/20 23 20:30	27/01/202 3 13:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	96	5	15,67	0,57	0,28	16,52	UNO01C 2	União

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50251674	UNO	CH	1146934	138970	26/01/2023 21:29	27/01/2023 01:04	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	OUTROS	1991	1210	0,1	0,75	2,73	3,58	UNO01C3	União
50252674	NVL	CH	1054829	139970	27/01/2023 06:16	27/01/2023 07:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	247	187	0,32	0,37	0,63	1,32	NVL01C1	União
50253047	UNO	CH	1057108	140341	27/01/2023 08:10	27/01/2023 13:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	299	56	0,08	3,72	1,53	5,33	UNO01C3	União
50254977	NVL	TF	1423552	142271	27/01/2023 11:49	28/01/2023 14:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	501	19	25,93	0,45	0	26,38	NVL01C2	União
50254951	UNO	CH	1058593	142245	27/01/2023 12:47	27/01/2023 15:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	221	74	0,18	0,78	2,02	2,98	UNO01C2	União
50255273	UNO	CH	1071279	142567	27/01/2023 14:23	27/01/2023 18:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	ARVORE TOCANDO A REDE	365	92	0,65	1,65	1,67	3,97	UNO01C1	União
50255969	NVL	TF	1072410	143262	27/01/2023 14:33	28/01/2023 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	62	3	20,22	0,32	0	20,53	NVL01C2	União
50255517	UNO	TF	1413228	142811	27/01/2023 20:02	27/01/2023 21:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	QUEIMADO	385	200	0,33	0,8	0,8	1,93	UNO01C1	União
50256704	UNO	TF	1071316	143996	27/01/2023 21:41	28/01/2023 00:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	JUMPER BT	508	215	1,03	0,48	0,85	2,37	UNO01C1	União
50237326	VAL	CH	1419744	124622	22/01/2023 18:02	22/01/2023 22:22	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4785	5270	0,17	0,13	4,03	4,33	VAL01C1	Valença do Piauí
50226279	VAL	CH	1301262	113575	22/01/2023 19:42	24/01/2023 08:20	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	147	4	35,28	0,3	1,05	36,63	VAL01C1	Valença do Piauí
50226056	VAL	TF	1301454	113352	23/01/2023 08:29	23/01/2023 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	96	14	4,67	2,15	0	6,82	VAL01C3	Valença do Piauí
50233065	VAL	TF	1300715	120361	23/01/2023 20:35	23/01/2023 23:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	OUTROS	1306	414	1,97	0,35	0,83	3,15	VAL01C3	Valença do Piauí
50241299	VAL	CH	1387832	128595	25/01/2023 09:38	25/01/2023 11:56	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	DESCARGA ATMOSFERICA	6243	2713	0,02	0,18	2,1	2,3	VAL01C3	Valença do Piauí
50242065	VAL	CH	1301262	129361	25/01/2023 09:44	25/01/2023 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	32	4	7,83	0,1	0,17	8,1	VAL01C1	Valença do Piauí
50242899	VAL	TF	1300770	130195	25/01/2023 10:12	25/01/2023 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	1598	312	4,63	0,17	0,33	5,13	VAL01C3	Valença do Piauí
50243184	NOT	CH	1291507	130480	25/01/2023 10:13	25/01/2023 18:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	292	35	0,83	7,48	0	8,32	NOT01C2	Valença do Piauí
50242456	VAL	CH	1300996	129752	25/01/2023 10:22	25/01/2023 20:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	71	7	9,35	0,32	0,5	10,17	VAL01C3	Valença do Piauí
50241975	VAL	CH	1300786	129271	25/01/2023 10:27	25/01/2023 12:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	259	138	1,13	0,13	0,62	1,88	VAL01C3	Valença do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023



50242327	VAL	CH	1292071	129623	25/01/20 23 10:30	26/01/202 3 16:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	VENTANIA	1209	40	28,13	2,1	0	30,23	VAL01C3	Valença do Piauí
50253724	VAL	TF	1395678	141018	27/01/20 23 10:08	27/01/202 3 18:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	TRANSFORMAD OR AVARIADO	QUEIMADO	1055	130	6,78	0,3	1,03	8,12	VAL01C3	Valença do Piauí
50224160	NO T	CH	1293314	111456	22/01/20 23 08:10	22/01/202 3 19:06	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	DESCARGA ATMOSFERICA	5237	479	4,05	6,88	0	10,93	NOT01C 1	Várzea Grande
50223775	NO T	TF	1292762	111071	22/01/20 23 09:34	22/01/202 3 10:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4	3	0,65	0,38	0,37	1,4	NOT01C 1	Várzea Grande
50230575	NO T	TF	1421929	117871	23/01/20 23 12:16	23/01/202 3 14:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	2	1	1,27	0,43	0,5	2,2	NOT01C 1	Várzea Grande
50237895	NO T	CH	1292016	125191	24/01/20 23 15:41	24/01/202 3 19:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	86	26	1,62	1,72	0	3,33	NOT01C 1	Várzea Grande
50230481	JUN	TF	1289846	117777	23/01/20 23 11:42	23/01/202 3 14:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	228	72	1,8	0,9	0,47	3,17	JUN01M 1	Vera Mendes
50225130	MA D	TF	1288931	112426	22/01/20 23 15:26	22/01/202 3 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	4	3	0,43	0,33	0,45	1,22	MAD01C 3	Vila Nova do Piauí
50228496	MA D	CH	1288901	115792	23/01/20 23 07:53	23/01/202 3 11:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	23	6	0,58	1,72	1,53	3,83	MAD01C 3	Vila Nova do Piauí
50236927	MA D	CH	1288385	124223	24/01/20 23 13:00	24/01/202 3 17:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	OUTROS	4	1	3,7	0,47	0,22	4,38	MAD01C 3	Vila Nova do Piauí
50254821	MA D	TF	1359329	142115	27/01/20 23 14:22	30/01/202 3 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADO RA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	COM INSPECAO NA RD	278	4	0,85	66,8	1,98	69,63	MAD01C 3	Vila Nova do Piauí

Anexo V – Gráficos Ampliados

Análise Gráfica




Figura 4 – Curva horária de consumidores interrompidos

Análise Gráfica

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2023

