# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

## EQUATORIAL PIAUÍ

## 14.2023 – EQTL PI

**EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ**
Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030
**www.pi.equatorialenergia.com.br**

## 1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 02 de dezembro de 2023 às 10h00min até 06 de dezembro de 2023 às 04h00min.

## 2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de dezembro de 2023, a área de concessão da Equatorial Piauí, em municípios das regionais Metropolitana e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

**Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.**

| REGIONAL | MUNICÍPIO |
|---|---|
| SUL | Acauã |
| METROPOLITANA | Altos |
| SUL | Alvorada do Gurguéia |
| SUL | Anísio de Abreu |
| SUL | Aroazes |
| SUL | Aroeiras do Itaim |
| SUL | Avelino Lopes |

| | |
|---|---|
| SUL | Baixa Grande do Ribeiro |
| SUL | Barra D'Alcântara |
| SUL | Barreiras do Piauí |
| METROPOLITANA | Beneditinos |
| SUL | Bertolínia |
| SUL | Betânia do Piauí |
| SUL | Bocaina |
| SUL | Bom Jesus |
| SUL | Bonfim do Piauí |
| SUL | Brejo do Piauí |
| METROPOLITANA | Cabeceiras do Piauí |
| SUL | Cajazeiras do Piauí |
| SUL | Caldeirão Grande do Piauí |
| SUL | Campinas do Piauí |
| METROPOLITANA | Campo Maior |
| SUL | Canavieira |
| SUL | Canto do Buriti |
| SUL | Capitão Gervásio Oliveira |
| SUL | Caracol |
| SUL | Caridade do Piauí |
| SUL | Colônia do Gurguéia |
| SUL | Colônia do Piauí |
| SUL | Conceição do Canindé |
| SUL | Coronel José Dias |
| SUL | Corrente |
| SUL | Cristalândia do Piauí |
| SUL | Cristino Castro |
| SUL | Curimatá |
| SUL | Currais |
| SUL | Curral Novo do Piauí |
| SUL | Dirceu Arcoverde |
| SUL | Dom Inocêncio |
| SUL | Elesbão Veloso |
| SUL | Eliseu Martins |
| SUL | Fartura do Piauí |
| SUL | Flores do Piauí |
| SUL | Floriano |
| SUL | Francinópolis |
| SUL | Francisco Ayres |
| SUL | Francisco Santos |
| SUL | Fronteiras |
| SUL | Geminiano |
| SUL | Gilbués |
| SUL | Guadalupe |

| | |
|---|---|
| SUL | Guaribas |
| SUL | Ipiranga do Piauí |
| SUL | Isaías Coelho |
| SUL | Itainópolis |
| SUL | Itaueira |
| SUL | Jacobina do Piauí |
| SUL | Jaicós |
| METROPOLITANA | Jardim do Mulato |
| SUL | Jerumenha |
| SUL | João Costa |
| METROPOLITANA | José de Freitas |
| SUL | Jurema |
| METROPOLITANA | Lagoa Alegre |
| SUL | Lagoa do Barro do Piauí |
| SUL | Landri Sales |
| SUL | Manoel Emídio |
| SUL | Marcos Parente |
| SUL | Massapê do Piauí |
| SUL | Monsenhor Hipólito |
| SUL | Monte Alegre do Piauí |
| SUL | Morro Cabeça no Tempo |
| SUL | Nazaré do Piauí |
| SUL | Novo Oriente do Piauí |
| SUL | Oeiras |
| SUL | Paes Landim |
| SUL | Pajeú do Piauí |
| SUL | Palmeira do Piauí |
| SUL | Parnaguá |
| METROPOLITANA | Passagem Franca do Piauí |
| SUL | Patos do Piauí |
| SUL | Paulistana |
| SUL | Pavussu |
| SUL | Pedro Laurentino |
| SUL | Picos |
| SUL | Pimenteiras |
| SUL | Pio IX |
| SUL | Porto Alegre do Piauí |
| SUL | Queimada Nova |
| SUL | Redenção do Gurguéia |
| METROPOLITANA | Regeneração |
| SUL | Riacho Frio |
| SUL | Ribeira do Piauí |
| SUL | Ribeiro Gonçalves |
| SUL | Rio Grande do Piauí |

| | |
|---|---|
| SUL | Santa Cruz do Piauí |
| SUL | Santa Cruz dos Milagres |
| METROPOLITANA | Santa Cruz dos Milagres |
| SUL | Santa Filomena |
| SUL | Santa Luz |
| SUL | Santa Rosa do Piauí |
| SUL | Santana do Piauí |
| SUL | Santo Antônio de Lisboa |
| SUL | Santo Inácio do Piauí |
| SUL | São Félix do Piauí |
| SUL | São Francisco de Assis do Piauí |
| SUL | São Gonçalo do Gurguéia |
| SUL | São João da Varjota |
| SUL | São João do Piauí |
| SUL | São José do Peixe |
| SUL | São José do Piauí |
| SUL | São Julião |
| SUL | São Lourenço do Piauí |
| SUL | São Luis do Piauí |
| SUL | São Miguel da Baixa Grande |
| METROPOLITANA | São Miguel do Tapuio |
| SUL | São Raimundo Nonato |
| SUL | Sebastião Barros |
| SUL | Sebastião Leal |
| SUL | Simões |
| SUL | Simplício Mendes |
| SUL | Socorro do Piauí |
| SUL | Sussuapara |
| SUL | Tamboril do Piauí |
| METROPOLITANA | União |
| SUL | Uruçuí |
| SUL | Valença do Piauí |
| SUL | Várzea Branca |
| SUL | Várzea Grande |

Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 123 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

**Tabela 2 – Dados do evento**

| Dados do Evento | |
|---|---|
| **a) Código Único do Evento:** | 14.2023 – EQTL PI |
| **b) Decorrente de:** | CHI Limite |
| **c) Quantidade de Clientes Interrompidos:** | 78,47 |
| **d) Quantidade de Municípios atingidos:** | 126 |
| **e) Quantidade de Conjuntos atingidos:** | 26 |
| **f) Quantidade de Subestações atingidas:** | 62 |
| **g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:** | 1556 |
| **h) Data e Hora de início da primeira interrupção:** | 02/12/2023 18:00:14 |
| **i) Data e hora de término da última interrupção:** | 08/12/2023 12:43:00 |
| **j) Média da duração das interrupções:** | 11,,35 |
| **k) Duração da interrupção mais longa:** | 94,43 |
| **l) Tempo Médio de Preparação - TMP** | 6,17 |
| **m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD** | 0,70 |
| **n) Tempo Médio de Execução - TME** | 4,47 |
| **o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:** | 522.239,98 |
| **p) CHI Limite:** | 373.765,77 |

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do evento.

Análise Gráfica (Ampliar)




**Figura 1 – Curva horária de consumidores interrompidos**

Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 02 de dezembro de 2023, às 10h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 03 de dezembro de 2023, às 18h00min.

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 04h00min do dia 06 de dezembro de 2023 é evidenciado o fim do evento, segundo o critério adotado de restabelecimento de 90% dos clientes interrompidos.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

Análise Gráfica (Ampliar)




**Figura 2 – Ocorrências entrantes (vermelho) x concluídas (verde)**

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

## 3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da Convergência de massa em superfície, juntamente com a presença do VCAN e o aporte de calor e umidade do oceano, que promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios, que afetaram o estado de Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 02 de dezembro de 2023, às 10h00min, e término em 05 de dezembro de 2023, às 00h00min.

No laudo é destacada como região de abrangência municípios das regionais Metropolitana, Norte e Sul.

# 4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

## 4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

O evento meteorológico foi causado pela presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade, que foram responsáveis pela formação de tempestades severas na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 02 a 06 de dezembro de 2023. Os impactos mais significativos no estado do Piauí foram provenientes de chuvas, vendavais e descargas elétricas.

Neste período houve registro de fortes rajadas de vento sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os ventos mais intensos chegaram a 61 km/h, sendo classificados como vento forte. Essa magnitude tem potencial para movimentar árvores grandes, o que pode ocasionar transtornos à rede de distribuição elétrica.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Floriano, localizado na Regional Sul, totalizando 32 mm.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi em torno de 66.945 ocorrências de

raios nuvem-solo na Regional Sul. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios. A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

| Resumo do Evento | |
|---|---|
| **Número/Código do Evento** | |
| **Número/Código do Relatório** | |
| **Descrição** | A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí. |
| **Código COBRADE** | 1.3.2.1.5 - Vendaval<br>1.3.2.1.2 - Tempestade de raios<br>1.3.2.1.4 - Chuvas intensas |
| **Hora de início** | 02/12/2023 - 10:00 |
| **Hora do término** | 05/12/2023 - 00:00 |
| **Abrangência espacial** | Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí |

**Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo**

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de dezembro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

## 1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.**4.

## Mapa – Equatorial PI




**Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais**

## DIAGRAMA UNIFILAR




**Figura 5 – Diagrama unifilar do sistema de distribuição da Equatorial Piauí.**

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

**Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas**

| SE | SUBESTAÇÃO |
|---|---|
| ABU | ANISIO ABREU |
| AFR | SE AFRANIO |
| ALG | ALTO LONGA |
| ATS | ALTOS |
| BBM | BEM BOM |
| BGR | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
| BIG | BURITI GRANDE |
| BOJ | BOM JESUS |
| BOL | BOM LUGAR |
| BRL | BERTOLINIA |
| BTV | BEM TE VI |
| CBC | CABECEIRAS |
| CBT | CANTO DO BURITI |
| CER | CERRADOS |
| CMT | CURIMATA |
| CPM | CAMPO MAIOR |
| CRI | CRISTINO CASTRO |
| CRL | CARACOL |
| CRT | CORRENTE |
| CVA | POV COVA DONGA |
| EBV | ELESBAO VELOSO |
| EMT | ELISEU MARTINS |
| FAO | FLORIANO |
| FAT | FARTURA |
| GBS | GILBUES |
| GPE | GUADALUPE |
| JAC | JAICOS |
| JCA | JOÃO COSTA |
| JER | JERUMENHA |
| JFR | JOSE DE FREITAS |
| JNP | JENIPAPO |
| JUN | JUNCO |
| MAD | MANDACARU |
| MBA | MARAMBAIA |
| NOT | NOVO ORIENTE |
| NVL | NOVO NILO |
| NZR | NAZARE |

| | |
|---|---|
| OER | OEIRAS |
| PAL | PAULISTANA |
| PCS | PICOS |
| PTA | PORTO ALEGRE DO PIAUI |
| QBO | QUILOMBO |
| RDG | REDENCAO DO GURGUEIA |
| RGD | RIBEIRO GONSALVES DOIS |
| RGE | RIO GRANDE DO PIAUI |
| RGN | REGENERACAO |
| RPI | RIBEIRA DO PIAUI |
| SCL | SANTA CLARA |
| SFA | SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| SJP | SAO JOAO DO PIAUI |
| SMO | SIMOES |
| SOL | SOLAR |
| SPM | SIMPLICIO MENDES |
| SPP | SAO PEDRO DO PIAUI |
| SRO | SAO RAIMUNDO NONATO |
| STF | SANTA FILOMENA |
| STL | SANTO ANTONIO DE LISBOA |
| TBC | TABOCA |
| UNO | UNIAO |
| URD | URUCUI II |
| URI | URUCUI |
| VAL | VALENCA |

## 1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

**Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento**

| EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | QUANTIDADE |
|---|---|
| ELO FUSIVEL DE 06 K | 249 |
| CABO CONC. 10mm Al | 214 |
| CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC | 200 |
| CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC | 187 |
| CONECTOR CUNHA TIPO II | 167 |
| ELO FUSIVEL DE 10 K | 164 |
| NÃO APLICADO | 164 |
| ELO FUSIVEL DE 05 H | 135 |
| CABO QUADRIPLEX 10mm Cu | 119 |
| CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR | 109 |
| ELO FUSIVEL DE 01 H | 108 |
| ELO FUSIVEL DE 03 H | 94 |
| ELO FUSIVEL DE 02 H | 78 |
| ELO FUSIVEL DE 0,5 H | 63 |
| ELO FUSIVEL DE 15 K | 61 |
| CONECTOR CUNHA TIPO I | 57 |
| CABO CONC. 10mm Cu | 51 |
| CONECTOR PERFURANTE 16X150mm | 44 |
| SELO DE SEGURANÇA | 44 |
| CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC | 23 |
| G. P. H. P/CABO 4AWG | 20 |
| CABO MULTI. 16mm Al | 17 |
| CONECTOR PERFURANTE TIPO II | 17 |
| CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm²,0,6/1kV,PR,NI | 16 |
| ELO FUSIVEL DE 08 K | 16 |
| TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV | 16 |
| CABOS NUS ALUMINIO 336,4 MCM TIPO CA, 19 FIOS | 15 |
| FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2 | 15 |
| FITA ISOLANTE | 13 |
| CONECTOR CUNHA TIPO III | 11 |
| ELO FUSIVEL DE 20 K | 11 |
| Isolador de pino HI-TOP, 15 KV | 11 |
| TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm | 11 |
| CONECTOR CUNHA TIPO A | 10 |
| CONECTOR CUNHA TIPO C | 8 |
| ELO FUSIVEL DE 25 K | 8 |
| TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm² | 8 |
| SELO,SEG,POLIC,AMARELO,ARAME 26X150MM | 7 |
| ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm | 6 |
| ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm | 6 |
| CABOS NUS ALUMINIO 477 MCM TIPO CAA, 26/7 FIOS | 5 |
| MEDIDOR MONOFÁSICO | 5 |

| | |
|---|---|
| ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4" | 4 |
| ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG | 4 |
| EMENDA PREFORMADA 4 AWG CAA | 4 |
| ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS | 4 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 2/0ASC | 4 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4ASC | 4 |
| PARA-RAIO VALVULA 15 KV | 4 |
| PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV | 4 |
| AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA | 3 |
| ALCA PREF.CB. AL. 4AWG | 3 |
| CLEATS, PARALELO, 2 FIOS | 3 |
| CONEC,DERIV,PERF,70-120mm²,10-35mm²,ISOL | 3 |
| ELO FUSIVEL DE 12 K | 3 |
| ISOLADOR PORCELANA TP DISCO 15 | 3 |
| PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV | 3 |
| TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV | 3 |
| ALÇA PRÉ-FORMADA CABO 1/0 | 2 |
| AMPACTINHO TIPO II | 2 |
| CONEC. AMPACTINHO REF. 880557 | 2 |
| CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXCABO 2AWG | 2 |
| CONECTOR CUNHA TIPO B | 2 |
| CONECTOR PERFURANTE 35X150mm | 2 |
| DISJ,TERMOMAG,MONO,50A,220/380V,3kA | 2 |
| ELO FUSIVEL DE 10 EF | 2 |
| ELO FUSIVEL DE 40 K | 2 |
| ELO FUSIVEL TIPO H, 0,5 A | 2 |
| Isolador de pino HI-TOP, 25 KV | 2 |
| ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25 | 2 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ASC | 2 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR | 2 |
| PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV | 2 |
| SELO,SEG,POLIC,CINZA,ARAME 26X150MM | 2 |
| TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm | 2 |
| TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV | 2 |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV | 2 |
| TRANSFORMADOR MONO 15 KVA, 7.9 KV | 2 |
| CABO,AL,MULT,1X10MM²,0,6/1KV,COL,NI | 1 |
| CABO,CU,MULT,3X6+1X6mm²,0,6/1kV,PR,NI | 1 |
| CONEC,DERIV,CUN,TIPO A,CU EST | 1 |
| CONEC. COMPR.T/YC28U26 1/0-4/0 | 1 |
| CONECTOR CUNHA, CABO CA 1/0 AWG/336,4 MCM | 1 |
| CONECTOR PERFURANTE 4 VIAS | 1 |
| CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO CABO 336,4 | 1 |
| ELO DE LIGACAO GALV. DE 5/8" | 1 |

| | |
|---|---|
| ELO FUSIVEL DE 1 EF | 1 |
| ELO FUSIVEL DE 30 K | 1 |
| ELO FUSIVEL DE 65 K | 1 |
| EMENDA PREFORMADA 1/0 AWG CA | 1 |
| EMENDA PREFORMADA 2/0 AWG CA | 1 |
| EMENDA PREFORMADA 4 AWG CA | 1 |
| FITA ISOL,PVC,ANTICHAMA,19x20m,PR | 1 |
| G. P. U. | 1 |
| ISOLADOR DISCO, 165 MM | 1 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR | 1 |
| MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECIONAL | 1 |
| POSTE CONC. ARMADO DT 9/300 | 1 |
| POSTE CONC. ARMADO DT 10/150 | 1 |
| TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV | 1 |
| TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV | 1 |
| TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV | 1 |
| TRANSFORMADOR 10 KVA, 34,5 KV, 440/220 V | 1 |

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

## 2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente

selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 196 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

**Tabela 2 - Estrutura das equipes**

| EQUIPE | PROCESSO | ESTRUTURA |
|---|---|---|
| BOJ260 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| METM0 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| NORM0 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ABU-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ALG-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-D001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-J001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-R001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ATS-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BAS-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BAS-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BGR-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BGR-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOC-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-F002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-F003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-F004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-F005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

| | | |
|---|---|---|
| PI-BOJ-F006M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-F007M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-F008M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BOJ-Y002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BRD-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-BRL-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CAF-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CBT-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CBT-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CBT-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CLG-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CMT-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CMT-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CMT-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-D001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-D002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-E002T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-R001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CPM-Y002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CRI-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CRL-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CRT-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CRT-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CRT-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CRT-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-CRT-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-DAV-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-EBV-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-EBV-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-EMT-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-EMT-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-C003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-F001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-F002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-F003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

| | | |
|---|---|---|
| PI-FAO-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FAO-L002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FCS-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-FRT-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-GBS-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-GBS-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-GBS-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-IPI-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ITA-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ITU-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-ITU-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-JAC-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-JAC-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-JER-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-JFR-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-JFR-C003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-JFR-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-JFR-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-MAV-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-MCL-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-MPA-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-NZA-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-NZR-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-F001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-F002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-F003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-F006M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-F007M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-F009M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-F010M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-OER-R001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PAL-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PAL-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PAL-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PAL-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-E001N | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

| | | |
|---|---|---|
| PI-PCS-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-L002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-L003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PCS-R001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PGA-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PIO-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PMA-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-PTS-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-RDG-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-RGN-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-RGN-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-RGN-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-RGN-R001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SCZ-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SJP-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SJP-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SJP-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SJP-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SJU-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SJU-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SMG-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SMO-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SMT-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SPM-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SPM-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SPM-L002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SPP-E001N | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SPP-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-C002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-C003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-F001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-F003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-F005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-F009M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-SRO-Y002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-C008M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-C022M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

| | | |
|---|---|---|
| PI-THE-D002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-E005N | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-E011M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-E012M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-E013M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-E014M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-F010M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-F021M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-F023M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-F035M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-F042M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-J001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-J003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-J005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-L017M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-L019M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-THE-Y006M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-UNO-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-UNO-D001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-UNO-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-UNO-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-UNO-J001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-UNO-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-UNO-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-URI-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-URI-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-URI-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-VAL-C001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-VAL-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-VAL-E001T | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-VAL-L001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-VAL-Y001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PI-VZA-E001M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| SUM0 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| SUM01 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THEM0 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

# 3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

## **Anexo I** – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

| Evidências Fotográficas |
| --- |
| |
| **Fotos – Chuvas dificultaram o atendimento imediato.** |

**Fotos – Árvores na rede, Ventania movimentou galhos de uma árvore, que atingiram a rede, ocasionando interrupção coletiva.**

**Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessados sobre a rede, ocasionando rompimento do elofusivel e interrupção para grandes blocos de clientes.**

**Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessados sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores e interrupção para grandes blocos de clientes.**







**Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessados sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores e interrupção para grandes blocos de clientes.**




**Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do eventos, as chuvas intensas que atingiram a região dificultaram o atedimento as ocorrências.**

**Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, árvore foram arremessadas sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores e a quebra de postes.**

**Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessadas sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores e consequentemente interrupção coletiva.**

**Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessadas sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores.**

**Fotos – chuvas e ventos muito fortes com descargas atmosférica, As tempestades provocaram cabo de MT partido no centro da cidade falta de energia na no zona urbana da cidade.**

**Fotos – chuvas e ventos muito fortes com descargas atmosférica, As tempestades provocaram telhado de uma residência sendo arremessado sobre a rede de BT da zona rural de Elesbão Veloso partindo os cabos e causando falta de energia na localidade.**

**Fotos – Descarga atmosférica atingiu isolador, ocasionando interrupção para grandes blocos de clientes**






**Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessadas sobre a rede, ocasionando interrupção.**

**Fotos – Chuvas Intensas – Devido as fortes chuvas, as equipes tiveram dificuldades para agir de imediato no restabelecimento do forneciemento.**

**Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao localo que dificultou a chegada das equipes ao local.**







**Fotos – Árvores na rede – Devido ventania, árvore de grande porte caiu sobre a rede, ocasionando o rompimento de condutores.**







**Fotos – Árvores na rede – Devido ventania, árvore de grande porte caiu sobre a rede, ocasionando o rompimento de condutores e danificando estrutura de sustentação de rede.**







**Fotos – Dificuldade de acesso – Devido ventania, árvore de grande porte caiu sobre a estrada, obstruindo a via e impedindo que a equipe chegasse ao local do defeito.**

## **Anexo II** - Reportagens da Mídia

| Evidência de Mídias | |
|---|---|
|  | https://brasil61.com/n/o-tempo-e-a-temperatura-alerta-para-chuvas-intensas-no-sudoeste-do-piaui-nesta-terca-feira-5-ptnd233167 |
| | https://sambitonews.com.br/noticia/2629/chuvas-intensas-colocam-mais-de-100-cidades-do-piaui-em-alerta-inclusive-pimenteiras |
| | https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2023/11/3/inmet-emite-alerta-para-chuva-de-granizo-em-72-cidades-do-piaui-558928.html |

| | |
|---|---|
| | https://www.meionorte.com/piaui/mais-de-50-cidades-do-piaui-estao-sob-alerta-de-chuvas-intensas-diz-inmet-486311 |
| | https://cidadeverde.com/noticias/403847/inmet-emite-alerta-de-chuva-intensa-para-75-municipios-do-piaui-veja-previsao |
| | https://agrozil.com.br/noticias/destaque-1/chuvas-intensas-em-municipios-do-piaui/ |

| | |
|---|---|
| | https://exame.com/brasil/clima/cidade/2209351/ |
| | https://cidadeverde.com/noticias/403898/video-mais-de-17-descargas-eletricas-em-13-segundos-no-ceu-de-teresina-alerta-de-chuva |

**Anexo III** – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

**LAUDO**

Climatempo Energia

## LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
## 02 a 04 de Dezembro de 2023

**Produzido por:**

CLIMATEMPO

**Cliente:**

Equatorial-PI

Janeiro, 2024

**Iluminar o futuro da humanidade**

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

## Sumário

**1 Análise de Evento Meteorológico 2**

1.1 Região de Estudo . . . 2

1.2 Descrição do Evento . . . 2

1.3 Abrangência do Evento . . . 3

1.3.1 Satélite . . . 3

1.3.2 Descargas Atmosféricas . . . 7

1.3.3 Chuva . . . 12

1.3.4 Rajadas de Vento . . . 18

**2 Classificação COBRADE 23**

2.1 Resumo do Evento . . . 23

**3 Referências 25**

**4 Anexos 26**

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

# 1 Análise de Evento Meteorológico

## 1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.




## 1.2 Descrição do Evento

A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) combinado com a convergência de calor e umidade em baixos níveis da atmosfera foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 02 a 04 de Dezembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

### 1.3 Abrangência do Evento

#### 1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 4 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 02 a 04 de Dezembro de 2023. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.

No início da madrugada do dia 02 de Dezembro (Figura 2), havia núcleos isolados de nuvens convectivas sobre a Regional Metropolitana, com potencial para causar chuvas e raios de forma pontual. Ao longo da madrugada e da manhã, o predomínio foi de pouca nuvem, com baixo potencial para causar tempo severo. A partir da tarde, nuvens de grande desenvolvimento vertical começam a atuar sobre a região. Essas nuvens estão associadas a chuvas intensas, fortes rajadas de vento e descargas elétricas.

Na madrugada do dia 03 de Dezembro (Figura 3) ainda havia nuvens com potencial para causar chuvas e raios de forma isolada. A partir do período da manhã, nuvens de tempestade voltam a atuar sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os períodos mais críticos foram entre a tarde e a noite, sobre todo o estado.

Ao longo do dia 04 de Dezembro (Figura 4), as tempestades continuaram atuando sobre o Piauí, com potencial para causar chuvas, rajadas de vento fortes e raios.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 02 de Dezembro.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 03 de Dezembro.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 04 de Dezembro.



### 1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 02 de Dezembro (Figura 5) houve registros de muitas incidências de raios sobre todo o estado. As maiores densidades ficaram concentradas nas Regionais Norte e Metropolitana e no sul da Regional Sul.

No dia 03 de Dezembro (Figura 6), foram registradas descargas atmosféricas sobre todas as regionais. As maiores densidades ocorreram nas regionais Metropolitana e Sul.

No dia 04 de Dezembro (Figura 7) ainda houve a presença de uma alta densidade de raios sobre todo o estado, principalmente, na Regional Sul.

Analisando o evento do período de 02 a 04 de Dezembro de 2023 (Figura 8) como um todo, ressalta-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre o estado do Piauí.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 5: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 02 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 6: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 03 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 7: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 04 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 8: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 02 a 04 de Dezembro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada Regional. A Regional Sul foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo mais de 66.900 incidências em apenas 3 dias.

Tabela 1: Total de raios no período de 02 a 04 de Dezembro de 2023 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

| Regional | Total de Raios |
|---|---|
| Sul | 66945 |
| Metropolitana | 13154 |
| Norte | 917 |

### 1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 9 a 11) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 02 de Dezembro (Figura 9), houve registro de chuvisco e chuva fraca sobre o estado.

No dia 03 de Dezembro (Figura 10), as chuvas se intensificaram na Regional Sul, alcançando o limiar de chuva moderada. Nas demais áreas, não foram registradas chuvas expressivas.

No dia 04 de Dezembro (Figura 11), houve registro de chuva forte na Regional Sul. Nas demais áreas, não foram registradas chuvas expressivas.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 02 a 04 de Dezembro de 2023 (Figura 12) ficaram concentrados na Regional Sul, com volumes próximos a 30 mm.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 9: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 02 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 10: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 03 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 11: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 04 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 12: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 02 a 04 de Dezembro de 2023), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 02 a 04 de Dezembro de 2023 sobre o estado de Piauí. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 32 mm no município de Caracol, localizado na Regional Sul, em apenas 3 dias.

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 02 a 04 de Dezembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

| Estação | Município | Regional | Chuva Total (mm) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CARACOL | Caracol | Sul | 32 | INMET |
| CANTO DO BURITI | Canto do buriti | Sul | 13 | INMET |
| Malvinas | Uruçuí | Sul | 12 | CEMADEN |
| PIRIPIRI | Piripiri | Norte | 12 | INMET |
| URUCUI | Uruçui | Sul | 12 | INMET |
| Prefeitura Municipal | Santa cruz dos milagres | Sul | 9 | CEMADEN |
| GILBUES | Gilbues | Sul | 9 | INMET |
| BOM JESUS DO PIAUI | Bom jesus | Sul | 8 | INMET |
| SÃO LOURENCO DO PIAUÍ | São lourenço do piauí | Sul | 8 | CEMADEN |
| ALVORADA DO GURGUEIA | Alvorada do gurgueia | Sul | 7 | INMET |
| ACAUA | Acauã | Sul | 5 | CEMADEN |

### 1.3.4 Rajadas de Vento

As Figuras 13 a 15 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 02 a 04 de Dezembro de 2023, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 02 de Dezembro (Figura 13), as máximas rajadas de vento variaram entre brisa forte e vento fresco sobre o Piauí.

No dia 03 de Dezembro (Figura 14), os ventos se intensificaram. Ocorreram registros de ventos fortes nas Regionais Norte e Sul.

No dia 04 de Dezembro (Figura 15), as máximas rajadas de vento registradas foram classificadas como vento forte na Regional Sul. Na Regional Norte, o máximo observado foi vento fresco, enquanto na Metropolitana foi brisa forte.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 13: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 02 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 14: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 03 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 15: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 04 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas Regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 61 km/h às 14 BRT do dia 03 de Dezembro no município de Corrente, na Regional Sul.

Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 02 a 04 de Dezembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI. Fonte: INMET.

| Estação | Município | Regional | Rajada Máxima (km/h) | Data/Hora (BRT) |
|---|---|---|---|---|
| CORRENTE | Corrente | Sul | 61 | 03/12/2023 14 |
| PIRIPIRI | Piripiri | Norte | 51 | 03/12/2023 16 |
| PAULISTANA | Paulistana | Sul | 50 | 03/12/2023 15 |
| PARNAIBA | Parnaiba | Norte | 46 | 04/12/2023 14 |
| BOM JESUS DO PIAUI | Bom jesus | Sul | 45 | 04/12/2023 10 |
| GILBUES | Gilbues | Sul | 44 | 03/12/2023 14 |
| CARACOL | Caracol | Sul | 42 | 04/12/2023 17 |
| TERESINA | Teresina | Metropolitana | 40 | 02/12/2023 20 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | Alvorada do gurgueia | Sul | 40 | 03/12/2023 11 |
| VALENCA DO PIAUI | Valença do piaui | Sul | 38 | 03/12/2023 16 |
| OEIRAS | Oeiras | Sul | 35 | 02/12/2023 15 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | Sao raimundo nonato | Sul | 33 | 03/12/2023 15 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | Baixa grande do ribeiro | Sul | 32 | 03/12/2023 11 |
| PICOS | Picos | Sul | 31 | 04/12/2023 15 |
| FLORIANO | Floriano | Sul | 30 | 03/12/2023 02 |
| CANTO DO BURITI | Canto do buriti | Sul | 28 | 03/12/2023 12 |
| URUCUI | Uruçui | Sul | 26 | 03/12/2023 03 |

## 2 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

### 2.1 Resumo do Evento

A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) combinado com a convergência de calor e umidade em baixos níveis da atmosfera, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 02 a 04 de Dezembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Caracol, localizado na Regional Sul, totalizando 32 mm em apenas 2 dias. Isso corresponde a aproximadamente 18% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de Dezembro.

Neste período houve registro de intensas rajadas de vento sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os ventos mais fortes chegaram a 61 km/h, sendo classificados como ventos fortes. Essa magnitude tem potencial para movimentar árvores grandes, o que pode causar prejuízos à rede elétrica.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 66.900 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul em apenas 3 dias. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

| Resumo do Evento | |
|---|---|
| **Número/Código do Evento** | |
| **Número/Código do Relatório** | |
| **Descrição** | A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí. |
| **Código COBRADE** | 1.3.2.1.5 - Vendaval<br>1.3.2.1.2 - Tempestade de raios<br>1.3.2.1.4 - Chuvas intensas |
| **Hora de início** | 02/12/2023 - 10:00 |
| **Hora do término** | 05/12/2023 - 00:00 |
| **Abrangência espacial** | Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí |

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

## 3 Referências

1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - http://www.inmet.gov.br

2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - http://www2.cemaden.gov.br/

3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf

4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDA, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

## 4 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

| Escala Beaufort | | | |
|---|---|---|---|
| Grau | Designação | Intensidade do Vento (km/h) | Efeitos sobre o continente |
| 0 | Calmo | <1 | Fumaça sobe na vertical. |
| 1 | Aragem | 1 – 5 | Fumaça indica direção do vento. |
| 2 | Brisa leve | 6 – 11 | Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar. |
| 3 | Brisa fraca | 12 – 19 | As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento. |
| 4 | Brisa moderada | 20 – 28 | Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores. |
| 5 | Brisa forte | 29 – 38 | Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas. |
| 6 | Vento fresco | 39 – 49 | Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes. |
| 7 | Vento forte | 50 – 61 | Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento. |
| 8 | Ventania | 62 – 74 | Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos. |
| 9 | Ventania forte | 75 – 88 | Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento. |
| 10 | Tempestade | 89 – 102 | Árvores arrancadas; danos estruturais em construções. |
| 11 | Tempestade violenta | 103 – 117 | Estragos generalizados em construções. |
| 12 | Furacão | >118 | Estragos graves e generalizados em construções. |

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

| Intensidade | Intervalo em mm/dia |
|---|---|
| Chuvisco | até 2,5 mm/dia |
| Chuva fraca | 2,5 - 10 mm/dia |
| Chuva moderada | 10 - 25 mm/dia |
| Chuva forte | 25 - 50 mm/dia |
| Chuva extrema | maior que 50 mm/dia |

**Marcely Sondermann**
**Meteorologista**
**CREA 2020108081**

## **Anexo IV** – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

**Tabela 4 - Lista de ocorrência**

| OCORRÊNCIA ID | SE | ABRANGÊNCIA | INSTALAÇÃO ID | OC NUMERO | ABERTURA | CONCLUSÃO | EQUIPAMENTO | CAUSA | CHI | CLIENTES | TP | TD | TE | TA | ALIM | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51107318 | BOJ | CR | | 7581 | 02/12/2023 10:04 | 02/12/2023 13:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,16 | 1 | 2,38 | 0,35 | 1,15 | 3,88 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51107335 | RGN | CR | | 7598 | 02/12/2023 10:09 | 02/12/2023 10:24 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51107399 | SJP | CR | | 7662 | 02/12/2023 10:22 | 02/12/2023 12:00 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,07 | 1 | 0,63 | 0,23 | 0,77 | 1,63 | SJP09F4 | São João do Piauí |
| 51107509 | ABU | CR | | 7772 | 02/12/2023 10:36 | 03/12/2023 08:07 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,9 | 1 | 20,75 | 0,48 | 0,28 | 21,52 | ABU01C2 | Jurema |
| 51318014 | ATS | CR | | 192209 | 02/12/2023 10:37 | 02/12/2023 10:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ATS01C1 | Altos |
| 51108591 | MBA | TF | 1062949 | 8854 | 02/12/2023 10:38 | 02/12/2023 15:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 92,2 | 20 | 0,95 | 0,62 | 3,05 | 4,62 | MBA01C4 | José de Freitas |
| 51107536 | EMT | CR | | 7799 | 02/12/2023 10:41 | 02/12/2023 16:48 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,25 | 1 | 4,53 | 1,03 | 0,55 | 6,12 | EMT01C3 | Manoel Emídio |
| 51107543 | NOT | CR | | 7806 | 02/12/2023 10:43 | 02/12/2023 18:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,3 | 1 | 6,45 | 0,7 | 0,15 | 7,3 | NOT01C2 | Santa Cruz dos Milagres |
| 51107537 | JUN | CR | | 7800 | 02/12/2023 10:44 | 02/12/2023 16:51 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,25 | 1 | 4,5 | 0,7 | 0,92 | 6,12 | JUN01M6 | Sussuapara |
| 51107558 | RGE | TF | 1356344 | 7821 | 02/12/2023 10:45 | 02/12/2023 13:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 983,41 | 364 | 2 | 0,25 | 0,47 | 2,72 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51108509 | CPM | TF | 1260614 | 8772 | 02/12/2023 10:54 | 02/12/2023 16:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 809,49 | 146 | 4,88 | 0,45 | 0,22 | 5,55 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51107620 | RGE | CR | | 7883 | 02/12/2023 11:02 | 02/12/2023 15:19 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,18 | 1 | 2,98 | 0,28 | 1,02 | 4,28 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51107631 | RDG | CR | | 7894 | 02/12/2023 11:02 | 02/12/2023 16:21 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,22 | 1 | 3,98 | 1,27 | 0,07 | 5,32 | RDG09F5 | Redenção do Gurguéia |
| 51107626 | MAD | CR | | 7889 | 02/12/2023 11:02 | 02/12/2023 14:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,16 | 1 | 3,47 | 0,1 | 0,38 | 3,95 | MAD01C4 | Pio IX |
| 51108759 | CMT | CR | | 9022 | 02/12/2023 11:03 | 02/12/2023 17:53 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,28 | 1 | 4,75 | 2,08 | 0 | 6,83 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51107661 | GPE | CR | | 7924 | 02/12/2023 11:12 | 02/12/2023 13:50 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,11 | 1 | 0,82 | 1,02 | 0,8 | 2,63 | GPE01C1 | Marcos Parente |
| 51107664 | RGE | TF | 1355654 | 7927 | 02/12/2023 11:13 | 03/12/2023 08:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | 63,71 | 3 | 20,52 | 0,63 | 0,1 | 21,25 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51108290 | NVL | CH | 1072097 | 8553 | 02/12/2023 11:23 | 02/12/2023 15:42 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1922,97 | 447 | 2,6 | 1,22 | 0,5 | 4,32 | NVL01C2 | União |
| 51107703 | JUN | CR | | 7966 | 02/12/2023 11:24 | 02/12/2023 17:19 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,25 | 1 | 4,62 | 0,77 | 0,53 | 5,92 | JUN01M6 | São José do Piauí |
| 51107698 | STF | CR | | 7961 | 02/12/2023 11:24 | 02/12/2023 11:39 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | STF01C1 | Santa Filomena |
| 51107755 | NZR | CR | | 8018 | 02/12/2023 11:32 | 02/12/2023 18:15 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,28 | 1 | 3,23 | 2,93 | 0,55 | 6,72 | NZR01C1 | Floriano |
| 51108284 | CRT | TF | 1267441 | 8547 | 02/12/2023 11:47 | 02/12/2023 14:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 582,96 | 224 | 2,17 | 0,25 | 0,2 | 2,62 | CRT01C3 | Corrente |
| 51109861 | UNO | CH | 1058278 | 10124 | 02/12/2023 11:59 | 03/12/2023 12:12 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1888,01 | 78 | 23,2 | 0,82 | 0,2 | 24,22 | UNO01C2 | União |
| 51107861 | UNO | CR | | 8124 | 02/12/2023 12:08 | 03/12/2023 09:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,88 | 1 | 20,82 | 0,23 | 0,13 | 21,18 | UNO01C1 | União |
| 51107863 | CRL | CR | | 8126 | 02/12/2023 12:10 | 02/12/2023 14:37 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 1,5 | 0,73 | 0,22 | 2,45 | CRL01C2 | Caracol |
| 51108632 | CRL | TF | 1270961 | 8895 | 02/12/2023 12:12 | 02/12/2023 16:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 119,58 | 29 | 3,63 | 0,17 | 0,33 | 4,13 | CRL01C2 | Guaribas |
| 51107976 | CMT | CR | | 8239 | 02/12/2023 12:16 | 02/12/2023 18:21 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,25 | 1 | 5,85 | 0,15 | 0,08 | 6,08 | CMT09S1 | Morro Cabeça no Tempo |
| 51107937 | CMT | TF | 1266014 | 8200 | 02/12/2023 12:18 | 02/12/2023 14:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 934,79 | 361 | 0,5 | 1,55 | 0,55 | 2,6 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51107930 | PAL | CR | | 8193 | 02/12/2023 12:20 | 02/12/2023 14:30 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 1,57 | 0,37 | 0,23 | 2,17 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51108264 | ATS | CH | 1377319 | 8527 | 02/12/2023 12:32 | 02/12/2023 15:31 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 990,21 | 333 | 2,42 | 0,38 | 0,18 | 2,98 | ATS01C3 | Altos |
| 51108553 | ATS | TF | 1064199 | 8816 | 02/12/2023 12:39 | 02/12/2023 17:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 564,16 | 119 | 0,1 | 0,1 | 4,55 | 4,75 | ATS01C2 | Altos |
| 51107996 | SRO | CR | | 8259 | 02/12/2023 12:40 | 02/12/2023 17:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,22 | 1 | 4,65 | 0,12 | 0,43 | 5,2 | SRO09F2 | Bonfim do Piauí |
| 51108459 | ATS | TF | 1064758 | 8722 | 02/12/2023 12:43 | 02/12/2023 17:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 1081,79 | 253 | 2,65 | 1,63 | 0 | 4,28 | ATS01C4 | Altos |
| 51108046 | ATS | CR | | 8309 | 02/12/2023 12:45 | 03/12/2023 19:34 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,28 | 1 | 29,87 | 0,6 | 0,35 | 30,82 | ATS01C4 | Altos |
| 51108049 | SJP | CR | | 8312 | 02/12/2023 12:45 | 02/12/2023 14:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 1,55 | 0,15 | 0,25 | 1,95 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51108155 | ATS | TF | 1377318 | 8418 | 02/12/2023 12:48 | 02/12/2023 14:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 130,78 | 107 | 0,78 | 0,07 | 0,38 | 1,23 | ATS01C3 | Altos |
| 51108097 | ATS | CR | | 8360 | 02/12/2023 13:01 | 03/12/2023 15:18 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,1 | 1 | 25,68 | 0,25 | 0,35 | 26,28 | ATS01C4 | Altos |
| 51108112 | BRL | CR | | 8375 | 02/12/2023 13:06 | 02/12/2023 17:29 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,18 | 1 | 0,8 | 3,58 | 0 | 4,38 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51108152 | SRO | CH | 1279022 | 8415 | 02/12/2023 13:15 | 03/12/2023 11:10 | CHAVE FUSÍVEL | TRANSFORMADOR AVARIADO | 219,05 | 10 | 18,62 | 1,55 | 1,75 | 21,92 | SRO09F2 | São Lourenço do Piauí |
| 51108169 | BOJ | CR | | 8432 | 02/12/2023 13:23 | 02/12/2023 15:36 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 1,7 | 0,22 | 0,3 | 2,22 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51108774 | RGN | TF | 1069262 | 9037 | 02/12/2023 13:27 | 02/12/2023 18:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 56,39 | 11 | 4,47 | 0,67 | 0 | 5,13 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51108187 | PAL | CR | | 8450 | 02/12/2023 13:30 | 02/12/2023 15:46 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 1 | 1,1 | 0,17 | 2,27 | PAL01C1 | Paulistana |
| 51108577 | GBS | CH | 1269595 | 8840 | 02/12/2023 13:40 | 02/12/2023 15:44 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 220,12 | 107 | 1,55 | 0,22 | 0,3 | 2,07 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 51108269 | SRO | TF | 1285295 | 8532 | 02/12/2023 13:44 | 02/12/2023 16:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 12,2 | 4 | 1,45 | 0,82 | 0,78 | 3,05 | SRO09F3 | Coronel José Dias |
| 51108267 | GBS | CR | | 8530 | 02/12/2023 13:45 | 02/12/2023 14:00 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51108268 | CPM | CR | | 8531 | 02/12/2023 13:46 | 02/12/2023 17:21 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,15 | 1 | 2,68 | 0,35 | 0,55 | 3,58 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51108413 | CRT | CH | 1267430 | 8676 | 02/12/2023 13:48 | 02/12/2023 22:27 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 233,21 | 27 | 1,88 | 1,53 | 5,23 | 8,65 | CRT01C1 | Corrente |
| 51108936 | JFR | TF | 1050185 | 9199 | 02/12/2023 13:48 | 02/12/2023 18:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 167,76 | 33 | 3,42 | 0,92 | 0,77 | 5,1 | JFR01C2 | Altos |
| 51108285 | RDG | CR | | 8548 | 02/12/2023 13:51 | 02/12/2023 17:11 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,14 | 1 | 2,5 | 0,13 | 0,7 | 3,33 | RDG09M1 | Redenção do Gurguéia |
| 51108339 | UNO | CR | | 8602 | 02/12/2023 13:58 | 03/12/2023 17:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,17 | 1 | 27,75 | 0,07 | 0,17 | 27,98 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51108340 | OER | CR | | 8603 | 02/12/2023 14:00 | 02/12/2023 15:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 0,9 | 0,72 | 0,33 | 1,95 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 51108342 | BIG | CR | | 8605 | 02/12/2023 14:01 | 02/12/2023 17:34 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,15 | 1 | 2,27 | 0,92 | 0,37 | 3,55 | BIG01N2 | São João da Varjota |
| 51108354 | CMT | CR | | 8617 | 02/12/2023 14:04 | 02/12/2023 17:27 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,14 | 1 | 2,65 | 0,18 | 0,55 | 3,38 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51108347 | ATS | CR | | 8610 | 02/12/2023 14:09 | 04/12/2023 18:50 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,19 | 1 | 52,05 | 0,32 | 0,32 | 52,68 | ATS01C4 | Altos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51108667 | STF | TF | 1428174 | 8930 | 02/12/2023 14:10 | 02/12/2023 22:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 750,38 | 93 | 4,92 | 3,12 | 0,05 | 8,08 | STF01C1 | Santa Filomena |
| 51109624 | BRL | CR | | 9887 | 02/12/2023 14:12 | 03/12/2023 10:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,83 | 1 | 17,9 | 1,65 | 0,42 | 19,97 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51108379 | SJP | CR | | 8642 | 02/12/2023 14:14 | 02/12/2023 14:29 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SJP01C2 | Pedro Laurentino |
| 51108411 | BTV | CR | | 8674 | 02/12/2023 14:22 | 02/12/2023 18:01 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,15 | 1 | 3,22 | 0,32 | 0,12 | 3,65 | BTV01C1 | Francisco Santos |
| 51108482 | RGN | TF | 1169813 | 8745 | 02/12/2023 14:25 | 02/12/2023 15:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 300,89 | 264 | 0,1 | 0,1 | 0,95 | 1,15 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51108480 | SJP | CR | | 8743 | 02/12/2023 14:35 | 02/12/2023 16:44 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 1,75 | 0,32 | 0,08 | 2,15 | SJP09F1 | João Costa |
| 51108508 | MAD | TF | 1360214 | 8771 | 02/12/2023 14:41 | 03/12/2023 16:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 182,67 | 7 | 24,62 | 1,17 | 0,32 | 26,1 | MAD01C1 | Simões |
| 51108511 | NVL | TF | 1072423 | 8774 | 02/12/2023 14:43 | 03/12/2023 09:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 547,96 | 29 | 17,4 | 1,18 | 0,32 | 18,9 | NVL01C2 | União |
| 51108512 | SRO | TF | 1375378 | 8775 | 02/12/2023 14:43 | 05/12/2023 12:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 70,24 | 1 | 4,08 | 1,88 | 64,28 | 70,25 | SRO09F3 | Dom Inocêncio |
| 51108678 | ATS | TF | 1065197 | 8941 | 02/12/2023 14:49 | 02/12/2023 17:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 306,56 | 124 | 2,18 | 0,13 | 0,17 | 2,48 | ATS01C4 | Altos |
| 51108527 | ATS | CR | | 8790 | 02/12/2023 14:50 | 03/12/2023 14:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,99 | 1 | 23,28 | 0,32 | 0,27 | 23,87 | ATS01C3 | Altos |
| 51108616 | JFR | TF | 1050281 | 8879 | 02/12/2023 14:50 | 04/12/2023 15:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 293,44 | 6 | 0,1 | 0,1 | 48,72 | 48,92 | JFR01C2 | Altos |
| 51108557 | SJP | CR | | 8820 | 02/12/2023 14:53 | 03/12/2023 09:56 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,79 | 1 | 18,72 | 0,12 | 0,22 | 19,05 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 51108597 | PAL | CR | | 8860 | 02/12/2023 14:55 | 02/12/2023 17:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 1,58 | 0,83 | 0,07 | 2,48 | PAL01C3 | Betânia do Piauí |
| 51108615 | JAC | CR | | 8878 | 02/12/2023 15:10 | 02/12/2023 15:25 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | JAC09F5 | Patos do Piauí |
| 51108331 | CRT | TF | 1267420 | 8594 | 02/12/2023 15:13 | 02/12/2023 20:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 27,57 | 5 | 4,78 | 0,57 | 0,17 | 5,52 | CRT01C1 | Corrente |
| 51108775 | OER | CH | 1336983 | 9038 | 02/12/2023 15:18 | 02/12/2023 16:26 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 289,91 | 257 | 0,6 | 0,23 | 0,3 | 1,13 | OER01C2 | Oeiras |
| 51108669 | BRL | CR | | 8932 | 02/12/2023 15:24 | 02/12/2023 16:58 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,06 | 1 | 0,13 | 1,43 | 0 | 1,57 | BRL01C2 | Marcos Parente |
| 51102935 | EBV | TF | 1299512 | 3411 | 02/12/2023 15:25 | 02/12/2023 16:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 333,01 | 223 | 0,17 | 0,17 | 1,17 | 1,5 | EBV01C3 | São Miguel da Baixa Grande |
| 51108725 | JUN | CR | | 8988 | 02/12/2023 15:36 | 02/12/2023 18:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 1,75 | 0,97 | 0,08 | 2,8 | JUN01M6 | São José do Piauí |
| 51108760 | JAC | TF | 1312848 | 9023 | 02/12/2023 15:39 | 02/12/2023 16:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 142,26 | 373 | 0,1 | 0,1 | 0,18 | 0,38 | JAC01C2 | Jaicós |
| 51108763 | NZR | CR | | 9026 | 02/12/2023 15:44 | 02/12/2023 18:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 0,47 | 2,18 | 0,2 | 2,85 | NZR01C1 | Nazaré do Piauí |
| 51108780 | GBS | CR | | 9043 | 02/12/2023 15:49 | 02/12/2023 16:04 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 51109394 | URD | TF | 1321269 | 9657 | 02/12/2023 15:51 | 02/12/2023 21:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 526,89 | 98 | 2,55 | 0,4 | 2,43 | 5,38 | URD09W1 | Uruçuí |
| 51108795 | OER | CH | 1337467 | 9058 | 02/12/2023 15:51 | 03/12/2023 00:01 | CHAVE FUSÍVEL | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 603,16 | 74 | 0,1 | 0,1 | 7,97 | 8,17 | OER01C2 | Oeiras |
| 51108821 | SMO | AL | 1310163 | 9084 | 02/12/2023 16:03 | 02/12/2023 17:28 | DISJUNTOR | OBJETO NA REDE | 7893,53 | 5636 | 0,08 | 0,52 | 0,82 | 1,42 | SMO01C2 | Simões |
| 51108851 | NZR | CR | | 9114 | 02/12/2023 16:08 | 02/12/2023 19:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 2,52 | 0,33 | 0,08 | 2,93 | NZR01C1 | Nazaré do Piauí |
| 51108857 | CPM | CR | | 9120 | 02/12/2023 16:08 | 03/12/2023 08:37 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,69 | 1 | 16,18 | 0,18 | 0,12 | 16,48 | CPM01C3 | Campo Maior |
| 51108558 | PAL | CR | | 8821 | 02/12/2023 16:11 | 02/12/2023 16:38 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,02 | 1 | 0 | 0,38 | 0,07 | 0,45 | PAL01C1 | Acauã |
| 51108940 | RDG | CR | | 9203 | 02/12/2023 16:34 | 02/12/2023 16:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RDG01C1 | Redenção do Gurguéia |
| 51108969 | GBS | CH | 1270369 | 9232 | 02/12/2023 16:37 | 02/12/2023 18:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 152,23 | 87 | 0,73 | 0,7 | 0,32 | 1,75 | GBS09F8 | Gilbués |
| 51109933 | CPM | CH | 1260785 | 10196 | 02/12/2023 16:41 | 03/12/2023 10:38 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1130,83 | 63 | 15,92 | 1,6 | 0,43 | 17,95 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51109392 | NOT | CH | 1292609 | 9655 | 02/12/2023 16:44 | 02/12/2023 21:16 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 918,91 | 203 | 2,15 | 2,38 | 0 | 4,53 | NOT01C1 | Oeiras |
| 51109006 | EMT | CR | | 9269 | 02/12/2023 16:47 | 02/12/2023 17:14 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,02 | 1 | 0,22 | 0,08 | 0,15 | 0,45 | EMT01C1 | Eliseu Martins |
| 51109023 | ATS | CR | | 9286 | 02/12/2023 16:54 | 03/12/2023 09:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,67 | 1 | 15,78 | 0,15 | 0,27 | 16,2 | ATS01C1 | Altos |
| 51108982 | CMT | CR | | 9245 | 02/12/2023 16:55 | 02/12/2023 18:36 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,07 | 1 | 1,02 | 0,67 | 0 | 1,68 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51109051 | QBO | CR | | 9314 | 02/12/2023 16:57 | 02/12/2023 17:12 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51109145 | BRL | TF | 1330715 | 9408 | 02/12/2023 17:13 | 02/12/2023 19:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 334,58 | 189 | 0,92 | 0,7 | 0,17 | 1,78 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51315869 | ATS | CR | | 16090 | 02/12/2023 17:16 | 02/12/2023 17:34 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ATS01C1 | Altos |
| 51109169 | CBT | CR | | 9432 | 02/12/2023 17:21 | 02/12/2023 23:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,24 | 1 | 4,1 | 1,72 | 0 | 5,82 | CBT01C2 | Pajeú do Piauí |
| 51109216 | BOL | CR | | 9479 | 02/12/2023 17:37 | 02/12/2023 18:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,03 | 1 | 0,43 | 0,17 | 0,18 | 0,78 | BOL01C3 | Alvorada do Gurguéia |
| 51109215 | ALG | CR | | 9478 | 02/12/2023 17:39 | 03/12/2023 12:06 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,77 | 1 | 16,5 | 0,67 | 1,28 | 18,45 | ALG01N1 | Beneditinos |
| 51109241 | JAC | TF | 1313146 | 9504 | 02/12/2023 17:44 | 02/12/2023 18:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 2,39 | 9 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,27 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 51109236 | PAL | CR | | 9499 | 02/12/2023 17:44 | 02/12/2023 18:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,58 | 0,27 | 0,08 | 0,93 | PAL01C1 | Acauã |
| 51109285 | VAL | TF | 1292878 | 9548 | 02/12/2023 17:47 | 02/12/2023 19:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 200,84 | 105 | 0,47 | 1 | 0,45 | 1,92 | VAL01C3 | Novo Oriente do Piauí |
| 51109260 | GBS | CR | | 9523 | 02/12/2023 17:49 | 03/12/2023 11:25 | CONSUMIDOR | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 0,73 | 1 | 17,13 | 0,15 | 0,32 | 17,6 | GBS09F9 | Gilbués |
| 51109279 | BOL | CH | 1265167 | 9542 | 02/12/2023 17:54 | 03/12/2023 10:08 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 16,23 | 1 | 14,17 | 1,78 | 0,28 | 16,23 | BOL01C2 | Cristino Castro |
| 51109778 | VAL | CH | 1424714 | 10041 | 02/12/2023 17:56 | 02/12/2023 20:35 | CHAVE FACA UNIPOLAR | ARVORE NA REDE | 621,51 | 235 | 2,07 | 0,25 | 0,33 | 2,65 | VAL01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51109317 | SRO | CR | | 9580 | 02/12/2023 17:57 | 03/12/2023 10:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,68 | 1 | 15,97 | 0,13 | 0,12 | 16,22 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51109346 | GBS | CH | 1390218 | 9609 | 02/12/2023 18:00 | 03/12/2023 09:44 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 298,86 | 19 | 14,63 | 0,72 | 0,38 | 15,73 | GBS09F8 | Corrente |
| 51109321 | CPM | CH | 1402320 | 9584 | 02/12/2023 18:02 | 02/12/2023 18:52 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 15,79 | 19 | 0,3 | 0,18 | 0,35 | 0,83 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51109372 | CRT | CR | | 9635 | 02/12/2023 18:06 | 04/12/2023 14:36 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,85 | 1 | 43,43 | 0,95 | 0,12 | 44,5 | CRT01C2 | Corrente |
| 51109369 | SJP | CR | | 9632 | 02/12/2023 18:07 | 03/12/2023 08:47 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,61 | 1 | 13,62 | 0,75 | 0,3 | 14,67 | SJP09F1 | João Costa |
| 51109393 | VAL | CR | | 9656 | 02/12/2023 18:13 | 02/12/2023 22:53 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,19 | 1 | 4,1 | 0,13 | 0,43 | 4,67 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51109382 | CPM | CH | 1389603 | 9645 | 02/12/2023 18:14 | 02/12/2023 19:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 46,71 | 36 | 0,63 | 0,2 | 0,47 | 1,3 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51109443 | BOL | CR | | 9706 | 02/12/2023 18:25 | 03/12/2023 08:30 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,59 | 1 | 13,53 | 0,25 | 0,3 | 14,08 | BOL01C3 | Alvorada do Gurguéia |
| 51109506 | NOT | CH | 1291674 | 9769 | 02/12/2023 18:26 | 02/12/2023 18:41 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 37,33 | 150 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,25 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51109523 | CPM | TF | 1262250 | 192228 | 02/12/2023 18:40 | 02/12/2023 21:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 1355 | 500 | 1,48 | 1 | 0,23 | 2,72 | CPM01C3 | Campo Maior |
| 51109559 | CBT | TF | 1329643 | 9822 | 02/12/2023 18:44 | 02/12/2023 20:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 879 | 450 | 1 | 0,27 | 0,7 | 1,97 | CBT01C3 | Tamboril do Piauí |
| 51109538 | SRO | CR | | 9801 | 02/12/2023 18:49 | 03/12/2023 16:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,91 | 1 | 20,55 | 1,02 | 0,28 | 21,85 | SRO09F3 | Coronel José Dias |
| 51109556 | JUN | CR | | 9819 | 02/12/2023 18:54 | 02/12/2023 19:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | JUN01M4 | São Luis do Piauí |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51112080 | ATS | CH | 1064068 | 12343 | 02/12/2023 18:56 | 03/12/2023 18:33 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 944,02 | 40 | 22,75 | 0,63 | 0,23 | 23,62 | ATS01C2 | Altos |
| 51109594 | JFR | CR | | 9857 | 02/12/2023 19:02 | 04/12/2023 12:24 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,72 | 1 | 40,33 | 0,52 | 0,52 | 41,37 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51109614 | JFR | TF | 1386497 | 9877 | 02/12/2023 19:05 | 02/12/2023 20:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 536,4 | 288 | 1,15 | 0,25 | 0,47 | 1,87 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51109661 | CPM | CH | 1260750 | 9924 | 02/12/2023 19:08 | 03/12/2023 01:25 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 551,96 | 88 | 3,48 | 0,33 | 2,47 | 6,28 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51109958 | CPM | CH | 1260611 | 10221 | 02/12/2023 19:14 | 02/12/2023 22:39 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 156,67 | 46 | 2,15 | 1,23 | 0,03 | 3,42 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51110108 | NVL | CH | 1072398 | 10371 | 02/12/2023 19:16 | 03/12/2023 11:49 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 794,04 | 48 | 14,32 | 0,67 | 1,57 | 16,55 | NVL01C2 | União |
| 51109707 | PCS | CR | | 9970 | 02/12/2023 19:28 | 03/12/2023 16:05 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,86 | 1 | 20,25 | 0,25 | 0,12 | 20,62 | PCS01C3 | Aroeiras do Itaim |
| 51109826 | EMT | TF | 1421451 | 10089 | 02/12/2023 19:38 | 02/12/2023 19:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 19,38 | 89 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,23 | EMT01C2 | Manoel Emídio |
| 51112065 | JUN | CR | | 12328 | 02/12/2023 19:45 | 03/12/2023 14:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,8 | 1 | 18,4 | 0,47 | 0,33 | 19,2 | JUN01M7 | Geminiano |
| 51109791 | CMT | CR | | 10054 | 02/12/2023 19:47 | 03/12/2023 07:15 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,48 | 1 | 0,05 | 0,1 | 11,32 | 11,47 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51109860 | CMT | CR | | 10123 | 02/12/2023 20:02 | 03/12/2023 10:42 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,61 | 1 | 8,72 | 5,75 | 0,2 | 14,67 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51109862 | CPM | CR | | 10125 | 02/12/2023 20:02 | 04/12/2023 11:11 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,63 | 1 | 38,42 | 0,37 | 0,37 | 39,15 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51109880 | CBC | CR | | 10143 | 02/12/2023 20:06 | 04/12/2023 09:58 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,58 | 1 | 37,72 | 0,1 | 0,05 | 37,87 | CBC01C1 | Cabeceiras do Piauí |
| 51109991 | JNP | TF | 1352811 | 10254 | 02/12/2023 20:32 | 03/12/2023 10:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 233,32 | 17 | 12,47 | 0,6 | 0,67 | 13,73 | JNP01C1 | São João do Piauí |
| 51110305 | VAL | CH | 1437116 | 10568 | 02/12/2023 20:33 | 02/12/2023 23:33 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 341,59 | 114 | 1,8 | 0,37 | 0,83 | 3 | VAL01C1 | Santa Cruz dos Milagres |
| 51110037 | STL | TF | 1297659 | 10300 | 02/12/2023 20:37 | 03/12/2023 00:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 649,48 | 166 | 2,42 | 0,75 | 0,73 | 3,9 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito |
| 51110018 | CPM | CR | | 10281 | 02/12/2023 20:38 | 04/12/2023 08:13 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,48 | 1 | 0,05 | 0,1 | 35,43 | 35,58 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51110042 | JFR | TF | 1063766 | 10305 | 02/12/2023 20:38 | 02/12/2023 21:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 150,77 | 183 | 0,32 | 0,33 | 0,18 | 0,83 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51110175 | CPM | TF | 1261763 | 10438 | 02/12/2023 20:39 | 04/12/2023 09:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 553,74 | 15 | 36,02 | 0,7 | 0,2 | 36,92 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51114172 | JFR | CH | 1062906 | 14435 | 02/12/2023 20:45 | 03/12/2023 20:37 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1240,58 | 52 | 0,1 | 0,1 | 23,67 | 23,87 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51110106 | UNO | CH | 1416216 | 10369 | 02/12/2023 20:51 | 02/12/2023 23:46 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | 1761,71 | 1376 | 0,13 | 0,18 | 2,6 | 2,92 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51113360 | MBA | TF | 1057048 | 13623 | 02/12/2023 20:51 | 03/12/2023 18:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 408,08 | 19 | 18,72 | 2,55 | 0,22 | 21,48 | MBA01C1 | União |
| 51117230 | UNO | TF | 1056730 | 17490 | 02/12/2023 20:51 | 04/12/2023 13:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 566,52 | 14 | 0,1 | 0,1 | 40,27 | 40,47 | UNO01C3 | União |
| 51111949 | UNO | CH | 1056817 | 12212 | 02/12/2023 21:00 | 03/12/2023 09:19 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1660,73 | 135 | 2,13 | 0,1 | 10,08 | 12,32 | UNO01C3 | União |
| 51110376 | PAL | TF | 1303685 | 10639 | 02/12/2023 21:04 | 03/12/2023 00:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 255,05 | 85 | 1,92 | 0,52 | 0,58 | 3,02 | PAL01C1 | Acauã |
| 51110153 | UNO | TF | 1071316 | 10416 | 02/12/2023 21:07 | 03/12/2023 06:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 2214,09 | 235 | 6,12 | 1,87 | 1,45 | 9,43 | UNO01C1 | União |
| 51110517 | JUN | TF | 1392900 | 10780 | 02/12/2023 21:25 | 03/12/2023 00:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 414,19 | 124 | 2,15 | 0,5 | 0,7 | 3,35 | JUN01M4 | Bocaina |
| 51319239 | UNO | CR | | 192184 | 02/12/2023 21:35 | 02/12/2023 21:53 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | UNO01C3 | União |
| 51319238 | UNO | CR | | 19459 | 02/12/2023 21:38 | 02/12/2023 21:56 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | UNO01C3 | União |
| 51114298 | UNO | CR | | 14561 | 02/12/2023 21:45 | 02/12/2023 22:00 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | UNO01C2 | União |
| 51111905 | JFR | CH | 1386960 | 12168 | 02/12/2023 22:06 | 03/12/2023 13:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 2350,27 | 151 | 10,62 | 0,1 | 4,85 | 15,57 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51111911 | CRT | TF | 1269958 | 12174 | 02/12/2023 22:10 | 04/12/2023 19:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 770,61 | 17 | 0,1 | 0,1 | 45,13 | 45,33 | CRT09S1 | Corrente |
| 51110478 | UNO | TF | 1058564 | 10741 | 02/12/2023 22:22 | 03/12/2023 17:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 578,31 | 31 | 18,17 | 0,3 | 0,2 | 18,67 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51110560 | SPM | TF | 1357430 | 10823 | 02/12/2023 22:33 | 03/12/2023 00:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 414,39 | 178 | 1,83 | 0,23 | 0,27 | 2,33 | SPM01C2 | Simplício Mendes |
| 51319237 | UNO | CR | | 192185 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319240 | UNO | CR | | 192183 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319241 | UNO | CR | | 192182 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319242 | UNO | CR | | 192181 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319243 | UNO | CR | | 19464 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319244 | UNO | CR | | 192180 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319245 | UNO | CR | | 192179 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319246 | UNO | CR | | 192178 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319247 | UNO | CR | | 19468 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51319248 | UNO | CR | | 19469 | 02/12/2023 22:35 | 03/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,54 | 1 | 11,75 | 0,18 | 1,07 | 13 | UNO01C3 | União |
| 51110892 | SPM | TF | 1356795 | 11155 | 02/12/2023 22:39 | 03/12/2023 01:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 708,67 | 292 | 2,23 | 0,12 | 0,08 | 2,43 | SPM01C2 | Simplício Mendes |
| 51117159 | CPM | CH | 1389605 | 17419 | 02/12/2023 22:43 | 05/12/2023 12:10 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 614,49 | 10 | 60,02 | 0,55 | 0,88 | 61,45 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51110578 | CPM | CR | | 10841 | 02/12/2023 22:44 | 04/12/2023 15:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,69 | 1 | 39,85 | 0,35 | 0,38 | 40,58 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51110676 | CMT | TF | 1266014 | 10939 | 02/12/2023 22:51 | 03/12/2023 00:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 733,43 | 361 | 1,72 | 0,32 | 0 | 2,03 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51110677 | NZR | TF | 1348963 | 10940 | 02/12/2023 23:08 | 03/12/2023 10:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1662,51 | 145 | 8,78 | 1,42 | 1,27 | 11,47 | NZR01C3 | Francisco Ayres |
| 51110790 | JAC | CR | | 11053 | 02/12/2023 23:22 | 03/12/2023 09:18 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,41 | 1 | 9,15 | 0,15 | 0,63 | 9,93 | JAC01C2 | Jaicós |
| 51111096 | MAD | CR | | 11359 | 03/12/2023 01:04 | 03/12/2023 01:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 51112004 | JFR | CH | 1062929 | 12267 | 03/12/2023 01:11 | 03/12/2023 20:06 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1210,42 | 64 | 18,18 | 0,62 | 0,12 | 18,92 | JFR01C4 | José de Freitas |
| 51112453 | JFR | CH | 1064057 | 12716 | 03/12/2023 05:10 | 03/12/2023 19:08 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1620 | 116 | 13,33 | 0,43 | 0,2 | 13,97 | JFR01C4 | José de Freitas |
| 51112598 | JFR | TF | 1050039 | 12861 | 03/12/2023 05:26 | 03/12/2023 11:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 36,49 | 6 | 4,72 | 0,93 | 0,43 | 6,08 | JFR01C2 | Altos |
| 51111708 | PCS | TF | 1293578 | 11971 | 03/12/2023 05:36 | 03/12/2023 09:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 972,91 | 242 | 1,2 | 0,28 | 2,55 | 4,03 | PCS01C1 | Picos |
| 51112094 | PAL | TF | 1303685 | 12357 | 03/12/2023 05:37 | 03/12/2023 09:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 326,56 | 86 | 1,98 | 0,25 | 1,57 | 3,8 | PAL01C1 | Acauã |
| 51111964 | TBC | CH | 1413973 | 12227 | 03/12/2023 05:40 | 03/12/2023 09:06 | CHAVE FUSÍVEL | REDE TRANÇADA | 1026,15 | 299 | 1,9 | 1 | 0,53 | 3,43 | TBC01K1 | Altos |
| 51111724 | ATS | CH | 1064846 | 11987 | 03/12/2023 05:44 | 03/12/2023 11:13 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1503,41 | 275 | 3,37 | 2,12 | 0 | 5,48 | ATS01C2 | Altos |
| 51112192 | UNO | CH | 1058586 | 12455 | 03/12/2023 05:48 | 03/12/2023 08:57 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 197,77 | 63 | 2,55 | 0,13 | 0,47 | 3,15 | UNO01C2 | União |
| 51112463 | OER | CH | 1337159 | 12726 | 03/12/2023 05:58 | 03/12/2023 13:12 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 469,84 | 65 | 3,33 | 1,08 | 2,82 | 7,23 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 51114293 | UNO | CR | | 14556 | 03/12/2023 06:08 | 03/12/2023 19:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,56 | 1 | 11,6 | 1,85 | 0 | 13,45 | UNO01C2 | União |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51112414 | JFR | TF | 1063542 | 12677 | 03/12/2023 06:24 | 03/12/2023 16:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 1994,74 | 189 | 9,18 | 1,38 | 0 | 10,57 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51111866 | SJP | CR | | 12129 | 03/12/2023 06:28 | 03/12/2023 06:43 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51112363 | CPM | CH | 1262583 | 12626 | 03/12/2023 06:31 | 03/12/2023 13:03 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 267,35 | 41 | 2,82 | 3,72 | 0 | 6,53 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51112277 | JFR | CH | 1063364 | 12540 | 03/12/2023 06:34 | 03/12/2023 12:28 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 559,13 | 95 | 5,2 | 0,5 | 0,2 | 5,9 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 51111967 | JFR | CH | 1063898 | 12230 | 03/12/2023 06:37 | 03/12/2023 10:47 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 821,76 | 198 | 0,02 | 0,63 | 3,52 | 4,17 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 51157922 | CPM | CR | | 58169 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157923 | CPM | CR | | 58170 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157924 | CPM | CR | | 58171 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157929 | CPM | CR | | 58176 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157935 | CPM | CR | | 58182 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157936 | CPM | CR | | 58183 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157939 | CPM | CR | | 58186 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157947 | CPM | CR | | 58194 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157948 | CPM | CR | | 58195 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157954 | CPM | CR | | 58201 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51157971 | CPM | CR | | 58218 | 03/12/2023 06:44 | 03/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,12 | 1,52 | 0 | 15,63 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51112786 | CMT | TF | 1266866 | 13049 | 03/12/2023 06:49 | 03/12/2023 11:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1623,84 | 326 | 0,53 | 1,2 | 3,23 | 4,97 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51112665 | PAL | CH | 1303726 | 12928 | 03/12/2023 06:57 | 03/12/2023 11:03 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 5905,23 | 1445 | 2,57 | 0,2 | 1,33 | 4,1 | PAL01C1 | Acauã |
| 51111989 | CPM | CR | | 12252 | 03/12/2023 06:57 | 04/12/2023 08:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,05 | 1 | 0,05 | 0,1 | 25,12 | 25,27 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51112003 | UNO | CR | | 12266 | 03/12/2023 07:01 | 03/12/2023 13:51 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,28 | 1 | 2,8 | 1,37 | 2,67 | 6,83 | UNO01C3 | José de Freitas |
| 51112001 | SJP | CR | | 12264 | 03/12/2023 07:01 | 03/12/2023 11:32 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,19 | 1 | 2,92 | 1,37 | 0,23 | 4,52 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 51112195 | JAC | CH | 1313105 | 12458 | 03/12/2023 07:04 | 03/12/2023 08:10 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 1476,51 | 1345 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | JAC01C2 | Jaicós |
| 51112311 | CPM | CH | 1260656 | 12574 | 03/12/2023 07:05 | 03/12/2023 16:24 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 195,41 | 21 | 6,98 | 2,07 | 0,27 | 9,32 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51112028 | CBC | TF | 1075368 | 12291 | 03/12/2023 07:09 | 04/12/2023 11:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1794,91 | 63 | 27,78 | 0,62 | 0,1 | 28,5 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51114961 | NOT | CR | | 15224 | 03/12/2023 07:09 | 04/12/2023 00:16 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,71 | 1 | 16,85 | 0,27 | 0 | 17,12 | NOT01C1 | Oeiras |
| 51112302 | CMT | TF | 1266864 | 12565 | 03/12/2023 07:15 | 03/12/2023 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 924,56 | 182 | 3,12 | 1,97 | 0 | 5,08 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51112974 | UNO | CH | 1059127 | 13237 | 03/12/2023 07:18 | 03/12/2023 15:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 954,81 | 116 | 6,95 | 0,88 | 0,4 | 8,23 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51112283 | UNO | CH | 1106436 | 12546 | 03/12/2023 07:22 | 03/12/2023 11:29 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1489,69 | 382 | 0,05 | 0,83 | 3,23 | 4,12 | UNO01C2 | União |
| 51112101 | GBS | CR | | 12364 | 03/12/2023 07:25 | 03/12/2023 07:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS01C1 | Barreiras do Piauí |
| 51109217 | GBS | CH | 1270313 | 9480 | 03/12/2023 07:26 | 03/12/2023 14:30 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 988,13 | 140 | 6,67 | 0,15 | 0,25 | 7,07 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51112130 | NOT | CR | | 12393 | 03/12/2023 07:27 | 03/12/2023 07:42 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | NOT01C1 | Regeneração |
| 51112394 | UNO | CH | 1058812 | 12657 | 03/12/2023 07:32 | 03/12/2023 16:26 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 791,48 | 89 | 7,75 | 0,93 | 0,22 | 8,9 | UNO01C2 | Lagoa Alegre |
| 51112637 | JFR | TF | 1063149 | 12900 | 03/12/2023 07:35 | 03/12/2023 13:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 24,06 | 4 | 0,1 | 0,1 | 5,82 | 6,02 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 51112236 | RDG | CH | 1374604 | 12499 | 03/12/2023 07:36 | 03/12/2023 10:34 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 222,06 | 75 | 0,48 | 2,12 | 0,37 | 2,97 | RDG09M1 | Monte Alegre do Piauí |
| 51112169 | JFR | CR | | 12432 | 03/12/2023 07:39 | 03/12/2023 07:54 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | JFR01C2 | Altos |
| 51112621 | NVL | CH | 1388243 | 12884 | 03/12/2023 07:39 | 03/12/2023 23:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 160,09 | 10 | 14,35 | 1,37 | 0,3 | 16,02 | NVL01C2 | União |
| 51157248 | CPM | CR | | 57496 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157249 | CPM | CR | | 57497 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157250 | CPM | CR | | 57498 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157251 | CPM | CR | | 57499 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157252 | CPM | CR | | 57500 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157253 | CPM | CR | | 57501 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157254 | CPM | CR | | 57502 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157255 | CPM | CR | | 57503 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51157256 | CPM | CR | | 57504 | 03/12/2023 07:45 | 03/12/2023 19:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,18 | 1,38 | 0,5 | 12,07 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51112203 | URD | CH | 1420069 | 12466 | 03/12/2023 07:46 | 03/12/2023 22:56 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | 4896,52 | 844 | 0,53 | 2,57 | 12,07 | 15,17 | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51112230 | SRO | CR | | 12493 | 03/12/2023 07:51 | 03/12/2023 14:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,26 | 1 | 5,73 | 0,17 | 0,27 | 6,17 | SRO01C1 | São Raimundo Nonato |
| 51112258 | EBV | CR | | 12521 | 03/12/2023 07:58 | 03/12/2023 15:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,31 | 1 | 4,82 | 1,72 | 0,9 | 7,43 | EBV01C2 | Valença do Piauí |
| 51112259 | ALG | TF | 1061145 | 12522 | 03/12/2023 08:00 | 05/12/2023 21:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 674,54 | 11 | 58,48 | 0,17 | 2,67 | 61,32 | ALG01N1 | Beneditinos |
| 51113449 | CBC | TF | 1075535 | 13712 | 03/12/2023 08:00 | 03/12/2023 15:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 118,24 | 16 | 7,15 | 0,13 | 0,12 | 7,4 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51112458 | JFR | CH | 1063932 | 12721 | 03/12/2023 08:06 | 03/12/2023 14:45 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 79,75 | 12 | 5,67 | 0,53 | 0,45 | 6,65 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51112664 | OER | CR | | 12927 | 03/12/2023 08:06 | 04/12/2023 08:56 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,03 | 1 | 24,35 | 0,38 | 0,1 | 24,83 | OER01C3 | Oeiras |
| 51112935 | VAL | CH | 1291539 | 13198 | 03/12/2023 08:08 | 03/12/2023 15:23 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 94,16 | 13 | 6,18 | 0,42 | 0,65 | 7,25 | VAL01C1 | Santa Cruz dos Milagres |
| 51134197 | MBA | CR | | 34455 | 03/12/2023 08:08 | 03/12/2023 08:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | MBA01C1 | União |
| 51112334 | BOL | CH | 1265231 | 12597 | 03/12/2023 08:08 | 03/12/2023 12:32 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | 192,93 | 44 | 0,37 | 0,37 | 3,67 | 4,4 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51112331 | CRT | CR | | 12594 | 03/12/2023 08:12 | 03/12/2023 19:08 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,46 | 1 | 7,7 | 0,47 | 2,77 | 10,93 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51114285 | JFR | CH | 1063711 | 14548 | 03/12/2023 08:12 | 03/12/2023 18:26 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 3803,18 | 372 | 8,75 | 1,23 | 0,25 | 10,23 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51112690 | OER | TF | 1335400 | 12953 | 03/12/2023 08:15 | 03/12/2023 12:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 106,36 | 23 | 4 | 0,45 | 0,18 | 4,63 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51112364 | UNO | CR | | 12627 | 03/12/2023 08:19 | 04/12/2023 16:34 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,34 | 1 | 31,75 | 0,27 | 0,23 | 32,25 | UNO01C1 | União |
| 51112389 | VAL | CR | | 12652 | 03/12/2023 08:21 | 04/12/2023 18:28 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,42 | 1 | 33,1 | 0,93 | 0,08 | 34,12 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51112601 | NVL | CH | 1072169 | 12864 | 03/12/2023 08:21 | 03/12/2023 12:06 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 377,94 | 101 | 3,53 | 0,07 | 0,15 | 3,75 | NVL01C2 | União |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51113433 | PAL | CH | 1302984 | 13696 | 03/12/2023 08:26 | 03/12/2023 15:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1832,42 | 275 | 2,23 | 1,37 | 3,05 | 6,65 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51112407 | NZR | CH | 1429738 | 12670 | 03/12/2023 08:26 | 03/12/2023 13:30 | RELIGADOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1779,55 | 567 | 0,33 | 1,25 | 3,48 | 5,07 | NZR01C2 | São José do Peixe |
| 51112464 | CBT | TF | 1329263 | 12727 | 03/12/2023 08:37 | 03/12/2023 16:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 7,6 | 1 | 6,98 | 0,32 | 0,32 | 7,62 | CBT01C2 | Canto do Buriti |
| 51112735 | CBC | TF | 1075732 | 12998 | 03/12/2023 08:39 | 06/12/2023 10:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 148,03 | 2 | 0,1 | 0,1 | 73,82 | 74,02 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51112478 | OER | CR | | 12741 | 03/12/2023 08:41 | 04/12/2023 14:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,24 | 1 | 29,43 | 0,07 | 0,18 | 29,68 | OER01C3 | Oeiras |
| 51112480 | SRO | CR | | 12743 | 03/12/2023 08:42 | 03/12/2023 12:28 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,16 | 1 | 2,92 | 0,18 | 0,67 | 3,77 | SRO01C1 | São Raimundo Nonato |
| 51112751 | OER | CH | 1336356 | 13014 | 03/12/2023 08:43 | 03/12/2023 21:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 3841,37 | 297 | 11,4 | 1,38 | 0,17 | 12,95 | OER01C3 | Oeiras |
| 51112544 | JAC | CR | | 12807 | 03/12/2023 08:51 | 03/12/2023 10:53 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 1,35 | 0,2 | 0,48 | 2,03 | JAC09F5 | Patos do Piauí |
| 51112769 | CPM | TF | 1260480 | 13032 | 03/12/2023 08:52 | 03/12/2023 12:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 90,17 | 28 | 2,25 | 0,32 | 0,67 | 3,23 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51113068 | CBT | CH | 1329704 | 13331 | 03/12/2023 08:53 | 03/12/2023 11:36 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 70,45 | 26 | 2,3 | 0,17 | 0,25 | 2,72 | CBT01C3 | Canto do Buriti |
| 51112597 | JFR | TF | 1063785 | 12860 | 03/12/2023 08:57 | 03/12/2023 11:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 778 | 265 | 1,82 | 0,67 | 0,47 | 2,95 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 51112577 | EMT | CR | | 12840 | 03/12/2023 08:58 | 03/12/2023 09:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,02 | 1 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,4 | EMT01C1 | Eliseu Martins |
| 51112947 | EMT | TF | 1268551 | 13210 | 03/12/2023 08:59 | 03/12/2023 11:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 231,73 | 87 | 2,35 | 0,08 | 0,23 | 2,67 | EMT01C1 | Eliseu Martins |
| 51112599 | GBS | CR | | 12862 | 03/12/2023 09:01 | 03/12/2023 17:02 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,33 | 1 | 4,85 | 1,58 | 1,58 | 8,02 | GBS09F7 | Gilbués |
| 51112645 | PCS | CH | 1294685 | 12908 | 03/12/2023 09:05 | 03/12/2023 15:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 900,93 | 137 | 4,57 | 2,02 | 0 | 6,58 | PCS01C3 | Itainópolis |
| 51112623 | NZR | CH | 1348426 | 12886 | 03/12/2023 09:07 | 03/12/2023 12:01 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 471,7 | 163 | 1,82 | 0,33 | 0,75 | 2,9 | NZR01C1 | Floriano |
| 51113194 | UNO | TF | 1058785 | 13457 | 03/12/2023 09:07 | 03/12/2023 17:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 466,26 | 54 | 0,1 | 0,1 | 8,45 | 8,65 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51113191 | CBT | CH | 1329630 | 13454 | 03/12/2023 09:09 | 03/12/2023 12:19 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 160,99 | 51 | 2,53 | 0,32 | 0,32 | 3,17 | CBT01C3 | Canto do Buriti |
| 51311125 | NZR | CR | | 11346 | 03/12/2023 09:12 | 03/12/2023 12:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 0,05 | 0,1 | 2,67 | 2,82 | NZR01C1 | Nazaré do Piauí |
| 51114295 | UNO | CH | 1058544 | 14558 | 03/12/2023 09:13 | 03/12/2023 19:39 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 31,26 | 3 | 0,1 | 0,1 | 10,23 | 10,43 | UNO01C2 | União |
| 51112711 | OER | CH | 1336415 | 12974 | 03/12/2023 09:27 | 03/12/2023 14:39 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 20,75 | 4 | 3,43 | 0,97 | 0,8 | 5,2 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51134193 | MBA | CR | | 34451 | 03/12/2023 09:29 | 03/12/2023 18:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,36 | 1 | 6,08 | 2,55 | 0,05 | 8,68 | MBA01C1 | União |
| 51134194 | MBA | CR | | 34452 | 03/12/2023 09:29 | 03/12/2023 18:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,36 | 1 | 6,08 | 2,55 | 0,05 | 8,68 | MBA01C1 | União |
| 51134195 | MBA | CR | | 34453 | 03/12/2023 09:29 | 03/12/2023 18:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,36 | 1 | 6,08 | 2,55 | 0,05 | 8,68 | MBA01C1 | União |
| 51134196 | MBA | CR | | 34454 | 03/12/2023 09:29 | 03/12/2023 18:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,36 | 1 | 6,08 | 2,55 | 0,05 | 8,68 | MBA01C1 | União |
| 51134198 | MBA | CR | | 34456 | 03/12/2023 09:29 | 03/12/2023 18:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,36 | 1 | 6,08 | 2,55 | 0,05 | 8,68 | MBA01C1 | União |
| 51112716 | MAD | CR | | 12979 | 03/12/2023 09:30 | 03/12/2023 11:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 1,95 | 0,12 | 0,38 | 2,45 | MAD01C4 | Pio IX |
| 51112866 | JAC | CH | 1312898 | 13129 | 03/12/2023 09:34 | 03/12/2023 11:17 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 27,27 | 16 | 1,22 | 0,27 | 0,23 | 1,72 | JAC01C1 | Massapê do Piauí |
| 51112762 | EMT | AL | 1268842 | 13025 | 03/12/2023 09:35 | 03/12/2023 09:55 | DISJUNTOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1051,83 | 3742 | 0,32 | 0 | 0,02 | 0,33 | EMT09L9 | Eliseu Martins |
| 51112928 | CRT | CH | 1269989 | 13191 | 03/12/2023 09:38 | 03/12/2023 12:29 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 238,26 | 84 | 0,1 | 0,1 | 2,65 | 2,85 | CRT09S1 | Corrente |
| 51112804 | CRL | CR | | 13067 | 03/12/2023 09:46 | 03/12/2023 12:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 2,15 | 0,08 | 0,1 | 2,33 | CRL01C1 | Caracol |
| 51112805 | CPM | CR | | 13068 | 03/12/2023 09:47 | 04/12/2023 09:17 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,98 | 1 | 22,9 | 0,23 | 0,37 | 23,5 | CPM09F1 | Campo Maior |
| 51121910 | CPM | TF | 1260790 | 22170 | 03/12/2023 09:49 | 04/12/2023 23:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 2354,79 | 62 | 0,02 | 0,23 | 37,73 | 37,98 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51112972 | RGN | TF | 1068865 | 13235 | 03/12/2023 09:53 | 03/12/2023 16:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1510,94 | 228 | 0,1 | 0,1 | 6,43 | 6,63 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51112836 | CRL | CR | | 13099 | 03/12/2023 09:56 | 03/12/2023 11:37 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,07 | 1 | 0,92 | 0,3 | 0,47 | 1,68 | CRL01C2 | Caracol |
| 51112844 | ATS | CH | 1060637 | 13107 | 03/12/2023 09:57 | 03/12/2023 17:32 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 500,17 | 66 | 5,35 | 0,85 | 1,38 | 7,58 | ATS01C1 | Altos |
| 51108526 | UNO | TF | 1059015 | 8789 | 03/12/2023 09:59 | 03/12/2023 11:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 7,27 | 6 | 0,6 | 0,3 | 0,32 | 1,22 | UNO01C2 | União |
| 51112839 | ATS | CR | | 13102 | 03/12/2023 09:59 | 04/12/2023 05:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,82 | 1 | 0,05 | 0,1 | 19,57 | 19,72 | ATS01C1 | Altos |
| 51112883 | JAC | CR | | 13146 | 03/12/2023 10:07 | 03/12/2023 12:21 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 1,55 | 0,17 | 0,52 | 2,23 | JAC09F5 | Patos do Piauí |
| 51112980 | UNO | CH | 1058782 | 13243 | 03/12/2023 10:07 | 03/12/2023 16:48 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 386,99 | 58 | 5,4 | 0,67 | 0,62 | 6,68 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51116598 | CPM | TF | 1261995 | 16858 | 03/12/2023 10:09 | 05/12/2023 16:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 273,94 | 5 | 0,1 | 0,1 | 54,6 | 54,8 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51114312 | JFR | CH | 1408803 | 14575 | 03/12/2023 10:14 | 03/12/2023 20:55 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 416,28 | 39 | 9,5 | 1,18 | 0 | 10,68 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 51112925 | CRI | CR | | 13188 | 03/12/2023 10:16 | 03/12/2023 15:33 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,22 | 1 | 4,37 | 0,4 | 0,52 | 5,28 | CRI01N1 | Cristino Castro |
| 51113102 | PAL | TF | 1303685 | 13365 | 03/12/2023 10:16 | 03/12/2023 14:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 343,16 | 85 | 1,08 | 2,65 | 0,32 | 4,05 | PAL01C1 | Acauã |
| 51112973 | CMT | TF | 1411220 | 13236 | 03/12/2023 10:17 | 03/12/2023 11:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 8,48 | 6 | 0,47 | 0,95 | 0 | 1,42 | CMT01C4 | Curimatá |
| 51112933 | SJP | CR | | 13196 | 03/12/2023 10:17 | 03/12/2023 15:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,22 | 1 | 4,67 | 0,62 | 0,1 | 5,38 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51112949 | PCS | CR | | 13212 | 03/12/2023 10:20 | 03/12/2023 10:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | PCS01C3 | Picos |
| 51112954 | GBS | TF | 1426734 | 13217 | 03/12/2023 10:24 | 04/12/2023 17:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 30,77 | 1 | 30,27 | 0,23 | 0,28 | 30,78 | GBS09F9 | Santa Filomena |
| 51115513 | OER | CH | 1337515 | 15773 | 03/12/2023 10:31 | 03/12/2023 23:08 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 580,21 | 46 | 10 | 2,62 | 0 | 12,62 | OER01C2 | Santa Cruz do Piauí |
| 51113048 | CRT | TF | 1267447 | 13311 | 03/12/2023 10:33 | 03/12/2023 11:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 122,17 | 120 | 0,25 | 0,47 | 0,32 | 1,03 | CRT01C3 | Corrente |
| 51113005 | SPM | CR | | 13268 | 03/12/2023 10:34 | 03/12/2023 13:54 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,14 | 1 | 2,62 | 0,3 | 0,42 | 3,33 | SPM01C1 | Simplício Mendes |
| 51113007 | CRL | CR | | 13270 | 03/12/2023 10:35 | 03/12/2023 10:50 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRL01C1 | Caracol |
| 51113025 | BOL | CR | | 13288 | 03/12/2023 10:38 | 03/12/2023 10:53 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51113083 | CRT | CH | 1406144 | 13346 | 03/12/2023 10:40 | 04/12/2023 17:25 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1076,09 | 35 | 22,23 | 8,47 | 0,05 | 30,75 | CRT09S1 | Corrente |
| 51113064 | BOJ | CR | | 13327 | 03/12/2023 10:46 | 03/12/2023 12:06 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,06 | 1 | 0,75 | 0,15 | 0,43 | 1,33 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51113071 | CRT | CR | | 13334 | 03/12/2023 10:46 | 04/12/2023 16:32 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,24 | 1 | 28,95 | 0,57 | 0,25 | 29,77 | CRT09S1 | Corrente |
| 51357117 | VAL | CR | | 57333 | 03/12/2023 10:49 | 03/12/2023 18:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,31 | 1 | 5,9 | 1,35 | 0,08 | 7,33 | VAL01C2 | Pimenteiras |
| 51357197 | VAL | CR | | 57413 | 03/12/2023 10:49 | 03/12/2023 12:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,17 | 1,32 | VAL01C2 | Pimenteiras |
| 51113498 | RGE | TF | 1356687 | 13761 | 03/12/2023 10:56 | 03/12/2023 14:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 11,67 | 3 | 2,82 | 0,8 | 0,28 | 3,9 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51113115 | PAL | CR | | 13378 | 03/12/2023 10:57 | 03/12/2023 11:12 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | PAL01C1 | Paulistana |
| 51364325 | NOT | CR | | 64541 | 03/12/2023 11:02 | 03/12/2023 17:56 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,29 | 1 | 0,05 | 0,1 | 6,75 | 6,9 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51357205 | VAL | CR | | 57421 | 03/12/2023 11:10 | 03/12/2023 12:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,82 | 0,97 | VAL01C2 | Pimenteiras |
| 51357206 | VAL | CR | | 57422 | 03/12/2023 11:10 | 03/12/2023 12:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,82 | 0,97 | VAL01C2 | Pimenteiras |
| 51113209 | SJP | CR | | 13472 | 03/12/2023 11:20 | 04/12/2023 09:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,91 | 1 | 20,87 | 0,75 | 0,2 | 21,82 | SJP09F1 | João Costa |
| 51323653 | BOJ | CR | | 23874 | 03/12/2023 11:22 | 03/12/2023 17:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,25 | 1 | 4,15 | 0,73 | 1,08 | 5,97 | BOJ01C3 | Currais |
| 51113214 | CPM | CR | | 13477 | 03/12/2023 11:25 | 03/12/2023 11:40 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51113249 | SMO | CR | | 13512 | 03/12/2023 11:26 | 03/12/2023 19:05 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,32 | 1 | 6,75 | 0,58 | 0,32 | 7,65 | SMO01C2 | Curral Novo do Piauí |
| 51114235 | GBS | CR | | 14498 | 03/12/2023 11:27 | 03/12/2023 11:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51113258 | GBS | CR | | 13521 | 03/12/2023 11:33 | 05/12/2023 11:05 | CONSUMIDOR | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 1,98 | 1 | 2,48 | 1,03 | 44,02 | 47,53 | GBS09F9 | Gilbués |
| 51113272 | RPI | CR | | 13535 | 03/12/2023 11:34 | 04/12/2023 16:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,19 | 1 | 27,1 | 1,38 | 0,17 | 28,65 | RPI01C1 | Ribeira do Piauí |
| 51113309 | JAC | CR | | 13572 | 03/12/2023 11:44 | 03/12/2023 11:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | JAC09F5 | Jaicós |
| 51113569 | OER | CH | 1335395 | 13832 | 03/12/2023 11:47 | 03/12/2023 19:20 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 3377,8 | 448 | 6,33 | 1,1 | 0,12 | 7,55 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51357208 | VAL | CR | | 57424 | 03/12/2023 11:48 | 03/12/2023 12:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,18 | 0,33 | VAL01C2 | Pimenteiras |
| 51113364 | CMT | TF | 1265938 | 13627 | 03/12/2023 11:51 | 03/12/2023 15:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1805,43 | 446 | 0,8 | 1,7 | 1,55 | 4,05 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51113973 | OER | CH | 1336626 | 14236 | 03/12/2023 11:55 | 03/12/2023 18:57 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 3826,34 | 543 | 4,07 | 1,47 | 1,5 | 7,03 | OER01C2 | Oeiras |
| 51113361 | CMT | CH | 1267185 | 13624 | 03/12/2023 11:57 | 03/12/2023 18:10 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1988,62 | 320 | 5,3 | 0,4 | 0,52 | 6,22 | CMT09S1 | Morro Cabeça no Tempo |
| 51113941 | NZR | CH | 1348492 | 14204 | 03/12/2023 12:01 | 03/12/2023 16:55 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 5898,26 | 1204 | 2,63 | 2,08 | 0,18 | 4,9 | NZR01C1 | Nazaré do Piauí |
| 51113398 | BRL | TF | 1330365 | 13661 | 03/12/2023 12:06 | 03/12/2023 14:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 32,23 | 16 | 0,1 | 0,1 | 1,82 | 2,02 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51113953 | VAL | TF | 1301135 | 14216 | 03/12/2023 12:08 | 03/12/2023 18:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 2880,92 | 479 | 4,58 | 1,35 | 0,08 | 6,02 | VAL01C2 | Pimenteiras |
| 51114960 | NOT | TF | 1292937 | 15223 | 03/12/2023 12:08 | 04/12/2023 11:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 306,41 | 13 | 21,62 | 1,65 | 0,32 | 23,58 | NOT01C1 | Oeiras |
| 51113710 | UNO | TF | 1058825 | 13973 | 03/12/2023 12:13 | 03/12/2023 16:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 396,25 | 89 | 3,32 | 1,15 | 0 | 4,47 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51113435 | EMT | CR | | 13698 | 03/12/2023 12:15 | 03/12/2023 13:47 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 1,33 | 0,12 | 0,08 | 1,53 | EMT09L9 | Eliseu Martins |
| 51113515 | JAC | TF | 1314140 | 13778 | 03/12/2023 12:26 | 03/12/2023 15:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 62,36 | 22 | 1,87 | 0,37 | 0,62 | 2,85 | JAC09F5 | Patos do Piauí |
| 51113678 | CBT | CH | 1417338 | 13941 | 03/12/2023 12:31 | 03/12/2023 14:09 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 2563,75 | 1575 | 0,92 | 0,42 | 0,3 | 1,63 | CBT09W2 | Canto do Buriti |
| 51114656 | CMT | CH | 1266630 | 14919 | 03/12/2023 12:39 | 03/12/2023 19:17 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 662,69 | 100 | 6,22 | 0,08 | 0,33 | 6,63 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51113549 | SJP | CR | | 13812 | 03/12/2023 12:40 | 03/12/2023 17:18 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,19 | 1 | 3,55 | 0,8 | 0,28 | 4,63 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51114012 | CBT | CH | 1329630 | 14275 | 03/12/2023 12:44 | 03/12/2023 15:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 142,57 | 51 | 2,15 | 0,32 | 0,33 | 2,8 | CBT01C3 | Canto do Buriti |
| 51113551 | UNO | TF | 1057173 | 13814 | 03/12/2023 12:45 | 04/12/2023 15:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 80,78 | 3 | 25,9 | 0,87 | 0,17 | 26,93 | UNO01C3 | União |
| 51113628 | BOL | TF | 1398241 | 13891 | 03/12/2023 12:46 | 03/12/2023 16:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 37,44 | 10 | 2,08 | 0,57 | 1,1 | 3,75 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51113624 | ATS | CR | | 13887 | 03/12/2023 12:55 | 05/12/2023 11:03 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,92 | 1 | 45,58 | 0,3 | 0,25 | 46,13 | ATS01C4 | Altos |
| 51118445 | OER | CR | | 18705 | 03/12/2023 13:08 | 04/12/2023 13:16 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1 | 1 | 23,1 | 0,88 | 0,15 | 24,13 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51114713 | CRT | TF | 1269995 | 14976 | 03/12/2023 13:28 | 04/12/2023 14:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 422,88 | 17 | 24,62 | 0,12 | 0,15 | 24,88 | CRT09S1 | Corrente |
| 51113805 | CMT | TF | 1265996 | 14068 | 03/12/2023 13:33 | 03/12/2023 15:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 554,89 | 344 | 0,62 | 0,25 | 0,75 | 1,62 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51117677 | UNO | CH | 1386749 | 17937 | 03/12/2023 13:34 | 04/12/2023 20:01 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 730,69 | 24 | 29,15 | 1,05 | 0,25 | 30,45 | UNO01C2 | União |
| 51113957 | OER | CH | 1335999 | 14220 | 03/12/2023 13:34 | 03/12/2023 19:47 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 273,17 | 44 | 5,65 | 0,2 | 0,37 | 6,22 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51115437 | NOT | CH | 1443113 | 15697 | 03/12/2023 13:35 | 03/12/2023 22:04 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 991,22 | 117 | 6,53 | 1,93 | 0,02 | 8,48 | NOT01C1 | Regeneração |
| 51114256 | BOJ | TF | 1265053 | 14519 | 03/12/2023 13:36 | 04/12/2023 16:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 24,17 | 10 | 0,77 | 0,18 | 1,47 | 2,42 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51113808 | OER | CH | 1336714 | 14071 | 03/12/2023 13:41 | 03/12/2023 20:29 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 624,55 | 92 | 5,98 | 0,62 | 0,2 | 6,8 | OER01C2 | Oeiras |
| 51113770 | ALG | TF | 1060057 | 14033 | 03/12/2023 13:42 | 04/12/2023 18:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 87,6 | 3 | 29,02 | 0,08 | 0,1 | 29,2 | ALG01N1 | Beneditinos |
| 51113781 | OER | CH | 1335636 | 14044 | 03/12/2023 13:43 | 03/12/2023 17:51 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 342,38 | 83 | 2,8 | 1,05 | 0,28 | 4,13 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51323660 | BOJ | CR | | 23881 | 03/12/2023 13:44 | 03/12/2023 17:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,15 | 1 | 1,78 | 0,73 | 1,08 | 3,6 | BOJ01C3 | Currais |
| 51113892 | RDG | TF | 1270822 | 14155 | 03/12/2023 13:45 | 04/12/2023 11:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 87,66 | 4 | 21,02 | 0,82 | 0,08 | 21,92 | RDG09F5 | Curimatá |
| 51114280 | OER | CH | 1336983 | 14543 | 03/12/2023 13:49 | 03/12/2023 19:48 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1537,07 | 257 | 4,97 | 0,45 | 0,57 | 5,98 | OER01C2 | Oeiras |
| 51113813 | RDG | TF | 1270762 | 14076 | 03/12/2023 13:50 | 04/12/2023 10:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 20,53 | 1 | 0,1 | 0,1 | 20,33 | 20,53 | RDG09F5 | Curimatá |
| 51113835 | CMT | CR | | 14098 | 03/12/2023 13:54 | 04/12/2023 08:58 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,79 | 1 | 18,12 | 0,48 | 0,47 | 19,07 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51114332 | JFR | CH | 1386960 | 14595 | 03/12/2023 13:54 | 03/12/2023 18:28 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 687,18 | 151 | 0,1 | 0,1 | 4,37 | 4,57 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51113874 | RDG | TF | 1270598 | 14137 | 03/12/2023 13:56 | 03/12/2023 15:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 35,9 | 29 | 0,63 | 0,13 | 0,48 | 1,25 | RDG01C1 | Redenção do Gurguéia |
| 51114032 | CRT | CH | 1392919 | 14295 | 03/12/2023 14:08 | 03/12/2023 21:26 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 16409,79 | 2251 | 2,22 | 0,55 | 4,53 | 7,3 | CRT01C3 | Corrente |
| 51114010 | RDG | TF | 1270858 | 14273 | 03/12/2023 14:11 | 03/12/2023 15:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 6,64 | 5 | 1 | 0,28 | 0,05 | 1,33 | RDG09M1 | Redenção do Gurguéia |
| 51113926 | RGN | CR | | 14189 | 03/12/2023 14:15 | 03/12/2023 15:23 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,05 | 1 | 0,43 | 0,42 | 0,28 | 1,13 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 51113992 | CRT | TF | 1267684 | 14255 | 03/12/2023 14:16 | 04/12/2023 09:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1674,22 | 85 | 19,25 | 0,4 | 0,05 | 19,7 | CRT01C2 | Corrente |
| 51118447 | OER | CR | | 18707 | 03/12/2023 14:18 | 03/12/2023 14:33 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51114099 | CRT | TF | 1267813 | 14362 | 03/12/2023 14:22 | 04/12/2023 14:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 2386,2 | 97 | 22,12 | 1,43 | 1,05 | 24,6 | CRT01C2 | Corrente |
| 51113978 | CRI | CR | | 14241 | 03/12/2023 14:22 | 03/12/2023 19:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,19 | 1 | 2,97 | 0,87 | 0,82 | 4,65 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51114019 | CRT | AL | 1405934 | 14282 | 03/12/2023 14:26 | 03/12/2023 19:08 | DISJUNTOR | CONDUTOR PARTIDO | 9340,71 | 2012 | 0,92 | 3,65 | 0,13 | 4,7 | CRT01C4 | Corrente |
| 51115904 | GBS | CH | 1377672 | 16164 | 03/12/2023 14:27 | 04/12/2023 11:01 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 842,93 | 41 | 18,2 | 2,1 | 0,27 | 20,57 | GBS09F9 | Santa Filomena |
| 51114068 | GBS | CH | 1438308 | 14331 | 03/12/2023 14:30 | 03/12/2023 18:32 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | 5788,29 | 5685 | 0,25 | 0,97 | 2,82 | 4,03 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51323661 | BOJ | CR | | 192151 | 03/12/2023 14:30 | 03/12/2023 17:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 1,02 | 0,73 | 1,08 | 2,83 | BOJ01C3 | Currais |
| 51323662 | BOJ | CR | | 23883 | 03/12/2023 14:30 | 03/12/2023 17:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 1,02 | 0,73 | 1,08 | 2,83 | BOJ01C3 | Currais |
| 51323663 | BOJ | CR | | 23884 | 03/12/2023 14:30 | 03/12/2023 17:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 1,02 | 0,73 | 1,08 | 2,83 | BOJ01C3 | Currais |
| 51323664 | BOJ | CR | | 192150 | 03/12/2023 14:30 | 03/12/2023 17:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 1,02 | 0,73 | 1,08 | 2,83 | BOJ01C3 | Currais |
| 51323665 | BOJ | CR | | 192149 | 03/12/2023 14:30 | 03/12/2023 17:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 1,02 | 0,73 | 1,08 | 2,83 | BOJ01C3 | Currais |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51114016 | PCS | CR | | 14279 | 03/12/2023 14:34 | 03/12/2023 16:14 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,07 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,57 | 1,67 | PCS01C2 | Picos |
| 51114735 | BOL | CH | 1265257 | 14998 | 03/12/2023 14:35 | 03/12/2023 22:49 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 3257,1 | 396 | 2,7 | 3,68 | 1,85 | 8,23 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51114035 | CRT | CH | 1378479 | 14298 | 03/12/2023 14:41 | 03/12/2023 19:07 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | 5288,64 | 1193 | 0,7 | 0,08 | 3,65 | 4,43 | CRT01C2 | Corrente |
| 51115152 | CMT | CH | 1396080 | 15415 | 03/12/2023 14:42 | 03/12/2023 20:15 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 964,49 | 174 | 3,9 | 1,65 | 0 | 5,55 | CMT01C4 | Avelino Lopes |
| 51115489 | JUN | CH | 1299198 | 15749 | 03/12/2023 14:42 | 04/12/2023 12:33 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 174,69 | 8 | 20,23 | 0,72 | 0,9 | 21,85 | JUN09F3 | Monsenhor Hipólito |
| 51114060 | RGE | CR | | 14323 | 03/12/2023 14:43 | 04/12/2023 16:37 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 1,08 | 1 | 25,28 | 0,23 | 0,38 | 25,9 | RGE01N1 | Pavussu |
| 51114400 | SPM | CH | 1357398 | 14663 | 03/12/2023 14:51 | 04/12/2023 08:42 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 4069,23 | 228 | 16,82 | 0,7 | 0,33 | 17,85 | SPM01C2 | Isaías Coelho |
| 51114129 | MAD | CR | | 14392 | 03/12/2023 14:54 | 04/12/2023 10:11 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,8 | 1 | 17,12 | 1,43 | 0,73 | 19,28 | MAD01C4 | Pio IX |
| 51114546 | CMT | CH | 1266739 | 14809 | 03/12/2023 14:55 | 03/12/2023 18:38 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 103,76 | 28 | 1,38 | 1,35 | 0,98 | 3,72 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51114141 | SPP | CH | 1320310 | 14404 | 03/12/2023 14:56 | 03/12/2023 17:29 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 20,35 | 8 | 1,65 | 0,78 | 0,12 | 2,55 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51114144 | SPP | CR | | 14407 | 03/12/2023 14:56 | 03/12/2023 16:35 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,07 | 1 | 1,35 | 0,2 | 0,1 | 1,65 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51114554 | CPM | TF | 1260480 | 14817 | 03/12/2023 15:00 | 03/12/2023 23:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 245,72 | 28 | 6,1 | 0,43 | 2,25 | 8,78 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51114177 | CMT | CR | | 14440 | 03/12/2023 15:03 | 03/12/2023 15:18 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51115290 | BIG | TF | 1361133 | 15550 | 03/12/2023 15:11 | 04/12/2023 09:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 215,9 | 12 | 16,6 | 0,92 | 0,48 | 18 | BIG01N2 | São João da Varjota |
| 51115154 | CMT | CH | 1417475 | 15417 | 03/12/2023 15:15 | 03/12/2023 20:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 224,11 | 42 | 5,02 | 0,32 | 0,02 | 5,35 | CMT01C4 | Avelino Lopes |
| 51115487 | CMT | CR | | 15747 | 03/12/2023 15:16 | 05/12/2023 15:09 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,99 | 1 | 47,82 | 0,05 | 0,02 | 47,88 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51114253 | GBS | TF | 1374172 | 14516 | 03/12/2023 15:19 | 04/12/2023 09:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 36,66 | 2 | 17,35 | 0,43 | 0,55 | 18,33 | GBS09F9 | Gilbués |
| 51114271 | UNO | CR | | 14534 | 03/12/2023 15:21 | 04/12/2023 14:25 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,96 | 1 | 18,83 | 0,6 | 3,63 | 23,07 | UNO01C3 | União |
| 51114355 | CMT | CR | | 14618 | 03/12/2023 15:37 | 03/12/2023 15:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51115483 | CMT | CR | | 15743 | 03/12/2023 15:40 | 03/12/2023 15:55 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51114401 | SRO | CH | 1414238 | 14664 | 03/12/2023 15:47 | 03/12/2023 23:40 | RELIGADOR | FALHA DE CONEXÃO | 7077,67 | 1048 | 1,85 | 2,67 | 3,37 | 7,88 | SRO09F3 | Dom Inocêncio |
| 51114502 | PAL | TF | 1381353 | 14765 | 03/12/2023 15:50 | 03/12/2023 18:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 48,07 | 17 | 2,52 | 0,27 | 0,05 | 2,83 | PAL01C1 | Paulistana |
| 51114479 | MAD | CR | | 14742 | 03/12/2023 15:57 | 03/12/2023 18:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 1,18 | 0,62 | 0,27 | 2,07 | MAD01C4 | Pio IX |
| 51114475 | EMT | CR | | 14738 | 03/12/2023 16:00 | 04/12/2023 10:41 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,78 | 1 | 17,03 | 1,57 | 0,08 | 18,68 | EMT01C2 | Manoel Emídio |
| 51115361 | CMT | TF | 1266864 | 15621 | 03/12/2023 16:00 | 03/12/2023 22:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1093,21 | 182 | 3,28 | 2,03 | 0,7 | 6,02 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51114522 | SJP | CR | | 14785 | 03/12/2023 16:06 | 04/12/2023 08:00 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,66 | 1 | 0,05 | 0,1 | 15,75 | 15,9 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51114525 | CRT | CH | 1408460 | 14788 | 03/12/2023 16:10 | 04/12/2023 17:20 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 50,31 | 2 | 25,03 | 0,07 | 0,07 | 25,17 | CRT09S1 | Corrente |
| 51114600 | VAL | CH | 1291729 | 14863 | 03/12/2023 16:12 | 03/12/2023 20:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 732,43 | 189 | 0,45 | 0,45 | 2,98 | 3,88 | VAL01C1 | Aroazes |
| 51114545 | JUN | CH | 1290764 | 14808 | 03/12/2023 16:13 | 03/12/2023 21:41 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 5,46 | 1 | 4,67 | 0,5 | 0,3 | 5,47 | JUN09F1 | Geminiano |
| 51114760 | VAL | TF | 1291410 | 15023 | 03/12/2023 16:14 | 03/12/2023 20:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 15,37 | 4 | 0,25 | 0,1 | 3,5 | 3,85 | VAL01C1 | Aroazes |
| 51114555 | EMT | CR | | 14818 | 03/12/2023 16:14 | 04/12/2023 08:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,66 | 1 | 0,05 | 0,1 | 15,77 | 15,92 | EMT01C1 | Manoel Emídio |
| 51114762 | CRL | CH | 1263236 | 15025 | 03/12/2023 16:18 | 03/12/2023 18:36 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 728,57 | 317 | 1,63 | 0,23 | 0,43 | 2,3 | CRL01C1 | Caracol |
| 51114601 | JFR | CR | | 14864 | 03/12/2023 16:21 | 04/12/2023 08:18 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,66 | 1 | 15,67 | 0,08 | 0,2 | 15,95 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51114586 | CPM | TF | 1261995 | 14849 | 03/12/2023 16:21 | 03/12/2023 22:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | | | 5,15 | 0,5 | 0,67 | 6,32 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51115104 | PAL | CH | 1404421 | 15367 | 03/12/2023 16:25 | 03/12/2023 18:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 55,44 | 23 | 2,2 | 0,22 | 0 | 2,42 | PAL01C1 | Paulistana |
| 51114652 | CMT | TF | 1266961 | 14915 | 03/12/2023 16:26 | 03/12/2023 18:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 60,72 | 25 | 0,1 | 0,1 | 2,23 | 2,43 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51119371 | CRT | CR | | 19631 | 03/12/2023 16:28 | 03/12/2023 16:43 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRT01C2 | Corrente |
| 51114653 | BIG | CR | | 14916 | 03/12/2023 16:31 | 03/12/2023 16:46 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BIG01N1 | Santa Cruz do Piauí |
| 51114680 | EBV | TF | 1299508 | 14943 | 03/12/2023 16:35 | 03/12/2023 20:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 401,39 | 111 | 2,07 | 1,47 | 0,08 | 3,62 | EBV01C3 | São Miguel da Baixa Grande |
| 51114714 | JUN | CR | | 14977 | 03/12/2023 16:47 | 03/12/2023 22:28 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,24 | 1 | 4,9 | 0,3 | 0,48 | 5,68 | JUN01M7 | Geminiano |
| 51114718 | JFR | CR | | 14981 | 03/12/2023 16:48 | 04/12/2023 10:36 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,74 | 1 | 17,3 | 0,12 | 0,38 | 17,8 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 51324976 | BOJ | CR | | 192148 | 03/12/2023 16:48 | 03/12/2023 17:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,73 | 0,88 | BOJ01C2 | Bom Jesus |
| 51114720 | PTA | CR | | 14983 | 03/12/2023 16:48 | 03/12/2023 18:29 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,07 | 1 | 0,17 | 1,18 | 0,33 | 1,68 | PTA01C1 | Porto Alegre do Piauí |
| 51114726 | SPM | CH | 1437549 | 14989 | 03/12/2023 16:50 | 03/12/2023 19:45 | RELIGADOR | DEFEITO EM ISOLADOR | 3512,16 | 1791 | 0,47 | 0,53 | 1,92 | 2,92 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51114864 | VAL | CH | 1301128 | 15127 | 03/12/2023 16:53 | 03/12/2023 22:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 71,23 | 13 | 4,7 | 0,78 | 0 | 5,48 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 51325550 | CRI | CR | | 25770 | 03/12/2023 16:54 | 04/12/2023 14:18 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,89 | 1 | 0,05 | 0,1 | 21,25 | 21,4 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51114782 | CMT | CH | 1266028 | 15045 | 03/12/2023 17:01 | 04/12/2023 09:24 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 458,73 | 28 | 15,47 | 0,58 | 0,33 | 16,38 | CMT01C4 | Curimatá |
| 51310336 | NOT | CR | | 10557 | 03/12/2023 17:05 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,87 | 1 | 0,05 | 0,1 | 20,63 | 20,78 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51114808 | GBS | CH | 1270119 | 15071 | 03/12/2023 17:06 | 04/12/2023 13:05 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 59,93 | 3 | 17,92 | 0,3 | 1,77 | 19,98 | GBS09F9 | Santa Filomena |
| 51114831 | EBV | CH | 1289235 | 15094 | 03/12/2023 17:11 | 03/12/2023 18:20 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 336,39 | 294 | 0,58 | 0,13 | 0,43 | 1,15 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51114855 | UNO | CR | | 15118 | 03/12/2023 17:15 | 04/12/2023 08:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 15,08 | 0,37 | 0,17 | 15,62 | UNO01C1 | União |
| 51114860 | CRL | CR | | 15123 | 03/12/2023 17:16 | 04/12/2023 11:50 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,77 | 1 | 14,85 | 2,87 | 0,85 | 18,57 | CRL01C1 | Caracol |
| 51114863 | GBS | CR | | 15126 | 03/12/2023 17:17 | 03/12/2023 17:38 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | GBS09F8 | Corrente |
| 51115295 | SFA | CH | 1334787 | 15555 | 03/12/2023 17:18 | 03/12/2023 20:09 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 507,15 | 178 | 1,88 | 0,68 | 0,28 | 2,85 | SFA01C1 | São Francisco de Assis do Piauí |
| 51115538 | VAL | CH | 1301320 | 15798 | 03/12/2023 17:19 | 03/12/2023 21:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 307,84 | 72 | 3,67 | 0,6 | 0,02 | 4,28 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 51114859 | EBV | CR | | 15122 | 03/12/2023 17:20 | 03/12/2023 17:50 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,02 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,35 | 0,5 | EBV01C3 | São Félix do Piauí |
| 51114989 | VAL | CH | 1300783 | 15252 | 03/12/2023 17:21 | 03/12/2023 20:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 460,65 | 135 | 2,7 | 0,47 | 0,25 | 3,42 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51114884 | SJP | CR | | 15147 | 03/12/2023 17:25 | 03/12/2023 17:40 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51114921 | SPM | CH | 1436754 | 15184 | 03/12/2023 17:30 | 03/12/2023 20:24 | RELIGADOR | OBJETO NA REDE | 2361,48 | 1021 | 0,33 | 0,77 | 1,8 | 2,9 | SPM01C3 | Simplício Mendes |
| 51114915 | VAL | CH | 1427386 | 15178 | 03/12/2023 17:34 | 03/12/2023 19:52 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | 558,23 | 243 | 1,82 | 0,23 | 0,25 | 2,3 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 51114944 | JFR | TF | 1063965 | 15207 | 03/12/2023 17:36 | 04/12/2023 14:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 205,61 | 10 | 18,8 | 1,6 | 0,17 | 20,57 | JFR01C1 | José de Freitas |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51115088 | SCL | TF | 1370214 | 15351 | 03/12/2023 17:37 | 03/12/2023 18:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 39,44 | 36 | 0,68 | 0,2 | 0,22 | 1,1 | SCL01C1 | Canto do Buriti |
| 51115289 | NOT | TF | 1293153 | 15549 | 03/12/2023 17:37 | 04/12/2023 10:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 314,89 | 19 | 16,35 | 0,15 | 0,08 | 16,58 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51114948 | BOL | CR | | 15211 | 03/12/2023 17:38 | 04/12/2023 18:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,03 | 1 | 23,5 | 0,3 | 0,97 | 24,77 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51114984 | EBV | CR | | 15247 | 03/12/2023 17:42 | 03/12/2023 17:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 51115007 | SPM | CH | 1422972 | 15270 | 03/12/2023 17:46 | 03/12/2023 23:04 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 10,58 | 2 | 3,25 | 0,42 | 1,63 | 5,3 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51325439 | CRI | CR | | 25659 | 03/12/2023 17:47 | 03/12/2023 19:48 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,87 | 2,02 | CRI01N2 | Cristino Castro |
| 51115038 | FAO | TF | 1374875 | 15301 | 03/12/2023 17:49 | 03/12/2023 19:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 60,63 | 33 | 0,47 | 0,95 | 0,43 | 1,85 | FAO01C4 | Floriano |
| 51115003 | EBV | AL | 1299267 | 15266 | 03/12/2023 17:50 | 06/12/2023 00:35 | DISJUNTOR | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 13243,8 | 4779 | 24,42 | 0,5 | 29,83 | 54,75 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 51115523 | CRT | CH | 1267529 | 15783 | 03/12/2023 17:53 | 04/12/2023 09:47 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 2225,53 | 140 | 14,33 | 0,95 | 0,62 | 15,9 | CRT01C1 | Corrente |
| 51115234 | NOT | CH | 1428248 | 15494 | 03/12/2023 17:56 | 03/12/2023 23:49 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 2252,04 | 383 | 4,43 | 1,45 | 0 | 5,88 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51115541 | PAL | CH | 1302936 | 15801 | 03/12/2023 17:57 | 04/12/2023 10:34 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | 99,61 | 6 | 15,65 | 0,4 | 0,57 | 16,62 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51115536 | NOT | CH | 1293203 | 15796 | 03/12/2023 18:06 | 04/12/2023 14:24 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 690,04 | 34 | 19,53 | 0,38 | 0,38 | 20,3 | NOT01C1 | Várzea Grande |
| 51115129 | EBV | CR | | 15392 | 03/12/2023 18:15 | 04/12/2023 08:47 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,61 | 1 | 14,2 | 0,22 | 0,12 | 14,53 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51115297 | NOT | TF | 1293080 | 15557 | 03/12/2023 18:24 | 03/12/2023 19:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 279,93 | 189 | 0,97 | 0,28 | 0,23 | 1,48 | NOT01C1 | Várzea Grande |
| 51115179 | RGD | CH | 1373663 | 15442 | 03/12/2023 18:24 | 04/12/2023 14:18 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 99,45 | 5 | 0,1 | 0,1 | 19,7 | 19,9 | RGD09L1 | Ribeiro Gonçalves |
| 51116495 | OER | TF | 1337450 | 16755 | 03/12/2023 18:33 | 04/12/2023 09:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 337,08 | 22 | 12,5 | 1,57 | 1,27 | 15,33 | OER01C2 | Oeiras |
| 51115605 | CPM | TF | 1262046 | 15865 | 03/12/2023 18:34 | 04/12/2023 13:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL PARTIDO | 295,84 | 16 | 14,27 | 2,28 | 1,95 | 18,5 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51115754 | EBV | TF | 1293237 | 16014 | 03/12/2023 18:34 | 03/12/2023 23:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1498,4 | 286 | 3,35 | 0,72 | 1,18 | 5,25 | EBV01C1 | Francinópolis |
| 51115412 | CRL | CH | 1263236 | 15672 | 03/12/2023 18:36 | 03/12/2023 19:35 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 306,52 | 317 | 0,75 | 0,2 | 0,03 | 0,98 | CRL01C1 | Caracol |
| 51115268 | JFR | CR | | 15528 | 03/12/2023 18:38 | 04/12/2023 11:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,69 | 1 | 15,97 | 0,4 | 0,22 | 16,58 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51115267 | OER | CR | | 15527 | 03/12/2023 18:39 | 03/12/2023 18:54 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51115291 | SJP | CR | | 15551 | 03/12/2023 18:40 | 03/12/2023 18:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51115327 | SMO | CH | 1310135 | 15587 | 03/12/2023 18:46 | 04/12/2023 09:11 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 14,4 | 1 | 13,63 | 0,5 | 0,28 | 14,42 | SMO01C3 | Simões |
| 51115329 | GBS | CR | | 15589 | 03/12/2023 18:50 | 04/12/2023 17:56 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,96 | 1 | 22,07 | 0,77 | 0,27 | 23,1 | GBS09F8 | Corrente |
| 51115928 | BOL | TF | 1265184 | 16188 | 03/12/2023 18:54 | 04/12/2023 14:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 1615,69 | 83 | 14 | 1,88 | 3,58 | 19,47 | BOL01C2 | Cristino Castro |
| 51115837 | RGN | TF | 1069689 | 16097 | 03/12/2023 18:54 | 04/12/2023 06:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 665,84 | 58 | 0,1 | 0,1 | 11,28 | 11,48 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51115486 | CMT | CR | | 15746 | 03/12/2023 18:56 | 03/12/2023 19:11 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51119370 | CRT | CR | | 19630 | 03/12/2023 18:57 | 04/12/2023 14:29 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,81 | 1 | 19 | 0,4 | 0,13 | 19,53 | CRT01C2 | Corrente |
| 51115386 | SMO | CH | 1310646 | 15646 | 03/12/2023 18:59 | 03/12/2023 21:47 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 827,48 | 296 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 2,8 | SMO01C2 | Simões |
| 51116411 | BOJ | TF | 1264177 | 16671 | 03/12/2023 19:06 | 04/12/2023 12:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 205,39 | 12 | 0,1 | 0,1 | 16,92 | 17,12 | BOJ01C3 | Currais |
| 51115419 | NOT | CH | 1291698 | 15679 | 03/12/2023 19:06 | 05/12/2023 17:59 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1406,72 | 30 | 13,2 | 1,32 | 32,37 | 46,88 | NOT01C2 | Valença do Piauí |
| 51115522 | RGN | TF | 1069452 | 15782 | 03/12/2023 19:13 | 04/12/2023 04:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 800,36 | 84 | 8,22 | 0,97 | 0,35 | 9,53 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51115637 | CPM | CH | 1260900 | 15897 | 03/12/2023 19:13 | 04/12/2023 07:44 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 400,05 | 32 | 10,53 | 1,07 | 0,92 | 12,52 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51115490 | SRO | TF | 1278701 | 15750 | 03/12/2023 19:14 | 04/12/2023 11:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 264,23 | 16 | 14,1 | 0,83 | 1,58 | 16,52 | SRO09F2 | Bonfim do Piauí |
| 51115516 | CPM | TF | 1261596 | 15776 | 03/12/2023 19:14 | 04/12/2023 11:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 82,54 | 5 | 13,5 | 2,02 | 1 | 16,52 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51115496 | EMT | CR | | 15756 | 03/12/2023 19:16 | 04/12/2023 14:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,82 | 1 | 17,32 | 1,87 | 0,5 | 19,68 | EMT01C2 | Manoel Emídio |
| 51115510 | CPM | CR | | 15770 | 03/12/2023 19:21 | 04/12/2023 06:02 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,45 | 1 | 0,05 | 0,1 | 10,53 | 10,68 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51323229 | NOT | CR | | 23450 | 03/12/2023 19:22 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,77 | 1 | 0,05 | 0,1 | 18,35 | 18,5 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51115537 | PCS | CR | | 15797 | 03/12/2023 19:28 | 04/12/2023 00:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,22 | 1 | 4,45 | 0,18 | 0,77 | 5,4 | PCS01C3 | Picos |
| 51115583 | JFR | CR | | 15843 | 03/12/2023 19:36 | 03/12/2023 19:51 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51115580 | OER | CR | | 15840 | 03/12/2023 19:36 | 03/12/2023 19:51 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51323230 | NOT | CR | | 23451 | 03/12/2023 19:36 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,76 | 1 | 0,05 | 0,1 | 18,12 | 18,27 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51115654 | ATS | CH | 1064106 | 15914 | 03/12/2023 19:46 | 03/12/2023 21:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 188,8 | 92 | 0,03 | 0,37 | 1,67 | 2,07 | ATS01C3 | Altos |
| 51115635 | CRI | TF | 1264578 | 15895 | 03/12/2023 19:48 | 04/12/2023 16:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 224,68 | 11 | 0,1 | 0,1 | 20,23 | 20,43 | CRI01N2 | Cristino Castro |
| 51115628 | PAL | TF | 1302829 | 15888 | 03/12/2023 19:49 | 03/12/2023 22:30 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR | ARVORE NA REDE | 2,67 | 1 | 2,28 | 0,18 | 0,22 | 2,68 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51115673 | ATS | CH | 1064901 | 15933 | 03/12/2023 19:50 | 03/12/2023 21:50 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 307,57 | 154 | 1,47 | 0,3 | 0,23 | 2 | ATS01C2 | Altos |
| 51115519 | SPP | CR | | 15779 | 03/12/2023 19:51 | 03/12/2023 20:15 | CONSUMIDOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 0,02 | 1 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 0,4 | SPP01C2 | Jardim do Mulato |
| 51115704 | ATS | TF | 1064467 | 15964 | 03/12/2023 19:53 | 04/12/2023 01:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 602,82 | 113 | 4,32 | 0,55 | 0,48 | 5,35 | ATS01C2 | Altos |
| 51115670 | ATS | TF | 1064927 | 15930 | 03/12/2023 19:54 | 04/12/2023 02:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 266,46 | 43 | 5,93 | 0,12 | 0,15 | 6,2 | ATS01C2 | Altos |
| 51115823 | ATS | CH | 1064708 | 16083 | 03/12/2023 19:57 | 03/12/2023 23:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 225,23 | 63 | 2,08 | 0,28 | 1,22 | 3,58 | ATS01C3 | Altos |
| 51115674 | RGN | CR | | 15934 | 03/12/2023 19:59 | 04/12/2023 15:27 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,81 | 1 | 18,68 | 0,28 | 0,5 | 19,47 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 51115723 | RGN | CR | | 15983 | 03/12/2023 19:59 | 04/12/2023 18:02 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,92 | 1 | 21,62 | 0,17 | 0,27 | 22,05 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 51115812 | CRT | CH | 1396928 | 16072 | 03/12/2023 20:00 | 04/12/2023 17:00 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | 9770,74 | 498 | 19 | 0,45 | 1,55 | 21 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51115790 | ATS | TF | 1402388 | 16050 | 03/12/2023 20:04 | 04/12/2023 00:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 557,4 | 137 | 3,48 | 0,4 | 0,2 | 4,08 | ATS01C3 | Altos |
| 51115967 | ATS | CR | | 16227 | 03/12/2023 20:04 | 03/12/2023 20:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ATS01C2 | Altos |
| 51115736 | URD | CH | 1371009 | 15996 | 03/12/2023 20:05 | 04/12/2023 08:36 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 112,61 | 9 | 11,77 | 0,57 | 0,18 | 12,52 | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51115730 | BOJ | CR | | 15990 | 03/12/2023 20:07 | 04/12/2023 07:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,46 | 1 | 9,93 | 0,67 | 0,38 | 10,98 | BOJ01C2 | Bom Jesus |
| 51116017 | ATS | CR | | 16277 | 03/12/2023 20:09 | 04/12/2023 01:44 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,23 | 1 | 5,15 | 0,23 | 0,2 | 5,58 | ATS01C2 | Altos |
| 51115888 | OER | CH | 1337256 | 16148 | 03/12/2023 20:12 | 03/12/2023 23:59 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 422,08 | 112 | 3,6 | 0,18 | 0 | 3,78 | OER01C2 | Oeiras |
| 51115839 | BTV | CH | 1288896 | 16099 | 03/12/2023 20:15 | 03/12/2023 21:32 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 599,25 | 470 | 0,63 | 0,32 | 0,33 | 1,28 | BTV01C1 | Francisco Santos |
| 51115819 | CPM | TF | 1260561 | 16079 | 03/12/2023 20:21 | 04/12/2023 03:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 2475,15 | 348 | 3,43 | 0,52 | 3,17 | 7,12 | CPM01C1 | Campo Maior |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51115841 | RGE | TF | 1417003 | 16101 | 03/12/2023 20:27 | 03/12/2023 21:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | 293,52 | 193 | 0,42 | 0,25 | 0,87 | 1,53 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51115814 | STL | CR | | 16074 | 03/12/2023 20:28 | 04/12/2023 16:51 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,85 | 1 | 19,67 | 0,3 | 0,42 | 20,38 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito |
| 51116812 | SPM | CR | | 17072 | 03/12/2023 20:35 | 04/12/2023 10:38 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,58 | 1 | 13,7 | 0,25 | 0,1 | 14,05 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51323237 | NOT | CR | | 23458 | 03/12/2023 20:46 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,71 | 1 | 0,05 | 0,1 | 16,95 | 17,1 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51116056 | SJP | TF | 1338326 | 16316 | 03/12/2023 20:48 | 04/12/2023 08:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 470,83 | 41 | 10,78 | 0,55 | 0,17 | 11,5 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51117776 | NOT | CH | 1292759 | 18036 | 03/12/2023 20:53 | 04/12/2023 12:38 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1668,23 | 106 | 14,37 | 0,42 | 0,97 | 15,75 | NOT01C1 | Várzea Grande |
| 51115929 | RGE | CR | | 16189 | 03/12/2023 20:54 | 04/12/2023 16:47 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,83 | 1 | 19,55 | 0,17 | 0,17 | 19,88 | RGE01N1 | Pavussu |
| 51115962 | ATS | CR | | 16222 | 03/12/2023 21:01 | 03/12/2023 21:16 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ATS01C2 | Altos |
| 51323239 | NOT | CR | | 23460 | 03/12/2023 21:06 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,7 | 1 | 0,05 | 0,1 | 16,62 | 16,77 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51323240 | NOT | CR | | 23461 | 03/12/2023 21:28 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,68 | 1 | 0,05 | 0,1 | 16,25 | 16,4 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51116135 | ATS | CR | | 16395 | 03/12/2023 21:53 | 04/12/2023 08:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,46 | 1 | 10,23 | 0,57 | 0,18 | 10,98 | ATS01C2 | Altos |
| 51117296 | SMO | CH | 1310906 | 17556 | 03/12/2023 22:05 | 04/12/2023 08:24 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 226,61 | 22 | 9,72 | 0,35 | 0,25 | 10,32 | SMO01C2 | Simões |
| 51116203 | CRT | TF | 1267897 | 16463 | 03/12/2023 22:06 | 04/12/2023 11:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 200,23 | 15 | 0,1 | 0,1 | 13,15 | 13,35 | CRT01C2 | Corrente |
| 51116197 | STL | TF | 1297659 | 16457 | 03/12/2023 22:08 | 04/12/2023 00:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 395,68 | 166 | 0,62 | 1,67 | 0,12 | 2,4 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito |
| 51116216 | SMO | CR | | 16476 | 03/12/2023 22:18 | 05/12/2023 16:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,78 | 1 | 41,8 | 0,37 | 0,48 | 42,65 | SMO01C1 | Simões |
| 51158328 | GBS | CR | | 58575 | 03/12/2023 22:24 | 03/12/2023 22:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51116293 | BGR | TF | 1423357 | 16553 | 03/12/2023 22:28 | 04/12/2023 17:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 37,88 | 2 | 0,1 | 0,1 | 18,75 | 18,95 | BGR09F9 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51116338 | SPP | TF | 1069196 | 16598 | 03/12/2023 23:03 | 04/12/2023 03:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 102,73 | 23 | 1,83 | 1,42 | 1,22 | 4,47 | SPP01C2 | Jardim do Mulato |
| 51117408 | CPM | CH | 1262560 | 17668 | 03/12/2023 23:41 | 04/12/2023 10:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 538,32 | 51 | 9,75 | 0,68 | 0,13 | 10,57 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51116555 | VAL | TF | 1300654 | 16815 | 04/12/2023 00:00 | 04/12/2023 02:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1101,25 | 450 | 0,47 | 0,07 | 1,92 | 2,45 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51116694 | JAC | AL | 1314135 | 16954 | 04/12/2023 00:47 | 04/12/2023 09:57 | DISJUNTOR | DEFEITO EM ISOLADOR | 2,9 | 2 | 0,8 | 0,97 | 7,4 | 9,17 | JAC09F2 | Jaicós |
| 51116770 | PAL | TF | 1303253 | 17030 | 04/12/2023 01:23 | 04/12/2023 07:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 1755,83 | 294 | 5,22 | 0,62 | 0,15 | 5,98 | PAL01C1 | Paulistana |
| 51117601 | VAL | TF | 1300654 | 17861 | 04/12/2023 02:46 | 04/12/2023 11:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 3744 | 450 | 4,1 | 0,17 | 4,07 | 8,33 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51117218 | BRL | CH | 1378399 | 17478 | 04/12/2023 04:51 | 04/12/2023 11:15 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | 7204,03 | 3397 | 0,7 | 0,75 | 4,95 | 6,4 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51119022 | BRL | TF | 1330609 | 19282 | 04/12/2023 04:51 | 04/12/2023 19:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 510,6 | 36 | 13,95 | 0,07 | 0,17 | 14,18 | BRL01C1 | Canavieira |
| 51117297 | CRT | TF | 1267482 | 17557 | 04/12/2023 05:12 | 04/12/2023 11:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1434,04 | 244 | 4,92 | 0,72 | 0,25 | 5,88 | CRT01C3 | Corrente |
| 51117391 | EBV | CH | 1299747 | 17651 | 04/12/2023 05:13 | 04/12/2023 11:13 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 161,75 | 27 | 5,22 | 0,55 | 0,23 | 6 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 51121989 | CRT | CR | | 22249 | 04/12/2023 05:14 | 05/12/2023 11:10 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 1,25 | 1 | 28,87 | 0,97 | 0,1 | 29,93 | CRT01C1 | Corrente |
| 51118892 | EBV | CH | 1299316 | 19152 | 04/12/2023 05:15 | 04/12/2023 14:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1923,35 | 206 | 6,1 | 2,25 | 1 | 9,35 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 51117532 | CBC | CH | 1413454 | 17792 | 04/12/2023 05:18 | 04/12/2023 10:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 2404,29 | 475 | 4,22 | 0,48 | 0,37 | 5,07 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51117338 | PAL | CH | 1303052 | 17598 | 04/12/2023 05:25 | 04/12/2023 12:00 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 171,04 | 26 | 5,67 | 0,92 | 0 | 6,58 | PAL01C2 | Jacobina do Piauí |
| 51117610 | NOT | CH | 1293187 | 17870 | 04/12/2023 05:37 | 04/12/2023 09:05 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1421,86 | 412 | 1,95 | 1,33 | 0,18 | 3,47 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51118052 | JFR | CH | 1408803 | 18312 | 04/12/2023 05:42 | 04/12/2023 09:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 149,23 | 39 | 2,6 | 0,98 | 0,25 | 3,83 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 51117434 | ATS | CH | 1064524 | 17694 | 04/12/2023 05:43 | 04/12/2023 07:49 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 375,9 | 179 | 1,08 | 0,75 | 0,27 | 2,1 | ATS01C1 | Altos |
| 51325521 | CRI | CR | | 25741 | 04/12/2023 05:43 | 04/12/2023 06:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,02 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,27 | 0,42 | CRI01N2 | Cristino Castro |
| 51325537 | CRI | CR | | 25757 | 04/12/2023 05:43 | 04/12/2023 06:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,02 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,27 | 0,42 | CRI01N2 | Cristino Castro |
| 51118398 | CRT | CH | 1267410 | 18658 | 04/12/2023 05:48 | 04/12/2023 16:16 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 230,05 | 22 | 9,85 | 0,25 | 0,37 | 10,47 | CRT01C3 | Corrente |
| 51117975 | CRT | CH | 1267565 | 18235 | 04/12/2023 05:57 | 04/12/2023 08:54 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1132,69 | 384 | 2,17 | 0,45 | 0,33 | 2,95 | CRT01C2 | Corrente |
| 51117690 | RGE | TF | 1356358 | 17950 | 04/12/2023 05:58 | 04/12/2023 08:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 35,01 | 14 | 1,68 | 0,82 | 0,02 | 2,52 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51117800 | UNO | CH | 1058586 | 18060 | 04/12/2023 05:59 | 04/12/2023 10:14 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 267,44 | 63 | 3,47 | 0,5 | 0,28 | 4,25 | UNO01C2 | União |
| 51118147 | CPM | TF | 1261009 | 18407 | 04/12/2023 06:03 | 04/12/2023 11:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 40,48 | 7 | 4,42 | 1,32 | 0,05 | 5,78 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51117431 | CRI | CH | 1264427 | 17691 | 04/12/2023 06:08 | 04/12/2023 11:55 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 167,41 | 29 | 5,1 | 0,28 | 0,4 | 5,78 | CRI01N2 | Cristino Castro |
| 51118010 | SPM | CH | 1334408 | 192208 | 04/12/2023 06:10 | 04/12/2023 10:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 3546,11 | 909 | 2,5 | 0,68 | 0,73 | 3,92 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51119190 | RGE | TF | 1369314 | 19450 | 04/12/2023 06:12 | 04/12/2023 16:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 117,68 | 12 | 8,28 | 1,52 | 0,02 | 9,82 | RGE01N1 | Pavussu |
| 51118999 | CPM | CH | 1260963 | 192191 | 04/12/2023 06:13 | 04/12/2023 12:37 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 593,7 | 93 | 3,92 | 2,08 | 0,4 | 6,4 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51119392 | VAL | CH | 1437116 | 192174 | 04/12/2023 06:15 | 04/12/2023 11:31 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 600,15 | 114 | 4,65 | 0,6 | 0,02 | 5,27 | VAL01C1 | Santa Cruz dos Milagres |
| 51323888 | CRI | CR | | 24109 | 04/12/2023 06:15 | 04/12/2023 06:37 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,02 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,22 | 0,37 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51117805 | ATS | CH | 1064708 | 18065 | 04/12/2023 06:21 | 04/12/2023 08:11 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 114,63 | 63 | 0,1 | 0,1 | 1,63 | 1,83 | ATS01C3 | Altos |
| 51372041 | CPM | CR | | 72257 | 04/12/2023 06:23 | 04/12/2023 06:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51119092 | CPM | CH | 1262602 | 19352 | 04/12/2023 06:24 | 04/12/2023 12:10 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 190,14 | 33 | 5,58 | 0,17 | 0,02 | 5,77 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51119162 | BOL | CH | 1265188 | 19422 | 04/12/2023 06:25 | 04/12/2023 16:11 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 731,44 | 75 | 8,47 | 0,7 | 0,6 | 9,77 | BOL01C2 | Cristino Castro |
| 51117524 | RGE | TF | 1356246 | 17784 | 04/12/2023 06:27 | 04/12/2023 10:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 8,04 | 2 | 3,12 | 0,63 | 0,28 | 4,03 | RGE01N2 | Flores do Piauí |
| 51282524 | BRL | CR | | 174891 | 04/12/2023 06:29 | 04/12/2023 16:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,4 | 1 | 9,4 | 0,28 | 0 | 9,68 | BRL09F4 | Uruçuí |
| 51117549 | CPM | CR | | 17809 | 04/12/2023 06:31 | 04/12/2023 06:46 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 51118022 | OER | CR | | 18282 | 04/12/2023 06:32 | 04/12/2023 12:31 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,25 | 1 | 5,38 | 0,6 | 0 | 5,98 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51117580 | FAO | TF | 1424155 | 17840 | 04/12/2023 06:34 | 04/12/2023 08:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 287,21 | 201 | 0,25 | 1,18 | 0 | 1,43 | FAO01C1 | Floriano |
| 51120979 | CRT | CH | 1267561 | 21239 | 04/12/2023 06:34 | 05/12/2023 10:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 610,55 | 22 | 27,07 | 0,53 | 0,17 | 27,77 | CRT01C2 | Corrente |
| 51117633 | CRI | CH | 1264553 | 17893 | 04/12/2023 06:38 | 04/12/2023 11:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1551 | 330 | 2,1 | 0,95 | 1,65 | 4,7 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51372044 | CPM | CR | | 72260 | 04/12/2023 06:40 | 04/12/2023 06:58 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51119853 | JFR | CH | 1063999 | 20113 | 04/12/2023 06:45 | 04/12/2023 21:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 565,34 | 39 | 13,77 | 0,73 | 0 | 14,5 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51117626 | EMT | CH | 1397836 | 17886 | 04/12/2023 06:48 | 05/12/2023 08:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 363,49 | 14 | 25,22 | 0,58 | 0,17 | 25,97 | EMT01C3 | Colônia do Gurguéia |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51372038 | CPM | CR | | 72254 | 04/12/2023 06:48 | 04/12/2023 07:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51118997 | CRT | CH | 1267735 | 19257 | 04/12/2023 06:51 | 04/12/2023 15:10 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 922,63 | 111 | 7,25 | 0,57 | 0,5 | 8,32 | CRT01C2 | Corrente |
| 51117959 | NOT | CH | 1292684 | 18219 | 04/12/2023 06:52 | 05/12/2023 16:21 | CHAVE FUSÍVEL | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 334,91 | 10 | 1,65 | 0,52 | 31,32 | 33,48 | NOT01C1 | Regeneração |
| 51117948 | UNO | CH | 1058790 | 18208 | 04/12/2023 06:53 | 04/12/2023 11:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1659,12 | 380 | 2,78 | 1,57 | 0,02 | 4,37 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51117978 | BOL | CH | 1265257 | 18238 | 04/12/2023 06:53 | 04/12/2023 12:45 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 2321,44 | 396 | 1,98 | 0,32 | 3,57 | 5,87 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51118981 | GBS | CH | 1410045 | 19241 | 04/12/2023 06:54 | 04/12/2023 14:39 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 2603,25 | 336 | 6,42 | 0,88 | 0,45 | 7,75 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51117943 | CMT | TF | 1267228 | 18203 | 04/12/2023 06:55 | 04/12/2023 11:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 33,3 | 8 | 2,17 | 0,73 | 1,27 | 4,17 | CMT09S1 | Curimatá |
| 51117833 | PCS | TF | 1315148 | 18093 | 04/12/2023 06:58 | 04/12/2023 12:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 165,58 | 30 | 2,33 | 2,63 | 0,57 | 5,53 | PCS01C4 | Picos |
| 51118291 | JAC | CH | 1313268 | 18551 | 04/12/2023 07:01 | 04/12/2023 11:05 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 1178,53 | 290 | 2,92 | 0,85 | 0,3 | 4,07 | JAC09F5 | Patos do Piauí |
| 51120343 | SPM | TF | 1332599 | 20603 | 04/12/2023 07:07 | 04/12/2023 17:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 30,72 | 3 | 9,92 | 0,23 | 0,1 | 10,25 | SPM01C5 | Paes Landim |
| 51120668 | OER | CR | | 20928 | 04/12/2023 07:08 | 04/12/2023 09:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,73 | 1,88 | OER01C2 | Oeiras |
| 51118056 | JER | CH | 1322617 | 18316 | 04/12/2023 07:10 | 04/12/2023 11:12 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 201,38 | 50 | 1,1 | 1,03 | 1,9 | 4,03 | JER01C2 | Jerumenha |
| 51117772 | JAC | CR | | 18032 | 04/12/2023 07:13 | 04/12/2023 12:33 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,22 | 1 | 4,95 | 0,1 | 0,28 | 5,33 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 51118321 | RGE | CH | 1430913 | 18581 | 04/12/2023 07:15 | 04/12/2023 11:21 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 331,09 | 81 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 4,1 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51117646 | JFR | CH | 1063815 | 17906 | 04/12/2023 07:16 | 04/12/2023 15:26 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 293,97 | 36 | 7,6 | 0,35 | 0,22 | 8,17 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51117799 | UNO | CR | | 18059 | 04/12/2023 07:16 | 06/12/2023 17:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,42 | 1 | 57,53 | 0,52 | 0,05 | 58,1 | UNO01C4 | Cabeceiras do Piauí |
| 51118101 | SMO | CH | 1310721 | 18361 | 04/12/2023 07:16 | 04/12/2023 11:00 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 278,79 | 75 | 1,92 | 1,37 | 0,45 | 3,73 | SMO01C2 | Simões |
| 51117895 | MAD | CH | 1359800 | 18155 | 04/12/2023 07:22 | 04/12/2023 11:57 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 650,72 | 142 | 3,7 | 0,83 | 0,05 | 4,58 | MAD01C1 | Simões |
| 51117950 | ATS | TF | 1064467 | 18210 | 04/12/2023 07:23 | 04/12/2023 09:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 283,6 | 113 | 0,1 | 0,1 | 2,32 | 2,52 | ATS01C2 | Altos |
| 51118499 | SJP | TF | 1354126 | 18759 | 04/12/2023 07:23 | 04/12/2023 10:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 5,48 | 2 | 1,92 | 0,57 | 0,27 | 2,75 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51118776 | RGN | TF | 1069689 | 19036 | 04/12/2023 07:24 | 04/12/2023 11:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 259,82 | 58 | 2,73 | 1,13 | 0,62 | 4,48 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51372043 | CPM | CR | | 72259 | 04/12/2023 07:26 | 04/12/2023 07:44 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51120769 | CBT | TF | 1329709 | 21029 | 04/12/2023 07:27 | 04/12/2023 16:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 17,4 | 2 | 7,63 | 1 | 0,08 | 8,72 | CBT01C3 | Canto do Buriti |
| 51323020 | PCS | CR | | 23241 | 04/12/2023 07:28 | 04/12/2023 08:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,25 | 1,4 | PCS01C3 | Itainópolis |
| 51118046 | OER | CH | 1336356 | 18306 | 04/12/2023 07:28 | 04/12/2023 10:59 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1041,89 | 297 | 1,2 | 2,32 | 0 | 3,52 | OER01C3 | Oeiras |
| 51117974 | CRT | CH | 1267619 | 18234 | 04/12/2023 07:30 | 04/12/2023 11:39 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 132,64 | 32 | 3,22 | 0,27 | 0,67 | 4,15 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51372039 | CPM | CR | | 72255 | 04/12/2023 07:34 | 04/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 0,17 | 2,22 | 0,03 | 2,42 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51372040 | CPM | CR | | 72256 | 04/12/2023 07:34 | 04/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 0,17 | 2,22 | 0,03 | 2,42 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51372042 | CPM | CR | | 72258 | 04/12/2023 07:34 | 04/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 0,17 | 2,22 | 0,03 | 2,42 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51372045 | CPM | CR | | 72261 | 04/12/2023 07:34 | 04/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 0,17 | 2,22 | 0,03 | 2,42 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51372046 | CPM | CR | | 72262 | 04/12/2023 07:34 | 04/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 0,17 | 2,22 | 0,03 | 2,42 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51372047 | CPM | CR | | 72263 | 04/12/2023 07:34 | 04/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 0,17 | 2,22 | 0,03 | 2,42 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51323241 | NOT | CR | | 192157 | 04/12/2023 07:34 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,26 | 1 | 0,05 | 0,1 | 6,15 | 6,3 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51117894 | JUN | CR | | 18154 | 04/12/2023 07:35 | 04/12/2023 17:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,42 | 1 | 9,9 | 0,08 | 0,12 | 10,1 | JUN01M4 | São José do Piauí |
| 51119518 | UNO | TF | 1058825 | 19778 | 04/12/2023 07:35 | 04/12/2023 11:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 318,08 | 89 | 0,02 | 0,98 | 2,58 | 3,58 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51120598 | CRT | TF | 1270327 | 20858 | 04/12/2023 07:37 | 04/12/2023 22:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 3824,45 | 252 | 13,95 | 0,22 | 1,02 | 15,18 | CRT01C2 | Corrente |
| 51117960 | ATS | CH | 1064106 | 18220 | 04/12/2023 07:38 | 04/12/2023 09:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 133,3 | 92 | 0,55 | 0,78 | 0,12 | 1,45 | ATS01C3 | Altos |
| 51118181 | ATS | TF | 1368584 | 18441 | 04/12/2023 07:38 | 05/12/2023 10:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 190,03 | 7 | 25,75 | 0,78 | 0,62 | 27,15 | ATS01C1 | Altos |
| 51118974 | RPI | CH | 1328818 | 19234 | 04/12/2023 07:38 | 04/12/2023 11:44 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 1267,13 | 310 | 2,53 | 1,4 | 0,17 | 4,1 | RPI01C2 | Socorro do Piauí |
| 51331220 | NVL | CR | | 31440 | 04/12/2023 07:38 | 04/12/2023 15:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,33 | 1 | 0,05 | 0,1 | 7,8 | 7,95 | NVL01C1 | União |
| 51118972 | SPM | TF | 1334936 | 19232 | 04/12/2023 07:39 | 04/12/2023 16:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL PARTIDO | 112,42 | 13 | 7,68 | 0,2 | 0,77 | 8,65 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51117984 | RGE | CH | 1356361 | 18244 | 04/12/2023 07:40 | 04/12/2023 09:33 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 103,54 | 55 | 1,25 | 0,57 | 0,07 | 1,88 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51118427 | CMT | TF | 1265898 | 18687 | 04/12/2023 07:40 | 04/12/2023 13:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 5,39 | 1 | 5,27 | 0,1 | 0,03 | 5,4 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51118765 | ATS | TF | 1064838 | 19025 | 04/12/2023 07:40 | 04/12/2023 21:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 42,56 | 3 | 13,45 | 0,12 | 0,63 | 14,2 | ATS01C3 | Altos |
| 51117992 | JUN | CR | | 18252 | 04/12/2023 07:47 | 04/12/2023 17:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,42 | 1 | 9,92 | 0,17 | 0,12 | 10,2 | JUN01M4 | São José do Piauí |
| 51117976 | OER | CH | 1335273 | 18236 | 04/12/2023 07:47 | 04/12/2023 13:28 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 11,35 | 2 | 5,07 | 0,5 | 0,12 | 5,68 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51117986 | CRT | CR | | 18246 | 04/12/2023 07:47 | 04/12/2023 12:46 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,21 | 1 | 4,28 | 0,52 | 0,18 | 4,98 | CRT01C2 | Corrente |
| 51119550 | ATS | CH | 1060637 | 19810 | 04/12/2023 07:50 | 04/12/2023 20:25 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 829,71 | 66 | 11 | 0,65 | 0,93 | 12,58 | ATS01C1 | Altos |
| 51118014 | JAC | CR | | 18274 | 04/12/2023 07:52 | 04/12/2023 09:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 0,33 | 0,98 | 0,73 | 2,05 | JAC09F5 | Massapê do Piauí |
| 51118031 | NVL | CR | | 18291 | 04/12/2023 07:54 | 05/12/2023 18:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,44 | 1 | 33,98 | 0,08 | 0,43 | 34,5 | NVL01C2 | União |
| 51118585 | ALG | TF | 1060369 | 18845 | 04/12/2023 07:55 | 04/12/2023 16:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 283 | 32 | 6,47 | 2,28 | 0,1 | 8,85 | ALG01N1 | Beneditinos |
| 51118392 | EMT | CH | 1268329 | 18652 | 04/12/2023 07:55 | 04/12/2023 11:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 696,72 | 190 | 2,37 | 0,92 | 0,4 | 3,68 | EMT01C1 | Manoel Emídio |
| 51118183 | UNO | CH | 1058782 | 18443 | 04/12/2023 07:58 | 04/12/2023 11:52 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 225,31 | 58 | 0,1 | 0,1 | 3,7 | 3,9 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51118055 | ATS | CR | | 18315 | 04/12/2023 07:59 | 05/12/2023 16:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,37 | 1 | 32,37 | 0,22 | 0,42 | 33 | ATS01C4 | Altos |
| 51118082 | PTA | CH | 1322841 | 18342 | 04/12/2023 08:02 | 04/12/2023 11:00 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 690,26 | 233 | 0,22 | 2,75 | 0 | 2,97 | PTA01C1 | Porto Alegre do Piauí |
| 51324053 | BOJ | CR | | 24274 | 04/12/2023 08:02 | 04/12/2023 09:02 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,85 | 1 | BOJ01C3 | Currais |
| 51118104 | SRO | CR | | 18364 | 04/12/2023 08:05 | 04/12/2023 10:39 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,11 | 1 | 1,63 | 0,3 | 0,63 | 2,57 | SRO01C1 | São Raimundo Nonato |
| 51118105 | URI | CR | | 18365 | 04/12/2023 08:06 | 04/12/2023 08:21 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | URI01C2 | Uruçuí |
| 51118107 | CPM | CR | | 18367 | 04/12/2023 08:06 | 04/12/2023 08:21 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51119087 | EMT | TF | 1268448 | 19347 | 04/12/2023 08:09 | 04/12/2023 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | 79,44 | 19 | 0,1 | 0,1 | 3,98 | 4,18 | EMT01C1 | Manoel Emídio |
| 51118312 | EBV | TF | 1289354 | 18572 | 04/12/2023 08:10 | 04/12/2023 09:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 192,04 | 113 | 1,28 | 0,4 | 0,02 | 1,7 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51119357 | JER | TF | 1322362 | 19617 | 04/12/2023 08:14 | 04/12/2023 12:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 4,48 | 1 | 3,03 | 1,43 | 0,02 | 4,48 | JER01C2 | Jerumenha |
| 51118219 | ATS | TF | 1064886 | 18479 | 04/12/2023 08:15 | 04/12/2023 11:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 1094,36 | 379 | 1,83 | 0,75 | 0,32 | 2,9 | ATS01C2 | Altos |
| 51119988 | SMO | TF | 1310423 | 20248 | 04/12/2023 08:15 | 04/12/2023 15:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 98,99 | 14 | 6,03 | 1 | 0,05 | 7,08 | SMO01C2 | Caridade do Piauí |
| 51118176 | JER | CH | 1322523 | 18436 | 04/12/2023 08:15 | 04/12/2023 11:15 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 271,61 | 91 | 1,85 | 0,42 | 0,73 | 3 | JER01C2 | Jerumenha |
| 51118162 | BOL | CH | 1385766 | 18422 | 04/12/2023 08:20 | 04/12/2023 15:40 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 14,66 | 2 | 0,1 | 0,1 | 7,13 | 7,33 | BOL01C3 | Alvorada do Gurguéia |
| 51118217 | BOJ | CR | | 18477 | 04/12/2023 08:22 | 04/12/2023 13:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,21 | 1 | 4,23 | 0,8 | 0 | 5,03 | BOJ01C3 | Currais |
| 51118211 | SMO | TF | 1310729 | 18471 | 04/12/2023 08:23 | 04/12/2023 19:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 64,83 | 6 | 10,18 | 0,37 | 0,27 | 10,82 | SMO01C2 | Simões |
| 51177140 | SOL | CR | | 77380 | 04/12/2023 08:24 | 04/12/2023 10:38 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 2,03 | 0,07 | 0,13 | 2,23 | SOL01C1 | Beneditinos |
| 51118212 | SJP | CR | | 18472 | 04/12/2023 08:25 | 04/12/2023 09:21 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,48 | 0,28 | 0,17 | 0,93 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51118669 | ATS | CH | 1064524 | 18929 | 04/12/2023 08:25 | 04/12/2023 13:55 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 982,91 | 179 | 3,62 | 0,05 | 1,83 | 5,5 | ATS01C1 | Altos |
| 51323252 | VAL | CR | | 23473 | 04/12/2023 08:26 | 06/12/2023 17:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,37 | 1 | 5,98 | 6,78 | 44,23 | 57 | VAL01C1 | Aroazes |
| 51119910 | CMT | TF | 1266864 | 20170 | 04/12/2023 08:30 | 04/12/2023 18:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1817,07 | 182 | 7,12 | 1,87 | 1,02 | 10 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51118289 | GBS | CR | | 18549 | 04/12/2023 08:31 | 04/12/2023 15:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,31 | 1 | 6,87 | 0,18 | 0,35 | 7,4 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51118280 | OER | CR | | 18540 | 04/12/2023 08:31 | 04/12/2023 10:51 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,1 | 1 | 1,67 | 0,32 | 0,35 | 2,33 | OER01C1 | Oeiras |
| 51118281 | RGE | CR | | 192204 | 04/12/2023 08:33 | 04/12/2023 19:51 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,47 | 1 | 10,63 | 0,28 | 0,38 | 11,3 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51121102 | CRT | TF | 1270377 | 21362 | 04/12/2023 08:34 | 04/12/2023 17:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1323 | 147 | 0,1 | 0,33 | 8,57 | 9 | CRT01C2 | Corrente |
| 51118319 | CPM | CR | | 18579 | 04/12/2023 08:35 | 06/12/2023 11:35 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 2,12 | 1 | 49,73 | 0,68 | 0,58 | 51 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51117879 | URD | CH | 1420069 | 18139 | 04/12/2023 08:36 | 04/12/2023 13:34 | RELIGADOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 3698,92 | 746 | 0,1 | 0,1 | 4,77 | 4,97 | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51118331 | ATS | TF | 1379568 | 18591 | 04/12/2023 08:37 | 04/12/2023 13:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 10,12 | 2 | 0,1 | 0,1 | 4,87 | 5,07 | ATS01C3 | Altos |
| 51122836 | EBV | TF | 1292380 | 23096 | 04/12/2023 08:39 | 05/12/2023 19:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 70,29 | 2 | 34,07 | 0,87 | 0,22 | 35,15 | EBV01C1 | Várzea Grande |
| 51118329 | NOT | CH | 1291689 | 18589 | 04/12/2023 08:40 | 05/12/2023 16:46 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 96,29 | 3 | 31,67 | 0,33 | 0,1 | 32,1 | NOT01C2 | Novo Oriente do Piauí |
| 51118396 | CVA | CR | | 18656 | 04/12/2023 08:42 | 05/12/2023 10:27 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,07 | 1 | 24,4 | 0,85 | 0,5 | 25,75 | CVA01C1 | Pio IX |
| 51118973 | CPM | CH | 1261860 | 19233 | 04/12/2023 08:46 | 04/12/2023 18:59 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 673,55 | 66 | 6,9 | 3,13 | 0,18 | 10,22 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51118423 | ATS | CR | | 18683 | 04/12/2023 08:49 | 06/12/2023 09:39 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,03 | 1 | 48,52 | 0,23 | 0,08 | 48,83 | ATS01C2 | Altos |
| 51118634 | SFA | CH | 1368902 | 18894 | 04/12/2023 08:50 | 04/12/2023 15:30 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 106,56 | 16 | 4,28 | 2,38 | 0 | 6,67 | SFA01C1 | São Francisco de Assis do Piauí |
| 51119579 | CRT | CH | 1269954 | 19839 | 04/12/2023 08:52 | 04/12/2023 16:44 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 102,17 | 13 | 7,4 | 0,47 | 0 | 7,87 | CRT09S1 | Corrente |
| 51121259 | BTV | CR | | 21519 | 04/12/2023 08:55 | 04/12/2023 18:02 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,38 | 1 | 8,37 | 0,75 | 0 | 9,12 | BTV01C1 | Santo Antônio de Lisboa |
| 51121822 | CRT | CH | 1267899 | 22082 | 04/12/2023 08:58 | 04/12/2023 17:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 547,36 | 66 | 1,47 | 6,58 | 0,23 | 8,28 | CRT01C2 | Corrente |
| 51118529 | CPM | CH | 1261520 | 18789 | 04/12/2023 08:59 | 04/12/2023 20:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 11,78 | 1 | 9,48 | 1,18 | 1,12 | 11,78 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51118641 | UNO | TF | 1058359 | 18901 | 04/12/2023 09:01 | 04/12/2023 12:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 746,36 | 194 | 0,1 | 0,1 | 3,65 | 3,85 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51117742 | OER | CH | 1337330 | 18002 | 04/12/2023 09:01 | 04/12/2023 11:43 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 150,69 | 56 | 0,37 | 2,33 | 0 | 2,7 | OER01C2 | Oeiras |
| 51118558 | BOJ | CH | 1264181 | 18818 | 04/12/2023 09:02 | 04/12/2023 10:59 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 797,23 | 411 | 0,33 | 0,43 | 1,18 | 1,95 | BOJ01C3 | Currais |
| 51121034 | VAL | CH | 1398712 | 21294 | 04/12/2023 09:03 | 04/12/2023 17:35 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1074,05 | 126 | 6,35 | 1,22 | 0,97 | 8,53 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 51118547 | GBS | CR | | 18807 | 04/12/2023 09:03 | 04/12/2023 17:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,33 | 1 | 7,4 | 0,18 | 0,43 | 8,02 | GBS09F8 | Gilbués |
| 51121988 | ATS | CR | | 22248 | 04/12/2023 09:04 | 04/12/2023 19:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,43 | 1 | 9,83 | 0,23 | 0,2 | 10,27 | ATS01C1 | Beneditinos |
| 51118573 | BGR | CH | 1376798 | 18833 | 04/12/2023 09:06 | 04/12/2023 14:51 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 5,75 | 1 | 0,1 | 0,1 | 5,55 | 5,75 | BGR09F9 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51323267 | NOT | CR | | 23488 | 04/12/2023 09:06 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,1 | 4,62 | 4,77 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51323268 | NOT | CR | | 23489 | 04/12/2023 09:10 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,1 | 4,55 | 4,7 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51119493 | JAC | CH | 1404002 | 19753 | 04/12/2023 09:10 | 04/12/2023 13:06 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 129,5 | 33 | 3,4 | 0,12 | 0,42 | 3,93 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 51119405 | SPM | CH | 1334914 | 19665 | 04/12/2023 09:12 | 04/12/2023 15:20 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 36,75 | 6 | 4,83 | 1,08 | 0,22 | 6,13 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51118635 | SJP | CR | | 18895 | 04/12/2023 09:16 | 04/12/2023 16:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,29 | 1 | 6,25 | 0,4 | 0,42 | 7,07 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51118681 | PTA | TF | 1322791 | 18941 | 04/12/2023 09:16 | 04/12/2023 11:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 102,51 | 50 | 0,07 | 0,83 | 1,17 | 2,07 | PTA01C1 | Porto Alegre do Piauí |
| 51120920 | CPM | CR | | 21180 | 04/12/2023 09:18 | 05/12/2023 11:12 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,08 | 1 | 24,98 | 0,5 | 0,42 | 25,9 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51119547 | RGE | CH | 1355714 | 19807 | 04/12/2023 09:19 | 04/12/2023 12:07 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 960,11 | 343 | 2,03 | 0,57 | 0,2 | 2,8 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51119559 | RGE | TF | 1355702 | 19819 | 04/12/2023 09:19 | 04/12/2023 12:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 27,59 | 9 | 2,85 | 0,08 | 0,13 | 3,07 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51118675 | SPM | CR | | 18935 | 04/12/2023 09:20 | 04/12/2023 09:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51118702 | OER | TF | 1335730 | 18962 | 04/12/2023 09:29 | 04/12/2023 11:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 459,05 | 251 | 0,7 | 0,87 | 0,27 | 1,83 | OER01C3 | Oeiras |
| 51118875 | CMT | TF | 1266587 | 19135 | 04/12/2023 09:33 | 04/12/2023 20:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 466,88 | 41 | 9,53 | 0,53 | 1,33 | 11,4 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51118750 | SMO | CR | | 19010 | 04/12/2023 09:34 | 04/12/2023 09:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SMO01C2 | Simões |
| 51118767 | GBS | CH | 1392575 | 19027 | 04/12/2023 09:36 | 04/12/2023 16:45 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 7,14 | 1 | 6,32 | 0,52 | 0,32 | 7,15 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51118772 | SMO | CR | | 19032 | 04/12/2023 09:39 | 05/12/2023 19:45 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,42 | 1 | 33,58 | 0,27 | 0,25 | 34,1 | SMO01C2 | Simões |
| 51118770 | CBT | CR | | 19030 | 04/12/2023 09:39 | 04/12/2023 17:21 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,32 | 1 | 6,77 | 0,68 | 0,25 | 7,7 | CBT01C1 | Canto do Buriti |
| 51120878 | RDG | TF | 1270620 | 21138 | 04/12/2023 09:40 | 04/12/2023 17:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 436,03 | 53 | 7,23 | 1 | 0 | 8,23 | RDG01C1 | Redenção do Gurguéia |
| 51118850 | RGE | CR | | 19110 | 04/12/2023 09:41 | 04/12/2023 17:33 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,33 | 1 | 6,93 | 0,82 | 0,12 | 7,87 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51118835 | CRT | TF | 1267571 | 19095 | 04/12/2023 09:42 | 05/12/2023 10:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 295,01 | 12 | 0,1 | 0,1 | 24,4 | 24,6 | CRT01C2 | Corrente |
| 51118852 | OER | CR | | 19112 | 04/12/2023 09:43 | 05/12/2023 14:53 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,22 | 1 | 28,43 | 0,08 | 0,65 | 29,17 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 51118860 | VAL | CR | | 19120 | 04/12/2023 09:43 | 05/12/2023 12:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,13 | 1 | 22,15 | 1,53 | 3,42 | 27,1 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51118861 | RGE | CR | | 19121 | 04/12/2023 09:44 | 05/12/2023 11:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,05 | 1 | 24,33 | 0,65 | 0,3 | 25,28 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51118876 | RGE | CR | | 19136 | 04/12/2023 09:48 | 05/12/2023 10:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,04 | 1 | 24,32 | 0,3 | 0,27 | 24,88 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51118934 | BGR | CR | | 19194 | 04/12/2023 09:51 | 04/12/2023 10:06 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51118935 | ATS | TF | 1389457 | 19195 | 04/12/2023 09:52 | 05/12/2023 17:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 32 | 1 | 0,1 | 0,1 | 31,8 | 32 | ATS01C2 | Altos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51118913 | CPM | CR | | 19173 | 04/12/2023 09:53 | 04/12/2023 20:41 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,45 | 1 | 7,5 | 0,7 | 2,6 | 10,8 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51120016 | NOT | CR | | 20276 | 04/12/2023 09:53 | 05/12/2023 15:47 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,25 | 1 | 28,45 | 1,45 | 0 | 29,9 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51121643 | OER | TF | 1336768 | 21903 | 04/12/2023 09:55 | 05/12/2023 07:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 109,7 | 5 | 21,15 | 0,5 | 0,3 | 21,95 | OER01C2 | Oeiras |
| 51119009 | CBC | CR | | 19269 | 04/12/2023 10:03 | 07/12/2023 11:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 3,04 | 1 | 71,47 | 0,35 | 1,18 | 73 | CBC01C1 | Cabeceiras do Piauí |
| 51120386 | SRO | CR | | 20646 | 04/12/2023 10:06 | 04/12/2023 17:29 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,31 | 1 | 7,02 | 0,25 | 0,12 | 7,38 | SRO09F2 | Bonfim do Piauí |
| 51119681 | OER | CR | | 19941 | 04/12/2023 10:07 | 04/12/2023 10:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | OER01C2 | Oeiras |
| 51119083 | GBS | CR | | 19343 | 04/12/2023 10:07 | 04/12/2023 19:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,4 | 1 | 8,63 | 0,07 | 0,85 | 9,55 | GBS09F9 | Gilbués |
| 51119091 | SPM | CR | | 19351 | 04/12/2023 10:09 | 05/12/2023 10:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,01 | 1 | 22,85 | 0,33 | 0,98 | 24,17 | SPM01C2 | Simplício Mendes |
| 51119198 | SRO | TF | 1284175 | 19458 | 04/12/2023 10:13 | 04/12/2023 15:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 204,55 | 42 | 3,88 | 0,45 | 0,55 | 4,88 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 51119112 | FAO | CR | | 19372 | 04/12/2023 10:14 | 04/12/2023 19:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,37 | 1 | 8,22 | 0,25 | 0,43 | 8,9 | FAO01C6 | Floriano |
| 51120974 | SPM | CH | 1334640 | 21234 | 04/12/2023 10:15 | 04/12/2023 15:40 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 746,01 | 138 | 5,25 | 0,12 | 0,05 | 5,42 | SPM01C3 | São Francisco de Assis do Piauí |
| 51119169 | BOJ | CH | 1263997 | 19429 | 04/12/2023 10:19 | 04/12/2023 13:55 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1343,28 | 374 | 0,42 | 0,65 | 2,53 | 3,6 | BOJ01C3 | Currais |
| 51119146 | MAD | TF | 1429106 | 19406 | 04/12/2023 10:19 | 04/12/2023 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 10,03 | 5 | 1,08 | 0,65 | 0,28 | 2,02 | MAD01C1 | Caldeirão Grande do Piauí |
| 51119406 | BOL | TF | 1265192 | 19666 | 04/12/2023 10:19 | 04/12/2023 15:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 461,75 | 86 | 0,1 | 0,1 | 5,18 | 5,38 | BOL01C2 | Cristino Castro |
| 51119163 | SRO | CR | | 19423 | 04/12/2023 10:23 | 04/12/2023 11:14 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,03 | 1 | 0,27 | 0,58 | 0 | 0,85 | SRO01C1 | São Raimundo Nonato |
| 51119684 | CRL | CH | 1263236 | 19944 | 04/12/2023 10:24 | 04/12/2023 14:17 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1230,31 | 317 | 3,72 | 0,07 | 0,1 | 3,88 | CRL01C1 | Caracol |
| 51120622 | QBO | CH | 1265026 | 20882 | 04/12/2023 10:24 | 05/12/2023 09:40 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 186,07 | 8 | 20,48 | 2,42 | 0,37 | 23,27 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51119207 | BGR | CH | 1376785 | 19467 | 04/12/2023 10:30 | 04/12/2023 16:33 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 12,03 | 2 | 5,53 | 0,48 | 0,03 | 6,05 | BGR09F9 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51119275 | CMT | TF | 1398571 | 19535 | 04/12/2023 10:34 | 05/12/2023 15:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 28,73 | 1 | 27,82 | 0,47 | 0,45 | 28,73 | CMT09S1 | Curimatá |
| 51323269 | NOT | CR | | 23490 | 04/12/2023 10:34 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,14 | 1 | 0,05 | 0,1 | 3,15 | 3,3 | NOT01C2 | Aroazes |
| 51119553 | SRO | CH | 1283799 | 19813 | 04/12/2023 10:34 | 04/12/2023 11:34 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 346,23 | 352 | 0,82 | 0,07 | 0,12 | 1 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 51120928 | SRO | TF | 1285819 | 21188 | 04/12/2023 10:35 | 04/12/2023 15:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 100,28 | 19 | 0,1 | 0,1 | 5,08 | 5,28 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí |
| 51119513 | EBV | CR | | 19773 | 04/12/2023 10:38 | 04/12/2023 15:16 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,19 | 1 | 3,45 | 1,18 | 0 | 4,63 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51119589 | CPM | CH | 1261879 | 19849 | 04/12/2023 10:39 | 04/12/2023 16:41 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 477,07 | 79 | 3,48 | 1,32 | 1,23 | 6,03 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51331161 | CPM | CR | | 31381 | 04/12/2023 10:39 | 04/12/2023 16:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,25 | 1 | 3,48 | 1,32 | 1,23 | 6,03 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51331162 | CPM | CR | | 31382 | 04/12/2023 10:39 | 04/12/2023 16:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,25 | 1 | 3,48 | 1,32 | 1,23 | 6,03 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51119356 | SJP | CR | | 19616 | 04/12/2023 10:42 | 04/12/2023 10:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51120285 | UNO | TF | 1056782 | 20545 | 04/12/2023 10:45 | 04/12/2023 18:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 267,04 | 36 | 5,05 | 0,57 | 1,82 | 7,43 | UNO01C3 | União |
| 51119407 | UNO | CR | | 19667 | 04/12/2023 10:47 | 05/12/2023 17:11 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,27 | 1 | 28,15 | 0,72 | 1,53 | 30,4 | UNO01C2 | União |
| 51119396 | UNO | CR | | 192172 | 04/12/2023 10:48 | 05/12/2023 09:45 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,96 | 1 | 21,33 | 1,45 | 0,17 | 22,95 | UNO01C3 | União |
| 51119434 | BRL | CR | | 192171 | 04/12/2023 10:51 | 04/12/2023 14:38 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,16 | 1 | 1,97 | 0,8 | 1,02 | 3,78 | BRL09F4 | Uruçuí |
| 51120741 | BOL | CH | 1265287 | 21001 | 04/12/2023 10:52 | 04/12/2023 16:52 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 1095,51 | 183 | 4,88 | 0,45 | 0,67 | 6 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51119554 | BOJ | TF | 1264938 | 19814 | 04/12/2023 10:53 | 05/12/2023 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 426,94 | 17 | 21,95 | 0,43 | 2,73 | 25,12 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51119525 | CMT | TF | 1265938 | 19785 | 04/12/2023 10:55 | 04/12/2023 13:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 1127,14 | 446 | 0,3 | 2,18 | 0,05 | 2,53 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51119462 | BOJ | CH | 1397912 | 19722 | 04/12/2023 10:55 | 06/12/2023 11:40 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 48,74 | 1 | 48,33 | 0,22 | 0,2 | 48,75 | BOJ01C3 | Currais |
| 51119551 | CBC | CH | 1075543 | 19811 | 04/12/2023 10:59 | 04/12/2023 21:35 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 571,89 | 54 | 6,55 | 3,98 | 0,07 | 10,6 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51119653 | FAT | TF | 1269256 | 192169 | 04/12/2023 11:02 | 04/12/2023 17:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 701,59 | 110 | 4,27 | 1,28 | 0,83 | 6,38 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51119486 | CRT | CR | | 19746 | 04/12/2023 11:03 | 04/12/2023 15:39 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,19 | 1 | 3,93 | 0,2 | 0,47 | 4,6 | CRT09S1 | Corrente |
| 51119512 | SPM | CR | | 19772 | 04/12/2023 11:06 | 05/12/2023 12:29 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,06 | 1 | 23,93 | 1,08 | 0,37 | 25,38 | SPM01C4 | Santo Inácio do Piauí |
| 51121237 | SRO | CR | | 21497 | 04/12/2023 11:11 | 04/12/2023 11:26 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SRO09F3 | Dom Inocêncio |
| 51119541 | FAO | CR | | 19801 | 04/12/2023 11:12 | 04/12/2023 13:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,11 | 1 | 1,18 | 0,5 | 0,98 | 2,67 | FAO01C6 | Floriano |
| 51120719 | CBC | TF | 1075681 | 20979 | 04/12/2023 11:13 | 05/12/2023 15:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 199,04 | 7 | 26,77 | 0,63 | 1,05 | 28,45 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51120394 | PCS | CH | 1294759 | 20654 | 04/12/2023 11:16 | 04/12/2023 16:52 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 128,47 | 23 | 3,72 | 0,58 | 1,3 | 5,6 | PCS01C3 | Itainópolis |
| 51121375 | SPP | TF | 1431115 | 21635 | 04/12/2023 11:17 | 04/12/2023 17:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 611,48 | 105 | 0,1 | 0,1 | 5,63 | 5,83 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51119598 | PAL | CR | | 19858 | 04/12/2023 11:19 | 04/12/2023 14:54 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,15 | 1 | 3,02 | 0,48 | 0,08 | 3,58 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51119588 | FAO | CR | | 19848 | 04/12/2023 11:19 | 04/12/2023 12:23 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,48 | 0,33 | 0,25 | 1,07 | FAO01C4 | Floriano |
| 51122059 | RDG | TF | 1270598 | 22319 | 04/12/2023 11:19 | 04/12/2023 19:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 229,31 | 29 | 6,58 | 0,58 | 0,75 | 7,92 | RDG01C1 | Redenção do Gurguéia |
| 51119622 | RGN | CR | | 19882 | 04/12/2023 11:21 | 04/12/2023 11:36 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51120552 | PCS | CH | 1314962 | 20812 | 04/12/2023 11:22 | 04/12/2023 14:44 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 5149,5 | 1535 | 2,55 | 0,42 | 0,4 | 3,37 | PCS01C4 | Santana do Piauí |
| 51119627 | QBO | CR | | 19887 | 04/12/2023 11:24 | 04/12/2023 11:39 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51119963 | RDG | TF | 1415449 | 20223 | 04/12/2023 11:25 | 04/12/2023 16:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 745,24 | 136 | 2,47 | 1,38 | 1,63 | 5,48 | RDG01C1 | Redenção do Gurguéia |
| 51119658 | SPM | CH | 1334480 | 19918 | 04/12/2023 11:28 | 05/12/2023 18:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 308,84 | 10 | 30,55 | 0,08 | 0,27 | 30,9 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51122699 | SRO | CH | 1285270 | 22959 | 04/12/2023 11:30 | 05/12/2023 16:43 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 87,61 | 3 | 28,72 | 0,23 | 0,27 | 29,22 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51119680 | OER | CR | | 19940 | 04/12/2023 11:31 | 05/12/2023 08:46 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,89 | 1 | 20,55 | 0,15 | 0,55 | 21,25 | OER01C3 | Oeiras |
| 51120669 | OER | CR | | 20929 | 04/12/2023 11:31 | 05/12/2023 09:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,93 | 1 | 21,15 | 1,18 | 0,1 | 22,43 | OER01C2 | Oeiras |
| 51119679 | ATS | CR | | 192167 | 04/12/2023 11:35 | 06/12/2023 16:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,22 | 1 | 52,48 | 0,32 | 0,48 | 53,28 | ATS01C2 | Altos |
| 51119714 | FAT | TF | 1269002 | 19974 | 04/12/2023 11:36 | 04/12/2023 15:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 452,54 | 121 | 2,12 | 1,48 | 0,15 | 3,75 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51119712 | OER | CH | 1337044 | 19972 | 04/12/2023 11:36 | 04/12/2023 17:13 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | 67,23 | 12 | 4,38 | 0,25 | 0,98 | 5,62 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 51323825 | BOJ | CR | | 24046 | 04/12/2023 11:38 | 04/12/2023 16:30 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,1 | 4,72 | 4,87 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51323826 | BOJ | CR | | 24047 | 04/12/2023 11:38 | 04/12/2023 16:30 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,1 | 4,72 | 4,87 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51119717 | FAT | CR | | 19977 | 04/12/2023 11:40 | 04/12/2023 16:10 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,19 | 1 | 3,9 | 0,42 | 0,18 | 4,5 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51324029 | BOJ | CR | | 24250 | 04/12/2023 11:40 | 04/12/2023 13:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,25 | 1,4 | BOJ01C2 | Bom Jesus |
| 51119785 | FAO | TF | 1325099 | 20045 | 04/12/2023 11:44 | 04/12/2023 15:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 1104,76 | 261 | 3,18 | 0,27 | 0,78 | 4,23 | FAO01C4 | Floriano |
| 51119736 | MAD | CR | | 19996 | 04/12/2023 11:44 | 04/12/2023 16:36 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,2 | 1 | 4,07 | 0,53 | 0,27 | 4,87 | MAD01C7 | São Julião |
| 51119737 | RGE | CR | | 192165 | 04/12/2023 11:44 | 04/12/2023 19:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,31 | 1 | 6,57 | 0,63 | 0,22 | 7,42 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51324142 | CRI | CR | | 24363 | 04/12/2023 11:47 | 04/12/2023 13:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,12 | 1,27 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51122713 | SRO | CH | 1407923 | 22973 | 04/12/2023 11:48 | 05/12/2023 16:53 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 668,78 | 23 | 28,92 | 0,12 | 0,05 | 29,08 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51119772 | SPM | CH | 1431915 | 20032 | 04/12/2023 11:49 | 04/12/2023 15:25 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | 6016,67 | 1900 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 3,6 | SPM01C1 | Socorro do Piauí |
| 51121234 | SRO | CR | | 21494 | 04/12/2023 11:52 | 05/12/2023 15:31 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,15 | 1 | 23,92 | 3,58 | 0,15 | 27,65 | SRO09F3 | Dom Inocêncio |
| 51119931 | GBS | CH | 1440755 | 20191 | 04/12/2023 11:59 | 04/12/2023 15:20 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 254,45 | 76 | 2,35 | 0,63 | 0,37 | 3,35 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 51120401 | OER | CH | 1336356 | 20661 | 04/12/2023 12:01 | 04/12/2023 18:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1849,4 | 297 | 4,02 | 2,15 | 0,07 | 6,23 | OER01C3 | Oeiras |
| 51119836 | UNO | CR | | 20096 | 04/12/2023 12:01 | 06/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,92 | 1 | 0,05 | 0,1 | 45,82 | 45,97 | UNO01C3 | União |
| 51366227 | BOJ | CR | | 66443 | 04/12/2023 12:03 | 04/12/2023 12:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,03 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,67 | 0,82 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51120007 | JAC | CH | 1409459 | 20267 | 04/12/2023 12:06 | 04/12/2023 14:07 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 477,03 | 237 | 1,23 | 0,5 | 0,28 | 2,02 | JAC09F5 | Patos do Piauí |
| 51120593 | ATS | TF | 1064467 | 20853 | 04/12/2023 12:06 | 05/12/2023 21:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 4029,46 | 122 | 32,33 | 0,4 | 0,3 | 33,03 | ATS01C2 | Altos |
| 51120688 | CMT | CH | 1266713 | 20948 | 04/12/2023 12:06 | 04/12/2023 20:41 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 308,54 | 36 | 0,1 | 0,1 | 8,38 | 8,58 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51119906 | CRL | CR | | 20166 | 04/12/2023 12:11 | 04/12/2023 12:26 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRL01C2 | Caracol |
| 51120254 | BOJ | TF | 1264939 | 20514 | 04/12/2023 12:11 | 04/12/2023 16:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 89,08 | 20 | 0,1 | 0,1 | 4,27 | 4,47 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51123356 | CBC | CR | | 23616 | 04/12/2023 12:14 | 06/12/2023 16:37 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,18 | 1 | 51,82 | 0,5 | 0,07 | 52,38 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51119962 | FAT | TF | 1269199 | 20222 | 04/12/2023 12:14 | 05/12/2023 15:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 110,35 | 4 | 26,18 | 1,42 | 0 | 27,6 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51121124 | RDG | CH | 1270829 | 21384 | 04/12/2023 12:15 | 04/12/2023 22:08 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 859,58 | 87 | 8,83 | 0,5 | 0,55 | 9,88 | RDG09F5 | Curimatá |
| 51121518 | CMT | TF | 1267132 | 21778 | 04/12/2023 12:18 | 06/12/2023 19:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 769,27 | 14 | 6,1 | 0,6 | 48,25 | 54,95 | CMT09S1 | Curimatá |
| 51120231 | BRL | CH | 1331581 | 20491 | 04/12/2023 12:21 | 04/12/2023 16:10 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 385,2 | 101 | 3,53 | 0,28 | 0 | 3,82 | BRL09F4 | Uruçuí |
| 51119957 | SPM | CR | | 20217 | 04/12/2023 12:24 | 05/12/2023 10:27 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,92 | 1 | 20,07 | 1,9 | 0,08 | 22,05 | SPM01C2 | Simplício Mendes |
| 51120040 | CRL | CH | 1263084 | 20300 | 04/12/2023 12:28 | 04/12/2023 15:02 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 380,36 | 149 | 0,1 | 0,1 | 2,37 | 2,57 | CRL01C2 | Caracol |
| 51120260 | CMT | CH | 1267242 | 20520 | 04/12/2023 12:29 | 04/12/2023 17:00 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 211,72 | 47 | 3,77 | 0,67 | 0,08 | 4,52 | CMT09S1 | Curimatá |
| 51119991 | QBO | CR | | 20251 | 04/12/2023 12:29 | 04/12/2023 12:44 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51120376 | AFR | CH | 1381556 | 20636 | 04/12/2023 12:32 | 05/12/2023 15:20 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 267,85 | 10 | 26,15 | 0,58 | 0,07 | 26,8 | AFR01C1 | Queimada Nova |
| 51120035 | CMT | TF | 1417436 | 20295 | 04/12/2023 12:35 | 04/12/2023 16:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 143,3 | 42 | 2,53 | 0,67 | 0,22 | 3,42 | CMT01C4 | Avelino Lopes |
| 51120077 | GBS | CH | 1270369 | 20337 | 04/12/2023 12:40 | 04/12/2023 17:23 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 410,88 | 87 | 2,67 | 1,05 | 1 | 4,72 | GBS09F8 | Gilbués |
| 51119460 | SPP | TF | 1069530 | 19720 | 04/12/2023 12:44 | 04/12/2023 16:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 20,07 | 5 | 3,42 | 0,5 | 0,1 | 4,02 | SPP01C2 | Jardim do Mulato |
| 51121485 | CMT | TF | 1397694 | 21745 | 04/12/2023 12:44 | 04/12/2023 18:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 592,56 | 102 | 4,22 | 1,38 | 0,22 | 5,82 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51122190 | SJP | CH | 1353962 | 22450 | 04/12/2023 12:46 | 04/12/2023 22:17 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 313,77 | 33 | 7,92 | 1,15 | 0,45 | 9,52 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51120122 | SRO | TF | 1284196 | 20382 | 04/12/2023 12:49 | 05/12/2023 07:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 112,8 | 6 | 0,1 | 0,1 | 18,62 | 18,82 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 51120372 | GBS | CH | 1270163 | 20632 | 04/12/2023 12:50 | 04/12/2023 16:43 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 205,76 | 53 | 3 | 0,82 | 0,07 | 3,88 | GBS09F9 | Santa Filomena |
| 51120114 | JAC | CR | | 20374 | 04/12/2023 12:50 | 05/12/2023 16:01 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 1,13 | 1 | 25,95 | 0,77 | 0,47 | 27,18 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 51120345 | CMT | TF | 1409400 | 20605 | 04/12/2023 12:52 | 04/12/2023 15:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 133,67 | 48 | 2,22 | 0,55 | 0,03 | 2,8 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51120631 | UNO | TF | 1058966 | 20891 | 04/12/2023 12:53 | 04/12/2023 19:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 98,33 | 14 | 5,97 | 0,95 | 0,12 | 7,03 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51120504 | CMT | TF | 1266589 | 20764 | 04/12/2023 12:57 | 04/12/2023 20:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 110,71 | 14 | 0,1 | 0,1 | 7,72 | 7,92 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51121007 | VAL | CH | 1291745 | 21267 | 04/12/2023 12:59 | 04/12/2023 16:38 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 872,6 | 240 | 2,22 | 0,15 | 1,28 | 3,65 | VAL01C1 | Santa Cruz dos Milagres |
| 51120237 | QBO | CH | 1264823 | 20497 | 04/12/2023 13:00 | 04/12/2023 19:59 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1604,44 | 230 | 0,1 | 0,1 | 6,78 | 6,98 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51120339 | BRL | CH | 1330668 | 20599 | 04/12/2023 13:01 | 04/12/2023 20:15 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 158,91 | 22 | 6,58 | 0,58 | 0,07 | 7,23 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51120267 | UNO | CR | | 20527 | 04/12/2023 13:01 | 05/12/2023 16:12 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,13 | 1 | 25,92 | 1,13 | 0,13 | 27,18 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51120773 | OER | TF | 1336001 | 21033 | 04/12/2023 13:01 | 04/12/2023 17:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 576,5 | 118 | 3,8 | 0,22 | 0,88 | 4,9 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51121622 | CRI | CH | 1264744 | 21882 | 04/12/2023 13:03 | 04/12/2023 18:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 680,95 | 131 | 4,77 | 0,43 | 0 | 5,2 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51121226 | EMT | CH | 1421782 | 21486 | 04/12/2023 13:11 | 04/12/2023 17:17 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 779 | 190 | 2,6 | 0,88 | 0,62 | 4,1 | EMT01C1 | Manoel Emídio |
| 51120311 | VAZ | CR | | 20571 | 04/12/2023 13:12 | 05/12/2023 15:51 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 1,11 | 1 | 25,7 | 0,82 | 0,13 | 26,65 | VAZIO | Passagem Franca do Piauí |
| 51120340 | UNO | CR | | 20600 | 04/12/2023 13:13 | 06/12/2023 11:46 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,94 | 1 | 44,47 | 1,62 | 0,47 | 46,55 | UNO01C2 | União |
| 51124004 | SPP | CR | | 24264 | 04/12/2023 13:14 | 04/12/2023 13:29 | CONSUMIDOR | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51120768 | JUN | TF | 1296787 | 21028 | 04/12/2023 13:19 | 04/12/2023 17:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 92,95 | 24 | 2,52 | 1,37 | 0 | 3,88 | JUN01M4 | Bocaina |
| 51120590 | CRT | TF | 1414295 | 20850 | 04/12/2023 13:20 | 04/12/2023 14:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 226,35 | 174 | 0,92 | 0,22 | 0,17 | 1,3 | CRT01C3 | Corrente |
| 51120630 | SPM | CH | 1357201 | 20890 | 04/12/2023 13:21 | 04/12/2023 16:07 | CHAVE FUSÍVEL | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 281,1 | 102 | 0,97 | 0,85 | 0,95 | 2,77 | SPM01C4 | Campinas do Piauí |
| 51120677 | JAC | CH | 1404002 | 20937 | 04/12/2023 13:23 | 05/12/2023 10:23 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 692,84 | 33 | 20,37 | 0,32 | 0,32 | 21 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 51120437 | BRL | TF | 1331075 | 20697 | 04/12/2023 13:27 | 04/12/2023 16:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 596,57 | 179 | 2,03 | 0,18 | 1,12 | 3,33 | BRL01C2 | Landri Sales |
| 51120429 | FAT | CR | | 20689 | 04/12/2023 13:28 | 04/12/2023 13:43 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51120468 | BGR | CH | 1385454 | 20728 | 04/12/2023 13:29 | 06/12/2023 12:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 94,34 | 2 | 47,08 | 0,1 | 0 | 47,18 | BGR09F9 | Ribeiro Gonçalves |
| 51120477 | CRT | CR | | 20737 | 04/12/2023 13:34 | 05/12/2023 11:34 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,92 | 1 | 19,68 | 1,12 | 1,2 | 22 | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí |
| 51120515 | UNO | TF | 1058797 | 20775 | 04/12/2023 13:35 | 04/12/2023 18:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 47,97 | 9 | 4,15 | 1,12 | 0,07 | 5,33 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51121537 | CMT | TF | 1267205 | 21797 | 04/12/2023 13:36 | 04/12/2023 20:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 519,05 | 78 | 4,87 | 0,85 | 0,95 | 6,67 | CMT09S1 | Morro Cabeça no Tempo |
| 51120514 | JER | CR | | 20774 | 04/12/2023 13:39 | 04/12/2023 22:08 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,35 | 1 | 6,1 | 2,23 | 0,15 | 8,48 | JER01C2 | Jerumenha |
| 51120550 | PTA | TF | 1322884 | 20810 | 04/12/2023 13:42 | 04/12/2023 17:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 16,97 | 4 | 2,25 | 1,1 | 0,9 | 4,25 | PTA01C1 | Guadalupe |
| 51120547 | PCS | CR | | 20807 | 04/12/2023 13:42 | 04/12/2023 18:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,21 | 1 | 4,5 | 0,27 | 0,23 | 5 | PCS01C6 | Picos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51120922 | CRT | TF | 1267894 | 21182 | 04/12/2023 13:50 | 04/12/2023 17:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1464,63 | 381 | 3,17 | 0,57 | 0,12 | 3,85 | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí |
| 51120591 | RGN | CR | | 20851 | 04/12/2023 13:52 | 05/12/2023 10:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,87 | 1 | 20,57 | 0,15 | 0,23 | 20,95 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51120629 | JUN | TF | 1290129 | 20889 | 04/12/2023 13:53 | 04/12/2023 14:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 238,16 | 217 | 0,42 | 0,28 | 0,4 | 1,1 | JUN01M1 | Itainópolis |
| 51372127 | ATS | CR | | 72343 | 04/12/2023 14:04 | 04/12/2023 14:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ATS01C1 | Altos |
| 51121712 | CRT | CH | 1270019 | 21972 | 04/12/2023 14:07 | 04/12/2023 21:00 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 3323,71 | 483 | 5,65 | 0,62 | 0,62 | 6,88 | CRT09S1 | Sebastião Barros |
| 51120810 | CRT | CH | 1267903 | 21070 | 04/12/2023 14:07 | 04/12/2023 15:04 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 43,06 | 46 | 0,45 | 0,5 | 0 | 0,95 | CRT01C2 | Corrente |
| 51317003 | CMT | CR | | 17224 | 04/12/2023 14:12 | 04/12/2023 15:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,04 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,87 | 1,02 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51120709 | PCS | CR | | 20969 | 04/12/2023 14:12 | 04/12/2023 17:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,15 | 1 | 2,57 | 0,27 | 0,88 | 3,72 | PCS01C2 | Picos |
| 51121029 | NOT | CH | 1292759 | 21289 | 04/12/2023 14:15 | 04/12/2023 20:24 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 651,55 | 106 | 0,1 | 0,1 | 5,95 | 6,15 | NOT01C1 | Várzea Grande |
| 51120814 | JFR | TF | 1063851 | 21074 | 04/12/2023 14:16 | 04/12/2023 17:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 927,58 | 317 | 1,63 | 0,27 | 1,03 | 2,93 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51120742 | CMT | CR | | 21002 | 04/12/2023 14:16 | 05/12/2023 15:27 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,05 | 1 | 21,8 | 0,87 | 2,52 | 25,18 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51120737 | JUN | TF | 1299199 | 20997 | 04/12/2023 14:17 | 05/12/2023 11:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 172,91 | 8 | 21,13 | 0,28 | 0,2 | 21,62 | JUN09F3 | Monsenhor Hipólito |
| 51120748 | VAL | TF | 1291805 | 21008 | 04/12/2023 14:17 | 08/12/2023 12:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 283,29 | 3 | 89,97 | 0,75 | 3,72 | 94,43 | VAL01C1 | Santa Cruz dos Milagres |
| 51120739 | BRL | CR | | 20999 | 04/12/2023 14:18 | 04/12/2023 15:20 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,04 | 1 | 0,17 | 0,28 | 0,58 | 1,03 | BRL09F4 | Sebastião Leal |
| 51114734 | CRI | TF | 1264353 | 14997 | 04/12/2023 14:18 | 04/12/2023 19:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 30,12 | 6 | 4,5 | 0,27 | 0,27 | 5,03 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51120749 | JFR | CH | 1386865 | 21009 | 04/12/2023 14:21 | 04/12/2023 16:43 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | 2948,46 | 1247 | 1,3 | 0,07 | 1 | 2,37 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51120771 | BIG | CR | | 21031 | 04/12/2023 14:22 | 05/12/2023 08:23 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,75 | 1 | 17,32 | 0,32 | 0,38 | 18,02 | BIG01N2 | Ipiranga do Piauí |
| 51122275 | CRT | CH | 1269989 | 22535 | 04/12/2023 14:24 | 04/12/2023 20:56 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 548,75 | 84 | 0,1 | 0,1 | 6,33 | 6,53 | CRT09S1 | Corrente |
| 51120764 | RGN | CR | | 21024 | 04/12/2023 14:24 | 06/12/2023 15:12 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 2,03 | 1 | 48,1 | 0,13 | 0,57 | 48,8 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51120798 | OER | TF | 1392781 | 21058 | 04/12/2023 14:25 | 05/12/2023 09:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 538,67 | 28 | 18,8 | 0,32 | 0,13 | 19,25 | OER01C3 | Oeiras |
| 51121071 | FAO | CH | 1324955 | 21331 | 04/12/2023 14:39 | 04/12/2023 16:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1173,25 | 585 | 0,03 | 0,38 | 1,6 | 2,02 | FAO01C6 | Floriano |
| 51125768 | SPP | CR | | 26028 | 04/12/2023 14:43 | 04/12/2023 14:58 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SPP01C3 | Elesbão Veloso |
| 51121010 | CRT | CR | | 21270 | 04/12/2023 14:45 | 04/12/2023 16:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,05 | 1 | 0,53 | 0,78 | 0 | 1,32 | CRT01C1 | Corrente |
| 51122023 | CRL | CH | 1374814 | 22283 | 04/12/2023 14:46 | 04/12/2023 19:16 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 107,97 | 24 | 3,35 | 0,67 | 0,48 | 4,5 | CRL01C2 | Caracol |
| 51318065 | FAT | CR | | 18286 | 04/12/2023 14:48 | 04/12/2023 16:33 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,07 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,6 | 1,75 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51122207 | CRT | CR | | 22467 | 04/12/2023 14:50 | 04/12/2023 22:22 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,31 | 1 | 6,1 | 0,4 | 1,03 | 7,53 | CRT09S1 | Sebastião Barros |
| 51120985 | RGN | CR | | 21245 | 04/12/2023 14:51 | 04/12/2023 15:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C2 | Regeneração |
| 51372128 | ATS | CR | | 72344 | 04/12/2023 14:52 | 04/12/2023 15:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ATS01C1 | Altos |
| 51121416 | CRI | TF | 1264426 | 21676 | 04/12/2023 14:53 | 04/12/2023 17:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 747,93 | 255 | 1,58 | 1,35 | 0 | 2,93 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51120977 | CMT | TF | 1266414 | 21237 | 04/12/2023 14:54 | 06/12/2023 17:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 50,35 | 1 | 19,3 | 0,93 | 30,12 | 50,35 | CMT01C4 | Curimatá |
| 51121012 | SRO | CR | | 21272 | 04/12/2023 14:57 | 04/12/2023 17:07 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 1,77 | 0,22 | 0,18 | 2,17 | SRO09F2 | Bonfim do Piauí |
| 51122714 | SRO | TF | 1409868 | 22974 | 04/12/2023 15:00 | 05/12/2023 11:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 123,64 | 6 | 19,73 | 0,6 | 0,28 | 20,62 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51122854 | EBV | CR | | 23114 | 04/12/2023 15:02 | 05/12/2023 16:21 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 1,05 | 1 | 22,03 | 2,35 | 0,93 | 25,32 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51121465 | JFR | TF | 1387079 | 21725 | 04/12/2023 15:04 | 04/12/2023 17:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 513,92 | 258 | 1,38 | 0,22 | 0,4 | 2 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51121072 | NZR | CR | | 21332 | 04/12/2023 15:10 | 05/12/2023 11:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,86 | 1 | 0,05 | 0,1 | 20,38 | 20,53 | NZR01C1 | São José do Peixe |
| 51126241 | FAT | CH | 1372831 | 26501 | 04/12/2023 15:11 | 05/12/2023 13:29 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 312,18 | 14 | 20,95 | 1,35 | 0 | 22,3 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51121666 | CMT | CH | 1266621 | 21926 | 04/12/2023 15:13 | 04/12/2023 20:29 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 5305,31 | 1010 | 3,4 | 1,52 | 0,35 | 5,27 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51122718 | SRO | CR | | 22978 | 04/12/2023 15:14 | 04/12/2023 15:29 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51121141 | SJP | CR | | 21401 | 04/12/2023 15:16 | 04/12/2023 17:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,11 | 1 | 2,3 | 0,08 | 0,3 | 2,68 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51121118 | ABU | CR | | 21378 | 04/12/2023 15:17 | 04/12/2023 16:39 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,06 | 1 | 0,62 | 0,6 | 0,15 | 1,37 | ABU01C2 | Bonfim do Piauí |
| 51121232 | SRO | CR | | 21492 | 04/12/2023 15:19 | 05/12/2023 16:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,03 | 1 | 23,25 | 0,5 | 1,07 | 24,82 | SRO09F3 | Dom Inocêncio |
| 51122680 | JER | CH | 1322617 | 22940 | 04/12/2023 15:19 | 04/12/2023 23:16 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 397,13 | 50 | 7,18 | 0,27 | 0,5 | 7,95 | JER01C2 | Jerumenha |
| 51122855 | EBV | CR | | 23115 | 04/12/2023 15:19 | 04/12/2023 15:34 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51121121 | VAL | CR | | 21381 | 04/12/2023 15:20 | 05/12/2023 08:05 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,7 | 1 | 15,98 | 0,5 | 0,27 | 16,75 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51122217 | BRL | CH | 1330430 | 22477 | 04/12/2023 15:20 | 04/12/2023 18:15 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 43,86 | 15 | 0,85 | 0,93 | 1,13 | 2,92 | BRL01C1 | Sebastião Leal |
| 51121487 | CRT | CH | 1406796 | 21747 | 04/12/2023 15:20 | 04/12/2023 18:31 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 234,77 | 74 | 2,23 | 0,23 | 0,72 | 3,18 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51121168 | FAO | TF | 1323198 | 21428 | 04/12/2023 15:21 | 04/12/2023 16:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 185,74 | 135 | 0,1 | 0,1 | 1,18 | 1,38 | FAO01C1 | Floriano |
| 51121198 | NZR | TF | 1349282 | 21458 | 04/12/2023 15:23 | 04/12/2023 17:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 71,64 | 28 | 0,72 | 1 | 0,85 | 2,57 | NZR01C2 | Regeneração |
| 51121157 | RGN | CR | | 21417 | 04/12/2023 15:23 | 05/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,79 | 1 | 18,23 | 0,18 | 0,63 | 19,05 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51121439 | CRT | CH | 1322048 | 21699 | 04/12/2023 15:24 | 04/12/2023 19:31 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 389,92 | 95 | 2,15 | 1,85 | 0,12 | 4,12 | CRT01C2 | Corrente |
| 51121252 | NVL | CH | 1054800 | 21512 | 04/12/2023 15:36 | 04/12/2023 17:35 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | 388,73 | 196 | 0,63 | 1,33 | 0,02 | 1,98 | NVL01C1 | União |
| 51121255 | BRL | CR | | 21515 | 04/12/2023 15:39 | 05/12/2023 09:53 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,76 | 1 | 17,75 | 0,22 | 0,27 | 18,23 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51121824 | GBS | TF | 1269677 | 22084 | 04/12/2023 15:40 | 04/12/2023 19:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 231,21 | 69 | 2,07 | 0,27 | 1,03 | 3,37 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 51121354 | NOT | CH | 1292983 | 21614 | 04/12/2023 15:51 | 05/12/2023 14:40 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 1505,42 | 66 | 17,88 | 4,93 | 0 | 22,82 | NOT01C1 | Várzea Grande |
| 51122279 | EBV | CR | | 22539 | 04/12/2023 15:54 | 04/12/2023 19:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,17 | 1 | 2,68 | 1,4 | 0 | 4,08 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51122417 | MBA | CR | | 22677 | 04/12/2023 16:03 | 04/12/2023 16:18 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | MBA01C1 | União |
| 51121644 | OER | CH | 1434545 | 21904 | 04/12/2023 16:04 | 04/12/2023 17:25 | RELIGADOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1545,26 | 1147 | 0,02 | 1,22 | 0,12 | 1,35 | OER01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 51121805 | MBA | CH | 1063399 | 22065 | 04/12/2023 16:08 | 04/12/2023 18:49 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 242,89 | 91 | 0,03 | 1,37 | 1,28 | 2,68 | MBA01C4 | José de Freitas |
| 51372129 | ATS | CR | | 72345 | 04/12/2023 16:14 | 04/12/2023 16:32 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ATS01C1 | Altos |
| 51123014 | OER | TF | 1335706 | 23274 | 04/12/2023 16:14 | 05/12/2023 10:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 54,29 | 3 | 17,92 | 0,08 | 0,1 | 18,1 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51121512 | JAC | CR | | 21772 | 04/12/2023 16:18 | 05/12/2023 06:31 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,59 | 1 | 0,05 | 0,1 | 14,07 | 14,22 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51122274 | CMT | TF | 1265945 | 22534 | 04/12/2023 16:19 | 04/12/2023 19:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 390,26 | 137 | 1,18 | 0,58 | 1,08 | 2,85 | CMT01C3 | Curimatá |
| 51121546 | EBV | TF | 1289375 | 21806 | 04/12/2023 16:19 | 06/12/2023 12:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 615,66 | 14 | 43,07 | 0,6 | 0,32 | 43,98 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51121519 | SPM | CR | | 21779 | 04/12/2023 16:19 | 05/12/2023 08:07 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,66 | 1 | 15,03 | 0,32 | 0,45 | 15,8 | SPM01C2 | Simplício Mendes |
| 51121536 | BOJ | CR | | 21796 | 04/12/2023 16:21 | 06/12/2023 13:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,87 | 1 | 43,88 | 0,5 | 0,42 | 44,8 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51121545 | SRO | CH | 1283935 | 21805 | 04/12/2023 16:21 | 05/12/2023 09:06 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 418,44 | 25 | 0,1 | 0,1 | 16,55 | 16,75 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 51122845 | EBV | CR | | 23105 | 04/12/2023 16:25 | 07/12/2023 10:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,73 | 1 | 64,43 | 0,97 | 0,23 | 65,63 | EBV01C1 | Francinópolis |
| 51121609 | UNO | CR | | 21869 | 04/12/2023 16:29 | 05/12/2023 19:46 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,14 | 1 | 26,78 | 0,28 | 0,22 | 27,28 | UNO01C3 | União |
| 51121604 | CPM | CR | | 21864 | 04/12/2023 16:30 | 05/12/2023 10:27 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,75 | 1 | 16,8 | 1,03 | 0,12 | 17,95 | CPM01C3 | Campo Maior |
| 51121615 | CRL | CR | | 21875 | 04/12/2023 16:30 | 05/12/2023 18:50 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 1,1 | 1 | 25,62 | 0,53 | 0,18 | 26,33 | CRL01C1 | Caracol |
| 51121635 | BOJ | CH | 1264139 | 21895 | 04/12/2023 16:30 | 04/12/2023 18:22 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 899,91 | 486 | 0,45 | 0,98 | 0,43 | 1,87 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51121628 | NZR | CH | 1436395 | 21888 | 04/12/2023 16:32 | 05/12/2023 02:35 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | 5563,34 | 1300 | 0,23 | 2,08 | 7,73 | 10,05 | NZR01C3 | Nazaré do Piauí |
| 51122384 | NZR | TF | 1349262 | 22644 | 04/12/2023 16:32 | 05/12/2023 09:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 332,44 | 20 | 16,23 | 0,25 | 0,15 | 16,63 | NZR01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 51372130 | ATS | CR | | 72346 | 04/12/2023 16:32 | 04/12/2023 16:50 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ATS01C1 | Altos |
| 51121742 | FAT | CH | 1269222 | 22002 | 04/12/2023 16:33 | 04/12/2023 23:12 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 4060,43 | 611 | 3 | 0,13 | 3,52 | 6,65 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51121638 | NVL | CR | | 21898 | 04/12/2023 16:34 | 05/12/2023 13:07 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,86 | 1 | 20,02 | 0,25 | 0,28 | 20,55 | NVL01C2 | União |
| 51125544 | QBO | CH | 1264831 | 25804 | 04/12/2023 16:36 | 05/12/2023 13:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 20,99 | 1 | 20,85 | 0,07 | 0,08 | 21 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51121665 | UNO | CR | | 21925 | 04/12/2023 16:36 | 06/12/2023 09:44 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,71 | 1 | 39,57 | 1,22 | 0,35 | 41,13 | UNO01C1 | União |
| 51123276 | SPP | CH | 1320328 | 23536 | 04/12/2023 16:43 | 04/12/2023 21:50 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 464,73 | 91 | 4,92 | 0,2 | 0 | 5,12 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51122208 | CBT | TF | 1436114 | 22468 | 04/12/2023 16:44 | 04/12/2023 18:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 220,62 | 105 | 1,53 | 0,13 | 0,45 | 2,12 | CBT01C1 | Canto do Buriti |
| 51121710 | PCS | CH | 1427118 | 21970 | 04/12/2023 16:46 | 04/12/2023 17:43 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 583,14 | 620 | 0,27 | 0,07 | 0,62 | 0,95 | PCS01C2 | Picos |
| 51122022 | CRL | CH | 1413390 | 22282 | 04/12/2023 16:47 | 04/12/2023 18:07 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 99,48 | 75 | 1,05 | 0,18 | 0,1 | 1,33 | CRL01C1 | Caracol |
| 51121901 | JUN | CH | 1298433 | 22161 | 04/12/2023 16:49 | 04/12/2023 19:20 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 125,28 | 50 | 1,4 | 0,55 | 0,57 | 2,52 | JUN09F3 | Monsenhor Hipólito |
| 51323848 | BOJ | CR | | 24069 | 04/12/2023 16:51 | 04/12/2023 17:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51121730 | NVL | CR | | 21990 | 04/12/2023 16:51 | 05/12/2023 18:29 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,07 | 1 | 25,55 | 0,05 | 0,03 | 25,63 | NVL01C2 | União |
| 51122096 | JUN | TF | 1294711 | 22356 | 04/12/2023 16:52 | 04/12/2023 19:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 119,41 | 42 | 1,77 | 0,58 | 0,5 | 2,85 | JUN01M5 | Picos |
| 51122301 | CRL | CH | 1263109 | 22561 | 04/12/2023 16:55 | 05/12/2023 09:44 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 302,56 | 18 | 16,47 | 0,18 | 0,17 | 16,82 | CRL01C1 | Caracol |
| 51121767 | UNO | CR | | 22027 | 04/12/2023 16:56 | 05/12/2023 19:19 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 1,1 | 1 | 25,23 | 0,72 | 0,43 | 26,38 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51123415 | BBM | CR | | 23675 | 04/12/2023 17:05 | 05/12/2023 13:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,84 | 1 | 17,18 | 2,98 | 0,07 | 20,23 | BBM01C1 | Campo Maior |
| 51123432 | PCS | CR | | 23692 | 04/12/2023 17:13 | 06/12/2023 08:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,66 | 1 | 39,1 | 0,62 | 0,05 | 39,77 | PCS01C2 | Picos |
| 51121895 | NZR | CR | | 22155 | 04/12/2023 17:16 | 05/12/2023 09:47 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,69 | 1 | 15,57 | 0,67 | 0,28 | 16,52 | NZR01C2 | Oeiras |
| 51121925 | BIG | CR | | 22185 | 04/12/2023 17:23 | 04/12/2023 17:38 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BIG01N2 | São João da Varjota |
| 51125910 | CRT | CR | | 26170 | 04/12/2023 17:26 | 05/12/2023 14:34 | CONSUMIDOR | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 0,88 | 1 | 0,05 | 0,1 | 20,98 | 21,13 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51121973 | BRL | CR | | 22233 | 04/12/2023 17:31 | 06/12/2023 10:45 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,72 | 1 | 38,7 | 1,63 | 0,9 | 41,23 | BRL09F4 | Sebastião Leal |
| 51121980 | PCS | CR | | 22240 | 04/12/2023 17:35 | 05/12/2023 09:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,65 | 1 | 14,27 | 1,02 | 0,3 | 15,58 | PCS01C6 | Picos |
| 51122042 | EBV | CH | 1299386 | 22302 | 04/12/2023 17:36 | 04/12/2023 23:40 | CHAVE FUSÍVEL | INCENDIO | 127,25 | 21 | 3,05 | 0,92 | 2,1 | 6,07 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 51122106 | CRL | CH | 1396355 | 22366 | 04/12/2023 17:36 | 04/12/2023 19:34 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 64,38 | 33 | 1,47 | 0,27 | 0,23 | 1,97 | CRL01C1 | Caracol |
| 51123354 | CBC | CR | | 23614 | 04/12/2023 17:38 | 05/12/2023 16:23 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,95 | 1 | 22,03 | 0,5 | 0,22 | 22,75 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51122832 | EBV | CR | | 23092 | 04/12/2023 17:38 | 07/12/2023 10:57 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 2,72 | 1 | 64,58 | 0,6 | 0,13 | 65,32 | EBV01C1 | Francinópolis |
| 51122036 | MAD | TF | 1318235 | 22296 | 04/12/2023 17:39 | 04/12/2023 19:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 115,46 | 59 | 0,1 | 0,1 | 1,77 | 1,97 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 51122037 | ATS | CH | 1064519 | 22297 | 04/12/2023 17:39 | 04/12/2023 21:06 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 51,59 | 15 | 2,87 | 0,28 | 0,3 | 3,45 | ATS01C1 | Altos |
| 51372131 | ATS | CR | | 72347 | 04/12/2023 17:39 | 04/12/2023 21:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,14 | 1 | 2,87 | 0,28 | 0,3 | 3,45 | ATS01C1 | Altos |
| 51122075 | RDG | CR | | 22335 | 04/12/2023 17:48 | 05/12/2023 12:39 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,79 | 1 | 17,98 | 0,43 | 0,43 | 18,85 | RDG09M1 | Redenção do Gurguéia |
| 51122071 | CRT | CR | | 22331 | 04/12/2023 17:50 | 04/12/2023 20:03 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,09 | 1 | 1,38 | 0,28 | 0,55 | 2,22 | CRT01C2 | Corrente |
| 51122072 | SRO | TF | 1279162 | 22332 | 04/12/2023 17:50 | 06/12/2023 21:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 671,58 | 13 | 0,37 | 0,1 | 51,2 | 51,67 | SRO09F2 | Várzea Branca |
| 51121970 | NZR | CR | | 22230 | 04/12/2023 17:52 | 05/12/2023 02:58 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,38 | 1 | 0,05 | 9,05 | 0 | 9,1 | NZR01C3 | Francisco Ayres |
| 51123434 | PCS | CR | | 23694 | 04/12/2023 17:53 | 05/12/2023 14:57 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,88 | 1 | 20,68 | 0,33 | 0,05 | 21,07 | PCS01C2 | Picos |
| 51122175 | CRL | TF | 1263019 | 22435 | 04/12/2023 17:54 | 04/12/2023 20:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 52,12 | 24 | 1,67 | 0,45 | 0,07 | 2,18 | CRL01C2 | Caracol |
| 51122609 | SPM | CR | | 22869 | 04/12/2023 17:58 | 04/12/2023 21:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,13 | 1 | 2,78 | 0,4 | 0 | 3,18 | SPM01C2 | Simplício Mendes |
| 51122702 | SRO | CR | | 22962 | 04/12/2023 17:59 | 06/12/2023 11:50 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,74 | 1 | 41,42 | 0,1 | 0,33 | 41,85 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51122184 | ATS | TF | 1064622 | 22444 | 04/12/2023 18:02 | 05/12/2023 19:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 25,77 | 1 | 24,83 | 0,65 | 0,3 | 25,78 | ATS01C2 | Altos |
| 51122187 | RGN | CR | | 22447 | 04/12/2023 18:04 | 04/12/2023 18:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51122212 | RGN | CR | | 22472 | 04/12/2023 18:06 | 04/12/2023 18:21 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51122294 | VAL | TF | 1074025 | 22554 | 04/12/2023 18:07 | 04/12/2023 20:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 93,89 | 45 | 0,58 | 0,68 | 0,83 | 2,1 | VAL01C2 | São Miguel do Tapuio |
| 51122218 | EMT | CR | | 22478 | 04/12/2023 18:10 | 05/12/2023 09:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,62 | 1 | 14,62 | 0,07 | 0,28 | 14,97 | EMT01C3 | Colônia do Gurguéia |
| 51122330 | CRL | CH | 1413390 | 22590 | 04/12/2023 18:13 | 04/12/2023 19:04 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 63,48 | 75 | 0,1 | 0,1 | 0,65 | 0,85 | CRL01C1 | Caracol |
| 51122252 | OER | CR | | 22512 | 04/12/2023 18:15 | 04/12/2023 21:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 0,78 | 0,6 | 1,5 | 2,88 | OER01C3 | Oeiras |
| 51122278 | URD | CH | 1321871 | 22538 | 04/12/2023 18:16 | 04/12/2023 20:05 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 83,31 | 46 | 0,97 | 0,72 | 0,13 | 1,82 | URD09W3 | Uruçuí |
| 51122872 | CRL | CH | 1374972 | 23132 | 04/12/2023 18:18 | 05/12/2023 11:55 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 211,27 | 12 | 0,1 | 0,1 | 17,42 | 17,62 | CRL01C1 | Caracol |
| 51122684 | PAL | CH | 1302984 | 22944 | 04/12/2023 18:21 | 04/12/2023 21:15 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | 263,22 | 91 | 2,58 | 0,28 | 0,03 | 2,9 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51122727 | FAT | TF | 1269157 | 22987 | 04/12/2023 18:21 | 05/12/2023 11:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 70 | 4 | 14,47 | 2,83 | 0,22 | 17,52 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51122706 | SRO | CR | | 22966 | 04/12/2023 18:23 | 05/12/2023 06:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,49 | 1 | 0,05 | 0,1 | 11,52 | 11,67 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51122322 | EMT | CR | | 22582 | 04/12/2023 18:26 | 04/12/2023 19:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 0,97 | 0,17 | 0,35 | 1,48 | EMT01C2 | Manoel Emídio |
| 51122645 | MAD | CH | 1359915 | 22905 | 04/12/2023 18:28 | 05/12/2023 10:27 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 159,77 | 10 | 14,28 | 1,18 | 0,52 | 15,98 | MAD01C1 | Simões |
| 51122563 | SFA | CH | 1368902 | 22823 | 04/12/2023 18:31 | 05/12/2023 15:02 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | 328,08 | 16 | 18,77 | 1,33 | 0,42 | 20,52 | SFA01C1 | São Francisco de Assis do Piauí |
| 51122701 | SRO | CH | 1285086 | 22961 | 04/12/2023 18:33 | 05/12/2023 12:36 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 108,25 | 6 | 17,55 | 0,43 | 0,07 | 18,05 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí |
| 51122387 | ATS | CR | | 22647 | 04/12/2023 18:34 | 05/12/2023 12:14 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,74 | 1 | 17,1 | 0,18 | 0,38 | 17,67 | ATS01C1 | Altos |
| 51122800 | PCS | CR | | 23060 | 04/12/2023 18:48 | 04/12/2023 21:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 1,7 | 1,17 | 0 | 2,87 | PCS01C6 | Picos |
| 51122541 | OER | TF | 1392543 | 22801 | 04/12/2023 18:53 | 05/12/2023 12:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 17,28 | 1 | 15,9 | 0,95 | 0,45 | 17,3 | OER01C2 | Oeiras |
| 51122537 | CRL | CR | | 22797 | 04/12/2023 18:54 | 05/12/2023 09:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,59 | 1 | 13,47 | 0,37 | 0,37 | 14,2 | CRL01C2 | Caracol |
| 51123711 | CMT | CH | 1266028 | 23971 | 04/12/2023 18:55 | 05/12/2023 12:30 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 491,99 | 28 | 15,62 | 1,97 | 0 | 17,58 | CMT01C4 | Curimatá |
| 51122700 | SRO | CR | | 22960 | 04/12/2023 18:57 | 06/12/2023 17:00 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,92 | 1 | 44,17 | 1,73 | 0,15 | 46,05 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51122607 | RGE | TF | 1356378 | 22867 | 04/12/2023 18:58 | 04/12/2023 22:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 1429,63 | 385 | 2,78 | 0,42 | 0,52 | 3,72 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51122615 | RGN | CR | | 22875 | 04/12/2023 19:05 | 05/12/2023 10:30 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,64 | 1 | 14,6 | 0,45 | 0,37 | 15,42 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51122637 | BOJ | CH | 1404532 | 22897 | 04/12/2023 19:05 | 05/12/2023 17:33 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 224,52 | 10 | 21,2 | 1 | 0,27 | 22,47 | BOJ01C3 | Currais |
| 51125757 | SPP | CH | 1319979 | 26017 | 04/12/2023 19:06 | 05/12/2023 10:56 | CHAVE FUSÍVEL | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 2627,69 | 166 | 13,98 | 0,9 | 0,95 | 15,83 | SPP01C3 | Elesbão Veloso |
| 51122638 | OER | CR | | 22898 | 04/12/2023 19:06 | 04/12/2023 19:21 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51123110 | CRT | TF | 1390373 | 23370 | 04/12/2023 19:10 | 05/12/2023 00:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 2162,47 | 373 | 5,43 | 0,08 | 0,28 | 5,8 | CRT01C1 | Corrente |
| 51122734 | CRT | CR | | 22994 | 04/12/2023 19:22 | 05/12/2023 19:00 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,98 | 1 | 21,95 | 1,02 | 0,67 | 23,63 | CRT01C1 | Corrente |
| 51122749 | CRT | CR | | 23009 | 04/12/2023 19:26 | 05/12/2023 09:28 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,58 | 1 | 12,87 | 1,07 | 0,1 | 14,03 | CRT01C3 | Corrente |
| 51122780 | URI | CR | | 23040 | 04/12/2023 19:31 | 05/12/2023 09:50 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,6 | 1 | 13,15 | 0,58 | 0,58 | 14,32 | URI01C1 | Uruçuí |
| 51123272 | CMT | CH | 1267242 | 23532 | 04/12/2023 19:33 | 05/12/2023 10:30 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 702,32 | 47 | 14,13 | 0,82 | 0 | 14,95 | CMT09S1 | Curimatá |
| 51122990 | RGE | TF | 1355865 | 23250 | 04/12/2023 19:44 | 04/12/2023 20:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | 21,98 | 23 | 0,18 | 0,22 | 0,55 | 0,95 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51122931 | BGR | CR | | 23191 | 04/12/2023 19:55 | 04/12/2023 20:10 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BGR09F9 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51123093 | CPM | TF | 1262282 | 23353 | 04/12/2023 19:56 | 05/12/2023 00:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 860,8 | 171 | 4,85 | 0,2 | 0 | 5,05 | CPM01C3 | Campo Maior |
| 51122942 | CPM | TF | 1379586 | 23202 | 04/12/2023 20:00 | 05/12/2023 00:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1233,74 | 258 | 1,67 | 1,25 | 1,87 | 4,78 | CPM01C3 | Campo Maior |
| 51122978 | PAL | CR | | 23238 | 04/12/2023 20:09 | 05/12/2023 17:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,87 | 1 | 20,57 | 0,15 | 0,15 | 20,87 | PAL01C3 | Betânia do Piauí |
| 51123055 | CRL | TF | 1396375 | 192162 | 04/12/2023 20:16 | 05/12/2023 11:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 198,93 | 13 | 13,57 | 1,57 | 0,17 | 15,3 | CRL01C1 | Caracol |
| 51123006 | UNO | TF | 1056782 | 23266 | 04/12/2023 20:20 | 05/12/2023 12:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 598,57 | 36 | 13,27 | 1,5 | 1,87 | 16,63 | UNO01C3 | União |
| 51123032 | ATS | CR | | 23292 | 04/12/2023 20:25 | 06/12/2023 15:28 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,79 | 1 | 42,57 | 0,25 | 0,23 | 43,05 | ATS01C2 | Altos |
| 51123053 | CBT | CR | | 23313 | 04/12/2023 20:28 | 05/12/2023 08:28 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 11,4 | 0,15 | 0,45 | 12 | CBT01C3 | Brejo do Piauí |
| 51123219 | OER | CH | 1336673 | 23479 | 04/12/2023 21:03 | 06/12/2023 11:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 38,78 | 1 | 37,93 | 0,7 | 0,15 | 38,78 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 51123234 | CPM | TF | 1260712 | 23494 | 04/12/2023 21:08 | 05/12/2023 11:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 188,93 | 13 | 11,5 | 2,72 | 0,32 | 14,53 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51123274 | FAO | CH | 1393462 | 23534 | 04/12/2023 21:23 | 04/12/2023 22:24 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 1,01 | 1 | 0,35 | 0,4 | 0,27 | 1,02 | FAO01C4 | Floriano |
| 51126883 | UNO | CR | | 27143 | 04/12/2023 21:31 | 05/12/2023 07:16 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,41 | 1 | 0,05 | 0,1 | 9,6 | 9,75 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51124720 | SPP | TF | 1069102 | 24980 | 04/12/2023 21:33 | 05/12/2023 09:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 492,6 | 42 | 11,3 | 0,05 | 0,38 | 11,73 | SPP01C2 | Jardim do Mulato |
| 51123306 | SPP | CR | | 23566 | 04/12/2023 21:34 | 07/12/2023 19:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,92 | 1 | 18,73 | 0,1 | 51,28 | 70,12 | SPP01C2 | Jardim do Mulato |
| 51123448 | GBS | CR | | 23708 | 04/12/2023 22:03 | 04/12/2023 22:18 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 51317164 | SJP | CR | | 17385 | 04/12/2023 22:42 | 05/12/2023 05:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,3 | 1 | 0,05 | 0,1 | 6,97 | 7,12 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 51123622 | RGN | CR | | 23882 | 04/12/2023 22:48 | 04/12/2023 23:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51123675 | CPM | TF | 1260632 | 23935 | 04/12/2023 22:57 | 05/12/2023 01:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1049,61 | 348 | 2,35 | 0,32 | 0,35 | 3,02 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51123673 | SPP | TF | 1320239 | 23933 | 04/12/2023 22:57 | 05/12/2023 06:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 2082,48 | 274 | 6,33 | 1,05 | 0,23 | 7,62 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51124896 | SPP | CR | | 25156 | 04/12/2023 23:22 | 04/12/2023 23:37 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SPP01C3 | Elesbão Veloso |
| 51123979 | CPM | TF | 1260467 | 24239 | 05/12/2023 00:39 | 05/12/2023 07:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 2492,25 | 388 | 5,97 | 0,1 | 0,37 | 6,43 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51124005 | RGN | TF | 1069668 | 24265 | 05/12/2023 00:53 | 05/12/2023 05:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 634,01 | 145 | 3,25 | 0,63 | 0,5 | 4,38 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 51317171 | SJP | CR | | 17392 | 05/12/2023 03:58 | 05/12/2023 05:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,7 | 1,85 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 51126136 | BOL | CH | 1265257 | 26396 | 05/12/2023 04:34 | 05/12/2023 14:13 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 3818,21 | 396 | 7,38 | 2,03 | 0,23 | 9,65 | BOL01C2 | Alvorada do Gurguéia |
| 51124833 | NOT | CH | 1292729 | 25093 | 05/12/2023 05:09 | 05/12/2023 17:33 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 284,91 | 23 | 10,82 | 1,42 | 0,17 | 12,4 | NOT01C1 | Várzea Grande |
| 51125829 | BBM | CH | 1259901 | 26089 | 05/12/2023 05:12 | 05/12/2023 13:02 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1220,09 | 156 | 4,77 | 3,07 | 0 | 7,83 | BBM01C1 | Campo Maior |
| 51325170 | CRI | CR | | 25391 | 05/12/2023 05:35 | 05/12/2023 07:50 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 0,05 | 0,1 | 2,1 | 2,25 | CRI01N2 | Cristino Castro |
| 51124661 | SPM | TF | 1335144 | 24921 | 05/12/2023 05:44 | 06/12/2023 12:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 181,61 | 6 | 29,7 | 0,32 | 0,27 | 30,28 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51126591 | PAL | CR | | 26851 | 05/12/2023 05:46 | 05/12/2023 06:01 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | PAL01C2 | Jacobina do Piauí |
| 51124674 | SJP | CH | 1380417 | 24934 | 05/12/2023 05:49 | 05/12/2023 10:30 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 2238,1 | 478 | 1,92 | 1,68 | 1,08 | 4,68 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 51125064 | SPM | CH | 1334408 | 25324 | 05/12/2023 05:51 | 05/12/2023 09:39 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 3169,75 | 835 | 2,27 | 0,93 | 0,6 | 3,8 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51125022 | SRO | CH | 1277157 | 25282 | 05/12/2023 06:03 | 05/12/2023 10:10 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 250,57 | 61 | 2,42 | 0,88 | 0,82 | 4,12 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51124752 | BRL | CH | 1384838 | 25012 | 05/12/2023 06:10 | 06/12/2023 11:32 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 58,7 | 2 | 0,1 | 0,1 | 29,17 | 29,37 | BRL09F4 | Sebastião Leal |
| 51125816 | TBC | CH | 1413973 | 26076 | 05/12/2023 06:12 | 05/12/2023 16:14 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 2867,79 | 286 | 9,35 | 0,68 | 0 | 10,03 | TBC01K1 | Altos |
| 51124836 | SJP | CH | 1354025 | 25096 | 05/12/2023 06:12 | 05/12/2023 14:22 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 587,26 | 72 | 1,95 | 5,3 | 0,92 | 8,17 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 51124760 | RGE | CR | | 25020 | 05/12/2023 06:12 | 05/12/2023 13:58 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,32 | 1 | 7,13 | 0,17 | 0,47 | 7,77 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51139783 | OER | CR | | 40038 | 05/12/2023 06:14 | 05/12/2023 07:38 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,25 | 1,4 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51124772 | CRT | CR | | 25032 | 05/12/2023 06:16 | 05/12/2023 06:31 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRT01C1 | Corrente |
| 51124793 | BGR | CH | 1376785 | 25053 | 05/12/2023 06:23 | 05/12/2023 16:43 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 20,65 | 2 | 8,07 | 2,13 | 0,13 | 10,33 | BGR09F9 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51124812 | CRT | CR | | 25072 | 05/12/2023 06:27 | 05/12/2023 06:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51125020 | JAC | CH | 1314598 | 25280 | 05/12/2023 06:31 | 05/12/2023 08:15 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 319,07 | 185 | 0,1 | 0,1 | 1,53 | 1,73 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 51124835 | RDG | TF | 1270876 | 25095 | 05/12/2023 06:33 | 05/12/2023 11:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 67 | 13 | 3,95 | 0,87 | 0,35 | 5,17 | RDG09M1 | Redenção do Gurguéia |
| 51126592 | PAL | CR | | 26852 | 05/12/2023 06:34 | 05/12/2023 18:27 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,5 | 1 | 10,98 | 0,63 | 0,27 | 11,88 | PAL01C2 | Jacobina do Piauí |
| 51126038 | BOL | CH | 1265188 | 26298 | 05/12/2023 06:34 | 05/12/2023 21:35 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 1125,31 | 75 | 12,47 | 2,5 | 0,05 | 15,02 | BOL01C2 | Cristino Castro |
| 51124940 | CRT | TF | 1269995 | 25200 | 05/12/2023 06:34 | 06/12/2023 18:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 602,96 | 17 | 1,52 | 0,27 | 33,7 | 35,48 | CRT09S1 | Corrente |
| 51125380 | STF | TF | 1428460 | 25640 | 05/12/2023 06:39 | 05/12/2023 14:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 509,98 | 67 | 7,47 | 0,08 | 0,07 | 7,62 | STF01C1 | Santa Filomena |
| 51128642 | SRO | CR | | 28900 | 05/12/2023 06:42 | 06/12/2023 11:05 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,18 | 1 | 26,02 | 1,28 | 1,08 | 28,38 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51125285 | JUN | TF | 1296787 | 25545 | 05/12/2023 06:42 | 05/12/2023 11:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 119,86 | 24 | 2,68 | 1,58 | 0,73 | 5 | JUN01M4 | Bocaina |
| 51125410 | JUN | TF | 1296760 | 25670 | 05/12/2023 06:42 | 05/12/2023 09:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 57,18 | 19 | 1,95 | 0,53 | 0,53 | 3,02 | JUN01M6 | Sussuapara |
| 51124887 | UNO | CR | | 25147 | 05/12/2023 06:42 | 05/12/2023 06:57 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | UNO01C4 | Cabeceiras do Piauí |
| 51140102 | OER | CR | | 40357 | 05/12/2023 06:46 | 05/12/2023 07:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,02 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,45 | OER01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 51127412 | SJP | CR | | 27672 | 05/12/2023 06:48 | 06/12/2023 17:44 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,46 | 1 | 28,75 | 6,05 | 0,13 | 34,93 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 51124918 | RGE | TF | 1355738 | 25178 | 05/12/2023 06:49 | 05/12/2023 11:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 15,5 | 3 | 0,1 | 0,1 | 4,97 | 5,17 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51125185 | CRL | CH | 1413390 | 25445 | 05/12/2023 06:51 | 05/12/2023 08:22 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 113,21 | 75 | 1,1 | 0,4 | 0,02 | 1,52 | CRL01C1 | Caracol |
| 51124938 | BOJ | CR | | 25198 | 05/12/2023 06:53 | 05/12/2023 07:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51124965 | RDG | CH | 1407324 | 25225 | 05/12/2023 06:56 | 05/12/2023 09:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 179,87 | 66 | 1,32 | 1,42 | 0 | 2,73 | RDG09M1 | Monte Alegre do Piauí |
| 51124957 | RPI | CR | | 25217 | 05/12/2023 06:59 | 05/12/2023 12:37 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,23 | 1 | 1,28 | 4,02 | 0,33 | 5,63 | RPI01C1 | Ribeira do Piauí |
| 51329562 | BOJ | CR | | 29782 | 05/12/2023 07:03 | 05/12/2023 08:48 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,07 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,6 | 1,75 | BOJ01C2 | Santa Luz |
| 51126058 | CRT | CH | 1394298 | 26318 | 05/12/2023 07:06 | 06/12/2023 09:26 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 868,48 | 33 | 25,9 | 0,27 | 0,17 | 26,33 | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí |
| 51124999 | NZR | CH | 1348815 | 25259 | 05/12/2023 07:07 | 05/12/2023 17:09 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 130,43 | 13 | 8,23 | 1,58 | 0,22 | 10,03 | NZR01C2 | Oeiras |
| 51126055 | FAT | CH | 1396638 | 26315 | 05/12/2023 07:10 | 05/12/2023 11:10 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 983,93 | 246 | 3,45 | 0,23 | 0,32 | 4 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51129464 | EBV | CR | | 29722 | 05/12/2023 07:10 | 05/12/2023 07:25 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | EBV01C1 | Francinópolis |
| 51125003 | CMT | CR | | 25263 | 05/12/2023 07:10 | 06/12/2023 16:03 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 1,37 | 1 | 30,83 | 1,78 | 0,27 | 32,88 | CMT01C4 | Avelino Lopes |
| 51125026 | OER | CH | 1336501 | 25286 | 05/12/2023 07:13 | 05/12/2023 10:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 115,63 | 32 | 3,25 | 0,15 | 0,22 | 3,62 | OER01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 51323849 | BOJ | CR | | 24070 | 05/12/2023 07:13 | 05/12/2023 13:07 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,25 | 1 | 3,1 | 2,7 | 0,1 | 5,9 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51125029 | QBO | CH | 1412719 | 25289 | 05/12/2023 07:14 | 05/12/2023 14:14 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 62,92 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,8 | 7 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51126899 | SJP | CH | 1362932 | 27159 | 05/12/2023 07:16 | 05/12/2023 17:08 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 522,73 | 53 | 7,83 | 2,03 | 0 | 9,87 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51125461 | UNO | TF | 1058906 | 25721 | 05/12/2023 07:16 | 05/12/2023 11:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 150,31 | 37 | 1,67 | 2,07 | 0,33 | 4,07 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51125046 | STL | TF | 1297654 | 192145 | 05/12/2023 07:20 | 05/12/2023 10:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 3,12 | 1 | 2,52 | 0,15 | 0,47 | 3,13 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito |
| 51125060 | BRL | CR | | 25320 | 05/12/2023 07:21 | 06/12/2023 13:30 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,26 | 1 | 26,67 | 2,37 | 1,12 | 30,15 | BRL09F4 | Uruçuí |
| 51125230 | CRT | TF | 1270016 | 25490 | 05/12/2023 07:24 | 05/12/2023 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 98,44 | 20 | 2,45 | 1,12 | 1,37 | 4,93 | CRT09S1 | Sebastião Barros |
| 51125100 | SPM | TF | 1334333 | 25360 | 05/12/2023 07:25 | 05/12/2023 12:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 337,56 | 70 | 3,22 | 0,7 | 0,92 | 4,83 | SPM01C3 | Simplício Mendes |
| 51127908 | SMO | TF | 1310344 | 28168 | 05/12/2023 07:26 | 05/12/2023 18:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 42,51 | 4 | 10,28 | 0,35 | 0 | 10,63 | SMO01C2 | Caridade do Piauí |
| 51126107 | CRL | CH | 1271090 | 26367 | 05/12/2023 07:27 | 05/12/2023 13:30 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 162,96 | 27 | 4,47 | 1,55 | 0,03 | 6,05 | CRL01C2 | Caracol |
| 51126187 | CBT | CH | 1329761 | 26447 | 05/12/2023 07:28 | 05/12/2023 12:10 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 37,6 | 8 | 3,52 | 0,85 | 0,33 | 4,7 | CBT01C2 | Canto do Buriti |
| 51125929 | CBT | CR | | 26189 | 05/12/2023 07:31 | 05/12/2023 10:59 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,14 | 1 | 2,53 | 0,68 | 0,25 | 3,47 | CBT01C3 | Brejo do Piauí |
| 51125325 | CMT | CH | 1433582 | 25585 | 05/12/2023 07:32 | 05/12/2023 09:59 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 274,24 | 112 | 0,92 | 1,22 | 0,32 | 2,45 | CMT01C4 | Avelino Lopes |
| 51125672 | ATS | CH | 1060637 | 25932 | 05/12/2023 07:32 | 05/12/2023 12:34 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 332,11 | 66 | 3,07 | 1,57 | 0,4 | 5,03 | ATS01C1 | Altos |
| 51126714 | SPM | TF | 1335099 | 26974 | 05/12/2023 07:32 | 05/12/2023 17:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 30,19 | 3 | 8,85 | 0,57 | 0,65 | 10,07 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51125098 | SPM | CR | | 25358 | 05/12/2023 07:34 | 06/12/2023 14:18 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,28 | 1 | 27,45 | 1,57 | 1,72 | 30,73 | SPM01C1 | Socorro do Piauí |
| 51125148 | JER | TF | 1322366 | 25408 | 05/12/2023 07:35 | 06/12/2023 19:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 35,45 | 1 | 0,02 | 3,23 | 32,22 | 35,47 | JER01C2 | Jerumenha |
| 51125153 | OER | CR | | 25413 | 05/12/2023 07:38 | 05/12/2023 22:20 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,61 | 1 | 0,05 | 0,1 | 14,55 | 14,7 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51125255 | OER | CH | 1335500 | 25515 | 05/12/2023 07:38 | 05/12/2023 09:47 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1010,25 | 473 | 1,13 | 1,02 | 0 | 2,15 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51125187 | GBS | CH | 1270369 | 25447 | 05/12/2023 07:42 | 05/12/2023 09:11 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 128,59 | 87 | 0,58 | 0,88 | 0,02 | 1,48 | GBS09F8 | Gilbués |
| 51126973 | VAL | TF | 1301377 | 27233 | 05/12/2023 07:46 | 05/12/2023 20:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 39,49 | 3 | 0,03 | 0,67 | 12,47 | 13,17 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 51127927 | VAL | CH | 1301320 | 28187 | 05/12/2023 07:46 | 05/12/2023 20:56 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 908,37 | 69 | 12,85 | 0,12 | 0,2 | 13,17 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 51126008 | FAT | CH | 1269207 | 26268 | 05/12/2023 07:46 | 05/12/2023 12:08 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 183,16 | 42 | 3,4 | 0,4 | 0,57 | 4,37 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51126079 | JER | CH | 1402453 | 26339 | 05/12/2023 07:48 | 05/12/2023 15:52 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 64,43 | 8 | 4,63 | 2,78 | 0,65 | 8,07 | JER01C2 | Jerumenha |
| 51125229 | FAT | TF | 1269068 | 25489 | 05/12/2023 07:49 | 08/12/2023 11:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 76,08 | 1 | 48,3 | 2,43 | 25,35 | 76,08 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51125231 | MAD | CR | | 25491 | 05/12/2023 07:49 | 05/12/2023 09:51 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,08 | 1 | 0,73 | 0,35 | 0,95 | 2,03 | MAD01C1 | Caldeirão Grande do Piauí |
| 51125252 | CRI | CH | 1264427 | 25512 | 05/12/2023 07:51 | 05/12/2023 17:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 287,58 | 29 | 9,62 | 0,18 | 0,12 | 9,92 | CRI01N2 | Cristino Castro |
| 51129474 | EBV | CR | | 29732 | 05/12/2023 07:51 | 05/12/2023 08:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | EBV01C1 | Francinópolis |
| 51126685 | ALG | CH | 1061370 | 26945 | 05/12/2023 07:55 | 05/12/2023 18:29 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 738,66 | 70 | 9,57 | 1 | 0 | 10,57 | ALG01N1 | Beneditinos |
| 51349566 | NOT | CR | | 49782 | 05/12/2023 08:00 | 05/12/2023 08:18 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51125306 | SJP | CR | | 25566 | 05/12/2023 08:02 | 06/12/2023 16:07 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,34 | 1 | 30,2 | 1,63 | 0,25 | 32,08 | SJP01C2 | Pedro Laurentino |
| 51128636 | SRO | CR | | 28894 | 05/12/2023 08:03 | 06/12/2023 11:09 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,13 | 1 | 26,25 | 0,38 | 0,47 | 27,1 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51125301 | RGN | CR | | 25561 | 05/12/2023 08:03 | 05/12/2023 12:42 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,19 | 1 | 4,07 | 0,15 | 0,43 | 4,65 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 51125423 | RGE | TF | 1355865 | 25683 | 05/12/2023 08:03 | 05/12/2023 12:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 102,12 | 23 | 3,57 | 0,88 | 0 | 4,45 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51125307 | ATS | CR | | 25567 | 05/12/2023 08:05 | 05/12/2023 08:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ATS01C2 | Altos |
| 51125332 | CBC | CH | 1075543 | 25592 | 05/12/2023 08:05 | 05/12/2023 11:45 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 208,37 | 57 | 0,53 | 3,12 | 0,02 | 3,67 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51125329 | SPM | CR | | 25589 | 05/12/2023 08:07 | 06/12/2023 10:22 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,09 | 1 | 24,18 | 1,47 | 0,6 | 26,25 | SPM01C1 | Simplício Mendes |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51125330 | PCS | CR | | 25590 | 05/12/2023 08:09 | 05/12/2023 15:16 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,3 | 1 | 6,07 | 0,33 | 0,72 | 7,12 | PCS01C1 | Picos |
| 51125350 | SJP | CR | | 25610 | 05/12/2023 08:13 | 05/12/2023 13:03 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,2 | 1 | 3,4 | 1,35 | 0,08 | 4,83 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51127600 | JFR | TF | 1062942 | 27860 | 05/12/2023 08:15 | 05/12/2023 17:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 17,96 | 2 | 8,47 | 0,3 | 0,22 | 8,98 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 51125849 | CRT | TF | 1412489 | 26109 | 05/12/2023 08:16 | 07/12/2023 10:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 251,98 | 5 | 49,77 | 0,57 | 0,07 | 50,4 | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí |
| 51126035 | ATS | CH | 1064453 | 26295 | 05/12/2023 08:21 | 05/12/2023 15:24 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 155,06 | 22 | 5,75 | 1,3 | 0 | 7,05 | ATS01C1 | Altos |
| 51125401 | BRL | CR | | 25661 | 05/12/2023 08:21 | 05/12/2023 18:17 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,41 | 1 | 9,33 | 0,1 | 0,5 | 9,93 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51125404 | SRO | CR | | 25664 | 05/12/2023 08:25 | 05/12/2023 10:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 1,52 | 0,35 | 0,63 | 2,5 | SRO09L1 | São Raimundo Nonato |
| 51125442 | PAL | TF | 1400167 | 25702 | 05/12/2023 08:26 | 07/12/2023 10:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 101 | 2 | 48,92 | 0,33 | 1,27 | 50,52 | PAL01C3 | Betânia do Piauí |
| 51125422 | CVA | CR | | 25682 | 05/12/2023 08:28 | 05/12/2023 18:34 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,42 | 1 | 9,18 | 0,62 | 0,3 | 10,1 | CVA01C1 | Pio IX |
| 51125439 | SPM | CR | | 25699 | 05/12/2023 08:28 | 05/12/2023 17:14 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,36 | 1 | 6,85 | 1,17 | 0,75 | 8,77 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51125468 | PCS | CH | 1294418 | 25728 | 05/12/2023 08:31 | 06/12/2023 16:07 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 94,78 | 3 | 30,33 | 1,1 | 0,17 | 31,6 | PCS01C3 | Itainópolis |
| 51125952 | CMT | CH | 1266088 | 26212 | 05/12/2023 08:35 | 05/12/2023 12:10 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 67,98 | 19 | 3,03 | 0,13 | 0,42 | 3,58 | CMT01C4 | Curimatá |
| 51125498 | CMT | TF | 1266686 | 25758 | 05/12/2023 08:37 | 06/12/2023 15:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 184,76 | 6 | 29,78 | 0,18 | 0,83 | 30,8 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51127305 | NZR | TF | 1372191 | 27565 | 05/12/2023 08:41 | 05/12/2023 17:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 34,93 | 4 | 6,68 | 1,88 | 0,17 | 8,73 | NZR01C3 | Nazaré do Piauí |
| 51126558 | NOT | CH | 1292454 | 26818 | 05/12/2023 08:42 | 05/12/2023 14:13 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 226,07 | 41 | 3,75 | 1,77 | 0 | 5,52 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51349567 | NOT | CR | | 49783 | 05/12/2023 08:42 | 05/12/2023 14:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,23 | 1 | 3,75 | 1,77 | 0 | 5,52 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51349568 | NOT | CR | | 49784 | 05/12/2023 08:42 | 05/12/2023 14:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,23 | 1 | 3,75 | 1,77 | 0 | 5,52 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51349569 | NOT | CR | | 49785 | 05/12/2023 08:42 | 05/12/2023 14:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,23 | 1 | 3,75 | 1,77 | 0 | 5,52 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51349570 | NOT | CR | | 49786 | 05/12/2023 08:42 | 05/12/2023 14:13 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,23 | 1 | 3,75 | 1,77 | 0 | 5,52 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51125523 | CPM | CR | | 25783 | 05/12/2023 08:42 | 05/12/2023 14:58 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,26 | 1 | 4,85 | 0,72 | 0,7 | 6,27 | CPM01C4 | Campo Maior |
| 51125895 | CRI | CH | 1264677 | 26155 | 05/12/2023 08:42 | 05/12/2023 16:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 322,14 | 40 | 4,43 | 1,33 | 2,3 | 8,07 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324109 | CRI | CR | | 24330 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324110 | CRI | CR | | 24331 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324111 | CRI | CR | | 24332 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324112 | CRI | CR | | 24333 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324113 | CRI | CR | | 24334 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324114 | CRI | CR | | 24335 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324115 | CRI | CR | | 24336 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324116 | CRI | CR | | 24337 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324117 | CRI | CR | | 24338 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324118 | CRI | CR | | 24339 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51324119 | CRI | CR | | 24340 | 05/12/2023 08:42 | 06/12/2023 08:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,98 | 1 | 4,43 | 4,33 | 14,85 | 23,62 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51125519 | BRL | CR | | 25779 | 05/12/2023 08:45 | 05/12/2023 17:43 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,37 | 1 | 7,65 | 1,3 | 0,02 | 8,97 | BRL01C2 | Landri Sales |
| 51125568 | ATS | TF | 1421173 | 25828 | 05/12/2023 08:46 | 05/12/2023 10:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 270,59 | 131 | 0,85 | 1,18 | 0,03 | 2,07 | ATS01C4 | Altos |
| 51125547 | GBS | TF | 1270545 | 25807 | 05/12/2023 08:46 | 05/12/2023 11:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 29,89 | 11 | 1,82 | 0,78 | 0,13 | 2,73 | GBS09F8 | Corrente |
| 51127658 | JUN | TF | 1290222 | 27918 | 05/12/2023 08:47 | 05/12/2023 17:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 364,42 | 40 | 6,77 | 0,35 | 2 | 9,12 | JUN01M7 | Itainópolis |
| 51126206 | BOJ | TF | 1382648 | 26466 | 05/12/2023 08:48 | 05/12/2023 12:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 88,41 | 22 | 2,95 | 1 | 0,08 | 4,03 | BOJ01C2 | Santa Luz |
| 51125554 | CMT | CR | | 25814 | 05/12/2023 08:49 | 05/12/2023 09:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51127522 | SRO | TF | 1423694 | 27782 | 05/12/2023 08:55 | 05/12/2023 17:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 41,79 | 5 | 7,65 | 0,65 | 0,07 | 8,37 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51125801 | GBS | TF | 1393853 | 26061 | 05/12/2023 08:56 | 05/12/2023 13:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 659,38 | 150 | 3,85 | 0,55 | 0 | 4,4 | GBS01C1 | Gilbués |
| 51126081 | JAC | CH | 1314333 | 26341 | 05/12/2023 08:56 | 05/12/2023 13:31 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 91,41 | 20 | 3,2 | 0,5 | 0,88 | 4,58 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 51125607 | BGR | CR | | 25867 | 05/12/2023 08:58 | 05/12/2023 18:41 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,4 | 1 | 5,92 | 1,62 | 2,18 | 9,72 | BGR01C2 | Ribeiro Gonçalves |
| 51128089 | CBC | TF | 1075354 | 28349 | 05/12/2023 08:59 | 06/12/2023 13:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 337,42 | 12 | 25,03 | 0,53 | 2,57 | 28,13 | CBC01C2 | Cabeceiras do Piauí |
| 51125627 | BRL | TF | 1330702 | 25887 | 05/12/2023 09:02 | 05/12/2023 16:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 22,88 | 3 | 5,05 | 1,68 | 0,9 | 7,63 | BRL01C1 | Sebastião Leal |
| 51125643 | BOJ | CR | | 25903 | 05/12/2023 09:03 | 05/12/2023 10:30 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 0,58 | 0,87 | 0 | 1,45 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51125666 | UNO | CR | | 25926 | 05/12/2023 09:10 | 05/12/2023 17:22 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,34 | 1 | 7,47 | 0,48 | 0,25 | 8,2 | UNO01C2 | União |
| 51125662 | NZR | CH | 1348795 | 25922 | 05/12/2023 09:11 | 05/12/2023 11:18 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 194,3 | 92 | 1,73 | 0,15 | 0,23 | 2,12 | NZR01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 51125692 | PAL | CH | 1302882 | 25952 | 05/12/2023 09:16 | 05/12/2023 11:33 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | 24,97 | 11 | 0,55 | 1,2 | 0,53 | 2,28 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51125696 | ATS | CR | | 25956 | 05/12/2023 09:18 | 05/12/2023 11:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 2,13 | 0,23 | 0 | 2,37 | ATS01C2 | Altos |
| 51125689 | GBS | CR | | 25949 | 05/12/2023 09:19 | 05/12/2023 09:34 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F9 | Santa Filomena |
| 51125734 | BIG | TF | 1286164 | 25994 | 05/12/2023 09:23 | 05/12/2023 12:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 35,77 | 11 | 2,15 | 0,23 | 0,88 | 3,27 | BIG01N1 | Santa Cruz do Piauí |
| 51135886 | ATS | CR | | 36144 | 05/12/2023 09:26 | 07/12/2023 08:37 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,97 | 1 | 46,67 | 0,37 | 0,15 | 47,18 | ATS01C4 | Altos |
| 51125739 | SRO | TF | 1285872 | 25999 | 05/12/2023 09:27 | 05/12/2023 12:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 7,91 | 3 | 2,48 | 0,12 | 0,05 | 2,65 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí |
| 51125832 | ATS | CR | | 26092 | 05/12/2023 09:40 | 05/12/2023 09:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ATS01C4 | Altos |
| 51125845 | BGR | CR | | 26105 | 05/12/2023 09:41 | 05/12/2023 14:42 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,21 | 1 | 4,35 | 0,2 | 0,47 | 5,02 | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51125866 | BRL | CR | | 26126 | 05/12/2023 09:48 | 05/12/2023 11:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,06 | 1 | 1,03 | 0,22 | 0,27 | 1,52 | BRL01C2 | Sebastião Leal |
| 51125871 | ATS | CR | | 26131 | 05/12/2023 09:48 | 05/12/2023 10:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ATS01C2 | Altos |
| 51128104 | URD | TF | 1371031 | 28364 | 05/12/2023 09:49 | 05/12/2023 20:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 44 | 4 | 10,82 | 0,18 | 0 | 11 | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 51125878 | OER | CR | | 26138 | 05/12/2023 09:49 | 05/12/2023 20:00 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,42 | 1 | 9,8 | 0,12 | 0,27 | 10,18 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 51125873 | EMT | CR | | 26133 | 05/12/2023 09:50 | 05/12/2023 18:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,37 | 1 | 8,25 | 0,45 | 0,13 | 8,83 | EMT01C3 | Colônia do Gurguéia |
| 51127421 | SJP | CR | | 27681 | 05/12/2023 09:52 | 06/12/2023 17:36 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,32 | 1 | 31,45 | 0,18 | 0,1 | 31,73 | SJP09F4 | Queimada Nova |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51127961 | EBV | CH | 1299516 | 28221 | 05/12/2023 09:53 | 05/12/2023 17:40 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 334,27 | 43 | 0,1 | 0,1 | 7,58 | 7,78 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 51125897 | JAC | CR | | 26157 | 05/12/2023 09:54 | 05/12/2023 10:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | JAC09F5 | Jaicós |
| 51126178 | MAD | CR | | 26438 | 05/12/2023 09:58 | 06/12/2023 12:07 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,09 | 1 | 25,17 | 0,32 | 0,67 | 26,15 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 51127563 | CMT | CR | | 27823 | 05/12/2023 09:58 | 06/12/2023 17:53 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 1,33 | 1 | 31,08 | 0,17 | 0,67 | 31,92 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51125978 | ATS | CR | | 26238 | 05/12/2023 10:06 | 05/12/2023 22:05 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 11,37 | 0,17 | 0,45 | 11,98 | ATS01C2 | Altos |
| 51125979 | RGN | CR | | 26239 | 05/12/2023 10:08 | 05/12/2023 10:23 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 51126010 | RGE | CR | | 26270 | 05/12/2023 10:11 | 05/12/2023 15:57 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,24 | 1 | 4,52 | 1,17 | 0,08 | 5,77 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51126032 | CRT | CR | | 26292 | 05/12/2023 10:18 | 05/12/2023 10:33 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRT01C2 | Corrente |
| 51126056 | GBS | CR | | 26316 | 05/12/2023 10:22 | 05/12/2023 10:37 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F9 | Gilbués |
| 51129471 | EBV | CR | | 29729 | 05/12/2023 10:27 | 05/12/2023 17:45 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,3 | 1 | 5,2 | 0,8 | 1,3 | 7,3 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51126105 | CMT | CR | | 26365 | 05/12/2023 10:32 | 06/12/2023 16:31 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,25 | 1 | 29,08 | 0,13 | 0,77 | 29,98 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51126140 | CMT | CR | | 26400 | 05/12/2023 10:37 | 06/12/2023 11:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,03 | 1 | 23,03 | 1,47 | 0,2 | 24,7 | CMT01C4 | Morro Cabeça no Tempo |
| 51127942 | CRI | CR | | 28202 | 05/12/2023 10:41 | 05/12/2023 20:51 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,42 | 1 | 7,73 | 2,43 | 0 | 10,17 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51126757 | SPP | CH | 1320291 | 27017 | 05/12/2023 10:56 | 05/12/2023 16:02 | CHAVE FACA UNIPOLAR | ARVORE NA REDE | 907,37 | 205 | 3,53 | 0,77 | 0,8 | 5,1 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51126237 | SPM | CR | | 26497 | 05/12/2023 10:57 | 06/12/2023 07:31 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,86 | 1 | 20,2 | 0,2 | 0,17 | 20,57 | SPM01C2 | Simplício Mendes |
| 51127597 | GBS | CH | 1270369 | 27857 | 05/12/2023 10:58 | 05/12/2023 16:50 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 515 | 88 | 4,95 | 0,62 | 0,3 | 5,87 | GBS09F8 | Gilbués |
| 51126260 | SPM | CR | | 26520 | 05/12/2023 11:01 | 06/12/2023 11:05 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1 | 1 | 23,27 | 0,62 | 0,18 | 24,07 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 51126682 | OER | TF | 1376448 | 26942 | 05/12/2023 11:02 | 05/12/2023 16:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 48,82 | 9 | 3,9 | 0,27 | 1,27 | 5,43 | OER01C3 | Oeiras |
| 51126270 | FAO | CR | | 26530 | 05/12/2023 11:03 | 05/12/2023 14:25 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,14 | 1 | 2,67 | 0,53 | 0,17 | 3,37 | FAO01C1 | Floriano |
| 51126289 | CRT | CR | | 26549 | 05/12/2023 11:06 | 05/12/2023 11:21 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRT09S1 | Corrente |
| 51126291 | URI | CR | | 26551 | 05/12/2023 11:07 | 05/12/2023 14:37 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,15 | 1 | 3,17 | 0,13 | 0,2 | 3,5 | URI01C2 | Uruçuí |
| 51126290 | OER | CR | | 26550 | 05/12/2023 11:10 | 05/12/2023 19:30 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,35 | 1 | 7,6 | 0,4 | 0,33 | 8,33 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 51127838 | UNO | TF | 1057173 | 28098 | 05/12/2023 11:11 | 06/12/2023 09:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 67,53 | 3 | 0,15 | 21,67 | 0,7 | 22,52 | UNO01C3 | União |
| 51127419 | SJP | CR | | 27679 | 05/12/2023 11:14 | 06/12/2023 18:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,28 | 1 | 30,5 | 0,18 | 0,13 | 30,82 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 51126330 | NVL | TF | 1072401 | 26590 | 05/12/2023 11:15 | 07/12/2023 10:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 141,71 | 3 | 0,05 | 0,7 | 46,5 | 47,25 | NVL01C2 | União |
| 51126554 | RDG | CR | | 26814 | 05/12/2023 11:22 | 05/12/2023 15:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,18 | 1 | 3,5 | 0,82 | 0 | 4,32 | RDG01C1 | Redenção do Gurguéia |
| 51126373 | BRL | CR | | 26633 | 05/12/2023 11:22 | 05/12/2023 11:37 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BRL09F4 | Sebastião Leal |
| 51126375 | ATS | CH | 1439387 | 26635 | 05/12/2023 11:23 | 05/12/2023 19:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 8,21 | 1 | 7,3 | 0,47 | 0,45 | 8,22 | ATS01C2 | Altos |
| 51126396 | PAL | TF | 1400272 | 26656 | 05/12/2023 11:23 | 05/12/2023 15:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR | 30,45 | 8 | 2 | 1,65 | 0,17 | 3,82 | PAL01C3 | Betânia do Piauí |
| 51126363 | MAD | CR | | 26623 | 05/12/2023 11:23 | 05/12/2023 17:37 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,26 | 1 | 5,17 | 0,18 | 0,88 | 6,23 | MAD01C4 | Pio IX |
| 51127507 | BOJ | TF | 1264081 | 27767 | 05/12/2023 11:25 | 05/12/2023 15:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 404,6 | 91 | 4 | 0,37 | 0,08 | 4,45 | BOJ01C3 | Currais |
| 51126394 | RGN | CR | | 26654 | 05/12/2023 11:29 | 05/12/2023 11:44 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51126401 | PCS | CR | | 26661 | 05/12/2023 11:31 | 05/12/2023 14:15 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,11 | 1 | 2 | 0,47 | 0,27 | 2,73 | PCS01C6 | Picos |
| 51126474 | BGR | CR | | 26734 | 05/12/2023 11:40 | 05/12/2023 11:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | BGR09F9 | Santa Filomena |
| 51126475 | CBT | CH | 1384034 | 26735 | 05/12/2023 11:40 | 06/12/2023 11:41 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 72,04 | 3 | 0,1 | 0,1 | 23,82 | 24,02 | CBT01C3 | Tamboril do Piauí |
| 51126530 | GBS | CR | | 26790 | 05/12/2023 11:45 | 06/12/2023 09:39 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,91 | 1 | 21,28 | 0,5 | 0,12 | 21,9 | GBS09F8 | Corrente |
| 51325144 | CRI | CR | | 25365 | 05/12/2023 11:50 | 05/12/2023 14:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 0,05 | 0,1 | 2,68 | 2,83 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51325159 | CRI | CR | | 25380 | 05/12/2023 11:50 | 05/12/2023 14:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,12 | 1 | 0,05 | 0,1 | 2,68 | 2,83 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51131270 | CMT | TF | 1266944 | 31528 | 05/12/2023 11:50 | 06/12/2023 12:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 49,45 | 2 | 22,23 | 2,02 | 0,48 | 24,73 | CMT01C5 | Riacho Frio |
| 51126557 | BOJ | CR | | 26817 | 05/12/2023 11:52 | 06/12/2023 07:06 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,8 | 1 | 18,1 | 0,32 | 0,82 | 19,23 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 51126605 | MAD | TF | 1358251 | 26865 | 05/12/2023 11:55 | 06/12/2023 12:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 192,94 | 302 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,65 | MAD01C7 | São Julião |
| 51126608 | PCS | CR | | 26868 | 05/12/2023 12:01 | 06/12/2023 03:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,62 | 1 | 14,6 | 0,28 | 0,12 | 15 | PCS01C3 | Picos |
| 51128633 | SRO | CR | | 28891 | 05/12/2023 12:09 | 06/12/2023 16:43 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,19 | 1 | 27,97 | 0,5 | 0,1 | 28,57 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51126633 | BIG | CR | | 26893 | 05/12/2023 12:10 | 06/12/2023 10:33 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,93 | 1 | 21,52 | 0,28 | 0,58 | 22,38 | BIG01N1 | Santa Cruz do Piauí |
| 51130028 | PAL | CH | 1302981 | 30286 | 05/12/2023 12:11 | 05/12/2023 18:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 2295,14 | 372 | 3,57 | 0,78 | 1,83 | 6,18 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51126679 | BRL | CR | | 26939 | 05/12/2023 12:17 | 06/12/2023 16:19 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,17 | 1 | 26,93 | 0,72 | 0,38 | 28,03 | BRL01C1 | Bertolínia |
| 51126676 | BRL | CR | | 26936 | 05/12/2023 12:18 | 05/12/2023 18:16 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,25 | 1 | 5,48 | 0,28 | 0,2 | 5,97 | BRL01C2 | Landri Sales |
| 51126975 | PAL | CH | 1303075 | 27235 | 05/12/2023 12:19 | 05/12/2023 16:29 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 33,28 | 8 | 3,43 | 0,73 | 0 | 4,17 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51126705 | CMT | TF | 1267280 | 26965 | 05/12/2023 12:21 | 05/12/2023 17:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 25,4 | 5 | 3,92 | 0,9 | 0,27 | 5,08 | CMT09S1 | Curimatá |
| 51126838 | OER | CH | 1336501 | 27098 | 05/12/2023 12:27 | 05/12/2023 15:54 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 109,97 | 32 | 2,57 | 0,88 | 0 | 3,45 | OER01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 51126754 | SRO | CR | | 27014 | 05/12/2023 12:29 | 05/12/2023 17:45 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,22 | 1 | 4,2 | 0,55 | 0,52 | 5,27 | SRO09F2 | Várzea Branca |
| 51126840 | JFR | CH | 1062935 | 27100 | 05/12/2023 12:32 | 05/12/2023 15:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 35,19 | 13 | 1,55 | 1,12 | 0,05 | 2,72 | JFR01C4 | José de Freitas |
| 51126879 | SPP | CH | 1068695 | 27139 | 05/12/2023 12:34 | 05/12/2023 16:00 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 106,42 | 31 | 2,13 | 0,73 | 0,57 | 3,43 | SPP01C2 | Jardim do Mulato |
| 51128637 | SRO | CR | | 28895 | 05/12/2023 12:46 | 05/12/2023 13:01 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí |
| 51127049 | EBV | CH | 1293016 | 27309 | 05/12/2023 12:48 | 05/12/2023 15:08 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 118,84 | 51 | 1,4 | 0,73 | 0,2 | 2,33 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51127248 | FAT | CH | 1399116 | 27508 | 05/12/2023 12:48 | 05/12/2023 17:42 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 141,94 | 29 | 2,83 | 1,65 | 0,42 | 4,9 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51126872 | JFR | CR | | 27132 | 05/12/2023 12:49 | 05/12/2023 18:20 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,23 | 1 | 4,42 | 0,92 | 0,18 | 5,52 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 51127029 | QBO | CH | 1265026 | 27289 | 05/12/2023 12:54 | 05/12/2023 23:38 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 85,75 | 8 | 4,47 | 5,02 | 1,25 | 10,73 | QBO09S2 | Bom Jesus |
| 51127128 | BOJ | TF | 1264047 | 27388 | 05/12/2023 12:58 | 05/12/2023 16:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 28,81 | 9 | 1,55 | 0,88 | 0,78 | 3,22 | BOJ01C3 | Currais |
| 51126931 | OER | TF | 1392543 | 27191 | 05/12/2023 13:02 | 06/12/2023 11:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 22,46 | 1 | 1,03 | 1,03 | 20,4 | 22,47 | OER01C2 | Oeiras |
| 51177941 | URD | CR | | 78181 | 05/12/2023 13:06 | 06/12/2023 14:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,04 | 1 | 0,05 | 0,1 | 24,82 | 24,97 | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51127045 | JAC | CR | | 27305 | 05/12/2023 13:27 | 05/12/2023 13:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | JAC09F5 | Jaicós |
| 51128635 | SRO | CR | | 28893 | 05/12/2023 13:35 | 05/12/2023 13:50 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51127085 | SRO | CR | | 27345 | 05/12/2023 13:37 | 05/12/2023 18:17 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,19 | 1 | 3,45 | 0,42 | 0,8 | 4,67 | SRO09L1 | São Raimundo Nonato |
| 51127231 | FAO | TF | 1323456 | 27491 | 05/12/2023 13:38 | 05/12/2023 15:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 410,17 | 230 | 0,78 | 1 | 0 | 1,78 | FAO01C2 | Floriano |
| 51127103 | BTV | CR | | 27363 | 05/12/2023 13:43 | 06/12/2023 17:28 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,16 | 1 | 26,9 | 0,82 | 0,03 | 27,75 | BTV01C1 | Santo Antônio de Lisboa |
| 51127116 | RGE | TF | 1355812 | 27376 | 05/12/2023 13:47 | 07/12/2023 14:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 48,45 | 1 | 0,13 | 0,33 | 48 | 48,47 | RGE01N1 | Pavussu |
| 51127167 | MAD | CR | | 27427 | 05/12/2023 13:56 | 05/12/2023 16:27 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,1 | 1 | 1,73 | 0,37 | 0,42 | 2,52 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 51127172 | ATS | CR | | 27432 | 05/12/2023 13:59 | 06/12/2023 16:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,09 | 1 | 25,7 | 0,15 | 0,23 | 26,08 | ATS01C4 | Altos |
| 51127576 | SRO | TF | 1285619 | 27836 | 05/12/2023 14:08 | 05/12/2023 18:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 4,69 | 1 | 0,1 | 0,1 | 4,5 | 4,7 | SRO09F3 | Dom Inocêncio |
| 51127303 | CRL | CR | | 27563 | 05/12/2023 14:26 | 05/12/2023 14:41 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRL01C2 | Caracol |
| 51127312 | BOL | TF | 1265184 | 27572 | 05/12/2023 14:27 | 05/12/2023 22:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 686,71 | 83 | 7,13 | 0,5 | 0,65 | 8,28 | BOL01C2 | Cristino Castro |
| 51128157 | GBS | CR | | 28417 | 05/12/2023 14:28 | 05/12/2023 21:27 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,29 | 1 | 3,93 | 2,42 | 0,63 | 6,98 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 51128590 | EMT | CH | 1268959 | 28848 | 05/12/2023 14:33 | 06/12/2023 11:50 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 489,43 | 23 | 19,55 | 1,65 | 0,08 | 21,28 | EMT09L9 | Eliseu Martins |
| 51127704 | CRT | CH | 1406806 | 27964 | 05/12/2023 14:34 | 05/12/2023 19:20 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 2556,87 | 537 | 4,05 | 0,13 | 0,58 | 4,77 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51127444 | ATS | TF | 1421173 | 27704 | 05/12/2023 14:34 | 05/12/2023 19:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 597,03 | 131 | 3,8 | 0,33 | 0,43 | 4,57 | ATS01C4 | Altos |
| 51127361 | ATS | CR | | 27621 | 05/12/2023 14:36 | 05/12/2023 14:51 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ATS01C2 | Altos |
| 51127365 | CRL | CR | | 27625 | 05/12/2023 14:37 | 05/12/2023 17:09 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,11 | 1 | 1 | 1,4 | 0,13 | 2,53 | CRL01C2 | Guaribas |
| 51127400 | JUN | TF | 1289987 | 27660 | 05/12/2023 14:39 | 05/12/2023 18:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 72,64 | 21 | 3,25 | 0,07 | 0,15 | 3,47 | JUN01M1 | Itainópolis |
| 51127941 | CRI | CH | 1264309 | 28201 | 05/12/2023 14:40 | 06/12/2023 09:55 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 307,77 | 16 | 17,73 | 1,42 | 0,1 | 19,25 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 51132412 | BOJ | TF | 1264531 | 32670 | 05/12/2023 14:51 | 06/12/2023 14:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 70,49 | 3 | 23 | 0,08 | 0,42 | 23,5 | BOJ01C2 | Bom Jesus |
| 51127446 | RGE | CH | 1355664 | 27706 | 05/12/2023 14:53 | 06/12/2023 09:28 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 92,89 | 5 | 16,93 | 1,38 | 0,27 | 18,58 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 51127447 | CRT | TF | 1267570 | 27707 | 05/12/2023 14:56 | 06/12/2023 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 106,93 | 5 | 18,18 | 2,88 | 0,33 | 21,4 | CRT01C2 | Corrente |
| 51127479 | PCS | CR | | 27739 | 05/12/2023 15:00 | 05/12/2023 18:16 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,14 | 1 | 2,4 | 0,35 | 0,52 | 3,27 | PCS01C2 | Picos |
| 51127480 | PAL | CR | | 27740 | 05/12/2023 15:00 | 07/12/2023 15:30 | CONSUMIDOR | DEFEITO EM ISOLADOR | 2,02 | 1 | 47,22 | 0,78 | 0,5 | 48,5 | PAL01C3 | Betânia do Piauí |
| 51127981 | MAD | CH | 1358270 | 28241 | 05/12/2023 15:03 | 05/12/2023 19:04 | CHAVE FUSÍVEL | REDE TRANÇADA | 1327,77 | 331 | 0,45 | 1,88 | 1,68 | 4,02 | MAD01C7 | São Julião |
| 51127632 | MAD | CH | 1358106 | 27892 | 05/12/2023 15:03 | 05/12/2023 17:23 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 290,83 | 125 | 0,63 | 0,57 | 1,13 | 2,33 | MAD01C7 | São Julião |
| 51127498 | RGN | CR | | 27758 | 05/12/2023 15:03 | 05/12/2023 15:43 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,03 | 1 | 0,38 | 0,23 | 0,05 | 0,67 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51127532 | GBS | CR | | 27792 | 05/12/2023 15:07 | 06/12/2023 17:35 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 1,1 | 1 | 24,2 | 1,47 | 0,8 | 26,47 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51127536 | CPM | TF | 1260525 | 27796 | 05/12/2023 15:09 | 05/12/2023 19:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 9,63 | 2 | 3,82 | 0,52 | 0,48 | 4,82 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51127867 | PAL | CH | 1412909 | 28127 | 05/12/2023 15:12 | 05/12/2023 16:01 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | 12,05 | 15 | 0,38 | 0,25 | 0,18 | 0,82 | PAL01C3 | Betânia do Piauí |
| 51127581 | SPP | CR | | 27841 | 05/12/2023 15:14 | 07/12/2023 19:36 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 2,18 | 1 | 1,45 | 0,5 | 50,42 | 52,37 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51128190 | NZR | CH | 1348796 | 28450 | 05/12/2023 15:18 | 05/12/2023 18:48 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 387,45 | 111 | 3,02 | 0,27 | 0,22 | 3,5 | NZR01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 51127987 | CER | CH | 1406543 | 28247 | 05/12/2023 15:19 | 06/12/2023 11:42 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 61,1 | 3 | 19,92 | 0,47 | 0 | 20,38 | CER01P1 | Uruçuí |
| 51127596 | SJP | CR | | 27856 | 05/12/2023 15:19 | 05/12/2023 17:32 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 2,02 | 0,13 | 0,07 | 2,22 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |
| 51127665 | OER | CR | | 27925 | 05/12/2023 15:28 | 05/12/2023 15:43 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51127931 | URD | CH | 1321877 | 28191 | 05/12/2023 15:30 | 05/12/2023 19:05 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 25,01 | 7 | 1,92 | 1,33 | 0,33 | 3,58 | URD09W3 | Uruçuí |
| 51127699 | CRT | CR | | 27959 | 05/12/2023 15:32 | 05/12/2023 17:34 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,08 | 1 | 1,15 | 0,63 | 0,25 | 2,03 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51130723 | UNO | CR | | 30981 | 05/12/2023 15:32 | 06/12/2023 18:34 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,13 | 1 | 26,33 | 0,42 | 0,28 | 27,03 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51127707 | PCS | CR | | 27967 | 05/12/2023 15:34 | 06/12/2023 10:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,78 | 1 | 17,52 | 0,58 | 0,73 | 18,83 | PCS01C2 | Picos |
| 51127712 | VAL | CR | | 27972 | 05/12/2023 15:35 | 05/12/2023 21:45 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,26 | 1 | 5,58 | 0,4 | 0,18 | 6,17 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 51128915 | BOL | CR | | 29173 | 05/12/2023 15:36 | 06/12/2023 05:20 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,57 | 1 | 0,05 | 0,1 | 13,58 | 13,73 | BOL01C2 | Cristino Castro |
| 51128217 | RGN | CR | | 28477 | 05/12/2023 15:38 | 06/12/2023 16:04 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,02 | 1 | 23,78 | 0,38 | 0,27 | 24,43 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51128251 | MAD | CH | 1358260 | 28510 | 05/12/2023 15:50 | 05/12/2023 19:34 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 81,9 | 22 | 3,23 | 0,23 | 0,27 | 3,73 | MAD01C7 | São Julião |
| 51127835 | PCS | CR | | 28095 | 05/12/2023 15:55 | 06/12/2023 10:09 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,76 | 1 | 17,07 | 0,57 | 0,6 | 18,23 | PCS01C4 | Picos |
| 51127868 | CMT | CH | 1439178 | 28128 | 05/12/2023 15:58 | 06/12/2023 12:32 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | | | 0,1 | 0,1 | 20,37 | 20,57 | CMT01C4 | Morro Cabeça no Tempo |
| 51140080 | OER | CR | | 40335 | 05/12/2023 15:59 | 05/12/2023 18:02 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,09 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,9 | 2,05 | OER01C2 | Oeiras |
| 51128015 | BTV | CH | 1288584 | 28275 | 05/12/2023 16:07 | 05/12/2023 17:38 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 178,9 | 118 | 0,68 | 0,57 | 0,27 | 1,52 | BTV01C1 | Geminiano |
| 51127960 | CMT | CR | | 28220 | 05/12/2023 16:18 | 05/12/2023 16:33 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51127963 | OER | CR | | 28223 | 05/12/2023 16:19 | 06/12/2023 09:54 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,73 | 1 | 16,12 | 0,15 | 1,32 | 17,58 | OER01C1 | Oeiras |
| 51127988 | SPM | CR | | 28248 | 05/12/2023 16:22 | 06/12/2023 14:46 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,93 | 1 | 21,38 | 0,67 | 0,35 | 22,4 | SPM01C1 | Paes Landim |
| 51128230 | CMT | CH | 1408216 | 28490 | 05/12/2023 16:25 | 05/12/2023 18:38 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 46,36 | 21 | 1,92 | 0,17 | 0,13 | 2,22 | CMT09S1 | Morro Cabeça no Tempo |
| 51129429 | EBV | TF | 1292235 | 29687 | 05/12/2023 16:28 | 06/12/2023 10:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 319,61 | 18 | 15,68 | 1,72 | 0,37 | 17,77 | EBV01C1 | Francinópolis |
| 51128033 | CPM | TF | 1367395 | 28293 | 05/12/2023 16:28 | 05/12/2023 20:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 174,15 | 46 | 0,77 | 1,42 | 1,62 | 3,8 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51128032 | SJP | CR | | 28292 | 05/12/2023 16:30 | 06/12/2023 11:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,81 | 1 | 18,33 | 0,17 | 0,98 | 19,48 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128058 | FAT | CR | | 28318 | 05/12/2023 16:40 | 07/12/2023 16:29 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 1,99 | 1 | 46,98 | 0,42 | 0,42 | 47,82 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 51128091 | MAD | CR | | 28351 | 05/12/2023 16:44 | 05/12/2023 16:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,25 | MAD01C6 | Pio IX |
| 51131636 | PAL | TF | 1302959 | 31894 | 05/12/2023 16:47 | 06/12/2023 11:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 56,19 | 3 | 17,85 | 0,88 | 0 | 18,73 | PAL01C2 | Paulistana |
| 51128126 | UNO | CR | | 28386 | 05/12/2023 16:51 | 05/12/2023 17:06 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | UNO01C4 | Cabeceiras do Piauí |
| 51128777 | BOJ | CH | 1368886 | 29035 | 05/12/2023 16:51 | 06/12/2023 12:24 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 19,54 | 1 | 0,1 | 0,1 | 19,35 | 19,55 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51129541 | GBS | CR | | 29799 | 05/12/2023 16:58 | 06/12/2023 16:57 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 1 | 1 | 23,02 | 0,7 | 0,27 | 23,98 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 51128181 | SPM | CR | | 28441 | 05/12/2023 17:00 | 05/12/2023 17:15 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SPM01C1 | Socorro do Piauí |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51128185 | SRO | CR | | 28445 | 05/12/2023 17:05 | 07/12/2023 09:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,7 | 1 | 39,02 | 1,63 | 0,25 | 40,9 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí |
| 51128805 | EMT | TF | 1268710 | 29063 | 05/12/2023 17:06 | 06/12/2023 01:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | 932,68 | 114 | 7,33 | 0,28 | 0,57 | 8,18 | EMT01C3 | Colônia do Gurguéia |
| 51128206 | NVL | CR | | 28466 | 05/12/2023 17:08 | 06/12/2023 12:31 | CONSUMIDOR | INCENDIO | 0,81 | 1 | 18,63 | 0,53 | 0,22 | 19,38 | NVL01C2 | União |
| 51128634 | SRO | CR | | 28892 | 05/12/2023 17:10 | 06/12/2023 14:58 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,91 | 1 | 21,58 | 0,12 | 0,1 | 21,8 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51128231 | PTA | CR | | 28491 | 05/12/2023 17:14 | 05/12/2023 17:29 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | PTA01C1 | Porto Alegre do Piauí |
| 51128256 | SJP | CR | | 28514 | 05/12/2023 17:18 | 06/12/2023 09:08 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,66 | 1 | 14,47 | 0,77 | 0,6 | 15,83 | SJP01C2 | São João do Piauí |
| 51128246 | BOJ | TF | 1264530 | 28506 | 05/12/2023 17:19 | 06/12/2023 11:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 162,13 | 9 | 15,82 | 1,08 | 1,12 | 18,02 | BOJ01C2 | Bom Jesus |
| 51128283 | UNO | CH | 1401453 | 28541 | 05/12/2023 17:22 | 05/12/2023 21:30 | RELIGADOR | DEFEITO EM ISOLADOR | 3203,77 | 2058 | 0,47 | 0,85 | 2,82 | 4,13 | UNO01C4 | Lagoa Alegre |
| 51128284 | JCA | CR | | 28542 | 05/12/2023 17:24 | 05/12/2023 17:47 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,02 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,23 | 0,38 | JCA01N1 | João Costa |
| 51128312 | OER | TF | 1335742 | 28570 | 05/12/2023 17:25 | 05/12/2023 19:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 351,86 | 206 | 0,97 | 0,62 | 0,13 | 1,72 | OER01C1 | Oeiras |
| 51140081 | OER | CR | | 40336 | 05/12/2023 17:34 | 05/12/2023 18:02 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,02 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,32 | 0,47 | OER01C2 | Oeiras |
| 51128357 | CRT | CR | | 28615 | 05/12/2023 17:37 | 05/12/2023 20:12 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,11 | 1 | 0,52 | 1,82 | 0,25 | 2,58 | CRT01C3 | Corrente |
| 51128361 | SRO | TF | 1284345 | 28619 | 05/12/2023 17:40 | 06/12/2023 08:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 57,98 | 4 | 13,3 | 0,67 | 0,53 | 14,5 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 51128439 | EBV | TF | 1289337 | 28697 | 05/12/2023 17:41 | 05/12/2023 21:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 894,05 | 245 | 0,1 | 0,1 | 3,45 | 3,65 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51129790 | CRT | CR | | 30048 | 05/12/2023 17:43 | 06/12/2023 10:58 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,72 | 1 | 15,52 | 1,13 | 0,6 | 17,25 | CRT01C2 | Corrente |
| 51128461 | JFR | CH | 1062935 | 28719 | 05/12/2023 17:45 | 05/12/2023 21:00 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 42,05 | 13 | 2,35 | 0,9 | 0 | 3,25 | JFR01C4 | José de Freitas |
| 51128412 | MAD | CR | | 28670 | 05/12/2023 17:47 | 06/12/2023 17:47 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1 | 1 | 23,27 | 0,57 | 0,17 | 24 | MAD01C7 | São Julião |
| 51128390 | JCA | AL | 1397956 | 28648 | 05/12/2023 17:47 | 05/12/2023 19:25 | DISJUNTOR | OBJETO NA REDE | 1672,58 | 1027 | 0,52 | 0,58 | 0,53 | 1,63 | JCA01N1 | João Costa |
| 51129130 | SJP | CR | | 29388 | 05/12/2023 17:48 | 06/12/2023 08:43 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,62 | 1 | 14,37 | 0,45 | 0,1 | 14,92 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128458 | SJP | TF | 1398604 | 28716 | 05/12/2023 17:54 | 05/12/2023 19:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 639,05 | 336 | 1,45 | 0,12 | 0,35 | 1,92 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128641 | SRO | CR | | 28899 | 05/12/2023 17:58 | 06/12/2023 15:41 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,9 | 1 | 21 | 0,53 | 0,18 | 21,72 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51128455 | FAO | CR | | 28713 | 05/12/2023 17:59 | 06/12/2023 20:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,11 | 1 | 26,07 | 0,38 | 0,25 | 26,7 | FAO01C6 | Floriano |
| 51129095 | SJP | CR | | 29353 | 05/12/2023 17:59 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,68 | 1 | 15,98 | 0,13 | 0,33 | 16,45 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128467 | GBS | CR | | 28725 | 05/12/2023 18:00 | 05/12/2023 18:15 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 51128488 | CRL | CR | | 28746 | 05/12/2023 18:02 | 05/12/2023 18:17 | CONSUMIDOR | RAMAL TRANÇADO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | CRL01C1 | Caracol |
| 51128620 | OER | CH | 1336983 | 28878 | 05/12/2023 18:02 | 05/12/2023 20:36 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 661,53 | 259 | 0,75 | 1,37 | 0,45 | 2,57 | OER01C2 | Oeiras |
| 51128776 | BOJ | CR | | 29034 | 05/12/2023 18:04 | 06/12/2023 15:42 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,9 | 1 | 20,28 | 0,97 | 0,38 | 21,63 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 51129338 | BOL | TF | 1265331 | 29596 | 05/12/2023 18:09 | 05/12/2023 23:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 1013,45 | 174 | 0,1 | 0,1 | 5,63 | 5,83 | BOL01C3 | Alvorada do Gurguéia |
| 51364484 | BOL | CR | | 64700 | 05/12/2023 18:09 | 05/12/2023 23:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,24 | 1 | 0,1 | 0,1 | 5,63 | 5,83 | BOL01C3 | Alvorada do Gurguéia |
| 51364485 | BOL | CR | | 64701 | 05/12/2023 18:09 | 05/12/2023 23:59 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,24 | 1 | 0,1 | 0,1 | 5,63 | 5,83 | BOL01C3 | Alvorada do Gurguéia |
| 51128855 | JUN | CH | 1422822 | 29113 | 05/12/2023 18:11 | 05/12/2023 19:46 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 728,45 | 463 | 1,03 | 0,55 | 0 | 1,58 | JUN01M1 | Itainópolis |
| 51128568 | SJP | CR | | 28826 | 05/12/2023 18:16 | 06/12/2023 15:14 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,87 | 1 | 20,05 | 0,4 | 0,52 | 20,97 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128569 | RPI | CR | | 28827 | 05/12/2023 18:16 | 06/12/2023 15:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,9 | 1 | 21,35 | 0,13 | 0,07 | 21,55 | RPI01C2 | Socorro do Piauí |
| 51128566 | BIG | TF | 1286353 | 28824 | 05/12/2023 18:18 | 06/12/2023 11:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 16,82 | 1 | 16,25 | 0,33 | 0,25 | 16,83 | BIG01N1 | Santa Cruz do Piauí |
| 51324038 | CRI | CR | | 24259 | 05/12/2023 18:22 | 05/12/2023 19:34 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1,05 | 1,2 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 51128643 | SRO | CR | | 28901 | 05/12/2023 18:23 | 05/12/2023 18:38 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 51128611 | CMT | CR | | 28869 | 05/12/2023 18:27 | 06/12/2023 09:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,63 | 1 | 0,05 | 0,1 | 15,07 | 15,22 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51128622 | JAC | CH | 1313033 | 28880 | 05/12/2023 18:27 | 06/12/2023 11:13 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 418,78 | 25 | 15,03 | 1,43 | 0,3 | 16,77 | JAC01C2 | Massapê do Piauí |
| 51128662 | URD | CR | | 28920 | 05/12/2023 18:31 | 06/12/2023 17:39 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,96 | 1 | 21,9 | 0,9 | 0,33 | 23,13 | URD09W3 | Uruçuí |
| 51128682 | CRT | CR | | 28940 | 05/12/2023 18:36 | 06/12/2023 09:35 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,62 | 1 | 13,28 | 0,8 | 0,9 | 14,98 | CRT01C2 | Corrente |
| 51139780 | OER | CR | | 40035 | 05/12/2023 18:39 | 07/12/2023 18:00 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 1,97 | 1 | 46,6 | 0,27 | 0,48 | 47,35 | OER01C1 | Oeiras |
| 51128913 | EBV | CH | 1289286 | 29171 | 05/12/2023 18:39 | 06/12/2023 14:43 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1343,5 | 67 | 17,05 | 2,85 | 0,17 | 20,07 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51128706 | JAC | TF | 1313348 | 28964 | 05/12/2023 18:40 | 06/12/2023 09:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 372,35 | 26 | 0,1 | 0,1 | 14,13 | 14,33 | JAC09F5 | Jaicós |
| 51130061 | JFR | CR | | 30319 | 05/12/2023 18:42 | 06/12/2023 09:44 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,63 | 1 | 13,32 | 1,58 | 0,13 | 15,03 | JFR01C1 | Campo Maior |
| 51129096 | SJP | CR | | 29354 | 05/12/2023 18:46 | 06/12/2023 09:20 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,61 | 1 | 14,38 | 0,08 | 0,1 | 14,57 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128868 | JUN | TF | 1290107 | 29126 | 05/12/2023 18:48 | 06/12/2023 14:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 240,57 | 12 | 19,05 | 0,62 | 0,38 | 20,05 | JUN01M1 | Itainópolis |
| 51128823 | CRT | TF | 1267411 | 29081 | 05/12/2023 18:48 | 06/12/2023 10:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 173,57 | 11 | 13,92 | 0,33 | 1,53 | 15,78 | CRT01C3 | Corrente |
| 51128937 | NOT | CH | 1291360 | 29195 | 05/12/2023 18:49 | 05/12/2023 22:55 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 40,98 | 10 | 2,98 | 1,02 | 0,1 | 4,1 | NOT01C2 | Valença do Piauí |
| 51128742 | RDG | CR | | 29000 | 05/12/2023 18:49 | 05/12/2023 19:04 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | RDG01C1 | Redenção do Gurguéia |
| 51128845 | RGN | TF | 1068646 | 29103 | 05/12/2023 19:01 | 06/12/2023 02:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | 2228,96 | 298 | 6,28 | 0,82 | 0,38 | 7,48 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51130344 | EBV | CR | | 30602 | 05/12/2023 19:06 | 05/12/2023 19:21 | CONSUMIDOR | CONDUTOR PARTIDO | 0,01 | 1 | 0,08 | 0,1 | 0,07 | 0,25 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51129129 | SJP | CR | | 29387 | 05/12/2023 19:09 | 06/12/2023 09:09 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,58 | 1 | 13,57 | 0,18 | 0,25 | 14 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51131045 | MAD | TF | 1358302 | 31303 | 05/12/2023 19:13 | 06/12/2023 08:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 64,68 | 5 | 12,55 | 0,2 | 0,2 | 12,95 | MAD01C7 | São Julião |
| 51129094 | SJP | CR | | 29352 | 05/12/2023 19:17 | 06/12/2023 11:36 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,68 | 1 | 16 | 0,25 | 0,07 | 16,32 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128898 | PCS | CR | | 29156 | 05/12/2023 19:17 | 06/12/2023 01:41 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,27 | 1 | 5,35 | 0,3 | 0,75 | 6,4 | PCS01C2 | Picos |
| 51128914 | SRO | TF | 1283603 | 29172 | 05/12/2023 19:17 | 05/12/2023 21:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 10,51 | 5 | 1,37 | 0,43 | 0,32 | 2,12 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 51128912 | RGE | TF | 1356353 | 29170 | 05/12/2023 19:21 | 06/12/2023 11:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 641,04 | 39 | 0,1 | 0,1 | 16,25 | 16,45 | RGE01N3 | Itaueira |
| 51128922 | SRO | CR | | 29180 | 05/12/2023 19:23 | 05/12/2023 19:38 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 51129098 | SJP | CR | | 29356 | 05/12/2023 19:23 | 06/12/2023 15:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,83 | 1 | 19,85 | 0,08 | 0,08 | 20,02 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51128957 | EMT | TF | 1268681 | 29215 | 05/12/2023 19:24 | 06/12/2023 01:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 653,52 | 112 | 3,8 | 1 | 1,05 | 5,85 | EMT01C3 | Colônia do Gurguéia |
| 51128954 | CRI | TF | 1264236 | 29212 | 05/12/2023 19:35 | 05/12/2023 22:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 861,87 | 299 | 0,3 | 2,42 | 0,17 | 2,88 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51129593 | NOT | CH | 1292463 | 29851 | 05/12/2023 19:37 | 06/12/2023 12:30 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 50,6 | 3 | 0,1 | 0,1 | 16,68 | 16,88 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 51129093 | SJP | CR | | 29351 | 05/12/2023 19:38 | 06/12/2023 09:58 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,6 | 1 | 13,7 | 0,22 | 0,42 | 14,33 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51129002 | SJP | CH | 1338597 | 29260 | 05/12/2023 19:40 | 06/12/2023 09:25 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | 1044,16 | 76 | 13,47 | 0,22 | 0,07 | 13,75 | SJP01C2 | São João do Piauí |
| 51129000 | SJP | CR | | 29258 | 05/12/2023 19:45 | 06/12/2023 12:27 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,7 | 1 | 16,42 | 0,22 | 0,07 | 16,7 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51129044 | JAC | CR | | 29302 | 05/12/2023 19:55 | 06/12/2023 10:21 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,6 | 1 | 13,92 | 0,22 | 0,3 | 14,43 | JAC09F5 | Jaicós |
| 51133064 | ATS | CH | 1064453 | 33322 | 05/12/2023 19:57 | 06/12/2023 17:46 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 479,74 | 22 | 20,25 | 1,3 | 0,27 | 21,82 | ATS01C1 | Altos |
| 51129100 | SJP | CR | | 29358 | 05/12/2023 20:07 | 06/12/2023 12:11 | CONSUMIDOR | OBJETO NA REDE | 0,67 | 1 | 15,67 | 0,28 | 0,12 | 16,07 | SJP01C1 | São João do Piauí |
| 51129107 | VAL | CR | | 29365 | 05/12/2023 20:09 | 05/12/2023 20:24 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | VAL01C1 | Aroazes |
| 51129121 | CMT | CH | 1439178 | 29379 | 05/12/2023 20:13 | 06/12/2023 12:35 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 81,78 | 5 | 0,1 | 0,1 | 16,17 | 16,37 | CMT01C4 | Morro Cabeça no Tempo |
| 51130839 | CRT | CH | 1406806 | 31097 | 05/12/2023 20:37 | 06/12/2023 12:18 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | 7762,05 | 542 | 15,13 | 0,13 | 0,42 | 15,68 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 51129250 | GBS | CR | | 29508 | 05/12/2023 20:41 | 05/12/2023 20:56 | CONSUMIDOR | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | GBS09F9 | Gilbués |
| 51129268 | JUN | CH | 1290110 | 29526 | 05/12/2023 20:48 | 06/12/2023 08:51 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | 794,29 | 66 | 10,72 | 1,08 | 0,25 | 12,05 | JUN01M7 | Itainópolis |
| 51129314 | SPP | CR | | 29572 | 05/12/2023 21:03 | 06/12/2023 15:27 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,77 | 1 | 16,9 | 0,68 | 0,82 | 18,4 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí |
| 51129407 | JUN | CR | | 29665 | 05/12/2023 21:26 | 06/12/2023 16:09 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,78 | 1 | 16,28 | 0,35 | 2,08 | 18,72 | JUN01M5 | Picos |
| 51129491 | OER | CR | | 29749 | 05/12/2023 21:45 | 06/12/2023 09:52 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 10,45 | 0,95 | 0,72 | 12,12 | OER01C2 | Oeiras |
| 51129505 | NZR | CH | 1436395 | 29763 | 05/12/2023 21:47 | 06/12/2023 06:48 | RELIGADOR | DEFEITO EM ISOLADOR | 3362,49 | 1389 | 1,38 | 0,08 | 7,55 | 9,02 | NZR01C3 | Nazaré do Piauí |
| 51323162 | PCS | CR | | 23383 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323163 | PCS | CR | | 23384 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323164 | PCS | CR | | 23385 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323165 | PCS | CR | | 23386 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323166 | PCS | CR | | 23387 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323167 | PCS | CR | | 23388 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323168 | PCS | CR | | 23389 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323169 | PCS | CR | | 23390 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323170 | PCS | CR | | 23391 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323171 | PCS | CR | | 23392 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323172 | PCS | CR | | 23393 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323173 | PCS | CR | | 23394 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323174 | PCS | CR | | 23395 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323175 | PCS | CR | | 23396 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323176 | PCS | CR | | 23397 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323177 | PCS | CR | | 23398 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323178 | PCS | CR | | 23399 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323179 | PCS | CR | | 23400 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51323180 | PCS | CR | | 23401 | 05/12/2023 21:49 | 06/12/2023 10:26 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,53 | 1 | 11,7 | 0,68 | 0,23 | 12,62 | PCS01C2 | Picos |
| 51129571 | CBT | TF | 1328897 | 29829 | 05/12/2023 21:51 | 06/12/2023 01:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 575,05 | 180 | 1,22 | 0,4 | 1,58 | 3,2 | CBT01C1 | Canto do Buriti |
| 51129612 | PCS | CR | | 29870 | 05/12/2023 22:04 | 05/12/2023 23:56 | CONSUMIDOR | RAMAL PARTIDO | 0,08 | 1 | 0,27 | 0,37 | 1,23 | 1,87 | PCS01C2 | Picos |
| 51130338 | EBV | CH | 1289366 | 30596 | 05/12/2023 22:05 | 05/12/2023 23:44 | CHAVE FUSÍVEL | INCENDIO | 2749,35 | 1677 | 0,17 | 0,35 | 1,13 | 1,65 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 51129658 | CMT | CR | | 29916 | 05/12/2023 22:11 | 06/12/2023 16:29 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,76 | 1 | 18,1 | 0,1 | 0,1 | 18,3 | CMT01C5 | Parnaguá |
| 51133409 | BTV | CR | | 33667 | 05/12/2023 22:12 | 06/12/2023 05:40 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,31 | 1 | 0,05 | 0,1 | 7,32 | 7,47 | BTV01C1 | Francisco Santos |
| 51129669 | OER | TF | 1336416 | 29927 | 05/12/2023 22:20 | 06/12/2023 16:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 54,33 | 3 | 0 | 0,75 | 17,37 | 18,12 | OER01C3 | Colônia do Piauí |
| 51129772 | FAO | TF | 1324715 | 30030 | 05/12/2023 22:24 | 05/12/2023 23:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | 303,62 | 282 | 0,1 | 0,1 | 0,88 | 1,08 | FAO01C4 | Floriano |
| 51129805 | OER | CR | | 30063 | 05/12/2023 22:47 | 06/12/2023 00:03 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,05 | 1 | 0,2 | 1,07 | 0 | 1,27 | OER01C2 | Oeiras |
| 51129823 | MAD | TF | 1358143 | 30081 | 05/12/2023 22:54 | 06/12/2023 01:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | 1186,65 | 552 | 1,7 | 0,12 | 0,33 | 2,15 | MAD01C7 | São Julião |
| 51129807 | CPM | CR | | 30065 | 05/12/2023 22:54 | 06/12/2023 10:55 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,5 | 1 | 11,37 | 0,37 | 0,28 | 12,02 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 51129851 | OER | CR | | 30109 | 05/12/2023 23:06 | 06/12/2023 08:12 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,38 | 1 | 8,72 | 0,32 | 0,07 | 9,1 | OER01C1 | Oeiras |
| 51129852 | EBV | CR | | 30110 | 05/12/2023 23:10 | 06/12/2023 16:48 | CONSUMIDOR | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 0,73 | 1 | 17,1 | 0,15 | 0,38 | 17,63 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 51129869 | CPM | CR | | 30127 | 05/12/2023 23:17 | 06/12/2023 08:08 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,37 | 1 | 7,65 | 0,37 | 0,83 | 8,85 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 51129875 | FAO | CR | | 30133 | 05/12/2023 23:18 | 06/12/2023 07:05 | CONSUMIDOR | ARVORE NA REDE | 0,32 | 1 | 6,68 | 0,23 | 0,87 | 7,78 | FAO01C4 | Floriano |
| 51130062 | RGN | CR | | 30320 | 05/12/2023 23:21 | 06/12/2023 17:16 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,75 | 1 | 17,22 | 0,15 | 0,55 | 17,92 | RGN01C1 | Regeneração |
| 51130282 | UNO | CR | | 30540 | 06/12/2023 01:34 | 06/12/2023 01:49 | CONSUMIDOR | FALHA DE CONEXÃO | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | UNO01C2 | União |

**Anexo V** – Figuras ampliadas

Análise Gráfica (Retornar)




Análise Gráfica (Retornar)